



2022_9624

Identificació del document

EXPEDIENT 2022/9624. Informe de necessitat i ordre de tràmit. Contracte d'obres de reparació de l'emissari submarí de l'Estany del sistema de sanejament de Calafell

Fets

- El 2 de febrer de 2021 s'efectua, d'acord amb el Pla de vigilància i control de l'Emissari submarí de l'Estany del sistema de sanejament de Calafell, la presa de mostres per avaluar si es compleixen els requisits de l'efluent i els criteris de qualitat establerts per la normativa vigent.
- El 16 de desembre de 2021 es fa la inspecció visual, estructural i de funcionament hidràulic de l'emissari de l'estany i durant el mes de febrer es rep l'informe amb les anomalies i deficiències observades que són les següents

PROGRAMA DE VIGILANCIA I CONTROL		DIFUSORS	
CANONADA			
TRENCAMENTS (S/N)	: NO PERÒ ES SOSPITA EN UNIÓ	NÚM. DIFUSORS EN FUNCIONAMENT	: --
FISURES (S/N)	: NO	NÚM. DIFUSORS OBTURATS PER SORRA	: --
DESCALÇAMENT CANON.(S/N)	: SI	NÚM. DIFUSORS OBTURATS PER PLÀSTICS	: --
ESTAT BRIDES D'UNIÓ TRAMS	: CORRECTE	NÚM. DIFUSORS OBTURATS PER ALTRES	: --
ESTAT DE LA SORTIDA RAMAL LLEVANT	: INCORRECTE	NÚM. DIFUSORS AMB FALTA DE CABAL	: 0/19
ESTAT DE LA SORTIDA RAMAL CENTRAL	: CORRECTE	NÚM. DIFUSORS AMB FALTA DE CABAL	: 1/13
ESTAT DE LA SORTIDA RAMAL PONENT	: CORRECTE	NÚM. DIFUSORS AMB FALTA DE CABAL	: 6/19
ALTRES	:		
OBSERVACIONS			
EN GENERAL: L'EMISSARI ES FUNCIONAL PERÒ AMB ALGUNES ANOMALIES: NO S'HA POGUT COMPROVAR LA FUITA EN EL TRAM CENTRAL ENTRE CANONADES, PERÒ ES CONSIDERA QUE ENCARA HI ÉS. ES DETECTEN XARXES ADHERIDES EN LES PECES ANTIARROSSEGAMENT QUE PROTEGIXEN LA ZONA DE DIFUSIÓ. VISIBILITAT BONA			
RAMAL DE LLEVANT: PILOTS CORRECTES, ES DETECTA ALGUNA XARXA+CAPS ADHERITS. ES DETECTA TRAMS EN VOLADÍS SENSE RECOLZAMENT DE LA CANONADA SOBRE EL TERRENY. LA SORTIDA DEL RAMAL DE LLEVANT ES TROBA OBSTRUÏDA PER DRAPS I ELEMENTS IMPROPIIS.			
RAMAL CENTRAL: PILOTS CORRECTES IGUAL QUE LA REPARACIONS REALITZADES EN ANTERIORS OCASIONS. ES DETECTA ALGUNA XARXA+CAPS ADHERITS. ES DETECTA TRAMS EN VOLADÍS SENSE RECOLZAMENT DE LA CANONADA SOBRE EL TERRENY. LA SORTIDA DEL RAMAL DE LLEVANT ES TROBA FUNCIONAL SENSE OBSTRUCCIONS.			
RAMAL DE PONENT: PILOTS CORRECTES, ES DETECTA ALGUNA XARXA+CAPS ADHERITS. ES DETECTA TRAMS EN VOLADÍS SENSE RECOLZAMENT DE LA CANONADA SOBRE EL TERRENY. LA SORTIDA DEL RAMAL DE PONENT I AIGÜES DIFUSORS DEL FINAL, NO ARRIBA L'EFLUENT, ENCARA QUE AQUESTS NO ESTAN OBSTRUÏTS.			

- L'actuació de reparació és urgent, en previsió d'un possible trencament de la canonada que pot provocar una afectació a medi. Abocament d'aigües residuals depurades prop de la línia de costa.
- D'acord amb els articles 7.1 8.1 i 8.2 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (TRLMAC), l'Agència Catalana de l'Aigua és l'autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'aigües i com a administració hidràulica li correspon entre d'altres funcions la distribució de recursos econòmics a les corporacions locals per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.

TINENT ECOLOGIA URBANA I
SEGURETAT

12/09/2022

Signatura 1 de 1
Aron Marcos Fernandez

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: bb07ea538be34069805ef78211c36096001

Url de validació: <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





5. Atès que l'ACA és l'administració hidràulica que atorga recursos pel manteniment del sistema de sanejament en alta, se sol·licita a aquesta administració l'atorgament dels recursos necessaris per poder executar les obres de reparació.
6. El 19 de juliol de 2022, l'ACA atorga a l'Ajuntament de Calafell els recursos necessaris per efectuar la reparació.
7. L'emissari submarí de l'Estany, per on s'aboquen les aigües residuals depurades del sistema de sanejament de Calafell, és funcional però amb algunes anomalies. Hi ha trams de canonada en voladís la qual cosa fa que pateixi tensions que puguin provocar un possible trencament. Possible fuga en el tram central. La sortida del ramal de llevant està obstruïda. Aquestes anomalies s'han de reparar per recuperar la funcionalitat total de l'emissari i evitar possibles trencaments.
8. L'objecte d'aquest contracte es dur a terme les obres de reparació de l'emissari submarí de l'Estany del sistema de sanejament de Calafell.

Fonaments de dret

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Llei 26/2010, de 3 d'agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
4. L'Òrgan de Contractació del present contracte és l'Alcalde de l'Ajuntament de Calafell, d'acord amb l'apartat primer de la Disposició addicional segona de la LCSP.

Aquesta competència, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor del tinent d'alcalde de l'Àrea d'Ecologia Urbana i Seguretat, en virtut del Decret d'Alcaldia 2019/3233, de 19 de juny.

5. Segons l'article 28 LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, s'han de determinar amb precisió, i se n'ha de deixar constància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
6. Als efectes previstos a l'article 28 LCSP, en relació amb l'article 116 LCSP, aquesta Tinença d'alcaldia entén necessari procedir a contractar les obres de reparació de l'emissari submarí de l'Estany del sistema de sanejament de Calafell, pels motius

Signatura 1 de 1	TINENT ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT
Aron Marcos Fernandez	12/09/2022

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	bb07ea538be34069805ef78211c36096001	
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



exposats en els fets d'aquest document. Tot això es pot incardinar en un contracte administratiu d'obres, segons el que preveu l'article 13 LCSP.

Provisió

Per tot això, ordeno:

1. Iniciar l'expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte administratiu les obres de reparació de l'emissari submarí de l'Estany del sistema de sanejament de Calafell.
2. Donar trasllat al departament de Contractació d'aquest Ajuntament per tal que es procedeixi a la tramitació de l'expedient de contractació administrativa en funció de la consignació pressupostària existent.
3. Publicar la present resolució en el perfil del contractant d'aquesta Administració, a l'efecte previst a l'article 116.1 LCSP.

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Ecologia Urbana i Seguretat

Signatura 1 de 1	12/09/2022	TINENT ECOLOGIA URBANA I SEGURETAT
Aron Marcos Fernandez		

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	bb07ea538be34069805ef78211c36096001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	