



## **Descripció constructiva de les millores:**

### **Millora 1. Enderroc de la marquesina existent**

Enderroc d'edificació, de fins a 250 m<sup>3</sup> de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments ni solera, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Codi de l'amidament: E21124JP

### **Millora 2. Transport de residus inerts**

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m<sup>3</sup> de capacitat, de l'enderroc de la marquesina existent.

Codi de l'amidament: K2R540H0

### **Millora 3. Transport de residus barrejats**

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m<sup>3</sup>, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Codi de l'amidament: K2RA6580

### **Millora 4. Desmuntatge de porta**

Desmuntatge de porta metàl·lica de 2.91x3.20 m, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.

Codi de l'amidament: K21AU0JP

### **Millora 5. Finestres amb fulles corredisses**

Finestres d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses per a un buit d'obra de 257x110 cm, elaborada amb perfils de preu mig, classificació mínima de 3 permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, i vidre climalit/stadip 4+4/10/6, 3 col·locades a la façana oest i 2 col·locades a la façana est.

Codi de l'amidament: EAF289JP

### **Millora 6. Desmuntatge de pilar**

Desmuntatge de pilar d'acer laminat de l'edifici existent, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Codi de l'amidament: K214D1JP

**Millora 7. Tancament gabions amb pedra**

Tancament amb gabions de 12 cm de gruix, de malla electrosoldada d'acer galvanitzat de diàmetre 4 mm, i 5x5 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació, col·locada amb mitjans manuals, i UPN-140 d'emmarcat perimetral treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura a l'estructura vertical. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, barres roscades, platines, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. Es tracta de 2 gabions sencers i 6 gabions sota finestra a les façanes est i oest i 1 gabió a la façana nord.

Codi de l'amidament: G3J12JP0

**Millora 8. Equip d'alimentació de llums d'emergència**

Equip d'alimentació de llums d'emergència amb bateries de NiCd, amb funcionament exclusivament d'emergència, amb una tensió d'utilització de 24 V c.c. i un corrent de 6,3 A, autonomia superior a 1 hora, amb una potència de sortida de 151 W, col·locat superficialment

Codi de l'amidament: EH626141