

**Annex 3.2. Resultats Auditoria**

FITXA TÈCNICA Nº 1			7257-FDX
RENAULT CAMIÓ RECOL·LECTOR COMPACTADOR 23m ³			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
129.097 Km	15.965 h	-	18/08/2006
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No s'efectua.			
PINTURA I CORROSIÓ			
S'aprecia un trencament per esquerra de la caixa. El metall del terra de la caixa està gastat.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
Vehicle amb canvi automàtic. Vehicle restaurat. Es proposa renovar al cap de 4 anys per destinar-lo a recollida RSU, FORM, industrial o recollida selectiva.			



FITXA TÈCNICA Nº 2			4062-CHS
SCANIA CAMIÓ RECOL·LECTOR COMPACTADOR 23m ³			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
403.089 Km	33.339 h	-	22/05/2003
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No és estanc, el metall està doblegat degut a la corrosió.			
PINTURA I CORROSIÓ			
L'acoblament de la caixa culera està doblegat per la corrosió.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
<p>Vehicle amb canvi automàtic. No és estanc. El terra està reformat. Vehicle en correcte estat. Vida útil estimada per RSU d'un any. Vida útil estimada per FORM, selectiva o industrial de 4 anys. Ideal per reserva.</p>			



FITXA TÈCNICA N° 3			0760-CVW
RENAULT CAMIÓ RECOL·LECTOR CAIXA BASCULANT			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
200.222 Km	-	-	07/05/2004
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
El terre ha estat renovat a causa de l'oxidació (s'utilitza per la recollida de FORM, mercat de la fruita i alguns restaurants i comerços).			
PINTURA I CORROSIÓ			
Correcte.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
S'observa com hi ha una fallada elèctrica que es repeteix contínuament a l'elevacontenidors.			
Es proposa mantenir-lo com a vehicle de reserva i que no segueixi prestant el servei que fa actualment en el nou contracte.			



FITXA TÈCNICA N° 4			GI-1405-AW
PEGASO CAMIÓ RECOL.LECTOR COMPACTADOR 20m ³			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
321.702 Km	35.638 h	-	21/11/1993
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No s'efectua.			
PINTURA I CORROSIÓ			
El terra està totalment corroït. També està afectat per corrosió l'acoblament de la premsa a la caixa.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
La premsa gira en cicle, no té pressió de compactació.			
ALTRES OBSERVACIONS			
Es desestima la utilització d'aquest vehicle pel nou contracte.			



FITXA TÈCNICA N° 5			4048-CHS
SCANIA CAMIÓ RECOL.LECTOR COMPACTADOR 23m ³			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
404.465 Km	33.676 h	-	22/05/2003
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No és estanc ja que l'acoblament de la caixa a la culera presenta deformitat.			
PINTURA I CORROSIÓ			
Correcte.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
S'observa la presència de forats al terre.			
Degut a les mancances que presenta es determina que no és aprofitable pel nou contracte.			



FITXA TÈCNICA N° 6

4232-CMB

IVECO CAMIÓ RENTACONTENIDORS



QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
37.463 Km	6.925 h	-	16/09/2003
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No és estanc, perd aigua per molt punts diferents.			
PINTURA I CORROSIÓ			
En correcte estat.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
La bomba hidràulica i l'elevacontenidors fan soroll.			
ALTRES OBSERVACIONS			
Fallen alguns elements mecànics, la bomba d'aigua i el sistema d'elevació de contenidors.			
Degut a les mancances que presenta no es pot mantenir pel següent contracte.			

Plec de prescripcions tècniques per a l'adjudicació del servei municipal de recollida dels residus sòlids urbans, els serveis de la neteja viària i la gestió i manteniment de la deixalleria de Figueres



FITXA TÈCNICA N° 7

E-1973-BCD

ESCOBRADORA MFH 2200



QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
-	17.088 h	-	10/01/2003

PROVA D'ESTANQUEÏTAT

No aplica efectuar aquesta prova.

PINTURA I CORROSIÓ

Correcte.

FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS

Correcte.

ALTRES OBSERVACIONS

Cal renovar l'escombradora, no es pot fer servir com a vehicle de recanvi.

El motor té molt malament els injectors i crema malament l'oli (desprèn fum blanc de manera continuada), aquest fet fa que es produeixi contaminació cap al medi.



FITXA TÈCNICA N° 8

E-3208-BDW

RAVO 540



QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
55.429 Km	17.549 h	10.772 h	12/02/2007

PROVA D'ESTANQUEÏTAT

No aplica efectuar aquesta prova.

PINTURA I CORROSIÓ

Correcte.

FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS

Correcte.

ALTRES OBSERVACIONS

S'observa que li falta el tercer braç.

Es pot mantenir com a escombradora de reserva, però no per a la realització diària del servei.



FITXA TÈCNICA N° 9

9209-FVP

CAMIÓ ESCOMBRADORA



QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
109.740 Km	-	-	14/09/2007

PROVA D'ESTANQUEÏTAT

No s'efectua.

PINTURA I CORROSIÓ

Correcte.

FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS

El funcionament és correcte.

ALTRES OBSERVACIONS

Es pot utilitzar en el següent contracte durant un màxim de 4 anys.



FITXA TÈCNICA Nº 10			1559-FSZ
IVECO CAMIÓ CISTERNA			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
28.428 Km	4.559 h	-	18/07/2007
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No s'efectua.			
PINTURA I CORROSIÓ			
Correcte.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
<p>A nivell general tot es troba en correcte estat.</p> <p>Es pot mantenir pel següent contracte, no cal renovar-lo.</p>			




FITXA TÈCNICA Nº 11		GI-2054-AH	
PEGASO CAMIÓ CISTERNA			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
53.675 Km	-	-	-
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No s'efectua.			
PINTURA I CORROSIÓ			
Correcte.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Els ànecs i les pinyes no funcionen. Actualment només s'utilitza per reg de jardineria.			
ALTRES OBSERVACIONS			
Degut a les mancances que presenta es determina que no es pot utilitzar per prestar el servei de neteja viària en el nou contracte.			



FITXA TÈCNICA Nº 12			
CMAR LC580 Baldejadora de Voreres			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
-	-	-	-
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No s'efectua.			
PINTURA I CORROSIÓ			
-			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
-			
ALTRES OBSERVACIONS			
<p>S'observa que la baldejadora està molt desgastada degut a la seva utilització, a més a més presenta algunes fallades electròniques.</p> <p>Es determina que es pot utilitzar com a vehicle de reserva però que cal renovar el vehicle principal per a la realització d'aquest servei en el nou contracte.</p>			



FITXA TÈCNICA Nº 13			7151-CGP
NISSAN ATLEON 210-CAIXA BASCULANT AMB GRUA			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
259.890 Km	-	-	09/04/2003
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No aplica efectuar aquesta prova.			
PINTURA I CORROSIÓ			
Correcte.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
<p>El camió es troba en correcte estat.</p> <p>Es proposa seguir utilitzant-lo per la recollida de voluminosos en el següent contracte en funció dels Km i les hores de servei als que es destini.</p>			



FITXA TÈCNICA Nº 15			7335-FKH
CABSTAR CAIXA OBERTA			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
134.791 Km	-	-	10/01/007
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No aplica efectuar aquesta prova.			
PINTURA I CORROSIÓ			
Correcte.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
El vehicle es troba en correcte estat.			
Es podrà fer servir durant el nou contracte per un període de 4 anys.			



FITXA TÈCNICA Nº 16			3695-CDL
PIAGGIO PORTER TANCAT			
			
QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
68.122 Km	-	-	27/01/2003
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No aplica efectuar aquesta prova.			
PINTURA I CORROSIÓ			
Correcte.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
Es determina que el vehicle no és aprofitable pel nou contracte, és necessària la seva renovació.			



FITXA TÈCNICA Nº 14

GI-6916-BF

NISSAN CAIXA OBERTA AMB GRUA



QUILOMETRATGE	HORES MOTOR	HORES TURBINA	DATA PRIMERA MATRICULACIÓ
103.855 Km	-	-	-
PROVA D'ESTANQUEÏTAT			
No aplica efectuar aquesta prova.			
PINTURA I CORROSIÓ			
Correcte.			
FUNCIONAMENT ELEMENTS MECÀNICS			
Correcte.			
ALTRES OBSERVACIONS			
Es determina que el vehicle no és aprofitable pel nou contracte, és necessària la seva renovació.			