

Visado

El visado número **2021908324** firmado por el/la Sr/a. **FCO.JAVIER CASADEVALL DE LA HERRAN**, con número de colegiado **9908** del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, se ha emitido de acuerdo con la normativa vigente siguiendo los procedimientos sistemas de gestión de calidad ISO 9001 y se ha comprobado lo siguiente:

1. Identidad y habilitación profesional del firmante
2. Corrección / integridad formal de la documentación de acuerdo con normativa aplicable
3. El/la colegiado/a está en posesión del seguro de responsabilidad civil profesional.

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona responderá subsidiariamente en caso de daños derivados de un trabajo visado en el que resulte responsable el autor del mismo de los daños que tenga su origen en defectos que deberían haberse puesto de manifiesto por el Col·legi al visar el trabajo profesional.

Relación de documentación visada:

10100 - Peritajes.

Datos identificativos de la documentación:

Nombre: PARTICULAR.

Emplazamiento: MUNTANER, 479-483,.

Población: BARCELONA.



Este visado no será válido sin el documento de visado
<https://tecnovisat.enginyersbcn.cat/validaproceso.php>
Clave de Validación:NjU3MzczNQ==



DICTAMEN PERICIAL



Este visado no será válido sin el documento de visado
<https://tecnovisat.enginyersbcn.cat/validaproceso.php>
Clave de Validación:NjU3MzczNQ==

En Barcelona, a 07 de junio de 2021

1. ANTECEDENTES

En Barcelona, a 07 de junio de 2021, el que suscribe, D. JAVIER CASADEVALL DE LA HERRÁN, Ingeniero Técnico Industrial, Diplomado en Auditoría de Empresas (Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña), Diplomado en Valoración de la Propiedad Industrial, Rural y Urbana (Universitat Tècnica d'Estiu de Catalunya, Fundació Narcís Monturiol); colegiado número 9908 del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

A petición de mi cliente **URBASER, S.A.**, con domicilio en C/Narcís Monturiol, 36, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), han sido requeridos nuestros servicios para llevar a cabo la evaluación del material descrito posteriormente.

Que para mejor cuidar y situar todas las circunstancias, el Ingeniero que suscribe personado en las instalaciones del solicitante, ha revisado la documentación y los vehículos objeto del presente informe para evaluar el estado general de los mismos.

Con objeto de determinar lo expuesto anteriormente se han revisado visualmente los componentes externos de los vehículos y sobre todo los que afectan a la seguridad, y emitimos el siguiente:

DICTAMEN PERICIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA OBJETO DE PERITAJE

Matrícula: **9222 KVV**
ITV: **Caducada**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200C45574**
Equipo: **EASY/GANCHO**
Modelo caja: **C5NE 2500L**
Modelo grúa: **J25 2500**
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**

Parachoques trasero embellecedores sueltos

Chapa protección cilindros portón con óxido y doblada

Falla botonera Jostick

Pérdida de hidráulico interior prensa (manchada)

Pérdida de hidráulico por tubos cilindro prensa lado izquierdo

Mando de cargador manual doblado

Falla algún foco de trabajo

Marca anomalía en presión eje dirección baja

Se calienta motor en exceso

Botella refrigerante con agua normal

Pérdida aceite motor

Pérdida de hidráulico por grúa

Caja dirección con pérdidas

Falta tapa en conexiones manuales de grúa

Anclaje de abatir cabina con juego (no encaja)

Neumáticos gastados

Fallan luces barreras seguridad

Matrícula: **9091 KTW**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200C406092**
Equipo: **CARGA TRASERA**
Modelo caja: **OLIMPUS 17**
Modelo grúa:
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**
Se queda encendido chivato de salida carril
Se puede acelerar con la toma de fuerza puesta
Estriberas traseras con juego y doblado
Elevador falla (volteo)
Pérdida de hidráulico en depósito
Fibra lateral de culera lado derecho rajado

Matrícula: **9014 KVV**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200C45712**
Equipo: **EASY/ GANCHO/ CARGADOR LATERAL**
Modelo caja: **C5NE 2500C**
Modelo grúa: **J25 2500**
Estado: **Buenos. Aunque precisa reparación**

Chapa cilindros portón con golpe

Revisar desgaste neumáticos eje tracción y delanteros

Pérdida de líquido dirección por botella (tiene mancha zona ballestas)

Manchado zona válvula manuales grúa

Protector delantero catenaria golpeado

Suelo y patines: ok

Soporte de barrera seguridad flojo y no sale barrera lado derecho

Antivibración apoyo rotos

Filtro hidráulico manchado

Matrícula: **E-8692-BGY**

ITV: **En vigor**

Marca: **TENNANT**

Modelo: **TENAX ELECTRA 2.0**

Nº Identificación: **TXE20A0096**

Equipo: **BARREDORA**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Bueno. Precisa reparación**

Golpe en brazo cepillo izquierdo con orejeta doblada

Falta limpieza y engrase

Bisagra de caja si está en pendiente se entregira la caja

Matrícula: **E-5763-BGZ**
ITV: **En vigor**
Marca: **BUCHER**
Modelo: **CICY CAT5006 E6**
Nº Identificación: **TEBC50AF2JKV08092**
Equipo: **BARREDORA/BALDEADORA**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Precisa reparación**

Algo de óxido en puertas

Rascada en laterales y bandeja trasera doblada

Algo de pérdida de hidráulico por válvula central

Depósito lado izquierdo agua de baldeo roto

Falta limpieza de caja/zona motor y engrase en general

Revisar desgaste neumáticos

Ruedas y gomas de la boca de aspiración deterioradas

Seller de clapeta suelto

Engrase equipo y chasis

Matrícula: **E-5762-BGZ**
ITV: **En vigor**
Marca: **BUCHER**
Modelo: **CITY CAT 5006 E6**
Nº Identificación: **TEBC50AFOJKV08091**
Equipo: **BARREDORA/BALDEADORA**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**

Extintor suelto

Refrigerante motor sucio con agua normal

Radiador sucio

Manchado hidráulico en zona válvulas centrales

Manchado bomba auxiliar (agua riego)

Columna caja trasera izquierda con golpe

Neumáticos delanteros con desgaste

Revisar discos y frenos delanteros

Pérdida de hidráulico con goteo por racord de bomba en eje trasero

Topes de goma traseros rotos

Algo de óxido en brazo cepillo central (funciona bien)

Falta algo de limpieza en caja y zona motor y engrase

Matrícula: **4958 KVF**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200405713**
Equipo: **EASY/ GANCHO/ CARGADOR LATERAL**
Modelo caja: **C5NE 2500L**
Modelo grúa: **J2S 2500**
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**

Marca fallo en display de ABS y no se apaga chivato de salida carril

Golpe en puerta conductor

Retrovisor izquierdo cogido con cinta americana

Parachoques delantero lado izquierdo con golpe

Protectores cilindros de portón golpeados

Paso de rueda tracción derecha con golpe

Caja eléctrica de cargador lateral cogida con bridas

Pérdida de refrigerante motor por bomba y tubo para inferior

Manchado de aceite motor

Pérdida de líquido dirección por bomba

Silentblock barra estabilizadora delantera mal

Suelo/ caja bien

Manchado de hidráulico válvulas manuales mandos

Tapa lado derecho con tornillos flojos

Neumáticos eje tracción y direccional trasero gastados y exterior izq.con corte

Manchado de hidráulico por catenaria

Cadena guía algo destensada

Chapa protectora de catenaria golpeada

Falta goma antivibración en patas estabilizadoras

Protector anticalórico de turbo suelto

Matrícula: **4369 KVF**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200C405442**
Equipo: **EASY/ GANCHO/ CARGADOR LATERAL**
Modelo caja: **CNSE 25400L**
Modelo grúa: **EASY J25 2500**
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**

Cambiada estribera lado conductor (falta pintar)

Resuda hidráulico por tubo exterior prensa lado izquierdo, palancas manuales

Cambio manchado de aceite

Gomas de estabilizadores deterioradas

Caja con algún golpe en parte delantera

Luces barrera seguridad fallan

Algo de pérdida aceite motor zona cárter

Pérdida de refrigerante motor por tapón

Grúa sin juego

Falta algún embellecedor de ruedas

Matrícula: **4295 KTB**
ITV: **En vigor**
Marca: **EURO MITSUBISHI**
Modelo: **CANTER**
Nº Identificación: **TYBEB746LD21423**
Equipo: **CAJA ABIERTA/ GRÚA/ PLATAFORMA**
Modelo caja: **CITYX1800**
Modelo grúa: **ATLAS 57,3 A2L**
Estado: **Bueno**

Faltan extintores (eléctricos/ térmicos)

Grúa reparada (sin juego)

Soporte apoyo grúa doblado

Soporte de radiador grúa doblado

Manchado depósito hidráulico de caja

Este vehículo tuvo un golpe en la grúa (funciona bien sin juego)

Se aprecia reparación de subchasis lado izquierdo

Matrícula: **3536 KMC**
ITV: **En vigor**
Marca: **NISSAN**
Modelo: **NV 200**
Nº Identificación: **VSKTAAME0U0601618**
Equipo: **FURGONETA INSPECCIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Bueno**
Sin extintor
Rascadas en frontal
Intermitente izquierdo trasero roto
Rascada lateral izquierdo

Matrícula: **2678 KSY**
ITV: **En vigor**
Marca: **NISSAN**
Modelo: **CABSTAR**
Nº Identificación: **VF6SXTF247217298**
Equipo: **GRÚA/ VOLQUETE/ CAJA ABIERTA**
Modelo caja: **ABIERTA**
Modelo grúa: **HC33044**
Estado: **Precisa reparación**

Llave contacto rota

Marcha chivato freno

Freno de mano muy alto

Discos traseros con mucha rebaba

Parachoques delantero cogido con bridas

Aceite pérdida motor lado derecho

Puerta izquierda con golpe

Imagen central mal

No funciona chivato de toma de fuerza

Se enciende anomalía regeneración

Vehículo caída hacia la derecha

Asiento conductor mal

Falta extintor

Matrícula: **0660 KLR**
ITV: **En vigor**
Marca: **GRAU MAQUINARIA**
Modelo: **GOUPIL G4**
Nº Identificación: **VRW6M222J0K00205**
Equipo: **CAJA ABIERTA/ EQUIPO DE HIDROPRESIÓN**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Regular**

Falta extintor

Golpe en bandeja de caja trasera

Goma de suelo lado conductor deteriorada

Tiene bola para arrastre

Paso de rueda trasero derecho rajado

Revisar neumáticos desgastados

Se afloja buje lado derecho trasero

Sin juego en manguetas

Falta grifo en pistola de baldeo

Falta goma en sujeción pistola

Algo de juego en rótulas de dirección

Falta limpieza y engrase

Matrícula: **0505 FPJ**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 260**
Nº Identificación: **WJME2NNA40C177349**
Equipo: **EASY J2S**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Averiado en taller Cataluña**

Matrícula: **6789 KTR**
ITV: **En vigor**
Marca: **RENAULT**
Modelo: **D 250 E6**
Nº Identificación: **VF6440386SKB008255**
Equipo: **CAJA BALDEO CON PÉRTIGA**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Bueno**

Pérdida de agua por motor aux-estopada

Pérdida de hidráulico sin goteo por bomba agua aux

Algún golpe en protección ciclistas

Consumo de refrigerante motor

Pastillas a medio uso y discos con rebaba

Motor manchado de aceite

Falta engrase

Matrícula: **7485 KTV**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WMA1VN200405575**
Equipo: **CARGA TRASERA**
Modelo caja: **OLIMPUS17W**
Modelo grúa:
Estado: **Bueno**

Pérdida de hidráulico con goteo en válvulas zona depósito

Pérdida de líquido dirección por depósito

Alguna rascada en parte trasera

Se puede acelerar con toma puesta

Matrícula: **7611 KSW**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **DAILY 35514**
Nº Identificación: **ZCFCC35A705253951**
Equipo: **HIDROLIMPIADORA AGUA A PRESIÓN**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Precisa reparación**

Falta tapa acceso a batería

Revisar desgaste neumáticos

Discos con rebaba

No se aprecia pérdida de aceite ni refrigerante

Tubos de agua de baldeo inferiores deteriorados

Carrete con pérdida de agua

Caldera agua caliente falla (marca avería)

Pérdida de gasoil por tapón de depósito

Golpes en parte delantera y trasera

Intermitentes lado derecho y espejo izquierdo rotos

Matrícula doblada puerta trasera

Lateral derecha falta trozo de embellecedor

Puerta lateral con golpe

Matrícula: **7624 BMV**
ITV: **Caducada**
Marca: **PEUGEOT**
Modelo: **PARTNER**
Nº Identificación: **VF35FWJ2E60389774**
Equipo: **FURGONETA INSPECCIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Averiada**
Furgoneta de inspección en mal estado

Matrícula: **7640 KSW**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **DAILY 35514**
Nº Identificación: **ZEFCC35A505253952**
Equipo: **HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Precisa reparación**

Exterior muy desgastado

Parachoques trasero, puerta lateral y trasera laterales caja/aleta y puerta conductor

Parachoques delantero, matrícula, parte trasera superior

Sombrero chimenea con golpe

Intermitente espejo conductor roto

Caja interior de pistola con caja de mandos con óxido

Manguera carrete con bridas

Pérdidas de agua de baldeo por interior de depósito (tubos)

Manchada transmisión toma fuerza y con juego

Depósito gasoil con pérdida por tapón

Revisar neumáticos (delantero con desgaste irregular y discos con rebaba)

No se aprecia pérdida de refrigerante/ aceite motor

Falta tapa de acceso batería

Matrícula: **7664 KSW**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **DAILY 35514**
Nº Identificación: **ZCFCC35A505253950**
Equipo: **HIDROLIMPIADORA AGUA A PRESIÓN**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Precisa reparación**

Asiento conductor mal

Falta tapa de cajón interior cabina

Golpes en aleta lado derecho/ puerta derecha

Parachoques trasero con golpes/ lateral trasero izquierdo

Cajón de pistola con óxido

Pérdida de agua baldeo por interior caja

Niveles bien

Neumáticos traseros gastados

Matrícula: **7899 FRH**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS EURO 5**
Nº Identificación: **WJME2NPV40C18820**
Equipo: **CUBA DE BALDEO**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **En mal estado**

Subchasis deteriorado, soportes en muy mal estado

Chasis con óxido

Solentblock de barra estabilizadora deteriorado

Caja en buen estado

Tiene óxido y deterioro en laterales caja

Motor auxiliar con pérdida y deteriorado

Revisar caducidad neumáticos

Golpes en anticiclista

Matrícula trasera mal

Manguera de baldo mal

Revisar pilotos mal

Faltan extintores

Revisar frenos y discos (oxidados)

Manchado de aceite motor

Pérdida líquido dirección

Matrícula: **E 8572 BGX**
ITV:
Marca: **BUCHER**
Modelo: **CITY CAT EURO 6**
Nº Identificación: **TEBC20AV3JK03743**
Equipo: **BARREDORA**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Regular**

Extintor suelto

Faltan topes goma parachoques trasero

Fibra trasera rajada

Óxido en parte trasera (zona descarga)

Rejilla trasera mal

Logotipos lado izquierdo deteriorados

Parte trasera de rejilla turbina cogida con bridas

Óxido en tercer brazo

Revisar correas (flojas)

Falta limpieza zona motor/ caja

Pérdida de agua por grifos de interior cabina

Falta limpieza y engrase

Matrícula: **E 8573 BGX**
ITV:
Marca: **BUCHER**
Modelo: **CITY CAT EURO 6**
Nº Identificación: **TEBC20AV5JKV03744**
Equipo: **BARREDORA**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Regular**

Falta limpieza en caja (zona turbina)

Falta limpieza en zona motor

Falta engrase en general

Revisar correas en mal estado

Rejilla turbina cogida con bridas

Faltan topes de goma (paragolpes trasero)

Óxido en zona chasis detrás de cabina lado derecho

Logotipos de caja deteriorados

Óxido en bandeja trasera caja

Cuesta de bajar cepillo lado derecho

Orejeta de regulación cepillos doblada

Matrícula: **E20192C116**

ITV:

Marca: **NORD ENGINEERING**

Modelo: **MC/SC**

Nº Identificación:

Equipo: **LAVACONTENEDORES EASY**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Bueno**

Lavado interno correcto

Lavado ext. falla un rodillo

Matrícula:

ITV:

Marca: **GEESSINK NORBA**

Modelo: **KIGEEN PD73**

Nº Identificación: **184205580**

Equipo: **AUTOCOMPACTADOR**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Bueno**

Rascadas con golpe en frontal

Interior caja con óxido

Caja de mandos y bomba con óxido

Instalada en cementerio

Matrícula:

ITV:

Marca: **GEESINK NORBA**

Modelo: **KIGGEN PD73**

Nº Identificación: **184205627**

Equipo: **AUTOCOMPACTADOR**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Bueno**

Caja de mandos con óxido

Algún golpe en frontal

Interior prensa con óxido

Instalada en mercado

CONCLUSIONES

Según lo expuesto anteriormente se considera el estado general de los vehículos como bueno salvo los que no se han podido peritar por estar en reparación en taller externo.

El perito aquí compareciente manifiesta que ha actuado con la mayor objetividad posible y tomando en consideración lo que pueda favorecer o perjudicar a cualquiera de las partes. Siendo dichas consideraciones las actuales, y para que así conste, firmo el presente Informe Pericial en Barcelona a siete de junio de dos mil veintiuno. De conformidad con el art 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el perito aquí compareciente declara bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

**JAVIER
CASADEVALL DE LA
HERRAN /
num:9908**

Firmado
digitalmente por
JAVIER
CASADEVALL DE
LA HERRAN /
num:9908
Fecha: 2021.06.07
12:02:58 +02'00'

Fco. Javier Casadevall de la Herrán
Ingeniero Técnico Mecánico
(Colegiado N° 9908)