







 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA01
ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA02

LLEGENDA

- Contenció de camí actual**
- mur de gabions
 - mantell de gabions
 - gabió de recobriment
 - talús hidroseminat
 - mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica



 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA02
ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA03



LLEGENDA

Contenció de camí actual

- mur de gabions
- mantell de gabions
- gabió de recobriment
- talús hidroseminat
- mur de formigó

 Zones amb risc d'instabilitat geològica






ÀMBIT D'ACTUACIÓ

LLEGENDA

- Contençió de camí actual
- mur de gabions
 - mantell de gabions
 - gabió de recobriment
 - talús hidroseminat
 - mur de formigó

Zones amb risc d'inestabilitat geològica

ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA03
ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA04





 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

LLEGENDA

- Contenció de camí actual
-  mur de gabions
 -  mantell de gabions
 -  gabió de recobriment
 -  talús hidroseminat
 -  mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica





 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA05
ES CORRESPON AMB EL PLÀNOL EA06


LLEGENDA

Contenció de camí actual

-  mur de gabions
-  mantell de gabions
-  gabió de recobriment
-  talús hidroseminat
-  mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica





 ÀMBIT D'ACTUACIÓ

LLEGENDA

- Contenció de camí actual
- mur de gabions
 - mantell de gabions
 - gabió de recobriment
 - talús hidroseminat
 - mur de formigó

 Zones amb risc d'inestabilitat geològica