



Informe del Negociat de Serveis Generals

Assumpte: Errors materials detectats en els plecs tècnics de l'expedient 4-2023-COSSU corresponent a la contractació del subministrament d'una furgoneta d'atestats per a la Guardia Urbana

Informe

Vist que s'han detectat dos errors materials en el plec tècnic per a la contractació del subministrament d'una furgoneta d'atestats per a la Guardia Urbana(exp 4/2023/COSSU) que a continuació es detallen.

Primer error material detectat dintre de l'apartat 2n característiques tècniques del vehicle

En aquest apartat es demana:

Mampara separadora de la zona de càrrega

És error material ja que amb les especificacions tècniques que es demanen de la Furgoneta d'atestats de la GU no hi ha cap al mercat que incorpori aquesta mampara, per tant cap licitador podrà complir.

Aquesta mampara és una adaptació que s'haurà de fer a posteriori que compleixi els requisits de seguretat que necessiti GU i que es legalitzi posteriorment

L'error material és que això no havia de constar al PT sinó al procés posterior d'adaptació que s'ha de fer de la furgoneta per empresa especialitzada.

Segon error material detectat dintre de l'apartat 3r documentació i accessoris

En aquest cas es diu

- l'accés per la part posterior de la furgoneta, haurà de tenir esglaó retràctil per facilitar l'accés de les persones

Aquest esglaó no només pot ser retràctil sinó que pot ser fixe sempre i quan compleixi la finalitat de permetre/facilitar l'accés de les persones i això s'aconsegueix amb les dues opcions, per la qual cosa caldria eliminar la paraula retràctil.

És per tot això que es demana que es publiquin les rectificacions dels errors materials al portal de licitació electrònica Vortal i al perfil del contractant per tal de que els possibles licitadors ho puguin consultar i presentar les seves propostes atenent a aquestes rectificacions.

El que s'informa als efectes corresponents.

Molins de Rei, 25 d'abril de 2024

Joan Montserrat Olivella
Responsable de serveis generals