

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra 01 S15-PNC-03498 CQ
Capítol 06 REPARACIÓ DE JUNTES PREFABRICAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 1)	202,04	3,000	606,12
TOTAL	Capítol	01.06			606,12

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : CAPÍTOL			Import
CAPÍTOL	01.12.01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	0,00
CAPÍTOL	01.12.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	0,00
CAPÍTOL	01.12.03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	0,00
Capítol	01.12	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
			0,00

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	PATI NORD-EST, NOVA ZONA DE JOCS	0,00
Capítol	01.02	PAVIMENTACIÓ ZONA ACCÉS CAMIONS I MILLORA DEL DRE	0,00
Capítol	01.03	EVACUACIÓ GIMNÀS, SUBSTITUCIÓ PORTES.	0,00
Capítol	01.04	MILLORA DRENATGE PATI PRIMÀRIA	0,00
Capítol	01.05	MILLORA DRENATGE PATI INFANTIL	0,00
Capítol	01.06	REPARACIÓ DE JUNTES PREFABRICAT	606,12
Capítol	01.07	PAVIMENTACIÓ ENTRADA PRINCIPAL	0,00
Capítol	01.08	REPARACIÓ CONDENSACIÓ PERFILERIA METÀL·LICA PAVÈS	0,00
Capítol	01.09	PROTECCIÓ SOLAR FAÇANA NORD-EST -OPCIÓ A	0,00
Capítol	01.10	NOU PAVIMENT BANYS EXTERIORS I VESTIDORS	0,00
Capítol	01.11	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.12	ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	S15-PNC-03498 CQ	606,12
			606,12

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	S15-PNC-03498 CQ	606,12
			606,12

