



Ajuntament de Badalona

Àmbit de Govern i Territori  
Servei de Manteniment d'Espais Públics  
Departament de Manteniment de Via Pública

## **ANNEX 10 Inventari d' Infraestructures de l'espai públic. Lot 2**



Ajuntament de Badalona

Àmbit de Govern i Territori  
Servei de Manteniment d'Espais Públics  
Departament de Manteniment de Via Pública

## **ANNEX 10 Inventari d' Infraestructures de l'espai públic. Lot 2**

# LLEGGENDA

Ponts BDN

Pas Soterrat inclos plec

Pas Elevat inclos plec

Pas Soterrat no inclos plec

Pas Elevat no inclos plec

Base map


Districtes

Barris

- 
- 
- 
- 



ID	NOM	x	y	TIPUS	TITULARIAT	Plec 2022
1	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM PLATJA BARÇA MARÇA I	487894,07962085	490068,7384422	PAS SOTERRAT	ADIF	si
2	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM PLATJA BARÇA MARÇA II	488541,222698201	489995,407779255	PAS SOTERRAT	ADIF	si
3	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM TORRENT DE VILANOVA	483056,707068163	490950,129075055	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	si
4	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM BARRA DE CANVADO	488640,0202203	489464,02094058	PAS SOTERRAT	ADIF	si
5	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM TORREBALAZAR	477862,834640118	488507,620864215	PAS SOTERRAT	ADIF	si
6	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM ESCOLA ANGELELLA	477794,466321058	488564,65552371	PAS SOTERRAT	ADIF	si
7	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM ESCOLA PI&A	477626,306749228	488506,15732697	PAS SOTERRAT	ADIF	si
8	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM ESCOLA SANT DOMENEC	477616,603983259	488514,372910861	PAS SOTERRAT	ADIF	si
9	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM ESCOLA BANYOLES	477645,078897294	488561,139446308	PAS SOTERRAT	ADIF	si
10	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM ESCOLA DEL MAR	477584,007470759	488534,48577946	PAS SOTERRAT	ADIF	si
11	PAS SOTERRAT EDUARD MARISTANY MARTI PUJOL I	477314,32351981495	488518,990296529	PAS SOTERRAT	ADIF	no
12	PAS SOTERRAT EDUARD MARISTANY MARTI PUJOL II	477092,4881132364	488565,00337253	PAS SOTERRAT	ADIF	no
13	PAS SOTERRAT EDUARD MARISTANY SANT IGNAI DE OLCODA	487946,866940063	488648,621777956	PAS SOTERRAT	ADIF	si
14	PAS SOTERRAT EDUARD MARISTANY PROVIDENCIA	487946,866940063	488648,621777956	PAS SOTERRAT	ADIF	si
15	PAS SOTERRAT EDUARD MARISTANY FL. VALLS I MARÇA ASSUMPTA	487946,866940063	488648,621777956	PAS SOTERRAT	ADIF	no
16	PAS SOTERRAT PASSEIG MARITIM ESCOLA PI&A	477626,306749228	488506,15732697	PAS SOTERRAT	ADIF	no
17	PONT INDUSTRIAL ENTRE ANTONI BORI I PONENT	487463,72000004	487704,030999999	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
18	PONT PROGRES ENTRE ANTONI BORI I PONENT	487463,72000004	487704,030999999	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
19	PAS SOTERRAT C31 TORRENT DE VILANOVA	483056,707068163	490950,129075055	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
20	PAS SOTERRAT C31 BARRA DE CANVADO	488640,0202203	489464,02094058	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
21	PAS SOTERRAT C31 PRESIDENT COMPANYS	477862,834640118	488507,620864215	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
22	PONT C31 SANTI PELL DE NOSES	477794,466321058	488564,65552371	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
23	PAS SOTERRAT C31 MARTI PUJOL	477626,306749228	488506,15732697	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
24	PAS SOTERRAT C31 COLL PUJOL	477645,078897294	488561,139446308	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
25	PAS SOTERRAT C31 SANT JOAN	477584,007470759	488534,48577946	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
26	PAS SOTERRAT C31 CANIGO	477314,32351981495	488518,990296529	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
27	PONT C31 NEUS CATALA (ANTIC GENERAL WELFER)	483056,707068163	490950,129075055	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
28	PAS SOTERRAT C31 DON PELA	487946,866940063	488648,621777956	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
29	PAS SOTERRAT C31 PASSEIG DE LA SALUT	487946,866940063	488648,621777956	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
30	PAS SOTERRAT COL DE ALFONS XIII A FESTA MAJOR QUIQUE	483231,292351178	487232,46032527	PAS SOTERRAT	GENERALITAT	no
31	PAS SOTERRAT P. SALVADOR DALI	480066,06509896	487254,0434208	PAS SOTERRAT	ALUMINAMENT	no
32	PONT ANGELOA IAC DE ROMA ANTONIA YOUNG CASTRA	477264,209899564	487004,6238	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
33	PONT ANGELOA DONI CASTRA ANTONIA YOUNG CASTRA	477264,209899564	487004,6238	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
34	PONT TORRENT DE LA FONT JAUME PASSEIG	477626,306749228	488506,15732697	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
35	PONT TORRENT DE LA FONT III	477645,078897294	488561,139446308	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
36	PONT TORRENT DE LA FONT II	477584,007470759	488534,48577946	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
37	PONT TORRENT DE LA FONT I	477314,32351981495	488518,990296529	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
38	PONT ANGELOA BAC DE ROMA HOLL DE LA TORRE	489954,130682176	490131,528117694	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
39	PONT TORRENT DE LA FONT III	477645,078897294	488561,139446308	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
40	PONT TORRENT DE LA FONT II	477584,007470759	488534,48577946	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
41	PONT TORRENT DE LA FONT I	477314,32351981495	488518,990296529	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
42	PONT TRANSESSERA MONTGALA CERCIA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
43	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
44	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
45	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
46	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
47	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
48	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
49	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
50	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
51	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
52	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
53	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
54	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
55	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
56	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
57	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
58	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
59	PONT TRANSESSERA MONTGALA SANT JERONI DE LA NIURTRA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no
60	PONT TRANSESSERA MONTGALA PARC MONTGALA	486226,400000037	489893,49700002	PAS ELEVAT	ALUMINAMENT	no



**MUNICIPI DE BADALONA**

Infraestructures i Ponts

Departament de Manteniment de Paviments i Urbanisme

Fecha: 20/04/2022


Escala: 1:20000

0 400 800 1200 1600 2000 m



núm. id.: 1  
Descripció: PONT FERROCARRIL BARCA MARIA I  
Situació: Passeig Maritim Platja Barca Maria  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Deficient

**Elements:**

Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Pintura  
Revestiments horitzontals: Pintura  
Paviments: Formigó armat  
Baranes: Acer  
Altres:

**Observacions:**

S'observen filtracions a través de l'estructura procedent de la zona de les vies en les juntes de les diferents peces. S'observen parts d'armadures rovellades en el mur sobre el pont. També hi ha humitats en els paràmetres verticals amb el paviment.

**Fotografies:**


**Data:** 02/11/2021





núm. id.: 2  
Descripció: PONT FERROCARRIL BARCA MARIA II  
Situació: Passeig Marítim Platja Barca Maria  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Deficient

**Elements:**

Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Peces ceràmiques i pintura  
Revestiments horitzontals: Pintura  
Paviments: Peces de pedres  
Baranes: Ferro  
Altres:

**Observacions:**

S'observen filtracions a través de l'estructura procedent de la zona de les vies en les juntes de les diferents peces. Hi ha parts del paràmetre vertical on les peces ceràmiques han caigut i en les zones pintades on ha saltat la pintura per humitat. Aigües estancades en el paviment.

**Fotografies:**


**Data:** 02/11/2021





núm. id.: 3  
Descripció: PASSAREL·LA DE TORRENT DE VALLMAJOR  
Situació: Passeig marítim amb carrer Torrent de Vallmajor  
Tipologia: Pas vianants elevat  
Titularitat: Ajuntament de Badalona

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Deficient

**Elements:**

Estructura: Acer inoxidable  
Revestiments verticals: Formigó armat i acer inoxidable  
Revestiments horitzontals: Fusta i formigó armat  
Paviments: Fusta  
Baranes: Acer  
Altres:

**Observacions:**

S'observen làmines del paviment de fusta que tenen forats i que no està ben ancorades. Els perfils d'acer on la malla metàl·lica que hi ha en la part que creua les vies del tren es subjecta, està rovellades.

**Fotografies:**

**Data:** 02/11/2021





núm. id.: 5  
Descripció: PONT FERROCARRIL TORREBADAL  
Situació: Passeig Marítim amb carrer Torrebadal  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Deficient

**Elements:**

Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Pintura  
Revestiments horitzontals: Pintura i peces prefabricades de formigó  
Paviments: Peces prefabricades de formigó  
Baranes: Ferro i alumini  
Altres:

**Observacions:**

S'observen les baranes de ferro rovellades, peces prefabricades de formigó trencades tant a l'escala com al paràmetre vertical d'accés al pas. Despreniment de pintura dels paràmetres verticals.

**Fotografies:**

**Data:** 02/11/2021





núm. id.: 6  
Descripció: PONT FERROCARRIL ESCOLA MINGUELLA  
Situació: Passeig Marítim davant Escola Minguella  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Òptim

**Elements:**



Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Pintura  
Revestiments horitzontals: Pintura i acer  
Paviments: Prefabricat de formigó, granit i formigó in situ  
Baranes: Acer inoxidable  
Altres:

**Observacions:**

S'observen petites filtracions a través dels paràmetres verticals.

**Fotografies:**

**Data:** 03/11/2021







núm. id.: 7  
Descripció: PONT FERROCARRIL PRIM  
Situació: Passeig Marítim amb carrer Prim  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Deficient

**Elements:**

Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Pintura i ferro  
Revestiments horitzontals: Pintura  
Paviments: Prefabricat de formigó, granit i formigó in situ  
Baranes: Acer inoxidable  
Altres:

**Observacions:**

S'observen filtracions a través dels paràmetres verticals. Part d'una barana està trencada. Els perfils verticals de ferro del parament vertical estan rovellats.

**Fotografies:**

**Data:** 03/11/2021





núm. id.: 8  
Descripció: PONT FERROCARRIL SANT DOMENEC  
Situació: Passeig Marítim amb carrer Domenech  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Deficient

**Elements:**

Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Pintura i ferro  
Revestiments horitzontals: Pintura  
Paviments: Prefabricat de formigó, granit i formigó in situ  
Baranes: Acer inoxidable  
Altres:

**Observacions:**

S'observen filtracions a través dels paràmetres verticals. Part de la pintura del paràmetre vertical està des tapada. Els perfils verticals de ferro del paràmetre vertical està rovellats.

**Fotografies:**


**Data:** 03/11/2021





núm. id.: 9  
Descripció: PONT FERROCARRIL BANYOLES  
Situació: Passeig Marítim amb carrer Banyoles  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Deficient

**Elements:**

Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Pintura i ferro  
Revestiments horitzontals: Pintura  
Paviments: Prefabricat de formigó, granit i formigó in situ  
Baranes: Acer inoxidable  
Altres:

**Observacions:**

S'observen filtracions a través dels paràmetres verticals. Part de la pintura del paràmetre vertical està destapada. Els perfils verticals de ferro del paràmetre vertical està rovellats.

**Fotografies:**

**Data:** 03/11/2021





núm. id.: 10  
Descripció: PONT FERROCARRIL DEL MAR  
Situació: Passeig Marítim amb carrer Banyoles  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



Estat de conservació: Òptim

**Elements:**

Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Pintura  
Revestiments horitzontals: Pintura  
Paviments: Prefabricat de formigó, granit i formigó in situ  
Baranes: Acer inoxidable  
Altres:

**Observacions:**

S'observen parts del paviment de la rampa esquerdades. Els protectors dels llums dins del pas està rovellats.

**Fotografies:**

**Data:** 03/11/2021





núm. id.: 14  
Descripció: PONT FERROCARRIL PROVIDÈNCIA  
Situació: Avinguda Eduard Maristany amb carrer providència  
Tipologia: Pas vianants soterrat  
Titularitat:

**Emplaçament:**



**Estat de conservació:** Òptim

**Elements:**

Estructura: Formigó armat  
Revestiments verticals: Pintura  
Revestiments horitzontals:  
Paviments: Prefabricat de formigó i pedra  
Baranes: Acer inoxidable i fusta  
Altres:

**Observacions:**

S'observa una molt petita filtració d'aigua. Les reixes de la canalització del aigua està rovellats.

**Fotografies:**

**Data:** 04/11/2021

