

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL VERD URBÀ DE VIC I EL CONTROL DE
QUALITAT DE LA SEVA EXECUCIÓ

ANNEX II. FITXES **DE L'INVENTARI D'ESPAIS VERDS I JARDINERES (LOT 1)**
(Annex II de XVII)

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda d'accés al Vivet	Codi	EV001	Sup.total (m²)	500
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda dividida en 4 superfícies amb arbres formant un línia.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	4
--------	---------	-------------	----------	-----------	--------------------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	180	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
119	0	61	0	0	0	0	180

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Ginkgo biloba	4	4	0	0	0	1	3	0
		4	0	0	0	1	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Ginkgo biloba	4	0	0	4	0	0
	4	0	0	4	0	0

The map shows the study area with the experimental site (EV001) marked by a red circle. The site is divided into four quadrants by a vertical brown line and a diagonal grey line. The quadrants are colored: top-left is grey, top-right is light green, bottom-left is light green, and bottom-right is grey. Four orange dots are located within the site. The Carrer Major is shown as a road to the right of the site, and the river is shown as a winding line to the left. A scale bar at the bottom indicates 0 to 50 m, and a north arrow is in the bottom right corner.



L'espai presenta un aspecte descuidat degut a l'estat de la gespa.

Substituir superfície de gespa per grups arbustius i/o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de l'Església	Codi	EV002	Sup.total (m²)	325
-----	---------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça dura amb parterres al voltant amb arbres, arbustives i entapissants.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	4
--------	---------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	240	86	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
5	0	34	47	0	0	0	

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	2	0	0	0	2	0
Cupressus arizonica 'Fastigiata'	1	0	1	0	0	1	0
Picea abies	1	1	0	0	0	1	0
	3	1	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	0	2	2	0	0
Cupressus arizonica 'Fastigiata'	0	1	0	1	0	0
Picea abies	0	1	0	1	0	0
	0	2	2	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general el seu estat es correcte pero els arbres es tronben en mal estat.

Propostes de millora

Substitució dels 4 arbres per un altra espècie amb floració o color de fulla interessant.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de la Creu	Codi	EV003	Sup.total (m²)	860
-----	------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb lamina d'aigua i til·lers al voltant. Olivera al mig de la plaça. Rotonda amb ginkgos i triangles de gespa i escorça de pi.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	12
--------	---------	-------------	----------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
164	42	265	96

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	265	0	0	0	0	157

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	8	8	0	0	0	0	8	0
Ginkgo biloba	3	3	0	0	0	0	3	0
Olea europaea	1	1	0	0	0	0	1	0
		12	0	0	0	0	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	7	1	0	8	0	0
Ginkgo biloba	0	3	0	3	0	0
Olea europaea	1	0	0	1	0	0
	8	4	0	12	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Substituir superfície de gespa per grups arbustius i/o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Passatge Antoni Griera	Codi	EV004	Sup.total (m²)	504
-----	------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb superfície de prat i 6 arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	6
--------	---------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	504	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	504	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus x leylandii	2	2	0	0	0	0	2	0
Picea abies	2	2	0	0	0	0	2	0
Ficus carica	1	1	0	0	0	0	1	0
		5	0	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus x leylandii	1	0	1	2	0	0
Picea abies	1	0	1	2	0	0
Ficus carica	0	1	0	0	1	0
	2	1	2	4	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

No hi ha un ús clar de l'espai. L'aspecte és de deixadesa.

Propostes de millora

Millora del manteniment del prat i plantació de nous exemplars d'arbres per tal de esdevingui en un lloc de trobada.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Antic Col·legi Sentfores	Codi	EV005	Sup.total (m²)	1.306
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona d'accés amb parterres d'entapissants. El resta esta format per prat i arbrat plantes en una cantonada del pati.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
--------	---------	-------------	----------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	335	971	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	831	0	140	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Catalpa bignonioides	1	1	0	0	0	0	1	0
Ligustrum lucidum	1	1	0	0	0	0	1	0
Magnolia x soulangeana	1	1	0	0	0	0	1	0
Malus floribunda	1	1	0	0	0	0	1	0
Altres...	2	2	0	0	0	0	2	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	2	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Catalpa bignonioides	1	0	0	1	0	0
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	1	0
Magnolia x soulangeana	1	0	0	1	0	0
Malus floribunda	1	0	0	0	1	0
Altres...	1	0	1	2	0	0
	4	1	1	4	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai amb aspecte de deixadesa i sense una funció clara.

Propostes de millora

Estudiar la possible remodelació de l'espai concretant la seva utilitat, sobre tota la zona del prat.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà del Centre Cívic Pla del Maset	Codi	EV006	Sup.total (m²)	4.233
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc rectangular amb superfície de prat i arbres al voltant.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	58
--------	---------	-------------	----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
160	545	3.528	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	3.528	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Morus alba	23	3	20	0	0	0	23	0
Ulmus pumila	18	0	3	15	0	0	18	0
Salix babylonica	4	1	3	0	0	0	4	0
Ligustrum lucidum	2	2	0	0	0	0	2	0
Altres...	9	6	2	0	1	1	8	0
		12	28	15	1	1	55	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	1	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Morus alba	17	6	0	0	23	0
Ulmus pumila	2	14	2	18	0	0
Salix babylonica	3	1	0	4	0	0
Ligustrum lucidum	1	1	0	0	2	0
Altres...	7	2	0	9	0	0
	30	24	2	31	25	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc de qualitat amb zones d'ombra que afavoreixen la trobada i l'esbargiment.

Propostes de millora

Enriquir la zona amb algun parterre de vivaç i aromàtica per afavorir el control biològic de plagues. Millora del manteniment del prat.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	CEIP Sentfores	Codi	EV007	Sup.total (m²)	4.898
-----	----------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona d'accés amb dos petit patis amb arbres. A la zona del darrere alineació d'acers i al costat de les pistes poliesportives prats amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	37
--------	---------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
790	2.826	1.282	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
46	1.236	0	0	0	0	0	46

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer campestre	18	18	0	0	0	0	18	0
Altres	4	4	0	0	0	0	4	0
Celtis australis	3	3	0	0	0	0	3	0
Acer platanoides	2	2	0	0	0	0	2	0
Altres...	9	9	0	0	0	4	5	0
		36	0	0	0	4	32	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer campestre	18	0	0	18	0	0
Altres	4	0	0	0	4	0
Celtis australis	3	0	0	3	0	0
Acer platanoides	2	0	0	2	0	0
Altres...	7	2	0	9	0	0
	34	2	0	32	4	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Substitució del triangle de gespa de l'entrada per arbustives i/o tapitzants i millorar el manteniment del prat.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Cementiri	Codi	EV008	Sup.total (m²)	345
-----	-----------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de prat amb un xiprer al mig.
-----------------------------------	------------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	3
--------	---------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	345	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	345	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	0	2	1	0	0	3	0
		0	2	1	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	0	0	3	0	0
	3	0	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Pista Esportiva Turó de la Guixa	Codi	EV009	Sup.total (m²)	5.284
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Pista envoltada per vegetació espontània i prat.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	947	4.337	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.038	0	0	0	2.299	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai d'oportunitat per esdevenir en un veritable lloc per als esports i el lleure encara que la situació actual està lluny d'aquest objectiu.

Propostes de millora

Incorporació de nous programes com Pump truck o similar.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Can Serè	Codi	EV010	Sup.total (m²)	13.443
-----	--------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de prats a prop de la carretera amb pícees plantades en alineació.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	151
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	13.444	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	13.444	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Picea abies	65	6	59	0	0	0	65	0
Altres	11	11	0	0	0	0	11	0
Pinus sylvestris	8	1	7	0	0	0	8	0
Picea glauca	7	5	2	0	0	0	7	0
Altres...	8	2	6	0	0	0	8	0
		25	74	0	0	0	99	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	52	TOTAL	52
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Picea abies	46	19	0	65	0	0
Altres	1	9	1	11	0	0
Pinus sylvestris	4	4	0	8	0	0
Picea glauca	4	3	0	7	0	0
Altres...	6	2	0	8	0	0
	61	37	1	99	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Zona verda catalogada com parc però que no té cap funcionalitat com tal. Espai relacional amb la vialitat.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	CEIP Andersen	Codi	EV011	Sup.total (m²)	14.823
-----	---------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Escola majoritàriament de sauló amb una pista poliesportiva de formigó. Els arbres es situen en el perímetre formant dobles alineacions.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	140
--------	---------	-------------	----------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
10.969	2.862	992	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
194	798	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	20	5	5	10	0	0	20	0
Tilia tomentosa	17	17	0	0	0	2	15	0
Celtis australis	13	13	0	0	0	0	13	0
Fraxinus excelsior	11	5	4	2	0	3	8	0
Altres...	64	46	18	0	0	5	59	0
		86	27	12	0	10	115	0

Baixes

soques	5	morts	2	buits	8	TOTAL	15
--------	---	-------	---	-------	---	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	19	0	1	20	0	0
Tilia tomentosa	12	3	2	17	0	0
Celtis australis	12	1	0	13	0	0
Fraxinus excelsior	7	3	1	11	0	0
Altres...	28	29	7	45	19	0
	78	36	11	106	19	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Pati d'escola amb arbrat alterat i disseny desfasat. Les metodologies actual d'ensenyament han d'estar també lligades al pati.

Propostes de millora

Estudiar la possible remodelació de l'espai amb la incorporació de nous espais de lloc lliure i vegetació arbustiva que la complementi.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Cantonigròs	Codi	EV012	Sup.total (m²)	11.907
-----	-----------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig lineal amb els marges de prat i pollancre.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	154
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	1.597	10.311	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	10.214	0	0	0	0	97	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	79	54	25	0	0	0	79	0
		54	25	0	0	0	79	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	75	TOTAL	75
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra 'Italica'	27	47	5	79	0	0
	27	47	5	79	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de La Vola	Codi	EV013	Sup.total (m²)	847
-----	-------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	847	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	847	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Esquirol	Codi	EV014	Sup.total (m²)	1.076
-----	----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.076	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.076	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Susqueda	Codi	EV015	Sup.total (m²)	443
-----	--------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	443	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	443	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de Susqueda	Codi	EV016	Sup.total (m²)	578
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjanes de prat i arbres.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	6
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	578	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	578	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	3	3	0	0	0	0	3	0
		3	0	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	3	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	1	2	0	3	0	0
	1	2	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda C. Ermita de Sant Francesc - C. Cantonigròs	Codi	EV017	Sup.total (m²)	547
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb prat.
-----------------------------------	-------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	547	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	547	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda sense vegetació i poques necessitats de manteniment.

Propostes de millora

Continuar amb la gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carretera de Vic a Olot	Codi	EV018	Sup.total (m²)	2.584
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjanes de prat.
-----------------------------------	-------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	168	2.416	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.416	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Vic a Olot	Codi	EV019	Sup.total (m²)	458
-----	-------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	458	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	458	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Ermida de Sant Francesc	Codi	EV020	Sup.total (m²)	2.704
-----	-------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	2.704	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.704	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de l'Ermita de Sant Francesc	Codi	EV021	Sup.total (m²)	3.021
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de prat.
-----------------------------------	------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	21
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	51	2.970	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.970	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus x acerifolia	10	8	2	0	0	0	10	0
		8	2	0	0	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	11	TOTAL	11
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus x acerifolia	5	2	3	10	0	0
	5	2	3	10	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada en les mitjaneres mes grans.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de Sant Pere de Casserres	Codi	EV022	Sup.total (m²)	4.159
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de prat.
-----------------------------------	------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	205	3.953	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	3.953	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Mitjana de grans dimensions amb un aspecte correcte.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Pere de Casserres	Codi	EV023	Sup.total (m²)	1.304
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.304	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.304	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

A photograph of a building facade. The building has a light-colored upper section and a lower section with a brick wall. A metal railing runs along the top of the brick wall. To the right, a sign on the building reads 'DARRA'. The foreground shows a grassy area and a paved road.



Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corretut.

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Pruït	Codi	EV024	Sup.total (m²)	683
-----	-----------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	683	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	683	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Entrada Ermita de Sant Francesc	Codi	EV025	Sup.total (m²)	241
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illetes viàries amb prat.
-----------------------------------	---------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	241	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	241	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

			Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
			normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
			0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Rupit	Codi	EV026	Sup.total (m²)	1.123
-----	-----------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.123	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.123	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Mare de Déu del Far	Codi	EV027	Sup.total (m²)	2.324
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	2.324	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.324	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Mare de Déu del Far	Codi	EV028	Sup.total (m²)	1.304
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de prat.
-----------------------------------	------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	26	1.278	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.278	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Cabrerès	Codi	EV029	Sup.total (m²)	594
-----	---------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	594	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	594	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Llorenç Desmunts	Codi	EV030	Sup.total (m²)	1.075
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.075	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.075	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de Sant Llorenç Desmunts	Codi	EV031	Sup.total (m²)	1.779
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjanes de prat i gespa.
-----------------------------------	---------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	89	1.690	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.690	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de Tavèrnoles	Codi	EV032	Sup.total (m²)	4.795
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana ampla de prat.
-----------------------------------	------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	236	4.559	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	4.559	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Mitjana de grans dimensions amb un aspecte correcte.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tavèrnoles	Codi	EV033	Sup.total (m²)	982
-----	----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	981	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	981	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Molí del Llobet	Codi	EV034	Sup.total (m²)	1.048
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.048	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.048	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana/illetes Carrer del Molí del Llobet	Codi	EV035	Sup.total (m²)	2.712
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana e illetes de prat.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	79	2.635	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.635	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada en les mitjaneres mes grans.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda C. Molí del Llobet - C. Ermita de Sant Francesc	Codi	EV036	Sup.total (m²)	765
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb prat.
-----------------------------------	-------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	765	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	765	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda sense vegetació i poques necessitats de manteniment.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Folgueroles	Codi	EV037	Sup.total (m²)	211
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	211	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	211	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

			Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
			normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
			0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Malloles	Codi	EV038	Sup.total (m²)	1.284
-----	--------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.284	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.284	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sau	Codi	EV039	Sup.total (m²)	617
-----	---------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Escocells correguts de prat.
-----------------------------------	------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	617	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	617	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de les Masies de Roda	Codi	EV040	Sup.total (m²)	1.078
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres correguts de prat.
-----------------------------------	------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.078	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.078	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tavertet	Codi	EV041	Sup.total (m²)	754
-----	--------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	754	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	754	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Sau	Codi	EV042	Sup.total (m²)	5.399
-----	----------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt amb tres plataners dispersos.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	41
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	4.242	1.158	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.158	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	3	0	3	0	0	0	3	0
		0	3	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	38	TOTAL	38
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	3	0	0	3	0	0
	3	0	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Presència de moltes baixes d'arbres.

Propostes de millora

Reposició de les 38 baixes amb Koelreuterias paniculatas.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer Sau - Carrer Taverdet	Codi	EV043	Sup.total (m²)	3.551
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt amb alineació de plataners sobre parterre corregut de prat.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	31
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	3.013	538	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	538	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	27	2	25	0	0	0	27	0
		2	25	0	0	0	27	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	4	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	27	0	0	0	27	0	0
		27	0	0	27	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Reposició de les 4 baixes amb Platanus x acerifolia.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer de Tavertet	Codi	EV045	Sup.total (m²)	4.253
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt amb mitjaneres de plataners.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	40
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	3.596	657	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	657	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus x acerifolia	37	2	35	0	0	0	37	0
		2	35	0	0	0	37	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	3	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus x acerifolia	37	0	0	0	37	0	0
		37	0	0	37	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Reposició de les 3 baixes amb Platanus x acerifolia.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer de Tavèrnoles - Carrer del Molí del Llobet	Codi	EV046	Sup.total (m²)	9.473
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt amb mitjanes de separació amb prat i plataners.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	80
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	7.174	2.298	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.298	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida				Etapas		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus x acerifolia	54	18	35	1	0	54	0
	18	35	1	0	0	54	0

Baixes

soques	2	morts	0	buits	24	TOTAL	26
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus x acerifolia	54	0	0	54	0	0
	54	0	0	54	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció encara que falta arbrat.

Propostes de millora

Reposició de les 26 baixes amb Platanus x acerifolia.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Gasolinera C-153	Codi	EV047	Sup.total (m²)	262
-----	------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marge amb prat.
-----------------------------------	-----------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	262	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	262	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera de Roda - Accés Malloles	Codi	EV048	Sup.total (m²)	3.287
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda gran coberta de prat amb agrupacions d'arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	30
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	32	3.255	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	3.255	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	18	0	0	0	18	0	0
Fraxinus ornus	6	6	0	0	0	0	6	0
Juglans regia	6	6	0	0	0	0	6	0
		30	0	0	0	18	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Carpinus betulus 'Fastigiata'	18	0	0	18	0	0
Fraxinus ornus	1	4	1	6	0	0
Juglans regia	0	6	0	6	0	0
	19	10	1	30	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb la gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Roda - Carrer del Molí del Llobet	Codi	EV049	Sup.total (m²)	1.378
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de parat entre carretera i vorera.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	1
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.377	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.377	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1	1	0	0	0	1	0	0
		1	0	0	0	1	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció encara que falta arbrat.

Propostes de millora

Reposició de les 9 baixes amb Pyrus calleryana "Chanticleer".

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Lateral Molí d'en Llobet	Codi	EV050	Sup.total (m²)	18.303
-----	--------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Gran zona de prat al costat del riu amb retícula d'arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	366
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	18.303	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	18.303	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	91	0	91	0	0	0	91	0
Fraxinus excelsior	68	44	24	0	0	0	68	0
Juglans regia	38	32	6	0	0	2	36	0
Populus alba 'Pyramidalis'	1	0	1	0	0	0	1	0
		76	122	0	0	2	196	0


Baixes

soques	0	morts	31	buits	137	TOTAL	168
--------	---	-------	----	-------	-----	-------	-----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra 'Italica'	2	86	3	91	0	0
Fraxinus excelsior	39	23	6	68	0	0
Juglans regia	25	8	5	38	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	0	1	0	0	1	0
	66	118	14	197	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix donar una imatge verda encara que el seu aspecte és millorable.

Propostes de millora

Implementació de disseny de gestió diferenciada amb la possible col.locació de mobiliari.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament C. Folgueroles - C. Ermita de Santa Llúcia	Codi	EV051	Sup.total (m²)	2.719
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt amb lledoners en escocells..
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	22
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	2.719	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	4	buits	14	TOTAL	18
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	1	2	1	4	0	0
	1	2	1	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Funcionalment és correcte però manca molt arbrat.

Propostes de millora

Reposició de les 18 baixes amb Celtis australis.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Av. Bruguier - Carrer de l'Ermida de Sta. Magdalena	Codi	EV052	Sup.total (m²)	254
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb vegetació espontània.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
150	0	103	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	103	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda paisatgísticament poc interessant amb aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Reconvertir les superfícies a prat.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer de Tavèrnoles - Avinguda de Bruquer	Codi	EV053	Sup.total (m²)	2.232
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt omplert de contenidors amb arbres en escocell.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	23
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superficies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	1.972	260	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arboresciva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	260	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	21	21	0	0	0	0	21	0
		21	0	0	0	0	21	0

Baixas

soques	0	morts	0	buits	2	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

Diagnosi prèvia	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	13	7	1	21	0	0
	13	7	1	21	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Reposició de les 2 baixes amb Celtis australis.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·laAVINGUDA de Bruguer - Carrer de Folgueroles	Codi	EV054	Sup.total (m²)	2.898
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la amb prat i vegetació espontània. Alineació de nogueres en mal estat.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	21
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	2.898	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.898	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Juglans regia	18	18	0	0	0	18	0
Aesculus hippocastanum	1	1	0	0	0	1	0
	19	0	0	0	0	19	0

Baixes

soques	0	morts	2	buits	0	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Juglans regia	1	5	12	18	0	0
Aesculus hippocastanum	0	0	1	0	1	0
	1	5	13	18	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai vinculat a l'avinguda de Bruguer aprofitable com zona de descans.

Propostes de millora

Reposició progressiva de les nogueres. Implementació de gestió diferenciada. Incorporació de mobiliari.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Lateral Avinguda de Bruguier	Codi	EV055	Sup.total (m²)	3.454
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Lateral amb prat i plataners en alineació.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	73
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	3.454	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	3.376	78	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		pètit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	56	56	0	0	0	8	48	0
Quercus pubescens	11	11	0	0	0	6	5	0
		67	0	0	0	14	53	0


Baixes

soques	3	morts	0	buits	3	TOTAL	6
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	56	0	0	56	0	0
Quercus pubescens	1	2	8	11	0	0
	57	2	8	67	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Reposició de les 6 baixes amb Platanus x acerifolia.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Lleida	Codi	EV056	Sup.total (m²)	1.548
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.548	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.548	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de Lleida - Carretera de Roda	Codi	EV057	Sup.total (m²)	9.734
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Gran rotonda amb prat i agrupacions d'arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	103
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------------------	-------------	-----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	350	9.384	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	9.384	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus excelsior	29	29	0	0	0	0	29	0
Robinia pseudoacacia	16	16	0	0	0	0	16	0
Acer pseudoplatanus	10	10	0	0	0	0	10	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	9	9	0	0	0	0	9	0
Altres...	5	5	0	0	0	0	5	0
		69	0	0	0	0	69	0

Baixes

soques	0	morts	6	buits	28	TOTAL	34
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus excelsior	25	4	0	29	0	0
Robinia pseudoacacia	15	0	1	0	16	0
Acer pseudoplatanus	7	3	0	10	0	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	6	1	2	9	0	0
Altres...	3	2	0	3	2	0
	56	10	3	51	18	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per a la funció que ha de realitzar. L'agrupació de *Prunus serrulata* "Kanzan" es troba en mal estat.

Propostes de millora

Continuar amb la gestió diferenciada. Substitució de l'agrupació de *Prunus serrulata* "Kanzan" per un altra espècie.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de Lleida	Codi	EV058	Sup.total (m²)	11.375
-----	--------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana amb arbres al portell i en alineació. Superfície de prat amb manteniment diferenciat..
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	162
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	125	11.251	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	11.251	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer saccharinum	74	73	1	0	0	32	42	0
Quercus ilex	8	8	0	0	0	0	8	0
Robinia pseudoacacia	8	7	1	0	0	0	8	0
Carpinus betulus	6	6	0	0	0	0	6	0
Altres...	7	7	0	0	0	1	6	0
		101	2	0	0	33	70	0


Baixes

soques	0	morts	9	buits	50	TOTAL	59
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer saccharinum	42	23	9	74	0	0
Quercus ilex	5	3	0	8	0	0
Robinia pseudoacacia	3	3	2	0	8	0
Carpinus betulus	2	3	1	6	0	0
Altres...	5	2	0	7	0	0
	57	34	12	95	8	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Manca arbrat però no es creu necessari la reposició d'aquest, ja que el que hi ha aconsegueix crear una línia verda a tota l'avinguda.

Propostes de millora

Continuar amb la gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de Lleida	Codi	EV059	Sup.total (m²)	190
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb prat i un acer saccharinum.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	2
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	190	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	190	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer saccharinum	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer saccharinum	0	1	0	1	0	0
	0	1	0	1	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tortosa	Codi	EV060	Sup.total (m²)	4.658
-----	-------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona verda de gespa amb arbres dispersos.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	22
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	4.657	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	4.657	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus ilex	6	6	0	0	0	6	0
Robinia pseudoacacia	3	3	0	0	0	3	0
Acer pseudoplatanus	2	2	0	0	1	1	0
Fraxinus angustifolia	1	1	0	0	0	1	0
	12	0	0	0	1	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	10	TOTAL	10
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	2	3	1	6	0	0
Robinia pseudoacacia	1	1	1	0	3	0
Acer pseudoplatanus	1	1	0	2	0	0
Fraxinus angustifolia	1	0	0	1	0	0
	5	5	2	9	3	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció però hi ha moltes baixes.

Propostes de millora

Replantació dels arbres que falten.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Reus	Codi	EV061	Sup.total (m²)	517
-----	----------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	517	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	517	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Gandesa	Codi	EV062	Sup.total (m²)	149
-----	-------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	149	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	149	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mas de la Mora	Codi	EV063	Sup.total (m²)	909
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres correguts de prat.
-----------------------------------	------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	909	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	909	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer del Mas de La Mora	Codi	EV064	Sup.total (m²)	2.346
-----	--------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjanes de prat i arbres.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	2.036	310	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	310	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer pseudoplatanus	15	15	0	0	0	13	2	0
		15	0	0	0	13	2	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer pseudoplatanus	14	0	1	15	0	0
	14	0	1	15	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tarragona	Codi	EV065	Sup.total (m²)	878
-----	---------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	878	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	878	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Francesc Sancliment	Codi	EV066	Sup.total (m²)	2.626
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Franges de plantació amb prat.
-----------------------------------	--------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	2.625	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	713	1.912	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Camí amb un important paper de connexió entre el centre i els Bosc dels Jueus.

Propostes de millora

Reposició de les 33 baixes amb *Tilia platyphyllos*.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Camins Parc d'activitats (entorn Puig del Jueus)	Codi	EV067	Sup.total (m²)	47.882
-----	--	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació d'arbres dispersos al llarg dels camins que creuen l'espai. Té un caràcter de parc forestal.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	319
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
4.228	0	43.654	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	43.654	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cedrus deodara	222	204	18	0	0	0	222	0
Cedrus atlantica f. glauca	14	11	3	0	0	0	14	0
Cedrus libani	1	1	0	0	0	0	1	0
		216	21	0	0	0	237	0

Baixes

soques	0	morts	13	buits	69	TOTAL	82
--------	---	-------	----	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cedrus deodara	212	9	1	222	0	0
Cedrus atlantica f. glauca	6	7	1	14	0	0
Cedrus libani	1	0	0	1	0	0
	219	16	2	237	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció de zona de passeig..

Propostes de millora

Afegir mobiliari de caràcter esportiu per donar-li un ús afegit.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament C. Francesc Sancliment - C. Santiago Ramon i Caial	Codi	EV068	Sup.total (m²)	3.906
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt amb arbres en escocell.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	24
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	3.906	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer saccharinum	20	20	0	0	0	0	20	0
		20	0	0	0	0	20	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	4	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer saccharinum	9	8	3	20	0	0
	9	8	3	20	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Reposició de les 2 baixes amb Acer sacharinum.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Santiago Ramon i Cajal	Codi	EV069	Sup.total (m²)	65
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre corregut de prat.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	65	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	65	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Marie Curie	Codi	EV070	Sup.total (m²)	111
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	111	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	111	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Bosc Comamala	Codi	EV071	Sup.total (m²)	47.908
-----	---------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Gran superfície de pradera amb arbres en retícula. Té un caràcter de parc forestal.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	998
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------------------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	47.909	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	47.909	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus pubescens	310	309	1	0	0	0	310	0
Quercus ilex	109	109	0	0	0	0	109	0
Celtis australis	66	66	0	0	0	1	65	0
Pinus pinea	28	28	0	0	0	0	28	0
Altres...	21	19	2	0	0	0	21	0
		531	3	0	0	1	533	0

Baixes

soques	0	morts	76	buits	388	TOTAL	464
--------	---	-------	----	-------	-----	-------	-----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus pubescens	263	35	12	310	0	0
Quercus ilex	42	40	27	109	0	0
Celtis australis	60	6	0	66	0	0
Pinus pinea	28	0	0	28	0	0
Altres...	8	13	0	21	0	0
	401	94	39	534	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc de caràcter forestal amb gran quantitat d'arbres però amb poca diversitat i amb moltes baixes. Excessivament uniforme el que genera una imatge poc atractiva.

Propostes de millora

Reforçar el caràcter forestal amb plantació d'arbres i vegetació autòctona. Programació de segues per afavorir la riquesa florística i biodiversitat. Millora de l'accessibilitat. Neteja i desbrossada per evitar incendis.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Bosc Puig Jueus	Codi	EV072	Sup.total (m²)	64.822
-----	-----------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Gran superfície de pradera amb arbres en retícula. Té un caràcter de parc forestal.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	1718
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------------------	-------------	------

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	64.822	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	64.822	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cedrus deodara	253	0	253	0	0	0	253	0
Quercus pubescens	212	212	0	0	0	0	212	0
Prunus avium 'Plena'	148	148	0	0	0	0	148	0
Quercus faginea	147	147	0	0	0	1	146	0
Altres...	374	369	5	0	0	0	374	0
		876	258	0	0	1	1133	0


Baixes

soques	1	morts	210	buits	373	TOTAL	584
--------	---	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cedrus deodara	253	0	0	253	0	0
Quercus pubescens	157	42	13	212	0	0
Prunus avium 'Plena'	147	1	0	148	0	0
Quercus faginea	90	54	3	147	0	0
Altres...	219	120	35	366	8	0
	866	217	51	1126	8	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc de caràcter forestal amb gran quantitat d'arbres però amb poca diversitat i amb moltes baixes. Excessivament uniforme el que genera una imatge poc atractiva.

Propostes de millora

Reforçar el caràcter forestal amb plantació d'arbres i vegetació autòctona. Programació de segues per afavorir la riquesa florística i biodiversitat. Millora de l'accessibilitat. Neteja i desbrossada per evitar incendis.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de l'Era d'en Sellès	Codi	EV073	Sup.total (m²)	223
-----	-------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb graves i dos parterres de grups arbustius.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	2
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
195	0	27	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	27	0	0	0	0	27

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	0	2	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	2	0	0
	1	1	0	2	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotunda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer Lleida - Carrer Ripoll	Codi	EV074	Sup.total (m²)	73
-----	---------------------------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda ovoïdal de gespa.
-----------------------------------	----------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	73	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
73	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda paisatgísticament poc interessant amb aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Substituir superfície de gespa per grups arbustius i/o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Illeta Carrer de Ripoll - Carrer d'Olot - Carrer de Terrassa	Codi	EV075	Sup.total (m²)	3.417
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona verda amb gespa i arbres perimetrals majoritàriament pollancre.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	43
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	3.417	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
3.417	0	0	0	0	0	0	3417

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	19	0	0	19	0	0	19	0
Liquidambar styraciflua	11	11	0	0	0	2	9	0
Tilia tomentosa	5	5	0	0	0	0	5	0
Acer platanoides	3	3	0	0	0	0	3	0
Salix babylonica	1	1	0	0	0	1	0	0
		20	0	19	0	3	36	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	4	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra 'Italica'	12	7	0	19	0	0
Liquidambar styraciflua	11	0	0	11	0	0
Tilia tomentosa	5	0	0	5	0	0
Acer platanoides	0	3	0	3	0	0
Salix babylonica	0	1	0	1	0	0
	28	11	0	39	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats per el lloc on es troba. Genera un espai de trobada agradable.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Tortosins	Codi	EV076	Sup.total (m²)	13.052
-----	---------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illa triangular de prat amb arbres en retícula.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	195
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	13.052	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	13.052	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer pseudoplatanus	191	191	0	0	0	1	190	0
Tilia cordata	1	1	0	0	0	0	1	0
		192	0	0	0	1	191	0

Baixes

soques	0	morts	2	buits	1	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer pseudoplatanus	144	46	1	191	0	0
Tilia cordata	1	0	0	1	0	0
	145	46	1	192	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai complex la seva funció de generar una zona amb molta cobertura arbòria dintre d'una zona industrial.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Illeta Carrer de Manresa	Codi	EV077	Sup.total (m²)	628
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illeta amb prat.
-----------------------------------	------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	628	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	628	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera de Sant Hipòlit - Carrer de Ripoll	Codi	EV078	Sup.total (m²)	250
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda de gespa i arbust al centre.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	250	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
250	0	0	0	0	0	0	

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda paisatgísticament poc interessant amb aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Reconvertir la gespa en prat segat per tal de reduir manteniment.

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Torrent Esperança	Codi	EV079	Sup.total (m²)	25.331
-----	-------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí de sauló que segueix el torrent amb arbres de diferents espècies.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	202
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	25.331	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	25.331	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus excelsior	28	23	5	0	0	0	28	0
Populus alba 'Pyramidalis'	24	1	11	12	0	0	24	0
Ulmus pumila	23	14	8	1	0	0	23	0
Quercus pubescens	20	18	2	0	0	0	20	0
Altres...	73	30	21	22	0	0	73	0
		86	47	35	0	0	168	0

Baixes

soques	1	morts	1	buits	32	TOTAL	34
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus excelsior	22	5	1	28	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	5	18	1	0	24	0
Ulmus pumila	14	9	0	23	0	0
Quercus pubescens	10	6	4	20	0	0
Altres...	45	24	4	62	11	0
	96	62	10	133	35	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Amb molts arbres de mida gran que generen molta ombra.

Propostes de millora

Millora de la delimitació del camí.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Igualada	Codi	EV080	Sup.total (m²)	280
-----	-------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres correguts de prat.
-----------------------------------	------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	280	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	280	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Sant Hipòlit	Codi	EV081	Sup.total (m²)	1.651
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.651	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.651	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sabadell	Codi	EV082	Sup.total (m²)	1.459
-----	--------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.459	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.459	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Bisbal d'Empordà	Codi	EV083	Sup.total (m²)	261
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	261	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	261	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Figueres	Codi	EV084	Sup.total (m²)	989
-----	--------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	989	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	989	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera de Sant Hipòlit - Carrer de Mataró	Codi	EV085	Sup.total (m²)	197
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb prat.
-----------------------------------	-------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	197	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	197	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda paisatgísticament poc interessant amb aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mataró	Codi	EV086	Sup.total (m²)	1.441
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.441	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.441	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Banyoles	Codi	EV087	Sup.total (m²)	475
-----	--------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	475	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	475	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc Can Cassany	Codi	EV088	Sup.total (m²)	6.610
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb zones de gespa amb arbrat en agrupacions i camí central de sauló.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	68
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
1.516	0	5.094	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
5.094	0	0	0	0	0	0	5094

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus ilex	38	38	0	0	0	11	27	0
Quercus pubescens	22	20	2	0	0	1	21	0
Quercus robur 'Fastigiata'	3	3	0	0	0	0	3	0
		61	2	0	0	12	51	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	5	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	31	4	3	38	0	0
Quercus pubescens	19	1	2	22	0	0
Quercus robur 'Fastigiata'	1	1	1	3	0	0
	51	6	6	63	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció proporcionant un espai verd ampli dintre d'un teixit industrial tot i la manca vegetació arbustiva.

Propostes de millora

Enriquir la zona amb algun parterre de vivaç i aromàtica per afavorir el control biològic de plagues i augmentar la diversitat. Reconvertir superfícies de gespa en prats per tal de reduir el consum d'aigua i el manteniment.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de l'Ordi	Codi	EV089	Sup.total (m²)	5.153
-----	----------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb una zona central de sauló i arbres sobre prat al voltant.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	27
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
1.302	0	3.852	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
3.852	0	0	0	0	0	0	3852

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus x leylandii	5	1	4	0	0	0	5	0
Liriodendron tulipifera	5	5	0	0	0	1	4	0
		6	4	0	0	1	9	0

Baixes

soques	3	morts	4	buits	10	TOTAL	17
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus x leylandii	0	5	0	5	0	0
Liriodendron tulipifera	3	1	1	5	0	0
	3	6	1	10	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general el disseny i l'estat dels elements vegetals són correctes pel lloc on es troba. El sauló es troba en mal estat.

Propostes de millora

Enriquir la zona amb algun parterre de vivaç i aromàtica per afavorir el control biològic de plagues i augmentar la diversitat. Reconvertir superfícies de gespa en prats per tal de reduir el consum d'aigua i el manteniment. Escatar el sauló.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Camí de La Tolosa	Codi	EV090	Sup.total (m²)	1.104
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.104	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.104	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Sot dels Pradals	Codi	EV091	Sup.total (m²)	1.790
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.790	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.790	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc del Blat	Codi	EV092	Sup.total (m²)	8.608
-----	---------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc triangular situat entre naus industrial amb sauló i prat. Els arbres es situen en fileres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	64
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
6.317	0	2.292	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.292	0	0	0	0	0	2292

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tília tomentosa	20	20	0	0	0	0	20	0
Sorbus domestica	16	15	1	0	0	3	13	0
Zelkova serrata	16	6	10	0	0	0	16	0
		41	11	0	0	3	49	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	12	TOTAL	12
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tília tomentosa	3	7	10	20	0	0
Sorbus domestica	8	4	4	16	0	0
Zelkova serrata	14	1	1	16	0	0
	25	12	15	52	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Sense un ús clar definit i amb el estat de l'arbrat en mal estat.

Propostes de millora

Plantejar una remodelació parcial de l'espai amb especial incidència en la millora de la qualitat de l'arbrat amb plantació d'arbres de port gran per tal de augmentar la cobertura arbòria del districte. Millora en el manteniment de les zones de prat.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Cervera	Codi	EV093	Sup.total (m²)	615
-----	-------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	615	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	615	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Solsona	Codi	EV094	Sup.total (m²)	499
-----	-------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	499	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	499	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Costa d'en Paratge	Codi	EV095	Sup.total (m²)	949
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	949	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	949	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Arxiu comarcal	Codi	EV096	Sup.total (m²)	3.148
-----	----------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins al voltant de l'arxiu amb parterres grans de gespa i grups arbustius monoespecífics.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	2
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.100	2.048	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.008	0	1.040	0	0	0	0	2048

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Albizia julibrissin	1	1	0	0	0	0	1	0
Populus alba	1	0	1	0	0	0	1	0
		1	1	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Albizia julibrissin	1	0	0	1	0	0
Populus alba	0	0	1	0	1	0
	1	0	1	1	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Funcionalment és correcte però paisatgísticament és avorrit i s'ha de tendir a reduir les petites superfícies de gespa..

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Tanatori	Codi	EV097	Sup.total (m²)	3.643
-----	---------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Talussos de prat i arbres al voltant de l'aparcament.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	44
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	134	3.510	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.284	0	0	0	1.226	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	43	32	11	0	0	1	42	0
		32	11	0	0	1	42	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	40	3	0	43	0	0
	40	3	0	43	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'enjardinament de l'espai compleix la seva funció com a zona verda.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc del Carrer de Santa Coloma de Farners	Codi	EV098	Sup.total (m²)	2.269
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc situat entre polígons amb pradera i dues fileres de gespa.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	28
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	2.269	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.269	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	22	0	22	0	0	0	22	0
		0	22	0	0	0	22	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	6	TOTAL	6
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra 'Italica'	5	17	0	22	0	0
	5	17	0	22	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc amb escassa funcionalitat tant ambiental com social.

Propostes de millora

Substitució progressiva de els albers per altres espècies amb més beneficis mediambientals per tal d'esdevenir en una arbreda de qualitat.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera de Manlleu - Carrer Gutenberg	Codi	EV099	Sup.total (m²)	403
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda gran amb prat.
-----------------------------------	------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	403	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	403	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda paisatgísticament poc interessant amb aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Plantació d'arbres de dotar-li de singularitat.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de l'Era d'en Sellès	Codi	EV100	Sup.total (m²)	45.985
-----	--------------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Gran parc amb arbres en retícula sobre prat. Zona de jocs infantil al mig.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	719
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
1.321	1.338	43.326	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	43.164	162	0	0	0	0	27384

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	inplant.	manteni.	decaim.
Tilia × europaea	265	200	65	0	0	1	264	0
Tilia tomentosa	61	54	7	0	0	1	60	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	20	20	0	0	0	0	20	0
Quercus pubescens	15	15	0	0	0	0	15	0
Altres...	162	139	17	6	0	9	153	0
		428	89	6	0	11	512	0

Baixes

soques	6	morts	21	buits	169	TOTAL	196
--------	---	-------	----	-------	-----	-------	-----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia × europaea	159	70	36	265	0	0
Tilia tomentosa	31	21	9	61	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	12	7	1	20	0	0
Quercus pubescens	4	6	5	15	0	0
Altres...	88	47	27	146	16	0
	294	151	78	507	16	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

A causa de les seves dimensions i situació esdevé en un espai verd de qualitat a prop del centre. Manca vegetació arbustiva i entapissant que afegeixi biodiversitat.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en el prat existent per tal de donar varietat i reduir la superfície de prat. Reposició de l'arbrat que manca.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Cementiri Mpal.	Codi	EV101	Sup.total (m²)	10.354
-----	-----------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Cementiri amb parterres de formes ortogonals de gespa i rodejats de xipressos i tanques petites de boix. A la resta de la zona de nínxols parterres rectangular amb arbustos puntuals.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	143
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
7.003	89	2.950	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.867	0	83	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	116	28	33	55	0	4	112	0
Taxus baccata	11	11	0	0	0	0	11	0
Altres	4	4	0	0	0	0	4	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	3	3	0	0	0	0	3	0
Altres...	8	5	3	0	0	1	7	0
		51	36	55	0	5	137	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	93	21	2	116	0	0
Taxus baccata	11	0	0	11	0	0
Altres	3	0	1	4	0	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	0	1	3	0	0
Altres...	6	2	0	8	0	0
	115	23	4	142	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Barreja de diferents estils d'enjardinament que fa que no hi hagi una coherència entre els diferents espais.

Propostes de millora

Evitar la plantació d'arbustos individuals i tendir a una plantació en agrupacions que faci més llegible l'espai.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça d'accés al cementiri	Codi	EV102	Sup.total (m²)	2.178
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre de prat amb arbres a la zona d'accés del cementiri.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	23
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
145	777	1.255	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.255	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia cordata 'Greenspire'	11	11	0	0	0	0	11	0
Populus nigra 'Italica'	4	0	2	2	0	0	4	0
Tilia tomentosa	3	3	0	0	0	0	3	0
		14	2	2	0	0	18	0

Baixes

soques	2	morts	2	buits	1	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia cordata 'Greenspire'	2	4	5	11	0	0
Populus nigra 'Italica'	4	0	0	4	0	0
Tilia tomentosa	0	2	1	3	0	0
	6	6	6	18	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Reposició dels 2 arbres que manquen.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Vicens Albert Ballester	Codi	EV103	Sup.total (m²)	1.017
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Dues petites zones de prat amb tres arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.017	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.017	0	0	0	0	0	1017

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	3	3	0	0	0	0	3	0
		3	0	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	1	2	0	0	3	0
	1	2	0	0	3	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai presenta un aspecte descuidat degut a l'estat de la gespa.

Propostes de millora

Intensificar el manteniment.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer del Sot dels Pradals	Codi	EV104	Sup.total (m²)	1.683
-----	-------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda i illetes de gespa amb arbres. Dues fileres d'arbres en rotonda juntament amb parterres d'arbustives.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	22
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	1.682	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.626	0	56	0	0	0	0	1682

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Ginkgo biloba	6	6	0	0	0	0	6	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	6	6	0	0	0	0	6	0
Cupressus x leylandii	5	5	0	0	0	0	5	0
Salix babylonica	5	5	0	0	0	2	3	0
		22	0	0	0	2	20	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Ginkgo biloba	6	0	0	6	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	6	0	0	6	0	0
Cupressus x leylandii	5	0	0	5	0	0
Salix babylonica	4	1	0	5	0	0
	21	1	0	22	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda paisatgísticament interessant i ben mantinguda.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc del Doctor Jordi Sala i Soler	Codi	EV105	Sup.total (m²)	2.385
-----	------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb un camí central ample i als costats parterres de gespa amb pollancrees.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	27
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.057	1.327	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.327	0	0	0	0	0	0	1327

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus excelsior	11	0	11	0	0	0	11	0
Populus nigra 'Italica'	11	1	0	10	0	1	10	0
Tilia platyphyllos	5	5	0	0	0	0	5	0
		6	11	10	0	1	26	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus excelsior	11	0	0	11	0	0
Populus nigra 'Italica'	10	1	0	11	0	0
Tilia platyphyllos	2	3	0	5	0	0
	23	4	0	27	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció, tot i la manca vegetació arbustiva.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Sant Bartomeu del Grau	Codi	EV106	Sup.total (m²)	1.260
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita zona verda en xamfrà amb 4 til·lers i marges de carretera amb vegetació espontània.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.260	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
260	1.000	0	0	0	0	0	260

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	4	3	1	0	0	1	3	0
		3	1	0	0	1	3	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	4	0	0	4	0	0
	4	0	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per a la funció que ha de realitzar.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Pavelló Municipal Castell d'en Planes	Codi	EV107	Sup.total (m²)	2.030
-----	---------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Pàrking d'asfalt amb arbres en parterres correguts. Zona de gespa amb 3 arbres i escales accés pavelló.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.352	576	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
514	54	0	8	0	0	0	522

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	5	0	2	3	0	0	5	0
Abies alba	1	0	1	0	0	0	1	0
Pinus pinea	1	1	0	0	0	0	1	0
Tilia cordata 'Greenspire'	1	1	0	0	0	1	0	0
		2	3	3	0	1	7	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	1	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra 'Italica'	1	4	0	5	0	0
Abies alba	1	0	0	1	0	0
Pinus pinea	0	1	0	1	0	0
Tilia cordata 'Greenspire'	1	0	0	1	0	0
	3	5	0	8	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció, tot i la manca vegetació arbustiva en alguns parterres.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parterre davant Pavelló Municipal Castell d'en Planes	Codi	EV108	Sup.total (m²)	167
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjanera estreta de prat.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	15	152	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	152	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Illeta Carretera de Puigcerdà - Carrer Mas de Bigas	Codi	EV109	Sup.total (m²)	454
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illeta de prat.
-----------------------------------	-----------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	454	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	454	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parterre Carretera de Puigcerdà - Eix 11 de Setembre (Zona esportiva)	Codi	EV110	Sup.total (m²)	2.735
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre central entre carreteres de prat.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	2.735	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.735	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 25 50 m

1:5000

Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mas de Bigas	Codi	EV111	Sup.total (m²)	1.237
-----	-------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre lineal de prat entre voreres amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	43
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.237	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.237	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	43	2	41	0	0	0	43	0
		2	41	0	0	0	43	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	41	2	0	43	0	0
	41	2	0	43	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Superfície permeable que actua com escocell corregut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mas d'Osona	Codi	EV112	Sup.total (m²)	417
-----	------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera de prat.
-----------------------------------	------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	417	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	417	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Circuit Municipal de Ciclisme i Bicictrial	Codi	EV113	Sup.total (m²)	18.029
-----	--	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de prat amb arbres en retícula.
-----------------------------------	--------------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	120
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	4.825	13.204	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	13.204	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus excelsior	62	57	5	0	0	0	62	0
Populus nigra 'Italica'	46	4	40	2	0	1	45	0
Juglans regia	2	2	0	0	0	0	2	0
Aesculus hippocastanum	1	1	0	0	0	0	1	0
Altres...	4	3	0	1	0	1	3	0
		67	45	3	0	2	113	0


Baixes

soques	2	morts	2	buits	1	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus excelsior	57	2	3	62	0	0
Populus nigra 'Italica'	41	5	0	46	0	0
Juglans regia	1	1	0	2	0	0
Aesculus hippocastanum	0	1	0	0	1	0
Altres...	3	0	1	4	0	0
	102	9	4	114	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per la funció que ha de complir.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camps de Rugby i Beisbol Municipal	Codi	EV114	Sup.total (m²)	49.432
-----	------------------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camps de rugby amb una zona adjacent de prat i arbrat dispers.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	23
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
25.759	0	23.672	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	23.672	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	20	0	18	2	0	0	20	0
Juglans regia	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	18	2	0	0	22	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra 'Italica'	14	6	0	20	0	0
Juglans regia	2	0	0	2	0	0
	16	6	0	22	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per la funció que ha de complir.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Mas d'Osona	Codi	EV115	Sup.total (m²)	77.621
-----	-------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb una gran pradera. Els arbres al costat del camp de beisbol formen una retícula allargada, el resta d'arbres estan dispersos al llarg de tot el parc.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	913
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	2.262	75.359	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
4.067	71.292	0	0	0	0	0	1645

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	246	56	189	1	0	0	246	0
Picea abies	103	1	102	0	0	0	103	0
Fraxinus excelsior	76	53	19	4	0	0	76	0
Tilia cordata	69	40	29	0	0	0	69	0
Altres...	255	157	78	20	0	9	246	0
		307	417	25	0	9	740	0

Baixes

soques	1	morts	35	buits	128	TOTAL	164
--------	---	-------	----	-------	-----	-------	-----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	223	20	3	246	0	0
Picea abies	100	2	1	103	0	0
Fraxinus excelsior	64	9	3	76	0	0
Tilia cordata	64	2	3	69	0	0
Altres...	132	90	33	235	20	0
	583	123	43	729	20	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai d'oportunitat gràcies a les seves dimensions i al lloc on es troba. La imatge actual es monotona, ja que només hi ha prat i arbres.

Propostes de millora

Aplicació de disseny de gestió diferenciada per tal d'augmentar la biodiversitat. Implementació de nous programes relacionats amb el sport com ara circuits de gimnàstica.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament zona esportiva	Codi	EV116	Sup.total (m²)	9.108
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona verda de prat i arbres en alineació.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	89
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	9.108	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	9.108	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Catalpa bignonioides	40	17	23	0	0	0	40	0
Tilia tomentosa	39	23	16	0	0	0	39	0
Tilia platyphyllos	4	4	0	0	0	0	4	0
Ulmus minor	2	0	2	0	0	0	2	0
		44	41	0	0	0	85	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	3	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Catalpa bignonioides	34	6	0	40	0	0
Tilia tomentosa	17	19	3	39	0	0
Tilia platyphyllos	0	4	0	4	0	0
Ulmus minor	0	1	1	2	0	0
	51	30	4	85	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una illa verda de mida gran.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Voltants camps de Futbol UE Vic	Codi	EV117	Sup.total (m²)	41.708
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zones de prat al voltant dels camps de futbol.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	48
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
8.816	1.225	26.831	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	26.831	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	9	3	2	4	0	1	8	0
Tilia tomentosa	9	0	8	1	0	0	9	0
Ulmus minor	6	0	1	5	0	0	6	0
Ulmus pumila	6	1	4	1	0	1	5	0
Altres...	13	6	7	0	0	1	12	0
		10	22	11	0	3	40	0

Baixes

soques	1	morts	2	buits	2	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra 'Italica'	9	0	0	9	0	0
Tilia tomentosa	9	0	0	9	0	0
Ulmus minor	2	4	0	6	0	0
Ulmus pumila	2	4	0	6	0	0
Altres...	10	2	1	12	1	0
	32	10	1	42	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Pavelló de l'Ausoneta	Codi	EV118	Sup.total (m²)	5.497
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Superfície de prat al voltant del pavelló amb els arbres plantats al perímetre.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	34
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	879	4.618	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	4.618	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Ulmus pumila	31	9	4	18	0	4	27	0
		9	4	18	0	4	27	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	3	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Ulmus pumila	8	16	7	31	0	0
	8	16	7	31	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció però l'estat del prat és millorable.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament IES Jaume Callís	Codi	EV119	Sup.total (m²)	9.936
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament se sauló envoltat d'arbres en alineació.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	136
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
7.607	0	2.329	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.329	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida					Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar		implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus ornus	87	70	17	0	0	1	86	0
Celtis australis	9	9	0	0	0	9	0	0
Juglans regia	1	1	0	0	0	0	1	0
	80	17	0	0		10	87	0

Baixes

soques	1	morts	2	buits	36	TOTAL	39
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus ornus	31	30	26	87	0	0
Celtis australis	9	0	0	9	0	0
Juglans regia	0	0	1	1	0	0
	40	30	27	97	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres es troben en mal estat i hi ha moltes baixes.

Propostes de millora

Reconversió en aparcament paisatgístic.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Accés antiga N-152	Codi	EV120	Sup.total (m²)	18.956
-----	--------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illes de cruïlles amb prat i arbres.
-----------------------------------	--------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	245
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	18.956	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	18.956	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus ilex	22	22	0	0	0	0	22	0
Altres	19	18	1	0	0	0	19	0
Fraxinus excelsior	17	13	4	0	0	0	17	0
Populus alba 'Pyramidalis'	17	7	10	0	0	0	17	0
Altres...	75	65	10	0	0	0	75	0
		125	25	0	0	0	150	0


Baixes

soques	0	morts	6	buits	89	TOTAL	95
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	nòrmal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	17	1	4	22	0	0
Altres	14	5	0	1	18	0
Fraxinus excelsior	13	3	1	17	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	5	10	2	0	17	0
Altres...	41	23	11	75	0	0
	90	42	18	115	35	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Illes viàries sense cap mena d'interès paisatgístic.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada i reforç de les plantacions d'arbres.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda de l'Avinguda de l'Olimpia	Codi	EV121	Sup.total (m²)	411
-----	------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb gespa amb 2 coníferes petites i juniperus.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	411	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
373	0	38	0	0	0	0	411

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Chamaecyparis lawsoniana	2	2	0	0	0	0	2	0
Ligustrum lucidum	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	0	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Chamaecyparis lawsoniana	2	0	0	2	0	0
Ligustrum lucidum	0	0	1	0	1	0
	2	0	1	2	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda que compleix la seva funció.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de la Sagrada Família	Codi	EV122	Sup.total (m²)	418
-----	--------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb gespa amb 4 coníferes petites i juniperus.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	418	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
363	0	50	0	5	0	0	418

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Chamaecyparis lawsoniana	4	4	0	0	0	1	3	0
		4	0	0	0	1	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Chamaecyparis lawsoniana	3	1	0	4	0	0
	3	1	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda que compleix la seva funció.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Renfe-Est-bus	Codi	EV123	Sup.total (m²)	4.469
-----	---------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona verda allargada amb una superfície dura i un altre amb prat. Els arbres es situen en la zona del paviment dur plantes en filera.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	13
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	2.188	2.280	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.280	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	8	8	0	0	0	0	8	0
Pinus halepensis	5	2	3	0	0	0	5	0
		10	3	0	0	0	13	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	4	4	0	8	0	0
Pinus halepensis	0	5	0	3	2	0
	4	9	0	11	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats..

Propostes de millora

Millorar el manteniment del prat.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça del Mil·lenari de Catalunya	Codi	EV124	Sup.total (m²)	2.086
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda ovalada de gespa amb lamina d'aigua al mig. Els desmaís es situen al voltant.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	1.795	240

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.794	0	0	0	1	0	0	1795

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Salix babylonica	9	3	6	0	0	3	6	0
Tilia platyphyllos	1	0	1	0	0	0	1	0
		3	7	0	0	3	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Salix babylonica	6	2	1	9	0	0
Tilia platyphyllos	1	0	0	1	0	0
	7	2	1	10	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda paisatgísticament molt interessant que esdevé en un espai molt reconegut.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer del Pare Gallissà	Codi	EV125	Sup.total (m²)	1.041
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de gespa i arbres.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	21
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	37	1.012	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
940	0	0	0	72	0	0	1012

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	10	10	0	0	0	0	10	0
Tilia × europaea	8	1	7	0	0	0	8	0
Salix babylonica	2	2	0	0	0	0	2	0
Tilia tomentosa	1	0	1	0	0	0	1	0
		13	8	0	0	0	21	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	10	0	0	10	0	0
Tilia × europaea	8	0	0	8	0	0
Salix babylonica	0	1	1	2	0	0
Tilia tomentosa	1	0	0	1	0	0
	19	1	1	21	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de Joan Riera i Rius	Codi	EV126	Sup.total (m²)	8.431
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb una pradera puntejada per arbres disposats en retícula. Una zona amb saló i font d'aigua ornamental al fons.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	52
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
2.015	892	5.402	122

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	5.402	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liriodendron tulipifera	48	46	2	0	0	34	14	0
Ginkgo biloba	4	4	0	0	0	0	4	0
		50	2	0	0	34	18	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liriodendron tulipifera	24	5	19	48	0	0
Ginkgo biloba	0	0	4	4	0	0
	24	5	23	52	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc consolidat però amb un disseny molt rígid i amb poca diversitat d'usos i de vegetació.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en el prat existent per tal de donar varietat i reduir la superfície de prat. Aplicació de disseny de gestió diferenciada per tal d'augmentar la biodiversitat. Descompactar sòl..

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Occitània	Codi	EV127	Sup.total (m²)	3.600
-----	---------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb superfície de gespa amb arbres plantats en rectangles.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	50
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	680	2.920	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.920	0	0	0	0	0	0	2920

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	36	14	22	0	0	1	35	0
Liriodendron tulipifera	11	3	8	0	0	0	11	0
Cedrus deodara	2	1	1	0	0	0	2	0
Aesculus × carnea	1	1	0	0	0	0	1	0
		19	31	0	0	1	49	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	30	5	1	0	36	0
Liriodendron tulipifera	7	3	1	11	0	0
Cedrus deodara	2	0	0	2	0	0
Aesculus × carnea	1	0	0	1	0	0
	40	8	2	14	36	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció amb un arbrat de qualitat i una pista multiesportiva al mig. Manca vegetació arbustiva.

Propostes de millora

Enriquir la zona amb algun parterre de vivaç i aromàtica per afavorir el control biològic de plagues i augmentar la diversitat.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Segimon Serrallonga	Codi	EV128	Sup.total (m²)	1.530
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rectangle de gespa amb arbres plantes en el perímetre.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	19
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	1.530	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.530	0	0	0	0	0	0	1530

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	18	18	0	0	0	0	18	0
Liriodendron tulipifera	1	1	0	0	0	0	1	0
		19	0	0	0	0	19	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	17	1	0	0	18	0
Liriodendron tulipifera	1	0	0	1	0	0
	18	1	0	1	18	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Es llegeix com la continuació del parc Occitània.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà dels Estudis	Codi	EV129	Sup.total (m²)	5.771
-----	------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí en forma d'ovoide i zones de gespa amb arbrat dispers.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	29
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.566	4.205	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
4.205	0	0	0	0	0	0	4205

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus ilex	16	12	4	0	0	0	16	0
Fraxinus excelsior	3	0	3	0	0	0	3	0
Liriodendron tulipifera	3	3	0	0	0	1	2	0
Catalpa bignonioides	2	1	1	0	0	0	2	0
Altres...	5	5	0	0	0	3	2	0
		21	8	0	0	4	25	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	13	2	1	16	0	0
Fraxinus excelsior	2	1	0	3	0	0
Liriodendron tulipifera	3	0	0	3	0	0
Catalpa bignonioides	2	0	0	2	0	0
Altres...	4	0	1	5	0	0
	24	3	2	29	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc de qualitat amb zones d'ombra que afavoreixen la trobada i l'esbargiment.

Propostes de millora

Enriquir la zona amb algun parterre de vivaç i aromàtica per afavorir el control biològic de plagues i augmentar la diversitat..

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Santi Ylla Ylla	Codi	EV130	Sup.total (m²)	2.968
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc de gespa i grans agrupacions d'arbustives al costat del camins. Plantació en retícula de freixes sobre superfície de gespa.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	16
--------	---------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	622	2.346	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.790	0	556	0	0	0	0	2346

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	15	15	0	0	0	0	15	0
Populus alba	1	0	1	0	0	0	1	0
		15	1	0	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	15	0	0	15	0	0
Populus alba	1	0	0	0	1	0
	16	0	0	15	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda ovalada de grans dimensions amb identitat pròpia i que marca una de les entrades a la ciutat. La recent reconversió de la làmina d'aigua en un parterre li afegeix diversitat.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig Eix 11 De Setembre	Codi	EV131	Sup.total (m²)	3.453
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig amb camí central, liriodendros en alineació a banda i banda sobre parterre corregut de gespa.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	86
--------	---------	-------------	----------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	1.496	1.956	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.956	0	0	0	0	0	0	1956

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liriodendron tulipifera	86	21	65	0	0	21	65	0
		21	65	0	0	21	65	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liriodendron tulipifera	79	5	2	86	0	0
	79	5	2	86	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció de donar una imatge verda a l'entrada al municipi.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc interior Carrer de l'Ermida de Sant Sixt	Codi	EV132	Sup.total (m²)	1.060
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc interior amb dos rectangles de sauló. Els arbres es situen al voltant d'aquestes zones.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	38
--------	---------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
181	281	598	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
598	0	0	0	0	0	0	598

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liquidambar styraciflua	22	3	19	0	0	1	21	0
Acer pseudoplatanus	16	9	7	0	0	1	15	0
		12	26	0	0	2	36	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liquidambar styraciflua	19	3	0	22	0	0
Acer pseudoplatanus	15	1	0	16	0	0
	34	4	0	38	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai aconsegueix generar un lloc agradable degut principalment a l'ombra que generen els arbres.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Parterres Carrer Ermita Sant Sixt	Codi	EV133	Sup.total (m²)	168
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rectangles envoltats per tanca vegetal amb l'interior de paviment dur.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
167	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat i el manteniment són els correctes.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Residència el Nadal	Codi	EV135	Sup.total (m²)	2.309
-----	---------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Dos patis interior amb paviment dur arbrat en retícula i parterres de gespa.
-----------------------------------	--

Gestió		Responsable		Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	13
--------	--	-------------	--	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	2.035	275	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
266	0	0	0	9	0	0	275

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	4	4	0	0	0	1	3	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	3	3	0	0	0	0	3	0
Hibiscus syriacus	2	2	0	0	0	0	2	0
		9	0	0	0	1	8	0

Baixes

soques	0	morts	3	buits	1	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	4	0	0	4	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	3	0	0	3	0	0
Hibiscus syriacus	2	0	0	2	0	0
	9	0	0	9	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espais agradables gràcies a l'ombra que generen els arbres i la pèrgola.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Can Pamplona	Codi	EV136	Sup.total (m²)	633
-----	----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb perímetre de gespa i al interior planta de temporada arbustos retallats i 6 carpinus.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	6
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	633	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
233	0	370	0	30	0	0	633

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Carpinus betulus 'Fastigiata'	6	6	0	0	0	0	6	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Carpinus betulus 'Fastigiata'	6	0	0	6	0	0
	6	0	0	6	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Eix 11 De Setembre	Codi	EV137	Sup.total (m²)	1.446
-----	--------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjanera amb prat i arbres en alineació.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	1.446	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.446	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	4	4	0	0	0	0	4	0
Tilia tomentosa	4	4	0	0	0	0	4	0
Tilia platyphyllos	2	2	0	0	0	0	2	0
		10	0	0	0	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	4	0	0	4	0	0
Tilia tomentosa	3	0	1	4	0	0
Tilia platyphyllos	0	2	0	2	0	0
	7	2	1	10	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera de Prats de Lluçanès	Codi	EV138	Sup.total (m²)	3.472
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Conjunt viari format per rotonda i zones adjacents amb prat i arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	47
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	3.472	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	3.472	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	14	7	7	0	0	1	13	0
Broussonetia papyrifera	8	8	0	0	0	0	8	0
Cedrus deodara	7	3	4	0	0	2	5	0
Abies alba	5	3	2	0	0	0	5	0
Altres...	4	4	0	0	0	0	4	0
		25	13	0	0	3	35	0


Baixes

soques	0	morts	3	buits	6	TOTAL	9
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	14	0	0	14	0	0
Broussonetia papyrifera	5	0	3	8	0	0
Cedrus deodara	7	0	0	7	0	0
Abies alba	5	0	0	5	0	0
Altres...	2	1	1	4	0	0
	33	1	4	38	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix generar una imatge verda a l'entrada de la ciutat.

Propostes de millora

Implementació de gestió diferenciada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig de Pep Ventura	Codi	EV139	Sup.total (m²)	448
-----	------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera amb vegetació espontània i alguns arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	10
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	449	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	449	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	5	1	4	0	0	0	5	0
Robinia pseudoacacia	5	5	0	0	0	0	5	0
		6	4	0	0	0	10	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	5	0	0	5	0	0
Robinia pseudoacacia	0	5	0	0	5	0
	5	5	0	5	5	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Horta Nova (Sucre)	Codi	EV140	Sup.total (m²)	4.153
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illa gran entre carreteres amb part i arbres en retícula.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	80
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	4.153	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	4.153	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer platanoides	24	21	3	0	0	2	22	0
Celtis australis	13	13	0	0	0	0	13	0
Tilia × europaea	13	13	0	0	0	0	13	0
Parrotia persica	8	8	0	0	0	0	8	0
Altres...	21	19	2	0	0	0	21	0
		74	5	0	0	2	77	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer platanoides	20	4	0	24	0	0
Celtis australis	11	2	0	13	0	0
Tilia × europaea	12	1	0	13	0	0
Parrotia persica	0	8	0	8	0	0
Altres...	2	16	3	21	0	0
	45	31	3	79	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Com element de vialitat es tracta d'una gran superfície arbrada, com parc és inaccessible i per tant no assoleix cap funció social.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Horta Nova	Codi	EV141	Sup.total (m²)	184
-----	--------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda de gespa amb parterre de planta de temporada en centre.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	184	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
165	0	0	0	19	0	0	184

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció.

Propostes de millora

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Horta Nova (Campsa)	Codi	EV142	Sup.total (m²)	7.547
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc majoritàriament de sauló. Els arbres es situen al costat de la carretera en forma de retícula.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	64
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
4.537	401	2.609	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.005	604	0	0	0	0	0	2005

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liriodendron tulipifera	15	12	3	0	0	0	15	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	15	15	0	0	0	1	14	0
Tilia tomentosa	12	9	3	0	0	1	11	0
Celtis australis	8	2	6	0	0	0	8	0
Altres...	8	5	2	1	0	3	5	0
		43	14	1	0	5	53	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	6	TOTAL	6
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liriodendron tulipifera	3	7	5	15	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	8	5	2	15	0	0
Tilia tomentosa	9	3	0	12	0	0
Celtis australis	8	0	0	8	0	0
Altres...	8	0	0	7	1	0
	36	15	7	57	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc amb una bona cobertura arbrada i una gran superfície per esdevenir en un lloc de trobada i esbarjo. Malgrat això està infrautilitzat.

Propostes de millora

Substitució de la gespa per arbustives i/o entapissants dels talussos centrals i dotar d'algun element de joc infantil per fer-ho més atractiu..

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Recinte firal El Sucre	Codi	EV143	Sup.total (m²)	8.438
-----	------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona d'accés amb parterres de gespa i arbres. El resta es paviment dur.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
39	7.554	846	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
747	95	4	0	0	0	0	751

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cedrus atlantica f. glauca	2	0	0	0	2	0	2	0
Picea abies	2	0	0	1	1	0	2	0
Fraxinus excelsior	1	0	0	1	0	0	1	0
Morus alba	1	1	0	0	0	0	1	0
Altres...	4	2	0	2	0	0	4	0
		3	0	4	3	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cedrus atlantica f. glauca	0	2	0	2	0	0
Picea abies	0	2	0	2	0	0
Fraxinus excelsior	0	1	0	1	0	0
Morus alba	1	0	0	0	1	0
Altres...	2	2	0	4	0	0
	3	7	0	9	1	0

A photograph of a two-story yellow building with a tiled roof, surrounded by green trees and a paved area. A wooden fence runs along the foreground.



Espai adequat per la funció que ha de complir. Les zones de gespa al voltant de l'edifici unificant el conjunt.

Trasformar el parterre de gespa de l'entrada en arbustives i/o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa i augmentar la biodiversitat.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda del Mercat	Codi	EV144	Sup.total (m²)	101
-----	---------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre rectangular amb alineació de robínies.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	15
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	101	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	101	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	15	3	12	0	0	1	14	0
		3	12	0	0	1	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	2	10	3	0	15	0
	2	10	3	0	15	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Pantalla vegetal que atenua la presència de l'edifici.

Propostes de millora

Millora de l'estat del prat o substituir-lo per entapissants.

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Llera Riu Mèder (tram urbà)	Codi	EV145	Sup.total (m²)	33.433
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Llera del riu Mèder.
-----------------------------------	----------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	28
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	21.070	12.360

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	20.501	569	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Corylus colurna	11	11	0	0	0	11	0	0
Populus nigra	9	2	0	5	2	1	8	0
Altres	3	0	1	2	0	0	3	0
Malus domestica	1	1	0	0	0	0	1	0
Altres...	3	1	2	0	0	0	3	0
		15	3	7	2	12	15	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Corylus colurna	11	0	0	11	0	0
Populus nigra	0	1	8	9	0	0
Altres	2	1	0	0	3	0
Malus domestica	1	0	0	0	1	0
Altres...	1	1	1	1	2	0
	15	3	9	21	6	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció, tot i la manca vegetació de ribera.

Propostes de millora

Estudiar la possibilitat d'incorporar vegetació de ribera en certs trams per tal d'afegir diversitat.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig de Pep Ventura	Codi	EV146	Sup.total (m²)	4.989
-----	------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai lineal amb plataners en alineació sobre sauló.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	38
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
4.847	143	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus x acerifolia	38	0	33	5	0	0	38	0
		0	33	5	0	0	38	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus x acerifolia	33	5	0	38	0	0
	33	5	0	38	0	0

A wide, paved pedestrian walkway, likely a promenade or boardwalk, stretches into the distance. On the left side of the walkway, there is a low, light-colored concrete wall or barrier. Beyond the wall, several cars are parked along the edge. The right side of the walkway is lined with a dense canopy of mature, leafy green trees, providing shade. The sky is bright and clear. The overall scene suggests a well-maintained public space, possibly a waterfront promenade.



Correcte. Aconsegueix generar una línia verda al llarg de la vora del riu.

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Jaume Balmes	Codi	EV147	Sup.total (m²)	6.266
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb plataners de grans dimensions dividit per el passeig de la generalitat. Un part es en gespa i altre en sauló. Font ornamenten i pocs arbustos aïllats.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	142
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
1.562	1.376	3.191	137

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
3.086	0	22	0	83	0	0	3191

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	131	14	4	113	0	10	121	0
Ginkgo biloba	2	0	0	2	0	0	2	0
Olea europaea	2	2	0	0	0	0	2	0
Taxus baccata	2	2	0	0	0	0	2	0
Altres...	5	2	2	1	0	0	5	0
		20	6	116	0	10	132	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	112	16	3	131	0	0
Ginkgo biloba	2	0	0	2	0	0
Olea europaea	2	0	0	2	0	0
Taxus baccata	2	0	0	2	0	0
Altres...	3	2	0	3	2	0
	121	18	3	140	2	0



La imatge general és d'un disseny desfasat i poc atractiu per als nens. Actua més com un espai de contemplació.

Enriquir la zona amb plantacions de vivaces i aromàtiques tolerants a l'ombra i generar 'bolses' d'activitat dintre dels parterres de gespa.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mèder - Carrer Soledat	Codi	EV148	Sup.total (m²)	1.925
-----	------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig lineal de sauló al costa de riu amb arbres en alineació.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	21
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
778	1.147	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer pseudoplatanus	19	19	0	0	0	2	17	0
Celtis australis	2	2	0	0	0	0	2	0
		21	0	0	0	2	19	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer pseudoplatanus	16	1	2	19	0	0
Celtis australis	2	0	0	2	0	0
	18	1	2	21	0	0

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Illeta Plaça Jaume Balmes	Codi	EV149	Sup.total (m²)	27
-----	---------------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illeta en triangle amb vegetació espontània.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	27	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	27	0	0	0	0	27

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aspecte descuidat i de deixadesa.

Propostes de millora

Substitució del prat per àrids o formigó colorejat.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de St. Julià d'Auvèrnia	Codi	EV150	Sup.total (m²)	20.347
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Llera del riu Mèder.
-----------------------------------	----------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	131
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	615	18.779	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.976	15.803	0	0	0	0	0	2976

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	36	7	13	16	0	1	35	0
Acer campestre	11	11	0	0	0	1	10	0
Fraxinus excelsior	11	11	0	0	0	0	11	0
Salix babylonica	10	9	1	0	0	1	9	0
Altres...	32	21	11	0	0	2	30	0
		59	25	16	0	5	95	0


Baixes

soques	0	morts	10	buits	21	TOTAL	31
--------	---	-------	----	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra 'Italica'	29	5	2	36	0	0
Acer campestre	8	3	0	11	0	0
Fraxinus excelsior	10	1	0	11	0	0
Salix babylonica	1	6	3	10	0	0
Altres...	19	8	5	28	4	0
	67	23	10	96	4	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general aconsegueix generar un espai verd de qualitat al costat del riu.

Propostes de millora

Reforç de les plantacions d'arbrat amb espècies de port mitjà i gran per tal d'incrementar la massa arbòria de la ciutat.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de les Clotes	Codi	EV151	Sup.total (m²)	7.490
-----	--------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Llera del riu Mèder.
-----------------------------------	----------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	51
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	7.490	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.386	5.104	0	0	0	0	0	2386

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus nigra	48	0	2	46	0	0	48	0
Platanus orientalis	3	0	0	3	0	0	3	0
		0	2	49	0	0	51	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus nigra	47	1	0	48	0	0
Platanus orientalis	3	0	0	3	0	0
	50	1	0	51	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Zona verda de gran extensió vinculada al riu. Sense arbres ni arbustives el que genera una imatge monòtona i sense cap benefici ambiental.

Propostes de millora

En la part més propera a l'auditori plantejar la remodelació d'aquest espai en un parc a on la vegetació com els equipaments tinguin relació amb el riu. En altres zones realitzar una plantació d'arbres de ribera..

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Ramon Aramon i Serra	Codi	EV152	Sup.total (m²)	3.084
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai verd en l'interior d'una illa de vivendes format per un rectangle de gespa amb arbres en agrupacions.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	17
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	1.144	1.941	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.941	0	0	0	0	0	0	1941

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Betula pendula	17	10	7	0	0	0	17	0
		10	7	0	0	0	17	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Betula pendula	16	1	0	17	0	0
	16	1	0	17	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix generar un espai verd de qualitat i amb un bon manteniment.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa més propers als edificis per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Mare Caterina Coromina	Codi	EV153	Sup.total (m²)	3.293
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai verd en l'interior d'una illa de vivendes format per un rectangle de gespa amb arbres en agrupacions.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	17
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	898	2.394	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.394	0	0	0	0	0	0	2394

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Betula pendula	13	9	4	0	0	1	12	0
		9	4	0	0	1	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	4	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Betula pendula	13	0	0	0	13	0	0
		13	0	0	13	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix generar un espai verd de qualitat i amb un bon manteniment.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa més propers als edificis per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Josep M. Pericas	Codi	EV154	Sup.total (m²)	1.527
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb paviment dur i lamina d'aigua al centre. El parterres de gespa i arbres es situen al voltant.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	37
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
284	860	321	62

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
321	0	0	0	0	0	0	321

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	20	6	14	0	0	3	17	0
Aesculus hippocastanum	8	7	1	0	0	0	8	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	6	6	0	0	0	0	6	0
Betula spp.	2	0	2	0	0	0	2	0
Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Atropunicea)	1	0	1	0	0	0	1	0
		19	18	0	0	3	34	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	4	12	4	20	0	0
Aesculus hippocastanum	8	0	0	0	8	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	6	0	0	6	0	0
Betula spp.	2	0	0	2	0	0
Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Atropunicea)	1	0	0	1	0	0
	21	12	4	29	8	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat a la seva funció. S'aprofita l'espai correctament. Genera una zona d'ombra agradable.

Propostes de millora

Substituir els Acer Negundo en mal estat per un altra espècie i reconvertir en parterres d'arbustives les petites peces de gespa centrals.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla Mèder	Codi	EV155	Sup.total (m²)	5.608
-----	--------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Conjunt de places amb paviment dur i parterres de gespa amb pèrgoles i arbres en un costat.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	40
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
613	3.276	1.195	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.195	0	0	0	0	0	0	1195

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	17	17	0	0	0	0	17	0
Acer campestre	16	16	0	0	0	0	16	0
Cercis siliquastrum	3	3	0	0	0	0	3	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	3	3	0	0	0	0	3	0
		39	0	0	0	0	39	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	8	9	0	17	0	0
Acer campestre	14	2	0	16	0	0
Cercis siliquastrum	2	1	0	3	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	3	0	0	3	0	0
	27	12	0	39	0	0

[illegible]

Conjunt d'espais separats però que aconseguixen generar una imatge d'unitat gràcies al seu disseny..

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda C. Molí d'En Saborit - C. Hospital d'En Cloquer	Codi	EV156	Sup.total (m²)	318
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb gespa i grup arbustiu.
-----------------------------------	------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	318	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiu	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
232	0	86	0	0	0	0	318

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda paisatgísticament poc interessant. L'aspecte del grup arbustiu és millorable.

Propostes de millora

Reforç del grup arbustiu a vivages per donar-li diversitat.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Jaume Portell Crusats	Codi	EV157	Sup.total (m²)	9.238
-----	------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb camins en forma de mitja lluna acompanyats per alineacions d'arbres sobre gespa. Al inici placeta amb paviment dur i retícula d'arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	71
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
742	2.837	5.257	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
4.980	0	277	0	0	0	0	5257

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Populus alba 'Pyramidalis'	41	0	5	36	0	0	41	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	22	22	0	0	0	1	21	0
Platanus × acerifolia	4	1	3	0	0	0	4	0
Tilia cordata 'Greenspire'	3	3	0	0	0	0	3	0
Populus nigra 'Italica'	1	0	1	0	0	0	1	0
		26	9	36	0	1	70	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Populus alba 'Pyramidalis'	41	0	0	0	41	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	20	2	0	22	0	0
Platanus × acerifolia	4	0	0	4	0	0
Tilia cordata 'Greenspire'	2	1	0	3	0	0
Populus nigra 'Italica'	1	0	0	1	0	0
	68	3	0	30	41	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai aconsegueix la seva funció paisatgística, una zona verda de qualitat que permet passejar.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa..

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer de Jaume Munmany	Codi	EV158	Sup.total (m²)	1.271
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la pendent de desenvolupar recoberta de prat.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.271	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.271	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Zona vinculada al Parc Jaume Portell i Crusats i que actua com a final d'aquest.

Propostes de millora

Possible creació d'un espai verd amb vinculat a l'exercici a l'aire lliure.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Casal Mossèn Josep Guiteras	Codi	EV159	Sup.total (m²)	2.045
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins que envolten el casal amb una gran zona d'aparcament a l'entrada. Arbres plantats en el perímetre i tanca vegetal de leylandiis.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	19
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
422	1.232	392	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
392	0	0	0	0	0	0	392

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Picea abies	7	0	2	5	0	0	7	0
Morus alba	5	5	0	0	0	1	4	0
Aesculus hippocastanum	1	1	0	0	0	1	0	0
Altres	1	1	0	0	0	1	0	0
Altres...	2	0	2	0	0	0	2	0
		7	4	5	0	3	13	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	2	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Picea abies	7	0	0	7	0	0
Morus alba	1	4	0	0	5	0
Aesculus hippocastanum	0	1	0	0	1	0
Altres	0	1	0	1	0	0
Altres...	0	2	0	2	0	0
	8	8	0	10	6	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció. Superfície de sauló alterada..

Propostes de millora

Escatar el sauló.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mestre Garriga	Codi	EV160	Sup.total (m²)	169
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita plaça triangular de prat amb un arbres i un arbust.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	1
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	169	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	169	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Taxus baccata	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Taxus baccata	0	1	0	1	0	0
	0	1	0	1	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai amb cert aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Substituir superfície de prat per àrids o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de la Mare de Déu de la Guia	Codi	EV161	Sup.total (m²)	1.270
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb paviment dur i zona central de sauló. Arbres en escocells circulars grans.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
263	1.006	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	8	8	0	0	0	0	8	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	7	7	0	0	0	0	7	0
Cupressus x leylandii	1	1	0	0	0	1	0	0
		16	0	0	0	1	15	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	8	0	0	8	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	7	0	0	7	0	0
Cupressus x leylandii	1	0	0	1	0	0
	16	0	0	16	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats. Genera un espai d'esbargiment i de trobada molt agradable.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de l'Horta Vermella	Codi	EV162	Sup.total (m²)	2.317
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb camí central amb un cercle al mig de graves. Els arbres es situen seguint el camí.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	31
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
2.316	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus ilex	11	6	5	0	0	1	10	0
Quercus robur 'Fastigiata'	10	7	3	0	0	0	10	0
Cupressus x leylandii	9	4	3	2	0	2	7	0
Chamaecyparis lawsoniana	1	1	0	0	0	1	0	0
		18	11	2	0	4	27	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	10	1	0	11	0	0
Quercus robur 'Fastigiata'	8	1	1	10	0	0
Cupressus x leylandii	3	5	1	8	1	0
Chamaecyparis lawsoniana	1	0	0	1	0	0
	22	7	2	30	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai en conjunt és adequat amb zones d'ombra.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Pista Horta Vermella	Codi	EV163	Sup.total (m²)	2.452
-----	----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb una pista poliesportiva i dues zones de sauló. Els arbres es situen al voltant.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	21
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
900	283	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis occidentalis	15	15	0	0	0	0	15	0
Celtis australis	6	6	0	0	0	0	6	0
		21	0	0	0	0	21	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis occidentalis	14	1	0	15	0	0
Celtis australis	6	0	0	6	0	0
	20	1	0	21	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc amb zones d'ombra que afavoreixen la trobada i l'esbargiment amb un arbrat de qualitat.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Escola bressol Horta Vermella	Codi	EV164	Sup.total (m²)	748
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de prat al voltant de l'escola amb arbrat dispers.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	6
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
30	0	718	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	627	91	0	0	0	0	91

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	2	0	2	0	0	0	2	0
Betula pendula	1	0	1	0	0	0	1	0
Morus bombycis (M. kagayamae)	1	1	0	0	0	0	1	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	1	0	0	0	0	1	0
		2	3	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	0	2	0	2	0	0
Betula pendula	1	0	0	1	0	0
Morus bombycis (M. kagayamae)	1	0	0	1	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	0	0	1	0	0
	3	2	0	5	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La vegetació i el disseny aconseguir generar un espai agradable pel lloc dels infants. El prat es troba en mal estat.

Propostes de millora

Millora de l'estat del prat.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Avinguda dels Països Catalans davant IES La Plana	Codi	EV165	Sup.total (m²)	868
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça de sauló amb arbres.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	9
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
868	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Melia azedarach	6	5	1	0	0	6	0	0
Morus alba 'Fruitless'	2	2	0	0	0	2	0	0
		7	1	0	0	8	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Melia azedarach	5	1	0	6	0	0
Morus alba 'Fruitless'	1	1	0	2	0	0
	6	2	0	8	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai sense un ús definit. L'estat de l'arbrat és correcte.

Propostes de millora

Afegir mobiliari urbà per poder seure.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Av. Països Catalans - Carrer de Josep Pratdesaba	Codi	EV166	Sup.total (m²)	260
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb grups arbustius i 4 arbres al mig rodejat d'una tanca vegetal.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
121	0	138	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
72	0	66	0	0	0	0	138

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Lagerstroemia indica	4	4	0	0	0	4	0	0
		4	0	0	0	4	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Lagerstroemia indica	0	4	0	4	0	0
	0	4	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda que compleix la seva funció.

Propostes de millora

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Sant Jaume	Codi	EV167	Sup.total (m²)	15.788
-----	-------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb dues zones diferenciades. La primera vinculada amb un curs d'aigua, amb àmplia superfície de gespa un camí central i arbres dispersos. La segona amb arbres plantats en retícula i diferents zones de gespa i sauló.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	156
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
1.891	3.186	10.710	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
7.252	3.458	0	0	0	0	0	7252

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Robinia pseudoacacia	30	7	23	0	0	1	29	0
Tilia tomentosa	28	18	10	0	0	9	19	0
Fraxinus excelsior	25	24	1	0	0	2	23	0
Quercus pubescens	25	22	3	0	0	1	24	0
Altres...	45	39	6	0	0	11	34	0
		110	43	0	0	24	129	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	2	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Robinia pseudoacacia	15	12	3	0	30	0
Tilia tomentosa	23	5	0	28	0	0
Fraxinus excelsior	24	1	0	25	0	0
Quercus pubescens	24	1	0	25	0	0
Altres...	25	14	6	45	0	0
	111	33	9	123	30	0

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça d'Amusic	Codi	EV168	Sup.total (m²)	1.308
-----	----------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça de sauló amb parterres perimetrals de gespa i arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	12
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
784	0	524	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
518	0	6	0	0	0	0	524

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Salix babylonica	11	3	7	1	0	3	8	0
Picea abies	1	1	0	0	0	0	1	0
		4	7	1	0	3	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Salix babylonica	3	8	0	11	0	0
Picea abies	0	1	0	1	0	0
	3	9	0	12	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Funcionalment és correcte però paisatgísticament és avorrit.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	09-06-2020
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Pius XII	Codi	EV169	Sup.total (m²)	902
-----	----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjanera arbrada amb camí central i arbres en parterres correguts de sauló.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	105
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
902	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	76	35	41	0	0	5	71	0
Acer saccharinum	29	14	8	7	0	5	24	0
		49	49	7	0	10	95	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	5	61	10	76	0	0
Acer saccharinum	15	9	5	29	0	0
	20	70	15	105	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres en mal estat per un altra espècie més adequada.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep M. Folch i Torres	Codi	EV170	Sup.total (m²)	108
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Conjunt de parterres amb pruneres vermelles.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	33
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	108	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	108	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	26	26	0	0	0	0	26	0
Prunus serrulata	3	3	0	0	0	3	0	0
Acer negundo	1	1	0	0	0	1	0	0
Juglans regia	1	1	0	0	0	0	1	0
Koelreuteria paniculata	1	1	0	0	0	0	1	0
		32	0	0	0	4	28	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	3	11	12	26	0	0
Prunus serrulata	3	0	0	3	0	0
Acer negundo	0	0	1	1	0	0
Juglans regia	0	0	1	1	0	0
Koelreuteria paniculata	1	0	0	1	0	0
	7	11	14	32	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai degradat amb l'aparició de vegetació espontània.

Propostes de millora

Reforç dels parterres amb arbustives i entapissants.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mossèn Lluís Romeu	Codi	EV171	Sup.total (m²)	376
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça de sauló i arbres en alineació al perímetre.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	14
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
376	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	6	5	1	0	0	0	6	0
Tilia × europaea	6	5	1	0	0	0	6	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	2	0	0	0	0	2	0
		12	2	0	0	0	14	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	1	4	1	6	0	0
Tilia × europaea	0	3	3	6	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	1	1	2	0	0
	1	8	5	14	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai aconsegueix generar una zona a l'ombra agradable però l'estat de l'arbrat no és el correcte.

Propostes de millora

Substitució progressiva del til·lers en malt estat unificant espècie.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Francesc Moragas	Codi	EV172	Sup.total (m²)	166
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	3 parterres rectangulars amb gespa i planta de temporada.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	1
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	166	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	141	0	0	25	0	0	166

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Olea europaea	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Olea europaea	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Les gespes dins dels parterres no llueixen gens ni els ciutadans les poden gaudir..

Propostes de millora

Substitució de la gespa i planta de temporada per arbustives i/o entapissants..

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Francesc Macià	Codi	EV173	Sup.total (m²)	8
-----	-------------------------	------	-------	----------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petit parterre rectangular amb vegetació espontània i 4 ginebros.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	8	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	8	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida				Etapas		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Altres	4	4	0	0	0	4	0
	4	0	0	0	0	4	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Altres	0	3	1	4	0	0
	0	3	1	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'aspecte del parterre és de deixadesa i abandonament..

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en el parterre.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera Guixa	Codi	EV174	Sup.total (m²)	109
-----	-----------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petit parterre triangular de gespa amb un gingko.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	1
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	109	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
109	0	0	0	0	0	0	109

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Ginkgo biloba	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Ginkgo biloba	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix donar una imatge verda de l'espai.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla de Josep Tarradellas	Codi	EV175	Sup.total (m²)	1.229
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça rectangular amb tres zones ben diferenciades de gespa artificial sauló i paviment dur.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
829	257	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix aprofitar un petit espai entre edificis per convertir-lo en una plaça de qualitat.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Monsr. Esteve Orriols Marques	Codi	EV176	Sup.total (m²)	2.874
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc centric amb una pista poliesportiva i dues zones de sauló amb arbres en fileres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	20
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
927	857	1.089	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.068	0	21	0	0	0	0	1089

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Betula pendula	11	10	1	0	0	0	11	0
Tilia tomentosa	8	0	8	0	0	0	8	0
		10	9	0	0	0	19	0


Baixes

soques	1	morts	0	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Betula pendula	7	4	0	11	0	0
Tilia tomentosa	6	2	0	8	0	0
	13	6	0	19	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai aconsegueix la seva funció paisatgística una zona verda de qualitat de la zona centre.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa..

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Santa Anna	Codi	EV177	Sup.total (m²)	5.821
-----	-------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc triangular amb una primera zona de sauló amb delimitat per tanques vegetals i un segon espai amb paviment dur i arbres en retícula.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	84
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
2.542	3.181	98	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
98	0	0	0	0	0	0	98

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	35	15	20	0	0	0	35	0
Betula pendula	22	20	2	0	0	8	14	0
Morus alba	18	18	0	0	0	0	18	0
Betula spp.	3	3	0	0	0	1	2	0
Altres...	6	4	2	0	0	0	6	0
		60	24	0	0	9	75	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	0	35	0	35	0	0
Betula pendula	20	1	1	22	0	0
Morus alba	0	17	1	0	0	18
Betula spp.	3	0	0	3	0	0
Altres...	3	3	0	6	0	0
	26	56	2	66	0	18

[illegible]

A wide-angle photograph of a paved pedestrian plaza. Several large, mature trees with green foliage are planted in the plaza. Modern, tall street lamps with spherical globes are positioned along the edge of the plaza. In the background, a road with parked cars and a low wall are visible. The sky is blue with some clouds.



L'espai i el disseny són adequats. Genera un espai d'esbargiment i de trobada molt agradable amb tant pel lloc com per la relaxació.

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Avinguda dels Països Catalans - Carrer de Sant Jaume	Codi	EV178	Sup.total (m²)	95
-----	--	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda de gespa amb parterre d'arbustives allargat.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	95	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
84	0	11	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

EV178 Rotonda Avinguda dels Països Catalans - Carrer de Sant Jaume (Barri Horta Vermella / Barri Santa Anna)

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer de Mossèn Jaume Mogosa	Codi	EV179	Sup.total (m²)	633
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt amb un parterre de prat.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	428	205	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	205	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	3	0	0	0	3	0	0
		3	0	0	0	3	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	0	0	3	0	0
	3	0	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai sense cap mena de disseny ni funció.

Propostes de millora

Estudiar remodelació integral de tot l'espai.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Ramon Masferrer i Arquimbau	Codi	EV180	Sup.total (m²)	772
-----	--------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça rectangular de gespa amb els arbres plantats al perímetre.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	18
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	772	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
772	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Morus alba	18	18	0	0	0	0	18	0
		18	0	0	0	0	18	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Morus alba	0	18	0	0	18	0
	0	18	0	0	18	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció però paisatgísticament és avorrit.

Propostes de millora

Substitució del 20 % de la superfície de gespa en agrupacions d'arbustives i millora de l'estat de la gespa.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Pere Alberc Vila	Codi	EV181	Sup.total (m²)	591
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita plaça amb prat i arbres al voltant.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	591	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	591	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Morus alba	5	5	0	0	0	0	5	0
Acer pseudoplatanus	2	0	2	0	0	0	2	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	2	0	0	0	0	2	0
Acer saccharinum	1	0	1	0	0	0	1	0
		7	3	0	0	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Morus alba	0	5	0	0	5	0
Acer pseudoplatanus	0	2	0	2	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	0	2	2	0	0
Acer saccharinum	0	1	0	1	0	0
	0	8	2	5	5	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai és correcte però amb cert aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Substitució de les dues pruneres en mal estat per Acer platanoides i millora en el manteniment del prat.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Passatge de Sant Marc	Codi	EV182	Sup.total (m²)	1.543
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça entre vivendes amb un camí central de sauló i parterres al costat de prat amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	24
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
645	0	898	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	898	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	19	0	19	0	0	0	19	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	5	2	3	0	0	0	5	0
		2	22	0	0	0	24	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	19	0	0	19	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	3	2	5	0	0
	19	3	2	24	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat però amb cert aspecte de deixadesa degut a l'estat del prat.

Propostes de millora

Substitució total del prat per sauló i reconversió dels parterres de gespa perimetrals per grups arbustius i/o tapitzants per tal de reduir la superfície de gespa.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Pere Mialet	Codi	EV183	Sup.total (m²)	1.197
-----	----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça de sauló amb arbres dispersos.
-----------------------------------	--------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
989	209	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup: arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decim.
Quercus ilex	4	4	0	0	0	0	4	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	2	0	0	0	0	2	0
Ulmus pumila	2	0	0	2	0	0	2	0
Acer negundo	1	1	0	0	0	0	1	0
Celtis australis	1	0	1	0	0	0	1	0
		7	1	2	0	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	0	4	0	4	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	1	1	2	0	0
Ulmus pumila	0	2	0	2	0	0
Acer negundo	0	0	1	1	0	0
Celtis australis	1	0	0	1	0	0
	1	7	2	10	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Tan les superfícies toves es troben en mal estat. Arbrat molt heterogeni per la poca superfície i en molt mal estat.

Propostes de millora

Escatar el sauló i substitució dels oms, acer i pruneras per roures per tal de donar coherència a l'espai.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Av. Països Catalans - C. Rafael de Casanova	Codi	EV184	Sup.total (m²)	497
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda de graves amb parterre d'arbustives i tres cirerers que creua per el mig.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
321	0	176	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	176	0	0	0	0	176

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Prunus serrulata 'Kanzan'	3	3	0	0	0	0	3	0
		3	0	0	0	0	3	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Prunus serrulata 'Kanzan'	3	0	0	3	0	0
	3	0	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer Santa Anna - Antic Camí de Taradell	Codi	EV185	Sup.total (m²)	336
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb grups arbustius dividits en quatre parts.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	337	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	337	0	0	0	0	337

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Santa Eugènia de Berga	Codi	EV186	Sup.total (m²)	413
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marge de carrer amb prat.
-----------------------------------	---------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	413	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	413	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Botànic Micó	Codi	EV187	Sup.total (m²)	15
-----	-------------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb paviment dur i cercis en escocells. 2 parterres allargats amb xipressos..
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	12
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	15	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	11	0	0	0	0	3	0

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	7	7	0	0	0	7	0
Cercis siliquastrum	5	5	0	0	0	5	0
	12	0	0	0	0	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	5	2	0	7	0	0
Cercis siliquastrum	0	1	4	5	0	0
	5	3	4	12	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Plantació de entapissants en els escocells allargats dels xiprers.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	CEIP Dr. Salarich	Codi	EV188	Sup.total (m²)	9.181
-----	-------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Escola amb arbres plantats al perímetre i entrada principal amb parterres de gespa, arbustives i arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	75
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
4.610	3.003	1.567	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
418	1.098	51	0	0	0	0	418

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	26	9	17	0	0	3	23	0
Ulmus pumila	14	0	10	3	1	0	14	0
Acer negundo	13	10	3	0	0	0	13	0
Morus alba	11	11	0	0	0	0	11	0
Altres...	10	7	1	2	0	1	9	0
		37	31	5	1	4	70	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	23	1	2	26	0	0
Ulmus pumila	0	14	0	14	0	0
Acer negundo	0	8	5	13	0	0
Morus alba	5	6	0	0	11	0
Altres...	4	4	2	8	2	0
	32	33	9	61	13	0

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Miquel Coll i Alentorn	Codi	EV189	Sup.total (m²)	3.357
-----	-------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb zona de paviment dur per a jocs i zona de sauló amb arbres en retícula.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	44
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
1.805	1.090	463	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup: arbustiva	enfonsant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
463	0	0	0	0	0	0	463

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Robinia pseudoacacia	28	18	10	0	0	2	26	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	9	4	5	0	0	0	9	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	3	0	0	0	0	3	0
Robinia × margairetta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	2	1	1	0	0	0	2	0
Altres...	2	2	0	0	0	0	2	0
		28	16	0	0	2	42	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Robinia pseudoacacia	13	7	8	0	28	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	8	1	0	9	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	1	3	0	0
Robinia × margairetta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	0	0	2	2	0	0
Altres...	0	1	1	2	0	0
	23	9	12	16	28	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció però l'estat de l'arbrat és millorable.

Propostes de millora

Substitució de l'arbrat en mal estat.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Elisabeth Eidenbenz	Codi	EV190	Sup.total (m²)	1.173
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça rectangular de prat amb els arbres plantats al perímetre.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	14
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	1.173	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.173	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus angustifolia	7	0	7	0	0	0	7	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	7	7	0	0	0	4	3	0
		7	7	0	0	4	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus angustifolia	7	0	0	7	0	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	7	0	0	7	0	0
	14	0	0	14	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Escola Bressol Municipal Serra de Sanferm	Codi	EV191	Sup.total (m²)	2.179
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de l'accés amb diferents superfícies toves amb arbres plantes de forma dispersa. A la zona del darrere talús de gespa amb arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	25
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
341	410	1.427	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.002	371	54	0	0	0	0	1002

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tamarix spp.	4	4	0	0	0	0	4	0
Tilia tomentosa	4	4	0	0	0	0	4	0
Acer saccharinum	2	2	0	0	0	0	2	0
Betula pendula	2	2	0	0	0	0	2	0
Altres...	12	12	0	0	0	0	12	0
		24	0	0	0	0	24	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tamarix spp.	3	1	0	4	0	0
Tilia tomentosa	4	0	0	4	0	0
Acer saccharinum	2	0	0	2	0	0
Betula pendula	2	0	0	2	0	0
Altres...	10	2	0	12	0	0
	21	3	0	24	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La vegetació i el disseny aconseguir generar un espai agradable pel lloc dels infants. El talús posterior de gespa es troba en mal estat.

Propostes de millora

Substitució de la gespa per arbustives i/o entapissants del talús posterior.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc Carrer Ramon Masferrer	Codi	EV192	Sup.total (m²)	2.288
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb paviment dur i rectangle al mig de sauló i arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	15
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
829	1.324	134	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	134	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Carpinus betulus	3	3	0	0	0	2	1	0
Fraxinus angustifolia	1	0	1	0	0	0	1	0
		3	1	0	0	2	2	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	11	TOTAL	11
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Carpinus betulus	3	0	0	3	0	0
Fraxinus angustifolia	1	0	0	1	0	0
	4	0	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La manca d'arbrat fa que l'espai no sigui funcional.

Propostes de millora

Reposició de l'arbrat que falta amb *Fraxinus angustifolia*.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Passatge de la Font dels Frares	Codi	EV193	Sup.total (m²)	645
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita plaça entre vivendes amb parterres de gespa amb arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	17
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
108	302	234	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
234	0	0	0	0	0	0	234

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cercis siliquastrum	9	9	0	0	0	0	9	0
Tilia platyphyllos	6	6	0	0	0	0	6	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	2	0	0	0	0	2	0
		17	0	0	0	0	17	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cercis siliquastrum	0	8	1	9	0	0
Tilia platyphyllos	6	0	0	6	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	0	0	2	0	0
	8	8	1	17	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una zona d'ombra agradable.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	CEIP La Sinia	Codi	EV195	Sup.total (m²)	8.134
-----	---------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Escola amb el pati de paviment de sauló i arbres plantats en fileres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	51
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
4.965	3.097	72	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
72	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer platanoides	22	22	0	0	0	1	21	0
Liquidambar styraciflua	9	9	0	0	0	0	9	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	9	9	0	0	0	4	5	0
Carpinus betulus	4	4	0	0	0	0	4	0
Altres...	7	6	1	0	0	1	6	0
		50	1	0	0	6	45	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer platanoides	14	6	2	22	0	0
Liquidambar styraciflua	9	0	0	9	0	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	4	1	4	9	0	0
Carpinus betulus	4	0	0	4	0	0
Altres...	7	0	0	5	2	0
	38	7	6	49	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general el seu aspecte és correcte, excepte en la zona de paviment tou.

Propostes de millora

Escatar el sauló.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Av. Països Catalans- Cr. Guixa - Cr. Barcelona	Codi	EV196	Sup.total (m²)	346
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb parterre central d'arbustives i 4 plataners.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	346	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
148	0	198	0	0	0	0	346

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus x acerifolia	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

Diagnosi prèvia	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	4	0	0	4	0	0
	4	0	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda amb superfície de gespa petites.

Propostes de millora

Substitució de part de la gespa per àrids i/o entapissants per reduir el cost de manteniment.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda entrada Avinguda del Montseny	Codi	EV197	Sup.total (m²)	701
-----	---------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda amb triangles alterns de graves i grups arbustius.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
316	0	385	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	385	0	0	0	0	385

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda que compleix la seva funció.

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Habit. Montseny (n-152)	Codi	EV198	Sup.total (m²)	2.762
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjanera ampla de prat amb til·lers en alineació i pínees disperses.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	84
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	2.747	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.747	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia × europaea	50	36	14	0	0	0	50	0
Picea abies	15	1	2	12	0	0	15	0
Pinus pinea	5	2	2	1	0	1	4	0
Abies alba	1	0	1	0	0	0	1	0
Altres...	9	5	2	2	0	0	9	0
		44	21	15	0	1	79	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	4	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia × europaea	1	39	10	50	0	0
Picea abies	15	0	0	15	0	0
Pinus pinea	4	1	0	5	0	0
Abies alba	1	0	0	1	0	0
Altres...	3	2	4	8	1	0
	24	42	14	79	1	0

[illegible]

Aconsegueix crear una línia verda a l'entrada de la ciutat.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Rafael Gay De Montellà	Codi	EV199	Sup.total (m²)	341
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta triangular de sauló amb 2 acer negundo i 2 moreres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
341	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	2	0	2	0	0	0	2	0
Morus alba	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	2	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	0	2	0	2	0	0
Morus alba	0	2	0	0	2	0
	0	4	0	2	2	0

The map shows the study area (EV199) in orange, located between Carrer de la Mare de Déu and Carrer de Rafael Gay de Montellà. The map includes a scale bar (0, 25, 50 m) and a north arrow.



Arbrat molt heterogeni per la poca superfície i en mal estat.

Substitució de l'arbrat existent per una única espècie que faci més ombra.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Habit. Monseny (RENFE)	Codi	EV200	Sup.total (m²)	1.318
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb una zona de sauló amb arbres i jocs infantils i un parterre de gespa i arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	30
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
946	42	330	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
330	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	10	8	2	0	0	4	6	0
Ulmus pumila	5	1	0	4	0	0	5	0
Pinus pinea	3	3	0	0	0	1	2	0
Robinia pseudoacacia	3	1	2	0	0	0	3	0
Altres...	5	5	0	0	0	2	3	0
		18	4	4	0	7	19	0

Baixes

soques	2	morts	0	buits	2	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	3	2	5	10	0	0
Ulmus pumila	0	3	2	5	0	0
Pinus pinea	1	2	0	3	0	0
Robinia pseudoacacia	3	0	0	0	3	0
Altres...	3	2	0	5	0	0
	10	9	7	23	3	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai és correcte però en general l'estat de l'arbrat és millorable.

Propostes de millora

Substitució dels Acer negundo i oms en mal estat per un altra espècie més adequada tipus lledoners.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Avinguda dels Països Catalans (Remei)	Codi	EV201	Sup.total (m²)	2.559
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana amb arbres sobre superfícies d'entapissants i gespa.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	56
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	300	2.259	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.139	0	451	627	42	0	0	2259

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	26	26	0	0	0	0	26	0
Robinia pseudoacacia	12	5	7	0	0	1	11	0
Tilia tomentosa	9	9	0	0	0	0	9	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	6	6	0	0	0	0	6	0
Altres...	3	3	0	0	0	2	1	0
		49	7	0	0	3	53	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	23	3	0	26	0	0
Robinia pseudoacacia	12	0	0	0	12	0
Tilia tomentosa	9	0	0	9	0	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	6	0	0	6	0	0
Altres...	2	0	1	3	0	0
	52	3	1	44	12	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció de donar una imatge verda a l'entrada al municipi.

Propostes de millora

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de l'Horta de la Sínia	Codi	EV202	Sup.total (m²)	2.894
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb camins interiors que creuen de banda formants zones d'estada de sauló amb arbres. Les zones es delimiten amb talussos de gespa i arbustives.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	16
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
1.673	714	505	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
297	51	157	0	0	0	0	454

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus ilex	11	9	2	0	0	0	11	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	4	4	0	0	0	0	4	0
Salix babylonica	1	1	0	0	0	0	1	0
		14	2	0	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	9	1	1	11	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	1	0	4	0	0
Salix babylonica	1	0	0	1	0	0
	13	2	1	16	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc amb un disseny actual però que genera moltes zones poc segures a pel que fa a la visibilitat.

Propostes de millora

Plantejar la possibilitat d'eliminació dels murs del carrer de Joan XXIII i substituir les superfícies de gresol per arbustives de port baix i entapissants.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Renfe-Montseny	Codi	EV203	Sup.total (m²)	320
-----	----------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Franja lineal de gespa amb arbres.
-----------------------------------	------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	17
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	320	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
320	0	0	0	0	0	0	320

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus excelsior	14	4	10	0	0	0	14	0
		4	10	0	0	0	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	3	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus excelsior	9	4	1	14	0	0
	9	4	1	14	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Arbrat en bon estat i gespa ben mantinguda.

Propostes de millora



Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Fra Joan	Codi	EV204	Sup.total (m²)	1.278
-----	-------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça rectangular amb arbres disposats retícula i espai central buit de sauló.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	24
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
521	757	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	19	3	16	0	0	0	19	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	5	0	5	0	0	0	5	0
		3	21	0	0	0	24	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	17	2	0	0	19	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	4	1	0	5	0	0
	21	3	0	5	19	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una zona d'ombra i de trobada agradable.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Renfe - Carrer Sant Isidre	Codi	EV205	Sup.total (m²)	3.793
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Talús amb gespa amb arbres en alineació.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	82
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	3.793	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
3.793	0	0	0	0	0	0	3793

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liquidambar styraciflua	34	8	26	0	0	4	30	0
Celtis australis	18	0	18	0	0	0	18	0
Populus alba 'Pyramidalis'	15	1	0	14	0	1	14	0
Populus nigra 'Italica'	14	0	0	14	0	0	14	0
		9	44	28	0	5	76	0


Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liquidambar styraciflua	30	3	1	34	0	0
Celtis australis	18	0	0	18	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	14	0	1	0	15	0
Populus nigra 'Italica'	14	0	0	14	0	0
	76	3	2	66	15	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai aconsegueix crear una línia verda en un lloc marginal.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda dels Països Catalans - Carrer del Remei	Codi	EV206	Sup.total (m²)	604
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardí amb paviment dur i arbres en escocells.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	15
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
45	487	72	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	72	0	0	0	0	62

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus pubescens	9	9	0	0	0	1	8	0
Acer campestre	6	6	0	0	0	2	4	0
		15	0	0	0	3	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus pubescens	9	0	0	9	0	0
Acer campestre	6	0	0	6	0	0
	15	0	0	15	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció però hi ha una manca de recobriment dels parterres d'arbustives.

Propostes de millora

Reforç de les plantacions de lavandes i afegir mulch.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc del Blanqueig	Codi	EV207	Sup.total (m²)	3.473
-----	--------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb arbres sobre superfície de gespa sense camins.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	53
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
100	168	3.131	74

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup: arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
3.131	0	0	0	0	0	0	3131

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	29	25	2	2	0	0	29	0
Fraxinus excelsior	6	1	5	0	0	0	6	0
Platanus orientalis	3	0	0	3	0	0	3	0
Cercis siliquastrum	2	1	0	1	0	1	1	0
Altres...	12	6	4	2	0	2	10	0
		33	11	8	0	3	49	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	25	4	0	0	29	0
Fraxinus excelsior	6	0	0	6	0	0
Platanus orientalis	3	0	0	3	0	0
Cercis siliquastrum	1	1	0	2	0	0
Altres...	10	2	0	10	2	0
	45	7	0	21	31	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'enjardinament de l'espai compleix la seva funció amb arbrat de grans dimensions i de qualitat.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera Guixa - Avinguda dels Països Catalans	Codi	EV208	Sup.total (m²)	154
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb 4 acer platanoides i grups arbustius variats.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
114	0	40	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	40	0	0	0	0	40

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer platanoides	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer platanoides	2	2	0	4	0	0
	2	2	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Avinguda dels Països Catalans - Passeig de Pep Ventura	Codi	EV209	Sup.total (m²)	156
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb 4 acer platanoides i grups arbustius variats.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
108	0	47	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	47	0	0	0	0	47

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer platanoides	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer platanoides	3	1	0	4	0	0
	3	1	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Renfe - Passera Sucre	Codi	EV210	Sup.total (m²)	8.032
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb arbres en alineació sobre gespa. majoritàriament acer saccharinum i plataners.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	66
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
3.552	570	3.911	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup: arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
3.911	0	0	0	0	0	0	3911

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	14	0	14	0	0	0	14	0
Liquidambar styraciflua	13	0	13	0	0	0	13	0
Acer saccharinum	12	1	11	0	0	0	12	0
Populus alba 'Pyramidalis'	7	0	0	7	0	0	7	0
Altres...	15	11	4	0	0	4	11	0
		12	42	7	0	4	57	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	5	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	14	0	0	14	0	0
Liquidambar styraciflua	13	0	0	13	0	0
Acer saccharinum	10	2	0	12	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	7	0	0	0	7	0
Altres...	12	2	1	15	0	0
	56	4	1	54	7	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'enjardinament de l'espai compleix la seva funció amb arbrat de grans dimensions i de qualitat.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Avinguda dels Països Catalans - Carrer del Dr. Junvent	Codi	EV211	Sup.total (m²)	1.231
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de gespa i arbres.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	49
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	75	1.156	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.156	0	0	0	0	0	0	1156

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	45	45	0	0	0	2	43	0
Tilia platyphyllos	4	4	0	0	0	0	4	0
		49	0	0	0	2	47	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	45	0	0	45	0	0
Tilia platyphyllos	3	1	0	4	0	0
	48	1	0	49	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer. Arbrat en bon estat.

Propostes de millora

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà l'Horta d'en Pau	Codi	EV212	Sup.total (m²)	3.189
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb zones de gespa amb arbres plantats en retícula.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	78
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	88	3.101	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
3.101	0	0	0	0	0	0	3101

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	40	38	2	0	0	1	39	0
Quercus robur 'Fastigiata'	13	13	0	0	0	0	13	0
Fraxinus excelsior	10	6	4	0	0	3	7	0
Juglans regia	8	8	0	0	0	1	7	0
Altres...	5	2	2	1	0	1	4	0
		67	8	1	0	6	70	0

Baixes

soques	0	morts	2	buits	0	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	33	7	0	40	0	0
Quercus robur 'Fastigiata'	11	1	1	13	0	0
Fraxinus excelsior	9	1	0	10	0	0
Juglans regia	5	3	0	8	0	0
Altres...	5	0	0	3	2	0
	63	12	1	74	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix generar un espai d'ombra amb molta cobertura arbrada.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça d'Enric Gonzalez I Tornés	Codi	EV213	Sup.total (m²)	1.648
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça dura amb til·lers en retícula.
-----------------------------------	--------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	33
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.648	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	21	21	0	0	0	2	19	0
Tilia tomentosa	12	10	2	0	0	2	10	0
		31	2	0	0	4	29	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	16	3	2	21	0	0
Tilia tomentosa	8	1	3	12	0	0
	24	4	5	33	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una zona d'ombra i de trobada agradable.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Edif. Pau Casals	Codi	EV214	Sup.total (m²)	1.526
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins entre edificis amb superfície de prat i arbres dispersos.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	33
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	1.526	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.526	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Ulmus pumila	12	3	2	7	0	1	11	0
Tilia platyphyllos	5	0	5	0	0	0	5	0
Tilia tomentosa	3	1	2	0	0	0	3	0
Abies alba	2	2	0	0	0	0	2	0
Altres...	8	4	4	0	0	0	8	0
		10	13	7	0	1	29	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	3	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Ulmus pumila	0	11	1	12	0	0
Tilia platyphyllos	0	5	0	5	0	0
Tilia tomentosa	0	2	1	3	0	0
Abies alba	1	1	0	2	0	0
Altres...	3	5	0	5	3	0
	4	24	2	27	3	0



En conjunt la vegetació és correcta encara que l'estat de l'arbrat és millorable.

Substitució progressiva dels arbres per altres espècies amb major valor ornamental a mesura que es vagin deteriorant el seu estat.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Avinguda dels Països Catalans - Carrer del Dr.Junvent	Codi	EV215	Sup.total (m²)	239
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda de gespa i parterre de planta de temporada al centre.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	238	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
237	0	0	0	1	0	0	238

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Àrea blanca destinada a les propostes de millora.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Renfe - Mossèn Gudiol	Codi	EV216	Sup.total (m²)	9.984
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb camins que el creuen formant zones de gespa amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	92
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	5.713	4.272	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
4.182	0	90	0	0	0	0	4220

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	33	33	0	0	0	3	30	0
Quercus pubescens	19	6	12	1	0	0	19	0
Tilia platyphyllos	9	5	4	0	0	0	9	0
Acer platanoides	6	1	5	0	0	0	6	0
Altres...	23	4	16	3	0	0	23	0
		49	37	4	0	3	87	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	2	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	29	1	3	33	0	0
Quercus pubescens	16	3	0	19	0	0
Tilia platyphyllos	8	1	0	9	0	0
Acer platanoides	6	0	0	6	0	0
Altres...	22	1	0	23	0	0
	81	6	3	90	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc paisatgísticament molt interessant, ja que genera una illa verda dintre de la ciutat.

Propostes de millora

Enriquir la zona amb algun parterre de vivaç i aromàtica per afavorir el control biològic de plagues i augmentar la diversitat..

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Renfe - Carrer Joan Serrallonga	Codi	EV217	Sup.total (m²)	8.195
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb aparcament d'asfalt al mig. Un camí el recorre d'extrem a extrem. Els arbres es situen en parterres de gespa en el perímetre.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	57
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	5.541	2.654	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.439	1.215	0	0	0	0	0	1439

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	23	23	0	0	0	2	21	0
Fraxinus excelsior	14	14	0	0	0	0	14	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	8	5	3	0	0	0	8	0
Populus nigra 'Italica'	4	1	3	0	0	0	4	0
Altres...	7	6	1	0	0	1	6	0
		49	7	0	0	3	53	0


Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	11	7	5	23	0	0
Fraxinus excelsior	5	9	0	14	0	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	6	2	0	8	0	0
Populus nigra 'Italica'	1	3	0	4	0	0
Altres...	4	3	0	7	0	0
	27	24	5	56	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat a la seva funció. Els arbres dintre de la zona de aparcament amabilitzant la imatge d'asfalt encara que alguns es troben en mal estat.

Propostes de millora

Reposició i substitució de l'arbrat que falta amb *Celtis australis* o *Fraxinus excelsior*.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer del Mossèn Josep Gudiol	Codi	EV218	Sup.total (m²)	848
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de gespa i arbres.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	31
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	54	795	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
795	0	0	0	0	0	0	795

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	24	1	0	23	0	0	24	0
Tilia platyphyllos	7	7	0	0	0	2	5	0
		8	0	23	0	2	29	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	24	0	0	24	0	0
Tilia platyphyllos	6	1	0	7	0	0
	30	1	0	31	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer. Arbrat en bon estat.

Propostes de millora

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de l'Estació	Codi	EV219	Sup.total (m²)	1.335
-----	--------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illa ovoïdal de sauló amb arbres situats al perímetre(en obres).
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	28
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
1.116	0	219	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup: arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
212	0	0	0	7	0	0	212

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	12	8	2	2	0	3	9	0
Aesculus hippocastanum	7	7	0	0	0	0	7	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	6	4	2	0	0	0	6	0
Taxus baccata	2	2	0	0	0	0	2	0
Cedrus atlantica f. glauca	1	0	0	1	0	0	1	0
		21	4	3	0	3	25	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	7	3	2	12	0	0
Aesculus hippocastanum	6	1	0	0	7	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	5	1	0	6	0	0
Taxus baccata	2	0	0	2	0	0
Cedrus atlantica f. glauca	1	0	0	1	0	0
	21	5	2	21	7	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Plaça de recent remodelació.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Bassa dels Hermanos	Codi	EV220	Sup.total (m²)	3.769
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb una zona central de gespa i els arbres plantats perimetralment. També hi ha una zona de jocs infantils.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	19
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
442	1.353	1.974	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.974	0	0	0	0	0	0	1974

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus ilex	9	9	0	0	0	4	5	0
Populus nigra 'Italica'	8	0	1	7	0	0	8	0
Populus alba 'Pyramidalis'	2	1	1	0	0	0	2	0
		10	2	7	0	4	15	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	9	0	0	9	0	0
Populus nigra 'Italica'	4	4	0	8	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	1	1	0	0	2	0
	14	5	0	17	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Funcionalment és correcte però paisatgísticament és avorrit.

Propostes de millora

Plantejar la reforma total de l'espai gràcies a les seves dimensions i el seu lloc estratègic per que esdevingui en un parc de referència dintre del casc antic.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça d'Andreu Colomer i Munmany	Codi	EV221	Sup.total (m²)	813
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Accés a la biblioteca amb rampa d'asfalt i petits parterres de gespa. Al fons filera de xipressos.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	11
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	503	310	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
250	0	60	0	0	0	0	310

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	11	11	0	0	0	0	11	0
		11	0	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	11	0	0	11	0	0
	11	0	0	11	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció de transició entre el carrer i l'entrada a la biblioteca.

Propostes de millora

Reconversió de les zones de gespa en parterres d'arbustives i/o entapissants.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça Mastrot	Codi	EV222	Sup.total (m²)	1.063
-----	---------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça dura amb arbres situats en jardineres d'obra acompanyats d'arbustos.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
4	984	70	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	70	0	0	0	0	70

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cercis siliquastrum	4	4	0	0	0	3	1	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	2	0	0	0	0	2	0
Tilia tomentosa	2	1	1	0	0	1	1	0
Morus alba	1	0	0	1	0	0	1	0
		7	1	1	0	4	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cercis siliquastrum	0	4	0	4	0	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	1	1	0	2	0	0
Tilia tomentosa	1	1	0	2	0	0
Morus alba	0	1	0	0	1	0
	2	7	0	8	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat a la seva funció i ubicació sobre un aparcament.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça Major	Codi	EV223	Sup.total (m²)	3.462
-----	-------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça de sauló sense vegetació.
-----------------------------------	---------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
3.462	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Lloc emblemàtic e icònic de Vic.

Propostes de millora

Gràcies a les seves peculiaritats no es recomana cap actuació enfront al verd urbà.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Can Forcada	Codi	EV224	Sup.total (m²)	3.356
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb superfície de graves i arbrat dispers. Tanca vegetal de separació entre el parc i el carrer.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	47
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
2.146	0	1.210	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.210	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	21	2	11	8	0	0	21	0
Fraxinus excelsior	16	5	5	6	0	0	16	0
Tilia × europaea	3	1	0	2	0	1	2	0
Acer campestre	1	1	0	0	0	0	1	0
Altres...	3	1	2	0	0	0	3	0
		10	18	16	0	1	43	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	2	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	0	19	2	21	0	0
Fraxinus excelsior	3	13	0	16	0	0
Tilia × europaea	3	0	0	3	0	0
Acer campestre	1	0	0	1	0	0
Altres...	0	1	2	0	3	0
	7	33	4	41	3	0

[illegible]

A photograph of a park area. In the foreground, there are several large, leafy trees with green foliage. The ground is a mix of dirt and grass. In the background, a playground with colorful equipment is visible, surrounded by more trees and a fence. The sky is bright and clear.



Disseny desfasat i poc funcional. Manca vegetació que doni color. Espai d'oportunitat gràcies a las seves dimensions i ubicació.

Millora general de l'espai, plantació d'arbustives, substitució de l'arbrat en mal estat i millora dels paviment tous..

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Morgades - Mercat Municipal	Codi	EV225	Sup.total (m²)	234
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta al costat del mercat amb paviment dur i 2 arbres en escocell.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	2
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	234	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Zelkova serrata	2	2	0	0	0	2	0	0
		2	0	0	0	2	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Zelkova serrata		2	0	0	2	0	0
		2	0	0	2	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per la funció que ha de realitzar.

Propostes de millora

Plantació d'entapissants en els escocells.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	La Farinera	Codi	EV226	Sup.total (m²)	142
-----	-------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre circular gran amb 3 castanyers d'índies i zona del darrera amb grup arbustiu al costat de les escales.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
78	0	63	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	63	0	0	0	0	63

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	4	1	3	0	0	0	4	0
		1	3	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	3	1	0	0	4	0
	3	1	0	0	4	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per la funció que ha de realitzar.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Jaume Genís i Rius	Codi	EV227	Sup.total (m²)	3.648
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc de nova construcció amb parterres grans delimitats per bancs correguts. Els arbres es situen dintre d'aquestes superfícies de gespa. Paviment dur a la resta dels espai amb arbres puntual amb escocell.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	42
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	2.265	1.382	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.378	0	0	4	0	0	0	1382

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Zelkova serrata	21	21	0	0	0	21	0	0
Ginkgo biloba	8	8	0	0	0	8	0	0
Liquidambar styraciflua	7	7	0	0	0	7	0	0
Parrotia persica	4	4	0	0	0	4	0	0
Alnus glutinosa	2	2	0	0	0	2	0	0
	42	0	0	0	0	42	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Zelkova serrata	19	2	0	21	0	0
Ginkgo biloba	5	3	0	8	0	0
Liquidambar styraciflua	7	0	0	7	0	0
Parrotia persica	4	0	0	4	0	0
Alnus glutinosa	2	0	0	2	0	0
	37	5	0	42	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc de recent construcció, genera un espai de trobada agradable.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Entrada Casa Convalescència	Codi	EV228	Sup.total (m²)	656
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Superfície de gespa amb arbres plantats al perímetre.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	11
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	167	488	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
450	0	38	0	0	0	0	488

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liquidambar styraciflua	4	4	0	0	0	4	0	0
Cupressus x leylandii	3	3	0	0	0	3	0	0
Zelkova serrata	3	3	0	0	0	3	0	0
Fagus sylvatica	1	1	0	0	0	1	0	0
		11	0	0	0	11	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liquidambar styraciflua	4	0	0	4	0	0
Cupressus x leylandii	3	0	0	3	0	0
Zelkova serrata	3	0	0	3	0	0
Fagus sylvatica	1	0	0	1	0	0
	11	0	0	11	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix aprofitar un petit espai d'un accés per convertir-lo en una zona verda de qualitat.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Entrada l'Orfeo	Codi	EV229	Sup.total (m²)	297
-----	-----------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardins amb escales centrals amb dos parterres de sauló al costat amb coníferes.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	5
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
149	114	34	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	34	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Picea abies	2	1	1	0	0	0	2	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	1	0	1	0	0	0	1	0
Taxus baccata	1	0	1	0	0	0	1	0
		1	3	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Picea abies	1	1	0	2	0	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	1	0	0	1	0	0
Taxus baccata	1	0	0	1	0	0
	3	1	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'aspecte general és correcte.

Propostes de millora

Substitució del prat per graves per tal de reduir el manteniment. Replantar l'arbre que falta.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	CEIP Centre	Codi	EV230	Sup.total (m²)	3.132
-----	-------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Espai verd dividit en tres patis. El primer amb paviment dur i arbres en escocells, el segon camp de futbol d'asfalt i el tercer un zona central de sauló amb paviment dur en el perímetre.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	13
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
981	1.982	20	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
20	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer campestre	4	4	0	0	0	0	4	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	4	4	0	0	0	0	4	0
Fraxinus ornus	2	2	0	0	0	2	0	0
Cercis siliquastrum	1	1	0	0	0	0	1	0
Altres...	2	2	0	0	0	0	2	0
		13	0	0	0	2	11	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer campestre	4	0	0	4	0	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	4	0	0	4	0	0
Fraxinus ornus	2	0	0	2	0	0
Cercis siliquastrum	0	1	0	1	0	0
Altres...	0	2	0	1	1	0
	10	3	0	12	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix la seva funció, ja que permet el joc dels nens a tot el pati amb unes zones d'ombra agradables.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla de l'Hospital	Codi	EV231	Sup.total (m²)	403
-----	----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta de paviment dur amb arbres.
-----------------------------------	-------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
403	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	3	3	0	0	0	2	1	0
		3	0	0	0	2	1	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	3	0	0	3	0	0
	3	0	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai es correcte però paisatgísticament té poca diversitat.

Propostes de millora

Possible incorporació de jardineres de gran format amb arbustos i arbres petits.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça d'Antoni Gaudí	Codi	EV232	Sup.total (m²)	1.041
-----	----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça de sauló amb arbres al perímetre(en obres).
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	12
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
628	413	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Catalpa bignonioides	12	12	0	0	0	2	10	0
		12	0	0	0	2	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Catalpa bignonioides	11	1	0	12	0	0
	11	1	0	12	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Plaça de recent remodelació.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc Maria Àngels Anglada	Codi	EV233	Sup.total (m²)	1.812
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona entre edificis amb paviment de sauló i jardineres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	2
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
1.568	0	244	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	215	29	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Ligustrum lucidum	1	1	0	0	0	0	1	0
Robinia pseudoacacia	1	0	1	0	0	0	1	0
		1	1	0	0	0	2	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Ligustrum lucidum	1	0	0	0	1	0
Robinia pseudoacacia	0	1	0	0	1	0
	1	1	0	0	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai sense un ús definit però amb gran projecció de futur.

Propostes de millora

Estudiar remodelació integral de tot l'espai perquè esdevingui en un parc de qualitat pel barri compatible amb l'aparcament soterrani previst.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Pompeu Fabra	Codi	EV234	Sup.total (m²)	110
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita plaça dura amb tres jardineres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
2	108	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	2	0	0	0	0	2	0
Cupressus sempervirens	1	1	0	0	0	1	0	0
		3	0	0	0	1	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	2	0	0
Cupressus sempervirens	1	0	0	1	0	0
	3	0	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Replantar el xiprer que falta.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça del Bisbe Oliba	Codi	EV235	Sup.total (m²)	587
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça dura amb xipressos en parterre lineal i ginkgo al mig.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
12	575	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	7	7	0	0	0	7	0
Ginkgo biloba	1	1	0	0	0	1	0
	8	0	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	4	3	0	7	0	0
Ginkgo biloba	1	0	0	1	0	0
	5	3	0	8	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció però hi ha manca d'ombra.

Propostes de millora

Es podria plantejar la col·locació de jardineres de gran format per plantar-hi arbrat..

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla de Montcada - Carrer de les Adoberies	Codi	EV236	Sup.total (m²)	37
-----	--	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre triangular de Ionisera amb escultura al mig.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	37	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	37	0	0	0	0	37

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Temple Romà	Codi	EV237	Sup.total (m²)	365
-----	-------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Superfície de prat al voltant del temple romà.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	365	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	365	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Don Miquel de Clariana	Codi	EV238	Sup.total (m²)	216
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb paviment dur i acer negundos en escocell al voltant.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	216	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	10	2	8	0	0	0	10	0
		2	8	0	0	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	0	8	2	10	0	0
	0	8	2	10	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai és correcte per l'estat de l'arbrat és millorable.

Propostes de millora

Substitució progressiva dels Acers negundo per un altre espècie amb elevat interès ornamental tipus Acer freemanii.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Jardí Palau Bojons	Codi	EV239	Sup.total (m²)	424
-----	--------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardí sobre la muralla amb un parterre trapezoidal gran d'arbustives, 4 pereres i una agrupació de castanyers..
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	9
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
373	0	50	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	50	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	5	0	5	0	0	0	5	0
Pyrus communis	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	5	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	4	1	0	0	5	0
Pyrus communis	4	0	0	0	4	0
	8	1	0	0	9	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat a la seva funció, aprofitar l'espai correctament.

Propostes de millora

Millorar l'estat del paviment dur.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Parterre Rambla Montcada	Codi	EV240	Sup.total (m²)	229
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre allargat sota la muralla de romanis rastres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	229	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	164	0	65	0	0	229

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix genera un parterre de grans dimensions a on abans no hi havia res.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de les Dues Soles	Codi	EV241	Sup.total (m²)	36
-----	--------------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre ampla amb magnòlies.
-----------------------------------	-------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
36	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	4	3	1	0	0	0	4	0
		3	1	0	0	0	4	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	4	0	0	0	4	0	0
		4	0	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça del Carbó	Codi	EV242	Sup.total (m²)	337
-----	-----------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta a paviment dur i 2 arbres en escocell.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	337	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	4	4	0	0	0	4	0
Liquidambar styraciflua	1	1	0	0	0	1	0
Populus alba 'Pyramidalis'	1	0	1	0	0	1	0
	5	1	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	4	0	0	4	0	0
Liquidambar styraciflua	1	0	0	1	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	0	0	1	0	1	0
	5	0	1	5	1	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per la funció que ha de complir..

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà d'Armand Quintana i Panedas	Codi	EV244	Sup.total (m²)	5.739
-----	---------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb grans superfícies de gespa amb agrupacions d'arbustives disperses.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	13
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.232	4.379	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
4.219	0	147	0	13	0	0	4379

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cercis siliquastrum	6	6	0	0	0	0	6	0
Quercus ilex	4	4	0	0	0	0	4	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	0	0	0	1	0
Platanus × acerifolia	1	0	1	0	0	0	1	0
		11	1	0	0	0	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cercis siliquastrum	1	2	3	6	0	0
Quercus ilex	3	1	0	4	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	1	0	1	0	0
Platanus × acerifolia	1	0	0	1	0	0
	5	4	3	12	0	0

A photograph of a park area. In the foreground, there is a wooden play structure with a slide, surrounded by several young trees. The ground is covered in green grass. In the background, there is a paved path and a blue sky with white clouds.



L'espai compleix la seva funció de donar una imatge verda a l'entrada de l'auditori encara que la imatge és excessivament monòtona.

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa..

Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Segimon	Codi	EV245	Sup.total (m²)	292
-----	------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre de gespa amb lledoners plantats al voltant.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	8
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	292	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
292	0	0	0	0	0	0	292

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	8	8	0	0	0	0	8	0
		8	0	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	8	0	0	8	0	0
	8	0	0	8	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix aprofitar l'espai generant una zona verda agradable.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de Francesc Ma. Masferrer - Carrer de Montserrat	Codi	EV246	Sup.total (m²)	44
-----	---	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda de gespa amb parterre de planta de temporada al mig.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	44	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
37	0	0	0	7	0	0	44

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda amb superfície de gespa de poca dimensió.

Propostes de millora

Substitució de part de la gespa per àrids i/o entapissants per reduir el cost de manteniment.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de Francesc Ma. Masferrer	Codi	EV247	Sup.total (m²)	299
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de prat.
-----------------------------------	------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	27	272	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	272	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

[illegible]

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda C. Francesc Ma. Masferrer - C. Prat d'en Galliners	Codi	EV248	Sup.total (m²)	318
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda de gespa amb un roure i petit paredera arbustiu al mig.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	1
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	317	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
311	0	6	0	0	0	0	317

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus robur 'Fastigiata'	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus robur 'Fastigiata'	0	1	0	1	0	0
	0	1	0	1	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda amb superfície de gespa petita.

Propostes de millora

Substitució de part de la gespa per àrids i/o entapissants per reduir el cost de manteniment.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer del Prat d'en Galliners	Codi	EV249	Sup.total (m²)	647
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de prat.
-----------------------------------	------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	38	610	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	610	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Av. Països Catalans - Carrer del Prat d'en Galliners	Codi	EV250	Sup.total (m²)	181
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb grups arbustius en forma d'estrelles.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	1
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	181	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	181	0	0	0	0	181

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	0	1	1	0	0
	0	0	1	1	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda amb superfície de gespa de poca dimensió.

Propostes de millora

Substitució de part de la gespa per àrids i/o entapissants per reduir el cost de manteniment.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Av. Països Catalans - Carrer del Prat d'en Galliners	Codi	EV251	Sup.total (m²)	5.566
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament provisional de terra.
-----------------------------------	----------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Ubicació perifèrica però a prop del nucli urbà.

Propostes de millora

Creació d'aparcament paisatgístic.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Xavier Roca i Viñas	Codi	EV252	Sup.total (m²)	15.171
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb arbres en retícula en escocell. Es diferencien 4 rectangles amb activitats varies amb paviment dur, una d'elles es una lamina d'aigua circular.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	99
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
1.037	5.435	8.396	302

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	8.396	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	93	59	34	0	0	1	92	0
Robinia pseudoacacia	5	0	5	0	0	0	5	0
		59	39	0	0	1	97	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	85	8	0	0	93	0
Robinia pseudoacacia	0	5	0	0	5	0
	85	13	0	0	98	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats. Genera un espai d'esbargiment i de trobada molt agradable amb diferents zones segons l'activitat que es vulgui practicar..

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer del Prat d'en Galliners - Carretera de Taradell	Codi	EV253	Sup.total (m²)	422
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda de gespa amb tanca vegetal al mig. Zona de planta de temporada i 2 xipressos.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	2
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
37	0	373	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
358	0	0	0	15	0	0	373

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	2	0	0
	2	0	0	2	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotunda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera de Sant Hilari Sacalm - Carrer de Montserrat	Codi	EV254	Sup.total (m²)	537
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda de gespa amb petits parterres de planta de temporada i tres robínies.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	537	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
510	0	0	0	27	0	0	537

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Robinia pseudoacacia 'Frisia'	3	3	0	0	0	0	3	0
		3	0	0	0	0	3	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Robinia pseudoacacia 'Frisia'	1	2	0	3	0	0
	1	2	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Lateral Carretera de Sant Hilari Sacalm	Codi	EV255	Sup.total (m²)	3.449
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig de sauló amb els marges de prat amb plàtans.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	55
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
2.152	76	1.222	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.222	0	0	0	0	0	274

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	53	0	5	22	26	0	53	0
Fraxinus excelsior	2	0	0	1	1	0	2	0
		0	5	23	27	0	55	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	31	22	0	53	0	0
Fraxinus excelsior	0	1	1	2	0	0
	31	23	1	55	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una zona d'ombra agradable.

Propostes de millora

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de Sant Llàtzer	Codi	EV256	Sup.total (m²)	77.562
-----	----------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Gran parc lineal amb camí interiors que connecten els espais. Pradera central amb arbrat dispers.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	396
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
12.221	3.460	61.880	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	61.880	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia × europaea	55	29	26	0	0	0	55	0
Fraxinus ornus	46	32	14	0	0	0	46	0
Betula pendula	45	45	0	0	0	2	43	0
Platanus × acerifolia	40	0	31	6	3	0	40	0
Altres...	92	53	33	6	0	0	92	0
		159	104	12	3	2	276	0


Baixes

soques	7	morts	2	buits	109	TOTAL	118
--------	---	-------	---	-------	-----	-------	-----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia × europaea	39	10	6	55	0	0
Fraxinus ornus	35	9	2	46	0	0
Betula pendula	44	1	0	45	0	0
Platanus × acerifolia	36	4	0	40	0	0
Altres...	63	20	9	90	2	0
	217	44	17	276	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En conjunt aconseguim donar una imatge verda de l'espai encara que manca propostes d'espais per realitzar diferents activitats.

Propostes de millora

Proposta de nous espais de activitat tipus 'calistèmia' dintre dels prats amb reforç de plantacions d'arbustives com d'arbrat.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Sant Hilari Sacalm	Codi	EV257	Sup.total (m²)	2.345
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marge ampla de prat i arbres al costat de rotonda.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	25
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	2.346	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.094	252	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus x acerifolia	25	0	0	4	21	0	25	0
		0	0	4	21	0	25	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus x acerifolia	0	24	1	25	0	0
	0	24	1	25	0	0

Mapa



0 25 50 m

1:5000

Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de Sant Llàtzer	Codi	EV258	Sup.total (m²)	3.712
-----	----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb zona central de prat i un aparcament en paviment dur, els arbres es situen al perímetre.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	14
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
94	1.076	2.542	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.542	0	0	0	0	0	0	2542

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus x acerifolia	14	0	0	6	8	0	14	0
		0	0	6	8	0	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus x acerifolia	6	8	0	14	0	0
	6	8	0	14	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espais sense un ús clar més vinculat a la rotonda.

Propostes de millora

Plantació d'arbrat per reforçar els ja existents.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera de Sant Hilari Sacalm - Carrer del Bon aire	Codi	EV259	Sup.total (m²)	3.386
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda ovoïdal amb gespa i il·letes amb grups arbustius.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	17
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	3.386	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiu	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.689	0	697	0	0	0	0	3386

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	9	4	4	1	0	0	9	0
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	5	2	3	0	0	0	5	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	2	0	2	0	0	0	2	0
Acer saccharinum	1	0	1	0	0	0	1	0
		6	10	1	0	0	17	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	6	3	0	9	0	0
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	5	0	0	5	0	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	2	0	0	2	0	0
Acer saccharinum	1	0	0	1	0	0
	14	3	0	17	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció..

Propostes de millora

EV259 Rotonda Carretera de Sant Hilari Sacalm - Carrer del Bon aire (Barri Sant Llàtzer / Quatre Estacions)

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Lateral Carrer del Bon Aire	Codi	EV260	Sup.total (m²)	11.259
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb un passeig central amb arbres en filera. Al altre costat zona verda de prat amb arbrat plantat en forma de cercles.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	174
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
2.336	1.244	7.679	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	7.668	0	0	11	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'	83	54	29	0	0	29	54	0
Cupressus x leylandii	36	19	17	0	0	17	19	0
Celtis australis	24	6	18	0	0	0	24	0
Aesculus hippocastanum	9	9	0	0	0	0	9	0
Altres...	21	12	6	0	3	1	20	0
		100	70	0	3	47	126	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'	64	5	14	83	0	0
Cupressus x leylandii	19	17	0	36	0	0
Celtis australis	24	0	0	24	0	0
Aesculus hippocastanum	7	2	0	0	9	0
Altres...	13	8	0	21	0	0
	127	32	14	164	9	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tota l'avinguda.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer Bon Aire	Codi	EV261	Sup.total (m²)	877
-----	-------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana de gespa i arbres.
-----------------------------------	----------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	141	736	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	38	698	0	0	0	0	733

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Cr. Sant Hilari Sacalm - Av. Miquel S. Salarich i Torrents	Codi	EV262	Sup.total (m²)	812
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda gran amb prat.
-----------------------------------	------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	812	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	812	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aspecte descuidat i deixat..

Propostes de millora

Implemetanció de gestió diferenciada.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Avinguda de Miquel S. Salarich i Torrents	Codi	EV263	Sup.total (m²)	3.572
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona verda de prat amb arbres ben mantingut.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	24
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	3.572	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	3.572	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus excelsior	10	10	0	0	0	0	10	0
Acer saccharinum	7	7	0	0	0	0	7	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	0	1	0
		18	0	0	0	0	18	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	6	TOTAL	6
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus excelsior	7	2	1	10	0	0
Acer saccharinum	2	5	0	7	0	0
Tilia tomentosa	0	1	0	1	0	0
	9	8	1	18	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Avinguda de Miquel S. Salarich i Torrents	Codi	EV264	Sup.total (m²)	195
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita zona verda de prat amb 4 arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	195	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	195	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer saccharinum	3	3	0	0	0	0	3	0
Abies alba	1	1	0	0	0	0	1	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer saccharinum	1	2	0	3	0	0
Abies alba	1	0	0	1	0	0
	2	2	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la final Carrer Mossèn Antoni Maria Alcover	Codi	EV265	Sup.total (m²)	1.892
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Triangle de prat amb arbres ben mantingut.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	17
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	1.892	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.892	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liquidambar styraciflua	5	5	0	0	0	5	0
Acer saccharinum	4	4	0	0	0	4	0
Tilia tomentosa	3	3	0	0	0	3	0
	12	0	0	0	0	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	5	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liquidambar styraciflua	1	4	0	5	0	0
Acer saccharinum	1	3	0	4	0	0
Tilia tomentosa	2	1	0	3	0	0
	4	8	0	12	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de la Indústria - Av. Miquel S. Salarich i Torrents	Codi	EV266	Sup.total (m²)	188
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda de gespa amb parterre circular de planta de temporada al mig.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	188	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
160	0	0	0	28	0	0	188

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda amb superfície de gespa de poca dimensió.

Propostes de millora

Substitució de part de la gespa per àrids i/o entapissants per reduir el cost de manteniment.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Àrea de Manteniment	Codi	EV267	Sup.total (m²)	8.278
-----	---------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Entrada amb dos parterres laterals de gespa i arbres que continuen al costa de la nau i en el perímetre. El resta es paviment tou.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	15
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
3.251	3.813	1.214	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.111	90	13	0	0	0	0	1111

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	2	0	0	0	0	2	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	2	0	0	0	0	2	0
Abies x masjoannis	1	1	0	0	0	0	1	0
Betula pendula	1	0	1	0	0	0	1	0
Altres...	8	5	3	0	0	0	8	0
		10	4	0	0	0	14	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	2	0	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	0	0	2	0	0
Abies x masjoannis	1	0	0	1	0	0
Betula pendula	1	0	0	1	0	0
Altres...	5	3	0	8	0	0
	10	4	0	14	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per la funció que ha de realitzar.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Torelló	Codi	EV268	Sup.total (m²)	396
-----	-------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Franja de prat amb arbres en alineació.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	396	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	396	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia × europaea	9	0	9	0	0	0	9	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	1	0	0
		1	9	0	0	1	9	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---



Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia × europaea	0	9	0	9	0	0
Tilia tomentosa	0	0	1	1	0	0
	0	9	1	10	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix generar una zona verda en un espai residual.

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de Torelló	Codi	EV269	Sup.total (m²)	922
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana amb prat.
-----------------------------------	-------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	193	731	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	731	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Estudiar la possibilitat de substituir el prat per tapitzants per reduir el manteniment i afegir diversitat.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de Torelló	Codi	EV270	Sup.total (m²)	149
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb tanca vegetal de viburnum retallat en forma de creu i entre mig grups arbustius sobre graves.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	149	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	149	0	0	0	0	149

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de la Vall de Sau	Codi	EV271	Sup.total (m²)	1.954
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça vorejada amb paviment dur i al mig una gran superfície de sauló amb arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	21
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
963	648	342	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
342	0	0	0	0	0	0	342

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	17	0	17	0	0	0	17	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	4	4	0	0	0	1	3	0
		4	17	0	0	1	20	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	16	1	0	0	17	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	1	0	4	0	0
	19	2	0	4	17	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció, tot i la manca vegetació arbustiva..

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Manuel Anglada i Bayàs	Codi	EV272	Sup.total (m²)	2.603
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb paviment dur i arbres plantats en escocell.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	68
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
460	2.143	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	37	19	18	0	0	1	36	0
Fraxinus ornus	28	25	3	0	0	0	28	0
Fraxinus angustifolia	3	2	1	0	0	0	3	0
		46	22	0	0	1	67	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	28	8	1	37	0	0
Fraxinus ornus	22	6	0	28	0	0
Fraxinus angustifolia	3	0	0	3	0	0
	53	14	1	68	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espais agradable gràcies a l'ombra que generen els arbres..

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça Europa	Codi	EV273	Sup.total (m²)	1.302
-----	--------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb paviment dur i dues fileres de moreres situats al costat.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.302	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Morus bombycis (M. kagayamae)	14	14	0	0	0	0	14	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	2	0	2	0	0	0	2	0
		14	2	0	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Morus bombycis (M. kagayamae)	10	4	0	14	0	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	0	2	0	2	0	0
	10	6	0	16	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat per la funció que ha de complir. L'estat de l'arbrat és correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà Somoto	Codi	EV274	Sup.total (m²)	2.553
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb dues grans zones de gespa amb camí al mig. Els arbres estan plantats en retícula sobre gespa.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	27
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
287	967	1.299	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.148	0	151	0	0	0	0	1148

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Prunus serrulata 'Kanzan'	12	12	0	0	0	2	10	0
Liquidambar styraciflua	10	5	5	0	0	0	10	0
Acer platanoides	2	2	0	0	0	2	0	0
Olea europaea	1	1	0	0	0	0	1	0
		20	5	0	0	4	21	0

Baixes

soques	0	morts	2	buits	2	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Prunus serrulata 'Kanzan'	10	1	1	12	0	0
Liquidambar styraciflua	10	0	0	10	0	0
Acer platanoides	2	0	0	2	0	0
Olea europaea	0	1	0	1	0	0
	22	2	1	25	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats. Genera un espai de trobada molt agradable.

Propostes de millora

Substitució del 20% de la superfície de gespa per grups arbustius i replantar els 2 Prunus serrulata 'kazan' que falten.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Ramon Segarra i Oliva	Codi	EV275	Sup.total (m²)	2.728
-----	--------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb una zona d'aparcament. El resta es amb paviment dur amb dos rectangles interiors de gespa i sauló amb arbres al perímetre.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	18
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
456	2.063	209	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
209	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	12	12	0	0	0	0	12	0
Tilia tomentosa	6	6	0	0	0	1	5	0
		18	0	0	0	1	17	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	11	1	0	12	0	0
Tilia tomentosa	4	2	0	6	0	0
	15	3	0	18	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Substitució total de la superfície de gespa per grups arbustius per tal de donar diversitat.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Teatre del CCVIC de Can Pau Raba	Codi	EV276	Sup.total (m²)	868
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardí del teatre amb amfiteatre de fusta i zona de gespa envoltada per tanca vegetal.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	249	600	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
600	0	0	0	0	0	0	600

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liquidambar styraciflua	3	3	0	0	0	0	3	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	0	0	0	1	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liquidambar styraciflua	3	0	0	3	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	1	0	1	0	0
	3	1	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats. Genera un espai de trobada molt agradable per als usuaris.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Joan Amades	Codi	EV277	Sup.total (m²)	658
-----	----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de prat amb joc infantil i bancs...
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	658	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	658	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	2	0	0	0	0	2	0
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	0	0	0	0	3	0


Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	0	2	0	2	0	0
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	1	0	0	1	0	0
	1	2	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai és correcte però manca ombra per al joc infantil.

Propostes de millora

Millora en el manteniment del prat i reforç de les plantacions d'arbres.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Felix Macià i Bonaplata	Codi	EV279	Sup.total (m²)	3.266
-----	--------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça amb paviment dur i til·lers plantes en retícula al llarg de la plaça.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	52
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
811	2.456	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	27	17	10	0	0	0	27	0
Tilia platyphyllos	15	11	4	0	0	0	15	0
Populus alba 'Pyramidalis'	5	0	3	2	0	0	5	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	5	0	5	0	0	0	5	0
		28	22	2	0	0	52	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	19	6	2	27	0	0
Tilia platyphyllos	12	3	0	15	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	5	0	0	0	5	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	3	2	0	5	0	0
	39	11	2	47	5	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat a la seva funció. S'aprofita l'espai correctament. Genera una zona d'ombra agradable entre edificis.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Raval Cortines- Carrer de Sant Jordi	Codi	EV280	Sup.total (m²)	164
-----	---	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta amb paviment dur amb 2 til·lers i un teix.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	151	13	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	13	0	0	0	0	13

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	2	2	0	0	0	0	2	0
Taxus baccata	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	0	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	2	0	0	2	0	0
Taxus baccata	1	0	0	1	0	0
	3	0	0	3	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte, resol bé el desnivell existent.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de la Divina Pastora	Codi	EV281	Sup.total (m²)	1.557
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça de sauló amb plataners al seu voltant.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	29
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
1.383	175	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	29	4	0	2	23	2	27	0
		4	0	2	23	2	27	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus × acerifolia	27	1	1	29	0	0
	27	1	1	29	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els plataners aconsegueixen donar una imatge verda de l'espai.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Santa Eulàlia	Codi	EV282	Sup.total (m²)	909
-----	------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça dura amb parterre amb arbres en un lateral i lledoner al mig.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	7
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
55	853	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cercis siliquastrum	6	6	0	0	0	0	6	0
Celtis australis	1	1	0	0	0	0	1	0
		7	0	0	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cercis siliquastrum	6	0	0	6	0	0
Celtis australis	1	0	0	1	0	0
	7	0	0	7	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La plaça és correcta i aconsegueix generar un espai obert dins d'una trama urbana molt densa.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça dels Sants Màrtirs	Codi	EV283	Sup.total (m²)	1.546
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça dura rectangular amb arbres i jardineres situats al perímetre.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	20
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.546	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	16	1	15	0	0	1	15	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	4	4	0	0	0	0	4	0
		5	15	0	0	1	19	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	15	1	0	16	0	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	4	0	0	4	0	0
	19	1	0	20	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats l'estat de l'arbrat és correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Misericòrdia	Codi	EV284	Sup.total (m²)	458
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita plaça dura amb magnòlies i xiprers en escocell.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	9
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	458	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	6	6	0	0	0	0	6	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	3	0	0	0	1	2	0
		9	0	0	0	1	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	6	0	0	6	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	1	3	0	0
	7	1	1	9	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Aprofita un petit espai per convertir-lo en un lloc de trobada.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de l'Àngel Custodi	Codi	EV285	Sup.total (m²)	345
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita plaça dura amb 3 oms i un lledoner al perímetre.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	345	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Ulmus pumila	3	0	0	3	0	0	3	0
Celtis australis	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	3	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Ulmus pumila	0	3	0	3	0	0
Celtis australis	1	0	0	1	0	0
	1	3	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai es funcional però els oms no son l'espècie més idònea per una plaça.

Propostes de millora

Es recomana la substitució dels oms per ser espècie inadequada per lledoners.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Ambulatori	Codi	EV286	Sup.total (m²)	59
-----	------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita zona verda amb entapissants i arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	5
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	59	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	59	0	0	0	59

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cercis siliquastrum	3	3	0	0	0	0	3	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	2	0	0	0	0	2	0
		5	0	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cercis siliquastrum	0	3	0	3	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	0	2	0	0
	2	3	0	5	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix generar una zona amb molta vegetació en un espai reduït.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Parterres Carrer Guillerries	Codi	EV287	Sup.total (m²)	28
-----	------------------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres al costat de les escales.
-----------------------------------	-------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	28	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	12	16	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Millora de l'estat del prat.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carretera de Roda -Carrer de Jaume I El Conqueridor	Codi	EV288	Sup.total (m²)	63
-----	---	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda de gespa i planta de temporada al centre..
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	64	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
63	0	0	0	1	0	0	64

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda amb superfície de gespa de petites dimensions.

Propostes de millora

Substitució de part de la gespa per àrids i/o entapissants per reduir el cost de manteniment.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Santa Clara Vella	Codi	EV289	Sup.total (m²)	1.973
-----	--------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc aterrat amb talussos amb arbustives i terçes amb gespa i arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	23
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	629	1.344	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
992	0	352	0	0	0	0	952

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	10	8	2	0	0	0	10	0
Acer pseudoplatanus	5	3	2	0	0	0	5	0
Liquidambar styraciflua	4	2	2	0	0	0	4	0
Laurus nobilis	1	1	0	0	0	0	1	0
Altres...	2	2	0	0	0	0	2	0
		16	6	0	0	0	22	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	7	2	1	10	0	0
Acer pseudoplatanus	5	0	0	5	0	0
Liquidambar styraciflua	4	0	0	4	0	0
Laurus nobilis	1	0	0	1	0	0
Altres...	1	1	0	2	0	0
	18	3	1	22	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats. Genera un espai de trobada molt agradable.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa atalussats existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de Josep M. Sert	Codi	EV290	Sup.total (m²)	9.923
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb gran superfície de gespa i arbres en retícula. Zona verda adjacent amb camí en zig-zag i arbustos.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	97
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
450	1.407	7.929	138

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
7.662	0	267	0	0	0	0	7929

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	36	36	0	0	0	36	0	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	32	32	0	0	0	28	4	0
Liquidambar styraciflua	24	24	0	0	0	24	0	0
Carpinus betulus	4	4	0	0	0	1	3	0
Carpinus betulus 'Fastigiata'	1	1	0	0	0	1	0	0
		97	0	0	0	90	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	36	0	0	36	0	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	32	0	0	32	0	0
Liquidambar styraciflua	21	1	2	24	0	0
Carpinus betulus	3	0	1	4	0	0
Carpinus betulus 'Fastigiata'	1	0	0	1	0	0
	93	1	3	97	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Funcionalment és correcte però paisatgísticament és avorrit i s'ha de tendir a diversificar més les zones de gespa.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Doctor Fleming	Codi	EV291	Sup.total (m²)	1.224
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Dues places (sauló i gespa) amb gleditsias.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	19
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
447	0	777	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
777	0	0	0	0	0	0	777

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	19	19	0	0	0	11	8	0
		19	0	0	0	11	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	19	0	0	19	0	0
	19	0	0	19	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix aprofitar l'espai i general dues petites illes verdes però sense cap funció de plaça.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Torre dels Caputxins	Codi	EV292	Sup.total (m²)	123
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Escales amb parterres d'arbustives.
-----------------------------------	-------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	92	31	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	31	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liquidambar styraciflua	1	1	0	0	0	0	1	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	1	0	0	0	0	1	0
		2	0	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liquidambar styraciflua	0	1	0	1	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	0	1	1	0	0
	0	1	1	2	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix salvar els desnivells però l'estat dels grups arbustius no és l'adequat.

Propostes de millora

Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions.

Categoria	Places	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Cabrera	Codi	EV293	Sup.total (m²)	166
-----	-------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Escales amb parterres d'arbustives.
-----------------------------------	-------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	3
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	93	72	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	72	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Liquidambar styraciflua	2	2	0	0	0	0	2	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	0	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Liquidambar styraciflua	0	2	0	2	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	1	0	1	0	0
	0	3	0	3	0	0



Aconsegueix salvar els desnivells pero l'estat dels grups arbustius no és l'adequat.

Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Pascual Blanca l'Obrer	Codi	EV294	Sup.total (m²)	2.103
-----	-------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb arbres en retícula en escocell i dues zones de sauló amb jocs infantils.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	22
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
558	1.421	125	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
69	0	56	0	0	0	0	69

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	14	14	0	0	0	1	13	0
Tilia × europaea	8	0	8	0	0	0	8	0
		14	8	0	0	1	21	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	10	4	0	14	0	0
Tilia × europaea	6	2	0	8	0	0
	16	6	0	22	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai i el disseny són adequats. Genera un espai d'esbargiment i de trobada molt agradable.

Propostes de millora

Substitució del petit parterre de gespa per entapissants.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Escola Bressol Caputxins	Codi	EV295	Sup.total (m²)	1.361
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona central de sauló amb acers i parterre de formes orgàniques amb pomeres i lledoners sobre gespa.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	14
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
673	482	207	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
207	0	0	0	0	0	0	207

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer campestre	6	6	0	0	0	0	6	0
Celtis australis	3	3	0	0	0	0	3	0
Malus domestica	2	2	0	0	0	0	2	0
Prunus dulcis (P. amygdalus)	2	2	0	0	0	0	2	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	0	0	0	1	0
		14	0	0	0	0	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer campestre	6	0	0	6	0	0
Celtis australis	3	0	0	3	0	0
Malus domestica	1	1	0	0	2	0
Prunus dulcis (P. amygdalus)	2	0	0	2	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	0	0	1	0	0
	13	1	0	12	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'enjardinament de l'espai compleix la seva funció d'incorporar elements vegetals al pati de l'escola pel benefici dels infants.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Sant Bernat Calbó - Carretera de Roda	Codi	EV296	Sup.total (m²)	1.179
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petit parc amb arbres sobre superfície de gespa.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	26
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
86	93	1.001	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.001	0	0	0	0	0	0	1001

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Quercus ilex	16	16	0	0	0	16	0
Tilia platyphyllos	6	6	0	0	0	6	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	3	0	0	0	3	0
	25	0	0	0	0	25	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Quercus ilex	14	1	1	16	0	0
Tilia platyphyllos	6	0	0	6	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	0	0	3	0	0
	23	1	1	25	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Substituir superfície de gespa dels extrems per grups arbustius i/o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de Torelló - Avinguda de Bruguera	Codi	EV297	Sup.total (m²)	176
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb grups d'arbustives i grases.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
120	0	58	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	58	0	0	0	0	58

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Àrea blanca per a les propostes de millora.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Carrer de la Mare de Déu dels Munts	Codi	EV298	Sup.total (m²)	1.080
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana amb gespa i arbustos de bola.
-----------------------------------	---------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	48	1.032	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.032	0	0	0	0	0	0	1032

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai aconsegueix la seva funció però no genera una línia verda.

Propostes de millora

Plantació d'alineació d'arbres de port mitjà per generar una línia verda a tota la mitjana.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Joan Salvat-papasseit	Codi	EV299	Sup.total (m²)	240
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Triangle de prat amb 4 arbres.
-----------------------------------	--------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	240	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	240	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	2	1	1	0	0	0	2	0
Picea abies	1	0	1	0	0	0	1	0
Tilia platyphyllos	1	0	1	0	0	0	1	0
		1	3	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	2	0	0	2	0	0
Picea abies	1	0	0	1	0	0
Tilia platyphyllos	1	0	0	1	0	0
	4	0	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Jardinet C. Joan Salvat-papasseit - C. Salvador Espriu	Codi	EV300	Sup.total (m²)	673
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita zona verda amb prat i arbres.
-----------------------------------	--------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	673	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	673	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Paulownia tomentosa Paulònia	4	0	4	0	0	0	4	0
Robinia pseudoacacia	2	1	1	0	0	0	2	0
Picea glauca	1	1	0	0	0	0	1	0
Salix babylonica	1	0	1	0	0	0	1	0
		2	6	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Paulownia tomentosa Paulònia	4	0	0	4	0	0
Robinia pseudoacacia	2	0	0	0	2	0
Picea glauca	1	0	0	1	0	0
Salix babylonica	1	0	0	1	0	0
	8	0	0	6	2	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix donar una imatge verda de l'espai.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Jardinet Carretera de Roda - Carrer de Salvador Espriu	Codi	EV301	Sup.total (m²)	124
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita zona verda de prat amb 5 arbres i arbustos puntuals.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	6
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	124	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	124	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	6	4	2	0	0	0	6	0
		4	2	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	5	0	1	6	0	0
	5	0	1	6	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix donar una imatge verda de l'espai.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Joan Vinyoli	Codi	EV302	Sup.total (m²)	73
-----	------------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illeta viària amb gespa i arbres.
-----------------------------------	-----------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	2
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	73	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	73	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Picea abies	2	1	1	0	0	0	2	0
		1	1	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Picea abies	2	0	0	0	2	0	0
		2	0	0	2	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Àrea destinada a les propostes de millora.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Roda - Plaça de Catalunya	Codi	EV303	Sup.total (m²)	1.096
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres lineals de prat amb arbres a banda i banda de la carretera.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	7
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	15	1.081	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.081	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	7	7	0	0	0	0	7	0
		7	0	0	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	7	0	0	7	0	0
	7	0	0	7	0	0

[illegible]

L'espai aconseguix la seva funció generant una línia verda.

Propostes de millora

Categoria	Jardins	Data inventari	04-10-2019
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep Vicenç Foix	Codi	EV304	Sup.total (m²)	141
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita zona de gespa amb 5 arbres.
-----------------------------------	------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	5
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	141	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	141	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia tomentosa	4	2	2	0	0	0	4	0
Picea abies	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	2	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	4	0	0	4	0	0
Picea abies	1	0	0	1	0	0
	5	0	0	5	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	CEIP Guillem de Montrodon	Codi	EV305	Sup.total (m²)	7.048
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Escola majoritàriament de paviment dur amb arbres en parterres de prat i gespa en el perímetre.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	58
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
2.101	3.411	1.537	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
353	1.184	0	0	0	0	0	187

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Morus alba	6	3	3	0	0	0	6	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	5	5	0	0	0	0	5	0
Altres	4	4	0	0	0	0	4	0
Populus nigra 'Italica'	4	1	3	0	0	0	4	0
Altres...	26	21	5	0	0	2	24	0
		34	11	0	0	2	43	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	12	TOTAL	13
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Morus alba	2	3	1	0	6	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	3	1	5	0	0
Altres	0	4	0	1	3	0
Populus nigra 'Italica'	2	1	1	4	0	0
Altres...	14	12	0	21	5	0
	19	23	3	31	14	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Funcionalment és correcte però paisatgísticament és avorrit, la majoria dels arbres es troben alterats.

Propostes de millora

Plantejar una remodelació parcial de l'espai amb especial incidència en la millora de la qualitat de l'arbrat. Millora en el manteniment de les zones de prat.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Catalunya	Codi	EV306	Sup.total (m²)	91
-----	--------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda de gespa amb xiprer i parterre de flor de temporada.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	1
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	91	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
86	0	0	0	5	0	0	91

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	0	0	1	0	0
	1	0	0	1	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Rotonda amb superfície de gespa de petites dimensions.

Propostes de millora

Substitució de part de la gespa per àrids i/o entapissants per reduir el cost de manteniment.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Avinguda de Sant Bernat Calbó	Codi	EV307	Sup.total (m²)	792
-----	---------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana amb arbres en alineació i arbustives.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	61
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	75	716	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	314	402	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	49	38	11	0	0	9	40	0
Robinia pseudoacacia	5	2	3	0	0	0	5	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	4	4	0	0	0	1	3	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	0	2	0	0	1	1	0
Cercis siliquastrum	1	1	0	0	0	0	1	0
		45	16	0	0	11	50	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	45	4	0	49	0	0
Robinia pseudoacacia	0	5	0	0	5	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	2	1	4	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	2	0	0
Cercis siliquastrum	1	0	0	1	0	0
	48	12	1	56	5	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Reforç de les plantacions de rosers.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc urbà de Miquel Albó Vidal de Llobatera	Codi	EV308	Sup.total (m²)	8.223
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb pollancrees en alineació sobre gespa i zona de jocs infantils.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	56
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
1.449	1.343	5.430	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
5.394	0	36	0	0	0	0	5430

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		pètit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer platanoides	23	23	0	0	0	5	18	0
Populus alba 'Pyramidalis'	13	0	6	7	0	0	13	0
Populus nigra 'Italica'	11	0	0	11	0	0	11	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	4	3	1	0	0	0	4	0
Salix babylonica	3	3	0	0	0	3	0	0
		29	7	18	0	8	46	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	1	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer platanoides	20	3	0	23	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	0	13	0	0	13	0
Populus nigra 'Italica'	0	11	0	11	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	4	0	0	4	0	0
Salix babylonica	3	0	0	3	0	0
	27	27	0	41	13	0

A photograph showing a wide, green grassy field. In the foreground, there is a paved road with white and red markings. A blue pedestrian crossing sign is visible on the left side of the road. In the background, there is a line of tall, thin trees and a clear blue sky.



Funcionalment és correcta però paisatgísticament és avorrit i s'ha de tendir a diversificar més les zones de gespa.

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de Josep Maria Anglada i d'Abadal	Codi	EV309	Sup.total (m²)	4.086
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterres rectangular de prat amb lagertroemias en escocell. 2 talussos amb albers i pruneres vermelles.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	38
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.261	2.826	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
2.752	0	74	0	0	0	0	2826

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Lagerstroemia indica	23	23	0	0	0	7	16	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	7	6	1	0	0	1	6	0
Betula pendula	5	5	0	0	0	3	2	0
Cedrus deodara	1	0	1	0	0	0	1	0
Liquidambar styraciflua	1	1	0	0	0	0	1	0
		35	2	0	0	11	26	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Lagerstroemia indica	12	9	2	23	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	6	1	0	7	0	0
Betula pendula	4	1	0	5	0	0
Cedrus deodara	1	0	0	1	0	0
Liquidambar styraciflua	1	0	0	1	0	0
	24	11	2	37	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat a la seva funció encara que manca diversitat d'estrat arbustiu.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en els parterres de gespa existents per tal de donar varietat i reduir la superfície de gespa.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de Josep Maria Anglada i d'Abadal	Codi	EV310	Sup.total (m²)	2.665
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc amb una superfície de gespa amb arbres en retícula.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	41
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------------------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.086	1.578	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.578	0	0	0	0	0	0	1578

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Robinia pseudoacacia	31	10	20	1	0	3	28	0
Quercus pubescens	8	3	5	0	0	2	6	0
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	1	0	1	0	0	0	1	0
Trachycarpus fortunei	1	1	0	0	0	0	1	0
		14	26	1	0	5	36	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Robinia pseudoacacia	12	9	10	0	31	0
Quercus pubescens	6	2	0	8	0	0
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	1	0	0	1	0	0
Trachycarpus fortunei	1	0	0	1	0	0
	20	11	10	10	31	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix generar un espai d'ombra agradable.

Propostes de millora

Substitució de les robínies en mal estat.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Espai SOC (INEM)	Codi	EV311	Sup.total (m²)	3.490
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Talussos de prat amb arbres dispersos y zona rectangular de sauló amb arbres al voltant.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	58
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	1.188	2.303	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	2.303	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer negundo	17	14	3	0	0	0	17	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	14	14	0	0	0	0	14	0
Tilia platyphyllos	12	10	2	0	0	0	12	0
Ulmus pumila	5	3	2	0	0	0	5	0
Altres...	5	3	2	0	0	0	5	0
		44	9	0	0	0	53	0

Baixes

soques	1	morts	4	buits	0	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer negundo	13	4	0	17	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	5	8	1	14	0	0
Tilia platyphyllos	6	5	1	12	0	0
Ulmus pumila	4	1	0	5	0	0
Altres...	4	1	0	4	1	0
	32	19	2	52	1	0



Aconsegueix crear una zona verda i d'ombra a tot l'espai.

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Lateral Mossèn Llorenç i Vilacís	Codi	EV312	Sup.total (m²)	933
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marge lineal amb prat i arbres.
-----------------------------------	---------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	6	927	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	927	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix generar una zona verda en un espai residual.

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Andersen	Codi	EV313	Sup.total (m²)	10
-----	------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita rotonda amb parterre circular de lavandes.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	10	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	10	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Mitjana Av. Països Catalans - Horta Vermella	Codi	EV314	Sup.total (m²)	3.432
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Mitjana amb robínies sobre prat.
-----------------------------------	----------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Manual	Núm. arbres	197
--------	-----------	-------------	---------	-----------	--------	-------------	-----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	247	3.187	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	3.187	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decam.
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	178	151	27	0	0	93	85	0
Robinia pseudoacacia	18	5	13	0	0	0	18	0
Salix alba subsp. vitellina	1	1	0	0	0	0	1	0
		157	40	0	0	93	104	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	118	35	25	178	0	0
Robinia pseudoacacia	1	13	4	0	18	0
Salix alba subsp. vitellina	0	0	1	1	0	0
	119	48	30	179	18	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Continuar amb la substitució progressiva dels arbres en mal estat.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí Pujolar - Cementiri	Codi	EV315	Sup.total (m²)	1.727
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de camí amb vegetació espontània i alguns arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Llera Riu Mèder (La Guixa)	Codi	EV316	Sup.total (m²)	7.572
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí al costa de la llera del riu Mèder.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Font del Ferro	Codi	EV317	Sup.total (m²)	332
-----	----------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona boscosa al costat de curs d'aigua.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer Final Call	Codi	EV318	Sup.total (m²)	1.207
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona boscosa al costat de curs d'aigua.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

			Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
			normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
			0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer Major	Codi	EV320	Sup.total (m²)	1.426
-----	------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament provisional de terra.
-----------------------------------	----------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Zona estratègica a l'entrada del nucli.

Propostes de millora

Creació d'aparcament paisatgístic.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí de la Guixa	Codi	EV321	Sup.total (m²)	368
-----	------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera amb vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Llera del Riu Mèder (Can Cassany)	Codi	EV322	Sup.total (m²)	1.752
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges del riu Mèder.
-----------------------------------	-----------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Lateral C-17	Codi	EV323	Sup.total (m²)	10.545
-----	--------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera amb vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0.250 m

1:25000

Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Lateral C-17	Codi	EV324	Sup.total (m²)	5.719
-----	--------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera amb vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0250 m

1:25000

Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Enllaç C-17/N-152a	Codi	EV325	Sup.total (m²)	20.408
-----	--------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Illetes viàries amb prat i alguns arbres.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Vorals Carretera de Barcelona	Codi	EV326	Sup.total (m²)	5.955
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera amb vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la voltants CEIP La Sinia	Codi	EV327	Sup.total (m²)	8.797
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la amb cultiu agrícola.
-----------------------------------	--------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

The map shows a proposed development site outlined in red. The site is located near Highway 101 and Highway 102. The development includes a large building footprint, parking areas, and a green space. The map also shows surrounding roads, including Highway 101, Highway 102, and Highway 103, and various other buildings and infrastructure in the area.

1:5000



Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la davant CEIP La Sínia	Codi	EV328	Sup.total (m²)	5.564
-----	--------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Descampat amb vegetació espontània.
-----------------------------------	-------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parcel·la estratègicament ubicada a prop del CEIP la Sínia.

Propostes de millora

Estudiar remodelació integral de tot l'espai com a lloc de socialització de les famílies i escolars.

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Torrent de Sant Jaume	Codi	EV329	Sup.total (m²)	3.691
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges entre carretera i torrent de Sant Jaume amb prat.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Vorals Avinguda Països Catalans	Codi	EV330	Sup.total (m²)	413
-----	---------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges carrer amb prat.
-----------------------------------	-------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

			Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
			normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
			0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Vorals Avinguda de Rafael de Casanova	Codi	EV331	Sup.total (m²)	521
-----	---------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona verda de prat amb arbres de nova plantació.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

			Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
			normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
			0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Aconsegueix recuperar un espai degradat en una zona verda.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Vorals Carrer de Santa Anna	Codi	EV332	Sup.total (m²)	318
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges carrer amb vegetació espontània..
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Vorals Carrer del Botànic Micó	Codi	EV333	Sup.total (m²)	897
-----	--------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges carrer amb prat.
-----------------------------------	-------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

			Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
			normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
			0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Alineació d'arbres que marquen l'entrada a la urbanització.

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí Rafael Casanova - Botànic Micó	Codi	EV334	Sup.total (m²)	587
-----	-------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de camí amb vegetació espontània.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer Virrei Avilés	Codi	EV335	Sup.total (m²)	1.202
-----	--------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la pendent de desenvolupar recoberta de prat i alguns arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Estudiar remodelació integral de tot l'espai com a extensió de l'àrea de lleure annexa.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Vorals Carrer de l'Antic camí a Taradell	Codi	EV336	Sup.total (m²)	979
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges carrer amb prat.
-----------------------------------	-------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

			Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
			normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
			0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Riu Gurri (tram Font dels Frares)	Codi	EV337	Sup.total (m²)	8.747
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí de terra al costat de llera del riu Gurri.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0250 m

1:25000

Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Possible vinculació amb la xarxa de camins de l'anella verda.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer Nyerros	Codi	EV338	Sup.total (m²)	810
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Descampat amb prat.
-----------------------------------	---------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Llera Riu Gurri (tram el Pas)	Codi	EV339	Sup.total (m²)	47.176
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Lleres del riu Gurri amb camins de sauló.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

L'estat actual és correcte amb senyalització i recorreguts per gaudir del riu.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer del Canigó - Parc urbà de Fèlix Macià i Bonaplata	Codi	EV340	Sup.total (m²)	4.585
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la entre edificis pendent de desenvolupar recoberta vegetació espontània.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Possible creació d'un espai verd.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer Gravat Costa	Codi	EV341	Sup.total (m²)	1.761
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la pendent de desenvolupar recoberta de prat i alguns arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Àrea destinada a la diagnosi de l'espai verd.

Propostes de millora

Àrea destinada a les propostes de millora de l'espai verd.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí Anella Verda (Can Regàs)	Codi	EV342	Sup.total (m²)	1.537
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí de terra amb marges de vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí Can Regàs	Codi	EV343	Sup.total (m²)	1.330
-----	----------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí de terra amb marges de vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

A photograph showing a grassy field in the foreground. To the left is a steep, eroded bank with some vegetation. To the right is a brick building. In the background, there are trees and a clear sky.



Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Josep Pla	Codi	EV344	Sup.total (m²)	2.312
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Descampat amb vegetació espontània.
-----------------------------------	-------------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Zona d'oportunitat per augmentar la dotació del verd a la zona.

Propostes de millora

Possible creació d'un espai verd.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Ermita Sant Miquel Xic	Codi	EV345	Sup.total (m²)	617
-----	------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de prat al entorn de l'ermita.
-----------------------------------	-------------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Entorn Osonament	Codi	EV346	Sup.total (m²)	11.054
-----	------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament provisional d'asfalt.
-----------------------------------	----------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte per la funció que ha de complir.

Propostes de millora

Reconversió en aparcament paisatgístic.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer Era d'en Sellés	Codi	EV347	Sup.total (m²)	9.672
-----	----------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament provisional de terra.
-----------------------------------	----------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Espai Roc 34	Codi	EV348	Sup.total (m²)	2.057
-----	--------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Triangle zona verda de prat amb arbres de nova plantació.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	6
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	188	1.863	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
1.443	420	0	0	0	0	0	1443

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Ulmus 'New Horizon' RESISTA®	6	6	0	0	0	0	6	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Ulmus 'New Horizon' RESISTA®	6	0	0	6	0	0
	6	0	0	6	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Marges darrera Cementiri	Codi	EV349	Sup.total (m²)	19.176
-----	--------------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Talús darrera darrera del cementiri amb vegetació espontània i arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat però amb cert aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Millora del manteniment actual. Desbrossada de la vegetació espontània.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parterre Ronda Francesc Camprodon	Codi	EV350	Sup.total (m²)	110
-----	-----------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Triangle de prat.
-----------------------------------	-------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat però amb cert aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Substitució del prat per àrids o entapissants.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carretera de Puigcerdà - Carretera de Gurb	Codi	EV351	Sup.total (m²)	16.031
-----	--	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Terreny pla amb prat i arbres dispersos.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Reg de L'esperança - Carrer Voluntaris Olímpics	Codi	EV352	Sup.total (m²)	1.091
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona boscosa amb vegetació espontània al costat de curs d'aigua i darrera de polígon.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

The map shows a study area with a red boundary line. The area is labeled 'EV352' in green text. A scale bar at the bottom indicates distances from 0 to 50 meters. A north arrow is located in the bottom right corner.



Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer del Mas d'Osona - Carrer del Jocs del 92	Codi	EV353	Sup.total (m²)	8.520
-----	---	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la pendent de desenvolupar recoberta de prat.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí Anella Verda (CP Vic)	Codi	EV354	Sup.total (m²)	1.625
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí de terra amb marges de vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Ermida de Sant Sixt	Codi	EV355	Sup.total (m²)	413
-----	---------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Entorn de l'ermita amb prat i algun arbre.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat a la seva funció.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Passatge Pacte dels Vigatans	Codi	EV356	Sup.total (m²)	610
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la pendent de desenvolupar recoberta de prat.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Possible creació d'un espai verd.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer Erminta de Sant Sixt	Codi	EV357	Sup.total (m²)	560
-----	---------------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la pendent de desenvolupar recoberta de prat.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Possible creació d'un espai verd.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Marge Carrer Bisbe Masnou	Codi	EV358	Sup.total (m²)	1.089
-----	---------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de prat entre vorera i mur.
-----------------------------------	------------------------------------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general el seu aspecte és de deixadesa, aparició de vegetació espontània.

Propostes de millora

Millora del manteniment general del prat.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Marges Carrer Miramarges	Codi	EV359	Sup.total (m²)	252
-----	--------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de prat entre vorera i mur.
-----------------------------------	------------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Carrer Miramarges	Codi	EV360	Sup.total (m²)	347
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Triangle de prat.
-----------------------------------	-------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Horta d'en Serrallonga	Codi	EV361	Sup.total (m²)	5.273
-----	------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Horts comunitaris.
-----------------------------------	--------------------

Gestió		Responsable		Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	--	-------------	--	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espai compleix la seva funció.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Llera Riu Mèder (Pou de glaç)	Codi	EV362	Sup.total (m²)	1.599
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí de terra al costat de llera del riu Mèder.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí de la Guixa	Codi	EV363	Sup.total (m²)	4.267
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de camí amb vegetació espontània.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	El Graell	Codi	EV364	Sup.total (m²)	24.524
-----	-----------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Descampat amb vegetació espontània.
-----------------------------------	-------------------------------------

Gestió		Responsable		Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	--	-------------	--	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Font de Sant Pere	Codi	EV365	Sup.total (m²)	1.658
-----	-------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Entorns i accés de la font amb arbres de port gran i taules de picnic.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	23
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
301	44	1.313	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.313	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia platyphyllos	8	0	0	8	0	0	8	0
Robinia pseudoacacia	7	0	4	3	0	0	7	0
Aesculus hippocastanum	6	0	0	6	0	0	6	0
Platanus × acerifolia	1	0	0	0	1	0	1	0
		0	4	17	1	0	22	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia platyphyllos	0	8	0	8	0	0
Robinia pseudoacacia	0	3	4	0	7	0
Aesculus hippocastanum	3	3	0	0	6	0
Platanus × acerifolia	1	0	0	1	0	0
	4	14	4	9	13	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai degradat amb cert aspecte de deixadesa.

Propostes de millora

Millora de l'aspecte general retirant individus en mal estat i millorant l'estat del prat.

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Masia El Bruguier	Codi	EV366	Sup.total (m²)	8.725
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la pendent de desenvolupar recoberta vegetació espontània i arbres.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parcel·la Aparcament Carrer de Folgueroles	Codi	EV367	Sup.total (m²)	685
-----	--	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parcel·la pendent de desenvolupar recoberta vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí Riu Gurri (tram Bruguer)	Codi	EV368	Sup.total (m²)	5.406
-----	-------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí de terra amb marges de vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0250 m

1:25000

Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Elements de vialitat	Data inventari	04-10-2019
-----------	----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Voral Carrer Tavèrnoles	Codi	EV369	Sup.total (m²)	1.335
-----	-------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera amb vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Franja darrera Carrer del Mas de la Mora	Codi	EV370	Sup.total (m²)	1.315
-----	--	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Franja verda que creua polígon industrial.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí Gurri (tram Casasses)	Codi	EV371	Sup.total (m²)	3.677
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de camí amb vegetació espontània.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Arboretum Casasses	Codi	EV372	Sup.total (m²)	10.878
-----	--------------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Prat al costat del riu amb arbres en fileres.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Pendent de desenvolupar	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Horts de les Casasses	Codi	EV373	Sup.total (m²)	9.070
-----	-----------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Horts.
-----------------------------------	--------

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	9
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

paví. tou	paví. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

	Mida				Etap		
	petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Prunus avium	5	5	0	0	0	5	0
Fraxinus excelsior	4	4	0	0	0	4	0
	9	0	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Prunus avium	4	1	0	0	5	0
Fraxinus excelsior	4	0	0	4	0	0
	8	1	0	4	5	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai adequat a la seva funció..

Propostes de millora

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Llera Riu Gurri (el Gràcia)	Codi	EV374	Sup.total (m²)	3.004
-----	-----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marge de riera amb camí de terra.
-----------------------------------	-----------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Possible vinculació amb la xarxa de camins de l'anella verda.

Categoria	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	Data inventari	04-10-2019
-----------	--	----------------	------------

Localització

Nom	Llera Riu Mèder (tram Horta Vermella)	Codi	EV375	Sup.total (m²)	5.489
-----	---------------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marge del riu Mèder.
-----------------------------------	----------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

[illegible]

L'estat de la vegetació és millorable, presència d'Arundo donax.

Restauració de l'entorn amb actuació de caràcter fluvial i vinculat al passeig fluvial del riu.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Marge lateral antiga N-152	Codi	EV376	Sup.total (m²)	407
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera amb vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Marge lateral antiga N-152	Codi	EV377	Sup.total (m²)	3.537
-----	----------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Marges de carretera amb vegetació espontània.
-----------------------------------	---

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



0 2550 m

1:10000

Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Pep Ventura	Codi	EV378	Sup.total (m²)	1.283
-----	-------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona de vegetació espontània i algun arbre al costat de la carretera.
-----------------------------------	---

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte per la funció que ha de complir.

Propostes de millora

Continuar amb el manteniment actual.

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí de Can Vilanyat	Codi	EV379	Sup.total (m²)	380
-----	----------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Camí entre vivendes. Camí de terra amb marges de vegetació espontània..
-----------------------------------	---

Gestió		Responsable		Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	--	-------------	--	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte per la funció que ha de complir.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Espais verds en equipaments	Data inventari	04-10-2019
-----------	-----------------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Pati oficina habitatge	Codi	EV380	Sup.total (m²)	23
-----	------------------------	------	-------	----------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Pati entre edificis.
-----------------------------------	----------------------

Gestió	Directa	Responsable	Jordi V.	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	---------	-------------	----------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte.

Propostes de millora

Cap.

Categoria	Parcs	Data inventari	04-10-2019
-----------	-------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc del Nadal	Codi	EV381	Sup.total (m²)	10.013
-----	----------------	------	-------	----------------	--------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parc lineal amb una pradera puntejada per arbres disposats en retícula. Una zona amb saló i font d'aigua ornamental al fons.
-----------------------------------	--

Gestió	Directa	Responsable	Miquel C.	Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	120
--------	---------	-------------	-----------	-----------	--------------------	-------------	-----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	1.035	8.977	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	8.977	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Aesculus hippocastanum	115	115	0	0	0	5	110	0
Cedrus deodara	3	3	0	0	0	1	2	0
Cedrus atlantica f. glauca	1	1	0	0	0	1	0	0
		119	0	0	0	7	112	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Aesculus hippocastanum	57	32	26	0	115	0
Cedrus deodara	3	0	0	3	0	0
Cedrus atlantica f. glauca	1	0	0	1	0	0
	61	32	26	4	115	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Parc consolidat però amb un disseny molt rígid i amb poca diversitat d'usos i de vegetació.

Propostes de millora

Plantació d'agrupacions arbustives i entapissants en el prat existent per tal de donar varietat i reduir la superfície de prat. Aplicació de disseny de gestió diferenciada per tal d'augmentar la biodiversitat. Descompactar sòl..

Categoria	Places	Data inventari	09-06-2020
-----------	--------	----------------	------------

Localització

Nom	La Pista (C. de la Soledad)	Codi	EV382	Sup.total (m²)	394
-----	------------------------------	------	-------	----------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Nova plaça de sauló amb arbres.
-----------------------------------	---------------------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	4
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
394	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus x acerifolia	4	4	0	0	0	4	0	0
		4	0	0	0	4	0	0


Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Platanus x acerifolia	4	0	0	4	0	0
	4	0	0	4	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Jardins	Data inventari	09-06-2020
-----------	---------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Rafael de Casanova	Codi	EV383	Sup.total (m²)	1.296
-----	--------------------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Nova zona verda amb prat i arbres i mobiliari.
-----------------------------------	--

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	10
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	----

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	1.296	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	enfapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	1.296	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Catalpa bignonioides	10	10	0	0	0	10	0	0
		10	0	0	0	10	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Catalpa bignonioides	10	0	0	10	0	0
	10	0	0	10	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora

Categoria	Altres espais lliures	Data inventari	09-06-2020
-----------	-----------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Sucre	Codi	EV384	Sup.total (m²)	6.381
-----	------------------	------	-------	----------------	-------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament de terra.
-----------------------------------	----------------------

Gestió	Indirecta	Responsable	Vicverd	Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	0
--------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------------	---

Superfícies (m²)

pavi. tou	pavi. dur	vegetada	aigua
0	0	0	0

Superfície vegetada (m²)

gespa	prat	grup arbustiva	entapissant	temporada	vegetació espontània	altres	vegetada regada
0	0	0	0	0	0	0	0

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
		0	0	0	0	0	0

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai lliure de grans dimensions al centre de Vic.

Propostes de millora

Reconvertir a un aparcament paisatgístic..

Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Major	Codi	JV001	Longitud(m)	103
-----	---------------------	------	--------------	-------------	-----


Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres de formigó sobre vorera	Núm. jardineres	8
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí de Planes Bones	Codi	JV002	Longitud(m)	63
-----	-----------------------------	------	--------------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres de fusta sobre vorera	Núm. jardineres	6
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Laura	Codi	JV003	Longitud(m)	8
-----	--------------------	------	-------	-------------	---


Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones de fundició sobre vorera	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Ermida de Sant Sixt	Codi	JV004	Longitud(m)	26
-----	---------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones de fundició sobre vorera	Núm. jardineres	4
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Carrer de Miquel Martí i Pol	Codi	JV005	Longitud(m)	9
-----	------------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineria de fundició sobre calçada	Núm. jardineres	1
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Era d'En Sellés	Codi	JV006	Longitud(m)	5
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Parterre amb agrupacions de coníferes i arbustives	Núm. jardineres	1
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Manlleu	Codi	JV007	Longitud(m)	179
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres d'acer sobre vorera a llarg del carrer	Núm. jardineres	16
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Carrer dels Pellaires	Codi	JV008	Longitud(m)	2
-----	-----------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineria quadrada de fusta sobre vorera	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Carrer del Bisbe Alemany	Codi	JV009	Longitud(m)	281
-----	---------------------------------	------	--------------	-------------	-----



Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones d'acer amb liquidàmbar i heures delimitant places d'aparcament	Núm. jardineres	23
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Carrer de Gurb	Codi	JV010	Longitud(m)	4
-----	----------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones de fundició sobre vorera	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Roqueta	Codi	JV011	Longitud(m)	1
-----	----------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres quadrades de fusta sobre vorera	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Pla de Balenyà	Codi	JV012	Longitud(m)	54
-----	---------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones de fundició sobre vorera	Núm. jardineres	6
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Carrer Nou	Codi	JV013	Longitud(m)	122
-----	-------------------	------	--------------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres còniques d'acer sobre vorera	Núm. jardineres	6
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Manlleu	Codi	JV014	Longitud(m)	82
-----	-------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres ovoïdals d'acer delimitant terrassa	Núm. jardineres	5
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Plaça de la Divina Pastora	Codi	JV015	Longitud(m)	110
-----	----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangular sobre vorera	Núm. jardineres	10
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Pau	Codi	JV016	Longitud(m)	140
-----	---------------------------	------	--------------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangular sobre vorera delimitant calçada i vorera	Núm. jardineres	7
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Mare de Déu de Lorda	Codi	JV018	Longitud(m)	2
-----	-----------------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineria quadrada de fusta delimitant el perímetre de plaça dura	Núm. jardineres	1
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Doctor Trueta	Codi	JV019	Longitud(m)	2
-----	--------------------------	------	-------	-------------	---



Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones de fundició sobre vorera	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passatge de la Mare de Déu de Llorda	Codi	JV020	Longitud(m)	66
-----	--------------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres quadrades de fusta delimitant el perímetre de plaça dura	Núm. jardineres	7
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Ronda dels Ausetans	Codi	JV021	Longitud(m)	68
-----	---------------------	------	-------	-------------	----



Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres quadrades de fusta sobre vorera	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Rambla Carme	Codi	JV022	Longitud(m)	72
-----	--------------	------	-------	-------------	----


Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangular sobre vorera al llarg de la rambla delimitant calçada i vorera	Núm. jardineres	6
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Rambla Passeig	Codi	JV023	Longitud(m)	232
-----	----------------	------	-------	-------------	-----


Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangular sobre vorera al llarg del passeig delimitant calçada i vorera	Núm. jardineres	12
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça del Pes	Codi	JV024	Longitud(m)	15
-----	----------------------	------	--------------	-------------	----


Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones de fundició sobre vorera marcant l'entrada al ajuntament	Núm. jardineres	4
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Passatge del Pla del Remei	Codi	JV025	Longitud(m)	94
-----	-----------------------------------	------	--------------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangulars i rodones d'acer sobre vorera	Núm. jardineres	3
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Pare Xifré	Codi	JV026	Longitud(m)	6
-----	-----------------------	------	-------	-------------	---


Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres quadrades de fusta marcant l'entrada a l'escola	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de la Pietat	Codi	JV027	Longitud(m)	2
-----	--------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones de fundició sobre vorera	Núm. jardineres	1
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Torras i Bages	Codi	JV028	Longitud(m)	117
-----	--	------	--------------	-------------	-----



Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres penjants en les faroles amb geranis	Núm. jardineres	6
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Carrer de Francesc Maria Masferrer	Codi	JV029	Longitud(m)	80
-----	------------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres penjants en les faroles amb geranis	Núm. jardineres	3
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Plaça de Fra Joan	Codi	JV030	Longitud(m)	12
-----	-------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres de pedra amb enfiladisses	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Santa Elisabet	Codi	JV031	Longitud(m)	4
-----	--------------------------------	------	--------------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres quadrades de fusta al mig del carrer peatonal	Núm. jardineres	1
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Cloquer	Codi	JV032	Longitud(m)	2
-----	-------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangulars de fusta al costat de la paret	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------


Localització

Nom	Plaça de la Catedral	Codi	JV033	Longitud(m)	22
-----	-----------------------------	------	--------------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rodones i rectangulars impedit el pas de vehicles a la plaça	Núm. jardineres	9
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Remei	Codi	JV034	Longitud(m)	10
-----	-------------------------	------	--------------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangulars d'acer sobre vorera	Núm. jardineres	3
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de la Guixa	Codi	JV035	Longitud(m)	1
-----	-----------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangulars d'acer sobre vorera	Núm. jardineres	1
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla Sant Domènec	Codi	JV036	Longitud(m)	11
-----	---------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres de fundició col·locades a l'entrada d'un carrer	Núm. jardineres	3
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passatge de L'Orfeó Vigatà	Codi	JV038	Longitud(m)	1
-----	----------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangulars de fusta al costat de la paret	Núm. jardineres	2
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de les Flors - Carrer de Ramon de Terrades	Codi	JV039	Longitud(m)	12
-----	---	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Jardineres rectangulars de fusta i rodones de fundició sobre vorera	Núm. jardineres	3
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges



Categoria	Jardineres viàries	Data inventari	09-06-2020
-----------	--------------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Soledad	Codi	JV040	Longitud(m)	34
-----	-----------------------------	------	--------------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Vorera recentment ampliada	Núm. jardineres	5
		Reg	Sense reg

Mapa



Imatges

