

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE GESTIÓ DEL VERD URBÀ DE VIC I EL CONTROL DE
QUALITAT DE LA SEVA EXECUCIÓ

ANNEX V. FITXES **DE L'INVENTARI D'ARBRAT VIARI** (LOT 2)

(Annex V de XVII)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Major	Codi	AV001	Longitud(m)	17
-----	--------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació sense franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Catalpa bignonioides	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Catalpa bignonioides		0	2	2	0	4	0
		0	2	2	0	4	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat molt alterat

Propostes de millora

Substitució total per un altra espècie de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	16-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Call	Codi	AV002	Longitud(m)	32
-----	-----------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passatge amb arbres en escocell i aparcament
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus serrulata 'Kanzan'	6	6	0	0	0	0	6	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus serrulata 'Kanzan'	0	5	1	0	6	0
	0	5	1	0	6	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Substitució del prunus molt alterat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Marinada	Codi	AV003	Longitud(m)	123
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació sense franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	15
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	15	15	0	0	0	0	15	0
		15	0	0	0	0	15	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos	11	4	0	0	15	0
	11	4	0	0	15	0

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres són adequats per aquesta alineació

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Pla del Maset	Codi	AV004	Longitud(m)	31
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació sense franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	5
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Ulmus pumila	5	0	5	0	0	0	5	0
		0	5	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Ulmus pumila	0	0	5	0	5	0
	0	0	5	0	5	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat molt alterat. L'alineació no aconsegueix crear un eix verd.

Propostes de millora

Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada i de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Camí de Planes Bones	Codi	AV005	Longitud(m)	79
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació sense franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	11
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus angustifolia	11	11	0	0	0	0	11	0
		11	0	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus angustifolia	9	2	0	10	1	0
	9	2	0	10	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació respecte a l'espècie i estat de la mateixa és correcte encara que la vorera no sigui apta per contenir arbrat

Propostes de millora

El carrer està consolidat i no es recomana l'eliminació de l'arbrat per vorera estreta

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	21-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Martí	Codi	AV006	Longitud(m)	142
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb aparcament a banda i banda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Ligustrum lucidum	10	10	0	0	0	0	10	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	6	6	0	0	0	0	6	0
		16	0	0	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Ligustrum lucidum	10	0	0	0	0	10
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	5	1	0	0	0	6
	15	1	0	0	0	16

Conflictes

1	Balcó	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat. Mida dels escocells petits i conflictes amb balcons

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	21-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tramuntana	Codi	AV007	Longitud(m)	3
-----	----------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbre en mig del carrer.
-----------------------------------	--------------------------

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	1
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Juglans regia	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Juglans regia		0	0	1	0	1	0
		0	0	1	0	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'arbre es troba en molt mal estat

Propostes de millora

Retirada de arbre i anulació de escocell

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	16-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de les Escoles	Codi	AV008	Longitud(m)	42
-----	-----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb aparcament en un costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	5	5	0	0	0	0	5	0
Tilia platyphyllos	1	1	0	0	0	0	1	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	4	1	0	1	4	0
Tilia platyphyllos	1	0	0	0	1	0
	5	1	0	1	5	0

Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Amplada de vorera insuficient per contenir arbrat. Conflictes amb cables aeris

Propostes de millora

Cal estudiar la retirada de l'arbrat per voreres estretes. Plantejar reforma del carrer amb ampliació de voreres o plantació en franja d'aparcament

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Cantonigròs	Codi	AV009	Longitud(m)	114
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Prat amb 2 pollancres.
-----------------------------------	------------------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	19
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	17	TOTAL	17
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Populus nigra 'Italica'		1	1	0	0	0	2
		1	1	0	0	0	2

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Falta molt arbrat

Propostes de millora

Replantació de les falles amb pollancre

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Cantonigròs	Codi	AV010	Longitud(m)	856
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon amb doble sentit de circulació. Arbrat en escocell corregut de prat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	75
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Populus nigra 'Italica'	35	35	0	0	0	0	35	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	33	33	0	0	0	31	2	0
		68	0	0	0	31	37	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	7	TOTAL	7
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Populus nigra 'Italica'	0	34	1	0	0	35
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	33	0	0	33	0	0
	33	34	1	33	0	35

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de La Vola	Codi	AV011	Longitud(m)	493
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon amb doble sentit de circulació sense franja d'aparcament. Arbrat situat en prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	48
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	41	2	39	0	0	2	39	0
		2	39	0	0	2	39	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	7	TOTAL	7
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Populus nigra 'Italica'	0	40	1	0	0	41
	0	40	1	0	0	41

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els pollancre són una espècie inadequada per l'ús en viari i que genera molts conflictes

Propostes de millora

Substitució progressiva dels pollancre per una espècie més adequada

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Esquirol	Codi	AV012	Longitud(m)	437
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon amb doble sentit de circulació. Arbrat en escocell corregut de prat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	41
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	33	33	0	0	0	32	1	0
Populus nigra 'Italica'	8	8	0	0	0	8	0	0
		41	0	0	0	40	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	33	0	0	33	0	0
Populus nigra 'Italica'	2	6	0	0	0	8
	35	6	0	33	0	8

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Susqueda	Codi	AV013	Longitud(m)	464
-----	--------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda de polígon separat per una mitjana amb freixes. L'altre costat pollancre situats en prat. Banda d'aparcament al costat de la mitjana.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	40
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	25	9	16	0	0	0	25	0
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	15	15	0	0	0	0	15	0
		24	16	0	0	0	40	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Populus nigra 'Italica'	14	10	1	0	0	25
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	8	7	0	15	0	0
	22	17	1	15	0	25

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els pollancre són una espècie inadequada per l'ús en viari i que genera molts conflictes

Propostes de millora

Substitució progressiva dels pollancre per freixes per tal d'unificar espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	C-153	Codi	AV014	Longitud(m)	86
-----	-------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Rotonda de polígon industrial amb dos sentits de circulació. Sense franja d'aparcament. Sense voreres. Només està pavimentat el pas pels vianants. Naus allunyades de les alineacions.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	15
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	5	5	0	0	0	5	0	0
		5	0	0	0	5	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	10	TOTAL	10
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Populus nigra 'Italica'	5	0	0	0	0	5
	5	0	0	0	0	5

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació no és funcional i manca molt arbrat.

Propostes de millora

Replantar escocells els arbres que falten

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Molí del Llobet	Codi	AV015	Longitud(m)	736
-----	----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda de polígon industrial amb dos sentits de circulació i mitjana amb prat. Franja d'aparcament a banda i banda. Sense voreres. Només està pavimentat el pas pels vianants. Naus allunyades de les alineacions.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	106
-----------	-----------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	91	10	59	22	0	0	91	0
		10	59	22	0	0	91	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	15	TOTAL	15
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia	82	9	0	91	0	0
	82	9	0	91	0	0

Conflictes

1	Trànsit	2	Fanal	3	
---	---------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Llorenç Desmunts	Codi	AV016	Longitud(m)	498
-----	---------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació separat per mitjanera. Arbres en escocell corregut de prat.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	84
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	51	25	26	0	0	0	51	0
Populus alba 'Pyramidalis'	2	2	0	0	0	0	2	0
		27	26	0	0	0	53	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	31	TOTAL	31
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia	42	7	2	51	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	0	2	0	0	0	2
	42	9	2	51	0	2

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és funcional però manca molt arbrat

Propostes de millora

Replantar escocells els arbres que falten

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Descripció

Nom	Carrer del Cabrerès	Codi	AV017	Longitud(m)	326
-----	----------------------------	------	--------------	-------------	-----

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació. Escocell corregut de prat sense arbres
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	46
-----------	-----------	-------------	----

[illegible]

Baixes	soques	0	morts	0	buits	46	TOTAL	46
---------------	--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	modt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
	0	0	0	0	0	0

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

No hi ha arbres

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Ermida de Sant Francesc	Codi	AV018	Longitud(m)	268
-----	-------------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació separat per mitjanera. Arbres en escocell corregut de prat.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	37
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	22	11	11	0	0	0	22	0
Platanus orientalis	8	8	0	0	0	0	8	0
		19	11	0	0	0	30	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	7	TOTAL	7
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia		20	2	0	22	0	0
Platanus orientalis		6	2	0	8	0	0
		26	4	0	30	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Realitzar nova plantació d'arbres segons les recomanacions del pla director en l'apartat polígons

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mare de Déu del Far	Codi	AV019	Longitud(m)	1030
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda de polígon industrial amb dos sentits de circulació i mitjana amb prat. Franja d'aparcament a banda i banda. Sense voreres. Només està pavimentat el pas pels vianants. Naus allunyades de les alineacions.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	128
-----------	-----------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	83	37	46	0	0	1	82	0
		37	46	0	0	1	82	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	44	TOTAL	45
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia		78	5	0	83	0	0
		78	5	0	83	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació no és funcional i manca molt arbrat per tal d'aconseguir crear un eix verd a tot el carrer

Propostes de millora

Replantar escocells els arbres que falten amb la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Rupit	Codi	AV020	Longitud(m)	863
-----	-----------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb sentit únic de circulació amb aparcament en línia a banda i banda. Arbres en escocell corregut de gespa.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	106
-----------	--------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	95	95	0	0	0	0	95	0
Platanus × acerifolia	1	0	1	0	0	0	1	0
		95	1	0	0	0	96	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	9	TOTAL	10
--------	---	-------	---	-------	---	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	86	9	0	95	0	0
Platanus × acerifolia	1	0	0	1	0	0
	87	9	0	96	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Fruït	Codi	AV021	Longitud(m)	169
-----	-----------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb sentit únic de circulació sense franja d'aparcament. Arbres en escocell corregut de prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	17
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	17	17	0	0	0	1	16	0
		17	0	0	0	1	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	15	2	0	17	0	0
	15	2	0	17	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Pere de Casserres	Codi	AV022	Longitud(m)	439
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació separat per mitjanera. Arbrat en escocell corregut de prat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	61
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	44	13	31	0	0	0	44	0
Populus alba 'Pyramidalis'	1	0	1	0	0	0	1	0
		13	32	0	0	0	45	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	16	TOTAL	16
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia	42	2	0	44	0	0
Populus alba 'Pyramidalis'	0	1	0	0	0	1
	42	3	0	44	0	1

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat de l'arbrat és correcte però manca arbrat

Propostes de millora

Replantar arbres en la cantonada dels carrers de Sant Pere de Casserres i de la Mare de Déu del Far

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tavèrnoles	Codi	AV023	Longitud(m)	250
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda de polígon industrial amb dos sentits de circulació i mitjana amb prat. Franja d'aparcament en una. Sense voreres. Només està pavimentat el pas pels vianants. Naus allunyades de les alineacions.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	38
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	23	1	22	0	0	0	23	0
		1	22	0	0	0	23	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	14	TOTAL	15
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia		21	2	0	23	0	0
		21	2	0	23	0	0


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tavèrnoles	Codi	AV024	Longitud(m)	380
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon amb un sentit de circulació sense franja d'aparcament. Sense naus industrials
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	27
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	27	27	0	0	0	0	27	0
		27	0	0	0	0	27	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		19	7	1	27	0	0
		19	7	1	27	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de les Masies de Roda	Codi	AV025	Longitud(m)	338
-----	------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb una vorera no apta. Parterre corregut de prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	40
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liquidambar styraciflua	9	9	0	0	0	9	0	0
Platanus × acerifolia	1	0	1	0	0	0	1	0
		9	1	0	0	9	1	0

Baixes

soques	12	morts	0	buits	18	TOTAL	30
--------	----	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liquidambar styraciflua	9	0	0	0	9	0
Platanus × acerifolia	1	0	0	1	0	0
	10	0	0	1	9	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

El primer tram no té arbres i el segon son de nova plantació

Propostes de millora

Replantar els arbres del tram que falten amb liquidambars per tal d'unificar espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de St. Joan de Fàbregas	Codi	AV026	Longitud(m)	665
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb banda d'aparcament.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	41
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	40	40	0	0	0	0	40	0
		40	0	0	0	0	40	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	25	14	1	40	0	0
	25	14	1	40	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

A wide-angle photograph of a paved road leading towards a building under a clear blue sky. The road is flanked by grassy areas and some trees. A tall light pole stands on the left side of the road. In the distance, a building is visible on the right side. The sky is clear and blue.



L'alineació aconseguix crear una línia verda a tot el carrer.

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Ermida de Sta. Magdalena	Codi	AV027	Longitud(m)	685
-----	--------------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació. Aparcament en línia en un dels costats.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	42
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	41	41	0	0	0	0	41	0
		41	0	0	0	0	41	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	26	15	0	41	0	0
	26	15	0	41	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora



Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Bruguera	Codi	AV028	Longitud(m)	212
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbres sobre mitjanera de formigó.
-----------------------------------	------------------------------------

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	20
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus x acerifolia	20	20	0	0	0	0	20	0
		20	0	0	0	0	20	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus x acerifolia		20	0	0	20	0	0
		20	0	0	20	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta. Els arbres es troben en bon estat

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de St. Joan de Fàbregas	Codi	AV029	Longitud(m)	122
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer sense circulació de vehicles. Alineació als dos costats.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	11
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	11	11	0	0	0	0	11	0
		11	0	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	0	11	0	11	0	0
	0	11	0	11	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer però l'estat de l'arbrat és millorable

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	13-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Ermida de Sta. Llúcia	Codi	AV030	Longitud(m)	591
-----	-----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial sense naus. Un sol sentit de circulació amb una franja d'aparcament.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	28
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Celtis australis	27	27	0	0	0	0	27	0
		27	0	0	0	0	27	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		17	8	2	27	0	0
		17	8	2	27	0	0

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta encara que la vorera no és apta per la plantació

Propostes de millora

La seva ubicació en polígon i la seva consolidació no recomanen fer capa actuació

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Folgueroles	Codi	AV031	Longitud(m)	1161
-----	-----------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb banda d'aparcament. Els arbres d'un costat estan en escocell corregut de prat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	103
-----------	-----------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	86	86	0	0	0	3	83	0
Platanus × acerifolia	11	0	11	0	0	0	11	0
Aesculus hippocastanum	3	3	0	0	0	0	3	0
		89	11	0	0	3	97	0

Baixes

sotges	2	morts	1	buits	0	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	63	19	4	86	0	0
Platanus × acerifolia	11	0	0	11	0	0
Aesculus hippocastanum	0	3	0	0	3	0
	74	22	4	97	3	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer de Folgueroles	Codi	AV032	Longitud(m)	354
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbres a costat i costat de l'aparcament. Uns sobre paviment i els altres sobre prat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	50
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	46	46	0	0	0	2	44	0
		46	0	0	0	2	44	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	3	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	27	18	1	46	0	0
	27	18	1	46	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--



La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca l'aparcament.

AV032 Aparcament Carrer de Folgueroles (Polígons)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Ermida de Sta. Llúcia	Codi	AV033	Longitud(m)	120
-----	-----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer sense circulació de vehicles. Alineació als dos costats.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	11
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	11	11	0	0	0	0	11	0
		11	0	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	1	10	0	11	0	0
	1	10	0	11	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tavertet	Codi	AV034	Longitud(m)	74
-----	--------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació. Arbres sobre parterre corregit de prat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	11
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Populus nigra 'Italica'	8	1	7	0	0	0	8	0
Platanus × acerifolia	2	0	2	0	0	0	2	0
		1	9	0	0	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Populus nigra 'Italica'	0	7	1	0	0	8
Platanus × acerifolia	0	2	0	2	0	0
	0	9	1	2	0	8


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els pollancre són una espècie inadequada per l'ús en viari i que genera molts conflictes

Propostes de millora

Substitució progressiva dels pollancre per una espècie més adequada

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	11-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sau	Codi	AV035	Longitud(m)	74
-----	----------------------	------	--------------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament. Parterre corregut de prat sense arbres
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	12
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

Relació d'arbres		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
		0	0	0	0	0	0	0

Baixas

soques	0	morts	0	buits	12	TOTAL	12
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

Diagnosi prèvia	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
	0	0	0	0	0	0


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

No hi ha arbres

Propostes de millora

Realitzar nova plantació d'arbres segons les recomanacions del pla director en l'apartat polígons

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Lleida	Codi	AV036	Longitud(m)	933
-----	------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer lateral del polígon industrial. Un sol carril de circulació i amb una franja d'aparcament. Parcel·les buides.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	113
-----------	--------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer pseudoplatanus	106	103	3	0	0	0	106	0
		103	3	0	0	0	106	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	6	TOTAL	7
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer pseudoplatanus	36	55	15	0	106	0
	36	55	15	0	106	0

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres són adequats per aquesta alineació però l'estat de l'arbrat és millorable

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres en mal estat per la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	03-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Illetes Carrer de Lleida - Carretera de Roda	Codi	AV037	Longitud(m)	354
-----	--	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació dintre de rotonda
-----------------------------------	-----------------------------

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	47
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etap		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer pseudoplatanus	47	47	0	0	0	11	36	0
		47	0	0	0	11	36	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer pseudoplatanus	10	26	11	0	47	0
	10	26	11	0	47	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres són adequats per aquesta alineació però l'estat de l'arbrat es millorable

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres en mal estat per la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mas de la Mora	Codi	AV038	Longitud(m)	1383
-----	---------------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Dos sentits de circulació amb doble franja d'aparcament a banda i banda. Naus industrials allunyades de les alineacions.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	146
-----------	--------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer pseudoplatanus	123	115	8	0	0	5	118	0
		115	8	0	0	5	118	0

Baixes

soques	0	morts	2	buits	21	TOTAL	23
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer pseudoplatanus		22	86	15	0	123	0
		22	86	15	0	123	0

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres són adequats per aquesta alineació però l'estat de l'arbrat és millorable

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres en mal estat per la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	21-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Tarragona	Codi	AV039	Longitud(m)	767
-----	------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial. En alguns trams hi ha escocell corregut amb prat. Dos sentits de circulació amb una franja d'aparcament. Façanes de les naus allunyades de les alineacions.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	80
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer pseudoplatanus	49	49	0	0	0	0	49	0
Robinia pseudoacacia	22	7	15	0	0	0	22	0
		56	15	0	0	0	71	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	8	TOTAL	9
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer pseudoplatanus	32	13	4	0	49	0
Robinia pseudoacacia	8	7	7	0	0	22
	40	20	11	0	49	22

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació no aconsegueix crear un eix verd que marqui el carrer. Espècies inadequades (robínies)

Propostes de millora

Substitució de les espècies inadequades per acers per tal d'unificar espècie i substitució progressiva dels arbres en mal estat per la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tortosa	Codi	AV040	Longitud(m)	540
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial. En alguns trams hi ha escocell corregut amb prat. Dos sentits de circulació amb una franja d'aparcament. Façanes de les naus allunyades de les alineacions.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	66
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Robinia pseudoacacia	42	11	31	0	0	0	42	0
Acer platanoides	1	1	0	0	0	0	1	0
Acer pseudoplatanus	1	1	0	0	0	0	1	0
		13	31	0	0	0	44	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	21	TOTAL	22
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Robinia pseudoacacia	10	26	6	0	0	42
Acer platanoides	0	1	0	0	1	0
Acer pseudoplatanus	0	1	0	0	1	0
	10	28	6	0	2	42

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	
---	-------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació no aconsegueix crear un eix verd que marqui el carrer. Espècies inadequades (robínies)

Propostes de millora

Substitució total de les robínies per una espècie més adequada.

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Reus	Codi	AV041	Longitud(m)	575
-----	----------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial. En alguns trams hi ha escocell corregut amb prat. Dos sentits de circulació amb una franja d'aparcament. Façanes de les naus allunyades de les alineacions.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	62
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Robinia pseudoacacia	42	4	38	0	0	0	42	0
Acer platanoides	2	2	0	0	0	0	2	0
		6	38	0	0	0	44	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	18	TOTAL	18
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Robinia pseudoacacia	23	12	7	0	0	42
Acer platanoides	0	2	0	0	2	0
	23	14	7	0	2	42

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	
---	-------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació no aconsegueix crear un eix verd que marqui el carrer. Espècies inadequades (robínies) i que generen molts conflictes

Propostes de millora

Substitució de les espècies inadequades per acers per tal d'unificar espècie i substitució progressiva dels arbres en mal estat per la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Gandesa	Codi	AV042	Longitud(m)	331
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer ampla de polígons industrial. Dos sentits de circulació. Naus industrials.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	25
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Robinia pseudoacacia	17	2	13	2	0	0	17	0
		2	13	2	0	0	17	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	8	TOTAL	8
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Robinia pseudoacacia		0	16	1	0	0	17
		0	16	1	0	0	17

Conflictes

1	Paviment	2	Fanal	3	
---	----------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècies inadequades (robínies) i espai insuficient per contenir arbrat

Propostes de millora

Supressió de l'alineació per espai insuficient

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Francesc Sancliment	Codi	AV043	Longitud(m)	2963
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Vorera molt ampla amb doble alineació d'arbres. Arbres plantats en escocells correguts amb prat. Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació. Al costat de l'alienació pràcticament no hi ha edificis.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	323
-----------	--------------------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	125	125	0	0	0	2	123	0
Ostrya carpinifolia	83	83	0	0	0	0	83	0
Tilia platyphyllos	58	58	0	0	0	0	58	0
Tilia tomentosa	4	4	0	0	0	1	3	0
		270	0	0	0	3	267	0

Baixes

soques	1	morts	1	buits	51	TOTAL	53
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	106	19	0	125	0	0
Ostrya carpinifolia	25	52	6	83	0	0
Tilia platyphyllos	34	24	0	0	58	0
Tilia tomentosa	3	1	0	4	0	0
	168	96	6	212	58	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marqui el carrer encara que falta bastant arbrat

Propostes de millora

Replantar els arbres faltants amb espècies de alt valor ornamental, ja que es tracta d'un carrer que connecta el centre amb els entorns

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Francesc Sancliment	Codi	AV044	Longitud(m)	1298
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon amb doble sentit de circulació. Vorera al costat naus. Escocell corregut i franja d'aparcament al costat alineació.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	130
-----------	--------------------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	55	55	0	0	0	1	54	0
Ostrya carpinifolia	35	35	0	0	0	0	35	0
Tilia platyphyllos	25	25	0	0	0	0	25	0
Tilia tomentosa	2	2	0	0	0	0	2	0
		117	0	0	0	1	116	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	13	TOTAL	13
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	50	5	0	55	0	0
Ostrya carpinifolia	6	21	8	35	0	0
Tilia platyphyllos	14	10	1	0	25	0
Tilia tomentosa	2	0	0	2	0	0
	72	36	9	92	25	0


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general l'estat és correcte encara que la vorera no es apta, les *Ostryas carpinifolias* no acaben de funcionar bé

Propostes de millora

Substitució progressiva de les *Ostryas carpinifolias* per un altre espècie que funcioni millor

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Santiago Ramon i Cajal	Codi	AV045	Longitud(m)	1298
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon ampla amb doble sentit de circulació. Arbres plantats en escocell corregut amb prat. Només pavimentat el pas de vianants.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	105
-----------	--------------------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	56	56	0	0	0	2	54	0
Ostrya carpinifolia	38	38	0	0	0	1	37	0
		94	0	0	0	3	91	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	10	TOTAL	11
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	55	1	0	56	0	0
Ostrya carpinifolia	19	16	3	38	0	0
	74	17	3	94	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general l'estat és correcte encara que la vorera no és apta, les *Ostryas carpinifolias* en aquest cas presenten un millor estat

Propostes de millora

Es tracta de un carrer consolidat i no es recomana la seva supressió

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Marie Curie	Codi	AV046	Longitud(m)	210
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació i una franja d'aparcament a un costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	27
-----------	--------------------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Ostrya carpinifolia	16	16	0	0	0	0	16	0
Celtis australis	11	11	0	0	0	0	11	0
		27	0	0	0	0	27	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Ostrya carpinifolia		3	12	1	16	0	0
Celtis australis		11	0	0	11	0	0
		14	12	1	27	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació respecte a l'espècie i estat de la mateixa és correcta encara que la vorera no sigui apta per contenir arbrat.

Propostes de millora

Es tracta d'un carrer consolidat i no es recomana la seva supressió.

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer de Santiago Ramon i Cajal	Codi	AV047	Longitud(m)	161
-----	---	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació en aparcament d'asfalt
-----------------------------------	----------------------------------

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	20
-----------	--------------------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	16	16	0	0	0	16	0	0
		16	0	0	0	16	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	4	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	0	13	3	16	0	0
	0	13	3	16	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--



Correcte

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Abraham Cresques	Codi	AV048	Longitud(m)	129
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació i una franja d'aparcament a un costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	11
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	11	0	11	0	0	0	11	0
		0	11	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		11	0	0	11	0	0
		11	0	0	11	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Arquimedes	Codi	AV049	Longitud(m)	182
-----	---------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació i una franja d'aparcament a un costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	14
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	14	14	0	0	0	0	14	0
		14	0	0	0	0	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		14	0	0	14	0	0
		14	0	0	14	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Gutenberg	Codi	AV050	Longitud(m)	168
-----	---------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació i una franja d'aparcament a un costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	18
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	18	18	0	0	0	0	18	0
		18	0	0	0	0	18	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		18	0	0	18	0	0
		18	0	0	18	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació respecte a l'espècie i estat de la mateixa és correcte encara que la vorera no sigui apta per contenir arbrat.

Propostes de millora

Es tracta d'un carrer consolidat i no es recomana la seva supressió.

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Michael Faraday	Codi	AV051	Longitud(m)	163
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació i una franja d'aparcament a un costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	11
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	11	11	0	0	0	0	11	0
		11	0	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		11	0	0	11	0	0
		11	0	0	11	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Manlleu	Codi	AV052	Longitud(m)	1664
-----	----------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer lateral avinguda principal d'accés al municipi. Dos alineacions en vorera i mitjana pavimentada. Sense franja d'aparcament. Un tram és un aparcament en bateria.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	136
-----------	--------------------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	136	134	2	0	0	1	135	0
		134	2	0	0	1	135	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	128	8	0	136	0	0
	128	8	0	136	0	0


Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Millora del paviment

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Olot	Codi	AV053	Longitud(m)	181
-----	---------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Sense vorera. Arbres plantats el límit del parc. Pas de vianants pavimentat al costat del carrer. Carrer de polígon industrial. Un sentit de circulació i franja d'aparcament al costat de les naus. Alineació al costat d'un parc.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	23
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer pseudoplatanus	21	21	0	0	0	1	20	0
Acer platanoides	2	2	0	0	0	0	2	0
		23	0	0	0	1	22	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer pseudoplatanus	18	2	1	0	21	0
Acer platanoides	2	0	0	0	2	0
	20	2	1	0	23	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació respecte a l'espècie i estat de la mateixa és correcte encara que la vorera no sigui apta per contenir arbrat

Propostes de millora

Es tracta de un carrer consolidat i no es recomana la seva supressió

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Igualada	Codi	AV054	Longitud(m)	152
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer molt ampla de polígon industrial amb dos sentits de circulació. Vorerer sense pavimentar. Només hi ha paviment en la zona de pas vianants.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	15
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	15	7	8	0	0	0	15	0
		7	8	0	0	0	15	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	13	2	0	15	0	0
	13	2	0	15	0	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Sant Hipòlit	Codi	AV055	Longitud(m)	733
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer lateral d'un carrer principal del polígon industrial. Alineació al costat de les naus. Un sentit de circulació amb franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	75
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	71	9	62	0	0	0	71	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	1	0	0
		10	62	0	0	1	71	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	3	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		44	27	0	71	0	0
Tilia tomentosa		1	0	0	1	0	0
		45	27	0	72	0	0

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	
---	-------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat normal. Conflictes fanals i paviment aixecat

Propostes de millora

Millora del paviment

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sabadell	Codi	AV056	Longitud(m)	1048
-----	--------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Calçada molt ampla. Vorera parcialment pavimentada. Escocell corregut amb prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	91
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer negundo	70	31	39	0	0	0	70	0
Acer campestre	10	10	0	0	0	1	9	0
Celtis australis	9	9	0	0	0	0	9	0
		50	39	0	0	1	88	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	2	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo	2	60	8	0	0	70
Acer campestre	1	6	3	0	10	0
Celtis australis	5	3	1	9	0	0
	8	69	12	9	10	70

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari (Acer negundo)

Propostes de millora

Substitució progressiva dels Acer negundo per Acer campestre per tal d'unificar especie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Bisbal d'Empordà	Codi	AV057	Longitud(m)	144
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Calçada molt ampla. Vorera parcialment pavimentada. Escocell corregut amb prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	16	11	5	0	0	0	16	0
		11	5	0	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	12	3	1	16	0	0
	12	3	1	16	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Figueres	Codi	AV058	Longitud(m)	686
-----	--------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer ampla de polígon industrial amb doble sentit de circulació. Vorera parcialment pavimentada amb escocell corregut amb prat.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	63
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	59	21	38	0	0	1	58	0
Acer campestre	1	1	0	0	0	0	1	0
Acer negundo	1	1	0	0	0	0	1	0
		23	38	0	0	1	60	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	1	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	40	18	1	59	0	0
Acer campestre	1	0	0	0	1	0
Acer negundo	1	0	0	0	0	1
	42	18	1	59	1	1

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	
---	-------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Eliminar el Acer negundo i substituir-lo per un lledoner

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mataró	Codi	AV059	Longitud(m)	820
-----	------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Calçada molt ampla. Vorera parcialment pavimentada. Escocell corregut amb prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	76
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	73	58	15	0	0	0	73	0
		58	15	0	0	0	73	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	3	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		46	22	5	73	0	0
		46	22	5	73	0	0

Conflictes

1	Paviment	2	Fanal	3	
---	----------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	21-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Cervera	Codi	AV060	Longitud(m)	443
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Calçada molt ampla. Vorera parcialment pavimentada. Escocell corregut amb prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	45
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	45	21	24	0	0	0	45	0
		21	24	0	0	0	45	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Celtis australis	31	14	0	45	0	0
	31	14	0	45	0	0

Conflictes

1	Façana	2	Fanal	3	
---	--------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Costa d'en Paratge	Codi	AV061	Longitud(m)	717
-----	---------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Calçada molt ampla. Vorera parcialment pavimentada. Escocell corregut amb prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	74
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	74	74	0	0	0	1	73	0
		74	0	0	0	1	73	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	67	6	1	74	0	0
	67	6	1	74	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Era d'en Sellés	Codi	AV062	Longitud(m)	936
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Vorera amb escocell corregut amb prat. Carrer principal d'accés al centre amb dos sentits de circulació. Les alineacions donen a un gran aparcament a o a una zona verda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	94
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	91	91	0	0	0	2	89	0
Tilia tomentosa	2	2	0	0	0	1	1	0
Celtis australis	1	1	0	0	0	1	0	0
		94	0	0	0	4	90	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos	60	29	2	0	91	0
Tilia tomentosa	1	1	0	2	0	0
Celtis australis	1	0	0	1	0	0
	62	30	2	3	91	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

S'aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer. L'estat de l'arbrat és millorable

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Banyoles	Codi	AV063	Longitud(m)	341
-----	--------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de doble sentit amb aparcament en bateria a banda i banda. Zona industrial al parc en un costat.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	32
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	32	32	0	0	0	0	32	0
		32	0	0	0	0	32	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	24	8	0	32	0	0
	24	8	0	32	0	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

A photograph of the ALBET building, a modern structure with a colorful, multi-colored facade. The building has a sign that reads "ALBET" in green letters. In front of the building is a parking lot with several cars parked. A pedestrian crossing is visible in the foreground. The sky is clear and blue.



Correcte

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Solsona	Codi	AV064	Longitud(m)	316
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament en una banda. Voreira parcialment pavimentada. Escocell corregut amb prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	30
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	30	17	13	0	0	0	30	0
		17	13	0	0	0	30	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	25	5	0	30	0	0
	25	5	0	30	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Camí de la Tolosa	Codi	AV065	Longitud(m)	732
-----	------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Calçada molt ampla. Vorera parcialment pavimentada. Escocell corregut amb prat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	77
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenir.	decaim.
Celtis australis	76	76	0	0	0	0	76	0
Tilia platyphyllos	1	1	0	0	0	0	1	0
		77	0	0	0	0	77	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	64	11	1	76	0	0
Tilia platyphyllos	0	0	1	0	1	0
	64	11	2	76	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres són adequats per aquesta alineació

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sot dels Pradals	Codi	AV066	Longitud(m)	1135
-----	----------------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial d'un sol sentit de circulació i franja d'aparcament. Voreres parcialment pavimentades. Arbres en escocells correguts amb prat.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	107
-----------	--------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	100	42	58	0	0	5	95	0
Tilia platyphyllos	7	7	0	0	0	1	6	0
		49	58	0	0	6	101	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	71	27	2	100	0	0
Tilia platyphyllos	2	3	2	0	7	0
	73	30	4	100	7	0

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	Altres
---	-------	---	----------	---	--------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça d'accés al Cementiri	Codi	AV067	Longitud(m)	447
-----	----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament del cementiri
-----------------------------------	--------------------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	122
-----------	--------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cupressus x leylandii	85	85	0	0	0	0	85	0
Tilia x europaea	13	12	1	0	0	0	13	0
Platanus x acerifolia	6	0	0	2	4	0	6	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	5	5	0	0	0	0	5	0
Altres...	5	4	1	0	0	0	5	0
		106	2	2	4	0	114	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	8	TOTAL	8
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Cupressus x leylandii	85	0	0	85	0	0
Tilia x europaea	1	11	1	0	13	0
Platanus x acerifolia	1	5	0	6	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	5	0	0	0	0	5
Altres...	2	2	1	3	1	1
	94	18	2	94	14	6

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

No es pot considerar que actuï com a carrer per tant el xipresos són adequats per aquesta UG

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	21-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mas d'Osona	Codi	AV068	Longitud(m)	243
-----	------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de doble sentit amb aparcament en bateria a banda i banda. Arbres plantats en els parcs
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	32
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Ulmus pumila	26	0	3	23	0	0	26	0
Ulmus 'New Horizon' RESISTA®	4	4	0	0	0	4	0	0
		4	3	23	0	4	26	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	1	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Ulmus pumila	3	22	1	0	26	0
Ulmus 'New Horizon' RESISTA®	4	0	0	4	0	0
	7	22	1	4	26	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres són tolerables per aquesta alineació.

Propostes de millora

Continuar la substitució progressiva dels oms en mal estat per Ulmus 'New Horizon' RESISTA'

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Doctor Antoni Vilà Canellas	Codi	AV069	Longitud(m)	13
-----	--	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb els arbres situats en escocells
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	3
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Ulmus minor	2	2	0	0	0	0	2	0
Tilia platyphyllos	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	0	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Ulmus minor	1	1	0	0	2	0
Tilia platyphyllos	0	1	0	0	1	0
	1	2	0	0	3	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Eix 11 De Setembre	Codi	AV070	Longitud(m)	274
-----	--------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. Arbres només en un costat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	46
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus excelsior	46	46	0	0	0	1	45	0
		46	0	0	0	1	45	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus excelsior	11	14	21	46	0	0
	11	14	21	46	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació no és funcional, hi ha molts arbres en mal estat.

Propostes de millora

Substitució progressiva de l'arbrat. Estudiar la viabilitat de la reposició per manca de profunditat de sol

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Eix 11 De Setembre	Codi	AV071	Longitud(m)	520
-----	--------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrils d'accés al nucli. Dos vies d'accés amb un sol sentit de circulació i franja d'aparcament. Sense edificis propers.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	84
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	31	25	6	0	0	2	29	0
Juglans regia	28	28	0	0	0	4	24	0
Populus alba 'Pyramidalis'	21	2	3	16	0	0	21	0
Tilia tomentosa	3	3	0	0	0	1	2	0
Populus alba	1	1	0	0	0	1	0	0
		59	9	16	0	8	76	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	12	18	1	0	31	0
Juglans regia	5	17	6	0	28	0
Populus alba 'Pyramidalis'	1	19	1	0	0	21
Tilia tomentosa	1	1	1	3	0	0
Populus alba	1	0	0	0	0	1
	20	55	9	3	59	22

Conflictes

1	Paviment	2	Fanal	3	
---	----------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

UG amb diferents trams amb espècies variades. Tram pollancre i nogueres no es troben en bon estat i són inadequades

Propostes de millora

Substitució progressiva dels pollancre i nogueres per una espècie més adequada

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Eix 11 De Setembre	Codi	AV072	Longitud(m)	155
-----	--------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Voreres amples d'avinguda principal al municipi. Avinguda amb mitjana molt ampla, passeig arbrat amb doble alineació. Un carril de circulació a cada costat. Aparcament en semi bateria ambdós costats. Edificis allunyats de les alineacions.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	23
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	14	14	0	0	0	0	14	0
Acer campestre	9	9	0	0	0	1	8	0
		23	0	0	0	1	22	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	3	9	2	0	14	0
Acer campestre	5	3	1	0	9	0
	8	12	3	0	23	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

L'alineació no aconsegueix crear un eix verd que marqui el carrer. Els arbres no es troben en bon estat

Substitució progressiva de l'arbrat per un altra espècie que funcioni millor. Ampliació dels escocells

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Eix 11 De Setembre	Codi	AV073	Longitud(m)	242
-----	--------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Lateral avinguda principal d'accés al municipi. Carrer de doble carril amb franja d'aparcament en línia al costat alineació i aparcament en semi bateria a l'altre. Naus industrials.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	41
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	40	16	20	4	0	0	40	0
		16	20	4	0	0	40	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera		16	19	5	40	0	0
		16	19	5	40	0	0

Conflictes

1	Paviment	2	Façana	3	Fanal
---	----------	---	--------	---	-------

0 25 50 m

1:2500



L'estat de l'arbrat és correcte. El primer tram la vorera no és apta però no es recomana la seva eliminació

AV073 Eix 11 De Setembre (Barri del Sucre)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Pirineu	Codi	AV074	Longitud(m)	72
-----	-------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sentit de circulació amb franja d'aparcament. Vivendes unifamiliars al costat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	11
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	10	5	5	0	0	0	10	0
Picea abies	1	1	0	0	0	0	1	0
		6	5	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		7	3	0	0	10	0
Picea abies		1	0	0	0	1	0
		8	3	0	0	11	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Forat Micó	Codi	AV075	Longitud(m)	6
-----	----------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sentit de circulació sense franja d'aparcament. Vivendes unifamiliars al costat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	1
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cercis siliquastrum	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cercis siliquastrum		0	0	1	0	1	0
		0	0	1	0	1	0

Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Arbre en mal estat

Propostes de millora

Anulació de escocell

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Puigcerdà	Codi	AV076	Longitud(m)	12
-----	------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Via de sortida de la Na-152 amb els arbres en vorera
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	2
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia		2	0	0	2	0	0
		2	0	0	2	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Assemblea de Catalunya	Codi	AV077	Longitud(m)	191
-----	------------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sentit de circulació amb franja d'aparcament. Edificis alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	19
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	19	0	17	2	0	0	19	0
		0	17	2	0	0	19	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		1	13	5	0	17	2
		1	13	5	0	17	2

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Ató	Codi	AV078	Longitud(m)	215
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un sol sentit de circulació. Zona d'aparcament en bateria al costat de l'alienació que dona al parc. l'Altre alineació dona als edificis plurifamiliars alts amb balcons.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	14	7	7	0	0	0	14	0
Tilia tomentosa	2	1	0	1	0	0	2	0
		8	7	1	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	5	8	1	0	14	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	1	1
	6	9	1	0	15	1


Conflictes

1	Façana	2	Paviment	3	Balcó
---	--------	---	----------	---	-------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat de l'arbrat és correcte. La vorera no és apta però no es recomana la seva eliminació perquè es tracta d'un carrer consolidat

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sot dels Pradals	Codi	AV079	Longitud(m)	86
-----	----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer principal. Dos carrils de circulació amb el mateix sentit. Un franja d'aparcament.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	9
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	7	7	0	0	0	0	7	0
Tilia platyphyllos	1	1	0	0	0	0	1	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	0	1	0
		9	0	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	1	6	0	0	7	0
Tilia platyphyllos	0	1	0	0	1	0
Tilia tomentosa	1	0	0	1	0	0
	2	7	0	1	8	0

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	
---	-------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Plaça del Mil·lenari de Catalunya	Codi	AV080	Longitud(m)	256
-----	---	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineacions en les voreres al voltant de plaça transitada d'accés principal al nucli.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	32
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	20	11	9	0	0	0	20	0
Tilia tomentosa	8	3	5	0	0	0	8	0
Tilia platyphyllos	3	3	0	0	0	0	3	0
Tilia spp.	1	1	0	0	0	0	1	0
		18	14	0	0	0	32	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		6	14	0	0	20	0
Tilia tomentosa		8	0	0	8	0	0
Tilia platyphyllos		3	0	0	0	3	0
Tilia spp.		1	0	0	0	1	0
		18	14	0	8	24	0

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	Façana
---	-------	---	----------	---	--------

[illegible]

A street scene in a city. In the foreground, a sidewalk runs along a road. A large, leafless tree stands on the left side of the sidewalk. A utility pole is also visible. To the right, there is a brick wall. In the background, a car is driving on the road, and a traffic light is visible. A brick building is on the far left. The sky is clear and blue.



Correcte

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Nord	Codi	AV081	Longitud(m)	211
-----	-----------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret amb un sol carril de circulació. Voreres amples, una amb carril per bicicletes, l'altre amb doble alineació de til·lers. Edificis molt alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	34
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	20	2	2	16	0	0	20	0
Tilia tomentosa	14	12	1	1	0	4	10	0
		14	3	17	0	4	30	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		1	19	0	0	20	0
Tilia tomentosa		10	4	0	14	0	0
		11	23	0	14	20	0


Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Vicens Albert Ballester	Codi	AV082	Longitud(m)	19
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita alineació al costat de zona verda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	3
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Acer platanoides	2	2	0	0	0	1	1	0
Acer pseudoplatanus	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	0	0	0	1	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	1	1	0	1	1	0
Acer pseudoplatanus	1	0	0	0	1	0
	2	1	0	1	2	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mossèn Llorenç Vilacís	Codi	AV083	Longitud(m)	524
-----	-----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de doble sentit de circulació, sense franja d'aparcament. un costat l'alineació és molt estreta i sense urbanitzar. L'altre esta pavimentat. Pràcticament sense edificis.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	78
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	76	57	19	0	0	2	74	0
Acer platanoides	1	0	0	1	0	0	1	0
Populus nigra 'Italica'	1	1	0	0	0	0	1	0
		58	19	1	0	2	76	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	57	18	1	0	0	76
Acer platanoides	1	0	0	0	1	0
Populus nigra 'Italica'	1	0	0	0	0	1
	59	18	1	0	1	77

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Ramon Sala i Saçala	Codi	AV084	Longitud(m)	190
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer ampla amb doble sentit de circulació i franja d'aparcament al costat alineació. Cases baixes.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	18
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Quercus ilex	7	2	4	1	0	0	7	0
Ulmus pumila	5	0	1	4	0	0	5	0
Quercus robur	3	0	3	0	0	0	3	0
Acer platanoides 'Crimson King'	2	0	1	1	0	0	2	0
Acer platanoides	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	9	6	0	0	18	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Quercus ilex	7	0	0	0	6	1
Ulmus pumila	0	3	2	0	1	4
Quercus robur	3	0	0	0	3	0
Acer platanoides 'Crimson King'	0	2	0	0	1	1
Acer platanoides	0	1	0	0	1	0
	10	6	2	0	12	6

Conflictes

1	Paviment	2	Façana	3	
---	----------	---	--------	---	--

[illegible]

A photograph of a street scene in a city. In the foreground, a large, dark tree trunk is visible on the left. The street is paved and has a car parked on the right side. In the background, there are multi-story buildings with balconies and a tall street lamp. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.



L'estat de l'arbrat és correcte. La vorera no és apta però no es recomana la seva eliminació perquè es tracta d'un carrer consolidat

AV084 Carrer de Ramon Sala i Saçala (Barri dels Caputxins)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Julià Fàbregas	Codi	AV085	Longitud(m)	104
-----	--------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. Arbres només en un costat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	10	8	2	0	0	2	8	0
Ulmus pumila	3	0	3	0	0	0	3	0
Ligustrum lucidum	2	2	0	0	0	0	2	0
Cercis siliquastrum	1	0	1	0	0	0	1	0
		10	6	0	0	2	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	2	5	3	2	8	0
Ulmus pumila	0	3	0	0	3	0
Ligustrum lucidum	1	0	1	0	0	2
Cercis siliquastrum	0	1	0	0	1	0
	3	9	4	2	12	2

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espècie es tolerable per l'espai aeri que disposa

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	21-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep Pla	Codi	AV086	Longitud(m)	154
-----	---------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. Arbres només en un costat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	7
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	6	6	0	0	0	0	6	0
Quercus robur	1	1	0	0	0	0	1	0
		7	0	0	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	6	0	0	6	0	0
Quercus robur	1	0	0	0	1	0
	7	0	0	6	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat de l'arbrat és correcte. La vorera no és apta però no es recomana la seva eliminació perquè es tracta d'un carrer amb poc ús

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Roda	Codi	AV087	Longitud(m)	341
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer ampla amb doble sentit de circulació amb els arbres situats en escocells correguts de gespa
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	15
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	15	15	0	0	0	0	15	0
		15	0	0	0	0	15	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		15	0	0	15	0	0
		15	0	0	15	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Sant Bernat Calbó	Codi	AV088	Longitud(m)	577
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb banda d'aparcament i separat per un mitjana arbrada. El primer tram es vorera no apta.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	25
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	22	22	0	0	0	4	18	0
Ligustrum lucidum	2	2	0	0	0	0	2	0
Prunus serrulata	1	1	0	0	0	1	0	0
		25	0	0	0	5	20	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	15	4	3	22	0	0
Ligustrum lucidum	1	0	1	0	0	2
Prunus serrulata	1	0	0	1	0	0
	17	4	4	23	0	2

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Les troanes són espècie inadequada per l'ús viari

Propostes de millora

Substitució progressiva de les troanes per pruneres per tal d'unificar espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Ronda de Francesc Camprodon	Codi	AV089	Longitud(m)	321
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer principal amb quatre vies de circulació ambdós sentits. Una franja d'aparcament al costat de l'alineació. Edificis molts alts.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	34
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	17	9	7	1	0	1	16	0
Tilia × europaea	17	9	6	2	0	1	16	0
		18	13	3	0	2	32	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa		9	8	0	17	0	0
Tilia × europaea		3	13	1	0	17	0
		12	21	1	17	17	0

Conflictes

1	Façana	2	Balcó	3	Fanal
---	--------	---	-------	---	-------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general és correcte encara que el port dels arbres genera conflictes

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sagrada Família	Codi	AV090	Longitud(m)	604
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació. Aparcament en línia amb dos costats. Universitat i cases unifamiliars
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	73
-----------	--------------------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	31	20	11	0	0	0	31	0
Tilia platyphyllos	22	7	15	0	0	0	22	0
Tilia tomentosa	18	17	1	0	0	0	18	0
Celtis australis	2	2	0	0	0	0	2	0
		46	27	0	0	0	73	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	15	14	2	0	31	0
Tilia platyphyllos	8	13	1	0	22	0
Tilia tomentosa	11	7	0	18	0	0
Celtis australis	2	0	0	2	0	0
	36	34	3	20	53	0

Conflictes

1	Fanal	2	Altres	3	
---	-------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és funcional però l'estat de l'arbrat és millorable

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres en mal estat plantejant la millora dels escocells

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de l'Olimpia	Codi	AV091	Longitud(m)	753
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer ampla amb doble sentit de circulació. Aparcament en línia amb dos costats
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	94
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Tilia × europaea	64	59	5	0	0	6	58	0
Tilia tomentosa	27	24	3	0	0	7	20	0
Tilia platyphyllos	3	2	1	0	0	0	3	0
		85	9	0	0	13	81	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	25	29	10	0	64	0
Tilia tomentosa	8	17	2	27	0	0
Tilia platyphyllos	1	1	1	0	3	0
	34	47	13	27	67	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	21-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Esbart de Vic	Codi	AV092	Longitud(m)	141
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. Arbres només en un costat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	15
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	15	15	0	0	0	1	14	0
		15	0	0	0	1	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	11	4	0	0	15	0
	11	4	0	0	15	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Esbart de Vic	Codi	AV093	Longitud(m)	170
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. Arbres només en un costat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	23
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	23	23	0	0	0	0	23	0
		23	0	0	0	0	23	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	12	7	4	0	23	0
	12	7	4	0	23	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres són adequats per aquesta alineació

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Miquel Llor	Codi	AV094	Longitud(m)	790
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig amb varies alineacions d'arbres en escocell
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	87
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Liriodendron tulipifera	86	76	10	0	0	3	83	0
Fraxinus ornus	1	1	0	0	0	0	1	0
		77	10	0	0	3	84	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	50	32	4	86	0	0
Fraxinus ornus	0	1	0	0	1	0
	50	33	4	86	1	0

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Miquel Llor	Codi	AV095	Longitud(m)	139
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació. Doble alineació d'arbres. Parc al costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	22
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	22	22	0	0	0	1	21	0
		22	0	0	0	1	21	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	19	2	1	22	0	0
	19	2	1	22	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Miquel Llor	Codi	AV096	Longitud(m)	227
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig amb varies alineacions d'arbres en escocell sobre vorera
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	39
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	39	34	5	0	0	0	39	0
		34	5	0	0	0	39	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	28	11	0	39	0	0
	28	11	0	39	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconseguirà crear un eix verd que marca el carrer

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer de Miquel Llor	Codi	AV097	Longitud(m)	202
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	aparcament
-----------------------------------	------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	43
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desaïm.
Tilia tomentosa	23	23	0	0	0	1	22	0
Liriodendron tulipifera	20	20	0	0	0	1	19	0
		43	0	0	0	2	41	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	5	10	8	23	0	0
Liriodendron tulipifera	15	4	1	20	0	0
	20	14	9	43	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general el estat es correcte

Propostes de millora

Substitució progressiva dels tilers en mal estat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Laura	Codi	AV098	Longitud(m)	874
-----	-----------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig amb varies alineacions d'arbres en escocell sobre vorera
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	98
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	64	63	1	0	0	1	63	0
Fraxinus ornus	32	32	0	0	0	1	31	0
Populus nigra	1	0	1	0	0	0	1	0
Robinia pseudoacacia	1	0	1	0	0	0	1	0
		95	3	0	0	2	96	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	47	14	3	64	0	0
Fraxinus ornus	23	7	2	0	32	0
Populus nigra	0	1	0	0	0	1
Robinia pseudoacacia	0	1	0	0	0	1
	70	23	5	64	32	2

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Ermida de Sant Sixt	Codi	AV099	Longitud(m)	455
-----	---------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. Sense edificis
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	48
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	48	48	0	0	0	1	47	0
		48	0	0	0	1	47	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus		31	13	4	0	48	0
		31	13	4	0	48	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie tolerable per l'ús en viari

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Ermida de Sant Sixt	Codi	AV100	Longitud(m)	152
-----	---------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Edificis de quatre alçades
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	24
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	17	11	6	0	0	0	17	0
Tilia tomentosa	6	3	3	0	0	0	6	0
Fraxinus angustifolia	1	1	0	0	0	0	1	0
		15	9	0	0	0	24	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	9	7	1	0	17	0
Tilia tomentosa	5	1	0	6	0	0
Fraxinus angustifolia	1	0	0	1	0	0
	15	8	1	7	17	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep Irla	Codi	AV101	Longitud(m)	90
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona peatonal amb els arbres en un costat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	8	8	0	0	0	0	8	0
		8	0	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	7	1	0	0	8	0
	7	1	0	0	8	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Masnou	Codi	AV102	Longitud(m)	344
-----	-------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona peatonal i carril bici amb els arbres amb dos costats
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	42
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	desaini.
Fraxinus ornus	36	36	0	0	0	4	32	0
Liriodendron tulipifera	6	6	0	0	0	0	6	0
		42	0	0	0	4	38	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	20	10	6	1	35	0
Liriodendron tulipifera	0	5	1	6	0	0
	20	15	7	7	35	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general l'estat eés correcte

Propostes de millora

Substitució progressiva dels freixes en mal estat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Font Andreu	Codi	AV103	Longitud(m)	329
-----	------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. Arbres només en un costat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	41
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	15	12	3	0	0	0	15	0
Tilia tomentosa	12	7	5	0	0	0	12	0
Fraxinus ornus	6	6	0	0	0	0	6	0
Aesculus hippocastanum	5	5	0	0	0	0	5	0
Altres...	3	3	0	0	0	0	3	0
		33	8	0	0	0	41	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos	8	7	0	0	15	0
Tilia tomentosa	4	6	2	12	0	0
Fraxinus ornus	1	3	2	0	6	0
Aesculus hippocastanum	4	1	0	0	5	0
Altres...	3	0	0	2	1	0
	20	17	4	14	27	0

Conflictes

1	Fanal	2	Façana	3	
---	-------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els til·lers no es troben en molt bon estat el tram dels castanyers es correcte

Propostes de millora

Substitució progressiva dels til·lers en mal estat per un altra espècie més adequada

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Salvador Dalí	Codi	AV104	Longitud(m)	126
-----	-------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona peatonal amb els arbres en un costat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	10
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus ornus	10	10	0	0	0	1	9	0
		10	0	0	0	1	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus		8	2	0	1	9	0
		8	2	0	1	9	0


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Prats de Lluçanès	Codi	AV105	Longitud(m)	125
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Zona peatonal i carril bici amb els arbres amb un costat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	14
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	14	14	0	0	0	1	13	0
		14	0	0	0	1	13	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	10	3	1	1	13	0
	10	3	1	1	13	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Prats de Lluçanès	Codi	AV106	Longitud(m)	205
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb aparcament als dos costats. Els arbres es situen en un costat. Edificis industrials al costat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	29
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia cordata 'Greenspire'	19	19	0	0	0	1	18	0
Tilia platyphyllos	8	8	0	0	0	1	7	0
Catalpa bignonioides	1	0	1	0	0	0	1	0
		27	1	0	0	2	26	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia cordata 'Greenspire'	10	8	1	0	19	0
Tilia platyphyllos	4	2	2	0	8	0
Catalpa bignonioides	0	1	0	0	1	0
	14	11	3	0	28	0

Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

[illegible]

Els arbres són petits pero l'estat és correcte

AV106 Carretera de Prats de Lluçanès (Barri del Sucre)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Pau Picasso	Codi	AV107	Longitud(m)	75
-----	-----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta amb paviment dur i dues alineacions d'arbres
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	12
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	12	12	0	0	0	0	12	0
		12	0	0	0	0	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	1	5	6	0	12	0
	1	5	6	0	12	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La majoria dels arbres es troben en mal estat

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres en mal estat per una espècie més adequada

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Salvador Allende Gossens	Codi	AV108	Longitud(m)	223
-----	------------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sentit de circulació amb franja d'aparcament. Edificis de cinc alçaries
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	39
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	38	33	5	0	0	2	36	0
Tilia platyphyllos	1	1	0	0	0	0	1	0
		34	5	0	0	2	37	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa		30	5	3	38	0	0
Tilia platyphyllos		1	0	0	0	1	0
		31	5	3	38	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguir la seva funció

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig d'en Pep Ventura	Codi	AV109	Longitud(m)	57
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbres situats al costat de rotonda sense vorera
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	4
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer campestre	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	2	TOTAL	2
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer campestre		0	2	0	0	2	0
		0	2	0	0	2	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació no és funcional

Propostes de millora

Es recomana la supressió de l'alineació

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig d'en Pep Ventura	Codi	AV110	Longitud(m)	97
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Doble alineació d'arbres plantats dintre de zona verda relacionada amb infraestructura viària
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	13
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Populus nigra 'Italica'	7	1	4	2	0	0	7	0
Quercus robur	1	1	0	0	0	0	1	0
		2	4	2	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	5	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Populus nigra 'Italica'	3	4	0	0	7	0
Quercus robur	0	1	0	0	1	0
	3	5	0	0	8	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte per la ubicació a on es troba

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig d'en Pep Ventura	Codi	AV111	Longitud(m)	179
-----	--------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació sense franja d'aparcament. Parc al costat de la vorera. Altre tram amb arbres entre mig d'aparcament en bateria
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	29
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	20	20	0	0	0	1	19	0
Alnus glutinosa	6	6	0	0	0	1	5	0
Fraxinus excelsior	3	3	0	0	0	1	2	0
		29	0	0	0	3	26	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	12	5	3	20	0	0
Alnus glutinosa	3	3	0	6	0	0
Fraxinus excelsior	2	1	0	3	0	0
	17	9	3	29	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat de l'arbrat és correcte. La vorera no és apta però no es recomana la seva eliminació, ja que es tracta d'un carrer consolidat

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig d'en Pep Ventura	Codi	AV112	Longitud(m)	234
-----	--------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret de doble sentit. L'alineació està plantada en zona d'aparcament en bateria. Arbrat exemplar.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	25
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	25	1	0	2	22	1	24	0
		1	0	2	22	1	24	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia		10	15	0	25	0	0
		10	15	0	25	0	0

Conflictes

1	Paviment	2	Fanal	3	Façana
---	----------	---	-------	---	--------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general és correcte encara que el port dels arbres genera conflictes

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig d'en Pep Ventura	Codi	AV113	Longitud(m)	35
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Alienació en una petita placeta en forma de ziga zaga. Un plàtan exemplar aïllat.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	10
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	6	2	4	0	0	0	6	0
Tilia tomentosa	3	3	0	0	0	0	3	0
Platanus × acerifolia	1	0	0	0	1	0	1	0
		5	4	0	1	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos	4	2	0	0	6	0
Tilia tomentosa	0	3	0	3	0	0
Platanus × acerifolia	1	0	0	1	0	0
	5	5	0	4	6	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Lluís Vila i Abadal	Codi	AV114	Longitud(m)	274
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sentit de circulació. Franja d'aparcament al costat alineació. Vorera molt ampla. Passeig al costat riera. Doble alineacions de moreres i plàtans.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	44
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	21	8	7	6	0	2	19	0
Morus alba 'Fruitless'	12	12	0	0	0	0	12	0
Morus alba	10	10	0	0	0	0	10	0
Fraxinus excelsior	1	0	0	0	1	0	1	0
		30	7	6	1	2	42	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia	12	9	0	21	0	0
Morus alba 'Fruitless'	0	12	0	12	0	0
Morus alba	0	10	0	0	0	10
Fraxinus excelsior	1	0	0	1	0	0
	13	31	0	34	0	10

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconseguirà crear un eix verd que marca el passeig

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Isidre	Codi	AV115	Longitud(m)	36
-----	-----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. Arbres sense conflictes perquè són joves i petits.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides		4	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	4	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Llotja	Codi	AV116	Longitud(m)	412
-----	---------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda amb mitjana estreta pavimentada amb dos carrils i sentits de circulació. Franja d'aparcament a banda i banda. Naus i edificis alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	78
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	78	41	37	0	0	2	76	0
		41	37	0	0	2	76	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	39	32	7	1	77	0
	39	32	7	1	77	0

Conflictes

1	Fanal	2	Façana	3	Paviment
---	-------	---	--------	---	----------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat de l'arbrat és correcte. La vorera esquerra no és apta però no es recperquè es tracta d'un carrer consolidat

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda del Mercat	Codi	AV117	Longitud(m)	260
-----	---------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sol sentit de circulació. Un tram amb franja d'aparcament a banda i banda. L'altre tram amb aparcament en semi bateria i franja d'aparcament en línia a l'altre costat. Un tram dóna a un aparcament de terra i l'altre a equipament distanciat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	50
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	50	28	21	1	0	2	48	0
		28	21	1	0	2	48	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	21	23	6	50	0	0
	21	23	6	50	0	0

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	Trànsit
---	-------	---	----------	---	---------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

S'aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Joan de Serrallonga	Codi	AV118	Longitud(m)	326
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sol sentit de circulació amb doble franja d'aparcament a banda i banda. Entorn és una zona d'horts, aparcament l'estació de trens.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	53
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	53	43	10	0	0	1	52	0
		43	10	0	0	1	52	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	28	18	7	53	0	0
	28	18	7	53	0	0

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	
---	-------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta però hi ha arbres en estat molt alterat

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres en mal estat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Hist. R. d'Abadal i de Vinyals	Codi	AV119	Longitud(m)	314
-----	--	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb una alineació a cada costat. Zona d'aparcament a un costat. Naus industrials, aparcament i edificis plurifamiliars mitjans lleugerament allunyats de l'alineació.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	60
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	60	30	30	0	0	7	53	0
		30	30	0	0	7	53	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	26	24	10	60	0	0
	26	24	10	60	0	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

AV119 Carrer de Hist. R. d'Abadal i de Vinyals (Barri del Sucre / Barri Carrer Sant Pere)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Perot Rocaguinarda	Codi	AV120	Longitud(m)	773
-----	------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb dos carrils de circulació amb franja d'aparcament a un costat. Naus industrials i cases unifamiliars.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	88
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	26	13	10	3	0	0	26	0
Tilia cordata 'Greenspire'	25	7	18	0	0	0	25	0
Tilia tomentosa	18	13	5	0	0	1	17	0
Catalpa bignonioides	12	7	5	0	0	1	11	0
Tilia platyphyllos	7	5	2	0	0	0	7	0
		45	40	3	0	2	86	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadec.
Tilia × europaea	9	17	0	0	23	3
Tilia cordata 'Greenspire'	18	7	0	0	25	0
Tilia tomentosa	16	2	0	0	14	4
Catalpa bignonioides	0	12	0	0	12	0
Tilia platyphyllos	5	2	0	0	7	0
	48	40	0	0	81	7

Conflictes

1	Façana	2	Paviment	3	Fanal
---	--------	---	----------	---	-------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

UG amb trams molt heterogenis quant a la seva problemàtica. En general l'estat de l'arbrat és correcta

Propostes de millora

En el tram amb vorera estreta, no es recomana l'eliminació de l'arbrat. Els arbres que interfereixen amb cables aeris es recomana canvi d'especie de port més petit

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Miramarges	Codi	AV121	Longitud(m)	484
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un sol sentit de circulació amb franja d'aparcament a un costat i a l'altre aparcament en semi bateria. Aparcament, parc i zona universitària.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	73
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Catalpa bignonioides	53	26	27	0	0	4	49	0
Tilia tomentosa	10	9	1	0	0	0	10	0
Acer campestre	5	5	0	0	0	0	5	0
Celtis australis	5	5	0	0	0	0	5	0
		45	28	0	0	4	69	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Catalpa bignonioides	8	44	1	1	52	0
Tilia tomentosa	8	2	0	10	0	0
Acer campestre	3	2	0	0	5	0
Celtis australis	4	1	0	5	0	0
	23	49	1	16	57	0

Conflictes

1	Fanal	2	Trànsit	3	Paviment
---	-------	---	---------	---	----------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta, espècie tolerable per l'ús en viari

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Miquel Llor	Codi	AV122	Longitud(m)	52
-----	-----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sol sentit i un carril de circulació amb franja d'aparcament. Sense edificis.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	5
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	5	4	1	0	0	0	5	0
		4	1	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	3	1	1	5	0	0
	3	1	1	5	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Substitució de l'arbre en mal estat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Miquel Llor	Codi	AV123	Longitud(m)	27
-----	-----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sentit de circulació amb franja d'aparcament. Edificis de cinc alçaries
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	5
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	5	4	1	0	0	0	5	0
		4	1	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	5	0	0	0	5	0	0
		5	0	0	5	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de Segimon Serrallonga	Codi	AV124	Longitud(m)	31
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Doble alineació en vorera molt ampla al costat de zona verda. Carril bici i un carril de circulació sense franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	7
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Aesculus hippocastanum	5	4	1	0	0	0	5	0
Liriodendron tulipifera	2	1	1	0	0	0	2	0
		5	2	0	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Aesculus hippocastanum	5	0	0	0	5	0
Liriodendron tulipifera	1	1	0	2	0	0
	6	1	0	2	5	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mossèn Josep Gudiol	Codi	AV125	Longitud(m)	637
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Doble alineació en vorera molt ampla. Avinguda principal d'accés el centre amb dos carrils a banda i banda amb mitjana enjardinada i arbrada. Alineació al costat de la zona verda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	107
-----------	--------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	104	60	44	0	0	2	102	0
Tilia tomentosa	3	2	1	0	0	2	1	0
		62	45	0	0	4	103	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos	74	25	5	0	104	0
Tilia tomentosa	1	2	0	3	0	0
	75	27	5	3	104	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda dels Països Catalans - Carrer Dr. Junyent - Carrer de Pep Ventura	Codi	AV126	Longitud(m)	598
-----	--	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda principal de quatre carrils de circulació als dos sentits. Mitjana amb gespa i arbres. Franja d'aparcament al costat alineacions. Sense edificis o cases unifamiliars.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	65
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer negundo	27	21	6	0	0	0	27	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	17	12	5	0	0	2	15	0
Populus nigra 'Italica'	14	2	0	12	0	2	12	0
Fraxinus excelsior	6	6	0	0	0	0	6	0
Prunus serrulata	1	1	0	0	0	1	0	0
		42	11	12	0	5	60	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo	13	8	6	0	0	27
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	7	7	3	17	0	0
Populus nigra 'Italica'	2	12	0	0	0	14
Fraxinus excelsior	5	1	0	6	0	0
Prunus serrulata	1	0	0	1	0	0
	28	28	9	24	0	41

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	
---	-------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècies inadequades per l'ús en viari Acer negundo i pollancre

Propostes de millora

Substitució total d'aquestes espècies per un altre més adequada de port gran

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Passeig d'en Pep Ventura - Avinguda dels Països Catalans	Codi	AV127	Longitud(m)	17
-----	--	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació en xamfrà.
-----------------------------------	----------------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	2
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	2	1	1	0	0	0	2	0
		1	1	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	1	0	1	2	0	0
	1	0	1	2	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Un dels dos arbres es troba en mal estat

Propostes de millora

Substitució del liriodendron per un altre espècie més adequada

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda dels Països Catalans - Carretera Guixa - Carretera Barcelona	Codi	AV128	Longitud(m)	679
-----	---	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un sentit de circulació i una franja d'aparcament costat alineació. Edificis alts. En alguns punts hi ha conflictes amb façana
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	96
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer campestre	71	66	5	0	0	13	58	0
Quercus robur	7	7	0	0	0	1	6	0
Aesculus hippocastanum	6	2	3	1	0	0	6	0
Robinia pseudoacacia	5	2	3	0	0	1	4	0
Altres...	7	3	4	0	0	1	6	0
		80	15	1	0	16	80	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer campestre	32	36	3	2	69	0
Quercus robur	5	2	0	0	7	0
Aesculus hippocastanum	4	2	0	0	6	0
Robinia pseudoacacia	1	3	1	0	0	5
Altres...	6	1	0	4	2	1
	48	44	4	6	84	6

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat correcte

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Doctor Junyent	Codi	AV129	Longitud(m)	9
-----	---------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantacions en retícula en xamfrà.
-----------------------------------	------------------------------------

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	4
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	4	3	1	0	0	1	3	0
		3	1	0	0	1	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	2	1	4	0	0
	1	2	1	4	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Substitució de l'arbre en mal estat per la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Ramon de Terrades	Codi	AV130	Longitud(m)	71
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sol sentit de circulació amb franja d'aparcament al costat de l'alineació. Edificis plurifamiliars alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	15
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	15	5	10	0	0	1	14	0
		5	10	0	0	1	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'		1	14	0	0	15	0
		1	14	0	0	15	0

Conflictes

1	Balcó	2	Façana	3	Fanal
---	-------	---	--------	---	-------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres generen molts conflictes amb façanes

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passatge de l'Orfeo	Codi	AV131	Longitud(m)	163
-----	---------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer secció invertida. L'alienació està pràcticament a tocar de les tanques dels jardins de les cases.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	30
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	28	28	0	0	0	2	26	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	2	0	0	0	0	2	0
		30	0	0	0	2	28	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	12	15	1	0	28	0
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	0	2	0	0	2	0
	12	17	1	0	30	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat.

Propostes de millora

Es tracta d'un carrer consolidat i no es recomana la seva supressió

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de l'Estació	Codi	AV132	Longitud(m)	82
-----	--------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineacions en vorera al voltant de plaça transitada. Dos carrils de circulació sense franja d'aparcament. Edificis plurifamiliars alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	9
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desaïm.
Cercis siliquastrum	7	4	3	0	0	0	7	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	1	1	0	0	0	2	0
		5	4	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cercis siliquastrum	3	3	1	0	7	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	1	1	2	0	0
	3	4	2	2	7	0

Conflictes

1	Altres	2	Façana	3	
---	--------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Substitució de l'arbre en mal estat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Jacint Verdaguer	Codi	AV133	Longitud(m)	435
-----	----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer cèntric principal. Dos sentits de circulació i franja d'aparcament a banda i banda. Edificis plurifamiliars alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	62
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	34	11	1	22	0	12	22	0
Tilia × europaea	21	1	5	15	0	0	21	0
Tilia platyphyllos	7	1	3	3	0	0	7	0
		13	9	40	0	12	50	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	13	21	0	34	0	0
Tilia × europaea	2	18	1	0	21	0
Tilia platyphyllos	5	2	0	0	7	0
	20	41	1	34	28	0

Conflictes

1	Façana	2	Balcó	3	Altres
---	--------	---	-------	---	--------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Arquebisbe Alemany	Codi	AV134	Longitud(m)	300
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer del casc antic molt estret. Un sol sentit de circulació amb una franja d'aparcament. Plantacions en jardineres en la franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	22
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liquidambar styraciflua	22	20	2	0	0	13	9	0
		20	2	0	0	13	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liquidambar styraciflua		16	5	1	22	0	0
		16	5	1	22	0	0

Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general l'estat és correcte aconseguint plantar arbres en un lloc amb molts condicionants

Propostes de millora

Continuar la substitució progressiva dels liquidambars en mal estat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Morgades	Codi	AV135	Longitud(m)	182
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un sentit de circulació i una franja d'aparcament. Edificis plurifamiliars alts.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	30
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	19	1	10	8	0	0	19	0
Tilia tomentosa	11	2	1	8	0	2	9	0
		3	11	16	0	2	28	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos		15	4	0	0	19	0
Tilia tomentosa		10	0	1	11	0	0
		25	4	1	11	19	0


Conflictes

1	Façana	2	Fanal	3	Balcó
---	--------	---	-------	---	-------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer portal de la Rambla	Codi	AV136	Longitud(m)	25
-----	----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer per vianants i d'accés aparcament. Secció invertida i sense franja d'aparcament. Edificis plurifamiliars alts.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	6	6	0	0	0	0	6	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	2	4	0	6	0	0
	2	4	0	6	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta. Els arbres es troben en bon estat

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Ptge. Joan Puig	Codi	AV137	Longitud(m)	40
-----	-----------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació de 2 cedres en les cantonades de la zona d'aparcament en bateria.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	2
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Cedrus deodara	2	0	0	0	2	0	2	0
		0	0	0	2	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	modif. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cedrus deodara		1	1	0	0	0	2
		1	1	0	0	0	2

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

El cedre es una espècie inadequada per ús en viari

Propostes de millora

No es recomana la seva eliminació degut ja que no genera excessius conflictes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla del Carme	Codi	AV138	Longitud(m)	238
-----	------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig central del centre. Secció asimètrica amb un passeig a un costat i una vorera a l'altre. Un sol carril de circulació. Secció invertida. Carrer amb pendent pronunciada lateral. Edificis alts. Zona comercial.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	18
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	18	10	7	1	0	2	16	0
		10	7	1	0	2	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	9	9	0	18	0	0
	9	9	0	18	0	0

Conflictes

1	Façana	2	Balcó	3	Fanal
---	--------	---	-------	---	-------

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla de l'Hospital	Codi	AV139	Longitud(m)	377
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer cèntric d'urbanització recent. Un únic sentit de circulació, una franja d'aparcament i carril bici. Edifici plurifamiliars alts.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	28
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	24	3	21	0	0	23	1	0
Ulmus glabra	2	0	0	2	0	0	2	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1	0	0	1	0	0	1	0
Tilia x europaea	1	0	0	1	0	0	1	0
		3	21	4	0	23	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer platanoides	24	0	0	0	24	0
Ulmus glabra	0	2	0	0	2	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1	0	0	1	0	0
Tilia x europaea	0	1	0	0	1	0
	25	3	0	1	27	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Carrer de nova execució que compleix la seva funció

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla de Sant Domènec	Codi	AV140	Longitud(m)	305
-----	------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer principal de centre de dos carrils de circulació en el mateix sentit. Franja d'aparcament i carrils per bicicletes. Urbanització recent. Conflicte amb façana els arbres vells.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	33
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	16	1	5	10	0	1	15	0
Tilia tomentosa	13	10	1	2	0	10	3	0
Ulmus glabra	4	0	0	0	4	0	4	0
		11	6	12	4	11	22	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	1	15	0	0	16	0
Tilia tomentosa	11	2	0	13	0	0
Ulmus glabra	0	4	0	0	4	0
	12	21	0	13	20	0

Conflictes

1	Balcó	2	Façana	3	
---	-------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Revisar els criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça Jaume Balmes	Codi	AV141	Longitud(m)	32
-----	--------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita placeta de recent urbanització en xamfrà.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	6
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	6	0	0	0	6	0	6	0
		0	0	0	6	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia	0	5	1	6	0	0
	0	5	1	6	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Arbres de port gran que aconsegueixen aprofitar molt be l'espai disponible

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla del Bisbat	Codi	AV142	Longitud(m)	279
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'accés principal al centre. Dos carrils amb el mateix sentit de circulació sense franja d'aparcament. Sense conflictes amb façana, un costat dona al riu i l'altre a la catedral. Un costat de la vorera és ampla i apta per les plantacions.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	48
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	48	3	7	2	36	6	42	0
		3	7	2	36	6	42	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia		10	25	13	48	0	0
		10	25	13	48	0	0

Conflictes

1	Fanal	2	Paviment	3	
---	-------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguix crear una línia verda a tot el carrer encara que la vorera esquerrera no es apta

Propostes de millora

Es tracta d'un carrer consolidat i no es recomana la seva supressió. Revisar els criteris de poda per millorar el estat dels arbres i el seu risc

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla Passeig	Codi	AV143	Longitud(m)	488
-----	----------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig central del centre. Secció asimètrica amb un passeig a un costat i una vorera a l'altre. Un sol carril de circulació. Secció invertida. Carrer amb pendent pronunciada lateral. Edificis alts. Zona comercial.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	47
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	38	10	24	4	0	1	37	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	9	9	0	0	0	0	9	0
		19	24	4	0	1	46	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	26	12	0	38	0	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	8	1	0	0	0	9
	34	13	0	38	0	9

Conflictes

1	Façana	2	Fanal	3	Balcó
---	--------	---	-------	---	-------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Tant l'espècie com la seva ubicació és correcta

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Santa Teresa	Codi	AV144	Longitud(m)	22
-----	-----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita placeta amb 3 arbres
-----------------------------------	-----------------------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	3
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	descaim.
Tilia platyphyllos	2	0	2	0	0	0	2	0
Tilia tomentosa	1	0	1	0	0	0	1	0
		0	3	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos		0	2	0	0	2	0
Tilia tomentosa		1	0	0	1	0	0
		1	2	0	1	2	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte. Aconsegueix aprofitar un petit espai

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de les Dues Soles	Codi	AV145	Longitud(m)	4
-----	--------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer del cas antic molt estret.
-----------------------------------	-----------------------------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	2
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	0	2	0	0	0	2	0
		0	2	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Magnolia grandiflora 'Galissonnière'	2	0	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	2	0

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Sebastià	Codi	AV146	Longitud(m)	35
-----	-------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de recent urbanització. Secció invertida. Un sentit de circulació amb franja d'aparcament. Plantacions en franja d'aparcament. Edificis alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	3
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	3	3	0	0	0	3	0	0
		3	0	0	0	3	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'		3	0	0	3	0	0
		3	0	0	3	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Fidel	Codi	AV147	Longitud(m)	64
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de recent urbanització. Secció invertida. Un sentit de circulació amb franja d'aparcament. Plantacions en franja d'aparcament. Edificis alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	5
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	5	5	0	0	0	4	1	0
		5	0	0	0	4	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	4	1	0	5	0	0
	4	1	0	5	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

The map shows a street network with a red line segment labeled 'AV147' and a blue line segment labeled 'AV143'. The red line is labeled 'CARRER DE SANT FIDEL' and the blue line is labeled 'RAMBLA PASSEIG'. A scale bar at the bottom indicates 0, 25, and 50 meters. A north arrow is located in the bottom right corner.

A street scene in Madrid, Spain, showing a narrow street with buildings, a cafe with outdoor seating, and a few pedestrians. The street is paved with cobblestones and has a white arrow pointing forward. On the right, there is a red building with a sign that says "Café" and a yellow building with a sign that says "500". A few people are walking on the street, and a small white car is parked on the left. The background shows more buildings and a clear sky.



L'estratègia de plantació es la correcta, ja que aconsegueix plantar arbres en punts claus. Espècie i estat del arbrat correctes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	08-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Segismundo Moret	Codi	AV148	Longitud(m)	89
-----	-------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de secció invertida amb aparcament en bateria al costat alineació.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	8
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	8	8	0	0	0	0	8	0
		8	0	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	8	0	0	8	0	0
	8	0	0	8	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Lleida	Codi	AV149	Longitud(m)	158
-----	------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantacions en parterre de prat, sense vorera.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	20
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	16	15	1	0	0	0	16	0
		15	1	0	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	4	TOTAL	4
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	4	8	4	0	16	0
	4	8	4	0	16	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és funcional però manca molt arbrat

Propostes de millora

Replantar escocells dels arbres que falten

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Baró de Savassona	Codi	AV150	Longitud(m)	68
-----	------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret amb un únic sentit de circulació i franja d'aparcament a un costat. Edificis plurifamiliars baixos.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	6	6	0	0	0	6	0	0
Sorbus domestica	2	1	1	0	0	0	2	0
		7	1	0	0	6	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	6	0	0	6	0	0
Sorbus domestica	1	1	0	2	0	0
	7	1	0	8	0	0

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Misericòrdia	Codi	AV151	Longitud(m)	30
-----	---------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb secció invertida. Carrer cèntric amb franja d'aparcament. Edificis plurifamiliars mitjans allunyats de l'alineació.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	5
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	5	5	0	0	0	0	5	0
		5	0	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	3	0	0	0	5
	2	3	0	0	0	5

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari.

Propostes de millora

Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Misericòrdia	Codi	AV152	Longitud(m)	73
-----	---------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret del centre. Doble sentit de circulació sense franja d'aparcament. Edificis plurifamiliars mitjans majoritàriament sense balcons.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Sorbus domestica	5	5	0	0	0	0	5	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	3	3	0	0	0	2	1	0
		8	0	0	0	2	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Sorbus domestica	2	3	0	5	0	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	3	0	0	3	0	0
	5	3	0	8	0	0

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Puigsacalm	Codi	AV153	Longitud(m)	4
-----	-----------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Un únic arbre vorera al costat de zona verda. Al costat de franja d'aparcament.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	1
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Quercus ilex	1	1	0	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Quercus ilex		1	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mare de Déu de La Gleva	Codi	AV154	Longitud(m)	130
-----	-----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sol sentit de circulació sense franja d'aparcament. Edificis unifamiliars
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	25
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer pseudoplatanus	8	5	3	0	0	0	8	0
Acer campestre	7	7	0	0	0	1	6	0
Morus alba	3	2	1	0	0	0	3	0
Tilia tomentosa	3	2	1	0	0	0	3	0
Altres...	4	4	0	0	0	1	3	0
		20	5	0	0	2	23	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer pseudoplatanus	0	3	5	0	8	0
Acer campestre	5	2	0	1	6	0
Morus alba	0	3	0	0	0	3
Tilia tomentosa	0	3	0	3	0	0
Altres...	3	1	0	2	1	1
	8	12	5	6	15	4

Conflictes

1	Fanal	2	Altres	3	
---	-------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres de la vorera esquerra es troben en mal estat i l'espai és insuficient

Propostes de millora

Es recomana la supressió d'aquesta alineació

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Baró de Savassona	Codi	AV155	Longitud(m)	50
-----	------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de barri de tipologia ciutat jardí. Un costat de la vorera és no apte. Un sentit de circulació amb una franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	9
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Sorbus domestica	4	4	0	0	0	0	4	0
Acer negundo	2	2	0	0	0	0	2	0
Tilia tomentosa	2	0	0	2	0	0	2	0
Fraxinus excelsior	1	0	1	0	0	0	1	0
		6	1	2	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Sorbus domestica	3	1	0	4	0	0
Acer negundo	0	2	0	0	0	2
Tilia tomentosa	0	2	0	2	0	0
Fraxinus excelsior	0	1	0	1	0	0
	3	6	0	7	0	2

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat. Molta heterogeneïtat d'espècies

Propostes de millora

Es recomana la supressió de l'alineació de la vorera esquerra

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Jaume I El Conqueridor	Codi	AV156	Longitud(m)	7
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantacions en xamfrà.
-----------------------------------	------------------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	2
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		2	0	0	2	0	0
		2	0	0	2	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'advocat Joan Anglada Vilardebo	Codi	AV157	Longitud(m)	323
-----	--	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de nova urbanització amb un sol sentit circulació. Franja d'aparcament en semi bateria al costat de l'alineació. L'alineació dona a la zona verda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	32
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	29	29	0	0	0	1	28	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	3	3	0	0	0	0	3	0
		32	0	0	0	1	31	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	17	12	0	0	29	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	2	1	0	3	0	0
	19	13	0	3	29	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació d'aurons aconsegueix crear una línia verda tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep M. Sert	Codi	AV158	Longitud(m)	289
-----	-------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de nova urbanització amb un sol sentit circulació. Franja d'aparcament en semi bateria al costat de l'alineació. L'alineació dona a la zona verda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	31
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	28	28	0	0	0	4	24	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	3	3	0	0	0	0	3	0
		31	0	0	0	4	27	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	13	13	2	1	27	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	1	2	0	3	0	0
	14	15	2	4	27	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

L'alineació d'aurons aconsegueix crear una línia verda tot el carrer.

AV158 Carrer de Josep M. Sert (Barri dels Caputxins)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Gravat Crosta	Codi	AV159	Longitud(m)	85
-----	-------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de nova urbanització amb un sol sentit circulació. Franja d'aparcament en semi bateria al costat de l'alineació. L'alineació dona a una parcel·la buida.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	13
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	13	13	0	0	0	0	13	0
		13	0	0	0	0	13	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	12	1	0	13	0	0
	12	1	0	13	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Doctor Fleming	Codi	AV160	Longitud(m)	56
-----	---------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plaça pavimentada al final de zona verda
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	10
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Acer platanoides	7	7	0	0	0	1	6	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	3	3	0	0	0	0	3	0
		10	0	0	0	1	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	2	5	0	0	7	0
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	0	3	0	3	0	0
	2	8	0	3	7	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	21-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Pedraforca	Codi	AV161	Longitud(m)	48
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer sense sortida amb un sentit de circulació. Els arbres es situen en un costat
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	7
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia cordata	7	7	0	0	0	0	7	0
		7	0	0	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia cordata		6	0	1	0	7	0
		6	0	1	0	7	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Àrea destinada a les propostes de millora, actualment buida.

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Roda	Codi	AV162	Longitud(m)	138
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantacions en xamfrans.
-----------------------------------	--------------------------

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	12
-----------	--------------------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapla		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	descaim.
Celtis australis	11	9	2	0	0	3	8	0
Ulmus pumila	1	0	1	0	0	0	1	0
		9	3	0	0	3	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	modif. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		8	3	0	11	0	0
Ulmus pumila		0	0	1	0	1	0
		8	3	1	11	1	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari (om)

Propostes de millora

Substitució de l'om per un lledoner per tal d'unificar espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mare de Déu dels Munts	Codi	AV163	Longitud(m)	300
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda de quatre carrils amb una mitjana ampla enjardinada. Franja d'aparcament a banda i banda. Edificis baixos.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	39
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer negundo	39	24	15	0	0	1	38	0
		24	15	0	0	1	38	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo	12	25	2	0	0	39
	12	25	2	0	0	39

Conflictes

1	Paviment	2	Façana	3	Altres
---	----------	---	--------	---	--------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari. L'arbrat es troba en mal estat

Propostes de millora

Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada i de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Camp	Codi	AV164	Longitud(m)	263
-----	-----------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial. Un carril de circulació amb franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	27
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Malus floribunda	24	24	0	0	0	1	23	0
		24	0	0	0	1	23	0

Baixes

soques	0	morts	3	buits	0	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Malus floribunda		5	19	0	0	24	0
		5	19	0	0	24	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat de l'arbrat és millorable però l'alineació és correcta

Propostes de millora

Replantar els 3 escocells buits amb la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Jordi	Codi	AV165	Longitud(m)	475
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial. Vorers molt estretes, carrer amb dos sentits de circulació i una franja d'aparcament.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	51
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	36	24	12	0	0	1	35	0
Tilia tomentosa	13	11	2	0	0	3	10	0
Acer negundo	2	0	2	0	0	0	2	0
		35	16	0	0	4	47	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	13	23	0	0	36	0
Tilia tomentosa	9	4	0	0	13	0
Acer negundo	0	2	0	0	0	2
	22	29	0	0	49	2

Conflictes

1	Façana	2	Fanal	3	
---	--------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat.

Propostes de millora

Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Torelló	Codi	AV166	Longitud(m)	1261
-----	-------------------	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda de quatre carrils de circulació. Amb doble franja d'aparcament. Mitjana amb gespa al mig. Edificis alts propers a un alineació.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	154
-----------	--------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer negundo	152	86	65	1	0	10	142	0
Tilia tomentosa	1	0	1	0	0	0	1	0
Tilia × europaea	1	0	0	0	1	0	1	0
		86	66	1	1	10	144	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo	68	67	17	0	0	152
Tilia tomentosa	1	0	0	0	1	0
Tilia × europaea	0	1	0	0	0	1
	69	68	17	0	1	153

Conflictes

1	Paviment	2	Fanal	3	Façana
---	----------	---	-------	---	--------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari. L'arbrat es troba en mal estat

Propostes de millora

Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada i de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Teodor de Mas	Codi	AV167	Longitud(m)	70
-----	-------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament als dos costats. Edificis de quatre alçaries
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	11
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	9	8	1	0	0	0	9	0
Tilia platyphyllos	1	0	1	0	0	0	1	0
Tilia × europaea	1	1	0	0	0	0	1	0
		9	2	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	1	2	6	9	0	0
Tilia platyphyllos	0	1	0	0	1	0
Tilia × europaea	0	0	1	0	1	0
	1	3	7	9	2	0

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat, conflictes amb façanes

Propostes de millora

Es recomana la supressió d'aquesta alineació

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Manel de Pedrolo	Codi	AV168	Longitud(m)	350
-----	----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de polígon industrial. Dos sentits de circulació amb una franja d'aparcament. Nau, edificis baixos i parcel·les buides.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	37
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	27	22	5	0	0	2	25	0
Acer negundo	10	4	6	0	0	0	10	0
		26	11	0	0	2	35	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	14	10	3	1	26	0
Acer negundo	4	5	1	0	0	10
	18	15	4	1	26	10

Conflictes

1	Façana	2	Paviment	3	
---	--------	---	----------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació no és funcional, ja que els Acer negundo estan molt alterats i l'espècie és inadequada

Propostes de millora

Substitució total de l'Acer negundo per una espècie més adequada.

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Joan Amades	Codi	AV169	Longitud(m)	114
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un sentit de circulació. Edificis plurifamiliars en un costat i al altre parc
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	10	10	0	0	0	1	9	0
Acer negundo	1	1	0	0	0	0	1	0
		11	0	0	0	1	10	0

Baixes

soques	0	morts	4	buits	1	TOTAL	5
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	7	2	1	0	10	0
Acer negundo	1	0	0	0	0	1
	8	2	1	0	10	1

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació no és funcional, ja que manca molts arbres

Propostes de millora

Plantació de nous exemplars de l'espècie *Prunus serrulata* 'Amanogawa'

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Canigó	Codi	AV170	Longitud(m)	432
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret amb un sentit de circulació i doble franja d'aparcament a banda i banda. Conflictes amb façanes i balcons. Edificis mitjans.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	45
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer negundo	43	27	16	0	0	2	41	0
		27	16	0	0	2	41	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo		6	29	8	0	0	43
		6	29	8	0	0	43

Conflictes

1	Façana	2	Altres	3	
---	--------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari.

Propostes de millora

Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada i de port petit

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Raval Cortines	Codi	AV171	Longitud(m)	655
-----	--------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret amb un sentit de circulació i doble franja d'aparcament a banda i banda. Conflictes amb façanes i balcons. Edificis mitjans.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	61
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	50	42	8	0	0	0	50	0
Tilia tomentosa	9	8	1	0	0	0	9	0
Chamaecyparis lawsoniana	1	1	0	0	0	0	1	0
		51	9	0	0	0	60	0

Baixes

soques	1	morts	0	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos	13	24	13	0	18	32
Tilia tomentosa	1	5	3	6	0	3
Chamaecyparis lawsoniana	0	1	0	0	1	0
	14	30	16	6	19	35

Conflictes

1	Façana	2	Altres	3	
---	--------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Can Pau Raba	Codi	AV172	Longitud(m)	195
-----	------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret amb un sentit de circulació i franja d'aparcament en una banda. Conflictes amb façanes i balcons. Edificis mitjans.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	10	8	2	0	0	0	10	0
Tilia tomentosa	6	5	1	0	0	0	6	0
		13	3	0	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos		9	1	0	0	10	0
Tilia tomentosa		4	1	1	6	0	0
		13	2	1	6	10	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Manel Serinanell	Codi	AV173	Longitud(m)	217
-----	----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret amb un sentit de circulació i franja d'aparcament en una banda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	19
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	11	6	5	0	0	1	10	0
Tilia platyphyllos	8	3	5	0	0	0	8	0
		9	10	0	0	1	18	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	10	1	0	11	0	0
Tilia platyphyllos	8	0	0	0	8	0
	18	1	0	11	8	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Indústria	Codi	AV174	Longitud(m)	742
-----	------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret amb un sentit circulació i doble franja d'aparcament a banda i banda. Edificis plurifamiliars mitjans. Molts conflictes amb façana i voreres inaccessibles. Un tram amb voreres més amples zona polígon i sense edificis.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	51
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	25	25	0	0	0	0	25	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	25	13	12	0	0	0	0	25
Acer saccharinum	1	0	0	1	0	0	1	0
		38	12	1	0	0	26	25

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	1	19	5	0	25	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	0	25	0	25	0
Acer saccharinum	1	0	0	0	0	1
	2	19	30	0	50	1

Conflictes

1	Balcó	2	Façana	3	
---	-------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Capçades interfereixen amb les façanes. Espai insuficient per contenir arbrat

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Miquel S. Salarich i Torrents	Codi	AV175	Longitud(m)	1855
-----	---	------	-------	-------------	------

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'accés al municipi. Tipologia urbanística, ciutat jardí. Dos sentits de circulació amb una franja d'aparcament.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	163
-----------	--------	-------------	-----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Acer platanoides	101	101	0	0	0	46	55	0
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	62	20	42	0	0	0	62	0
		121	42	0	0	46	117	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	95	4	2	20	81	0
Robinia × margaretta 'Pink Cascade' ('Casque Rouge')	25	31	6	62	0	0
	120	35	8	82	81	0

Conflictes

1	Paviment	2	Fanal	3	
---	----------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de les Guillerries	Codi	AV176	Longitud(m)	10
-----	---------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb una vorera molt estreta. Franja d'aparcament en semi bateria i un carril amb un únic sentit de circulació.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	2
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cercis siliquastrum	2	2	0	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cercis siliquastrum		2	0	0	0	2	0
		2	0	0	0	2	0

Conflictes

1	Façana	2	Fanal	3	
---	--------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat.

Propostes de millora

Es recomana la supressió d'aquesta alineació

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de la Divina Pastora	Codi	AV177	Longitud(m)	24
-----	----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació. Vorera arbrada molt ampla i amb carril bici. Escocells ampliat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	5
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	5	0	0	0	5	0	5	0
		0	0	0	5	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia		2	3	0	5	0	0
		2	3	0	5	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de la Divina Pastora	Codi	AV178	Longitud(m)	32
-----	----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantacions en placeta pavimentada en xamfrà.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	5
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	5	4	1	0	0	0	5	0
		4	1	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	5	0	0	0	5	0	0
		5	0	0	5	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Segimon	Codi	AV179	Longitud(m)	486
-----	------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer principal ampla. Franja d'aparcament a banda i banda, una en semi bateria. Una alineació dona als edificis plurifamiliars mitjans i l'altre a una zona verda.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	80
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	80	57	10	13	0	1	79	0
		57	10	13	0	1	79	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	55	20	5	80	0	0
	55	20	5	80	0	0

Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

[illegible]

S'aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer

AV179 Carrer de Sant Segimon (Barri dels Caputxins)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Francesc Ma. Masferrer	Codi	AV180	Longitud(m)	290
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Triple alineació que al final es converteix en una. Marc de plantació insuficient per arbres de port gran.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	51
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	51	42	9	0	0	0	51	0
		42	9	0	0	0	51	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	47	4	0	51	0	0
	47	4	0	51	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

La triple alineació aconseguix crear un eix verd que marca el carrer

De moment no hi ha interferències entre ells perquè són petits

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Parc de Somoto	Codi	AV181	Longitud(m)	70
-----	----------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer peatonal.
-----------------------------------	------------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	14
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liquidambar styraciflua	14	0	14	0	0	0	14	0
		0	14	0	0	0	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liquidambar styraciflua		14	0	0	14	0	0
		14	0	0	14	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Lluís Companys	Codi	AV182	Longitud(m)	79
-----	-------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer peatonal. Funció de plaça pavimentada.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	12
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	12	11	1	0	0	0	12	0
		11	1	0	0	0	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos	9	3	0	0	12	0
	9	3	0	0	12	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Torelló	Codi	AV183	Longitud(m)	99
-----	-------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Doble alineació en un tram molt ampla de vorera de l'avinguda.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	14
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer negundo	14	4	10	0	0	0	14	0
		4	10	0	0	0	14	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo	7	6	1	0	0	14
	7	6	1	0	0	14

Conflictes

1	Fanal	2	Façana	3	
---	-------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari. Problemes amb façanes

Propostes de millora

Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada de port petit.

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Francesc Ma. Masferrer	Codi	AV184	Longitud(m)	24
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantacions en xamfrà que dona a rotonda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Celtis australis	4	4	0	0	0	2	2	0
		4	0	0	0	2	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis	2	2	0	4	0	0
	2	2	0	4	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Prat d'En Galliners	Codi	AV185	Longitud(m)	682
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda amb quatre carrils circulació, amb doble franja d'aparcament i carril per bicicletes.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	46
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Platanus × acerifolia	30	1	2	27	0	0	30	0
Tilia × europaea	16	12	4	0	0	0	16	0
		13	6	27	0	0	46	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia	30	0	0	0	30	0	0
Tilia × europaea	6	9	1	0	0	16	0
		36	9	1	30	16	0

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Arbres de port gran que aconsegueixen aprofitar molt bé l'espai disponible

Propostes de millora



Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda dels Països Catalans - Carrer Prat dels Galliners - Carrer de Montserrat	Codi	AV186	Longitud(m)	295
-----	---	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda de quatre carrils de circulació. Amb doble franja d'aparcament. Mitjana amb gespa al mig. Edificis baixos i allunyats de les alineacions.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	31
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	23	14	9	0	0	0	23	0
Tilia tomentosa	8	4	4	0	0	0	8	0
		18	13	0	0	0	31	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		6	16	1	0	23	0
Tilia tomentosa		6	2	0	8	0	0
		12	18	1	8	23	0

Conflictes

1	Paviment	2	Fanal	3	
---	----------	---	-------	---	--

The map shows the proposed tramway route (AV185) in blue, running diagonally from the bottom left towards the top right. The route is flanked by green lines indicating the tramway's alignment. Key roads shown include Carrer de Josep Coll Bardolet, Carrer de Josep Sunyol, Carrer de Prat-d'en Gallinès, Carrer dels Països Catalans, Carrer de Montserrat, Carrer de Torrell, Carrer de Tor, Carrer de Joan Jugan, and Carrer de Montserrat. The map also shows the Parc de Xavier Roca Viñas and the Avinguda dels Països Catalans. A scale bar at the bottom left indicates 0 to 50 meters, and a north arrow is located at the bottom right.



Correcte encara que l'estat de l'arbrat és millorable

AV186 **Avinguda dels Països Catalans - Carrer Prat dels Galliners - Carrer de Montserrat (Barri Horta Vermella)**

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Joana Jugan	Codi	AV187	Longitud(m)	364
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un únic sentit de circulació. Triple alineació amb banda d'aparcament en un costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	39
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Aesculus hippocastanum	27	27	0	0	0	0	27	0
Tilia × europaea	11	11	0	0	0	0	11	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	0	1	0
		39	0	0	0	0	39	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Aesculus hippocastanum	25	2	0	0	27	0
Tilia × europaea	9	2	0	0	11	0
Tilia tomentosa	1	0	0	1	0	0
	35	4	0	1	38	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

La triple alineació aconseguix crear un eix verd que marca el carrer

AV187 Carrer de Joana Jugan (Barri Horta Vermella)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mercè Rodoreda	Codi	AV189	Longitud(m)	401
-----	--------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un únic sentit de circulació amb edificis sense franja d'aparcament .Carrer de tipologia urbanística , ciutat jardí.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	45
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	desaini.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	26	4	22	0	0	0	26	0
Cercis siliquastrum	19	19	0	0	0	19	0	0
		23	22	0	0	19	26	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	9	16	1	26	0	0
Cercis siliquastrum	19	0	0	19	0	0
	28	16	1	45	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació respecte a l'espècie i estat de la mateixa és correcte encara que la vorera no sigui apta per contenir arbrat

Propostes de millora

Es tracta d'un carrer consolidat i no es recomana la seva supressió

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mercè Font i Codina	Codi	AV190	Longitud(m)	498
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de tipologia urbanística , ciutat jardí. Dos sentits de circulació sense franja d'aparcament. Cases unifamiliars.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	54
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desaïm.
Cercis siliquastrum	36	36	0	0	0	36	0	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	17	2	15	0	0	0	17	0
		38	15	0	0	36	17	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cercis siliquastrum	35	1	0	1	35	0
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	15	1	1	17	0	0
	50	2	1	18	35	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Replantar els 2 escocells buits

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Guixa	Codi	AV191	Longitud(m)	728
-----	-----------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació sense franja d'aparcament, edificis plurifamiliars alts. Arbres sense conflictes perquè són joves i petits.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	63
-----------	--------------------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	24	24	0	0	0	23	1	0
Acer platanoides	17	17	0	0	0	1	16	0
Platanus × acerifolia	15	1	14	0	0	0	15	0
Acer negundo	7	6	1	0	0	0	7	0
		48	15	0	0	24	39	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Fraxinus ornus	19	4	1	1	23	0
Acer platanoides	15	1	1	1	16	0
Platanus × acerifolia	1	14	0	15	0	0
Acer negundo	2	5	0	0	0	7
	37	24	2	17	39	7

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

UG amb diferents trams amb espècies variades amb arbres en bon estat

Propostes de millora

No es recomana la seva l'eliminació dels arbres del primer tram per espai insuficient

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Nadal	Codi	AV192	Longitud(m)	277
-----	------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació sense franja d'aparcament. Edificis plurifamiliars allunyats
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	19
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	19	19	0	0	0	0	19	0
		19	0	0	0	0	19	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus		16	3	0	0	19	0
		16	3	0	0	19	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Hospital d'En Cloquer	Codi	AV194	Longitud(m)	239
-----	-----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic carril de circulació. Amb franja d'aparcament a l'altre costat dels arbres
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	40
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Tilia cordata 'Greenspire'	34	34	0	0	0	1	33	0
Tilia tomentosa	6	6	0	0	0	1	5	0
		40	0	0	0	2	38	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia cordata 'Greenspire'	31	1	2	1	33	0
Tilia tomentosa	4	2	0	6	0	0
	35	3	2	7	33	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

Estat de l'arbrat correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Josep Marquez	Codi	AV195	Longitud(m)	55
-----	------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació de xiprers en carrer vianants dins d'una zona verda.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	9
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	9	0	9	0	0	0	9	0
		0	9	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	9	0	0	0	0	9
	9	0	0	0	0	9

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari

Propostes de millora

No es recomana la seva substitució parcial ja que es tracta més de una plaça

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Pellaire Dulcet	Codi	AV196	Longitud(m)	470
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic carril de circulació. Una part és un aparcament públic.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	54
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Tilia cordata 'Greenspire'	35	35	0	0	0	7	28	0
Tilia tomentosa	19	16	3	0	0	0	19	0
		51	3	0	0	7	47	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia cordata 'Greenspire'		22	13	0	0	35	0
Tilia tomentosa		12	7	0	19	0	0
		34	20	0	19	35	0

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòstic

Els arbres generen conflictes amb façanes

Propostes de millora

Revisar el criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Molí Saborit	Codi	AV197	Longitud(m)	91
-----	---------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer sense sortida amb aparcament a banda i banda
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	9
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Tilia cordata 'Greenspire'	7	7	0	0	0	0	7	0
Tilia tomentosa	2	2	0	0	0	1	1	0
		9	0	0	0	1	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia cordata 'Greenspire'	5	2	0	0	7	0
Tilia tomentosa	2	0	0	2	0	0
	7	2	0	2	7	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Molí Saborit	Codi	AV198	Longitud(m)	293
-----	---------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació i una franja d'aparcament. Edificis alts.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	29
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	15	8	7	0	0	1	14	0
Tilia cordata 'Greenspire'	13	9	4	0	0	0	13	0
Tilia tomentosa 'Szeleste'	1	1	0	0	0	0	1	0
		18	11	0	0	1	28	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Tilia tomentosa	12	3	0	15	0	0
Tilia cordata 'Greenspire'	10	3	0	0	13	0
Tilia tomentosa 'Szeleste'	1	0	0	0	1	0
	23	6	0	15	14	0


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguir crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Molí Saborit	Codi	AV199	Longitud(m)	47
-----	---------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer sense sortida amb aparcament a banda i banda
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	7
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia cordata 'Greenspire'	7	4	3	0	0	0	7	0
		4	3	0	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia cordata 'Greenspire'	7	0	0	0	7	0
	7	0	0	0	7	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Menéndez i Pelayo	Codi	AV200	Longitud(m)	226
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer ampla amb una doble alineació a un costat formant un passeig.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	33
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia cordata 'Greenspire'	32	26	6	0	0	3	29	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	1	0	0
		27	6	0	0	4	29	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia cordata 'Greenspire'	30	2	0	0	32	0
Tilia tomentosa	1	0	0	1	0	0
	31	2	0	1	32	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Jaume Munmany	Codi	AV201	Longitud(m)	365
-----	-------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un sol sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	46
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	25	24	1	0	0	2	23	0
Tilia cordata 'Greenspire'	11	10	1	0	0	0	11	0
Tilia × europaea 'Pallida'	8	8	0	0	0	0	8	0
Parrotia persica	1	1	0	0	0	0	1	0
Tilia cordata	1	1	0	0	0	0	1	0
		44	2	0	0	2	44	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	19	6	0	25	0	0
Tilia cordata 'Greenspire'	5	6	0	0	11	0
Tilia × europaea 'Pallida'	8	0	0	8	0	0
Parrotia persica	1	0	0	1	0	0
Tilia cordata	1	0	0	0	1	0
	34	12	0	34	12	0

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

[illegible]

Correcte

AV201 Carrer de Jaume Munmany (Barri la Calla)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Pere I El Gran	Codi	AV202	Longitud(m)	60
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb dos sentits de circulació amb doble franja d'aparcament a banda i banda. Entorn del casal
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	7
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	5	5	0	0	0	0	5	0
Acer platanoides	1	1	0	0	0	0	1	0
Prunus serrulata	1	1	0	0	0	1	0	0
		7	0	0	0	1	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	3	0	5	0	0
Acer platanoides	0	1	0	0	1	0
Prunus serrulata	1	0	0	1	0	0
	3	4	0	6	1	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Petita UG amb 3 espècies diferents

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres que es trobin en mal estat per Prunus serrulata

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Soledat	Codi	AV203	Longitud(m)	50
-----	-------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un sol sentit de circulació amb una franja d'aparcament. Entorn del casal
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Ligustrum lucidum	2	2	0	0	0	0	2	0
Tilia x europaea	2	1	1	0	0	0	2	0
Acer pseudoplatanus	1	1	0	0	0	1	0	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	0	1	0
		5	1	0	0	1	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadec.
Ligustrum lucidum	0	2	0	0	0	2
Tilia x europaea	0	1	1	0	2	0
Acer pseudoplatanus	1	0	0	1	0	0
Tilia tomentosa	1	0	0	1	0	0
	2	3	1	2	2	2

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Petita UG amb 3 espècies diferents

Propostes de millora

Substitució progressiva dels arbres que es trobin en mal estat per una espècie de port petit

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mestre Garriga	Codi	AV204	Longitud(m)	4
-----	---------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació en xamfrà. Edifici plurifamiliar mitjans.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	2
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	2	1	1	0	0	0	2	0
		1	1	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	2	0	0	0	2	0	0
		2	0	0	2	0	0

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer del Molí d'En Saborit - Carrer de l'Hospital d'En Cloquer	Codi	AV206	Longitud(m)	24
-----	--	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantació en vorera de rotonda ampla
-----------------------------------	--------------------------------------

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	4
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	0	4	0	4	0	0
	0	4	0	4	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat de l'arbrat és millorable

Propostes de millora

AV206 Rotonda Carrer del Molí d'En Saborit - Carrer de l'Hospital d'En Cloquer
(Barri la Calla)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Martí Genís i Aguilar	Codi	AV207	Longitud(m)	221
-----	-----------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb calçada molt ampla i voreres estretes. Un franja d'aparcament a un costat en semi bateria. Edificis plurifamiliars baixos. Molts conflictes amb façana i cablejat aeri.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	11
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	8	3	2	3	0	2	6	0
Tilia × europaea	1	0	0	1	0	0	1	0
Tilia × europaea 'Pallida'	1	0	1	0	0	0	1	0
		3	3	4	0	2	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	4	1	3	0	5	3
Tilia × europaea	1	0	0	0	0	1
Tilia × europaea 'Pallida'	0	1	0	0	1	0
	5	2	3	0	6	4

Conflictes

1	Façana	2	Balcó	3	
---	--------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació no és funcional, espai insuficient per contenir arbrat

Propostes de millora

Es recomana la supressió de l'alineació

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Rafael Subirachs i Ricart	Codi	AV208	Longitud(m)	102
-----	-------------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer estret amb un únic sentit de circulació, sense franja ni edificis al costat alineació.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	11
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Liriodendron tulipifera	11	10	1	0	0	0	11	0
		10	1	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Liriodendron tulipifera	0	9	2	11	0	0
	0	9	2	11	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Parc Urbà de Mare Caterina Coromina	Codi	AV209	Longitud(m)	55
-----	--	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbres plantats dintre d'aparcament
-----------------------------------	-------------------------------------

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia cordata 'Greenspire'	6	6	0	0	0	0	6	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia cordata 'Greenspire'	2	4	0	0	6	0
	2	4	0	0	6	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Alguer	Codi	AV210	Longitud(m)	68
-----	--------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació. Petit tram amb arbres que dona a zona verda.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	9
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	5	5	0	0	0	0	5	0
Morus alba 'Fruitless'	4	4	0	0	0	0	4	0
		9	0	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	0	5	0	0	5	0
Morus alba 'Fruitless'	0	3	1	4	0	0
	0	8	1	4	5	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Combinació de dues espècies que no acaba de funcionar correctament

Propostes de millora

Es tracta d'una UG petita i no es recomana la seva modificació

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Manuel Carrasco i Formiguera	Codi	AV211	Longitud(m)	156
-----	--	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer molt ampla. Amb un únic sentit circulació i franja d'aparcament a banda i banda. Vorerès molt amples. Molta distància entre els arbres i la façana.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Morus alba 'Fruitless'	16	16	0	0	0	0	16	0
		16	0	0	0	0	16	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Morus alba 'Fruitless'	0	16	0	16	0	0
	0	16	0	16	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Manuel Carrasco i Formiguera	Codi	AV212	Longitud(m)	286
-----	--	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Passeig amb doble alineació central de moreres. Sense franja d'aparcament.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	68
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Morus alba	65	65	0	0	0	0	65	0
Morus alba 'Fruitless'	3	3	0	0	0	2	1	0
		68	0	0	0	2	66	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Morus alba	4	58	3	0	0	65
Morus alba 'Fruitless'	2	1	0	3	0	0
	6	59	3	3	0	65

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep Pratdesaba	Codi	AV213	Longitud(m)	210
-----	----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer molt ampla amb dos sentits de circulació i franja d'aparcament a banda i banda. Edificis plurifamiliars baixos. Un tram amb vorera no apte.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	28
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	21	18	3	0	0	1	20	0
Morus alba	3	3	0	0	0	0	3	0
Morus alba 'Fruitless'	3	3	0	0	0	0	3	0
Tilia tomentosa	1	0	1	0	0	0	1	0
		24	4	0	0	1	27	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	11	9	1	0	21	0
Morus alba	0	3	0	0	0	3
Morus alba 'Fruitless'	3	0	0	3	0	0
Tilia tomentosa	1	0	0	1	0	0
	15	12	1	4	21	3

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep Pratdesaba	Codi	AV214	Longitud(m)	60
-----	----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer ampla amb dos sentits de circulació i dos carrils per sentit separat per un mitjana
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	8	8	0	0	0	0	8	0
		8	0	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	3	5	0	0	8	0
	3	5	0	0	8	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Països Catalans - Carrer Sant Jaume - Avinguda Prat de Galliners	Codi	AV215	Longitud(m)	231
-----	---	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Vorera arbrada d'una avinguda amb mitjana enjardinada. Alguns arbres amb paviment aixecat. en alguns se'ls ha ampliat escocell.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	21
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer saccharinum	21	10	9	2	0	4	17	0
		10	9	2	0	4	17	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer saccharinum	13	8	0	1	20	0
	13	8	0	1	20	0

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Reparació de paviments aixecats

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Rector de Valfogona	Codi	AV216	Longitud(m)	415
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de secció invertida amb un únic sentit circulació, sense franja d'aparcament. Cases unifamiliars.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	27
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	27	26	1	0	0	5	22	0
		26	1	0	0	5	22	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	15	9	3	3	24	0
	15	9	3	3	24	0

Conflictes

1	Trànsit	2		3	
---	---------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta espècie tolerable per l'espai que disposa

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Nyerros	Codi	AV217	Longitud(m)	131
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació. Edificis baixos i camp
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	13
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	13	13	0	0	0	1	12	0
		13	0	0	0	1	12	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	6	6	1	1	12	0
	6	6	1	1	12	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta i tolerable per l'espai que disposa

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Manel dels Ous	Codi	AV218	Longitud(m)	67
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació. Zona pendent de desenvolupar i industrial al entorn
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	6	6	0	0	0	1	5	0
		6	0	0	0	1	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus serrulata 'Amanogawa'	2	3	1	1	5	0
	2	3	1	1	5	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta espècie tolerable per l'espai que disposa

Propostes de millora

Replantar escocell buit

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Plaça d'Amusic	Codi	AV219	Longitud(m)	57
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un única alineació d'arbres al costat zona verda. Un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament costat alineació.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	8
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	6	6	0	0	0	0	6	0
Tilia tomentosa	2	1	1	0	0	0	2	0
		7	1	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		1	4	1	0	6	0
Tilia tomentosa		0	2	0	2	0	0
		1	6	1	2	6	0


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Jaume	Codi	AV220	Longitud(m)	169
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic carril de circulació. Aparcament en una banda i edificis baixos
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	34
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	33	32	1	0	0	1	32	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	0	1	0
		33	1	0	0	1	33	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	17	14	2	0	33	0
Tilia tomentosa	0	1	0	1	0	0
	17	15	2	1	33	0

Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Doctor Salarich	Codi	AV221	Longitud(m)	33
-----	----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic carril de circulació. Aparcament en una banda i edificis baixos
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	4
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	4	4	0	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	0	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		4	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	4	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Providència	Codi	AV222	Longitud(m)	365
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic carril de circulació. Aparcament a banda i banda i edificis baixos
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	49
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Morus alba	24	24	0	0	0	0	24	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	8	8	0	0	0	0	8	0
Tilia × europaea	7	7	0	0	0	0	7	0
Sorbus domestica	6	6	0	0	0	0	6	0
Altres...	3	2	1	0	0	0	3	0
		47	1	0	0	0	48	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Morus alba	21	3	0	0	0	24
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	7	0	0	8	0
Tilia × europaea	4	3	0	0	7	0
Sorbus domestica	1	4	1	0	6	0
Altres...	2	1	0	0	2	1
	29	18	1	0	23	25


Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari (*Morus alba*). Espai insuficient per contenir arbrat

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Mossèn Miquel Rovira	Codi	AV223	Longitud(m)	96
-----	---------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament. edificis plurifamiliars alts. Arbres amb conflictes per vorera estreta
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	22
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer negundo	20	2	17	1	0	1	19	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	0	1	0	0	0	1	0
Tilia tomentosa	1	0	0	1	0	0	1	0
		2	18	2	0	1	21	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo	1	1	18	0	0	20
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	0	1	1	0	0
Tilia tomentosa	0	0	1	1	0	0
	1	1	20	2	0	20

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Pius XII	Codi	AV224	Longitud(m)	34
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Avinguda amb un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament. Edificis de cinc alçaries
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	9
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer negundo	9	1	8	0	0	0	9	0
		1	8	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo	0	7	2	0	0	9
	0	7	2	0	0	9

Conflictes

1	Façana	2	Altres	3	
---	--------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari.

Propostes de millora

Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Francesc Moragas	Codi	AV225	Longitud(m)	100
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbres situats al perímetre de la plaça
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	18
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	15	1	13	1	0	0	15	0
Tilia tomentosa	2	1	1	0	0	0	2	0
Ligustrum lucidum	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	14	1	0	0	18	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea	12	3	0	0	15	0
Tilia tomentosa	1	1	0	2	0	0
Ligustrum lucidum	0	0	1	0	0	1
	13	4	1	2	15	1


Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Els arbres aconseguixen generar un espai agradable d'ombra

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de l'Estadi	Codi	AV226	Longitud(m)	283
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb banda d'aparcament amb dos costats. Edificis baixos i camp de futbol.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	27
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	19	19	0	0	0	0	19	0
Prunus avium	4	4	0	0	0	0	4	0
Prunus serrulata	3	3	0	0	0	3	0	0
		26	0	0	0	3	23	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	10	3	6	19	0	0
Prunus avium	2	1	1	0	4	0
Prunus serrulata	3	0	0	3	0	0
	15	4	7	22	4	0

Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat.

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep M. Pallàs	Codi	AV227	Longitud(m)	280
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un únic sentit de circulació amb doble franja d'aparcament, edificis unifamiliars baixos. Voreira molt estreta inaccessible.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	27
-----------	--------------------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	20	20	0	0	0	4	16	0
Prunus serrulata	3	3	0	0	0	3	0	0
Tilia × europaea	2	1	1	0	0	0	2	0
Catalpa bignonioides	1	0	0	1	0	0	1	0
Liquidambar styraciflua	1	1	0	0	0	0	1	0
		25	1	1	0	7	20	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	10	8	2	2	18	0
Prunus serrulata	3	0	0	3	0	0
Tilia × europaea	2	0	0	0	2	0
Catalpa bignonioides	0	0	1	0	0	1
Liquidambar styraciflua	1	0	0	0	1	0
	16	8	3	5	21	1


Conflictes

1	Altres	2	Façana	3	
---	--------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat.

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda de Pius XII	Codi	AV228	Longitud(m)	67
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta pavimentada amb doble alineació d'arbres sense conflictes amb edificis plurifamiliars alts.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	14
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	8	8	0	0	0	3	5	0
Malus floribunda	6	6	0	0	0	1	5	0
		14	0	0	0	4	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	4	4	0	8	0	0
Malus floribunda	0	5	1	0	6	0
	4	9	1	8	6	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general l'estat és correcte.

Propostes de millora

Es recomana unificar espècie substituint progressivament les pomeres per gleditsias

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de Francesc Macià	Codi	AV229	Longitud(m)	56
-----	-------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer sense sortida amb una alineació de moreres costat plaça Francesc Macià i l'altre en vorera costat edificis plurifamiliars alts sense conflicte.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	7
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cercis siliquastrum	3	3	0	0	0	0	3	0
Morus alba	3	0	0	3	0	0	3	0
Morus alba 'Fruitless'	1	1	0	0	0	0	1	0
		4	0	3	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cercis siliquastrum	3	0	0	0	3	0
Morus alba	3	0	0	0	0	3
Morus alba 'Fruitless'	0	1	0	1	0	0
	6	1	0	1	3	3

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari (*Morus alba*)

Propostes de millora

Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Ronda dels Ausetans	Codi	AV230	Longitud(m)	3
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Olivera de recuperació en jardineria de travesses de tren.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	1
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Olea europaea	1	0	1	0	0	0	0	1
		0	1	0	0	0	0	1

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Olea europaea		1	0	0	0	1	0
		1	0	0	0	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Joan Maragall	Codi	AV231	Longitud(m)	178
-----	-------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació i franja d'aparcament a banda i banda. Alienacions d'arbres a banda i banda. Molts conflictes amb façana i vorera excessivament estreta. Edificis plurifamiliars molt alts .
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	21
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	20	5	15	0	0	0	20	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	1	0	0
		6	15	0	0	1	20	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		2	16	2	0	20	0
Tilia tomentosa		1	0	0	0	1	0
		3	16	2	0	21	0

Conflictes

1	Façana	2	Altres	3	Paviment
---	--------	---	--------	---	----------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat.

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Mare de Déu de Llorda	Codi	AV232	Longitud(m)	20
-----	---------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbres situats dintre d'una petita plaça dura
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	5
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Quercus ilex	3	3	0	0	0	0	3	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	1	1	0	0	0	2	0
		4	1	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Quercus ilex	3	0	0	0	3	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	2	0	2	0	0
	3	2	0	2	3	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

[illegible]

En general és correcte excepte el tram de les pruneres

Eliminació de les pruneres i anul·lació d'escocells

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	20-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Puiglagulla	Codi	AV233	Longitud(m)	101
-----	-----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de nova urbanització amb un carril de circulació. Els arbres es situen només en un costat. Vivendes unifamiliars
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	9
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	9	9	0	0	0	0	9	0
		9	0	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	7	2	0	0	9	0
	7	2	0	0	9	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Josep Serra i Campdelacreu	Codi	AV234	Longitud(m)	94
-----	--------------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de nova urbanització amb un carril de circulació. Els arbres es situen només en un costat. Vivendes unifamiliars
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	11
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	11	11	0	0	0	0	11	0
		11	0	0	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus		11	0	0	0	11	0
		11	0	0	0	11	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Escocells grans i espècie adequada. Bon exemple d'alineació asimètrica

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda dels Països Catalans - Avinguda Rafael de Casanova- Carrer Satn Jaume	Codi	AV235	Longitud(m)	121
-----	--	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament. Edificis unifamiliars baixos. Vorera molt estreta inaccessible.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic i manual	Núm. arbres	10
-----------	--------------------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	5	5	0	0	0	0	5	0
Morus alba	2	2	0	0	0	0	2	0
Liquidambar styraciflua	1	1	0	0	0	1	0	0
Morus alba 'Fruitless'	1	1	0	0	0	0	1	0
Prunus serrulata	1	1	0	0	0	1	0	0
		10	0	0	0	2	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	1	4	5	0	0
Morus alba	0	2	0	0	0	2
Liquidambar styraciflua	1	0	0	1	0	0
Morus alba 'Fruitless'	1	0	0	1	0	0
Prunus serrulata	1	0	0	1	0	0
	3	3	4	8	0	2

Conflictes

1	Senyal	2	Altres	3	
---	--------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat.

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Tagamanent	Codi	AV236	Longitud(m)	91
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	7	6	1	0	0	0	7	0
Ligustrum lucidum	1	1	0	0	0	0	1	0
		7	1	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	5	1	0	7	0
Ligustrum lucidum	0	1	0	0	0	1
	1	6	1	0	7	1


Conflictes

1	Façana	2	Fanal	3	Altres
---	--------	---	-------	---	--------

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espai insuficient per contenir arbrat.

Propostes de millora

Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Sant Jaume	Codi	AV237	Longitud(m)	130
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer ampla amb doble sentit de circulació. Carril bici entre alineació d'arbres i carretera
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	15
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	15	15	0	0	0	0	15	0
		15	0	0	0	0	15	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	8	4	3	15	0	0
	8	4	3	15	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Substitució dels 2 arbres molt alterats

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Isidre Blanch Molist	Codi	AV238	Longitud(m)	165
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament. Entorns del Mercadona
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	17
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Acer platanoides	17	17	0	0	0	0	17	0
		17	0	0	0	0	17	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	13	4	0	0	17	0
	13	4	0	0	17	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	C/ del Bisbe Josep M ^a Guix i C/ de Lluís Maria Xirinacs	Codi	AV239	Longitud(m)	143
-----	---	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament. Entorns del Mercadona
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	10
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	7	7	0	0	0	0	7	0
		7	0	0	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	3	buits	0	TOTAL	3
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus		4	3	0	0	7	0
		4	3	0	0	7	0


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Presència de moltes baixes

Propostes de millora

Replantar els 3 escocells buits amb la mateixa espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Santa Anna	Codi	AV240	Longitud(m)	65
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb dos trams diferenciats. El primer amb un únic sentit de circulació i banda d'aparcament, el segon sense urbanitzar i en contacte amb els camps
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	10
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Populus x canadensis	6	0	0	0	6	0	6	0
Tilia x europaea	2	1	1	0	0	0	2	0
Cercis siliquastrum	1	1	0	0	0	0	1	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	1	1	0	0	0	0	1	0
		3	1	0	6	0	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Populus x canadensis	0	5	1	0	0	6
Tilia x europaea	0	1	1	0	2	0
Cercis siliquastrum	0	1	0	0	1	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	0	1	0	1	0	0
	0	8	2	1	3	6

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

UG amb molta disparitat d'espècies i amb espai insuficient

Propostes de millora

Supressió de l'alineació del primer tram i substitució total dels pollancre per un altre espècie més adequada

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	13-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Botànic Micó	Codi	AV241	Longitud(m)	382
-----	-------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer d'accés a un barri. Dos sentits de circulació amb franja d'aparcament només en el últim tram. Bona part sense urbanitzar. Urbanització recent, no té edificis.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	59
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Morus alba	37	10	27	0	0	2	35	0
Morus alba 'Fruitless'	13	9	4	0	0	6	7	0
Fraxinus excelsior	5	5	0	0	0	5	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	0	2	0	0	0	2	0
Altres...	2	0	2	0	0	0	2	0
		24	35	0	0	13	46	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Morus alba	11	21	5	0	0	37
Morus alba 'Fruitless'	9	4	0	13	0	0
Fraxinus excelsior	5	0	0	5	0	0
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	2	0	0	2	0	0
Altres...	2	0	0	1	1	0
	29	25	5	21	1	37

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari (*Morus alba*)

Propostes de millora

Es recomana la seva urbanització amb canvi d'espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	13-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Carrer del Botànic Micó	Codi	AV242	Longitud(m)	170
-----	------------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Alienacions en aparcament de terra sense urbanitzar. alineacions al costat de camp de futbol sala.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	27
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Morus alba	22	12	10	0	0	0	22	0
Platanus × acerifolia	3	1	0	2	0	1	2	0
Morus alba 'Fruitless'	1	1	0	0	0	1	0	0
Ulmus pumila	1	0	0	1	0	0	1	0
		14	10	3	0	2	25	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Morus alba	10	9	3	0	0	22
Platanus × acerifolia	1	2	0	3	0	0
Morus alba 'Fruitless'	1	0	0	1	0	0
Ulmus pumila	0	1	0	0	1	0
	12	12	3	4	1	22

Conflictes

1	Trànsit	2		3	
---	---------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari (*Morus alba*)

Propostes de millora

Es recomana la seva urbanització amb canvi d'espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Botànic Micó	Codi	AV243	Longitud(m)	103
-----	-------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb dos sentits de circulació amb franja d'aparcament. Doble alineació d'arbres
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	10
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus excelsior	10	10	0	0	0	9	1	0
		10	0	0	0	9	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus excelsior		10	0	0	10	0	0
		10	0	0	10	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Òmnium Cultural	Codi	AV244	Longitud(m)	104
-----	--------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb banda d'aparcament. Edificis de 5 pisos
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	6	6	0	0	0	0	6	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	5	1	0	6	0	0
	5	1	0	6	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passatge de la Creu del Marcé	Codi	AV245	Longitud(m)	141
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb aparcament a banda i banda. Edificis plurifamiliars de 5 pisos.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	9
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	9	9	0	0	0	0	9	0
		9	0	0	0	0	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	8	1	0	9	0	0
	8	1	0	9	0	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Antic Camí de Taradell	Codi	AV246	Longitud(m)	64
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb aparcament a banda i banda. Edificis plurifamiliars de 5 pisos.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	10
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	10	10	0	0	0	1	9	0
		10	0	0	0	1	9	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	10	0	0	10	0	0
	10	0	0	10	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Gurri	Codi	AV247	Longitud(m)	50
-----	------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació. Banda d'aparcament en el costat dels arbres
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	6
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Fraxinus ornus	6	6	0	0	0	6	0	0
		6	0	0	0	6	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus		6	0	0	6	0	0
		6	0	0	6	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Estat de l'arbrat correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	10-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Ramon Masferrer i Solà	Codi	AV248	Longitud(m)	51
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb voreres amples sense edificis al voltant
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	6
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	5	5	0	0	0	5	0	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	1	1	0	0	0	0	1	0
		6	0	0	0	5	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	5	0	0	5	0	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	1	0	0	0	1	0
	6	0	0	5	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Riera Major	Codi	AV249	Longitud(m)	37
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb doble sentit de circulació amb franja d'aparcament en l'altre costat. Sense edificis
-----------------------------------	---

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	4
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manteni.	decaim.
Fraxinus ornus	4	4	0	0	0	4	0	0
		4	0	0	0	4	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus		4	0	0	4	0	0
		4	0	0	4	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Petit tram amb arbres de nova plantació

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça d'Osona	Codi	AV250	Longitud(m)	4
-----	---------------	------	-------	-------------	---

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbre aïllat dintre de plaça amb paviment dur
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	1
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Olea europaea	1	0	1	0	0	0	1	0
		0	1	0	0	0	1	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Olea europaea		0	1	0	0	1	0
		0	1	0	0	1	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Barcelona	Codi	AV251	Longitud(m)	393
-----	------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carretera accés a la ciutat sense pavimentar. Vorals amb prat que sonen a camps i a una escola
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	28
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Platanus × acerifolia	26	3	0	2	21	0	6	20
Robinia pseudoacacia	2	2	0	0	0	0	2	0
		5	0	2	21	0	8	20

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia	3	23	0	26	0	0
Robinia pseudoacacia	0	2	0	0	0	2
	3	25	0	26	0	2

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer. Els arbres presenten símptomes de decaïment

Propostes de millora

Revisió dels criteris de poda per raons de seguretat

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Passeig de la Generalitat	Codi	AV252	Longitud(m)	915
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Via principal d'accés a la ciutat. Doble sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Trams amb edificis alts i altres sense edificis. Lleuger conflicte dels arbres de l'amor amb façana.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	80
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cercis siliquastrum	61	55	6	0	0	14	47	0
Platanus × acerifolia	19	0	0	0	19	1	0	18
		55	6	0	19	15	47	18

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cercis siliquastrum	28	22	11	1	60	0
Platanus × acerifolia	0	12	7	0	0	19
	28	34	18	1	60	19

Conflictes

1	Paviment	2	Façana	3	
---	----------	---	--------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat dels arbres es millorable. Els plataners presenten símptomes de decaïment

Propostes de millora

Substitució progressiva dels plataners per una espècie de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Strauch	Codi	AV253	Longitud(m)	43
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Doble alineació d'arbres en vorera molt ampla al costat de plaça. Sense conflictes
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	7
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Quercus ilex	5	5	0	0	0	0	5	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	1	0	0	0	0	1	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	1	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Quercus ilex	3	2	0	0	5	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	1	0	0	0	1	0
	4	2	0	0	6	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Replantar escocell buit

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Strauch	Codi	AV254	Longitud(m)	87
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de secció invertida. Xiprers en jardineres.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desalm.
Acer platanoides 'Crimson King'	4	4	0	0	0	0	4	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	4	4	0	0	0	2	2	0
		8	0	0	0	2	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer platanoides 'Crimson King'	4	0	0	0	4	0
Cupressus sempervirens 'Stricta'	2	2	0	0	0	4
	6	2	0	0	4	4

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

El xiprer és espècie inadequada per arbrat viari

Propostes de millora

No es recomana la seva eliminació pel fet que no genera conflictes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Bisbe Strauch	Codi	AV255	Longitud(m)	50
-----	--------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de secció invertida de recent urbanització. Plantació de xiprers.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Cupressus sempervirens 'Stricta'	3	3	0	0	0	0	3	0
		3	0	0	0	0	3	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	0	TOTAL	1
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Cupressus sempervirens 'Stricta'		3	0	0	0	1	2
		3	0	0	0	1	2

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

El xiprer és espècie inadequada per arbrat viari

Propostes de millora

No es recomana la seva eliminació pel fet que no genera conflictes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla de Josep Tarradellas	Codi	AV256	Longitud(m)	105
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació al costat de plaça. Arbrat jove sense conflictes. Un únic arbre costat edificis, també sense conflictes.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	10
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	9	9	0	0	0	2	7	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	1	1	0	0	0	1	0	0
		10	0	0	0	3	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	9	0	0	0	9	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	1	0	0	0	1	0
	10	0	0	0	10	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Virrei Avilés	Codi	AV257	Longitud(m)	713
-----	-------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de recent urbanització amb voreres amples. Un sol sentit de circulació amb una franja d'aparcament costat esquerra. Edificis plurifamiliars alts i arbrat jove que no es troba en conflicte amb façana.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	72
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	37	37	0	0	0	15	22	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	35	35	0	0	0	20	15	0
		72	0	0	0	35	37	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adeq.	tolerable	inadeq.
Acer platanoides	34	3	0	2	35	0
Prunus serrulata 'Kanzan'	26	6	3	2	33	0
	60	9	3	4	68	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació aconseguirà crear una línia verda a tot el carrer.

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Doctor Candi Bayés	Codi	AV258	Longitud(m)	678
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament a banda i banda. Edificis baixos i mitjans.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	61
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	61	61	0	0	0	3	58	0
		61	0	0	0	3	58	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	57	3	1	1	60	0
	57	3	1	1	60	0

Conflictes

1	Façana	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Raimon D'abadal	Codi	AV259	Longitud(m)	173
-----	---------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de recent urbanització. Un únic sentit de circulació amb franja d'aparcament al costat alineació. Edificis baixos.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	16	16	0	0	0	6	10	0
		16	0	0	0	6	10	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	11	4	1	0	16	0
	11	4	1	0	16	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

Correcte

AV259 Carrer de Raimon D'abadal (Barri Remei)

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	04-10-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Manuel Serra i Moret	Codi	AV260	Longitud(m)	186
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb dos alineacions d'arbres a banda i banda. Un únic sentit de circulació i franja d'aparcament a un costat. Edificis mitjans.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	19
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	19	19	0	0	0	0	19	0
		19	0	0	0	0	19	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus	17	2	0	0	19	0
	17	2	0	0	19	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'estat dels arbres és correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Enric Prat de la Riba	Codi	AV261	Longitud(m)	354
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb dos alineacions d'arbres a banda i banda. Un únic sentit de circulació i franja d'aparcament a un costat. Edificis mitjans.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	37
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	35	23	12	0	0	0	35	0
Tilia tomentosa	2	2	0	0	0	2	0	0
		25	12	0	0	2	35	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		11	22	2	0	35	0
Tilia tomentosa		2	0	0	2	0	0
		13	22	2	2	35	0

Conflictes

1	Façana	2	Balcó	3	
---	--------	---	-------	---	--

[illegible]

L'alineació és correcta però genera conflictes amb façanes

Revisió dels criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer del Remei	Codi	AV262	Longitud(m)	231
-----	------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer de recent urbanització. Un tram de secció inversa. Un sol sentit de circulació i sense franja d'aparcament. Edificis baixos.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	27
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer campestre	12	11	1	0	0	4	8	0
Aesculus hippocastanum	8	0	5	3	0	0	8	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	7	7	0	0	0	3	4	0
		18	6	3	0	7	20	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer campestre	12	0	0	0	12	0
Aesculus hippocastanum	0	8	0	0	8	0
Pyrus calleryana 'Chanticleer'	4	3	0	7	0	0
	16	11	0	7	20	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Les alineacions aconseguirien aprofitar l'espai disponible

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Joan XXIII	Codi	AV263	Longitud(m)	299
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb dos alineacions d'arbres a banda i banda. Un únic sentit de circulació i franja d'aparcament a un costat. Edificis mitjans
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	31
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia platyphyllos	18	8	10	0	0	1	17	0
Tilia cordata 'Greenspire'	13	13	0	0	0	1	12	0
		21	10	0	0	2	29	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia platyphyllos	2	16	0	0	18	0
Tilia cordata 'Greenspire'	10	3	0	0	13	0
	12	19	0	0	31	0

Conflictes

1	Façana	2	Balcó	3	
---	--------	---	-------	---	--



L'alineació és correcta però genera conflictes amb façanes

Revisió dels criteris de poda per evitar conflictes amb façanes

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Avinguda dels Països Catalans	Codi	AV264	Longitud(m)	17
-----	-------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita placeta pavimentada entre dos carrers. Sense edificis.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	5
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Quercus ilex	5	5	0	0	0	0	5	0
		5	0	0	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Quercus ilex	4	1	0	0	5	0
	4	1	0	0	5	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'espècie és tolerable pel lloc on es troba

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	12-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Horta de la Sínia	Codi	AV265	Longitud(m)	380
-----	------------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Aparcament d'asfalt amb els arbres situats entre les places d'aparcament en forma de retícula.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	40
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Melia azedarach	27	27	0	0	0	20	7	0
Alnus glutinosa	5	5	0	0	0	5	0	0
		32	0	0	0	25	7	0

Baixes

soques	0	morts	1	buits	7	TOTAL	8
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Melia azedarach		19	6	2	27	0	0
Alnus glutinosa		5	0	0	5	0	0
		24	6	2	32	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

En general l'estat dels arbres és correcte

Propostes de millora

Replantar escocells buits

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Rafael Gay de Montellà	Codi	AV266	Longitud(m)	21
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita alineació de moreres en xamfrà.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	5
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Morus alba	5	0	0	5	0	0	5	0
		0	0	5	0	0	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Morus alba		5	0	0	0	0	5
		5	0	0	0	0	5

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari (*Morus alba*)

Propostes de millora

Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Rafael Gay de Montellà	Codi	AV267	Longitud(m)	29
-----	----------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Petita doble alineació en xamfrà.
-----------------------------------	-----------------------------------

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	7
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia spp.	4	4	0	0	0	0	4	0
Celtis australis	1	0	1	0	0	0	1	0
Thuja spp.	1	1	0	0	0	0	1	0
Tilia platyphyllos	1	1	0	0	0	0	1	0
		6	1	0	0	0	7	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia spp.	4	0	0	0	0	4	0
Celtis australis	1	0	0	0	1	0	0
Thuja spp.	1	0	0	0	0	0	1
Tilia platyphyllos	1	0	0	0	0	1	0
		7	0	0	1	5	1

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-09-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer d'Alfons IV El Magnànim	Codi	AV268	Longitud(m)	98
-----	--------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un únic sentit de circulació. Vorera sense urbanitzar. Aparcament de sauló al costat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	21
-----------	-----------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Morus alba	20	20	0	0	0	0	20	0
Quercus pubescens	1	0	1	0	0	0	1	0
		20	1	0	0	0	21	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Morus alba	0	20	0	0	0	20
Quercus pubescens	1	0	0	0	1	0
	1	20	0	0	1	20

Conflictes

1	Altres	2		3	
---	--------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari (*Morus alba*)

Propostes de millora

Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada de port mitjà

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	02-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Aparcament Parc del Blaqueig	Codi	AV269	Longitud(m)	40
-----	------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Alineació zona d'aparcament en paviment asfàltic.
-----------------------------------	---

Tipus reg	Automàtic	Núm. arbres	6
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Platanus orientalis	6	3	2	1	0	1	5	0
		3	2	1	0	1	5	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus orientalis		5	1	0	6	0	0
		5	1	0	6	0	0

Conflictes

1	Paviment	2		3	
---	----------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-06-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carretera de Roda	Codi	AV270	Longitud(m)	105
-----	-------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Doble alineació d'arbres sobre parterre corregut de prat
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	16
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Platanus × acerifolia	2	0	2	0	0	0	2	0
		0	2	0	0	0	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	14	TOTAL	14
--------	---	-------	---	-------	----	-------	----


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Platanus × acerifolia	2	0	0		2	0	0
		2	0	0	2	0	0

Conflictes

1	Fanal	2		3	
---	-------	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació no és funcional manca molt arbrat

Propostes de millora

Replantació de les falles amb plataners

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer de Torelló - Carrer Mare de Déu dels Munts	Codi	AV271	Longitud(m)	44
-----	---	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantacions en xamfrans que donen a una rotonda enjardinada.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	mantenl.	decaim.
Acer negundo	8	7	1	0	0	0	8	0
		7	1	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer negundo	0	8	0	0	0	8
	0	8	0	0	0	8

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Espècie inadequada per l'ús en viari

Propostes de millora

Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de l'Assemblea de Catalunya	Codi	AV272	Longitud(m)	97
-----	------------------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Carrer amb un sol sentit de circulació. Zona d'aparcament en bateria al costat alineació. Edificis alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	11
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia × europaea	10	5	2	3	0	0	10	0
Tilia tomentosa	1	1	0	0	0	0	1	0
		6	2	3	0	0	11	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia × europaea		2	8	0	0	7	3
Tilia tomentosa		1	0	0	0	1	0
		3	8	0	0	8	3

Conflictes

1	Façana	2	Balcó	3	
---	--------	---	-------	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

L'alineació és correcta però genera conflictes amb façanes

Propostes de millora

Revisió dels criteris de poda per evitar conflictes amb façanes o substitució de l'espècie

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rotonda Carrer Torelló	Codi	AV273	Longitud(m)	32
-----	------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Plantacions en xamfrans que donen a una rotonda enjardinada.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	8
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Tilia tomentosa	8	2	6	0	0	0	8	0
		2	6	0	0	0	8	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Tilia tomentosa	7	1	0	8	0	0
	7	1	0	8	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	05-06-2020
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de Montserrat	Codi	AV274	Longitud(m)	567
-----	----------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	50
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	desain.
Acer platanoides	46	46	0	0	0	46	0	0
Tilia x europaea	4	0	4	0	0	0	4	0
		46	4	0	0	46	4	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides	46	0	0	46	0	0
Tilia x europaea	0	4	0	0	4	0
	46	4	0	46	4	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

[illegible]

A photograph of a street scene in Chicago. In the foreground, a paved sidewalk runs along a street. A large, leafless tree stands on the sidewalk. To the left, a yellow taxi and a white car are parked. In the background, a building with a colorful mural is visible. The sky is clear and blue.



Correcte

Cap

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	01-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Rambla de Josep Tarradellas	Codi	AV275	Longitud(m)	22
-----	-----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Placeta amb una alineació d'arbrat sense pas de vehicles. Arbre sense conflictes amb els edificis plurifamiliars alts.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	4
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Acer platanoides	4	4	0	0	0	2	2	0
		4	0	0	0	2	2	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---


Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	molt alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Acer platanoides		4	0	0	0	4	0
		4	0	0	0	4	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	06-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Plaça de la Divina Pastora	Codi	AV276	Longitud(m)	42
-----	----------------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Arbres de nova plantació en vorera ampla. Franja d'aparcament en semi bateria.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	6
-----------	--------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Celtis australis	6	6	0	0	0	0	6	0
		6	0	0	0	0	6	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Celtis australis		6	0	0	6	0	0
		6	0	0	6	0	0


Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Correcte

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	07-08-2019
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer Mercè Font i Codina	Codi	AV277	Longitud(m)	191
-----	----------------------------	------	-------	-------------	-----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Sense vorera pavimentada. Alienació al costat d'un camp. Carrer de secció inversa d'ús veïnal. Cases unifamiliars.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Manual	Núm. arbres	19
-----------	--------	-------------	----

Relació d'arbres

		Mida				Etapa		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	19	3	16	0	0	0	19	0
		3	16	0	0	0	19	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

	Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
	normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	17	1	1	19	0	0
	17	1	1	19	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

La vorera no és apta però no genera conflictes

Propostes de millora

Categoria	Arbrat viari	Data inventari	09-06-2020
-----------	--------------	----------------	------------

Localització

Nom	Carrer de la Soledad	Codi	AV278	Longitud(m)	26
-----	----------------------	------	-------	-------------	----

Descripció

Descripció de la Unitat de Gestió	Recent ampliació de la vorera i plantació de nou arbrat.
-----------------------------------	--

Tipus reg	Sense reg	Núm. arbres	3
-----------	-----------	-------------	---

Relació d'arbres

		Mida				Etapas		
		petit	mitjà	gran	exemplar	implant.	manten.	decaim.
Fraxinus ornus	3	3	0	0	0	3	0	0
		3	0	0	0	3	0	0

Baixes

soques	0	morts	0	buits	0	TOTAL	0
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Diagnosi prèvia

		Estat general			Idoneïtat de l'espècie		
		normal	alterat	mod. alterat	adèq.	tolerable	inadèq.
Fraxinus ornus		3	0	0	3	0	0
		3	0	0	3	0	0

Conflictes

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Mapa



Imatges



Diagnòsi

Propostes de millora