



INFORME INSPECCIÓ MOBILIARI URBÀ CIUTAT DE BARCELONA

COLE. Columnes de Lliure Expressió.

IPE/2024/11/04

CONCESIONARI: Clear Channel España S.L.U.

EMPRESA AUDITORA: AENOR Confía, S.A.U.

17 de Desembre de 2024



1. OBJECTE I ABAST DE L'INFORME

Aquest document recull el resultat de les inspeccions del mobiliari urbà Columnes de Lliure Expressió (COLE) a la ciutat de Barcelona, dutes a terme durant els dies 31-07-2024 i 26-09-2024.

2. DOCUMENTACIÓ D'APLICACIÓ

- Fitxa tècnica elaborada pel Servei urbà de manteniment de l'espai públic per als columnes de Lliure Expressió.

3. ELEMENTS INSPECCIONATS

Comprovació de l'estat de 317 Columnes de Lliure Expressió i 25 Columnes Respiraderos situats a la ciutat de Barcelona en les següents ubicacions:

Nom	Direcció	Codi Element
MU Columna Condal Libre Expresión	AIGUABLAVA, calle desp. de via favencia	53439
MU Columna Condal Libre Expresión	ANDREU NIN, PS. Desp. Pintor Alzamora	53507
MU Columna Condal Libre Expresión	ANGEL PESTAÑA, plz. s/n Enric Casanovas-Santa Engr	53503
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 223 des. C/ Balmes	53527
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 352 des. C/ Bailen	53526
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 355, esq. Pg. Sant Joan	53552
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 373 des. C/ Roger de Flor	53524
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 437 ant. C/ Marina	53523
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 525 des. C/ Dos de Mayo	53522
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 568 Corunya-Pg. Vintro	53521
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 88 des, c/ Viladomat	53622
MU Columna Condal Libre Expresión	ARAGÓN, 99 des. C/ Calabria	53623
MU Columna Condal Libre Expresión	ARIBAU, 111 des. C/ Provenza	53531
MU Columna Condal Libre Expresión	ARIBAU, 142 des. C/ Rosellon	53532
MU Columna Condal Libre Expresión	ARIBAU, 72 des. C/ Valencia	53530
MU Columna Condal Libre Expresión	ARTOS PL. fte. 17 esq. Pg. San Joan de Bosco	53466
MU Columna Condal Libre Expresión	BAC DE RODA, 160 ant. C/ Peru	53421
MU Columna Condal Libre Expresión	BADAL RBLA, 141 Ant. Canalejas	53370
MU Columna Condal Libre Expresión	BAILÉN, 224 des. C/ Sant Antoni Mª Claret	53612
MU Columna Condal Libre Expresión	BAILÉN, 71 des. C/ Consell de cent	53551
MU Columna Condal Libre Expresión	BALMES, 82 ant. C/ Valencia	53528
MU Columna Condal Libre Expresión	BALMES,164 (Paris-Còrsega)	65401
MU Columna Condal Libre Expresión	BONANOVA PS 26 ant. C/ Horaci	53461
MU Columna Condal Libre Expresión	BONANOVA PS, 60 Ant. Iradier	53462
MU Columna Condal Libre Expresión	BONANOVA PS. 70 Iradier-Pomaret	53463
MU Columna Condal Libre Expresión	BORDETA CRTA. 42 des. C/ Sant Roc	53361
MU Columna Condal Libre Expresión	BRASIL RBLA, 28-30 Desp. Miquel Angel	53371
MU Columna Condal Libre Expresión	BRUC, 99 des. C/ Valencia	53547



Nom	Direcció	Codi Element
MU Columna Condal Libre Expressió	BRUC,160 des. C/ Rosellon	53545
MU Columna Condal Libre Expressió	BRUC,45 ant. Gran Vía	53548
MU Columna Condal Libre Expressió	BUENAVENTURA MUÑOZ esq. C/ Wellington	53411
MU Columna Condal Libre Expressió	BUENOS AIRES Fte 7 Av. Sarrià- Comte Borrel	53675
MU Columna Condal Libre Expressió	BUENOS AIRES, 2 Des. C/ Comte de Borell	53676
MU Columna Condal Libre Expressió	CALABRIA, 205 des. C/ Provenza	53637
MU Columna Condal Libre Expressió	CAMPOAMOR, 7 des. C/ Palafox	53494
MU Columna Condal Libre Expressió	CARACAS Esq. Clariana	53436
MU Columna Condal Libre Expressió	CARDENAL REIG, 22 des. C/ Poblet	53662
MU Columna Condal Libre Expressió	CARLES III GRAN VIA, Ant. Sabino de Arana	53654
MU Columna Condal Libre Expressió	CARRIL PL. s/n Vía Augusta-Milanese	53464
MU Columna Condal Libre Expressió	CARTAGENA fte. 330 ant. Avda. de Gaudi	53608
MU Columna Condal Libre Expressió	CARTAGENA, 268 des. C/ Rosellón	53565
MU Columna Condal Libre Expressió	CASP, 1 des. Pg. De gracia	53399
MU Columna Condal Libre Expressió	CASP, 27 Pau Claris-Roger de Lluria	53400
MU Columna Condal Libre Expressió	CASP, 44 - Roger de Lluria-Bruc	53401
MU Columna Condal Libre Expressió	CASP, 59 Bailen-Pg. San joan	53402
MU Columna Condal Libre Expressió	CASTILLEJOS frente 324 des. Avda de Gaudi	53589
MU Columna Condal Libre Expressió	CATALUNYA RBLA. 61 des. C/ Aragón	53642
MU Columna Condal Libre Expressió	CATALUNYA RBLA. 74 des. C/ Valencia	53640
MU Columna Condal Libre Expressió	CATALUNYA RBLA. 89 ant. C/ Mallorca	53641
MU Columna Condal Libre Expressió	CENTRE PL. 15 esq. Comte de Bell-lloc	53651
MU Columna Condal Libre Expressió	CHOPIN 24 Desp. Valls	53358
MU Columna Condal Libre Expressió	CIENCIAS, 23 Llobregos-Granollers	53491
MU Columna Condal Libre Expressió	CIENCIAS, 39 Llobregos-Granollers	53492
MU Columna Condal Libre Expressió	COLLSEROLA (Plaça alfons Comin) 5 Ribas i	53445
MU Columna Condal Libre Expressió	COLON Pº 12 ant. C/ Simó Oller	53397
MU Columna Condal Libre Expressió	COLON Pº 16 Blotres-Luis Braille	53398
MU Columna Condal Libre Expressió	COLON Pº 6 Marquet- Plata	53396
MU Columna Condal Libre Expressió	COMERÇ PL. 6 Gran de San Andreu	53430
MU Columna Condal Libre Expressió	COMTE D'URGELL, 113 des. Avda. Aragón	53621
MU Columna Condal Libre Expressió	COMTE D'URGELL, 239 ant. C/ Londres	53689
MU Columna Condal Libre Expressió	CONGRES EUCARISTIC PL. 12 ant. Felip II	53517
MU Columna Condal Libre Expressió	CONSELL DE CENT, 148 Des. C/ Viladomat	53627
MU Columna Condal Libre Expressió	CONSELL DE CENT, 18 Rector Triado-Torre Dami	53363
MU Columna Condal Libre Expressió	CONSELL DE CENT, 34 Bejar-Rector triado	53364
MU Columna Condal Libre Expressió	CONSELL DE CENT, 399 des. C/ Girona	53550
MU Columna Condal Libre Expressió	CONSELL DE CENT, 408 Desp. Pg. De Sant Joan	53525
MU Columna Condal Libre Expressió	CONSELL DE CENT, 591	56091
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 208 des. C/ Muntaner	53693
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 270 ant. C/ Balmes	53692
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 331 Santa Tecla-Santa Teresa	53585
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 376 des. C/ Bruc	53583
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 421 Bailen-Mila i Fontanals	53582
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 574 des. Avda de Gaudi	53581



Nom	Direcció	Codi Element
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 629 des. C/ Cartagena	53580
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 632 des. Dos de mayo	53579
MU Columna Condal Libre Expressió	CORSEGA, 671 des. C/ Independencia	53578
MU Columna Condal Libre Expressió	CREU COBERTA, 48 Bejar-Rector triado	53362
MU Columna Condal Libre Expressió	DELS QUINZE AV. 40 Prat d'En Roquer	53513
MU Columna Condal Libre Expressió	DIAGONAL AV. 351 Bruc-Provença	53546
MU Columna Condal Libre Expressió	DIAGONAL AV. 424 Roger de Llúria-Pau claris	53544
MU Columna Condal Libre Expressió	DIAGONAL AV. 602 des. Avda Pau Casals	53448
MU Columna Condal Libre Expressió	DIAGONAL AV. 614 des. C/ Beethoven	53449
MU Columna Condal Libre Expressió	DIAGONAL AV. 686 ant. C/ Fdo. Primo de rivera	53467
MU Columna Condal Libre Expressió	DIAGONAL AV. 687 des. C/ angel Bastardas	53468
MU Columna Condal Libre Expressió	DIPUTACIÓN, 251 Rambla Catalunya-Balmes	53633
MU Columna Condal Libre Expressió	DIPUTACIÓN, 259 Pg. Gracia-Rambla Catalunya	53632
MU Columna Condal Libre Expressió	DIPUTACIÓN, 347 des. C/ Bailen	53553
MU Columna Condal Libre Expressió	DIPUTACIÓN, 59 dp. C/. Calabria	53540
MU Columna Condal Libre Expressió	DOCTOR FLEMING fte. 22 esq. C/ Jacinto Benavente	53454
MU Columna Condal Libre Expressió	DOCTOR FLEMING, 19 antes C/ Santa Fe de Nou Mexic	53457
MU Columna Condal Libre Expressió	DOCTOR FLEMING, 7 ant. C/ Bori i Fontesta	53455
MU Columna Condal Libre Expressió	DOCTOR MARAÑÓN AV. 42 Pau Gargallo-Diagonal	53660
MU Columna Condal Libre Expressió	DOCTOR TRUETA, 206 des. C/ Llacuna	53416
MU Columna Condal Libre Expressió	ENTENÇA 116 Aragón-Valencia	53634
MU Columna Condal Libre Expressió	ENTENÇA, 318 esq. Travesera de les Corts	53663
MU Columna Condal Libre Expressió	ENTENÇA, 334 esq. Avda. Diagonal	53664
MU Columna Condal Libre Expressió	ENTENÇA, 44 Sepulveda-Gran vía	53382
MU Columna Condal Libre Expressió	ESCORIAL, 124 ant. C/ Marti	53484
MU Columna Condal Libre Expressió	ESCORIAL, 58 ant. C/ Legalitat	53483
MU Columna Condal Libre Expressió	ESPLUGUES CRTA. De 34 ant. C/ Gonzales Tablas	53471
MU Columna Condal Libre Expressió	ESTADIO AV. s/n des. Pg. Olímpic	53356
MU Columna Condal Libre Expressió	ESTATUT DE CATALUNYA AV.	53495
MU Columna Condal Libre Expressió	EXPOSICION AV. 60 Ant. Sancho Marraco	53353
MU Columna Condal Libre Expressió	FABRA I PUIG PS. Ant. Esq. Congres	53510
MU Columna Condal Libre Expressió	FABRA I PUIG PS. 212 Emili Roca-Arnau d'Oms	53508
MU Columna Condal Libre Expressió	FABRA I PUIG PS. 270 des. C/ sant Iscle	53509
MU Columna Condal Libre Expressió	FABRA I PUIG PS. 67 ant. C/ Concepció Arenal	53428
MU Columna Condal Libre Expressió	FAVENCIA VIA 295 esq. C/ Chafgarinas	53438
MU Columna Condal Libre Expressió	FELIP II, 236 des. C/ Arnau d'Oms	53518
MU Columna Condal Libre Expressió	FELIP II, 45 ant. C/ Borafull	53427
MU Columna Condal Libre Expressió	FELIP II, 118 Juan de Garay-Olesa	53515
MU Columna Condal Libre Expressió	FELIP II, 149 ant. C/ Garcilaso	53516
MU Columna Condal Libre Expressió	FLORIDABLANCA, 91 Des. C/ Comte de Borell	53375
MU Columna Condal Libre Expressió	FRANÇA XICA, frte. 13 ant. C/ Pedrere	53354
MU Columna Condal Libre Expressió	FRESSER, 212 ant. C/ Industria	53594
MU Columna Condal Libre Expressió	GANDUXER, 111 Plz. Ferran Casablanca	53460
MU Columna Condal Libre Expressió	GENERAL MITRE RDA frte. 17 Des. C/ Ricardo Vila	53453
MU Columna Condal Libre Expressió	GENERAL MITRE RDA frte. 39 ant. C/ Doctor Roig	53465



Nom	Direcció	Codi Element
MU Columna Condal Libre Expressió	GIRONA, 58 des. C/ Diputació	53549
MU Columna Condal Libre Expressió	GONZALEZ TABLAS, 15 esq. Crta. De Esplugues	53472
MU Columna Condal Libre Expressió	GRAN DE SANT ANDREU frte.464 Palomar-Mossen Clapes	53429
MU Columna Condal Libre Expressió	GRAN DE SANT ANDREU, 78 des. C/ Onze de Setembre	53431
MU Columna Condal Libre Expressió	GRAN VIA CORTS CATALANES 268 des. C/ Sant Pauli No	53347
MU Columna Condal Libre Expressió	GRAN VIA CORTS CATALANES, 190 esq. Mineria	53346
MU Columna Condal Libre Expressió	GUIPUSCOA, 75 des. C/ de Treball	53423
MU Columna Condal Libre Expressió	HOSPITAL MILITAR, AV. 126 Bajo Viaducto de Vallc	53485
MU Columna Condal Libre Expressió	HOSPITAL MILITAR, AV. 192 ant. C/ Gustavo Adolfo	53487
MU Columna Condal Libre Expressió	HOSPITAL MILITAR, AV. frte. 138 des. C/ Esteve T	53486
MU Columna Condal Libre Expressió	INDEPENDENCIA, 323 des. C/ Provença	53592
MU Columna Condal Libre Expressió	INDUSTRIA, 171 des. C/ Cartagena	53590
MU Columna Condal Libre Expressió	INDUSTRIA, 196 Cartagena-Dos de mayo	53591
MU Columna Condal Libre Expressió	INDUSTRIA, 2 des. C/ Bailen	53586
MU Columna Condal Libre Expressió	INDUSTRIA, 46 des. C/ Nàpols	53587
MU Columna Condal Libre Expressió	INDUSTRIA, 67 ant. C/ Sicília	53588
MU Columna Condal Libre Expressió	JEREZ, 61 La PlanaPg.de la Plana	53489
MU Columna Condal Libre Expressió	JOAN BORBO PS, 2 des. C/ Ginebra	53394
MU Columna Condal Libre Expressió	JOAN BORBO PS, 21 des. Plz. Barceloneta	53393
MU Columna Condal Libre Expressió	JOAN BORBO PS, 39 des. C/ Pepe Rubianes	53392
MU Columna Condal Libre Expressió	JOAN BORBO PS, 63 ant. C/ Judici	53390
MU Columna Condal Libre Expressió	JOAN PEIRO PL. S/N Comte de Bell-lloc-Vallespir	53650
MU Columna Condal Libre Expressió	JOAN TORRAS, 5 Lanzarote-Gran de San Andreu	53433
MU Columna Condal Libre Expressió	JOAN XXIII AV. Ant. Samitier	53659
MU Columna Condal Libre Expressió	JOAN XXIII AV. s/n Maternitat-Dr. Salv	53658
MU Columna Condal Libre Expressió	JOSEP CARNER PS. s/n esq. C/ Vila-vila	53352
MU Columna Condal Libre Expressió	JOSEP TARRADELLAS AV. 29 Robrenyo-Nicaragua	53666
MU Columna Condal Libre Expressió	JOSEP TARRADELLAS AV. 84 Ant. Londres	53667
MU Columna Condal Libre Expressió	JULIA VIA, 65 Almansa-Font Canyelles	53497
MU Columna Condal Libre Expressió	KARL MARX PL, s/n Vall d'hebron-Pg. Valdaura	53496
MU Columna Condal Libre Expressió	LEPANTO frte. 312 des. Avda. de Gaudi	53563
MU Columna Condal Libre Expressió	LEPANTO, 276 Desp. Mallorca	53617
MU Columna Condal Libre Expressió	LLEIDA, 57 ant. C/ Ricard	53359
MU Columna Condal Libre Expressió	LLUCHMAJOR PL. s/n des. Vía Julia	53498
MU Columna Condal Libre Expressió	LLUCHMAJOR PL. s/n esq. Pg. Verdum	53499
MU Columna Condal Libre Expressió	LLUIS COMPANYS PS, s/n des. C/Comerç	53407
MU Columna Condal Libre Expressió	LONDRES, 26 Des. C/ Viladomat	53673
MU Columna Condal Libre Expressió	LONDRES, 8 des. C/ Calàbria	53674
MU Columna Condal Libre Expressió	MADRID AV. 208 des. C/ Alcolea	53652
MU Columna Condal Libre Expressió	MAJOR DE SARRIA, 125 des. C/ Ramon Miguel i	53474
MU Columna Condal Libre Expressió	MALLORCA, 122 ant. C/ Comte d'Urgell	53646
MU Columna Condal Libre Expressió	MALLORCA, 188 Aribau-Muntaner	53645
MU Columna Condal Libre Expressió	MALLORCA, 373 des. C/ sicília	53619
MU Columna Condal Libre Expressió	MALLORCA, 39 des. C/ Rocafort	53648
MU Columna Condal Libre Expressió	MALLORCA, 505 Ant. C/ Dos de Mayo	53616



Nom	Direcció	Codi Element
MU Columna Condal Libre Expressió	MANDRI, 1 Alacant-Rda. Gral. Mitre	53459
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS, 140 Desp. Pintor Mir	53597
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS, 2 Fresser-Industria	53593
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS, 234 Subirats-Santa Fé	53598
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS, 273 Almicar-Marquesa de Caldes Montb	53602
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS, 285 Vte. Lopez-Almicar	53601
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS, 296 Ant. Escultor Llimona	53600
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS, 74 Trinxant-Pl. Maragall	53595
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS. 397 ant. C/ Llobregos	53599
MU Columna Condal Libre Expressió	MARAGALL PS. 97 Desp. Xiprer	53607
MU Columna Condal Libre Expressió	MARE DEU MONTSERRAT, 123 Genova-Françes	53605
MU Columna Condal Libre Expressió	MARE DEU MONTSERRAT, 212 Sales i Ferre-	53604
MU Columna Condal Libre Expressió	MARE DEU MONTSERRAT, 251 Lluís Sangnier	53603
MU Columna Condal Libre Expressió	MARINA Caspe - Ribes	53414
MU Columna Condal Libre Expressió	MARITIM DEL BOGATELL PS, s/n Des. C/ Jaume Vicens	53415
MU Columna Condal Libre Expressió	MARITIMO PS s/n ant. C/ Andrea Doria	53391
MU Columna Condal Libre Expressió	MENDEZ NUÑEZ 14 ant. C/ Trafalgar	53406
MU Columna Condal Libre Expressió	MERIDIANA AV, 1 ant. C/ Wellington	53410
MU Columna Condal Libre Expressió	MERIDIANA AV, 218 Palencia-Josep Estivill	53426
MU Columna Condal Libre Expressió	MERIDIANA AV, 233 Pl. Ferran Reyes-Espronceda	53520
MU Columna Condal Libre Expressió	MERIDIANA AV, 355 des. C/ Concepción Arenal	53514
MU Columna Condal Libre Expressió	MERIDIANA AV, 419 des. C/ Garrofers	53506
MU Columna Condal Libre Expressió	MERIDIANA AV. 423 esq. C/ Rosello i Porcel	53505
MU Columna Condal Libre Expressió	MIRAMAR AV. s/n des. Plz. Dante	53355
MU Columna Condal Libre Expressió	MUNTANER, 112 ant. C/ Mallorca	53685
MU Columna Condal Libre Expressió	MUNTANER, 121 esq. Provença	53687
MU Columna Condal Libre Expressió	MUNTANER, 193 des. C/ Londres	53688
MU Columna Condal Libre Expressió	MUNTANER, 47 Consell de cent-Diputació	53679
MU Columna Condal Libre Expressió	MUNTANER, 483 des. Rda. Gral. Mitre	53458
MU Columna Condal Libre Expressió	MUNTANER, 80 Valencia-Aragón	53681
MU Columna Condal Libre Expressió	MUNTANER, 99 Mallorca-Valencia	53683
MU Columna Condal Libre Expressió	NAVAS DE TOLOSA, 371 Sant Antoni M ^a Claret-Fresser	53596
MU Columna Condal Libre Expressió	NICARAGUA, 48 Robrenyo-Berlin	53665
MU Columna Condal Libre Expressió	PARALELO AV, 179 Lleida-Tamarit	53348
MU Columna Condal Libre Expressió	PARALELO AV,113 des. C/ Creu dels Molers	53350
MU Columna Condal Libre Expressió	PARALELO AV,151 ant. C/ Vallhonrat	53349
MU Columna Condal Libre Expressió	PARIS, 168 des. C/ Muntaner	53691
MU Columna Condal Libre Expressió	PARIS, 43 ant. C/ Rocafort	53668
MU Columna Condal Libre Expressió	PARIS, 84 Des. C/ Viladomat	53670
MU Columna Condal Libre Expressió	PASEO DE GRACIA, 15 Diputació-Gran vía	53534
MU Columna Condal Libre Expressió	PASEO DE GRACIA, 45 des. Avda. Aragón	53535
MU Columna Condal Libre Expressió	PASEO DE GRACIA, 67 Mallorca-Valencia	53536
MU Columna Condal Libre Expressió	PAU CLARIS, 125 Aragó-Consell de cent	53539
MU Columna Condal Libre Expressió	PAU CLARIS, 156 Mallorca-Valencia	53538
MU Columna Condal Libre Expressió	PAU CLARIS, 169 Provença-Mallorca	53537



Nom	Direcció	Codi Element
MU Columna Condal Libre Expressió	PEDRALBES, AV. 20 ant. C/ Bosch Gimpera	53470
MU Columna Condal Libre Expressió	PEDRALBES, AV. 22 Beltran-Manuel Girona	53469
MU Columna Condal Libre Expressió	PERE IV, 141 ant. C/ Llacuna	53420
MU Columna Condal Libre Expressió	PERE IV, 453 des. C/ Josep Pla	53422
MU Columna Condal Libre Expressió	PORTO, 10 Lisboa-Crehuet	53493
MU Columna Condal Libre Expressió	PROVENÇA, 326 Bruc-Roger de Iluria	53571
MU Columna Condal Libre Expressió	PROVENÇA, 404 des. C/ Napols	53569
MU Columna Condal Libre Expressió	PROVENÇA, 445 ant. Avda. Gaudi	53567
MU Columna Condal Libre Expressió	PROVENÇA, 447 des. C/ Padilla	53566
MU Columna Condal Libre Expressió	PUJADES s/n Pg. Picasso-Wellington	53408
MU Columna Condal Libre Expressió	PUJADES, 19 Marina-Francesc Aranda	53409
MU Columna Condal Libre Expressió	RAMBLA DEL CARMEL, 18-20 Dante-Puig Castello	53490
MU Columna Condal Libre Expressió	RAMBLA DEL POBLE NOU, 32 des. C/ Doctor trueta	53417
MU Columna Condal Libre Expressió	RAMBLA DEL POBLE NOU, 62 ant. C/ Llull	53419
MU Columna Condal Libre Expressió	REPUBLICA ARGENTINA AV. 195 des. C/ Caire	53478
MU Columna Condal Libre Expressió	REPUBLICA ARGENTINA AV. 95 des. C/ Bda. Blanes	53479
MU Columna Condal Libre Expressió	RIO DE JANEIRO AV. 91 des. C/Baltasar Gracian	53500
MU Columna Condal Libre Expressió	ROGER DE FLOR, 123 Gran via-Diputació	53555
MU Columna Condal Libre Expressió	ROGER DE FLOR, 246 ant. C/ Rosellón	53560
MU Columna Condal Libre Expressió	ROGER DE FLOR, 29 des. C/ Almogavers	53412
MU Columna Condal Libre Expressió	ROGER DE FLOR, 89 Ausias March-Casp	53413
MU Columna Condal Libre Expressió	ROGER DE LLURIA, 117 Mallorca-Provença	53543
MU Columna Condal Libre Expressió	ROGER DE LLURIA, 60 des. C/ Consell de cent	53541
MU Columna Condal Libre Expressió	ROGER DE LLURIA, 82 des. C/ Valencia	53542
MU Columna Condal Libre Expressió	ROMA AV. 90 des. C/ Calabria (mediana)	53649
MU Columna Condal Libre Expressió	Roselló, calle 375 des. C/ Napols	53561
MU Columna Condal Libre Expressió	ROSELLÓN, 203 Esq. Enrique Granados	53644
MU Columna Condal Libre Expressió	ROSELLÓN, 435 des. C/ Marina	53562
MU Columna Condal Libre Expressió	ROSELLÓN, 475 des. C/ Padilla	53564
MU Columna Condal Libre Expressió	SALVADOR ESPRIU s/n Des. C/ Francesc Aranda	53395
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT ANTONI M ^a CLARET, 109 ant. C/ Sardenyà	53609
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT ANTONI M ^a CLARET, 16 des. Pg. De Sant Joan	53611
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT ANTONI M ^a CLARET, 472 esq. Meridiana	53519
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT ANTONI M ^a CLARET, 78 des. C/ Sicília	53610
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT ANTONI RDA. 104	53387
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT ANTONI RDA. 55 Plz. Goya	53388
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT GREGORI PL. 1 ant. C/ Ganduxer	53456
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT JOAN PS. 129 Provença-Roselló	53557
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT JOAN PS. 150 des. C/ Corsega	53558
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT JOAN PS. 168 des. C/ Industria	53559
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT JOAN PS. 34 des. C/ Ausias March	53403
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT JORID PL. Desp. Pare Eusebi Millan	53357
MU Columna Condal Libre Expressió	SANT PAU RDA. 8 C/ Sant Pau - C/ de le Flors	53351
MU Columna Condal Libre Expressió	SANTA EULALIA PL. s/n des. C/ amilcar	53447
MU Columna Condal Libre Expressió	SANTS PL, s/n esq. Antoni company	53372



Nom	Direcció	Codi Element
MU Columna Condal Libre Expressió	SANTS, 100 Esq. Plz de Sants	53366
MU Columna Condal Libre Expressió	SANTS, 12 des. C/ Espanya Industrial	53365
MU Columna Condal Libre Expressió	SANTS, 160 Des. Panissars	53367
MU Columna Condal Libre Expressió	SANTS, 288 des. Jaume roig	53368
MU Columna Condal Libre Expressió	SANTS, 346 Avda de Madrid-Arizali	53369
MU Columna Condal Libre Expressió	SARDENYA, 260 des. C/ Consell de cent	53620
MU Columna Condal Libre Expressió	SARRIA AV. 1 des. C/ Paris	53671
MU Columna Condal Libre Expressió	SARRIA AV. 116 Doctor Roux-Bori i Fontesta	53451
MU Columna Condal Libre Expressió	SARRIA AV. 139 ant. C/ Carabela Niña	53452
MU Columna Condal Libre Expressió	SARRIA AV. 21 des. C/ Londres	53672
MU Columna Condal Libre Expressió	SARRIA AV. 70 des. C/ Doctor Fleming	53450
MU Columna Condal Libre Expressió	SELVA DE MAR, 9 Esq. Pº Taulat	53418
MU Columna Condal Libre Expressió	SEPULVEDA frte. 15 ant. C/ Mistral	53384
MU Columna Condal Libre Expressió	SEPULVEDA, 87 Viladomat-Calabria	53380
MU Columna Condal Libre Expressió	SEPULVEDA, 127 des. C/ Comte d'Urgell	53379
MU Columna Condal Libre Expressió	SEPULVEDA, 13 des. C/ Vilamari	53385
MU Columna Condal Libre Expressió	SEPULVEDA, 168 des. C/ Casanova	53377
MU Columna Condal Libre Expressió	SEPULVEDA, 38 des. C/ Entença	53383
MU Columna Condal Libre Expressió	SEPULVEDA, 80 des. C/ Calabria	53381
MU Columna Condal Libre Expressió	SICILIA, 147 ant. C/ Diputació	53554
MU Columna Condal Libre Expressió	SICILIA, 318 des. C/ Provenza	53568
MU Columna Condal Libre Expressió	SOL DE BAIX PL. Figols - Gerard Piera	53653
MU Columna Condal Libre Expressió	TETUAN PL. 40-41 des. Pg Sant joan	53404
MU Columna Condal Libre Expressió	TIBIDABO AV. 35 Ronda de Dalt-Bosch i Alsina	53477
MU Columna Condal Libre Expressió	TIBIDABO AV.. 22 des. C/ Garcia Mariño	53475
MU Columna Condal Libre Expressió	TIBIDAVO AV. 65 ant. C/ Teodoro Roviralta	53476
MU Columna Condal Libre Expressió	TISSO, 2	56090
MU Columna Condal Libre Expressió	TORRAS I BAGES PS, 38 ant. C/ Jacint Guardiola	53432
MU Columna Condal Libre Expressió	TORRAS I BAGES PS, 93 Almirall Proixida-Residenc	53434
MU Columna Condal Libre Expressió	TORRAS I BAGES PS, frte.105 Valenti Iglesias-Pal	53435
MU Columna Condal Libre Expressió	TRAFALGAR, 12 Jomqueras-Ortigosa	53405
MU Columna Condal Libre Expressió	TRAVESSERA DE LES CORTS frte. 96 Frte Futbol C.B.	53656
MU Columna Condal Libre Expressió	TRAVESSERA DE LES CORTS fte. 50 Ant. C/ Aristides	53657
MU Columna Condal Libre Expressió	TRAVESSERA DE LES CORTS 120 Des. C/comandante Beni	53655
MU Columna Condal Libre Expressió	TRINITAT PL. 2 Turo de la Trinitat-Madriguera	53437
MU Columna Condal Libre Expressió	URRUTIA PG. 104 Pedret-Pi i Molist	53511
MU Columna Condal Libre Expressió	URRUTIA PG. 114 ant. C/ doctor Pi i Molist	53512
MU Columna Condal Libre Expressió	VALENCIA, 510 ant. C/ Castilleros	53577
MU Columna Condal Libre Expressió	VALENCIA, 167 Casanova-Muntanere	53638
MU Columna Condal Libre Expressió	VALENCIA, 235 Balmes-Rambla Catalunya	53639
MU Columna Condal Libre Expressió	VALENCIA, 257 Pg de Garcia-Pg. Camp Elisis	53573
MU Columna Condal Libre Expressió	VALENCIA, 281 Pau Claris-Roger de Lluria	53574
Columna Respiradero	ANDREU NIL DESP. C/ ROSELLO I PORCEL	54056
Columna Respiradero	ANDREU NIL DESP. PINTOR ALSAMORA	54057
Columna Respiradero	CATALUNYA, PL. ANT. RAMBLA CATALUNYA	54040



Nom	Direcció	Codi Element
Columna Respiradero	CATALUNYA, PL. ANT. RAMBLA CATALUNYA	54041
Columna Respiradero	CATALUNYA, PL. ANT. RAMBLA CATALUNYA	54039
Columna Respiradero	COLON Pº ANT. VIA LAYETANA	54048
Columna Respiradero	COLON Pº ANT. VIA LAYETANA	54049
Columna Respiradero	JOSEP CARNER PS, ANT. AV. PARALELO	54046
Columna Respiradero	JOSEP CARNER PS, ANT. AV. PARALELO	54047
Columna Respiradero	PARALELO AV, ANTES C/ PALAUDARIES	54034
Columna Respiradero	PAU VILA PL. ESQ. DOCTOR AIGUADER	54050
Columna Respiradero	PAU VILA PL. ESQ. DOCTOR AIGUADER	54051
Columna Respiradero	PAU VILA PL. ESQ. DOCTOR AIGUADER	54052
Columna Respiradero	RAMBLAS (CAPUCHINOS) FTE. C/ FERRAN	54037
Columna Respiradero	RAMBLAS (SANTA MONICA) ANTES PGE.BANYS / FTE.14	54036
Columna Respiradero	RAMBLAS (SANTA MONICA) DES. PL.PORTAL DE LA PAU	54035
Columna Respiradero	RAMBLAS ANT. C/ ART DEL TEATRE	54044
Columna Respiradero	RAMBLAS DESP. C/ PORTAFERRISA	54038
Columna Respiradero	RAMBLAS DESP. C/ TALLERS	54042
Columna Respiradero	RAMBLAS DESP. MERCADO BOQUERIA	54043
Columna Respiradero	RAMBLAS DESP. SANTA MADRONA	54045
Columna Respiradero	SALVADOR ESPRIU ANT. C/ MARINA	54053
Columna Respiradero	SALVADOR ESPRIU ANT. C/ MARINA	54054
Columna Respiradero	VALLDAURA PS, DESP PLAÇA LLUCMAJOR	54058
Columna Respiradero	VIA JULIA PL. FRANCESC LAYRET	54055
MU Columna Condal Libre Expressió	VALENCIA, 443 des. C/ Marina	53576
MU Columna Condal Libre Expressió	VALL D'HEBRON PS 210 ant. C/ Juan de Mena	53488
MU Columna Condal Libre Expressió	VALL D'HEBRON PS 157-169 ant. Cami sant cebriano	53441
MU Columna Condal Libre Expressió	VALL D'HEBRON PS 81 des. C/ Jerico	53444
MU Columna Condal Libre Expressió	VALL D'HEBRON PS s/n des. C/ Poesia	53443
MU Columna Condal Libre Expressió	VALL D'HEBRON PS s/n esq. Cami sant Cebriano	53442
MU Columna Condal Libre Expressió	VALL D'HEBRON PS s/n Frente Velodromo d'Horta	53440
MU Columna Condal Libre Expressió	VALLDAURA PS, 205 Esq. Turó Blau	53501
MU Columna Condal Libre Expressió	VALLDIVERA PL. 7 ant. Dreserra de Valldivera	53446
MU Columna Condal Libre Expressió	VILADOMAT, 225 des. C/ Provenza	53647
MU Columna Condal Libre Expressió	VILADOMAT, 79 des. C/ Florida Blanca	53374
MU Columna Condal Libre Expressió	VILAMARI frte. 86 Aragón-Consell de cent	53625
MU Columna Condal Libre Expressió	VILAMARI, 37 Gran vía-Sepulveda	53386
MU Columna Condal Libre Expressió	VILLARROEL, 149 des. C/ Mallorca	53684
MU Columna Condal Libre Expressió	VILLARROEL, 169 des. C/ Provença	53682
MU Columna Condal Libre Expressió	VILLARROEL, 170 des. C/ Corsega	53680
MU Columna Condal Libre Expressió	VILLARROEL, 206 des. C/ Londres	53678
MU Columna Condal Libre Expressió	VILLARROEL, 236 des. Avda. Diagonal	53677
MU Columna Condal Libre Expressió	VILLARROEL, 38 ant. C/ Sepulveda	53378
MU Columna Condal Libre Expressió	VILLARROEL, 71 des. C/ Diputació	53686
MU Columna Condal Libre Expressió	XILE AV. 28 des. C/ Pisuerga	53661
MU Columna Condal Libre Expressió	ZONA FRANCA PS, 138 des. C/ Alts Forns	53345



4. CONCLUSION

El present informe reflecteix els resultats de les troballes per a cada element avaluat en el moment i lloc de cada inspecció individual.

En qualsevol cas, serà el client el que tingui la decisió final sobre la idoneïtat de la documentació presentada.

A Madrid, a 17 de desembre de 2024.

Servei d'Inspecció
AENOR CONFIA, S.A.U.



1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54037

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,38033610448 , 2,174085458325

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLAS (CAPUCHINOS) FTE. C/ FERRAN

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

INCORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Porta accessible a l'interior.
Perillós

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.11 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54038

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,38313313862 , 2,171689237313

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLAS DESP. C/ PORTAFERRISA

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Hi ha cables que sobresurten de l'interior de l'element.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54042

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,38449879909 , 2,170626701191

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLAS DESP. C/ TALLERS

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54043

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,38177504304 , 2,172694066667

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLAS DESP. MERCADO BOQUERIA

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE





2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

No aquesta bloquejat l'accés a l'interior de l'element on hi ha un quadre elèctric, pot ser perillós.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54045

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,37650735452 , 2,176903814269

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLAS DESP. SANTA MADRONA

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54036

MODEL:Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,3778252854 , 2,176187309183

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLAS (SANTA MONICA) ANTES PGE.BANYS / FTE.14

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54035

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,37616678552 , 2,177413198829

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLAS (SANTA MONICA) DES. PL.PORTAL DE LA PAU

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:


CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Renovades per la renovació de La Rambla. NO CARTELLERIA.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54054

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,3884525922 / 2,196230637669

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SALVADOR ESPRIU ANT. C/ MARINA

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-17]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54053

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,3884525922 , 2,196230637669

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SALVADOR ESPRIU ANT. C/ MARINA

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:



NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-17]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54058

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,4381553799 , 2,174299800695

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALLDAURA PS, DESP PLAÇA LLUCMAJOR

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-17]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54055

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,44214301942 , 2,177711099882

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VIA JULIA PL. FRANCESC LAYRET

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54056

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,43466903846 , 2,181921581333

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ANDREU NIL DESP. C/ ROSELLO I PORCEL

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-11-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-11-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54057

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,43389646311 , 2,181551287278

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ANDREU NIL DESP. PINTOR ALSAMORA

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54040

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,38764481887 , 2,169452166237

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CATALUNYA, PL. ANT. RAMBLA CATALUNYA

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE

2.14 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

Es un respiradero

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54039

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38764481887 , 2,169452166237

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CATALUNYA, PL. ANT. RAMBLA CATALUNYA

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE

2.14 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

Es un respiradero

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54041

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,38764481887 , 2,169452166237

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CATALUNYA, PL. ANT. RAMBLA CATALUNYA

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE

2.14 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

És un respiradero

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54049

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41.38079201 2.182078909

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: COLON Pº ANT. VIA LAYETANA

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54048

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,38079200825 , 2,182078909353

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: COLON Pº ANT. VIA LAYETANA

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54046

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,37458491044 , 2,176590595649

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOSEP CARNER PS, ANT. AV. PARALELO

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54047

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41.37458491 2.176590596

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOSEP CARNER PS, ANT. AV. PARALELO

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54034

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,37466292655 , 2,172951220319

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PARALELO AV, ANTES C/ PALAUDARIES

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54051

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41.38212258 2.186412519

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PAU VILA PL. ESQ. DOCTOR AIGUADER

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54052

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41.38226173 2.186095322

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PAU VILA PL. ESQ. DOCTOR AIGUADER

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54050

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,38226173393 , 2,186095322485

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PAU VILA PL. ESQ. DOCTOR AIGUADER

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

No té ningun tipus de connexions elèctrica.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54044

MODEL: Columna Respiradero

LATITUD / LONGITUD: 41,37903132814 , 2,175043416785

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLAS ANT. C/ ART DEL TEATRE

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE





2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Perill per qui obri la porta.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53378

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38228285676 , 2,160938052085

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILLARROEL, 38 ant. C/ Sepulveda

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:



INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.16 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53686

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38374717245 , 2,158468695181

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: VILLARROEL, 71 des. C/ Diputación

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

83.33%

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53682

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38803328993 , 2,152901395681

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILLARROEL, 169 des. C/ Provença

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE




2.9 IL·LUMINACIÓ:
INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:
CORRECTE: Gruix < 15 cm
CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:
NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:
[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:
-



2.15 XARXA DE TERRA:
-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:
CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53680

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38991425155 , 2,150746706648

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILLARROEL, 170 des. C/ Corsega

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:


[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE



2.8 XAPA GALVANITZADA:
CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:
INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:
CORRECTE: Gruix<15 cm
CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:
NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:
[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:
-



2.15 XARXA DE TERRA:
-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:
CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53678

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39167558527 , 2,148473067756

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILLARROEL, 206 des. C/ Londres

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53677

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39279440377 , 2,146825644247

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILLARROEL, 236 des. Avda. Diagonal

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:



[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53661

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37779114934 , 2,111994104386

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: XILE AV. 28 des. C/ Pisuerga

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO




2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53345

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,35866153905 , 2,140439244968

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ZONA FRANCA PS, 138 des. C/ Alts Forns

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53437

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44985950098 , 2,190234262136

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TRINITAT PL. 2 Turo de la Trinitat-Madriguera

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53511

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43479609681 , 2,171168479253

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: URRUTIA PG. 104 Pedret-Pi i Molist

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53512

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43520374478 , 2,171975537496

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: URRUTIA PG. 114 ant. C/ doctor Pi i Molist

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53638

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38837997443 , 2,157402958201

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALENCIA, 167 Casanova-Muntanere

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53639

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39215853677 , 2,162287778688

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALENCIA, 235 Balmes-Rambla Catalunya

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53573

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39358400027 , 2,164377983875

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALENCIA, 257 Pg de Garcia-Pg. Camp Elisis

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53574

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39474248308 , 2,165910285638

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALENCIA, 281 Pau Claris-Roger de Lluria

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53576

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4029463334 , 2,176707825001

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALENCIA, 443 des. C/ Marina

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

83.33%

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53577

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40505624449 , 2,179974033764

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALENCIA, 510 ant. C/ Castilleros

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53501

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43876029272 , 2,17686388262

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALLDAURA PS, 205 Esq. Turó Blau

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:


CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53444

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42039088103 , 2,139900893789

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALL D'HEBRON PS 81 des. C/ Jerico

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-18]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53441

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42696140011 , 2,143696776714

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALL D'HEBRON PS 157-169 ant. Cami sant cebriano

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO



2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

A la llista i al mapa apareixen com a una columna però són dos respiraderos

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53488

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43160605357 , 2,145897493496

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALL D'HEBRON PS 210 ant. C/ Juan de Mena

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO




2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53443

MODEL: MU COLUMNNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43161313779 , 2,145177544398

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALL D'HEBRON PS s/n des. C/ Poesia

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53442

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43349942876 , 2,146063949659

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALL D'HEBRON PS s/n esq. Cami sant Cebriano

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53440

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43731659103 , 2,149900908231

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALL D'HEBRON PS s/n Frente Velodromo d'Horta

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Vidre trencat





3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53446

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41285231425 , 2,104551045857

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VALLDIVERA PL. 7 ant. Dreserra de Valldivera

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO




2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53374

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37842814088 , 2,158685470532

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILADOMAT, 79 des. C/ Florida Blanca

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53647

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38546784679 , 2,149342296917

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILADOMAT, 225 des. C/ Provenza

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53386

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3766704052 , 2,152151505482

DATA POSADA EN SERVEI: 11/7/2023

UBICACIÓ: VILAMARI, 37 Gran vía-Sepulveda

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53625

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37919635434 , 2,148802636772

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILAMARI frte. 86 Aragón-Consell de cent

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53684

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38718567523 , 2,153914951503

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: VILLARROEL, 149 des. C/ Mallorca

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53385

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37563349943 , 2,152535392892

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: SEPULVEDA, 13 des. C/ Vilamari

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

37.5%

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE



2.14 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

Esta buit

2.15 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE



2.16 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

Esta buit

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Cartellera caiguda

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53383

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37674653185 , 2,154178535498

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: SEPULVEDA, 38 des. C/ Entença

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53381

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37847107667 , 2,156425397294

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: SEPULVEDA, 80 des. C/ Calabria

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53380

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37933245533 , 2,157234267557

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: SEPULVEDA, 87 Viladomat-Calabria

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53377

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38268652092 , 2,162143115609

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: SEPULVEDA, 168 des. C/ Casanova

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53384

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37609767233 , 2,152744514262

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: SEPULVEDA frte. 15 ant. C/ Mistral

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53554

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39819250782 , 2,177708481285

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SICILIA, 147 ant. C/ Diputación

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53568

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40284654955 , 2,171996762388

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SICILIA, 318 des. C/ Provenza

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53653

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38181921168 , 2,12910316178

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SOL DE BAIX PL. Figols - Gerard Piera

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53404

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39476187762 , 2,176314716708

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TETUAN PL. 40-41 des. Pg Sant joan

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53475

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41239266687 , 2,135552945711

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TIBIDABO AV.. 22 des. C/ Garcia Mariño

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53477

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41429919797 , 2,133907959212

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TIBIDABO AV. 35 Ronda de Dalt-Bosch i Alsina

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53476

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: : 41,41238970765 , 2,135556811458

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TIBIDAVO AV. 65 ant. C/ Teodoro Roviralta

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 56090

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44264381044 , 2,18549579807

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2018

UBICACIÓ: TISSO, 2

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53432

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43804054446 , 2,191329236047

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TORRAS I BAGES PS, 38 ant. C/ Jacint Guardiola

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:


[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53434

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44160720103 , 2,191021336781

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TORRAS I BAGES PS, 93 Almirall Proixida-Residenc

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Corona superior trencada.
No es pot obrir la porta.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53435

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4406105123 , 2,19081744407

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TORRAS I BAGES PS, frte.105 Valenti Iglesias-Pal

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:
INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:
CORRECTE: Gruix<15 cm
CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:
NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:
[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:
CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:
CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:
CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS
Corona trencada.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53405

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38885854255 , 2,175755866118

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TRAFALGAR, 12 Jomqueras-Ortigosa

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53655

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38056126671 , 2,125541280329

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE LES CORTS 120 Des. C/comandante Beni

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53656

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37978333132 , 2,123997439216

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE LES CORTS frte. 96 Frte Futbol C.B.

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53657

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37777593889 , 2,121020176132

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE LES CORTS fte. 50 Ant. C/ Aristides

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53388

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38396119759 , 2,163694472763

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT ANTONI RDA. 55 Plz. Goya

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53387

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38509273405 , 2,164066485576 ç

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016 UBICACIÓ: SANT ANTONI RDA. 104

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53456

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39491214736 , 2,137872699434

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT GREGORI PL. 1 ant. C/ Ganduxer

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53403

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39323154028 , 2,178022868777

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT JOAN PS. 34 des. C/ Ausias March

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53557

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40085040764 , 2,1671108668

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT JOAN PS. 129 Provença-Roselló

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53558

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40206240335 , 2,16653865639

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT JOAN PS. 150 des. C/ Corsega

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53559

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40292383787 , 2,165461963561

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT JOAN PS. 168 des. C/ Industria

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53357

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,36741024597 , 2,145031840203

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT JORID PL. Desp. Pare Eusebi Millan

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53351

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,375566 , 2,16738

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: SANT PAU RDA. 8 C/ Sant Pau - C/ de le Flors

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:



CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53365

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37539674713 , 2,140339916442

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANTS, 12 des. C/ Espanya Industrial

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:


NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53366

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3754838692 , 2,136059296455

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANTS, 100 Esq. Plz de Sants

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE

2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53367

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓ

LATITUD / LONGITUD: 41,37559343661 , 2,133321660302

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANTS, 160 Des. Panissars

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

INCORRECTE





2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53368

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37567260516 , 2,126442867732

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANTS, 288 des. Jaume roig

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53369

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3757585 , 2,123706

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANTS, 346 Avda de Madrid-Arizali

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53372

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37547738789 , 2,13605756681

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANTS PL, s/n esq. Antoni company

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53620

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40007309272 , 2,177974350792

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SARDENYA, 260 des. C/ Consell de cent

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53671

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38973719776 , 2,147922340432

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SARRIA AV. 1 des. C/ Paris

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53672

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39005436359 , 2,14575098932

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SARRIA AV. 21 des. C/ Londres

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53450

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39175516424 , 2,136010091111

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SARRIA AV. 70 des. C/ Doctor Fleming

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53451

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39175559321 , 2,136018359531

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SARRIA AV. 116 Doctor Roux-Bori i Fontesta

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:



[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53452

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39215556012 , 2,132324797517

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SARRIA AV. 139 ant. C/ Carabela Niña

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53418

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40574256954 , 2,213040433014

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SELVA DE MAR, 9 Esq. Pº Taulat

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53379

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38120728126 , 2,15956406912

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: SEPULVEDA, 127 des. C/ Comte d'Urgell

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53419

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40071890274 , 2,202025135986

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLA DEL POBLE NOU, 62 ant. C/ Llull

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53479

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,411331398 , 2,144559690643

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: REPUBLICA ARGENTINA AV. 95 des. C/ Bda. Blanes

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53478

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41164730247 , 2,141240909321

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: REPUBLICA ARGENTINA AV. 195 des. C/ Caire

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53500

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43982646141 , 2,182208484885

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RIO DE JANEIRO AV. 91 des. C/Baltasar Gracian

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-


2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53412

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39145350778 , 2,182256773917

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROGER DE FLOR, 29 des. C/ Almogavers

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53413

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39432583109 , 2,178420040733

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROGER DE FLOR, 89 Ausias March-Casp

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53555

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39632788448 , 2,175819213509

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROGER DE FLOR, 123 Gran vía-Diputación

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53560

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40178054127 , 2,168888227451

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROGER DE FLOR, 246 ant. C/ Rosellón

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53541

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39349015518 , 2,168571338675

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROGER DE LLURIA, 60 des. C/ Consell de cent

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53542

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39519377834 , 2,166288365012

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROGER DE LLURIA, 82 des. C/ Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

40%

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53543

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39628420588 , 2,164567708947

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROGER DE LLURIA, 117 Mallorca-Provença

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53649

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38351602645 , 2,150679711092

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROMA AV. 90 des. C/ Calabria (mediana)

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53561

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓ

LATITUD / LONGITUD: 41,40286605636 , 2,169791499354

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: Roselló, calle 375 des. C/ Naps

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE





2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53644

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39227440346 , 2,156320008447

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROSELLÓN, 203 Esq. Enrique Granados

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53562

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40551302619 , 2,173219971741

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROSELLÓN, 435 des. C/ Marina

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53564

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4072023988 , 2,175519043604

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ROSELLÓN, 475 des. C/ Padilla

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53395

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38844254496 , 2,196258318956

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SALVADOR ESPRIU s/n Des. C/ Francesc Aranda

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53447

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42949595493 , 2,171994973487

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANTA EULALIA PL. s/n des. C/ amilcar

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53611

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40326400528 , 2,163932863299

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT ANTONI M^a CLARET, 16 des. Pg. De Sant Joan

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

80%

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53610

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40591133248 , 2,167449761971

DATA POSADA EN SERVEI: 11/7/2023

UBICACIÓ: SANT ANTONI M^a CLARET, 78 des. C/ Sicília

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

ORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53609

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40698745646 , 2,168899595682

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT ANTONI M^a CLARET, 109 ant. C/ Sardenya

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

-

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53519

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4202223175 , 2,186582054614

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: SANT ANTONI M^a CLARET, 472 esq. Meridiana

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53668

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38651201445 , 2,143615175133

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PARIS, 43 ant. C/ Rocafort

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53670

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38821986826 , 2,146236278058

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PARIS, 84 Des. C/ Viladomat

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

40%

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: *Gruix < 15 cm*

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53691

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39247292867 , 2,15195339835

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PARIS, 168 des. C/ Muntaner

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53534

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38976811261 , 2,167503639018

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PASEO DE GRACIA, 15 Diputación-Gran vía

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53535

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39187286676 , 2,164656823514

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PASEO DE GRACIA, 45 des. Avda. Aragón

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: *Gruix < 15 cm*

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53536

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39338591926 , 2,163070955012

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PASEO DE GRACIA, 67 Mallorca-Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53539

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3927404287 , 2,166998518132

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PAU CLARIS, 125 Aragó-Consell de cent

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53538

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39463650226 , 2,164805456377

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PAU CLARIS, 156 Mallorca-Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53537

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39561529827 , 2,163229078512

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PAU CLARIS, 169 Provença-Mallorca

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA





2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:





2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53470

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38957456472 , 2,119851094832

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PEDRALBES, AV. 20 ant. C/ Bosch Gimpera

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53469

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38956952998 , 2,119836670412

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PEDRALBES, AV. 22 Beltran-Manuel Girona

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53420

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40202311496 , 2,196962031043

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PERE IV, 141 ant. C/ Llacuna

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-17]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53422

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41516305905 , 2,207005473865

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PERE IV, 453 des. C/ Josep Pla

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-17]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53493

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42958005066 , 2,157475288459

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PORTO, 10 Lisboa-Crehuet

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53571

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39706366223 , 2,164655754961

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PROVENÇA, 326 Bruc-Roger de Llúria

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Ens donem compte de que, en general, a l'Eixample, la gran majoria de les columnes no es poden inspeccionar degut a que els cartells publicitaris sobresurten de la seva zona impedit l'obertura de les columnes.

En cas de poder-les obrir, després, no es pot tancar ja que el paper fa de fre.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53569

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40163284011 , 2,170914548046

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PROVENÇA, 404 des. C/ Nàpols

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:


CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53567

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4046638417 , 2,174589112361

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PROVENÇA, 445 ant. Avda. Gaudi

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53566

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40612832969 , 2,176396995258

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PROVENÇA, 447 des. C/ Padilla

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53409

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39286756945 , 2,188687903476

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PUJADES, 19 Marina-Françesc Aranda

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53408

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38869451225 , 2,183361922571

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PUJADES s/n Pg. Picaso-Wellington

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53490

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42648261544 , 2,157405455624

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLA DEL CARMEL, 18-20 Dante-Puig Castello

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:
INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:
CORRECTE: Gruix<15 cm
CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:
NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:
[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:
-

2.15 XARXA DE TERRA:
-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:
CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53417

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39918684628 , 2,204008356842

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: RAMBLA DEL POBLE NOU, 32 des. C/ Doctor trueta

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: *Gruix < 15 cm*

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53391

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38096036189 , 2,193226466016

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARITIMO PS s/n ant. C/ Andrea Doria

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53406

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39003128305 , 2,17759597127

DATA POSADA EN SERVEI: 32/9999

UBICACIÓ: MENDEZ NUÑEZ 14 ant. C/ Trafalgar

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53410

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39175082266 , 2,186656556729

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MERIDIANA AV, 1 ant. C/ Wellington

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53426

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41598047454 , 2,187133794708

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MERIDIANA AV, 218 Palencia-Josep Estivill

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

ORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE



2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53520

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41871090378 , 2,186745802623

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MERIDIANA AV, 233 Pl. Ferran Reyes-Espronceda

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-17]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53514

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4277507439 , 2,184404822502

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MERIDIANA AV, 355 des. C/ Concepción Arenal

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-11]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-11]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53506

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4353287 , 2,183393

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MERIDIANA AV, 419 des. C/ Garrofers

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53505

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43644483213 , 2,184002821313

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MERIDIANA AV. 423 esq. C/ Rosello i Porcel

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53355

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,36884496321 , 2,165581634673

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MIRAMAR AV. s/n des. Plz. Dante

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO




2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53679

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38600206469 , 2,160151079848

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MUNTANER, 47 Consell de cent-Diputació

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53681

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38780651873 , 2,157985829079

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MUNTANER, 80 Valencia-Aragón

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53683

MODEL: MU COLUMNNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3887474307 , 2,156531623865

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MUNTANER, 99 Mallorca-Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53685

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38924647257 , 2,156132822131

DATA POSADA EN SERVEI: 11/7/2023

UBICACIÓ: MUNTANER, 112 ant. C/ Mallorca

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53687

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3897093044 , 2,155142910053

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MUNTANER, 121 esq. Provença

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53688

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39314121424 , 2,15047785503

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MUNTANER, 193 des. C/ Londres

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

INCORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53458

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40261281868 , 2,138102085069

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MUNTANER, 483 des. Rda. Gral. Mitre

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53596

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41780774028 , 2,183401754833

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: NAVAS DE TOLOSA, 371 Sant Antoni M^a Claret-Fresser

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE





2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53665

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38339178018 , 2,141233030535

DATA POSADA EN SERVEI: 20/07/2023

UBICACIÓ: NICARAGUA, 48 Robrenyo-Berlin

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53350

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37487382611 , 2,162191688957

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PARALELO AV,113 des. C/ Creu dels Molers

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53349

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 0 , 0

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PARALELO AV,151 ant. C/ Vallhonrat

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53348

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 0 , 0

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: PARALELO AV, 179 Lleida-Tamarit

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: *Gruix < 15 cm*

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53648

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38306928059 , 2,148111250711

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MALLORCA, 39 des. C/ Rocafort

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53646

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3865259934 , 2,15310553139

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MALLORCA, 122 ant. C/ Comte d'Urgell

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53645

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3895542108 , 2,156985443058

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MALLORCA, 188 Aribau-Muntaner

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53619

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40179088322 , 2,172888542217

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MALLORCA, 373 des. C/ sicilia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53616

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40794924287 , 2,181217024584

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MALLORCA, 505 Ant. C/ Dos de Mayo

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.11 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.12 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53459

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40164208992 , 2,135493310107

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MANDRI, 1 Alacant-Rda. Gral. Mitre

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53593

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4136808241 , 2,18122646256

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 2 Fresser-Industria

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53595

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41851882284 , 2,180638249117

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 74 Trinxant-Pl. Maragall

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

No es pot obrir degut a la acumulació de papers

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53607

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41835812731 , 2,180356513761

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS. 97 Desp. Xiprer

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53597

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42284037718 , 2,17867576675

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 140 Desp. Pintor Mir

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53598

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42628300385 , 2,173510803317

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 234 Subirats-Santa Fé

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE


2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53602

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42627247659 , 2,173539296484

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 273 Almicar-Marquesa de Caldes Montb

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53601

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42660398858 , 2,171772484445

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 285 Vte. Lopez-Almicar

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Tapa de vidre trencada, segurament frontissa trencada, no tanca





3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53600

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42726090716 , 2,169980913254

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 296 Ant. Escultor Llimona

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO




2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE

2.16 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

No hi ha




2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53599

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42803092083 , 2,163580174788

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS. 397 ant. C/ Llobregos

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE



2.8 XAPA GALVANITZADA:

INCORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53605

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41577245281 , 2,169295446871

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARE DEU MONTSERRAT, 123 Genova-Françes

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO




2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53604

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42100568241 , 2,173804761351

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARE DEU MONTSERRAT, 212 Sales i Ferre-

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]



ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE

2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53603

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42377793863 , 2,175587187099

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARE DEU MONTSERRAT, 251 Lluís Sangnier

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE



2.14 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

Esta tot cremat o amb corrosió

2.15 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE

2.16 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

Esta tot cremat o amb corrosió

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53414

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3982480648 , 2,182823964295

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARINA Caspe - Ribes

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:



INCORRECTE

2.14 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

Esta buit

2.15 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE

2.16 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

Esta buit

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53415

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39240458705 , 2,204286580003

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MARITIM DEL BOGATELL PS, s/n Des. C/ Jaume Vicens

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53650

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37821834031 , 2,138199952203

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOAN PEIRO PL. S/N Comte de Bell-lloc-Vallespir

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53433

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43770855672 , 2,189627321383

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOAN TORRAS, 5 Lanzarote-Gran de San Andreu

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE


2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53659

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38120019897 , 2,119283815091

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOAN XXIII AV. Ant. Samitier

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE



2.14 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

No hi ha cap element de protecció.

2.15 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE

2.16 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

No hi ha xarxa de terra

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS


Vidre trencat





3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53658

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38466441226 , 2,122652243058

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOAN XXIII AV. s/n Maternitat-Dr. Salv

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53352

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,372296 , 2,174671

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOSEP CARNER PS. s/n esq. C/ Vila-vila

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53666

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38292114605 , 2,142196189444

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOSEP TARRADELLAS AV. 29 Robrenyo-Nicaragua

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53667

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38756956174 , 2,143195667979

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOSEP TARRADELLAS AV. 84 Ant. Londres

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53497

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44092876369 , 2,176654837515

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JULIA VIA, 65 Almansa-Font Canyelles

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53496

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43955087829 , 2,161526945272

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: KARL MARX PL, s/n Vall d'hebron-Pg. Valdaura

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-17]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53617

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40441788933 , 2,176921694889

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: LEPANTO, 276 Desp. Mallorca

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53563

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40598706614 , 2,174533050607

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: LEPANTO frte. 312 des. Avda. de Gaudi

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53359

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37133221752 , 2,1561347318

DATA POSADA EN SERVEI: 32/9999

UBICACIÓ: LLEIDA, 57 ant. C/ Ricard

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53498

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43869356761 , 2,1746825106

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: LLUCHMAJOR PL. s/n des. Vía Julia

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]



2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53499

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43815792961 , 2,174281130093

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: LLUCHMAJOR PL. s/n esq. Pg. Verdum

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53407

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓ

LATITUD / LONGITUD: 41,38975495619 , 2,181434090013

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: LLUIS COMPANYS PS, s/n des. C/Comerç

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE





2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53674

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38800597392 , 2,143805200664

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: LONDRES, 8 des. C/ Calabria

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53673

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3888516847 , 2,144925918735

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: LONDRES, 26 Des. C/ Viladomat

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53652

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38129764515 , 2,134502426012

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MADRID AV. 208 des. C/ Alcolea

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53474

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40126486072 , 2,120090106416

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: MAJOR DE SARRIA, 125 des. C/ Ramon Miguel i

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53346

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,367853 , 2,139893

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES, 190 esq. Minería

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA

CORONA LÀMES ALUMINI:



INEXISTENT

2.7 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.8 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.9 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.11 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.12 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE


2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53347

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,370982 , 2,144188

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES 268 des. C/ Sant Pauli No

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53423

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41797671069 , 2,198938183028

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GUIPUSCOA, 75 des. C/ de Treball

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53485

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41239689078 , 2,143533847399

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: HOSPITAL MILITAR, AV. 126 Bajo Viaducto de Vallc

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: *Gruix < 15 cm*

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53487

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4157194762 , 2,142350594877

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: HOSPITAL MILITAR, AV. 192 ant. C/ Gustavo Adolfo

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53486

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41290773774 , 2,14286808784

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: HOSPITAL MILITAR, AV. frte. 138 des. C/ Esteve T

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE





2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53592

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40941640703 , 2,180985715344

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: INDEPENDENCIA, 323 des. C/ Provença

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53586

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE

LATITUD / LONGITUD: 41,40182273602 , 2,164412583977

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: INDUSTRIA, 2 des. C/ Bailen

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53587

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40438731843 , 2,167759834779

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: INDUSTRIA, 46 des. C/ Nàpols

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:


INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE





2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53588

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40518047663 , 2,168422046546

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: INDUSTRIA, 67 ant. C/ Sicília

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53590

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41051220879 , 2,175438641618

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: INDUSTRIA, 171 des. C/ Cartagena

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-21]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-21]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53591

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41092833079 , 2,176349125053

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: INDUSTRIA, 196 Cartagena-Dos de mayo

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53489

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43087990957 , 2,156468483216

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JEREZ, 61 La PlanaPg.de la Plana

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53394

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38138056054 , 2,1869206893

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOAN BORBO PS, 2 des. C/ Ginebra

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53393

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37973968736 , 2,187569475444

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOAN BORBO PS, 21 des. Plz. Barceloneta

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53392

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3782275863 , 2,188168954765

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOAN BORBO PS, 39 des. C/ Pepe Rubianes

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53390

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37633594841 , 2,18891895546

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: JOAN BORBO PS, 63 ant. C/ Judici

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53428

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43008079892 , 2,184741406078

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FABRA I PUIG PS. 67 ant. C/ Concepció Arenal

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Tapa trencada.
No es pot obrir.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53509

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43039464733 , 2,173723353961

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FABRA I PUIG PS. 270 des. C/ sant Iscle

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53510

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43549104998 , 2,163794749012

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FABRA I PUIG PS. Ant. Esq. Congres

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE

2.15 XARXA DE TERRA:



CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Esta en molt mal estat





3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53438

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44672091207 , 2,183003232448

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FAVENCIA VIA 295 esq. C/ Chafgarinas

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53427

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41850291376 , 2,189180747035

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FELIP II, 45 ant. C/ Borafull

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

71.43%

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA

CORONA LÀMES ALUMINI:



INEXISTENT

2.7 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.8 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.9 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.11 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.12 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE



2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53515

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE

LATITUD / LONGITUD: 41,4219566475 , 2,185011038939

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FELIP II,118 Juan de Garay-Olesa

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53516

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42333229908 , 2,182933081734

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FELIP II,149 ant. C/ Garcilaso

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53518

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42814090188 , 2,176949825166

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FELIP II, 236 des. C/ Arnau d'Oms

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-11]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-11]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53375

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37970734016 , 2,159814010225

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FLORIDABLANCA, 91 Des. C/ Comte de Borell

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53354

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37224245287 , 2,158510208977

DATA POSADA EN SERVEI: 14/02/2023

UBICACIÓ: FRANÇA XICA, frte.13 ant. C/ Pedrere

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53594

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41587649982 , 2,182763873514

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FRESSER, 212 ant. C/ Industria

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE

2.16 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

No hi ha

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53460

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40104778914 , 2,132942927111

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GANDUXER, 111 Plz. Ferran Casablanca

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53453

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39347610845 , 2,13200437032

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GENERAL MITRE RDA frte. 17 Des. C/ Ricardo Vila

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:


INCORRECTE

2.18 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL INCORRECTES: Motius

Espai superior inestable

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53465

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39415366616 , 2,1335548919

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GENERAL MITRE RDA frte. 39 ant. C/ Doctor Roig

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53549

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39434930846 , 2,171965672512

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GIRONA, 58 des. C/ Diputación

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53472

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38601550685 , 2,108379604276

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GONZALEZ TABLAS, 15 esq. Crta. De Esplugues

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE





2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53431

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42997662976 , 2,189951040051

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GRAN DE SANT ANDREU, 78 des. C/ Onze de Setembre

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53429

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44173528964 , 2,188199698939

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: GRAN DE SANT ANDREU frte.464 Palomar-Mossen Clapes

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE





2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53468

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38310364604 , 2,107296352773

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DIAGONAL AV. 687 des. C/ angel Bastardas

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53540

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3804900447 , 2,153694840736

DATA POSADA EN SERVEI: 10/7/2023

UBICACIÓ: DIPUTACIÓN, 59 dp. C/. Calabria

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53633

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38885134137 , 2,165105548072

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DIPUTACIÓN, 251 Rambla Catalunya-Balmes

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53632

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3901652326 , 2,166616411729

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DIPUTACIÓN, 259 Pg. Gracia-Rambla Catalunya

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53553

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39495486219 , 2,172937876217

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DIPUTACIÓN, 347 des. C/ Bailen

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.8 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.9 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.11 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.12 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53455

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39257225676 , 2,135490609871

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DOCTOR FLEMING, 7 ant. C/ Bori i Fontesta

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53457

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39345269634 , 2,135060756898

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DOCTOR FLEMING, 19 antes C/ Santa Fe de Nou Mexic

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53454

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39467769952 , 2,134638185791

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DOCTOR FLEMING fte. 22 esq. C/ Jacinto Benavente

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53660

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3830566006 , 2,11289117369

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DOCTOR MARAÑON AV. 42 Pau Gargallo-Diagonal

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53416

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3983117297 , 2,20321952326

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DOCTOR TRUETA, 206 des. C/ Llacuna

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.7 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.8 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.9 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.11 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.12 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53382

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37759299482 , 2,153435834388

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ENTENÇA, 44 Sepulveda-Gran vía

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53634

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38095334035 , 2,148977687796

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ENTENÇA 116 Aragón-Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53663

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38946979284 , 2,138730371638

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ENTENÇA, 318 esq. Travesera de les Corts

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53664

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39056148743 , 2,137538684413

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ENTENÇA, 334 esq. Avda. Diagonal

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53483

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40786210526 , 2,160932612277

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ESCORIAL, 58 ant. C/ Legalitat

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53484

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN MU

LATITUD / LONGITUD: 41,40905653744 , 2,15979868923

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ESCORIAL, 124 ant. C/ Marti

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53471

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38576457282 , 2,105161094791

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ESPLUGUES CRTA. De 34 ant. C/ Gonzales Tablas

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

INCORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53356

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓ

LATITUD / LONGITUD: 41,3665654377 , 2,157552645574

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ESTADIO AV. s/n des. Pg. Olímpic

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53495

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43507745514 , 2,153520582244

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ESTATUT DE CATALUNYA AV.

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53353

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,371417 , 2,15989

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: EXPOSICION AV. 60 Ant. Sancho Marraco

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Vidre trencat





3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53508

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43034509885 , 2,177942219982

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: FABRA I PUIG PS. 212 Emili Roca-Arnau d'Oms

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-11]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-11]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53363

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37597449665 , 2,144769339044

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CONSELL DE CENT, 18 Rector Triado-Torre Dami

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53364

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3763867 , 2,1458878

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CONSELL DE CENT, 34 Bejar-Rector triado

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE





2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: *Gruix < 15 cm*

INCORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53627

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38229605622 , 2,154179762563

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CONSELL DE CENT, 148 Des. C/ Viladomat

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53550

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39519401579 , 2,170902148604

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CONSELL DE CENT, 399 des. C/ Girona

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53525

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3969057146 , 2,173551211003

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CONSELL DE CENT, 408 Desp. Pg. De Sant Joan

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 56091

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40515477663 , 2,184277447453

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2018

UBICACIÓ: CONSELL DE CENT, 591

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53693

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3914554671 , 2,152814121429

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 208 des. C/ Muntaner

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53692

MODEL: MU COLUMNNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39424230485 , 2,156476413311

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 270 ant. C/ Balmes

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53585

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39723344292 , 2,16036949764

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 331 Santa Tecla-Santa Teresa

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53583

MODEL: MU COLUMNNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3990982633 , 2,162913407413

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 376 des. C/ Bruc

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53582

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40063754912 , 2,164663621693

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 421 Bailen-Mila i Fontanals

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-17]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53581

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40768094722 , 2,174273593982

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 574 des. Avda de Gaudi

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53580

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4094856969 , 2,176278007043

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 629 des. C/ Cartagena

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53579

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41017482097 , 2,177691250724

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 632 des. Dos de mayo

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53578

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4111943614 , 2,178654279471

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CORSEGA, 671 des. C/ Independencia

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53362

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3752685508 , 2,146177527088

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CREU COBERTA, 48 Bejar-Rector triado

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53513

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4275772692 , 2,175435463772

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DELS QUINZE AV. 40 Prat d'En Roquer

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-11]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-11]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53546

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39775782226 , 2,165131909029

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016 UBICACIÓ: DIAGONAL AV. 351 Bruc-Provença

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:



[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53544

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39747918448 , 2,162601973069

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DIAGONAL AV. 424 Roger de Lluria-Pau claris

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53448

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39291558842 , 2,143691275102

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DIAGONAL AV. 602 des. Avda Pau Casals

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53449

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39231214164 , 2,14133723669

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DIAGONAL AV. 614 des. C/ Beethoven

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53467

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38678758023 , 2,12011173898

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: DIAGONAL AV. 686 ant. C/ Fdo. Primo de rivera

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

INCORRECTE

2.18 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL INCORRECTES: Motius

Es balanceja bastant

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53608

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41099208515 , 2,17448514107

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CARTAGENA fte. 330 ant. Avda. de Gaudi

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-21]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-21]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53399

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38875054966 , 2,169786191765

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CASP, 1 des. Pg. De gracia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53400

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39030804385 , 2,171810244144

DATA POSADA EN SERVEI: 11/7/2023

UBICACIÓ: CASP, 27 Pau Claris-Roger de Llúria

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53401

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39075378147 , 2,172650946522

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CASP, 44 - Roger de Lluria-Bruc

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:
INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:
CORRECTE: Gruix<15 cm
CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:
NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:
[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:
-



2.15 XARXA DE TERRA:
-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:
CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53402

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3934455 , 2,1759033

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CASP, 59 Bailen-Pg. San joan

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-27]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-27]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53589

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40934166984 , 2,174485034269

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CASTILLEJOS frente 324 des. Avda de Gaudi

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-21]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-21]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53642

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39084889079 , 2,163485699481

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CATALUNYA RBLA. 61 des. C/ Aragó

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53640

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3921645899 , 2,162286823373

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CATALUNYA RBLA. 74 des. C/ Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53641

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39280421461 , 2,160844403959

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CATALUNYA RBLA. 89 ant. C/ Mallorca

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53651

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38215442779 , 2,136114642974

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CENTRE PL. 15 esq. Comte de Bell-lloc

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

Vidre trencat.





3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53358

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37028950674 , 2,147402650673

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CHOPIN 24 Desp. Valls

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE





2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53491

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4264518 , 2,1582506

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CIENCIES, 23 Llobregos-Granollers

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53492

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42575253051 , 2,158372377289

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CIENCIES, 39 Llobregos-Granollers

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53445

MODEL: MU COLUMNNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN i

LATITUD / LONGITUD: 41,41444067978 , 2,136884275734

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: COLLSEOLA (Plaça alfons Comin) 5 Ribas i

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53396

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38055716264 , 2,181343698959

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: COLON Pº 6 Marquet- Plata

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO




2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53397

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37978858811 , 2,180721105506

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: COLON Pº 12 ant. C/ Simó Oller

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53398

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37892894168 , 2,180039046945

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: COLON Pº 16 Blotres-Luis Braille

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

INCORRECTE



2.18 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL INCORRECTES: Motius
Està torçat degut al excés de paper



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53430

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43536132809 , 2,189742560016

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: COMERÇ PL. 6 Gran de San Andreu

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53621

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38484692434 , 2,154814583552

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: COMTE D'URGELL, 113 des. Avda. Aragón

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53689

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: : 41,39076872974 , 2,146892259813

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: COMTE D'URGELL, 239 ant. C/ londres

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53517

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,42561423204 , 2,18043638621

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CONGRES EUCARISTIC PL. 12 ant. Felip II

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53551

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39561674556 , 2,172255617808

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BAILÉN, 71 des. C/ Consell de cent

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53528

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39096235933 , 2,160693236149

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BALMES, 82 ant. C/ Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 65401

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39473169823 , 2,15567347519

DATA POSADA EN SERVEI: 18/06/2024

UBICACIÓ: BALMES,164 (Paris-Còrsega)

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE

2.16 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

No hi ha

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53461

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4051918235 , 2,130671838927

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BONANOVA PS 26 ant. C/ Horaci

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53462

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,4030534792 , 2,126881499857

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BONANOVA PS, 60 Ant. Iradier

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53463

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40259860072 , 2,126022032569

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BONANOVA PS. 70 Iradier-Pomaret

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

TRENCADA



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53361

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37370860925 , 2,145529345389

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BORDETA CRTA. 42 des. C/ Sant Roc

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53371

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37720710486 , 2,130158941528

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BRASIL RBLA, 28-30 Desp. Miquel Angel

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53548

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3925846345 , 2,171710109885

DATA POSADA EN SERVEI: 11/7/2023

UBICACIÓ: BRUC,45 ant. Gran Vía

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53547

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39567825243 , 2,167584100837

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BRUC, 99 des. C/ Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53545

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39842114558 , 2,164346132446

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BRUC,160 des. C/ Rosellon

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53411

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39241822118 , 2,185993111929

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BUENAVENTURA MUÑOZ esq. C/ Wellington

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53676

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39076198088 , 2,14510586966

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BUENOS AIRES, 2 Des. C/ Comte de Borell

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53675

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39056811338 , 2,144621715654

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BUENOS AIRES Fte 7 Av. Sarrià- Comte Borrel

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.7 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.8 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.9 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.11 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.12 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53637

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38483647017 , 2,148074054002

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CALABRIA, 205 des. C/ Provenza

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53494

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43290342638 , 2,1579210959

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CAMPOAMOR, 7 des. C/ Palafox

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53436

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44742331902 , 2,201124784729

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CARACAS Esq. Clariana

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-06]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-06]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.19 OBSERVACIONS

No es pot obrir la porta.
No te el pestell per obrir-la

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:):





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53662

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37731003435 , 2,11508100881

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CARDENAL REIG, 22 des. C/ Poblet

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53654

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38614497003 , 2,126878434304

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CARLES III GRAN VIA, Ant. Sabino de Arana

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53464

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39769630042 , 2,129181792073

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CARRIL PL. s/n Vía Augusta-Milanese

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE



2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53565

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40881146366 , 2,177665829552

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: CARTAGENA, 268 des. C/ Rosellón

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53439

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44660799777 , 2,180152490157

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: AIGUABLAVA, calle desp. de via favencia

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

199925

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA





2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:


NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53507

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,43466433797 , 2,181951108554

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ANDREU NIN, PS. Desp. Pintor Alzamora

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

-

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

324932

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:
INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:
CORRECTE: Gruix<15 cm
CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:
NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:
[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:
-

2.15 XARXA DE TERRA:
-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:
CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53503

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,44179250095 , 2,179828506746

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ANGEL PESTAÑA, plz. s/n Enric Casanovas-Santa Engr

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-17]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53622

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38291181612 , 2,152739613384

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 88 des, c/ Viladomat

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

INEXISTENT



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

INCORRECTE

2.18 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL INCORRECTES: Motius

Té massa pes i es mou bastant



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53623

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38224210144 , 2,15142559067

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 99 des. C/ Calabria

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

RENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53527

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38996885393 , 2,161570408752

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 223 des. C/ Balmes

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE



2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53526

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39651761974 , 2,170959350609

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 352 des. C/ Bailen

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

INCORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53552

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39743763992 , 2,171627192172

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 355, esq. Pg. Sant Joan

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE



2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53524

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39840580479 , 2,172871884558

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 373 des. C/ Roger de Flor

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53523

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40213038271 , 2,17788078722

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 437 ant. C/ Marina

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53522

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,406057423 , 2,183216735021

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 525 des. C/ Dos de Mayo

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-22]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-22]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:


-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53521

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40737276052 , 2,185303438414

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, 568 Corunya-Pg. Vintro

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53530

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,38924243186 , 2,158552784923

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARIBAU, 72 des. C/ Valencia

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-16]

2.19 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53531

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39080138441 , 2,155999852028

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARIBAU, 111 des. C/ Provenza

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-26]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53532

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,39181431971 , 2,155031004674

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARIBAU, 142 des. C/ Rosellon

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-23]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

ORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-23]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53466

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,3956138722 , 2,125785799894

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: ARTOS PL. fte. 17 esq. Pg. San Joan de Bosco

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO



2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53421

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,41095822206 , 2,199741925786

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BAC DE RODA, 160 ant. C/ Peru

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

INEXISTENT

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:



[2024-08-12]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.15 XARXA DE TERRA:

-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53370

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,37368262251 , 2,130915879294

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BADAL RBLA, 141 Ant. Canalejas

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

TRENCADA



2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE



2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix < 15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.15 XARXA DE TERRA:



-

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 53612

MODEL: MU COLUMNA CONDAL LIBRE EXPRESIÓN

LATITUD / LONGITUD: 41,40263583378 , 2,163281841622

DATA POSADA EN SERVEI: 9/8/2016

UBICACIÓ: BAILÉN, 224 des. C/ Sant Antoni M^a Claret

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 ZÒCOL LAMES D'ALUMINI:

CORRECTE

2.7 CORONA LÀMES ALUMINI:

CORRECTE

2.8 XAPA GALVANITZADA:

CORRECTE

2.9 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.10 NETEJA CARTELLERIA:

CORRECTE: Gruix<15 cm

CORRECTE

2.11 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO




2.12 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.13 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE



2.15 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.17 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

