



INFORME INSPECCIÓ MOBILIARI URBÀ CIUTAT DE BARCELONA

PAL PARADA DIGITAL

IPE/2024/11/02

CONCESSIONARI: Clear Channel España S.L.U.

EMPRESA AUDITORA: AENOR Confía, S.A.U.

17 de Desembre de 2024

1. OBJECTE I ABAST DE L'INFORME

Aquest document recull el resultat de les inspeccions del mobiliari urbà (PAL Parada Digital) dutes a terme a la ciutat de Barcelona durant els dies 31-07-2024 i 17-09-2024.

2. DOCUMENTACIÓ D'APLICACIÓ

- Fitxa tècnica elaborada pel Servei urbà de manteniment de l'espai públic per a PAL parada digital..

3. ELEMENTS INSPECCIONATS

Comprovació de l'estat de 98 pals de parada solar situats a la ciutat de Barcelona en les següents ubicacions::

Model	Codi Element	Ubicació	Codi Parada
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60039	ALFONS EL MAGNANIM, 50 (Jaume Huguet-Pere Blai)	3597 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	50881	ALFONSO COMIN PL,2 Republica Argentina	0534 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60048	ANGLI,1 -abans Vía Augusta	3586 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60049	ANGLI,41 -després Pº.Bonanova	3585 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60028	ARTESANIA,100 (Marín - Vía Favencia)	3514 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60046	BADAJOS,185 -(Badajoz-Diagonal)	3371 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60006	BADAL RBLA, 82 -(Constitució - Sùria)	1769 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60021	CALVET,3 -antes Diagonal	0287 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	53695	CALVET,53 -(Bach-Tenor Viñas)	1426 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63429	CAMELIES 56	1086 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63413	CAMÍ DE CAN CARALLEU 18 (carrer de can caralleu)	0198 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60013	CAPITAN ARENAS,16 (Manila . Diagonal)	3232 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	64695	CARTAGENA, 340	2747 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63434	CARTAGENA, 389 (Cartagena / Niça)	3631 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60036	COMTES DE BELL-LLOC, 144-148 despres Berlín	3521 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60011	CONSTANÇA,20 (Deu i Mata - Diagonal)	3267 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	53902	DANTE ALIGHIERI,11 (Estoril - Pº Maragall)	3699 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) BCN	50393	DIAGONAL AV,625 Ant. Carlos III andana central	3223 Parada TMB

Model	Codi Element	Ubicació	Codi Parada
MU PSI (no publicitario) BCN	49119	DIAGONAL AV,686 Palau Reial	3222 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) BCN	60012	DIAGONAL AV. 643 Pl.Pius XII	3222 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63454	DIAGONAL AV. 653 (Diagonal / dr. Marañon)	3174 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60043	FABRA I PUIG PS 94 -(Irlanda - Llenguadoc)	0874 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63438	FABRA I PUIG PS. 6-8 (Fabra i Puig-G. e Sant Andre	0873 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) BCN	63534	GENERAL MITRE RDA, 209	0099 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63412	GENERAL VIVES 14- 16 (General vives/ Campus ESIC)	3771 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65053	GRAN DE GRACIA, 198	1117 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	64694	GRAN DE GRACIA, 84	1260 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63453	GRAN VIA CORTS CATALANES, 411	0774 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65049	GRAN VIA CORTS CATALANES, 475	0206 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65034	GRAN VIA CORTS CATALANES, 561	0167 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65019	GRAN VIA CORTS CATALANES, 587	0095 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65018	GRAN VIA CORTS CATALANES, 637	1246 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65017	GRAN VIA CORTS CATALANES, 661	0503 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60008	GRAN VIA CORTS CATALANES,531-(Villarroel-Urgell)	1468 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60020	GRAN VIA CORTS CATALANES,617-Pau Clarís-PºGracia-	1081 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60007	GRAN VIA CORTS CATALANES,673 - Nàpols-Roger de flor	1230 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60016	GRAN VIA CORTS CATALANES,735 - C/Sardenya	1298 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60019	GUINARDÓ RDA, 51 -Estatut de Catalunya	3224 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	55120	GUINARDÓ RDA.129 - Torrent Mellis	3538 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60026	GUINARDÓ RDA.165 - despres C/Vinyals	3541 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60052	GUINARDÓ RDA.28 -(Sardenya-Pi i Margall)	3637 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63435	GUIPUSCOA, 114-120 (Guipúscoa / Cantabria)	1451 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63431	GUIPUSCOA, 145-149 (Rbla. Guipuscoa / Prim)	1092 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63430	GUIPUSCOA, 154	3343 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	53823	GUIPUSCOA, 178 Ant. Extremadura	1665 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	53863	GUIPUSCOA, 42 Fluvià- Bac de Roda	0105 Parada TMB

Model	Codi Element	Ubicació	Codi Parada
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	53824	GUIPUSCOA, Fte. 178 Desp. Extremadura	1033 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	53836	GUIPUSCOA. 37-39 Desp. Fluvia	0106 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65041	INDUSTRIA, 248	0212 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60041	IRADIER, 2-4 (Bonanova - Esperança)	3582 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60035	JOAN GÜELL 33 -35 (Rajolers - Miracle)	3526 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	54019	LA RAMBLA, 79-81 Ant. Hospital	1295 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	53773	LA RAMBLA, 86 Boqueria Amadeu Bages	1290 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60024	LA RAMBLA,129 -(Pelayo - Tallers)	1296 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60056	La RAMBLA,142 -(Santa Anna- Pl.Catalunya)	1258 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	51015	LA RAMBLA,Santa Mònica,rbla.13	1289 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60053	LLOBREGOS, 88 - (Ciències - Rbla.Carmel)	3633 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	50072	MALLORCA,325 Bailen-Girona	0504 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	53878	MARAGALL PS, 417 Desp. Dante Alligheri	0475 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60045	MARAGALL PS,203 -8Varsòvia -Lluís Sagnier)	1232 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	57494	MAS CASANOVAS, 70-90 (Cartagena - Torrent)	3638 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60042	NAVAS DE TOLOSA, 385 - (Pl.Maragall -Juan de Garay)	3612 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60027	ONZE DE SETEMBRE RBLA,36 - (Virgili -Sta.Coloma)	1344 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	50639	PAISSOS CATALANS PL,ESTACIO 1ªMARQ.Viriat	3126 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63447	PAS SOTA MURALLA-VIA LAIETANA	3329 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60009	PAU CLARÍS,95 - (Diputació -Gran via)	0226 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60023	PAU VILA PL, 3 -(Ictineo - Pº.Borbó)	1477 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63437	PETRARCA, 63 (Petrarca-Pg Maragall)	3639 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63628	RAMBLA PRIM 95	1111 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	55103	RAMBLA PRIM.150 -(Lluís Dalmau - Bertran Metge)	0565 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63414	REINA ELISENDA PS. 19 -Josep Vicenç Foix	2279 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63411	REINA ELISENDA PS. 20 -Josep Vicenç Foix	2681 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60050	REPUBLICA ARGENTINA AV,191 - (Caire-Claudi Sabadell	1509 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	53983	REPUBLICA ARGENTINA AV. 37-39 Agramunt- Escipió	1119 Parada TMB

Model	Codi Element	Ubicació	Codi Parada
MU PSI (no publicitario) BCN	63533	SANT ANTONI M ^a CLARET, 167	3270 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60022	SANT GERVASI PS, 1-3 -C/Sant Joan de la Salle	0936 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	59630	SANT GERVASI PS, 44 (Balmes - Foraster)	0261 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60054	SANT JOAN PS,137-Còrsega-Roselló	1265 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60047	SANT JOAN PS,138 -(Roselló - Còrsega)	0213 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60051	SANT JOAN PS,198.-St.Antoni Claret-Tv Gràcia	1388 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	53786	SANTALÓ, 8 Trav. De Gracia - l'Avenir	0988 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63448	SANTS, 125 (Carrer de sants / Jocs Florals)	0708 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60018	SANTS, 317-(Sugranyes-Begur)	1766 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65054	SANTS, 84	1364 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60017	SANTS,423- (Riera Blanca -Munné)	1755 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65040	SANTUARI, 27	1001 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	53913	SARDENYA, 561-(M ^a Deu de Montserrat-Rda.Guinardó)	1104 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63433	TANGER,109 (Tanger / Llacuna)	3469 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63415	TERRÉ 2-3 (c. tarre / iradier)	0070 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	63619	TERRÉ, 21 (c. tarre / c. Plantada)	1541 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65068	TRAVERESSERA DE DALT, 125	2776 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60037	TRAVERESSERA DE GRÀCIA, 3 - (Sagués-Calvet)	3558 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	55474	TRAVERESSERA DE GRÀCIA, 42 - (Muntaner-Aribau)	0932 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60038	TRAVERESSERA DE GRÀCIA, 49 - (Aribau-Ptge J.Llovera)	3557 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	53781	URQUINAONA PL, 10 Ant. Jonqueres	1040 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	60014	VALENCIA,606 -(Rogent-Meridiana)	2335 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V3 BCN	65038	VIA JULIA, 189	0810 Parada TMB
MU PSI (no publicitario) V2 BCN	60055	VIA LAIETANA,34 -(Pere Gallifa - Francesc Cambó)	1600 Parada TMB

4. CONCLUSIÓ

El present informe reflecteix els resultats de les troballes per a cada element avaluat en el moment i lloc de cada inspecció individual.

En qualsevol cas, serà el client el que tingui la decisió final sobre la idoneïtat de la documentació presentada.

A Madrid, a 17 de desembre de 2024.



Servei d'Inspecció
AENOR CONFIA, S.A.U.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 2776 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65068

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41241183336 , 2,159227209983

DATA POSADA EN SERVEI: 13/12/2023

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE DALT, 125

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN


CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1040 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53781

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38876378766 , 2,173272982952

DATA POSADA EN SERVEI: 27/11/2023

UBICACIÓ: URQUINAONA PL, 10 Ant. Jonqueres

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

NO

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 2335 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60014

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,409345 , 2,185612

DATA POSADA EN SERVEI: 13/12/2023

UBICACIÓ: VALENCIA,606 -(Rogent-Meridiana)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

88.89%

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

NO

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0810 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65038

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,44499938552 , 2,178944884673

DATA POSADA EN SERVEI: 22/11/2023

UBICACIÓ: VIA JULIA, 189

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

77.78%

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu


No estan ben protegits.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1364 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65054

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,37543342028 , 2,136605361342

DATA POSADA EN SERVEI: 4/12/2023

UBICACIÓ: SANTS, 84

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1755 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60017

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,375622 , 2,1229076

DATA POSADA EN SERVEI: 4/12/2023

UBICACIÓ: SANTS,423- (Riera Blanca -Munné)

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1001 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65040

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,42022824513 , 2,1510038374

DATA POSADA EN SERVEI: 22/11/2023

UBICACIÓ: SANTUARI, 27

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3469 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63433

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,4038808 , 2,194524

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: TANGER,109 (Tanger / Llacuna)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

77.78%

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Pantalla danyada

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan protegits.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0070 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63415

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,406002 , 2,120596

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: TERRÉ 2-3 (c. tarre / iradier)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Pantalla danyada

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1541 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63619

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40695282286 , 2,121429750961

DATA POSADA EN SERVEI: 26/04/2023

UBICACIÓ: TERRÉ, 21 (c. tarre / c. Plantada)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

77.78%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

NO

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE


2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan protegits.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 • REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3639 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63437

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BC

LATITUD / LONGITUD: 41,428276 , 2,163975

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: PETRARCA, 63 (Petrarca-Pg Maragall)

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1111 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63628

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41710530696 , 2,211231973725

DATA POSADA EN SERVEI: 13/12/2023

UBICACIÓ: RAMBLA PRIM 95

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE


2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan ben protegits.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 2279 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63414

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39838932453 , 2,118542112199

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: REINA ELISENDA PS. 19 -Josep Vicenç Foix

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 2681 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63411

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39847584067 , 2,118465669242

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: REINA ELISENDA PS. 20 -Josep Vicenç Foix

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1119 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53983

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40871400924 , 2,147037619917

DATA POSADA EN SERVEI: 13/12/2023

UBICACIÓ: REPUBLICA ARGENTINA AV. 37-39 Agramunt- Escipió

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0708 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63448

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,37537210984 , 2,13431885215

DATA POSADA EN SERVEI: 1/3/2023

UBICACIÓ: SANTS, 125 (Carrer de sants / Jocs Florals)

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1766 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60018

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,37549310553 , 2,127934546075

DATA POSADA EN SERVEI: 27/11/2023

UBICACIÓ: SANTS, 317-(Sugranyes-Begur)

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

88.89%

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1289 Parada TMB

CODI ELEMENT: 51015

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,37872533764 , 2,175620093796

DATA POSADA EN SERVEI: 27/11/2023

UBICACIÓ: LA RAMBLA,Santa Mónica,rbla.13

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

62.5%

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 VIDRE:

BRUT



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No esta il·luminat

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

NO

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0475 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53878

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,42875085515 , 2,162815525598

DATA POSADA EN SERVEI: 21/2023

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 417 Desp. Dante Alligheri

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

77.78%

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Sense dades, hi pasa el N4

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3126 Parada TMB

CODI ELEMENT: 50639

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,379858 , 2,141021

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: PAISSOS CATALANS PL,ESTACIO 1ªMARQ.Viriat

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3329 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63447

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,3821031831 , 2,18411901786

DATA POSADA EN SERVEI: 1/3/2023

UBICACIÓ: PAS SOTA MURALLA-VIA LAIETANA

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.32 OBSERVACIONS

Hi ha una parada de bus

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0226 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60009

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39093359529 , 2,169415227509

DATA POSADA EN SERVEI: 27/11/2023

UBICACIÓ: PAU CLARÍS,95 - (Diputació -Gran via)

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

75%

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:


NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Pantalla danyada, no es pot llegir la informació



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

NO

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0106 Parad TMB

CODI ELEMENT: 53836

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41508502745 , 2,195137102152

DATA POSADA EN SERVEI: 20/11/2023

UBICACIÓ: GUIPUSCOA. 37-39 Desp. Fluvia

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ


66.67%

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA


NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

INCORRECTE



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.28 PAVIMENT ENTORN INCORRECTE Motiu

Abonyegat

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan protegits.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0105 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53863

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41491264678 , 2,195429387632

DATA POSADA EN SERVEI: 20/11/2023

UBICACIÓ: GUIPUSCOA, 42 Fluvià- Bac de Roda

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3343 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63430

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,422867 , 2,205485

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: GUIPUSCOA, 154

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

88.89%

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No esta il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1665 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53823

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,42473102499 , 2,208555932394

DATA POSADA EN SERVEI: 20/11/2023

UBICACIÓ: GUIPUSCOA, 178 Ant. Extremadura

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

P >12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0212 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65041

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41260441565 , 2,178470066865

DATA POSADA EN SERVEI: 22/11/2023

UBICACIÓ: INDUSTRIA, 248

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1295 Parada TMB

CODI ELEMENT: 54019

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,3815014311 , 2,172807629778

DATA POSADA EN SERVEI: 27/11/2023

UBICACIÓ: LA RAMBLA, 79-81 Ant. Hospital

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

50%

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

NO

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN


SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

INCORRECTE

2.28 PAVIMENT ENTORN INCORRECTE Motiu

Terra irregular



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE



2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan ben protegits.

2.32 OBSERVACIONS

Proces de renovació de la Rambla.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0503 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65017

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39378621343 , 2,17369851783

DATA POSADA EN SERVEI: 15/11/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES, 661

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1230 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60007

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,3961671344 , 2,176855595107

DATA POSADA EN SERVEI: 17/11/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES,673 -Nàpols-Roger de flor

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1298 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60016

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39868433478 , 2,180118510922

DATA POSADA EN SERVEI: 17/11/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES,735 -C/Sardenya

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3224 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60019

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,4128815252 , 2,167558641278

DATA POSADA EN SERVEI: 20/11/2023

UBICACIÓ: GUINARDÓ RDA, 51 -Estatut de Catalunya

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1451 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63435

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41986979072 , 2,202069826984

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: GUIPUSCOA, 114-120 (Guipúscoa / Cantabria)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

88.89%

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu


No estan ben protegits.



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1092 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63431

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,422867 , 2,205485

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: GUIPUSCOA, 145-149 (Rbla. Guipuscoa / Prim)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

75%

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1260 Parada TMB

CODI ELEMENT: 64694

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40027479249 , 2,15502908525

DATA POSADA EN SERVEI: 5/10/2023

UBICACIÓ: GRAN DE GRACIA, 84

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

88.89%

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1117 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65053

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40359970329 , 2,152164453373

DATA POSADA EN SERVEI: 4/12/2023

UBICACIÓ: GRAN DE GRACIA, 198

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

P >12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0774 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63453

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,37741795959 , 2,151925139881

DATA POSADA EN SERVEI: 1/3/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES, 411

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0206 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65049

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38004247134 , 2,155398927305

DATA POSADA EN SERVEI: 27/11/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES, 475

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1468 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60008

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38271002259 , 2,158921421892

DATA POSADA EN SERVEI: 20/11/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES,531-(Villarroel-Urgell)

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0167 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65034

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38423835606 , 2,161000586508

DATA POSADA EN SERVEI: 21/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES, 561

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0095 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65019

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38785285158 , 2,165806167563

DATA POSADA EN SERVEI: 15/11/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES, 587

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

85.71%

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1081 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60020

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,3903391 , 2,1691004

DATA POSADA EN SERVEI: 17/11/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES,617-Pau Clarís-PºGracia-

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

85.71%

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1246 Parada TMB

CODI ELEMENT: 65018

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39192585696 , 2,171244873645

DATA POSADA EN SERVEI: 15/11/2023

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES, 637

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

85.71%

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0932 Parada TMB

CODI ELEMENT: 55474

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39535252633 , 2,148488021196

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE GRÀCIA, 42 -(Muntaner-Aribau)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3557 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60038

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39563452551 , 2,148741305557

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE GRÀCIA, 49 -(Aribau-Ptge J.Llovera)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

88.89%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE


2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

Devant de la parada no esta protegit.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1600 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60055

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38506739673 , 2,17739086627

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: VIA LAIETANA,34 -(Pere Gallifa -Francesc Cambó)

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.32 OBSERVACIONS

Parada anul·lada per obres de la Via Laietana

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1769 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60006

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,36939768068 , 2,133024495701

DATA POSADA EN SERVEI: 4/12/2023

UBICACIÓ: BADAL RBLA, 82 -(Constitució - Súria)

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1086 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63429

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41309812052 , 2,162965696616

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: CAMELIES 56

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan ben protegits.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0198 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63413

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,401837 , 2,114363

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: CAMÍ DE CAN CARALLEU 18 (carrer de can caralleu)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

88.89%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà


2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan ben protegits.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3232 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60013

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38892390039 , 2,126663080495

DATA POSADA EN SERVEI: 4/12/2023

UBICACIÓ: CAPITAN ARENAS,16 (Manila . Diagonal)

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

NO

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.32 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.33 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE


2.34 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan ben protegits

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 2747 Parada TMB

CODI ELEMENT: 64695

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41280761206 , 2,172284029361

DATA POSADA EN SERVEI: 5/10/2023

UBICACIÓ: CARTAGENA, 340

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Sense dades

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE


2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan ben protegits.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3631 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63434

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,414494 , 2,169869

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: CARTAGENA, 389 (Cartagena / Niça)

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE


2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan ben protegits.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3267 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60011

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38925498929 , 2,13484295264

DATA POSADA EN SERVEI: 4/12/2023

UBICACIÓ: CONSTANÇA,20 (Deu i Mata - Diagonal)

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3174 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63454

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38410332008 , 2,111669988361

DATA POSADA EN SERVEI: 1/3/2023

UBICACIÓ: DIAGONAL AV. 653 (Diagonal / dr. Marañon)

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3222 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60012

MODEL: MU PSI (no publicitari) BCN

LATITUD / LONGITUD: 41.38657903, 2.120930753

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: DIAGONAL AV. 643 Pl.Pius XII

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.5 VIDRE:

CORRECTE

2.6 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.7 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.22 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.23 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.24 ENCAMINAMENT

SI

2.25 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.28 PAVIMENT ENTORN

SI

2.29 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.2 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0873 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63438

MODEL: MU PSI (no publicitario) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,430202 , 2,189156

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: FABRA I PUIG PS. 6-8 (Fabra i Puig-G. e Sant Andre DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3771 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63412

MODEL: MU PSI (no publicitari) V3 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40393336097 , 2,116831630619

DATA POSADA EN SERVEI: 28/02/2023

UBICACIÓ: GENERAL VIVES 14- 16 (General vives/ Campus ESIC)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3612 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60042

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41930872696 , 2,181465895701

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: NAVAS DE TOLOSA, 385 -(Pl.Maragall -Juan de Garay) DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.32 ESCOCELLS PROTEGITS


SI

2.33 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.34 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu


No estan ben protegits.



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1344 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60027

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,430161 , 2,193125

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: ONZE DE SETEMBRE RBLA,36 -(Virgili -Sta.Coloma) DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1477 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60023

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,381165 , 2,184435

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: PAU VILA PL, 3 -(Ictineo - Pº.Borbó)

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0565 Parada TMB

CODI ELEMENT: 55103

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,4183953624 , 2,210336846575

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: RAMBLA PRIM.150 -(Lluís Dalmau -Bertran Metge)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

BRUT



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No esta iluminat

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1509 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60050

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,411604 , 2,141516

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: REPUBLICA ARGENTINA AV,191 -(Caire-Claudi Sabadell

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0988 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53786

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39483424655 , 2,146931128606

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: SANTALÓ, 8 Trav. De Gracia - l'Avenir

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

85.71%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0936 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60022

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40710892801 , 2,133916387558

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: SANT GERVASI PS, 1-3 -C/Sant Joan de la Salle

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

87.5%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0261 Parada TMB

CODI ELEMENT: 59630

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41037195531 , 2,137672453056

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: SANT GERVASI PS, 44 (Balmes -Foraster)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1265 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60054

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,401263 , 2,16675

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: SANT JOAN PS,137-Còrsega-Roselló

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

85.71%

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0213 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60047

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40126914336 , 2,166708453151

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: SANT JOAN PS,138 -(Roselló -Còrsega)

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1388 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60051

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,404011 , 2,163851

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: SANT JOAN PS,198.-St.Antoni Claret-Tv Gràcia

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1104 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53913

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41317890336 , 2,161528687156

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: SARDENYA, 561-(M^a Deu de Montserrat-Rda.Guinardó)

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3558 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60037

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39346000161 , 2,145450364418

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE GRÀCIA, 3 -(Sagués-Calvet)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

62.5%

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

BRUT



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No esta il·luminat

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan protegits.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3637 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60052

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41177615784 , 2,163985815344

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: GUINARDÓ RDA.28 -(Sardenya-Pi i Margall)

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3538 Parada TMB

CODI ELEMENT: 55120

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41585711157 , 2,173859620901

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: GUINARDÓ RDA.129 - Torrent Mellis

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

NO

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

SI

2.24 BOTONADURA

CORRECTE

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3541 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60026

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,418419 , 2,176108

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: GUINARDÓ RDA.165 - despres C/Vinyals

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

NO

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

SI

2.24 BOTONADURA

CORRECTE

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1033 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53824

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,4250919671 , 2,208494959342

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: GUIPUSCOA, Fte. 178 Desp. Extremadura

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3582 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60041

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40321148299 , 2,126695758266

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: IRADIER, 2-4 (Bonanova -Esperança)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

NO

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3526 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60035

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,3772546522 , 2,133920637434

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: JOAN GÜELL 33 -35 (Rajolers -Miracle)

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

No te dades sobre horaris



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1290 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53773

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38158470592 , 2,173092150198

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: LA RAMBLA, 86 Boqueria Amadeu Bages

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]


2.32

OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1296 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60024

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,3850715448 , 2,170138764418

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: LA RAMBLA,129 -(Pelayo - Tallers)

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 VIDRE:

CORRECTE



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

NO

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

NO

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu
No estan ben protegits.

2.32 OBSERVACIONS

Obres a la Rambla.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1258 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60056

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38535672328 , 2,170424137486

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: La RAMBLA,142 -(Santa Anna-Pl.Catalunya)

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:


[2024-09-16]

2.32 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3633 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60053

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,425407 , 2,15802

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: LLOBREGOS, 88 - (Ciències -Rbla.Carmel)

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

%

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0504 Parada TMB

CODI ELEMENT: 50072

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,398086 , 2,168105

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: MALLORCA,325 Bailen-Girona

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Sense dades

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1232 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60045

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,424242 , 2,177086

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: MARAGALL PS,203 -8Varsòvia -Lluís Sagnier)

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Sense dades

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3638 Parada TMB

CODI ELEMENT: 57494

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,4142560286 , 2,172276164418

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: MAS CASANOVAS, 70-90 (Cartagena - Torrent)

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

NO

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN


CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3270 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63533

MODEL: MU PSI (no publicitari) BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41149574412 , 2,173999445894

DATA POSADA EN SERVEI: 4/4/2023

UBICACIÓ: SANT ANTONI M^a CLARET, 167

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Fora de servei

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3597 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60039

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41804999234 , 2,212577582803

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: ALFONS EL MAGNANIM, 50 (Jaume Huguet-Pere Blai)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS


SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu


No estan gaire protegits



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0534 Parada TMB

CODI ELEMENT: 50881

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,41448 , 2,13832

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: ALFONSO COMIN PL,2 Republica Argentina

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS. Motiu:

No estan ben protegits.


2.32 OBSERVACIONS

Pal al costat de una parada coberta

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3586 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60048

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,39812612718 , 2,127867415275

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: ANGLI,1 -abans Vía Augusta

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3585 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60049

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40135157922 , 2,124691683992

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: ANGLI,41 -després Pº.Bonanova

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3514 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60028

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,44309936814 , 2,171973599371

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: ARTESANIA,100 (Marín - Vía Favència)

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.32 OBSERVACIONS

No es un pal Solar. Es un pal antic.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3371 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60046

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,403137 , 2,189593

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: BADAJOZ,185 -(Badajoz-Diagonal)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI


2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0287 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60021

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,393459 , 2,144983

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: CALVET,3 -antes Diagonal

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No esta il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

No es veu retroiluminada

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS


SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 1426 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53695

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,396062 , 2,141816

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: CALVET,53 -(Bach-Tenor Viñas)

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No esta il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE


2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan protegits.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3521 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60036

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38231986258 , 2,136164065607

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: COMTES DE BELL-LLOC, 144-148 despres Berlín

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

85.71%

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.7 PANTALLA INFORMACIÓ PAS INCORRECTE: Motiu

Fora de servei

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3699 Parada TMB

CODI ELEMENT: 53902

MODEL: MU PSI (no publicitari) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,42899951922 , 2,161939867808

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: DANTE ALIGHIERI,11 (Estoril - Pº Maragall)

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 VIDRE:

BRUT

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0874 Parada TMB

CODI ELEMENT: 60043

MODEL: MU PSI (no publicitario) V2 BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,43026222288 , 2,185488752184

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: FABRA I PUIG PS 94 -(Irlanda - Llenguadoc)

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

NO

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA
>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3223 Parada TMB

CODI ELEMENT: 50393

MODEL: MU PSI (no publicitari) BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,387828 , 2,125769

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: DIAGONAL AV,625 Ant. Carlos III andana central

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

INCORRECTE. Treballant en la solució.

2.5 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU INCORRECTE: Motiu

No està il·luminat.

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO


2.32 OBSERVACIONS

Esta en zona d'obres.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 3222 Parada TMB

CODI ELEMENT: 49119

MODEL: MU PSI (no publicitari) BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,38593 , 2,11764

DATA POSADA EN SERVEI: 1/2021

UBICACIÓ: DIAGONAL AV,686 Palau Reial

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 VIDRE:

BRUT



2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE


2.29 ESCOCELLS PROTEGITS

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA: 0099 Parada TMB

CODI ELEMENT: 63534

MODEL: MU PSI (no publicitari) BCN

LATITUD / LONGITUD: 41,40532611268 , 2,144032771164

DATA POSADA EN SERVEI: 4/4/2023

UBICACIÓ: GENERAL MITRE RDA, 209

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 VIDRE:

CORRECTE

2.3 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

SI

2.4 IL·LUMINACIÓ PANELL INFORMATIU:

CORRECTE

2.6 PANTALLA INFORMACIÓ PAS:

CORRECTE

2.8 PORTES (Panys i Frontisses):

CORRECTE

2.10 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.18 ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

SI

2.19 ALÇADA PLÍNTON VORERA

>12cm

SI

2.20 ENCAMINAMENT

SI

2.21 ENCAMINAMENT

CORRECTE

2.23 BOTONADURA

NO

2.26 PAVIMENT ENTORN

SI

2.27 PAVIMENT ENTORN

CORRECTE

2.29 ESCOCELLS PROTEGITS


SI

2.30 ESCOCELLS PROTEGITS

INCORRECTE

2.31 ESCOCELLS PROTEGITS INCORRECTE Motiu

No estan protegits.



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

