



INFORME INSPECCIÓ MOBILIARI URBÀ CIUTAT DE BARCELONA

TAM. Tauler Anuncis Municipals

IPE/2024/11/03

CONCESSIONARI: Clear Channel España S.L.U.

EMPRESA AUDITORA: AENOR Confía, S.A.U.

17 de Desembre de 2024



1. OBJECTE I ABAST DE L'INFORME

Aquest document recull el resultat de les inspeccions del mobiliari urbà Tauler Anuncis Municipals (TAM) a la ciutat de Barcelona, dutes a terme durant els dies 31-07-2024 i 26-09-2024.

2. DOCUMENTACIÓ D'APLICACIÓ

- Fitxa tècnica elaborada pel Servei urbà de manteniment de l'espai públic per als TAM.

3. ELEMENTS INSPECCIONATS

Comprovació de l'estat de 187 Tauler Anuncis Municipals situats a la ciutat de Barcelona en les següents ubicacions:

Nom	Codi Element	Direcció	Model
Panel Tam	59737	ALBAREDA, 22	TAM5S
Panel Tam	54121	ALFAMBRA, 15 Dp. Av. De L'Exècit	TAM4S
Panel Tam	54184	ALMANSA, c. Frente Nº 53-55 DESP. GONGORA	TAM8S
Panel Tam	54099	ALTS FORNS, c. 84 - 86 CENTRE DE SERVEIS SOCIALS L	TAM5S
Panel Tam	54064	ALVARO DE CASTRO, c. ESQ. FRANCESC GAMBO	TAM10
Panel Tam	54181	ANGEL PESTAÑA, pl. (dentro plaza) Frente Nº 2 ESQ	TAM8S
Panel Tam	54204	ANTILLES, c. 1 Ant. Meridiana, av.	TAM7S
Panel Tam	54183	ANTONIO MACHADO, c. Dentro del parque PARC DE CANY	TAM8S
Panel Tam	54069	ARAGÓN, Frente Nº 316 MERCAT DE LA CONCEPCIÓ	TAM3S
Panel Tam	54686	ARENYS, 75. C. Civic La Teixonera	TAM6S
Panel Tam	54173	ARQUITECTE MORAGAS, 5 - 7 ESQ. JORGE MANRIQU	TAM6S
Panel Tam	54125	ARTOS PL. SANT JOAN BOSCO	TAM9S
Panel Tam	54067	ATLANTIDA Fte 37 MERCAT DE LA BARCELONET	TAM10
Panel Tam	54131	BAIXADOR DE VALLVIDRERA Estación ANT. PLZ. GERMANS	TAM9S
Panel Tam	54139	BALMES, 280 PL. MOLINA	TAM9S
Panel Tam	54229	BIBLIOTECA CAMP DE L'ARPA	TAM2S
Panel Tam	54295	BILBAO esq. concilio trento	TAM2S
Panel Tam	54226	BINEFAR ENTRE PRIM - GUIPUSCOA	TAM2S
Panel Tam	54093	BLAI, 34 devant bibioteca	TAM5S
Panel Tam	54220	BOGATELL AV. 17 Av. Icaria- Arquitecte Sert	TAM2S
Panel Tam	54134	BONANOVA PL. S/N (Puerta Iglesia) St.Joan Salle	TAM9S
Panel Tam	54087	BRASIL RBLA, S/N Esq. Rbla. Badal (MEDIANA)	TAM5S
Panel Tam	54179	CADI, 58 - C/ Montsant	TAM8S
Panel Tam	54150	CAMELIES s/n Sardenya (europolis)	TAM1S
Panel Tam	54502	CAMELIES, 76 ent.Font Castellana y Abd el Kaer	TAM6S
Panel Tam	54100	CAMI CAN CLOS Ant. Diligencias	TAM5S
Panel Tam	54155	CAN BARO PL. Frente Nº 7 ESQ. BARÓ DE SANT LUIS	TAM6S
Panel Tam	54119	CAPITAN ARENAS, Esq. Manila ENTRE: MANILA Y AV.	TAM4S
Panel Tam	54200	CARACAS Frente Nº 56 ESQ. PLZ. VERACRUZ	TAM7S
Panel Tam	54174	CARDENAL VIDADL I BARRAQUER AV. ANT. BERRUGUETE	TAM6S



Nom	Codi Element	Direcció	Model
Panel Tam	54140	CARDONA PL.. Delante Nº 4 ESQUINA SANTA PERONELLA	TAM9S
Panel Tam	54164	CARMELO CRTA. costat Parc Jardins Juan Ponce	TAM6S
Panel Tam	54078	CARTAGENA Frente Nº 230 POLIESPORTIU SAGRADA F	TAM3S
Panel Tam	54221	CASTANYS Frente Nº 230 MERCAT DE LA UNIO	TAM2S
Panel Tam	54185	CHAFARINAS Fte. 21 Delante Mercat Trinitat Nov	TAM8S
Panel Tam	54096	CHOPIN Frente Nº 24 DESP. VALLS	TAM5S
Panel Tam	54120	COLL DE FINESTRELL PL. 3 BARRI DE LA MERCE	TAM4S
Panel Tam	54117	COMANDANTE BENITEZ Frente Nº 15 Desp. Conxita	TAM4S
Panel Tam	54106	COMAS, PL. 18 - 29 Delante sede del distrito	TAM4S
Panel Tam	54063	COMERÇ, 36 CENTRE CIVIC. CONVENT DE SANT AGUSTI	TAM10
Panel Tam	57593	COMPTES DE BELL·LLOC, 196	TAM4S
Panel Tam	54077	COMTE BORRELL	TAM3S
Panel Tam	54071	COMTE D'URGELL Escola Industrial	TAM3S
Panel Tam	54127	CONSELL DE LA VILA PL. Delante Nº 2 PALETES	TAM9S
Panel Tam	54086	CONSTITUCIÓ, 10-12 Esq. Olzinelles	TAM5S
Panel Tam	54186	COSTABONA, al lado Mercat Meridiana	TAM8S
Panel Tam	54066	D'ANDREA DORIA Miguel Boera CENTRE CIVIC BARCE	TAM10
Panel Tam	54191	DE LA PEIRA PS. 19 TEIDE, CENTRE CIVIC LES BASSES	TAM8S
Panel Tam	54182	DE LES TORRES Antes Nº 37 ESQ. PLA DE FORNELLS	TAM8S
Panel Tam	54176	DEIA fte. 25	TAM8S
Panel Tam	54216	DEL MERCAT, PL MERCAT DEL CLOT	TAM2S
Panel Tam	54145	DEL NORD, PL. DESP. ALZINAR	TAM1S
Panel Tam	54107	DEU I MATA Fte. 12 Esq. Pl. Concordia	TAM4S
Panel Tam	54074	DIPUTACIÓN, 1 POLIESPORTIU JOAN MIRÓ	TAM3S
Panel Tam	54112	DOCTOR IGNASI BARRAQUER, PL. 5 Ant. Travessera de	TAM4S
Panel Tam	54199	ENRIC SANCHIS PS. Frente Nº 21 DESP. C/ DE L'ESTA	TAM7S
Panel Tam	54190	ESCOLAPI CANCER AV. 26 Ant. Llerona	TAM8S
Panel Tam	54151	ESCORIAL- Plz. Joanic ANT. RAMON Y CAJAL	TAM1S
Panel Tam	54122	ESPLUGUES AV. ESQUINA: AVDA. Pedralbes	TAM4S
Panel Tam	54178	FABRA I PUIG PS. PASADO MERCADO MUNICIPAL	TAM8S
Panel Tam	54193	FEDERICO GARCIA LORCA 1 ESQ. ANTONIO MACHADO	TAM8S
Panel Tam	54209	FELIP II detrás Nº 218 AA VV BARRI CONGRÉS (PA	TAM7S
Panel Tam	54208	FELIP II, 192 - 190 FELIP II	TAM7S
Panel Tam	54197	FERNANDO PESSOA DESP. JOAN TORRAS	TAM7S
Panel Tam	54211	FERRAN REYES PL. 1 ESQUINA BISCAIA	TAM7S
Panel Tam	54102	FOC, 128 -báscula	TAM5S
Panel Tam	54104	FONERIA ESQ JANE ADAMS	TAM5S
Panel Tam	54128	FRA ELOI DE BINYANA PL. CARDENAL VIVES I TUTOR	TAM9S
Panel Tam	54195	GARIGLIANO, 23 DESP. VIDAL I GUASH	TAM8S
Panel Tam	54111	GELABERT, 82-84-86 Esq. Morales	TAM4S
Panel Tam	54144	GRAN DE GRACIA Despues Nº 168 METRO FONTANA	TAM1S
Panel Tam	54143	GRAN DE GRACIA, 79 DESP. SÉNECA	TAM1S
Panel Tam	54217	GRAN VIA CORTS CATALANES S/N CENTRE CIVIC LA FARI	TAM2S
Panel Tam	54075	GRAN VIA CORTS CATALANES, 491 Esq. Viladomat	TAM3S



Nom	Codi Element	Direcció	Model
Panel Tam	64558	GUIPUSCOA, 23-25	TAM2S
Panel Tam	55808	HAVANERES PL. entre c/olesa y c/st jordi	TAM7S
Panel Tam	54443	HONDURES, 28 - ent.Gran de la Sagrera/ciutat Elx-	TAM7S
Panel Tam	54160	IBIZA PL.1 ESQUINA: FULTON	TAM6S
Panel Tam	54073	JARDINS MONTSERRAT ROCAFORT / BIBLIOTECA LOLA ANG	TAM3S
Panel Tam	54228	JAUME HUGUET S/N PERPINYA (MERCAT)	TAM2S
Panel Tam	54206	JOAN DE GARAY, 116 SEDE DEL DISTRITO	TAM7S
Panel Tam	54172	JOAN DE MENA, 21 ANTES: PG DE LA VALL D´HEBRON	TAM6S
Panel Tam	54085	JOAN GÜELL, Después Nº 24 Esq. Pg. Vapor Vell	TAM5S
Panel Tam	54137	JOAQUIM FOLGUERA PL. / Balmes 394	TAM9S
Panel Tam	54141	JOAQUIM FOLGUERA PL. 8 Mercat Sant Gervasi	TAM0S
Panel Tam	54169	JORDA AV. 27 PL. MEJIDO/CENTRE CIVIC, CASA GROGA	TAM6S
Panel Tam	54212	JOSEP ESTIVILL, 32 DESP. AV. MERIDIANA	TAM7S
Panel Tam	58656	JOSEP PLA, 174	TAM2S
Panel Tam	54166	JOSEP SANGENÍS, 75 DESP. MARE DE DEU DEL COLL	TAM6S
Panel Tam	54198	JOSPE SOLDEVILA Nº 33 - 37 Antes Borriana	TAM7S
Panel Tam	56094	JULIA, 22 esq. Cariteo	TAM5S
Panel Tam	54203	KOBE, 1-3 CAMP DEL FERRO	TAM7S
Panel Tam	54084	LA FARGA, PL. Esq. Noguera Pallaresa	TAM5S
Panel Tam	58657	LEIVA, 65 Cantonada C/Cap de Guaita	TAM5S
Panel Tam	54154	LEPANTO, 385 - 387 Ant. Travessera de Gracia	TAM6S
Panel Tam	54146	LESSEPS PL. 20-22 Vallcarca - Mitre	TAM1S
Panel Tam	54162	LLOBREGOS, 138 - 140 CONCA DE TREMP (MERCADO DE	TAM6S
Panel Tam	54097	LLORCA PL. 8 POLVORÍN	TAM5S
Panel Tam	54433	LLORET DE MAR antes calle Canigó (entrada parque)	TAM6S
Panel Tam	54072	MALLORCA Fte. 133 Dp. Casanova	TAM3S
Panel Tam	54213	MALLORCA, 657 DESP. BISCAIA	TAM7S
Panel Tam	54207	MANIGUA, 23 ESQ. GARCILASO	TAM7S
Panel Tam	54138	MAÑE I FLAQUER PL. 2 ESQ. C/ DE LA TORRE	TAM9S
Panel Tam	54158	MARAGALL PS, 186 ESQ. AV. DE BORBÓ	TAM8S
Panel Tam	54149	MARE DE DEU DEL COLL PS. ESQ. PARC CREUETA DEL CO	TAM1S
Panel Tam	54098	MARE DE DEU DEL PORT, 367 BIBLIOTECA FRANCESC C	TAM5S
Panel Tam	54156	MARE DEU MONTSERRAT, 138 ANTES, TORRENT	TAM6S
Panel Tam	54103	MARINA DE SANTS PL. - foneria,35 delante bicig	TAM5S
Panel Tam	54068	MARITIMO PS. 33 DESP. TRELAWNY	TAM10
Panel Tam	54136	MARMELLÀ Fte. 10 Dp. C/. Hurtado	TAM9S
Panel Tam	54076	MARQUES DE CAMPO SAGRADO, 1 Ant. Viladomat	TAM3S
Panel Tam	54114	MASFERRER, 29-31 Desp. C/ de les Corts	TAM4S
Panel Tam	54432	MATIAS GUIU PL, fte nº 45 carrer Plutó	TAM6S
Panel Tam	59900	MENORCA, 19	TAM2S
Panel Tam	54205	MERIDIANA AV, 300 Esq. Garcilaso	TAM7S
Panel Tam	54133	MONT D'ORSÀ, Antes nº 2 CTRA. DE VALLVIDRERA	TAM9S
Panel Tam	54110	MONTNEGRE. 39 Esq. Entença	TAM4S
Panel Tam	54202	MOSEN CLAPES PL., 20 GRAN DE SANT ANDREU Nº 472	TAM7S



Nom	Codi Element	Direcció	Model
Panel Tam	54129	MOSSÉN MIQUEL VALL I MUNDÓ, 54 TORRENT DE CAN	TAM9S
Panel Tam	55094	MUNTADES, 5 fte. Casa del Mig (Parque España Ind)	TAM5S
Panel Tam	54165	MURTRA, 139	TAM6S
Panel Tam	54080	NAPOLS, 42 POLIESPORTIU ESTACIÓ DEL NORD	TAM3S
Panel Tam	54218	NAPOLS, Frente Nº 27 ESQ. BUENAVENTURA MUÑOZ	TAM2S
Panel Tam	54157	NEN DE LA RUTLLA, PL. ESQUINA: MARE DE DEU DE MON	TAM6S
Panel Tam	58485	NOU BARRIS, 12	TAM8S
Panel Tam	54062	NOU DE LA RAMBLA, 58 CENTRE CIVIC. DRASSANES	TAM10
Panel Tam	54088	NUMANCIA Frente Nº 22 Desp. Enric Barges	TAM5S
Panel Tam	54109	NUMANCIA, 85 Ent. Marques de Senmenat i Trav. D	TAM4S
Panel Tam	54196	ORFILA PL. 1 MALALTS	TAM7S
Panel Tam	58655	PADILLA, 255 Cantonada C/Provença	TAM3S
Panel Tam	55805	PALAMOS esq. Garbi (Centre Civic)	TAM8S
Panel Tam	54223	PALLARS, 242 Centre Civic Can Felipa	TAM2S
Panel Tam	59860	PASSEIG DE LA VERNEDA, 111	TAM2S
Panel Tam	54065	PATI LLIMONA PL. S/N CENTRE CIVIC PATI LLIMONA (D	TAM10
Panel Tam	54658	PEDRELL, 192 /CEM Carmel	TAM6S
Panel Tam	54159	PEDRELL, 67 ANTES ESQUINA FONT D ´EN FARGAS	TAM6S
Panel Tam	59908	PERE VERGES, 1	TAM2S
Panel Tam	54171	PLA DE MONTBAU Dlte. 8 Esq. Angel Marques	TAM6S
Panel Tam	54180	PLAÇA DE LA REPUBLICA	TAM8S
Panel Tam	54227	PRIM RBLA, 83	TAM2S
Panel Tam	54189	PUJALT FRENTE TORRENT TAPIOLES 25	TAM8S
Panel Tam	54215	RAMÓ TURRÓ - BILBAO (biblioteca Poble Nou)	TAM2S
Panel Tam	54089	RECTOR TRIADÓ, 53 Centre Cívica Casinet d'Hostaf	TAM5S
Panel Tam	54147	REPUBLICA ARGENTINA AV. Frente Nº 161 PONT DE VAL	TAM1S
Panel Tam	54079	RIBES, 37 Ant. Sicília (Fte. Bar Cuatro Estacio	TAM3S
Panel Tam	54116	RIERA BLANCA, 1 Travessera de les Corts	TAM4S
Panel Tam	54188	ROJA PL. 15 CIUTAT MERIDIANA	TAM8S
Panel Tam	54194	ROSSELLÓ I PORCEL, 7 - 11 LADO PUERTA POLID	TAM8S
Panel Tam	54210	SANT ANTONI Mª CLARET. 364 CAPELLA y C/ GUINARD	TAM7S
Panel Tam	54060	SANT GALDRIC PL. C/ DE LES CABRES	TAM10
Panel Tam	54135	SANT GERVASI PS. PL. KENNEDY	TAM9S
Panel Tam	54571	SANT JORDI, 3 (Mercat de Sants)	TAM5S
Panel Tam	54061	SANT OLEGUER, 8 ESQ. FACHADA C.I.A.J.	TAM10
Panel Tam	54118	SANT RAMON NONAT AV. Ant. Carretera Collblanc	TAM4S
Panel Tam	54177	SANTA FE, 3 CENTRE CIVIC, TORRE LLOBETA	TAM8S
Panel Tam	54090	SANTA MADRONA PL. Esq. Font Honrada	TAM5S
Panel Tam	59898	SANTANDER, 6	TAM2S
Panel Tam	54082	SANTS Frente Nº 76 Mercat Hostafrancs	TAM5S
Panel Tam	54105	SANTS Frente Nº 82 Centre Cívica Cotxeres de Sa	TAM5S
Panel Tam	54163	SANTUARI, 22 CENTRE CIVIC EL CARMEL	TAM6S
Panel Tam	54126	SARRIA PL. MAJOR DE SARRIA	TAM9S
Panel Tam	54225	SELVA DE MAR, 215 Centre Civic Sant Martí	TAM2S



Nom	Codi Element	Direcció	Model
Panel Tam	59899	SELVA DE MAR, 22	TAM2S
Panel Tam	54153	SICILIA Frente Nº 388 CENTRE CIVIC	TAM1S
Panel Tam	54431	SOR EULALIA D ´ANZIZU (Abadessa Olzed/Av.Pedralbes)	TAM4S
Panel Tam	54161	TAJO, 79 MARIA PARETAS	TAM6S
Panel Tam	54130	TIBIDABO, PL. S/N ESQ. CRTA. VALLVIDRERA A TIBIDAB	TAM9S
Panel Tam	56181	TORTOSA Esq. Pontills	TAM5S
Panel Tam	54113	TRAVESSERA DE LES CORTS 215 Ent. Joan Güell y C/ D	TAM4S
Panel Tam	54115	TRAVESSERA DE LES CORTS Desp. Comandante Benítez	TAM4S
Panel Tam	54201	TURÓ DE LA TRINITAT, 300 PL. TRINITAT	TAM7S
Panel Tam	54662	URRUTIA PG. Darnius (Can Paguera)	TAM8S
Panel Tam	54070	VALENCIA - CASA ELIZALDE	TAM3S
Panel Tam	54167	VALL D'HEBRON PS. ESQUINA ARENYS	TAM6S
Panel Tam	54168	VALL D'HEBRON PS. S/N MERCADO DE LA VALL D ´HEBRON	TAM6S
Panel Tam	54148	VALLCARCA AV. 262 - 266 VECIANA	TAM1S
Panel Tam	54187	VALLCIVERA Bloque 6 ESQ. PLZ. ROJA CIUDAD MERI	TAM8S
Panel Tam	55764	VALLDAURA PS. 186 Frente Mercat Guineueta	TAM8S
Panel Tam	54132	VALLVIDRERA CRTA. Despues puerta estación CENTRE	TAM9S
Panel Tam	54170	VAYREDA, ESQUINA: POESIA	TAM6S
Panel Tam	54175	VERDUM PS. 1 PI I MOLIST	TAM8S
Panel Tam	54124	VERGÓS, 2 ANT. Escoles Pies	TAM9S
Panel Tam	54192	VIA JULIA - VIA FAVENCIA	TAM8S
Panel Tam	54059	VICENÇ MARTORELL PL. 17 Esq. Ramelleres	TAM10
Panel Tam	54094	VILÀ I VILÀ, 101 Plaça	TAM5S
Panel Tam	59730	VILÀ I VILÀ, 34	TAM5S
Panel Tam	54101	ZONA FRANCA PS, CENTRE CIVIC CASA DEL RELLOTGE	TAM5S

4. CONCLUSIÓN

El present informe reflecteix els resultats de les troballes per a cada element avaluat en el moment i lloc de cada inspecció individual.

En qualsevol cas, serà el client el que tingui la decisió final sobre la idoneïtat de la documentació presentada.

A Madrid, a 17 de desembre de 2024.

Servei d'Inspecció
AENOR CONFIA, S.A.U.

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54059

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.38417, 2.16889

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VICENÇ MARTORELL PL. 17 Esq. Ramelleres

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-04]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-04]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 59730

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37347129 2.171625872

DATA POSADA EN SERVEI:

UBICACIÓ: VILÀ I VILÀ, 34

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:


[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM



2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54094

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37487 2.16707

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VILÀ I VILÀ, 101 Plaça

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

292639

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54101

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.35835 2.14168

DATA POSADA EN SERVEI: 02/11/2023

UBICACIÓ: ZONA FRANCA PS, CENTRE CIVIC CASA DEL RELLOTGE

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54132

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,42779 2,09136

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VALLVIDRERA CRTA. Despues puerta estación CENTRE

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

148050

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54170

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,43309 / 2,14142

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VAYREDA, ESQUINA: POESIA

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

581090

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54175

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,43569 / 2,17228

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VERDUM PS. 1 PI I MOLIST

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat

2.18 VIDRE:

GRAFITTI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54124

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,39993 / 2,13148

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VERGÓS, 2 ANT. Escoles Pies

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54192

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44577 / 2,17971

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VIA JULIA - VIA FAVENCIA

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

152935

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat.

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54148

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.42092 2.14067

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VALLCARCA AV. 262 - 266 VECIANA

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

312187

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54187

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,46096 / 2,17894

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VALLCIVERA Bloque 6 ESQ. PLZ. ROJA CIUDAD MERI

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-11]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-11]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat.

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 55764

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,4384871 / 2,170152

DATA POSADA EN SERVEI: 16/02/2018

UBICACIÓ: VALLDAURA PS. 186 Frente Mercat Guineueta

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

268184

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54167

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42196 / 2,14145

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VALL D'HEBRON PS. ESQUINA ARENYS

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

228035

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54168

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42443 / 2,14269

DATA POSADA EN SERVEI: 21/07/2023

UBICACIÓ: VALL D'HEBRON PS. S/N MERCADO DE LA VALL D'HEBRON

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

149706

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54431

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,3916972663 / 2,1146138453

DATA POSADA EN SERVEI: 01/02/2017

UBICACIÓ: SOR EULALIA D'ANZIZU (Abadessa Olzed/Av.Pedralbes)

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM



2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54161

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42971 / 2,15921

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: TAJO, 79 MARIA PARETAS

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

240169

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:


GRAFITTI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54130

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42163 / 2,11883

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: TIBIDABO, PL. S/N ESQ. CRTA. VALLVIDRERA A TIBIDAB

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

291270

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 56181

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.35204984 2.141499746

DATA POSADA EN SERVEI: 06/09/2018

UBICACIÓ: TORTOSA Esq. Pontills

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

575494

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54113

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,38362 / 2,13002

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE LES CORTS 215 Ent. Joan Güell y C/ D

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54115

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,38056 / 2,1255

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: TRAVESSERA DE LES CORTS Desp. Comandante Benítez

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

550822

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:


CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITTI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54201

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.4504 2.19033

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: TURÓ DE LA TRINITAT, 300 PL. TRINITAT

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

195406

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54662

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 0 / 0

DATA POSADA EN SERVEI: 09/06/2017

UBICACIÓ: URRUTIA PG. Darnius (Can Paguera)

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

265033

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat.

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54070

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,39472 / 2,16574

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: VALENCIA - CASA ELIZALDE

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54090

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37365 2.15611

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANTA MADRONA PL. Esq. Font Honrada

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

337944

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 59898

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41.42290613 2.196966392

DATA POSADA EN SERVEI:

UBICACIÓ: SANTANDER, 6

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

261870

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54082

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.375074 2.144308

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANTS Frente Nº 76 Mercat Hostafrancs

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:


[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES



2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54105

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37546 2.13671

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANTS Frente Nº 82 Centre Cívic Cotxeres de Sa

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

232721

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54163

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42028 / 2,15112

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANTUARI, 22 CENTRE CIVIC EL CARMEL

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

126263

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54126

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,39993 / 2,12192

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SARRIA PL. MAJOR DE SARRIA

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

234194

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 59899

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,40801556705 / 2,210375387163

DATA POSADA EN SERVEI: 30/07/2021

UBICACIÓ: SELVA DE MAR, 22

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

268973

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54225

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,41652 / 2,19909

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SELVA DE MAR, 215 Centre Civic Sant Martí

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

335467

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54153

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.40565 2.16815

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SICILIA Frente Nº 388 CENTRE CIVIC

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

313910

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54188

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,46122 / 2,17882

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ROJA PL. 15 CIUTAT MERIDIANA

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-11]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-11]

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54194

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,43682 / 2,18323

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ROSSELLÓ I PORCEL, 7 - 11 LADO PUERTA POLID

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54177

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,42691 / 2,17394

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANTA FE, 3 CENTRE CIVIC, TORRE LLOBETA

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

240995

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54210

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.41654 2.18143

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANT ANTONI M^a CLARET. 364 CAPELLA y C/ GUINARD

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

110885

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54060

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.38217517 2.171284561

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANT GALDRIC PL. C/ DE LES CABRES

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-04]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

322907

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-04]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54135

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,41015 / 2,13637

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANT GERVASI PS. PL. KENNEDY

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

239365

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54571

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 0 / 0

DATA POSADA EN SERVEI: 27/03/2017

UBICACIÓ: SANT JORDI, 3 (Mercat de Sants)

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

329393

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54061

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.37753 2.17105

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANT OLEGUER, 8 ESQ. FACHADA C.I.A.J.

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-04]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

552680

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-04]

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE



2.9 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

No hi ha cap element de protecció

2.10 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE

2.11 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

Cables desconnectats



2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

SENSE TAPA


2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54118

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,37591 / 2,11734

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: SANT RAMON NONAT AV. Ant. Carretera Collblanc

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

284672

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54180

MODEL: PTAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,43882 / 2,17429

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PLAÇA DE LA REPUBLICA

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

283638

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54171

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,43155 / 2,14321

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PLA DE MONTBAU Dlte. 8 Esq. Angel Marques

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

291843

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54227

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,41683 / 2,21191

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PRIM RBLA, 83

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54189

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,46328 / 2,18345

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PUJALT FRENTE TORRENT TAPIOLES 25

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-11]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

287206

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-11]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54215

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,41129 / 2,1923

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: RAMÓ TURRÓ - BILBAO (biblioteca Poble Nou)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

198323

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54089

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37789 2.14327

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: RECTOR TRIADÓ, 53 Centre Cívic Casinet d'Hostaf

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54147

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.41155 2.14353

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: REPUBLICA ARGENTINA AV. Frente Nº 161 PONT DE VAL

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

578283

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54079

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,39555 / 2,1824

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: RIBES, 37 Ant. Sicília (Fte. Bar Cuatro Estacio

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

562720

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54116

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,37778 / 2,12158

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: RIERA BLANCA, 1 Travessera de les Corts

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

179563

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54196

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.43601 2.19104

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ORFILA PL. 1 MALALTS

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 58655

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,40588709419 / 2,176793669613

DATA POSADA EN SERVEI: 13/11/2019

UBICACIÓ: PADILLA, 255 Cantonada C/Provença

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:



BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 55805

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 0 / 0

DATA POSADA EN SERVEI: 08/03/2018

UBICACIÓ: PALAMOS esq. Garbi (Centre Civic)

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54223

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,40339 / 2,20053

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PALLARS, 242 Centre Civic Can Felipa

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

310918

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 59860

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 40,40422264576 / -3,69370707682

DATA POSADA EN SERVEI:

UBICACIÓ: PSO DELICIAS D N 31 DIR NUDO NORTE ESQ C/DELICIAS

DISTRICTE: ARGANZUELA

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

262495

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54065

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.38185 2.17911

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PATI LLIMONA PL. S/N CENTRE CIVIC PATI LLIMONA (D

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]


OBSERVACIONS

2.21

Recinte tancat tot el mes d'Agost.
No es pot accedir.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54159

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42438 / 2,1651

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: PEDRELL, 67 ANTES ESQUINA FONT D'EN FARGAS

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

313154

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54658

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 0 / 0

DATA POSADA EN SERVEI: 16/05/2017

UBICACIÓ: PEDRELL, 192 /CEM Carmel

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 59908

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 40,38065790457 / -3,72813327942

DATA POSADA EN SERVEI:

UBICACIÓ: AVDA ABRANTES DIR AVDA OPORTO ESQ C/ALFONSO MARTÍNEZ CONDE

DISTRICTE: CARABANCHEL

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

140680

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54202

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.44208 2.18764

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MOSSEN CLAPES PL., 20 GRAN DE SANT ANDREU Nº 472

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

310010

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54129

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,40345 / 2,10982

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MOSSEN MIQUEL VALL I MUNDÓ, 54 TORRENT DE CAN

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

191374

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 55094

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 0 / 0

DATA POSADA EN SERVEI: 22/12/2017

UBICACIÓ: MUNTADES, 5 fte. Casa del Mig (Parque España Ind)

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54165

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42074 / 2,15491

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MURTRA, 139

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

554882

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54080

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,39312 / 2,18261

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: NAPOLS, 42 POLIESPORTIU ESTACIÓ DEL NORD

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54218

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,39153 / 2,18429

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: NAPOLS, Frente Nº 27 ESQ. BUENAVENTURA MUÑOZ

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

581557

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54157

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,41838 / 2,17188

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: NEN DE LA RUTLLA, PL. ESQUINA: MARE DE DEU DE MON

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

289582

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 58485

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44828257116 / 2,178807991409

DATA POSADA EN SERVEI: 21/05/2019

UBICACIÓ: NOU BARRIS, 12

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54062

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.37738 2.17249

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: NOU DE LA RAMBLA, 58 CENTRE CIVIC. DRASSANES

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

66.67%

2.1 DATA:

[2024-08-04]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

314611

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-04]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.9 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

Falta fusible



2.10 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

SENSE TAPA



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54109

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,3851 / 2,13693

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: NUMANCIA, 85 Ent. Marques de Senmenat i Trav. D

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

562659

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54088

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.38216 2.14045

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: NUMANCIA Frente Nº 22 Desp. Enric Barges

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

558002

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54068

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.3843 2.19528

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MARITIMO PS. 33 DESP. TRELAWNY

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

308340

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)


CORRECTE

2.21 OBSERVACIONS

Fanal 308340

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54136

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,40989 / 2,14141

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MARMELLÀ Fte. 10 Dp. C/. Hurtado

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54076

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,37531 / 2,16352

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MARQUES DE CAMPO SAGRADO, 1 Ant. Viladomat

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

558745

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54114

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,3852 / 2,12845

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MASFERRER, 29-31 Desp. C/ de les Corts

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

275474

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54432

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42327 / 2,14769

DATA POSADA EN SERVEI: 31/01/2017

UBICACIÓ: MATIAS GUIU PL, fte nº 45 carrer Plutó

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

310387

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 59900

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 40,45089578039 / -3,594577949079

DATA POSADA EN SERVEI:

UBICACIÓ: C/ CATAMARAN ESQ C/ DEL BALANDRO

DISTRICTE: BARAJAS

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

317440

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54205

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.42277 2.1872

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MERIDIANA AV, 300 Esq. Garcilaso

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

286134

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID




2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54133

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,41268 / 2,10456

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MONT D'ORSÀ, Antes nº 2 CTRA. DE VALLVIDRERA

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

301334

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54110

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,38819 / 2,13973

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MONTNEGRE. 39 Esq. Entença

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

564685

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54433

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,436257 / 2,157788

DATA POSADA EN SERVEI: 31/01/2017

UBICACIÓ: LLORET DE MAR antes calle Canigó (entrada parque)

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

582187

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54213

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.41422 2.18995

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MALLORCA, 657 DESP. BISCAIA

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54072

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,38763 / 2,15455

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MALLORCA Fte. 133 Dp. Casanova

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

333550

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54138

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,40378 / 2,14828

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MAÑE I FLAQUER PL. 2 ESQ. C/ DE LA TORRE

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

575196

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID




2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54207

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.42351 2.17946

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MANIGUA, 23 ESQ. GARCILASO

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

569290

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54158

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,42566 / 2,17587

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MARAGALL PS, 186 ESQ. AV. DE BORBÓ

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


GRAFITTI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54149

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.41864 2.14825

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MARE DE DEU DEL COLL PS. ESQ. PARC CREUETA DEL CO

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

263859

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 ATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54098

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.36274 2.13967

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MARE DE DEU DEL PORT, 367 BIBLIOTECA FRANCESC C

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

342002

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54156

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,41676 / 2,17046

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MARE DEU MONTSERRAT, 138 ANTES, TORRENT

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

304155

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54103

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.36073 2.13915

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: MARINA DE SANTS PL. - foneria,35 delante bicing

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54203

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.42556 2.19321

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: KOBE, 1-3 CAMP DEL FERRO

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54084

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37232 2.13886

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: LA FARGA, PL. Esq. Noguera Pallaresa

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

231319

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 58657

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37442016 2.146477482

DATA POSADA EN SERVEI: 13/11/2019

UBICACIÓ: LEIVA, 65 Cantonada C/Cap de Guaita

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

INCORRECTE

2.9 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC. INCORRECTES: Motius

No hi ha cap element de protecció

2.10 XARXA DE TERRA:

INCORRECTE

2.11 XARXA DE TERRA INCORRECTES: Motius

No te connexions internes

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

SENSE TAPA

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54154

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,40982 / 2,16892

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: LEPANTO, 385 - 387 Ant. Travessera de Gracia

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54146

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.40764 2.14981

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: LESSEPS PL. 20-22 Vallcarca - Mitre

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54162

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42376 / 2,1553

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: LLOBREGOS, 138 - 140 CONCA DE TREMP (MERCADO DE

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-03]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-03]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

2.21 OBSERVACIONS

Esta nou, sembla que hagi estat instal·lat recentment.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54097

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.36454 2.14113

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: LLORCA PL. 8 POLVORÍN

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

290978

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54073

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,38544 / 2,14547

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JARDINS MONTSERRAT ROCAFORT / BIBLIOTECA LOLA ANG

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

NO

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

558469

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54228

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,41917 / 2,21507

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JAUME HUGUET S/N PERPINYA (MERCAT)

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54206

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.4226 2.18576

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOAN DE GARAY, 116 SEDE DEL DISTRITO

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

558050

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54172

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,43167 / 2,14621

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOAN DE MENA, 21 ANTES: PG DE LA VALL D'HEBRON

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

104428

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54085

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37667 2.13395

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOAN GÜELL, Después Nº 24 Esq. Pg. Vapor Vell

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

60%

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

187452

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:



-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

SENSE TAPA



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54141

MODEL: TAM0S

LATITUD / LONGITUD: 41,405611 / 2,138644

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOAQUIM FOLGUERA PL. 8 Mercat Sant Gervasi

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

324892

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54137

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,4057 / 2,13901

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOAQUIM FOLGUERA PL. / Balmes 394

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

315493

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE


2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54169

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42667 / 2,13687

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JORDA AV. 27 PL. MEJIDO/CENTRE CIVIC, CASA GROGA

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54212

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.41785 2.18752

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOSEP ESTIVILL, 32 DESP. AV. MERIDIANA

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

235741

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 58656

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,41575052875 / 2,206963447432

DATA POSADA EN SERVEI: 13/11/2019

UBICACIÓ: JOSEP PLA, 174

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

265187

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54166

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42532 / 2,15134

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOSEP SANGENÍS, 75 DESP. MARE DE DEU DEL COLL

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-19]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

575315

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-19]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:



GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54198

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.43158 2.19557

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: JOSPE SOLDEVILA Nº 33 - 37 Antes Borriana

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

316179

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID




2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 56094

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.3708077 2.160485051

DATA POSADA EN SERVEI: 25/07/2018

UBICACIÓ: JULIA, 22 esq. Cariteo

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

257864

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54128

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,39396 / 2,1204

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FRA ELOI DE BINYANA PL. CARDENAL VIVES I TUTOR

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

218841

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

INCORRECTE

2.20 PORTA (Pany i Frontisses) INCORRECTE Motius

Abonyegada.



3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54195

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44599 / 2,17369

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: GARIGLIANO, 23 DESP. VIDAL I GUASH

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

567328

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54111

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,38737 / 2,14198

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: GELABERT, 82-84-86 Esq. Morales

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

579895

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54143

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41,39795 / 2,15777

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: GRAN DE GRACIA, 79 DESP. SÉNECA

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-17]

2.21 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54144

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.40256 2.15245

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: GRAN DE GRACIA Despues Nº 168 METRO FONTANA

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54075

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,38075 / 2,15618

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES, 491 Esq. Viladomat

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

559296

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54217

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,40502 / 2,18853

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: GRAN VIA CORTS CATALANES S/N CENTRE CIVIC LA FARI

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 64558

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,41441275466 / 2,194035421408

DATA POSADA EN SERVEI: 12/06/2023

UBICACIÓ: GUIPUSCOA, 23-25

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

139267

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 55808

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 0 / 0

DATA POSADA EN SERVEI: 08/03/2018

UBICACIÓ: HAVANERES PL. entre c/olesa y c/st jordi

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

309491

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.10 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54443

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.419928 2.189859

DATA POSADA EN SERVEI: 31/01/2017

UBICACIÓ: HONDURES, 28 - ent.Gran de la Sagrera/ciutat Elx-

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

2.21 OBSERVACIONS

No esta il·luminat.
No hi número de fanal.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54160

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,43021 / 2,16128

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: IBIZA PL.1 ESQUINA: FULTON

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

131335

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54178

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,43042 / 2,17315

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FABRA I PUIG PS. PASADO MERCADO MUNICIPAL

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54193

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44197 / 2,16468

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FEDERICO GARCIA LORCA 1 ESQ. ANTONIO MACHADO

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

576389

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:



CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54208

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41,42569 / 2,1799

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FELIP II, 192 - 190 FELIP II

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-17]

2.21 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54209

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.42756 2.1783

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FELIP II detrás Nº 218 AA VV BARRI CONGRÉS (PA

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

123367

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54197

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.43783 2.19337

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FERNANDO PESSOA DESP. JOAN TORRAS

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

267219

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54211

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.41814 2.18564

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FERRAN REYES PL. 1 ESQUINA BISCAIA

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

252097

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54102

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.35673 2.14334

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FOC, 128 -bàscula

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]


2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE

2.10 XARXA DE TERRA:

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

SENSE TAPA



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE


2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54104

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.36007 2.13715

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: FONERIA ESQ JANE ADAMS

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

242663

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54216

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,40789 / 2,18903

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: DEL MERCAT, PL MERCAT DEL CLOT

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

301689

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54145

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.40692 2.15582

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: DEL NORD, PL. DESP. ALZINAR

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

553086

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:


GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMEN



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54107

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,38666 / 2,1326

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: DEU I MATA Fte. 12 Esq. Pl. Concordia

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54074

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,37836 / 2,15136

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: DIPUTACIÓN, 1 POLIESPORTIU JOAN MIRÓ

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

273664

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54112

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,39048 / 2,14206

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: DOCTOR IGNASI BARRAQUER, PL. 5 Ant. Travessera de

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

293582

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54199

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.43505 2.20508

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ENRIC SANCHIS PS. Frente Nº 21 DESP. C/ DE L'ESTA

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

231851

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54190

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,45768 / 2,17923

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ESCOLAPI CANCER AV. 26 Ant. Llerona

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-17]

2.21 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54151

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.40577 2.16271

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ESCORIAL- Plz. Joanic ANT. RAMON Y CAJAL

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

240441

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54122

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,39503 / 2,11326

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ESPLUGUES AV. ESQUINA: AVDA. Pedralbes

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

258926

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54077

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,3767 / 2,16374

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: COMTE BORRELL

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54071

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,38834 / 2,15017

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: COMTE D'URGELL Escola Industrial

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-16]

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:


[2024-09-16]

2.21 OBSERVACIONS

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54127

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,39925 / 2,1216

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CONSELL DE LA VILA PL. Delante Nº 2 PALETES

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54086

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37002 2.13759

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CONSTITUCIÓ, 10-12 Esq. Olzinelles

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

583307

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54186

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,4615 / 2,17755

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: COSTABONA, al lado Mercat Meridiana

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

573657

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està encès.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54066

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.38063 2.19215

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: D'ANDREA DORIA Miguel Boera CENTRE CIVIC BARCE

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

306884

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà



2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

2.21 OBSERVACIONS

Fanal 306885

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54176

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,43357 / 2,17629

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: DEIA fte. 25

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

564808

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat.

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54191

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,43093 / 2,16919

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: DE LA PEIRA PS. 19 TEIDE, CENTRE CIVIC LES BASSES

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

190195

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54182

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44692 / 2,17643

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: DE LES TORRES Antes Nº 37 ESQ. PLA DE FORNELLS

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

251380

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54140

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,39817 / 2,14835

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CARDONA PL.. Delante Nº 4 ESQUINA SANTA PERONELLA

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

309517

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE



2.20 PORTA (Pany i Frontisses) INCORRECTE Motius

Abonyegat

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54164

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,41856 / 2,15729

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CARMELO CRTA. costat Parc Jardins Juan Ponce

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-26]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

550428

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-26]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITTI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54078

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,40711 / 2,1798

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CARTAGENA Frente Nº 230 POLIESPORTIU SAGRADA F

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54221

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,40084 / 2,20485

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CASTANYS Frente Nº 230 MERCAT DE LA UNIO

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54185

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44849 / 2,18371

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CHAFARINAS Fte. 21 Delante Mercat Trinitat Nov

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

212558

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

GRAFITTI ÀCID




2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54096

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.3705 2.1431

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CHOPIN Frente Nº 24 DESP. VALLS

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

184228

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

RATLLAT



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54120

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,38913 / 2,10408

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: COLL DE FINESTRELL PL. 3 BARRI DE LA MERCE

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

576173

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54117

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,37926 / 2,12764

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: COMANDANTE BENITEZ Frente Nº 15 Desp. Conxita

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM



2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54106

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,3857 / 2,12995

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: COMAS, PL. 18 - 29 Delante sede del distrito

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

165148

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54063

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.38774 2.18196

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: COMERÇ, 36 CENTRE CIVIC. CONVENT DE SANT AGUSTI

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

228635

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)
CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 57593

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,38374222997 / 2,135383851002

DATA POSADA EN SERVEI: 14/01/2019

UBICACIÓ: COMPTES DE BELL·LLOC, 196

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

293675

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54226

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,42523 / 2,2044

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: BINEFAR ENTRE PRIM - GUIPUSCOA

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54093

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.3739 2.16379

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: BLAI, 34 davant bibloteca

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

134145

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID




2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54220

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,39275 / 2,1979

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: BOGATELL AV. 17 Av. Icaria- Arquitecte Sert

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54134

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,40651 / 2,13375

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: BONANOVA PL. S/N (Puerta Iglesia) St.Joan Salle

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

243562

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54087

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37564 2.13026

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: BRASIL RBLA, S/N Esq. Rbla. Badal (MEDIANA)

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-07]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM



2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-07]

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

CORRECTE

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54179

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,43334 / 2,17053

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CADI, 58 - C/ Montsant

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54502

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 0 / 0

DATA POSADA EN SERVEI: 18/01/2017

UBICACIÓ: CAMELIES, 76 ent.Font Castellana y Abd el Kaer

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

576613

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54150

MODEL: TAM1S

LATITUD / LONGITUD: 41.4124 2.16189

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CAMELIES s/n Sardanya (europolis)

DISTRICTE: 6-Gràcia

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-08]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-08]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

CORRECTE

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54100

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.36041 2.14621

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CAMI CAN CLOS Ant. Diligencias

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ALTRES

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54155

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,4167 / 2,16276

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CAN BARO PL. Frente Nº 7 ESQ. BARÓ DE SANT LUIS

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

237511

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE



2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

RATLLAT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54119

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,38979 / 2,12636

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CAPITAN ARENAS, Esq. Manila ENTRE: MANILA Y AV.

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

258895

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITI ÀCID




2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54200

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.44707 2.20128

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CARACAS Frente Nº 56 ESQ. PLZ. VERACRUZ

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-05]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

245101

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-05]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54174

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,43286 / 2,15146

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: CARDENAL VIDAL I BARRAQUER AV. ANT. BERRUGUETE

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.7 DATA INSPECCIÓN EC.:

[2024-09-17]

2.21 OBSERVACIONES

No existeix

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54064

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.38679 2.178257

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ALVARO DE CASTRO, c. ESQ. FRANCESC GAMBO

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

260054

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITTI ÀCID



2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54181

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44178 / 2,18014

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ANGEL PESTAÑA, pl. (dentro plaza) Frente Nº 2 ESQ

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

267860

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54204

MODEL: TAM7S

LATITUD / LONGITUD: 41.42534 2.18747

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ANTILLES, c. 1 Ant. Meridiana, av.

DISTRICTE: 9-Sant Andreu

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-02]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

324846

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-02]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54183

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44218 / 2,16527

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ANTONIO MACHADO, c. Dentro del parque PARC DE CANY

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

178789

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No esta il·luminat

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54069

MODEL: TAM3S

LATITUD / LONGITUD: 41,39531 / 2,16891

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ARAGÓN, Frente Nº 316 MERCAT DE LA CONCEPCIÓ

DISTRICTE: 2-L'Eixample

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-29]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

186900

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-29]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

GRAFITTI ÀCID

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54686

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,42253451835 / 2,144548902987

DATA POSADA EN SERVEI: 31/05/2017

UBICACIÓ: ARENYS, 75. C. Civic La Teixonera

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-20]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

560917

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-20]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54173

MODEL: TAM6S

LATITUD / LONGITUD: 41,43235 / 2,1472

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ARQUITECTE MORAGAS, 5 - 7 ESQ. JORGE MANRIQU

DISTRICTE: 7-Horta-Guinardó

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-09-17]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

128144

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-09-17]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54125

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,39552 / 2,12623

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ARTOS PL. SANT JOAN BOSCO

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-14]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

99762

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-14]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54067

MODEL: TAM10

LATITUD / LONGITUD: 41.38027 2.18961

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ATLANTIDA Fte 37 MERCAT DE LA BARCELONET

DISTRICTE: 1-Ciutat Vella

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-07-31]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-07-31]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-



2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

2.21 OBSERVACIONS

No han faroles cerca.
Son faroles de paret.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54131

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,41963 / 2,09702

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: BAIXADOR DE VALLVIDRERA Estación ANT. PLZ. GERMANS

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54139

MODEL: TAM9S

LATITUD / LONGITUD: 41,40138 / 2,14749

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: BALMES, 280 PL. MOLINA

DISTRICTE: 5-Sarrià-Sant Gervasi

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-15]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

190255

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-15]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

SI

2.16 IL·LUMINACIÓ:

INCORRECTE

2.17 IL·LUMINACIÓ INCORRECTE Motiu

No està il·luminat.

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54229

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,41551 / 2,18224

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: BIBLIOTECA CAMP DE L'ARPA

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

99617

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54295

MODEL: TAM2S

LATITUD / LONGITUD: 41,40142 / 2,20474

DATA POSADA EN SERVEI: 05/10/2016

UBICACIÓ: BILBAO esq. concilio trento

DISTRICTE: 10-Sant Martí

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-13]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

294000

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-13]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 59737

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.37406914 2.173214585

DATA POSADA EN SERVEI:

UBICACIÓ: ALBAREDA, 22

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

NO

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)


CORRECTE

2.21 OBSERVACIONS

No hi ha cap fanal apropa.

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54121

MODEL: TAM4S

LATITUD / LONGITUD: 41,386724 / 2,112307

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ALFAMBRA, 15 Dp. Av. De L'Exècit

DISTRICTE: 4-Les Corts

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-09]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

282154

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-09]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

BRUT

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54184

MODEL: TAM8S

LATITUD / LONGITUD: 41,44346 / 2,1749

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ALMANSA, c. Frente Nº 53-55 DESP. GONGORA

DISTRICTE: 8-Nou Barris

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-12]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.5 NUM.ARMARI/FANAL:

556850

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-12]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:


CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

1 INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI ELEMENT: 54099

MODEL: TAM5S

LATITUD / LONGITUD: 41.36015 2.14248

DATA POSADA EN SERVEI: 09/08/2016

UBICACIÓ: ALTS FORNS, c. 84 - 86 CENTRE DE SERVEIS SOCIALS L

DISTRICTE: 3-Sants-Montjuïc

2 INSPECCIÓ

2.1 DATA:

[2024-08-01]

2.2 CONNEXIÓ ELÈCTRICA:

SI

2.3 CONNEXIÓ:

ENLLUM

2.4 LEGALITZACIÓ:

SI

2.6 INFORME ENTITAT DE CONTROL:

NO

2.7 DATA INSPECCIÓ EC.:

[2024-08-01]

2.8 ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:

-

2.10 XARXA DE TERRA:

-

Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Serveis de l'Espai Urbà
Operativa a l'Espai Urbà

2.12 COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:

CORRECTE

2.14 TAPA CONNEXIONS:

CORRECTE

2.15 IL·LUMINACIÓ:

NO

2.18 VIDRE:

CORRECTE

2.19 PORTA (Pany i Frontisses)

CORRECTE

3 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

3.1 FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

