

TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

Informe de fitxes de MUPIs ubicats a Barcelona

30 d'octubre de 2024.

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49032
CODI ELEMENT:	57004
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,44983
LONGITUD:	2,18324
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,55 ant Maria Zambrano
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49038
CODI ELEMENT:	73447
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,4001
LONGITUD:	2,17524
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 409 ESQ. SICILIA
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Mupi no es pot obrir amb cap dels estris aportats.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl·lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel·luròmetre.

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49041
CODI ELEMENT:	57013
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,42566
LONGITUD:	2,1764
UBICACIÓ:	DELS QUINZE AV, 2 Esq. Prat d' en Roquer METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49047
CODI ELEMENT:	57019
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,43428
LONGITUD:	2,15116
UBICACIÓ:	CAN MARCET AV,12 Arquít.tMoragas-Vidal i Barraquer
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49048
CODI ELEMENT:	57020
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,43486
LONGITUD:	2,14832
UBICACIÓ:	CAN MARCET AV,36 Ant. Arquitecte Moragas METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49054
CODI ELEMENT:	57026
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,382371
LONGITUD:	2,105001
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,695-701 antes RACC -POLIDEP.UB
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49062
CODI ELEMENT:	57034
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,40534
LONGITUD:	2,196
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,163 Esq. Rbla. Poble Nou
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49070
CODI ELEMENT:	57042
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39777
LONGITUD:	2,16472
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,353 Roger de Llúria - Bruc
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49071
CODI ELEMENT:	57043
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39691
LONGITUD:	2,16135
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,373 Passeig de Gràcia - Pau Claris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49072
CODI ELEMENT:	57044
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39658
LONGITUD:	2,16005
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,385 Esquina Diagonal - Paseo de Gràcia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49080
CODI ELEMENT:	57052
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38911
LONGITUD:	2,13173
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,587.B Gandesa - Numància
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49081
CODI ELEMENT:	57053
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38884
LONGITUD:	2,13063
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,595.B Gandesa - Numància
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	AMB INCIDÈNCIES (Danys visibles)
VIDRE:	RATLLAT-TRENCAT
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària.

Vidre frontal trencat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49082
CODI ELEMENT:	72523
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,39273
LONGITUD:	2,14389
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,602 - PAU CASALS
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Mupi no es pot obrir amb cap dels estris aportats.
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa


OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl·lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel·luròmetre.

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49086
CODI ELEMENT:	57058
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39204
LONGITUD:	2,14166
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,614 Altura con Beethoven
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49088
CODI ELEMENT:	57060
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38776
LONGITUD:	2,12667
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,621 Antes Carlos III METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49094
CODI ELEMENT:	57066
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39092
LONGITUD:	2,13686
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,634 Esquina Diagonal - Doctor Fleming
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49095
CODI ELEMENT:	57067
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38716
LONGITUD:	2,12416
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,635 Después Pio XII
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49096
CODI ELEMENT:	57068
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,386773
LONGITUD:	2,122443
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,639 antes Joan XXIII
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49099
CODI ELEMENT:	57071
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38563
LONGITUD:	2,11837
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,645 Esq. Martí i Franquès METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49101
CODI ELEMENT:	57073
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38986
LONGITUD:	2,13217
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,650 D Esquina Diagonal - Numància
DISTRICTE:	4-Les Corts


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Xapa descol·locada

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49104
CODI ELEMENT:	57076
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,384196
LONGITUD:	2,111748
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,653 Antes Dr. Marañon (central) METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49106
CODI ELEMENT:	57078
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38373
LONGITUD:	2,10975
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,661 Después Torre Melina
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49109
CODI ELEMENT:	57081
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38828
LONGITUD:	2,1264
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,668 Después Capità Arenas METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49114
CODI ELEMENT:	57086
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,38726
LONGITUD:	2,12198
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,684 Pedralbes - Pius XII
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49118
CODI ELEMENT:	57090
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,386098
LONGITUD:	2,117847
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,686 Antes John Maynard Keynes METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49120
CODI ELEMENT:	57092
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38331
LONGITUD:	2,10826
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,687 Antes Torre Melina
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49123
CODI ELEMENT:	57095
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,385849
LONGITUD:	2,11596
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,690 lateral
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49129
CODI ELEMENT:	57101
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38437
LONGITUD:	2,111385
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,696 Ant. Gonzalez Tablas METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49137
CODI ELEMENT:	57109
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,40742
LONGITUD:	2,20436
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,099 Desp. Esq. Bac de Roda
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Oxidada

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49143
CODI ELEMENT:	57115
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,459365
LONGITUD:	2,180651
UBICACIÓ:	ESCOLAPI CANCER AV. 4 Ant. Av. Vallbona METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	NO S'OBSERVA Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE


OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49147
CODI ELEMENT:	57119
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,384826
LONGITUD:	2,103843
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV, 27 Hospital Sant Joan de Deu.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49150
CODI ELEMENT:	57122
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38722
LONGITUD:	2,10644
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV,42 Esq.av.Esplugues - González Tablas
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49154
CODI ELEMENT:	57126
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39092
LONGITUD:	2,11047
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV,89 Miret i Sans-Sta Caterina de Siena
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49170
CODI ELEMENT:	57142
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,41173
LONGITUD:	2,14517
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,100 Esq. Argentera METRO
DISTRICTE:	6-Gràcia


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49172
CODI ELEMENT:	69869
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,411842
LONGITUD:	2,144473
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,107 Ant. Gomis METRO
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Danyades

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49176
CODI ELEMENT:	57148
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,417403
LONGITUD:	2,141063
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,207 Esq. d'Anna Piferrer METRO
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49178
CODI ELEMENT:	57150
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,417564
LONGITUD:	2,141266
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,224 Desp. Jardins Dr.Comas METRO
DISTRICTE:	6-Gràcia


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49181
CODI ELEMENT:	57153
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,387994
LONGITUD:	2,193522
UBICACIÓ:	ICARIA AV,110 Ant.Trias Fargas - fte.salida METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49182
CODI ELEMENT:	57154
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,388173
LONGITUD:	2,193158
UBICACIÓ:	ICARIA AV,117 Ramón Trías Fargas-Wellington METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49186
CODI ELEMENT:	57158
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,391991
LONGITUD:	2,198216
UBICACIÓ:	ICARIA AV,174 Desp. Arquitecte Sert
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49188
CODI ELEMENT:	57160
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,394612
LONGITUD:	2,200597
UBICACIÓ:	ICARIA AV,213 Esq. Badajoz
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49192
CODI ELEMENT:	57164
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,424927
LONGITUD:	2,141492
UBICACIÓ:	JORDA AV,(LADO LLOBREGAT) Ant. Ps. Vall d'Hebron
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49197
CODI ELEMENT:	57169
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39001
LONGITUD:	2,14389
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,116 Esq. Viladomat
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49199
CODI ELEMENT:	57171
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,391185
LONGITUD:	2,143584
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,147 Diagonal - Avinguda de Sa
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49204
CODI ELEMENT:	57176
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,38394
LONGITUD:	2,14232
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,47 Desp. Ecuador
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49205
CODI ELEMENT:	57177
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38801
LONGITUD:	2,14334
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,90 Esq. Londres
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49208
CODI ELEMENT:	57180
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,386858
LONGITUD:	2,195651
UBICACIÓ:	LITORAL AV,16 Ramón Trias Fargas-Marina
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49210
CODI ELEMENT:	57182
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38898
LONGITUD:	2,19937
UBICACIÓ:	LITORAL AV,36 Marina-Arquitecte Sert
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49211
CODI ELEMENT:	57183
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,390205
LONGITUD:	2,200295
UBICACIÓ:	LITORAL AV,44 Esq Av Litoral - L'Arquitecte Sert
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49213
CODI ELEMENT:	57185
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,391356
LONGITUD:	2,202169
UBICACIÓ:	LITORAL AV,54 L'Arquitecte Sert - J. Vicens Vives
DISTRICTE:	10-Sant Martí


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49216
CODI ELEMENT:	57188
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37986
LONGITUD:	2,12978
UBICACIÓ:	MADRID AV,125 Esquina Madrid - La Pobla de Lillet
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49223
CODI ELEMENT:	57195
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,4209
LONGITUD:	2,17349
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,197 Llobet Val-Ilosera-Amilcar
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49233
CODI ELEMENT:	57205
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,36913
LONGITUD:	2,14609
UBICACIÓ:	FRANCESC FERRER I GUARDIA,AV 27Esq.Lafoixarda ZBUS
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49239
CODI ELEMENT:	57211
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,434
LONGITUD:	2,18323
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, Desp. Pintor Alzamora
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49242
CODI ELEMENT:	57214
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,409248
LONGITUD:	2,187237
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,132 Desp. esq. Aragón
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a Mupi perquè es troba a l'interior de recinte d'obra, està precintat o per un altre motiu aliè.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49249
CODI ELEMENT:	57221
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,41679
LONGITUD:	2,18712
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,238 Esq. Biscaia METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49250
CODI ELEMENT:	57222
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,421955
LONGITUD:	2,186434
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,263 Garcilaso-Felipe II METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49252
CODI ELEMENT:	57224
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39526
LONGITUD:	2,18722
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,30 Desp. Esq. Almogavers METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49253
CODI ELEMENT:	57225
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,42297
LONGITUD:	2,18725
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,300 Desp. esq. Garcilaso METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49255
CODI ELEMENT:	72987
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,42511
LONGITUD:	2,18679
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,326 ESQ. MERIDIANA-LES ANTILLES
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Mupi no es pot obrir amb cap dels estris aportats.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl·lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel·luròmetre.

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49257
CODI ELEMENT:	57229
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,425401
LONGITUD:	2,186122
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,317 Esq.Cardenal Tedeschini
DISTRICTE:	9-Sant Andreu


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49258
CODI ELEMENT:	57230
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39555
LONGITUD:	2,18658
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,34 Lepanto-Marina METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49261
CODI ELEMENT:	57233
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,42904
LONGITUD:	2,18414
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,376 Desp. Dublín METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49266
CODI ELEMENT:	57238
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,43006
LONGITUD:	2,18367
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,390 Ant. Pº. Fabra i Puig METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49267
CODI ELEMENT:	57239
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,43039
LONGITUD:	2,18353
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,392 Desp. Fabra i Puig METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49268
CODI ELEMENT:	57240
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,43096
LONGITUD:	2,18333
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,400 Fabra i Puig-Sócrates METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49269
CODI ELEMENT:	57241
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,43128
LONGITUD:	2,1833
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,406 Fabra i Puig-Sócrates METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49281
CODI ELEMENT:	57253
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,36897
LONGITUD:	2,16313
UBICACIÓ:	MIRAMAR AV,20-30(FUNI) Ant. CamiBaix Castell METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc


INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49289
CODI ELEMENT:	57261
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,375074
LONGITUD:	2,161158
UBICACIÓ:	PARALELO AV,132 Ant. Parlamento METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49290
CODI ELEMENT:	57262
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,3752
LONGITUD:	2,1589
UBICACIÓ:	PARALELO AV,146 Ant. Manso METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49291
CODI ELEMENT:	57263
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37508
LONGITUD:	2,15841
UBICACIÓ:	PARALELO AV,148 desp. Rocafort
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49299
CODI ELEMENT:	57271
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37517
LONGITUD:	2,15198
UBICACIÓ:	PARALELO AV,194 Av. Mistral
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49306
CODI ELEMENT:	57278
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37527
LONGITUD:	2,15031
UBICACIÓ:	PARALELO AV,206 Ant. Plaza España METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49308
CODI ELEMENT:	57280
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37511
LONGITUD:	2,16829
UBICACIÓ:	PARALELO AV,080 METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49311
CODI ELEMENT:	57283
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37511
LONGITUD:	2,17033
UBICACIÓ:	PARALELO AV,058 antes Nou de la Rambla METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49312
CODI ELEMENT:	57284
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,374813
LONGITUD:	2,170278
UBICACIÓ:	PARALELO AV,061 después Nou de la Rambla METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49313
CODI ELEMENT:	57285
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,374847
LONGITUD:	2,167934
UBICACIÓ:	PARALELO AV,077 después Fontrodona METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49316
CODI ELEMENT:	57288
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39061
LONGITUD:	2,11807
UBICACIÓ:	PEDRALBES AV, FTE 36 antes Dulcet
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49318
CODI ELEMENT:	66513
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,389885
LONGITUD:	2,119102
UBICACIÓ:	PEDRALBES AV, 17 Manuel Girona
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49320
CODI ELEMENT:	57292
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39106
LONGITUD:	2,11785
UBICACIÓ:	PEDRALBES AV,38 Tòquio - Bosch i Gimpera
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49329
CODI ELEMENT:	57301
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,411422
LONGITUD:	2,14496
UBICACIÓ:	REPUBLICA ARGENTINA AV,101 Vallcarca-Bolívar METRO
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49334
CODI ELEMENT:	57306
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38389
LONGITUD:	2,150995
UBICACIÓ:	ROMA AV,73 despues: Calabria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49338
CODI ELEMENT:	57310
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39051
LONGITUD:	2,14415
UBICACIÓ:	SARRIA AV,22 Desp. Buenos Aires
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49340
CODI ELEMENT:	57312
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39012
LONGITUD:	2,14691
UBICACIÓ:	SARRIA AV,FTE 17 Antes: Londres
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49346
CODI ELEMENT:	57318
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38411
LONGITUD:	2,11194
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,653 Dr. Marañon (lateral)METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49366
CODI ELEMENT:	57338
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,3813
LONGITUD:	2,12098
UBICACIÓ:	JOAN XXIII AV,2 Desp. Aristides Maillol
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	N/A
VIDRE:	N/A
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A

OBSERVACIONS

L'element no es troba a la ubicació indicada al mapa segons les coordenades aportades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49380
CODI ELEMENT:	57352
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37467
LONGITUD:	2,17543
UBICACIÓ:	PARALELO AV, ent J.Carner-Ptal St Madrona ZONA BUS
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49383
CODI ELEMENT:	57355
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37484
LONGITUD:	2,15896
UBICACIÓ:	PARALELO AV,135 Desp. Ricart METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49399
CODI ELEMENT:	57371
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,39147
LONGITUD:	2,13776
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,630 B Esq. Avd. Sarrià
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49401
CODI ELEMENT:	57373
MODEL:	MU MUPI Pa-Li
LATITUD:	41,39665
LONGITUD:	2,18673
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,41 Desp. Esq. Lepanto
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49405
CODI ELEMENT:	57377
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,421891
LONGITUD:	2,187145
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,290 Esq. Honduras METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49421
CODI ELEMENT:	57393
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,42304
LONGITUD:	2,187128
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,300 Desp. esq. Garcilaso
DISTRICTE:	9-Sant Andreu


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49422
CODI ELEMENT:	57394
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,43643
LONGITUD:	2,18405
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, Desp.Esq. Roselló i Porcel
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49423
CODI ELEMENT:	57395
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,42859
LONGITUD:	2,18394
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,365 B Desp. Esq. C/ Escocia
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49426
CODI ELEMENT:	65352
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,43011
LONGITUD:	2,18288
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,387 ESQ. Pº FABRA I PUIG
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49433
CODI ELEMENT:	57405
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,42938
LONGITUD:	2,17492
UBICACIÓ:	FELIP II,291 Ant. Plaza Virrei Amat METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49444
CODI ELEMENT:	57416
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,398431
LONGITUD:	2,118678
UBICACIÓ:	JOSEP VICENS FOIX AV,71 Bajo pont R.Elisenda FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49481
CODI ELEMENT:	57453
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,394525
LONGITUD:	2,18223
UBICACIÓ:	ALÍ BEÍ,54 (Sardenya-Nápoli)
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49496
CODI ELEMENT:	57468
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,403385
LONGITUD:	2,142729
UBICACIÓ:	BALMES,341 Esq. Padua FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49505
CODI ELEMENT:	57477
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,44945
LONGITUD:	2,18458
UBICACIÓ:	CHAFARINAS,28 Pedrosa - Tamariu METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49509
CODI ELEMENT:	57481
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,42466
LONGITUD:	2,14325
UBICACIÓ:	COLL I ALENTORN Ant. Pº Vall d'Hebron METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49511
CODI ELEMENT:	57483
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38199
LONGITUD:	2,18658
UBICACIÓ:	DOCTOR AIGUADER Antes 2-4 Desp. Esq.Juan de Borbo
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49514
CODI ELEMENT:	57486
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,430414
LONGITUD:	2,174779
UBICACIÓ:	PI I MOLIST,2 Esq. Fabra i Puig
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49516
CODI ELEMENT:	57488
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,387
LONGITUD:	2,14077
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 241 Entença, c.233 Esq. Taquigraf Serra
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49534
CODI ELEMENT:	57506
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,410037
LONGITUD:	2,214601
UBICACIÓ:	JOSEP PLA,33 Diagonal, av.S/N Desp. Esq. Josep Pla
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49549
CODI ELEMENT:	57521
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,403856
LONGITUD:	2,175409
UBICACIÓ:	MARINA,264 Después Mallorca
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49554
CODI ELEMENT:	57526
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,389467
LONGITUD:	2,194174
UBICACIÓ:	MARINA,28 Desp. Esq. Av. Icaria
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49555
CODI ELEMENT:	57527
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,415946
LONGITUD:	2,174593
UBICACIÓ:	MAS CASANOVAS,128 Ant. Esq. Sant Quintí METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49560
CODI ELEMENT:	57532
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,380723
LONGITUD:	2,142014
UBICACIÓ:	NUMANCIA Esq. Viriato
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49561
CODI ELEMENT:	57533
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,381059
LONGITUD:	2,141935
UBICACIÓ:	NUMANCIA 2 Esq. Av. Josep Tarradellas METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49572
CODI ELEMENT:	57544
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,40434
LONGITUD:	2,212832
UBICACIÓ:	PROVENÇALS, 6 Taulat,
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49575
CODI ELEMENT:	57547
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,395481
LONGITUD:	2,192837
UBICACIÓ:	PUJADES, 84 Esq. Pamplona METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49576
CODI ELEMENT:	57548
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,388573
LONGITUD:	2,192845
UBICACIÓ:	RAMON TRIAS FARGAS 18, Ant. Av. Icaria ZONA BUS
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a Mupi perquè es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49579
CODI ELEMENT:	57551
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,436085
LONGITUD:	2,204927
UBICACIÓ:	SANT ADRIÀ,138 Esq. Enric Sanchís METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49593
CODI ELEMENT:	57565
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,385733
LONGITUD:	2,116641
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,688 esquina J.MAYNARD KEYNES
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Xapa despenjada

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49599
CODI ELEMENT:	57571
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,378028
LONGITUD:	2,138143
UBICACIÓ:	VALLESPÍR, 2 Esq. Pge. Sant Antonio
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49615
CODI ELEMENT:	57587
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,44692
LONGITUD:	2,17597
UBICACIÓ:	LES TORRES,46 Pla de Fornells - Jaume Piment METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49624
CODI ELEMENT:	57596
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,42057
LONGITUD:	2,1866
UBICACIÓ:	FELIP II,79 Felip II-Garay d'Olesa METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49628
CODI ELEMENT:	57600
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,40347
LONGITUD:	2,11675
UBICACIÓ:	GENERAL VIVES,16 Major de Sarria
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49651
CODI ELEMENT:	57623
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,385673
LONGITUD:	2,16947
UBICACIÓ:	PELAYO,37 Ant. Plaza Cataluña FGC ant,kiosko
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense cablejat de escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49678
CODI ELEMENT:	57650
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,391658
LONGITUD:	2,179625
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,1 Esq. Rda. Sant Pere
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49680
CODI ELEMENT:	57652
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,378009
LONGITUD:	2,146227
UBICACIÓ:	TARRAGONA, Desp. Esq. Aragón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49705
CODI ELEMENT:	57677
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,45016
LONGITUD:	2,1847
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,44 Esq. Tamariu
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49706
CODI ELEMENT:	57678
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,451209
LONGITUD:	2,185207
UBICACIÓ:	VILA-REAL,81 METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49708
CODI ELEMENT:	57680
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,44905
LONGITUD:	2,18232
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,51 Desp. Pedrosa METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49709
CODI ELEMENT:	57681
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,44919
LONGITUD:	2,18297
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,FTE55 Esq. Pedrosa METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49711
CODI ELEMENT:	57683
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,414602
LONGITUD:	2,216593
UBICACIÓ:	ALFONS EL MAGNANIM,19 F. Valentí-Pge de Prim METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49712
CODI ELEMENT:	57684
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,415618
LONGITUD:	2,215515
UBICACIÓ:	ALFONS EL MAGNANIM,59 Ferrer Bassa-X.Nogues METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49727
CODI ELEMENT:	57699
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,387567
LONGITUD:	2,158938
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 206 Antes: Aribau
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49728
CODI ELEMENT:	57700
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,393497
LONGITUD:	2,166342
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 283 Esquina Aragón - Pau Claris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49729
CODI ELEMENT:	57701
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,393282
LONGITUD:	2,166648
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 286 Esquina Aragón - Pau Claris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49731
CODI ELEMENT:	57703
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,402986
LONGITUD:	2,179432
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 458 Padilla - Lepant
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49733
CODI ELEMENT:	57705
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38156
LONGITUD:	2,15097
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 52 Ant. Rocafort
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49735
CODI ELEMENT:	57707
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,40863
LONGITUD:	2,18738
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 594 Esquina Aragón - Av. Meridiana METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49736
CODI ELEMENT:	57708
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,40969
LONGITUD:	2,1878
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 623 En frente Plaça del Canonge Rodó
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49743
CODI ELEMENT:	57715
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,3893
LONGITUD:	2,15799
UBICACIÓ:	ARIBAU, 73 València - Mallorca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49758
CODI ELEMENT:	57730
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39907
LONGITUD:	2,16744
UBICACIÓ:	BAILÉN,139 Desp. Esq. Provenza METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49759
CODI ELEMENT:	57731
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,403422
LONGITUD:	2,143073
UBICACIÓ:	BALMES,346 esq.Padua FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49761
CODI ELEMENT:	57733
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,401402
LONGITUD:	2,147526
UBICACIÓ:	BALMES 280 Desp. Via Augusta FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49762
CODI ELEMENT:	57734
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,405729
LONGITUD:	2,139299
UBICACIÓ:	BALMES,394 Fte.Plz.Joaquim Felguera FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49771
CODI ELEMENT:	57743
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38643
LONGITUD:	2,16891
UBICACIÓ:	BERGARA,16 Balmes-Plaza Catalunya
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49772
CODI ELEMENT:	57744
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,386169
LONGITUD:	2,167993
UBICACIÓ:	BERGARA,7 Balmes-Plaza Cataluña FGC
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49776
CODI ELEMENT:	57748
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38392
LONGITUD:	2,14061
UBICACIÓ:	BERLIN,58 Esquina Berlín - Nicaragua
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense diferencial ni cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49778
CODI ELEMENT:	57750
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,385239
LONGITUD:	2,142303
UBICACIÓ:	BERLIN,88 Esquina Berlín - Josep Tarradellas
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49784
CODI ELEMENT:	57756
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,403513
LONGITUD:	2,202861
UBICACIÓ:	BILBAO,54 Ant. Esquina Pujades METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49787
CODI ELEMENT:	57759
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39503
LONGITUD:	2,11334
UBICACIÓ:	BISBE CATALA,2 Esquina Bisbe Català - Pedralbes
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49792
CODI ELEMENT:	57764
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,396013
LONGITUD:	2,167187
UBICACIÓ:	BRUC,103 Mallorca - València
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Danyades

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49794
CODI ELEMENT:	57766
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,389959
LONGITUD:	2,175044
UBICACIÓ:	BRUC,11 Esq. Rda. Sant Pere METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49797
CODI ELEMENT:	57769
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,390778
LONGITUD:	2,174113
UBICACIÓ:	BRUC,19 Casp - Àusias Marc
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Oxidada

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49800
CODI ELEMENT:	57772
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39268
LONGITUD:	2,17159
UBICACIÓ:	BRUC,47 Diputació - Gran Via
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49801
CODI ELEMENT:	57773
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,393583
LONGITUD:	2,170423
UBICACIÓ:	BRUC,59 Consell de Cent - Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Danyades

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49803
CODI ELEMENT:	57775
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,395323
LONGITUD:	2,168142
UBICACIÓ:	BRUC, 89 València - Aragó
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Oxidada

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49818
CODI ELEMENT:	57790
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39075
LONGITUD:	2,126
UBICACIÓ:	CAPITAN ARENAS,24 Esq.Cap.Arenas-Lamote de Grignon
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49829
CODI ELEMENT:	57801
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,391437
LONGITUD:	2,129078
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,154 Desp. Antoni Alberdi
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49832
CODI ELEMENT:	57804
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,410093
LONGITUD:	2,175658
UBICACIÓ:	CARTAGENA,299 Desp. Industria METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49833
CODI ELEMENT:	57805
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,414578
LONGITUD:	2,169974
UBICACIÓ:	CARTAGENA,384 En frente carrer Niça
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49840
CODI ELEMENT:	57812
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,44267
LONGITUD:	2,19967
UBICACIÓ:	CIUTAT D'ASUNCION,44 Desp. Potosí
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49844
CODI ELEMENT:	57816
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,399207
LONGITUD:	2,197186
UBICACIÓ:	CIUTAT DE GRANADA,70 Ant. Esq. Pujades METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49849
CODI ELEMENT:	57821
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38575
LONGITUD:	2,15375
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,127 Después de Valencia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49852
CODI ELEMENT:	57824
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,388403
LONGITUD:	2,150565
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,204 Desp. Esq. Rosellón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49853
CODI ELEMENT:	57825
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38825
LONGITUD:	2,1502
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,208 Desp. Esq. Rosellon METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	N/A
VIDRE:	N/A
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A

OBSERVACIONS

No es pot accedir a Mupi perquè es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49856
CODI ELEMENT:	68295
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,389521
LONGITUD:	2,149
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,228 Despues, de Corsega
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49864
CODI ELEMENT:	57836
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,414436
LONGITUD:	2,179097
UBICACIÓ:	CONCA,46 Industria-Sant Antoni M ^a Claret
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49869
CODI ELEMENT:	57841
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37536
LONGITUD:	2,14311
UBICACIÓ:	CONSELL DE CENT,3 Esq. Creu Coberta METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49880
CODI ELEMENT:	57852
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39458
LONGITUD:	2,15661
UBICACIÓ:	CORSEGA,289-291 antes: Balmes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49882
CODI ELEMENT:	57854
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37518
LONGITUD:	2,14234
UBICACIÓ:	CREU COBERTA,111 26 de Gener-Moianes METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49887
CODI ELEMENT:	57859
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37516
LONGITUD:	2,14432
UBICACIÓ:	CREU COBERTA,91 Esq. Hostafrancs de Sio METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49889
CODI ELEMENT:	57861
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,384475
LONGITUD:	2,159308
UBICACIÓ:	DIPUTACION,178 despues Casanova
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49891
CODI ELEMENT:	57863
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39355
LONGITUD:	2,17121
UBICACIÓ:	DIPUTACION,321 Girona - Bruc
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49892
CODI ELEMENT:	57864
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38233
LONGITUD:	2,18574
UBICACIÓ:	DOCTOR AIGUADER.1 Ant. Plaza Pau Vila METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49895
CODI ELEMENT:	57867
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38375
LONGITUD:	2,19101
UBICACIÓ:	DOCTOR AIGUADER,56 Desp. Salvat Papasseit
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49904
CODI ELEMENT:	57876
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,411133
LONGITUD:	2,176383
UBICACIÓ:	DOS DE MAIG,311 Esq. Industria METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49913
CODI ELEMENT:	57885
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38555
LONGITUD:	2,14293
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 218 Ant. Esq. Josep Tarradellas
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49914
CODI ELEMENT:	57886
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38828
LONGITUD:	2,13942
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 275 Esquina Entença - Montnegre
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49927
CODI ELEMENT:	57899
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,42481
LONGITUD:	2,18111
UBICACIÓ:	FELIP II,177 Desp. plz. Dr. Modrego
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49931
CODI ELEMENT:	57903
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,42935
LONGITUD:	2,17487
UBICACIÓ:	DELS QUINZE AV,43 Esq. Plaça Virrei Amat METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Escuma groga tapant pany
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49935
CODI ELEMENT:	57907
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,35751
LONGITUD:	2,14344
UBICACIÓ:	FOC,104 Ant. Mare de Deu del Port
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49937
CODI ELEMENT:	57909
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,36088
LONGITUD:	2,15228
UBICACIÓ:	FOC,145 Desp. Pierre de Coubertin (Ps.Olimpic,4)
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49939
CODI ELEMENT:	57911
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,423438
LONGITUD:	2,18204
UBICACIÓ:	GARCILASO 146 Matanzas-Puerto Principe METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49940
CODI ELEMENT:	57912
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,423575
LONGITUD:	2,180706
UBICACIÓ:	GARCILASO 180 Puerto Principe-F Tárrega METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49942
CODI ELEMENT:	57914
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,40498
LONGITUD:	2,11852
UBICACIÓ:	GENERAL VIVES / D'ANGLÍ Via Augusta - Granados
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49947
CODI ELEMENT:	57919
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39849
LONGITUD:	2,16613
UBICACIÓ:	GIRONA,143 Desp. Diagonal METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49948
CODI ELEMENT:	57920
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39864
LONGITUD:	2,16619
UBICACIÓ:	GIRONA,148 Desp. Provenza METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49951
CODI ELEMENT:	57923
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,384751
LONGITUD:	2,110558
UBICACIÓ:	GONZALEZ TABLAS,2 Exèrcit - Diagonal
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49953
CODI ELEMENT:	57925
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,3868
LONGITUD:	2,10676
UBICACIÓ:	GONZALEZ TABLAS,27 Av. d'Esplugues - Manuel Ballbé
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49962
CODI ELEMENT:	57934
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,36631
LONGITUD:	2,13743
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,157
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49978
CODI ELEMENT:	57950
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37867
LONGITUD:	2,15436
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,448 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49979
CODI ELEMENT:	57951
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37896
LONGITUD:	2,1539
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,449 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49980
CODI ELEMENT:	57952
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,3794
LONGITUD:	2,15532
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,464 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49981
CODI ELEMENT:	57953
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37966
LONGITUD:	2,1548
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,467 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49983
CODI ELEMENT:	57955
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,381511
LONGITUD:	2,157337
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,509
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49985
CODI ELEMENT:	57957
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38211
LONGITUD:	2,15834
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,523 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49987
CODI ELEMENT:	57959
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38298
LONGITUD:	2,15951
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,537 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49988
CODI ELEMENT:	57960
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38278
LONGITUD:	2,15982
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,542 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49989
CODI ELEMENT:	57961
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38395
LONGITUD:	2,16112
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,562
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49990
CODI ELEMENT:	57962
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,384732
LONGITUD:	2,162181
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,578
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49995
CODI ELEMENT:	57967
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,38564
LONGITUD:	2,16337
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,590
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49997
CODI ELEMENT:	57969
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,38989
LONGITUD:	2,16883
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,611
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	49999
CODI ELEMENT:	57971
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,3909
LONGITUD:	2,17006
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,623
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50000
CODI ELEMENT:	57972
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38906
LONGITUD:	2,16772
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,632 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50002
CODI ELEMENT:	57974
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38981
LONGITUD:	2,16894
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,636 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50005
CODI ELEMENT:	57977
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,39229
LONGITUD:	2,17249
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,676
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50006
CODI ELEMENT:	57978
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,39312
LONGITUD:	2,17358
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,688
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50010
CODI ELEMENT:	57982
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,40003
LONGITUD:	2,18216
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,749
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50013
CODI ELEMENT:	57985
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,399245
LONGITUD:	2,1815
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,780
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50027
CODI ELEMENT:	57999
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,415339
LONGITUD:	2,181782
UBICACIÓ:	INDUSTRIA,291 Pº Maragall-Pge Travesera METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50029
CODI ELEMENT:	58001
MODEL:	MUPI
LATITUD:	41,37557
LONGITUD:	2,13504
UBICACIÓ:	JOAN GÜELL,Fte. 1 Esq. Sants METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:







Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50029
CODI ELEMENT:	58001
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37557
LONGITUD:	2,13504
UBICACIÓ:	JOAN GÜELL,Fte. 1 Esq. Sants METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Oxidada

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:







Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50030
CODI ELEMENT:	58002
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,373082
LONGITUD:	2,17572
UBICACIÓ:	JOSEP CARNER PS,33
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50035
CODI ELEMENT:	58007
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,42109
LONGITUD:	2,18519
UBICACIÓ:	JUAN DE GARAY,83 Espronceda-Felip II
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50041
CODI ELEMENT:	58013
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,411995
LONGITUD:	2,166912
UBICACIÓ:	LEPANTO,440 Desp. Esq. Rda. Guinardó METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50053
CODI ELEMENT:	58025
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,429692
LONGITUD:	2,158866
UBICACIÓ:	LISBOA,6 Sta. Joana d'Arc-La Plana METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50060
CODI ELEMENT:	58032
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,411629
LONGITUD:	2,215941
UBICACIÓ:	LLULL,387 Desp. Maresme METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX (El diferencial es dispara)
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

El diferencial es dispara

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50067
CODI ELEMENT:	58039
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39373
LONGITUD:	2,15096
UBICACIÓ:	LONDRES,105 Aribau-Muntaner
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Incompleta

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50069
CODI ELEMENT:	58041
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,393185
LONGITUD:	2,161771
UBICACIÓ:	MALLORCA,244 Pge. Domingo - Rbla. Catalunya
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50074
CODI ELEMENT:	58046
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,40387
LONGITUD:	2,17559
UBICACIÓ:	MALLORCA,403 Esquina Marina METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50088
CODI ELEMENT:	58060
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,386792
LONGITUD:	2,197837
UBICACIÓ:	MARINA,14 Delante del Moll de Mestral
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50092
CODI ELEMENT:	58064
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,400229
LONGITUD:	2,179604
UBICACIÓ:	MARINA,191 Consell de Cent-Diputación METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50093
CODI ELEMENT:	58065
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,400366
LONGITUD:	2,179798
UBICACIÓ:	MARINA,200 Diputación-Consell de Cent METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50098
CODI ELEMENT:	58070
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,392065
LONGITUD:	2,19037
UBICACIÓ:	MARINA, 65-67
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50102
CODI ELEMENT:	58074
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,415888
LONGITUD:	2,174364
UBICACIÓ:	MAS CASANOVAS,127 Ant. Esq. Sant Quintí METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50119
CODI ELEMENT:	58091
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,390613
LONGITUD:	2,131509
UBICACIÓ:	NUMANCIA,180 Desp. Flos i Calcat
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50120
CODI ELEMENT:	58092
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,382426
LONGITUD:	2,140131
UBICACIÓ:	NUMANCIA,26 /C/Robrenyo METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50121
CODI ELEMENT:	58093
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,386658
LONGITUD:	2,135341
UBICACIÓ:	NUMANCIA,121 Esq Numància - Travessera les corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50126
CODI ELEMENT:	58098
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38099
LONGITUD:	2,141623
UBICACIÓ:	NUMANCIA,5 Ant. Viriat METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50133
CODI ELEMENT:	58105
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,415559
LONGITUD:	2,187111
UBICACIÓ:	PALENCIA,4 Desp. Esq. Meridiana METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50136
CODI ELEMENT:	58108
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430502
LONGITUD:	2,145573
UBICACIÓ:	PARE MARIANA,24 Desp. Vall d'Hebron METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50137
CODI ELEMENT:	58109
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,390101
LONGITUD:	2,148659
UBICACIÓ:	PARIS,118 Desp. Compte d'Urgell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50140
CODI ELEMENT:	58112
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,392849
LONGITUD:	2,15232
UBICACIÓ:	PARIS,174 Despues: Muntaner
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50142
CODI ELEMENT:	58114
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39465
LONGITUD:	2,15473
UBICACIÓ:	PARIS, 208 antes: Balmes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Danyades

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:







Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50148
CODI ELEMENT:	58120
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,392
LONGITUD:	2,168208
UBICACIÓ:	PAU CLARIS,114 Consell de Cent - Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50149
CODI ELEMENT:	58121
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,394011
LONGITUD:	2,165549
UBICACIÓ:	PAU CLARIS,148 València - Aragó
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50153
CODI ELEMENT:	58125
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,460804
LONGITUD:	2,174611
UBICACIÓ:	PEDRAFORCA,1-3 Esq. Rasos de Peguera METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50155
CODI ELEMENT:	58127
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,385853
LONGITUD:	2,167049
UBICACIÓ:	PELAYO,11 antes esquina Balmes FGC
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50157
CODI ELEMENT:	58129
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,385701
LONGITUD:	2,169682
UBICACIÓ:	PELAYO,39 antes Plaza Catalunya METRO desp kiosko
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50158
CODI ELEMENT:	58130
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,385463
LONGITUD:	2,16964
UBICACIÓ:	PELAYO,62 Jovellanos-Rbla. Canaletas METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50167
CODI ELEMENT:	58139
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,405972
LONGITUD:	2,162808
UBICACIÓ:	PI I MARGALL,1-3 Ant. Escorial METRO
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50168
CODI ELEMENT:	58140
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,405802
LONGITUD:	2,163198
UBICACIÓ:	PI I MARGALL,8 Escorial-Joaquim Royra METRO
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50175
CODI ELEMENT:	58147
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,395689
LONGITUD:	2,16265
UBICACIÓ:	PROVENÇA,273 Pau Claris-Passeig de Gràcia ZONA BUS
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50176
CODI ELEMENT:	58148
MODEL:	MU MUPI Pa-Li
LATITUD:	41,40265
LONGITUD:	2,17225
UBICACIÓ:	PROVENÇA,401 esquina Sicília
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50179
CODI ELEMENT:	58151
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,392451
LONGITUD:	2,158253
UBICACIÓ:	PROVENÇA,211 Desp. Esq. Balmes FGC
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50180
CODI ELEMENT:	58152
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,392635
LONGITUD:	2,158455
UBICACIÓ:	PROVENÇA,213 Ant. Esq. Balmes FGC
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50181
CODI ELEMENT:	58153
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,403709
LONGITUD:	2,173187
UBICACIÓ:	PROVENÇA, 419 Esq. Sardenya METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50182
CODI ELEMENT:	58154
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,404423
LONGITUD:	2,174229
UBICACIÓ:	PROVENÇA,443 Esq. Marina METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50183
CODI ELEMENT:	58155
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,404636
LONGITUD:	2,174777
UBICACIÓ:	PROVENÇA,452 Lepant - Marina
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50189
CODI ELEMENT:	78666
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,394893
LONGITUD:	2,191472
UBICACIÓ:	PUJADES,39 Ant. Esq. Zamora METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50192
CODI ELEMENT:	58164
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,407753
LONGITUD:	2,20843
UBICACIÓ:	PUJADES,333 Ant. esq. Provençals METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50194
CODI ELEMENT:	58166
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,377055
LONGITUD:	2,17639
UBICACIÓ:	LA RAMBLA,Sta Mónica,rbla.5 Desp. St Madrona METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50208
CODI ELEMENT:	58180
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,390994
LONGITUD:	2,154366
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,146 Muntaner-Aribau
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50209
CODI ELEMENT:	58181
MODEL:	MU MUPI Pa-Li
LATITUD:	41,392867
LONGITUD:	2,156854
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,192 despues: Enric Granados
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50210
CODI ELEMENT:	58182
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,394035
LONGITUD:	2,158415
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,214 antes: Rbla. Catalunya
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50211
CODI ELEMENT:	58183
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,394247
LONGITUD:	2,158753
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,218 rbla Cat.117 Ant. Esq. Rosellón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50212
CODI ELEMENT:	58184
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,39327
LONGITUD:	2,15712
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,219 Ant. Esq. Balmes FGC
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50213
CODI ELEMENT:	58185
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,393484
LONGITUD:	2,157419
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,221 Desp. Esq. Balmes FGC
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50217
CODI ELEMENT:	58189
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,384174
LONGITUD:	2,145107
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,41 Desp. Entença METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures50750
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50218
CODI ELEMENT:	58190
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,384965
LONGITUD:	2,146137
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,61 Esq. Rocafort METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50219
CODI ELEMENT:	58191
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,387646
LONGITUD:	2,149905
UBICACIÓ:	ROSELLÓN 94-98 antes Compte d'Urgell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50221
CODI ELEMENT:	58193
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,385798
LONGITUD:	2,124375
UBICACIÓ:	SABINO DE ARANA,25 Esq. Sab.Arana-Dr.Salvador Card
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50225
CODI ELEMENT:	58197
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,392131
LONGITUD:	2,201329
UBICACIÓ:	SALVADOR ESPRIU,105 Joan Oliver - Frederic Mompou
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50248
CODI ELEMENT:	58220
MODEL:	MUPI
LATITUD:	41,375626
LONGITUD:	2,128545
UBICACIÓ:	SANTS,246 Sant Feliu de Guixos-Portbou METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Mupi no es pot obrir amb cap dels estris aportats.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50248
CODI ELEMENT:	58220
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,375626
LONGITUD:	2,128545
UBICACIÓ:	SANTS,246 Sant Feliu de Guixos-Portbou METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50249
CODI ELEMENT:	58221
MODEL:	MUPI
LATITUD:	41,37569
LONGITUD:	2,12617
UBICACIÓ:	SANTS,294 Jaume Roig-Arizala METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Mupi no es pot obrir amb cap dels estris aportats.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50249
CODI ELEMENT:	58221
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37569
LONGITUD:	2,12617
UBICACIÓ:	SANTS,294 Jaume Roig-Arizala METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50251
CODI ELEMENT:	58223
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,375275
LONGITUD:	2,138637
UBICACIÓ:	SANTS,37 Cros-Guadiana METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50252
CODI ELEMENT:	58224
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,375415
LONGITUD:	2,138655
UBICACIÓ:	SANTS,44 Premia-Riego METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50253
CODI ELEMENT:	58225
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37544
LONGITUD:	2,137325
UBICACIÓ:	SANTS,72 Salou-Alcolea METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES (No s'observen lluminàries) Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50254
CODI ELEMENT:	58226
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,375299
LONGITUD:	2,137297
UBICACIÓ:	SANTS,73 Fructuos Gelabert-Cros METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE


OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50260
CODI ELEMENT:	58232
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,40351
LONGITUD:	2,173418
UBICACIÓ:	SARDENYA,318 Esquina Provença METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50265
CODI ELEMENT:	58237
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,408219
LONGITUD:	2,209669
UBICACIÓ:	SELVA DE MAR,41 Esq. Pujades METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50268
CODI ELEMENT:	58240
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,42969
LONGITUD:	2,160896
UBICACIÓ:	TAJO,44 Ant. Baixada del Mercat METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50273
CODI ELEMENT:	58245
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,377924
LONGITUD:	2,145689
UBICACIÓ:	TARRAGONA,139 Desp. Esq. Sant Nicolau METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50274
CODI ELEMENT:	58246
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37868
LONGITUD:	2,144692
UBICACIÓ:	TARRAGONA,157 Desp. Esq. Elisiu METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50275
CODI ELEMENT:	58247
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,378206
LONGITUD:	2,14602
UBICACIÓ:	TARRAGONA.78 Ant. Esq. Aragon METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50278
CODI ELEMENT:	58250
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37884
LONGITUD:	2,14511
UBICACIÓ:	TARRAGONA,94 Desp. Esq. Valencia METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50286
CODI ELEMENT:	58258
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,382742
LONGITUD:	2,12847
UBICACIÓ:	TRAVERSERA DE LES CORTS 179 esq.Carles III
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50288
CODI ELEMENT:	58260
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38394
LONGITUD:	2,13074
UBICACIÓ:	TRAVERSERA DE LES CORTS,216 Ant. Joan Guell METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50290
CODI ELEMENT:	58262
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38441
LONGITUD:	2,13137
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,222 Joan Güell - Galileu
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50291
CODI ELEMENT:	58263
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,384327
LONGITUD:	2,130682
UBICACIÓ:	JOAN GÜELL,181 antes Trav.Les Corts METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50297
CODI ELEMENT:	58269
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,379372
LONGITUD:	2,123412
UBICACIÓ:	TRAVERSSERA DE LES CORTS,71 Maternitat-Arís.Maillol
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50308
CODI ELEMENT:	58280
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,407069
LONGITUD:	2,182277
UBICACIÓ:	VALENCIA,545 Esq. Dos de Mayo METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50309
CODI ELEMENT:	58281
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,406921
LONGITUD:	2,18248
UBICACIÓ:	VALENCIA,548 Esquina Dos de Mayo METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50310
CODI ELEMENT:	58282
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,410143
LONGITUD:	2,186437
UBICACIÓ:	VALENCIA,619 Esq. Sibelius METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50311
CODI ELEMENT:	58283
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,410751
LONGITUD:	2,187262
UBICACIÓ:	VALENCIA,621 Meridiana-Muntanya METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50319
CODI ELEMENT:	58291
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,385831
LONGITUD:	2,156044
UBICACIÓ:	VILLARROEL,enfrente Nº119 esquina Roma av.
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50321
CODI ELEMENT:	58293
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38887
LONGITUD:	2,15172
UBICACIÓ:	VILLARROEL,185 después Esq. Rosellón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió.

Dificultats de tancament .

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50325
CODI ELEMENT:	58297
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38414
LONGITUD:	2,15807
UBICACIÓ:	VILLARROEL,79 antes Diputación
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50328
CODI ELEMENT:	58300
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,375505
LONGITUD:	2,143765
UBICACIÓ:	CALLAO, 1 Creu Coberta, c.1 Esq. Callao METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50330
CODI ELEMENT:	58302
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,39549
LONGITUD:	2,183905
UBICACIÓ:	SARDENYA,158 Después Ali bei ZONA BUS
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50338
CODI ELEMENT:	58310
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,33116
LONGITUD:	2,1288
UBICACIÓ:	CARRER 4 -CARRER 72 Desp. Esq. c. D
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50355
CODI ELEMENT:	58327
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,36802
LONGITUD:	2,13955
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,181 FGC
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50356
CODI ELEMENT:	58328
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37456
LONGITUD:	2,148524
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,371 FGC
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50377
CODI ELEMENT:	58349
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,41508
LONGITUD:	2,15537
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA,22 Del. Entrada Parque Güell
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50387
CODI ELEMENT:	58359
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,416858
LONGITUD:	2,156628
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA,S/N després C/ Albert Llanas
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50391
CODI ELEMENT:	58363
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,38468
LONGITUD:	2,11407
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,649 Altura con Adolfo Florensa
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50394
CODI ELEMENT:	58366
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,386383
LONGITUD:	2,120863
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,637 Plaça Pius XII -isleta
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50399
CODI ELEMENT:	76125
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,39288
LONGITUD:	2,14604
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,475 MAR
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Mupi no es pot obrir amb cap dels estris aportats.
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl·lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel·luròmetre.

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50403
CODI ELEMENT:	73448
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,4001
LONGITUD:	2,17524
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,600 DESP. CALVET
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Mupi no es pot obrir amb cap dels estris aportats.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl·lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel·luròmetre.

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50404
CODI ELEMENT:	58376
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,386592
LONGITUD:	2,123345
UBICACIÓ:	SABINO ARANA,80 -Pl.Pius XII
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50406
CODI ELEMENT:	58378
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,40048
LONGITUD:	2,18063
UBICACIÓ:	DIPUTACIÓN,436 Lepanto-Marina ZONA BUS
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50407
CODI ELEMENT:	58379
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37826
LONGITUD:	2,1795
UBICACIÓ:	DUC DE MEDINACELI, 4 Colon, pg.Desp. 20
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50409
CODI ELEMENT:	58381
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,38211
LONGITUD:	2,14011
UBICACIÓ:	DOLORS BATLLE, 21 Esq. Numancia METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50431
CODI ELEMENT:	58403
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,430198
LONGITUD:	2,178922
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,157 Esq. Santapau
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50432
CODI ELEMENT:	58404
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,43021
LONGITUD:	2,17432
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS.FTE 266 Ant. Esq. Av. dels Quinze
DISTRICTE:	8-Nou Barris


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50433
CODI ELEMENT:	58405
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,430473
LONGITUD:	2,169541
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,FTE 293/ Ant. Pº la Peira
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50446
CODI ELEMENT:	58418
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,395196
LONGITUD:	2,134242
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,42 Esquina Dr. Fleming
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50449
CODI ELEMENT:	58421
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,376864
LONGITUD:	2,152143
UBICACIÓ:	VILAMARÍ,40 desp. Gran Via Corts Catalanes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50468
CODI ELEMENT:	58440
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,36843
LONGITUD:	2,140666
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,194
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50471
CODI ELEMENT:	58443
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,375785
LONGITUD:	2,149751
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,373-383
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50511
CODI ELEMENT:	58483
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,399271
LONGITUD:	2,180872
UBICACIÓ:	MARINA,177 Ant. Gran Via C. C.
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50538
CODI ELEMENT:	58510
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,415321
LONGITUD:	2,155569
UBICACIÓ:	PARC GÜELL Dentro del Parking ZONA BUS
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50540
CODI ELEMENT:	58512
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,430159
LONGITUD:	2,1482
UBICACIÓ:	PARE MARIANA, Esq. Marti Codolar
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50567
CODI ELEMENT:	58539
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,449718
LONGITUD:	2,199812
UBICACIÓ:	SANTA COLOMA PS,115 Ant. Ferran Junoy METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50570
CODI ELEMENT:	58542
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,437468
LONGITUD:	2,191051
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,21 Desp. Joan Torras METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament .

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50587
CODI ELEMENT:	58559
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,395119
LONGITUD:	2,160929
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,95 Desp. Rosellón TAX FREE
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50588
CODI ELEMENT:	58560
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,388006
LONGITUD:	2,169727
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA, 1 Ant. Plaza Cataluña METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50592
CODI ELEMENT:	58564
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,42479
LONGITUD:	2,14181
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,105 Desp. Esq. Av. Jordá METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50595
CODI ELEMENT:	58567
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37666
LONGITUD:	2,137041
UBICACIÓ:	SANT ANTONI PS,22 Esq. C/ Salou
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Oxidada

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50603
CODI ELEMENT:	58575
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,3755
LONGITUD:	2,14866
UBICACIÓ:	ESPANYA PL,6 Dp. Tarragona
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50608
CODI ELEMENT:	58580
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,406694
LONGITUD:	2,150289
UBICACIÓ:	LESSEPS PL, Ant. Pere Galdós METRO
DISTRICTE:	6-Gràcia


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50618
CODI ELEMENT:	73164
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,387685
LONGITUD:	2,169029
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,9 Pº Gracia-Rbla.Catalunya
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Mupi no es pot obrir amb cap dels estris aportats.
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl·lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel·luròmetre.

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50621
CODI ELEMENT:	58593
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,38709
LONGITUD:	2,17115
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,14 Fontanella-Rda. San Pere
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50624
CODI ELEMENT:	58596
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37452
LONGITUD:	2,17643
UBICACIÓ:	DRASSANES PL,S/N Ant. Av. Paralelo
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50628
CODI ELEMENT:	58600
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,406167
LONGITUD:	2,14967
UBICACIÓ:	LESSEPS PL,31 Montroig-Riera de Cassoles METRO
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50635
CODI ELEMENT:	58607
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,37382
LONGITUD:	2,17529
UBICACIÓ:	DRASSANES PL,1 Av. Paral.lel - J. Carner ZONA BUS
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50643
CODI ELEMENT:	58615
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,425394
LONGITUD:	2,156169
UBICACIÓ:	PASTRANA PL,FTE 8-9 Esq. Trillo METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	RATLLAT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50646
CODI ELEMENT:	58618
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,425338
LONGITUD:	2,17635
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,180/ PRAT D'EN ROQUER
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50647
CODI ELEMENT:	58619
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,41849
LONGITUD:	2,18042
UBICACIÓ:	MARAGALL PS, Desp. Esq. Xiprer
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50649
CODI ELEMENT:	58621
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,41946
LONGITUD:	2,180613
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,115-121 Plça. Maragall
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50660
CODI ELEMENT:	58632
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,460814
LONGITUD:	2,180998
UBICACIÓ:	VALLBONA AV,3 Esq. San Feliu de Codina
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	NO S'OBSERVA Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50661
CODI ELEMENT:	58633
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,438523
LONGITUD:	2,176456
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,230 / PLAZA OTERO PEDRAYO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50664
CODI ELEMENT:	58636
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,440234
LONGITUD:	2,163396
UBICACIÓ:	VALLDAURA,PS -PL.KARL MAX Via Favencia
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot realitzar mesura de terra en tensió per impossibilitat d'accedir a l'interruptor diferencial a causa de protecció/pantalla especial per a la qual no es disposen d'estris d'obertura

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:







Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50669
CODI ELEMENT:	58641
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37661
LONGITUD:	2,17558
UBICACIÓ:	PORTAL STA MADRONA Nº 10 después Montserrat METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50670
CODI ELEMENT:	58642
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37698
LONGITUD:	2,17592
UBICACIÓ:	PORTAL STA MADRONA,4 después Rbla. StaMónica METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50675
CODI ELEMENT:	58647
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,400725
LONGITUD:	2,123036
UBICACIÓ:	BONANOVA PS,115 Esq. Via Augusta
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50687
CODI ELEMENT:	76126
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,389351
LONGITUD:	2,168695
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,16 ESQ. GRAN VIA-CORTS CATALANES
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50694
CODI ELEMENT:	58666
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430245
LONGITUD:	2,174189
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,227 Miquel Ferrà-Plz. Virrei METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50695
CODI ELEMENT:	58667
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430421
LONGITUD:	2,174464
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,264 Dr. Pi i Molist-St Isole METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50696
CODI ELEMENT:	58668
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430339
LONGITUD:	2,168432
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,307 Esq. Pge. Palmeres METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50697
CODI ELEMENT:	58669
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430359
LONGITUD:	2,166806
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,323 Espiell-Petrarca METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50698
CODI ELEMENT:	58670
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430554
LONGITUD:	2,168405
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,326 Desp. Teide METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50699
CODI ELEMENT:	58671
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430575
LONGITUD:	2,167206
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,342 Ant. Canfranc METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50701
CODI ELEMENT:	58673
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,43512
LONGITUD:	2,16366
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,405 Desp. Congres
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50703
CODI ELEMENT:	58675
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,40181
LONGITUD:	2,21133
UBICACIÓ:	GARCIA FARIA PS,35 Desp. Bac de Roda
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50706
CODI ELEMENT:	58678
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,395688
LONGITUD:	2,160752
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,102 Ant. Esq. Rosellón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50708
CODI ELEMENT:	58680
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,396129
LONGITUD:	2,15979
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,107 Diagonal-Rosellón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50709
CODI ELEMENT:	58681
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,396276
LONGITUD:	2,160041
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,110 Rosellón-Diagonal METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50711
CODI ELEMENT:	58683
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,389704
LONGITUD:	2,167688
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,13 Ant. Gran Via METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50715
CODI ELEMENT:	58687
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,391483
LONGITUD:	2,165564
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,37 Ant. Consell de Cent METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50716
CODI ELEMENT:	58688
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,391837
LONGITUD:	2,164976
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,45 Desp. Esq. Aragón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50717
CODI ELEMENT:	58689
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,392393
LONGITUD:	2,164372
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,49 Ant. Esq. Aragón RENFE
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50718
CODI ELEMENT:	58690
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,391987
LONGITUD:	2,165457
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,52 Ant. Esq. Aragón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50719
CODI ELEMENT:	58691
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,392532
LONGITUD:	2,164781
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,54 Desp. Aragón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50722
CODI ELEMENT:	58694
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,395495
LONGITUD:	2,160571
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,99 Desp. Esq. Rosellón METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50735
CODI ELEMENT:	58707
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,391459
LONGITUD:	2,125833
UBICACIÓ:	MANUEL GIRONA PS,58 Manuel Girona - Capità Arenas
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50739
CODI ELEMENT:	58711
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,424484
LONGITUD:	2,177193
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,164 Esq. Ramón Albó METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50741
CODI ELEMENT:	58713
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,425672
LONGITUD:	2,176089
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,184 Esq. Av dels Quinze METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50750
CODI ELEMENT:	58722
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,414742
LONGITUD:	2,180957
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,42 Desp. Esq. Industria METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50759
CODI ELEMENT:	58731
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,390829
LONGITUD:	2,201592
UBICACIÓ:	MARITIMO NUEVA ICARIA PS, 65 Sert - Vicens Vives
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50762
CODI ELEMENT:	58734
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,385827
LONGITUD:	2,185705
UBICACIÓ:	PICASSO PS,21 Desp. Circunvalació
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50766
CODI ELEMENT:	58738
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,399069
LONGITUD:	2,119352
UBICACIÓ:	REINA ELISENDA PS,16Bs Des Carme Karr FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE


OBSERVACIONS

.

Dificultats de tancament .

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50774
CODI ELEMENT:	58746
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,399939
LONGITUD:	2,168662
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,111 Desp. Esq. Provença METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50775
CODI ELEMENT:	58747
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,400243
LONGITUD:	2,168623
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,116 Desp. Esq. Provença
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50776
CODI ELEMENT:	58748
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,3918
LONGITUD:	2,18064
UBICACIÓ:	VILANOVA AV,1 -PºSANT JOAN METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50796
CODI ELEMENT:	58768
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,442485
LONGITUD:	2,190919
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,110 Desp. Palomar METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50797
CODI ELEMENT:	58769
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,444026
LONGITUD:	2,190828
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,114 Palomar-Sta. Coloma METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50800
CODI ELEMENT:	58772
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,44246
LONGITUD:	2,190672
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,129 Ant. Palomar METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50802
CODI ELEMENT:	58774
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,444017
LONGITUD:	2,190565
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,139 Pº Sta. Coloma-Palomar METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50810
CODI ELEMENT:	58782
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,42541
LONGITUD:	2,14221
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,107 Ant. Jordá METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50814
CODI ELEMENT:	58786
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430524
LONGITUD:	2,144598
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,141 Poesía-Arquitectura METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50815
CODI ELEMENT:	58787
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,435447
LONGITUD:	2,14736
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,169Desp. Av.d'Arturo Mundet METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	NO S'OBSERVA Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50821
CODI ELEMENT:	58793
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,433207
LONGITUD:	2,146611
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 220 Jorge Manrique-Berruguete
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50824
CODI ELEMENT:	58796
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,435518
LONGITUD:	2,148439
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 250 Desp. Av. Can Marcet METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50825
CODI ELEMENT:	58797
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,437576
LONGITUD:	2,152011
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 270 Intersecc V.Hebron - Estatut
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50830
CODI ELEMENT:	58802
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,42143
LONGITUD:	2,14092
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 88 General Mendoza-Arenys
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	NO S'OBSERVA Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50831
CODI ELEMENT:	58803
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,422792
LONGITUD:	2,141079
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 93-95 Tabor-Nazaret
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50843
CODI ELEMENT:	58815
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,437669
LONGITUD:	2,156538
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,26 Ant. Canigo METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50848
CODI ELEMENT:	58820
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,437103
LONGITUD:	2,173762
UBICACIÓ:	VERDUM PS,20 Jardins d'Alfavia METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50849
CODI ELEMENT:	58821
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,436836
LONGITUD:	2,172963
UBICACIÓ:	VERDUM PS,37 Lorena-Pi i Molist METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50850
CODI ELEMENT:	58822
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,437554
LONGITUD:	2,173841
UBICACIÓ:	VERDUM PS,57 Valldaura-Llorena METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50858
CODI ELEMENT:	58830
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,363869
LONGITUD:	2,136536
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,252 Esq. Minería
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50864
CODI ELEMENT:	58836
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,38044
LONGITUD:	2,18125
UBICACIÓ:	COLON Pº,2 Desp. Via Laietana ZONA BUS
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50866
CODI ELEMENT:	58838
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,43027
LONGITUD:	2,17469
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS, Esquina C/. Pi i Molist METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50875
CODI ELEMENT:	58847
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,360913
LONGITUD:	2,138275
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,FTE.186-198 Ant. Foneria
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50882
CODI ELEMENT:	58854
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,392589
LONGITUD:	2,181324
UBICACIÓ:	ANDRE MALRAUX PL, Ribes-Vilanova METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50889
CODI ELEMENT:	58861
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,387867
LONGITUD:	2,170504
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,13 Esq. Rda. Sant Pere METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50893
CODI ELEMENT:	58865
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38721
LONGITUD:	2,16845
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,8 Esq. Rda. Universidad METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50901
CODI ELEMENT:	58873
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,3821
LONGITUD:	2,13564
UBICACIÓ:	CENTRE PL,3 Comptes de Bell-Lloc-Vallespir METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50902
CODI ELEMENT:	58874
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,38176
LONGITUD:	2,1359
UBICACIÓ:	CENTRE PL,6 Vallespir-Comptes de Bell-lloc METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50904
CODI ELEMENT:	58876
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37449
LONGITUD:	2,14972
UBICACIÓ:	ESPANYA PL,2 Desp. Mª Cristina METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50905
CODI ELEMENT:	58877
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,374823
LONGITUD:	2,150129
UBICACIÓ:	ESPANYA PL,2 Ant. Paralelo METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50908
CODI ELEMENT:	58880
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37443
LONGITUD:	2,14925
UBICACIÓ:	ESPANYA PL,3 Ant. M ^a Cristina METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50909
CODI ELEMENT:	58881
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,37572
LONGITUD:	2,14941
UBICACIÓ:	ESPANYA PL,5 Gran Via373 Ant.Tarragona METRO CC.
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50911
CODI ELEMENT:	58883
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,37535
LONGITUD:	2,14843
UBICACIÓ:	ESPANYA PL,7 Ant. Creu Coberta METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50913
CODI ELEMENT:	58885
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,392648
LONGITUD:	2,145156
UBICACIÓ:	FRANCESC MACIA PL,10 Comte d'Urgell - Diagonal
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50915
CODI ELEMENT:	58887
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39984
LONGITUD:	2,15234
UBICACIÓ:	GAL.LA PLACÍDIA PL,32 Oreneta-Via Augusta FGC
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50917
CODI ELEMENT:	58889
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,430082
LONGITUD:	2,160911
UBICACIÓ:	IBIZA PL.5 Esq. Baixada del Mercat METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50919
CODI ELEMENT:	58891
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,40527
LONGITUD:	2,13935
UBICACIÓ:	JOAQUIM FOLGUERA PL, Ant. Pintor Gimeno FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50930
CODI ELEMENT:	58902
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,401274
LONGITUD:	2,146996
UBICACIÓ:	MOLINA PL,7 Balmes-Alfonso XII FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50938
CODI ELEMENT:	58910
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,435919
LONGITUD:	2,190906
UBICACIÓ:	ORFILA PL,10 Desp. Malats METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50939
CODI ELEMENT:	58911
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,397689
LONGITUD:	2,127924
UBICACIÓ:	ORIENT PL,2 Esquina Via Augusta - Vergós
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50941
CODI ELEMENT:	58913
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,382196
LONGITUD:	2,18425
UBICACIÓ:	PALAU PL,19 Facultat nautica
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50954
CODI ELEMENT:	58926
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,461827
LONGITUD:	2,179156
UBICACIÓ:	ROJA PL, Esq. Rasos de Peguera
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50956
CODI ELEMENT:	58928
MODEL:	MUPI
LATITUD:	41,375518
LONGITUD:	2,135757
UBICACIÓ:	SANTS PL, Esq. Passeig Sant Antoni METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50958
CODI ELEMENT:	58930
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,394461
LONGITUD:	2,174885
UBICACIÓ:	TETUAN PL,14 Ant. Pº. Sant Joan ISLETA
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Manca xapa

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50959
CODI ELEMENT:	58931
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,394749
LONGITUD:	2,174767
UBICACIÓ:	TETUAN PL,15-16 Pº Sant Joan-Bailen METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50960
CODI ELEMENT:	58932
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39431
LONGITUD:	2,175317
UBICACIÓ:	TETUAN PL,8 Bailen-Pº. Sant Joan METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50961
CODI ELEMENT:	58933
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,385809
LONGITUD:	2,164781
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT PL,10 Ant. Pelaio METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50962
CODI ELEMENT:	58934
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,385376
LONGITUD:	2,163756
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT PL,2 Centro plaza METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50963
CODI ELEMENT:	58935
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,384917
LONGITUD:	2,163827
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT PL,4 Ant. Rda. Sant Antoni METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Danyades

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50964
CODI ELEMENT:	58936
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38882
LONGITUD:	2,17284
UBICACIÓ:	URQUINAONA PL,12 Ant. Pau Claris METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50969
CODI ELEMENT:	58941
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,38917
LONGITUD:	2,173818
UBICACIÓ:	URQUINAONA PL,8 Trafalgar -Rda St.Pere METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	AMB INCIDÈNCIES (Valor de terra elevat)
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50970
CODI ELEMENT:	58942
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,389344
LONGITUD:	2,173515
UBICACIÓ:	URQUINAONA PL,7 Rda.St.Pere-Ausias March -METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50973
CODI ELEMENT:	58945
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,38622
LONGITUD:	2,17074
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,19 Ant. Portal de l'Angel ZONA BUS
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50978
CODI ELEMENT:	58950
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,410035
LONGITUD:	2,137057
UBICACIÓ:	JOHN F. KENNEDY PL, Ant. Pº Sant Gervasio FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50987
CODI ELEMENT:	58959
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,385455
LONGITUD:	2,170037
UBICACIÓ:	CANALETAS RBLA,135 Plaza Cataluña METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50990
CODI ELEMENT:	58962
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,39451
LONGITUD:	2,15915
UBICACIÓ:	CATALUNYA RBLA,117 esquina Rosellon 243 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50991
CODI ELEMENT:	58963
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,387567
LONGITUD:	2,168396
UBICACIÓ:	CATALUNYA RBLA, 2 Desp. Plaza Cataluña METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50992
CODI ELEMENT:	58964
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,419465
LONGITUD:	2,20124
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,101 Cantabria-Agricultura METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50993
CODI ELEMENT:	58965
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,423374
LONGITUD:	2,206001
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,151 Ant Ca N'Oлива METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50996
CODI ELEMENT:	58968
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,414777
LONGITUD:	2,194988
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,36 Bac de Roda-Fluvia METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50997
CODI ELEMENT:	58969
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,41566
LONGITUD:	2,196171
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,49 Dtor Zamenhoz-Proveçals METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51000
CODI ELEMENT:	58972
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,41862
LONGITUD:	2,20012
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,96 Agricultura-Trabajo METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51002
CODI ELEMENT:	58974
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,412141
LONGITUD:	2,217472
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,27 Esq. Lluí METRO
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51021
CODI ELEMENT:	58993
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,387382
LONGITUD:	2,16829
UBICACIÓ:	CATALUNYA RBLA,1 Esq. Rda. Universidad
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51022
CODI ELEMENT:	58994
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,42987
LONGITUD:	2,19349
UBICACIÓ:	ONZE DE SETEMBRE RBLA,21 Ant. Esq. Virgili METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51023
CODI ELEMENT:	58995
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,411709
LONGITUD:	2,219317
UBICACIÓ:	PRIM RBLA, Eduard Maristany Esq. Taulat, pº.
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51029
CODI ELEMENT:	59001
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39793
LONGITUD:	2,13304
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA, 72 Esq. Gral Mitre - Via Augusta
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51033
CODI ELEMENT:	59005
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,41729
LONGITUD:	2,17509
UBICACIÓ:	GUINARDÓ RDA,151 Desp. Rbla. Volart
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51036
CODI ELEMENT:	59008
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,41207
LONGITUD:	2,16517
UBICACIÓ:	GUINARDÓ RDA,33 Ant. Abd el Kader METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51037
CODI ELEMENT:	59009
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,41232
LONGITUD:	2,16646
UBICACIÓ:	GUINARDÓ RDA,51 Túnel Rovira-Abd el Kader METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51039
CODI ELEMENT:	59011
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,379106
LONGITUD:	2,163031
UBICACIÓ:	SANT ANTONI RDA,1 Tamarit-Comte d'Urgell METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	N/A
VIDRE:	N/A
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A

OBSERVACIONS

No es pot accedir a Mupi perquè es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51040
CODI ELEMENT:	59012
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,38052
LONGITUD:	2,16323
UBICACIÓ:	SANT ANTONI RDA,17 Casanova-Villarroel METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	N/A
VIDRE:	N/A
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A

OBSERVACIONS

No es pot accedir a Mupi perquè es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51042
CODI ELEMENT:	59014
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,379095
LONGITUD:	2,163265
UBICACIÓ:	SANT ANTONI RDA,4 S.Antonio Abad-Riera Alta METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	N/A
VIDRE:	N/A
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A

OBSERVACIONS

No es pot accedir a Mupi perquè es troba a l'interior de recinte d'obra..

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51052
CODI ELEMENT:	59024
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,400908
LONGITUD:	2,136047
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,106 esquina C/Vico
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	NO S'OBSERVA Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51071
CODI ELEMENT:	59043
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,439394
LONGITUD:	2,159873
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 320 Esq. Valldaura
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	NO S'OBSERVA Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51074
CODI ELEMENT:	59046
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,386018
LONGITUD:	2,165232
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT RDA,2 Esq. Pelaio METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51085
CODI ELEMENT:	59057
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,41234
LONGITUD:	2,16802
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA,53 Ant. Padilla
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Oxidada

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51086
CODI ELEMENT:	59058
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,41282
LONGITUD:	2,1677
UBICACIÓ:	GUINARDÓ RDA,58 Dp. Parc de les Aigües
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Oxidada

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51112
CODI ELEMENT:	59084
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,400578
LONGITUD:	2,177187
UBICACIÓ:	SARDENYA,272 Después Diagonal
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51115
CODI ELEMENT:	59087
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,408987
LONGITUD:	2,208613
UBICACIÓ:	SELVA DE MAR,47 Diagonal Desp82 Desp.Esq.Selva mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51119
CODI ELEMENT:	59091
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,379892
LONGITUD:	2,158015
UBICACIÓ:	SEPULVEDA,99 Borrell - Viladomat
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51124
CODI ELEMENT:	59096
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,406644
LONGITUD:	2,152002
UBICACIÓ:	TORRENT DE L'OLLA, 219 Desp. Plz. Lesseps
DISTRICTE:	6-Gràcia


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES (No s'observen lluminàries) Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51138
CODI ELEMENT:	59110
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,427965
LONGITUD:	2,091149
UBICACIÓ:	CRTA.VALLVIDRIERA A SANT CUGAT,48 Bajo puente
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	NO S'OBSERVA Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51140
CODI ELEMENT:	59112
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,441982
LONGITUD:	2,166727
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA Rda.Guineueta Vella-F.G.Lorca METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51141
CODI ELEMENT:	59113
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,441569
LONGITUD:	2,165315
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,41 Esq. F. García Lorca METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51145
CODI ELEMENT:	59117
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,398708
LONGITUD:	2,143081
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,159 Ant. Muntaner FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51147
CODI ELEMENT:	59119
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39885
LONGITUD:	2,142928
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,170 Desp. Muntaner FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51148
CODI ELEMENT:	59120
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,398298
LONGITUD:	2,142155
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,173 Ant. Santalo FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51149
CODI ELEMENT:	59121
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,398448
LONGITUD:	2,141997
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,184 Desp. Santaló FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51157
CODI ELEMENT:	59129
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,397707
LONGITUD:	2,135682
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,239 Desp. Ganduxer FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51159
CODI ELEMENT:	59131
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,397869
LONGITUD:	2,135672
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,248 Vico-Ganduxer FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51162
CODI ELEMENT:	59134
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,397851
LONGITUD:	2,131734
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,268 Esquina Via Augusta - Calatrava
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51163
CODI ELEMENT:	59135
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,397686
LONGITUD:	2,131135
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,269 Anterior. Rosari FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51164
CODI ELEMENT:	59136
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,397892
LONGITUD:	2,131114
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,274 Direcció Sabadell Terrassa FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51166
CODI ELEMENT:	59138
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,39768
LONGITUD:	2,13054
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,279 Direcció Pl. Catalunya
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51167
CODI ELEMENT:	59139
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,397857
LONGITUD:	2,130489
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,280 Anterior Dr. Roux FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

.

Dificultats de tancament .

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51169
CODI ELEMENT:	59141
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,397911
LONGITUD:	2,126355
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,314 L'Hort de la Vila - Vergós
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51170
CODI ELEMENT:	59142
MODEL:	MU MUPI PaI-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,398767
LONGITUD:	2,125514
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,322 Esq. Pau Alcover FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	N/A
VIDRE:	N/A
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A

OBSERVACIONS

No es pot accedir a Mupi perquè es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:







Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51172
CODI ELEMENT:	59144
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,399651
LONGITUD:	2,124225
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,336 Esq Via Augusta -L'Hort de la Vila
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51175
CODI ELEMENT:	59147
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,399726
LONGITUD:	2,151873
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,59 Laforja - Marià Cubí FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51176
CODI ELEMENT:	59148
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,400448
LONGITUD:	2,151509
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,72 Sant Marc-Riera de Cassoles
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51182
CODI ELEMENT:	59154
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,398767
LONGITUD:	2,124664
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,317 Desp. Hort de la Vila FGC
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51185
CODI ELEMENT:	59157
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,448715
LONGITUD:	2,193854
UBICACIÓ:	VIA BARCINO,106 Esq. Tossal METRO
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51204
CODI ELEMENT:	59176
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,446776
LONGITUD:	2,188973
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,524 Ant. Crta. Ribes
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51209
CODI ELEMENT:	59181
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,443459
LONGITUD:	2,178603
UBICACIÓ:	VIA JULIA,122 Argullós-Mas Duran METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	AMB INCIDÈNCIES: Oxidades i doblegades

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51210
CODI ELEMENT:	59182
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,44424
LONGITUD:	2,17892
UBICACIÓ:	VIA JULIA,144 Mas Duran-Joaquim Valls METRO
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51216
CODI ELEMENT:	59188
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,383825
LONGITUD:	2,179128
UBICACIÓ:	VIA LAIETANA,18 esq.C/Argenteria METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51217
CODI ELEMENT:	59189
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,383813
LONGITUD:	2,178407
UBICACIÓ:	VIA LAIETANA,25 esq. Jaume I-Pl.Angel METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	51220
CODI ELEMENT:	59192
MODEL:	MU MUPI Pa-Li CON CASTILLETE
LATITUD:	41,387574
LONGITUD:	2,174222
UBICACIÓ:	VIA LAIETANA,56 Esq. Junqueras METRO
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54326
CODI ELEMENT:	63007
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,425027
LONGITUD:	2,140784
UBICACIÓ:	JUDEA, des. Av. Jorda
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	54391
CODI ELEMENT:	63220
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,406185
LONGITUD:	2,199178
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,137 esquina C/Bilbao
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56169
CODI ELEMENT:	67275
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,355861
LONGITUD:	2,141923
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS, 97 METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56171
CODI ELEMENT:	67279
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,35609
LONGITUD:	2,142189
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS, 94 METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56182
CODI ELEMENT:	67311
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,361034
LONGITUD:	2,138639
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS, 182 Esq. Foneria METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	56183
CODI ELEMENT:	67312
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,360677
LONGITUD:	2,138397
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS, 183 Esq. Foneria METRO
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59459
CODI ELEMENT:	66775
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,405438
LONGITUD:	2,194552
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,172 Antes Bolivia-OPI Desplzdo.JTO.SEM
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB INCIDÈNCIES: Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59627
CODI ELEMENT:	72986
MODEL:	MU Mupi Digital Amscreen DS75
LATITUD:	41,388601
LONGITUD:	2,127946
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,666- Pl.Reina M.Cristina-Carlos III
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE


OBSERVACIONS

No es pot accedir al Mupi amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	59872
CODI ELEMENT:	71691
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,376039
LONGITUD:	2,111233
UBICACIÓ:	CRTA COLLBLANC, 156 METRO
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60417
CODI ELEMENT:	72651
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,422485
LONGITUD:	2,177388
UBICACIÓ:	GUINARDÓ RDA, 218 METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió.

Dificultats de tancament .

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60418
CODI ELEMENT:	72652
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,422508
LONGITUD:	2,17723
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA, 231 METRO
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60551
CODI ELEMENT:	72915
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,40245
LONGITUD:	2,187773
UBICACIÓ:	PLAÇA DE LES GLORIES-PLAÇA JOSEP ANTONI CODERCH
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60552
CODI ELEMENT:	72916
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,402403
LONGITUD:	2,187721
UBICACIÓ:	PLAÇA DE LES GLORIES-PLAÇA JOSEP ANTONI CODERCH (2
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60553
CODI ELEMENT:	72917
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,402266
LONGITUD:	2,188596
UBICACIÓ:	CARRER ÀVILA 170
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60554
CODI ELEMENT:	72918
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,402275
LONGITUD:	2,188622
UBICACIÓ:	CARRER ÀVILA 170 (2)
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ


INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	60575
CODI ELEMENT:	72966
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,436769
LONGITUD:	2,182275
UBICACIÓ:	ANDREU NIN, PS - CARRER DE ROSELLÓ I PORCEL
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	63498
CODI ELEMENT:	59114
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,401222
LONGITUD:	2,148797
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA, 114
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	63499
CODI ELEMENT:	76248
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,39369
LONGITUD:	2,205183
UBICACIÓ:	LITORAL AV, 62
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense cablejat de escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	63608
CODI ELEMENT:	76389
MODEL:	MU MUPI Pal-Li
LATITUD:	41,395905
LONGITUD:	2,207573
UBICACIÓ:	LITORAL AV, 74
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	N/A
XARXA DE TERRA:	N/A
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	N/A
VIDRE:	N/A
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	N/A
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A

OBSERVACIONS

No es pot accedir a Mupi perquè es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	64686
CODI ELEMENT:	77957
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,394876
LONGITUD:	2,170887
UBICACIÓ:	GIRONA,73 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	64687
CODI ELEMENT:	77958
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,394706
LONGITUD:	2,171227
UBICACIÓ:	GIRONA,68 METRO
DISTRICTE:	2-L'Eixample


INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	64688
CODI ELEMENT:	77959
MODEL:	MU MUPI PaI-Li
LATITUD:	41,39475
LONGITUD:	2,170492
UBICACIÓ:	CONSELL DE CENT, 397
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	N/A Sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB INCIDÈNCIES: Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



Calaix Publicitari. MUPI

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	50623
CODI ELEMENT:	58595
MODEL:	MU Mupi Super/Pal-Li
LATITUD:	41,386145
LONGITUD:	2,187049
UBICACIÓ:	PASSEIG DELS TIL·LERS, Rtda.Ent. zoo ZONA BUS
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/27/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE
COMPORTAMENT ESTRUCTURAL:	CORRECTE
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	CORRECTE

OBSERVACIONS

Mesura realitzada de dia sense tensió per motiu aliè/extern (parc tancat de nit, zona amb risc cívic o altres motius)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

