

Visado

Documento de

El visado número **2021908324** firmado por el/la Sr/a. **FCO.JAVIER CASADEVALL DE LA HERRAN**, con número de colegiado **9908** del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, se ha emitido de acuerdo con la normativa vigente siguiendo los procedimientos sistemas de gestión de calidad ISO 9001 y se ha comprobado lo siguiente:

1. Identidad y habilitación profesional del firmante
2. Corrección / integridad formal de la documentación de acuerdo con normativa aplicable
3. El/la colegiado/a está en posesión del seguro de responsabilidad civil profesional.

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona responderá subsidiariamente en caso de daños derivados de un trabajo visado en el que resulte responsable el autor del mismo de los daños que tenga su origen en defectos que deberían haberse puesto de manifiesto por el Col·legi al visar el trabajo profesional.

Relación de documentación visada:

10100 - Peritajes.

Datos identificativos de la documentación:

Nombre: PARTICULAR.

Emplazamiento: MUNTANER, 479-483.,

Población: BARCELONA.



Este visado no será válido sin el documento de visado
<https://tecnovisat.enginyersbcn.cat/validaproceso.php>
Clave de Validación:NjU3MzcNQ==



DICTAMEN PERICIAL



Este visado no será válido sin el documento de visado
<https://tecnovisat.enginyersbcn.cat/validaproceso.php>
Clave de Validación: NjU3MczNQ==

En Barcelona, a 07 de junio de 2021

1. ANTECEDENTES

En Barcelona, a 07 de junio de 2021, el que suscribe, D. JAVIER CASADEVALL DE LA HERRÁN, Ingeniero Técnico Industrial, Diplomado en Auditoría de Empresas (Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña), Diplomado en Valoración de la Propiedad Industrial, Rural y Urbana (Universitat Tècnica d'Estiu de Catalunya, Fundació Narcís Monturiol); colegiado número 9908 del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

A petición de mi cliente **URBASER, S.A.**, con domicilio en C/Narcís Montoriol, 36, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), han sido requeridos nuestros servicios para llevar a cabo la evaluación del material descrito posteriormente.

Que para mejor cuidar y situar todas las circunstancias, el Ingeniero que suscribe personado en las instalaciones del solicitante, ha revisado la documentación y los vehículos objeto del presente informe para evaluar el estado general de los mismos.

Con objeto de determinar lo expuesto anteriormente se han revisado visualmente los componentes externos de los vehículos y sobre todo los que afectan a la seguridad, y emitimos el siguiente:

DICTAMEN PERICIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA OBJETO DE PERITAJE

Matrícula: **9222 KVV**
ITV: **Caducada**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200C45574**
Equipo: **EASY/GANCHO**
Modelo caja: **C5NE 2500L**
Modelo grúa: **J25 2500**
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**
Parachoques trasero embellecedores sueltos
Chapa protección cilindros portón con óxido y doblada
Falla botonera Jostick
Pérdida de hidráulico interior prensa (manchada)
Pérdida de hidráulico por tubos cilindro prensa lado izquierdo
Mando de cargador manual doblado
Falla algún foco de trabajo
Marca anomalía en presión eje dirección baja
Se calienta motor en exceso
Botella refrigerante con agua normal
Pérdida aceite motor
Pérdida de hidráulico por grúa
Caja dirección con pérdidas
Falta tapa en conexiones manuales de grúa
Anclaje de abatir cabina con juego (no encaja)
Neumáticos gastados
Fallan luces barreras seguridad

Matrícula: **9091 KTW**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200C406092**
Equipo: **CARGA TRASERA**
Modelo caja: **OLIMPUS 17**
Modelo grúa:
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**
Se queda encendido chivato de salida carril
Se puede acelerar con la toma de fuerza puesta
Estriberas traseras con juego y doblado
Elevador falla (volteo)
Pérdida de hidráulico en depósito
Fibra lateral de culera lado derecho rajado

Matrícula: **9014 KVV**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200C45712**
Equipo: **EASY/ GANCHO/ CARGADOR LATERAL**
Modelo caja: **C5NE 2500C**
Modelo grúa: **J25 2500**
Estado: **Buenos. Aunque precisa reparación**
Chapa cilindros portón con golpe
Revisar desgaste neumáticos eje tracción y delanteros
Pérdida de líquido dirección por botella (tiene mancha zona ballestas)
Manchado zona válvula manuales grúa
Protector delantero catenaria golpeado
Suelo y patines: ok
Soporte de barrera seguridad flojo y no sale barrera lado derecho
Antivibración apoyo rotos
Filtro hidráulico manchado

Matrícula: **E-8692-BGY**
ITV: **En vigor**
Marca: **TENNANT**
Modelo: **TENAX ELECTRA 2.0**
Nº Identificación: **TXE20A0096**
Equipo: **BARREDORA**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Bueno. Precisa reparación**
Golpe en brazo cepillo izquierdo con orejeta doblada
Falta limpieza y engrase
Bisagra de caja si está en pendiente se entregira la caja

Matrícula: **E-5763-BGZ**
ITV: **En vigor**
Marca: **BUCHER**
Modelo: **CICY CAT5006 E6**
Nº Identificación: **TEBC50AF2JKV08092**
Equipo: **BARREDORA/BALDEADORA**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Precisa reparación**
Algo de óxido en puertas
Rascada en laterales y bandeja trasera doblada
Algo de pérdida de hidráulico por válvula central
Depósito lado izquierdo agua de baldeo roto
Falta limpieza de caja/zona motor y engrase en general
Revisar desgaste neumáticos
Ruedas y gomas de la boca de aspiración deterioradas
Seller de clapeta suelto
Engrase equipo y chasis

Matrícula: **E-5762-BGZ**
ITV: **En vigor**
Marca: **BUCHER**
Modelo: **CITY CAT 5006 E6**
Nº Identificación: **TEBC50AFOJKV08091**
Equipo: **BARREDORA/BALDEADORA**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**
Extintor suelto
Refrigerante motor sucio con agua normal
Radiador sucio
Manchado hidráulico en zona válvulas centrales
Manchado bomba auxiliar (agua riego)
Columna caja trasera izquierda con golpe
Neumáticos delanteros con desgaste
Revisar discos y frenos delanteros
Pérdida de hidráulico con goteo por racord de bomba en eje trasero
Topes de goma traseros rotos
Algo de óxido en brazo cepillo central (funciona bien)
Falta algo de limpieza en caja y zona motor y engrase

Matrícula: **4958 KVF**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200405713**
Equipo: **EASY/ GANCHO/ CARGADOR LATERAL**
Modelo caja: **C5NE 2500L**
Modelo grúa: **J2S 2500**
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**
Marca fallo en display de ABS y no se apaga chivato de salida carril
Golpe en puerta conductor
Retrovisor izquierdo cogido con cinta americana
Parachoques delantero lado izquierdo con golpe
Protectores cilindros de portón golpeados
Paso de rueda tracción derecha con golpe
Caja eléctrica de cargador lateral cogida con bridales
Pérdida de refrigerante motor por bomba y tubo para inferior
Manchado de aceite motor
Pérdida de líquido dirección por bomba
Silentblock barra estabilizadora delantera mal
Suelo/ caja bien
Manchado de hidráulico válvulas manuales mandos
Tapa lado derecho con tornillos flojos
Neumáticos eje tracción y direccional trasero gastados y exterior izq.con corte
Manchado de hidráulico por catenaria
Cadena guía algo destensada
Chapa protectora de catenaria golpeada
Falta goma antivibración en patas estabilizadoras
Protector anticalórico de turbo suelto

Matrícula: **4369 KVF**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WJME2NN200C405442**
Equipo: **EASY/ GANCHO/ CARGADOR LATERAL**
Modelo caja: **CNSE 25400L**
Modelo grúa: **EASY J25 2500**
Estado: **Bueno. Aunque precisa reparación**
Cambiada estribera lado conductor (falta pintar)
Resuda hidráulico por tubo exterior prensa lado izquierdo, palancas manuales
Cambio manchado de aceite
Gomas de estabilizadores deterioradas
Caja con algún golpe en parte delantera
Luces barrera seguridad fallan
Algo de pérdida aceite motor zona cárter
Pérdida de refrigerante motor por tapón
Grúa sin juego
Falta algún embellecedor de ruedas

Matrícula: **4295 KTB**
ITV: **En vigor**
Marca: **EURO MITSUBISHI**
Modelo: **CANTER**
Nº Identificación: **TYBEB746LD21423**
Equipo: **CAJA ABIERTA/ GRÚA/ PLATAFORMA**
Modelo caja: **CITYX1800**
Modelo grúa: **ATLAS 57,3 A2L**
Estado: **Bueno**
Faltan extintores (eléctricos/ térmicos)
Grúa reparada (sin juego)
Soporte apoyo grúa doblado
Soporte de radiador grúa doblado
Manchado depósito hidráulico de caja
Este vehículo tuvo un golpe en la grúa (funciona bien sin juego)
Se aprecia reparación de subchasis lado izquierdo

Matrícula: **3536 KMC**
ITV: **En vigor**
Marca: **NISSAN**
Modelo: **NV 200**
Nº Identificación: **VSKTAAME0U0601618**
Equipo: **FURGONETA INSPECCIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Bueno**
Sin extintor
Rascadas en frontal
Intermitente izquierdo trasero roto
Rascada lateral izquierdo

Matrícula: **2678 KSY**
ITV: **En vigor**
Marca: **NISSAN**
Modelo: **CABSTAR**
Nº Identificación: **VF6SXTF247217298**
Equipo: **GRÚA/ VOLQUETE/ CAJA ABIERTA**
Modelo caja: **ABIERTA**
Modelo grúa: **HC33044**
Estado: **Precisa reparación**
Llave contacto rota
Marcha chivato freno
Freno de mano muy alto
Discos traseros con mucha rebaba
Parachoques delantero cogido con bridás
Aceite pérdida motor lado derecho
Puerta izquierda con golpe
Imagen central mal
No funciona chivato de toma de fuerza
Se enciende anomalía regeneración
Vehículo caída hacia la derecha
Asiento conductor mal
Falta extintor

Matrícula: **0660 KLR**
ITV: **En vigor**
Marca: **GRAU MAQUINARIA**
Modelo: **GOUPIL G4**
Nº Identificación: **VRW6M222J0K00205**
Equipo: **CAJA ABIERTA/ EQUIPO DE HIDROPRESIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Regular**
Falta extintor
Golpe en bandeja de caja trasera
Goma de suelo lado conductor deteriorada
Tiene bola para arrastre
Paso de rueda trasero derecho rajado
Revisar neumáticos desgastados
Se afloja buje lado derecho trasero
Sin juego en manguetas
Falta grifo en pistola de baldeo
Falta goma en sujeción pistola
Algo de juego en rótulas de dirección
Falta limpieza y engrase

Matrícula: **0505 FPJ**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 260**
Nº Identificación: **WJME2NNA40C177349**
Equipo: **EASY J2S**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Averiado en taller Cataluña**

Matrícula: **6789 KTR**
ITV: **En vigor**
Marca: **RENAULT**
Modelo: **D 250 E6**
Nº Identificación: **VF6440386SKB008255**
Equipo: **CAJA BALDEO CON PÉRTIGA**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Bueno**
Pérdida de agua por motor aux-estopada
Pérdida de hidráulico sin goteo por bomba agua aux
Algún golpe en protección ciclistas
Consumo de refrigerante motor
Pastillas a medio uso y discos con rebaba
Motor manchado de aceite
Falta engrase

Matrícula: **7485 KTV**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS 330 E6**
Nº Identificación: **WMA1VN200405575**
Equipo: **CARGA TRASERA**
Modelo caja: **OLIMPUS17W**
Modelo grúa:
Estado: **Bueno**
Pérdida de hidráulico con goteo en válvulas zona depósito
Pérdida de líquido dirección por depósito
Alguna rascada en parte trasera
Se puede acelerar con toma puesta

Matrícula: **7611 KSW**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **DAILY 35514**
Nº Identificación: **ZCFCC35A705253951**
Equipo: **HIDROLIMPIADORA AGUA A PRESIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Precisa reparación**
Falta tapa acceso a batería
Revisar desgaste neumáticos
Discos con rebaba
No se aprecia pérdida de aceite ni refrigerante
Tubos de agua de baldeo inferiores deteriorados
Carrete con pérdida de agua
Caldera agua caliente falla (marca avería)
Pérdida de gasoil por tapón de depósito
Golpes en parte delantera y trasera
Intermitentes lado derecho y espejo izquierdo rotos
Matrícula doblada puerta trasera
Lateral derecha falta trozo de embellecedor
Puerta lateral con golpe

Matrícula: **7624 BMV**
ITV: **Caducada**
Marca: **PEUGEOT**
Modelo: **PARTNER**
Nº Identificación: **VF35FWJ2E60389774**
Equipo: **FURGONETA INSPECCIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Averiada**
Furgoneta de inspección en mal estado

Matrícula: **7640 KSW**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **DAILY 35514**
Nº Identificación: **ZEFCC35A505253952**
Equipo: **HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Precisa reparación**
Exterior muy desgastado
Parachoques trasero, puerta lateral y trasera laterales caja/leta y puerta conductor
Parachoques delantero, matrícula, parte trasera superior
Sombrero chimenea con golpe
Intermitente espejo conductor roto
Caja interior de pistola con caja de mandos con óxido
Manguera carrete con bridas
Pérdidas de agua de baldeo por interior de depósito (tubos)
Manchada transmisión toma fuerza y con juego
Depósito gasoil con pérdida por tapón
Revisar neumáticos (delantero con desgaste irregular y discos con rebaba)
No se aprecia pérdida de refrigerante/ aceite motor
Falta tapa de acceso batería

Matrícula: **7664 KSW**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **DAILY 35514**
Nº Identificación: **ZCFCC35A505253950**
Equipo: **HIDROLIMPIADORA AGUA A PRESIÓN**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Precisa reparación**
Asiento conductor mal
Falta tapa de cajón interior cabina
Golpes en aleta lado derecho/ puerta derecha
Parachoques trasero con golpes/ lateral trasero izquierdo
Cajón de pistola con óxido
Pérdida de agua baldeo por interior caja
Niveles bien
Neumáticos traseros gastados

Matrícula: **7899 FRH**
ITV: **En vigor**
Marca: **IVECO**
Modelo: **STRALIS EURO 5**
Nº Identificación: **WJME2NPV40C18820**
Equipo: **CUBA DE BALDEO**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **En mal estado**
Subchasis deteriorado, soportes en muy mal estado
Chasis con óxido
Solentblock de barra estabilizadora deteriorado
Caja en buen estado
Tiene óxido y deterioro en laterales caja
Motor auxiliar con pérdida y deteriorado
Revisar caducidad neumáticos
Golpes en anticiclista
Matrícula trasera mal
Manguera de baldo mal
Revisar pilotos mal
Faltan extintores
Revisar frenos y discos (oxidados)
Manchado de aceite motor
Pérdida líquido dirección

Matrícula: **E 8572 BGX**
ITV:
Marca: **BUCHER**
Modelo: **CITY CAT EURO 6**
Nº Identificación: **TEBC20AV3JK03743**
Equipo: **BARREDORA**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Regular**
Extintor suelto
Faltan topes goma parachoques trasero
Fibra trasera rajada
Óxido en parte trasera (zona descarga)
Rejilla trasera mal
Logotipos lado izquierdo deteriorados
Parte trasera de rejilla turbina cogida con bridas
Óxido en tercer brazo
Revisar correas (flojas)
Falta limpieza zona motor/ caja
Pérdida de agua por grifos de interior cabina
Falta limpieza y engrase

Matrícula: **E 8573 BGX**
ITV:
Marca: **BUCHER**
Modelo: **CITY CAT EURO 6**
Nº Identificación: **TEBC20AV5JKV03744**
Equipo: **BARREDORA**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Regular**
Falta limpieza en caja (zona turbina)
Falta limpieza en zona motor
Falta engrase en general
Revisar correas en mal estado
Rejilla turbina cogida con bridas
Faltan topes de goma (paragolpes trasero)
Óxido en zona chasis detrás de cabina lado derecho
Logotipos de caja deteriorados
Óxido en bandeja trasera caja
Cuesta de bajar cepillo lado derecho
Orejeta de regulación cepillos doblada

Matrícula: **E20192C116**
ITV:
Marca: **NORD ENGINEERING**
Modelo: **MC/SC**
Nº Identificación:
Equipo: **LAVACONTENEDORES EASY**
Modelo caja:
Modelo grúa:
Estado: **Bueno**
Lavado interno correcto
Lavado ext. falla un rodillo

Matrícula:

ITV:

Marca: **GEESINK NORBA**

Modelo: **KIGEEN PD73**

Nº Identificación: **184205580**

Equipo: **AUTOCOMPACTADOR**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Bueno**

Rascadas con golpe en frontal

Interior caja con óxido

Caja de mandos y bomba con óxido

Instalada en cementerio

Matrícula:

ITV:

Marca: **GEESINK NORBA**

Modelo: **KIGGEN PD73**

Nº Identificación: **184205627**

Equipo: **AUTOCOMPACTADOR**

Modelo caja:

Modelo grúa:

Estado: **Bueno**

Caja de mandos con óxido

Algún golpe en frontal

Interior prensa con óxido

Instalada en mercado

CONCLUSIONES

Según lo expuesto anteriormente se considera el estado general de los vehículos como bueno salvo los que no se han podido peritar por estar en reparación en taller externo.

El perito aquí compareciente manifiesta que ha actuado con la mayor objetividad posible y tomando en consideración lo que pueda favorecer o perjudicar a cualquiera de las partes. Siendo dichas consideraciones las actuales, y para que así conste, firmo el presente Informe Pericial en Barcelona a siete de junio de dos mil veintiuno. De conformidad con el art 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el perito aquí compareciente declara bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.

**JAVIER
CASADEVA
LL DE LA
HERRAN /
num:9908**

Firmado
digitalmente por
JAVIER
CASADEVALL DE
LA HERRAN /
num:9908
Fecha: 2021.06.07
12:02:58 +02'00'

Fco. Javier Casadevall de la Herrán

Ingeniero Técnico Mecánico

(Colegiado N° 9908)