




A ANNEX IV

RECU·LL DE FOTOGRAFIES

Visita prèvia: 29-07-2020






Visita: 11-04-2021
























Visita: 21-05-2021











Visita: 10-06-2021









Visita de preparació de Cales: 20-07-2021






Visita de Cales: 21-07-2021
FOTOGAFIES GENERALS







CALES I ASSAJOS AL MÒDUL VIDRIAT











































CALES I ASSAJOS AL MÒDUL EXUTORI























CALES I ASSAJOS AL MÒDUL OPAC














Visita de Cales: 28-07-2021







A ANNEX V

CRONOGRAMES DELS POSSIBLES ESCENÀRIS I, II i III

CRONOGRAMA ESCENARI I (aplicació alternativa I)

[illegible]

CRONOGRAMA ESCENARI II (aplicació alternativa II)

[illegible]

CRONOGRAMA ESCENARI III (aplicació alternativa I + alternativa II)

ACTIVITAT	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5		1 Any + Mes 1	1 Any + Mes 2	1 Any + Mes 3	1 Any + Mes 4	1 Any + Mes 5
Xarxa de protecció del cel ras (ja instal·lada)						1 Any de moratòria per a seguiment de la reparació executada					
Desmuntatge i neteja de la coberta existent											
Instal·lació nous desaigües											
Segellat de les juntes de tots el minells											
Tractament de les fusteries (Alternativa I)											
Repessos i altres intervencions											
Tractament de les fusteries (Alternativa II)											
Tractament perfils estructura metàl·lica											
Reparació cel ras											
Repessos i altres intervencions											

