

SIGNATURA ELECTRÒNICA

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE L'ASCENSOR 013A CASTELLDEFELS 3

Amb la implementació d'aquest full es consideren signats electrònicament els documents continguts a la MEMÒRIA VALORADA PER A LA REHABILITACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE L'ASCENSOR 013A CASTELLDEFELS 3 que a continuació es detallen.

DOCUMENT N°1: MEMÒRIA I ANNEXOS

- Memòria

DOCUMENT N°2: PLÀNOLS

DOCUMENT N°3: PRESSUPOST

Autor de la memòria valorada

Carmen Ibáñez Manjón



ÍNDEX GENERAL

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXES

MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
2. OBJECTE
3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
4. DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL
5. SERVEIS AFECTATS
6. SOLUCIÓ PROPOSADA
7. CàLCUL ESTRUCTURAL
8. AMIDAMENTS
9. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMÒRIA VALORADA
10. SIGNATURA

ANNEXES

- ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
- ANNEX 2. ANTECEDENTS
- ANNEX 3. LLISTATS DE CàLCULS ESTRUCTURALS
- ANNEX 4. CARACTERÍSTIQUES ASCENSOR ECOLIF GEARLESS

DOCUMENT 2. PLÀNOLS

DOCUMENT 3. PRESSUPOST

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXES

MEMÒRIA

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS	2
2.	OBJECTE	3
3.	ÀMBIT D'ACTUACIÓ	3
4.	DESCRIPCIÓ DE L'ESTAT ACTUAL.....	3
5.	SERVEIS AFECTATS.....	5
6.	SOLUCIÓ PROPOSADA.....	5
6.1.	Rehabilitació estructural.....	5
7.	CÀLCUL ESTRUCTURAL.....	5
8.	AMIDAMENTS	8
9.	DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMORIA VALORADA	8
10.	SIGNATURA.....	9

1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

En el desenvolupament del les tasques habituals dels serveis relacionats amb el manteniment dels ascensors urbans, les empreses adjudicatàries dels mateixos van detectar patologies estructurals que implicaven la necessitat de dur a terme actuacions urgents de millora o reforç estructural per tal d'eliminar el possible risc i permetre el seu normal funcionament.

En conseqüència, es van realitzar una sèrie d'inspeccions als 30 ascensors gestionats per l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu de documentar les característiques i estat de les diferents parts estructurals, avaluant les seves condicions de seguretat i preveure les possibles actuacions a realitzar.

Al maig de 2024 s'encarrega a l'empresa BIS les esmentades inspeccions i redacció dels corresponents informes. En el cas que ens ocupa, l'ascensor 013A Castelldefels 3, es detecten i avaluen una sèrie de patologies estructurals greus que comprometen el normal i segur funcionament del mateix, sent la conclusió de l'informe que l'estructura es troba puntualment en molt mal estat i necessita actuacions urgents, recomanant el tancament de l'ascensor fins a la realització de les esmentades reparacions.

Per tant, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris, es va decidir aturar el servei d'aquest ascensor, fins que no es realitzessin les actuacions de rehabilitació i/o reforç desenvolupades a la present memòria valorada, les quals garantiran el correcte i segur funcionament.

Per aquest motiu, s'encarrega a Iplan Gestión Integral, S.L. la redacció de la present memòria valorada amb l'objectiu de realitzar la definició tècnica de les actuacions a desenvolupar per a recuperar la seguretat estructural de l'ascensor i, en conseqüència, permetre la seva posada en servei, reprenent el seu funcionament habitual amb seguretat.

ANNEXES

ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX 2. ANTECEDENTS

ÍNDEX

1.	INTRODUCCIÓ I OBJECTE	2
2.	ANTECEDENTS	2
3.	INFORME D'INSPECCIÓ.....	2
4.	CONCLUSIONS.....	3

APÈNDIX: INFORME D'INSPECCIO I DIAGNOSI DE PATOLOGIES ESTRUCTURALS

ASCENSOR 013A CASTELLDEFELS 3



INSPECCIÓ DE PATOLOGIES ESTRUCTURALS
Maig 2024



<i>Per</i>	Laia Monràs BIMSA
<i>Projecte</i>	Inspecció i diagnosi de patologies estructurals a 30 ascensors de la ciutat de Barcelona
<i>Data de visita</i>	15 d'abril de 2024

INSPECCIÓ I DIAGNOSI DE PATOLOGIES ESTRUCTURALS

ASCENSOR 013A

Nº: 6422 - Versió 01

Barcelona, 17 de maig de 2024

2 / 21

Pl. Pau Vila, 1 · Edif. Palau de Mar
Sector D Plta. 3 · 08039 **Barcelona**
Tel: +34 934 157 655

C/ Marqués de Lema, 7 Local 8
28003 **Madrid**
Tel: +34 914 22 98 95



Barcelona



Pl. Pau Vila, 1 · Edif. Palau de Mar · Sector D · Plta. 3 · 08039
+34 934 157 655

Madrid



Calle Marqués de Lema, 7 Local 8 · 28003
+34 914 22 98 95

info@bis211.com



ANNEX 3: LLISTATS DE CÀLCULS ESTRUCTURALS

