

Aurora
Corral
García - DNI
46768893A
(TCAT)

Firmado digitalmente por
Aurora Corral García - DNI
46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE
SECRETARIA: Per fer
constar que aquest plec es
va aprovar per acord de
Ple de data 18/12/2025.
Fecha: 2025.12.22 14:07:48
+01'00'

ANNEX 1.5

BATERIES DE CONTENIDORS COMPLETES A LA DRETA DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 1
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 2
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 3
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 4
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 5
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 6
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 7
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 9
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 10
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 11
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 12
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 13
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---

FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 14
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	2	2
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 15
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 16
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 17
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 18
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 19
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 20
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 21
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	2	2
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 22
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	2	2
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 24
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 29
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 30
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---

FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 33
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



SA: Situació Actual
SF: Situació Futura



ID Grup: 34
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 35
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 36
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 38
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 46
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 48
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 52
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 54
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 55
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 56
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 57
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats
 Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI
 Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 61
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 62
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

 Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

 Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 63
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 67
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	2	2
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 68
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 69
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 70
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 71
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 72
 Barri: Montflorit
 Comprovació: Grups Comprovats
 Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI
 Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 75
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 77
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Anteriorment estaven col·locats al C. Zurbano.



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 79
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats
 Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI
 Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 80
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 82
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 83
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 84
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 85
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 86
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---




- Envasos
- Paper
- Vidre
- Rebuig
- Orgànica
- Roba

Comprovat



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 87
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 88
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 91
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 94
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 101
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup:	104
Barri:	Nucli Urbà
Comprovació:	Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup:	105
Barri:	Nucli Urbà
Comprovació:	Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 106
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 111
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació




ID Grup:	113
Barri:	Nucli Urbà
Comprovació:	Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 114
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 115
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0


Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



SA: Situació Actual
SF: Situació Futura



● Envasos
● Paper
● Vidre
● Rebuig
● Orgànica
● Roba

Comprovat



ID Grup: 117
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	2
Paper:	1	2
Vidre:	1	2
Orgànica:	2	3
Rebuig:	1	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: Reforç per eliminació de la bateria de contenidors ID 112 (C. de les Canaries, 43).



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 121
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 123
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 128
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 129
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 130
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 131
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 132
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 134
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 135
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---

FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 136
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 137
Barri: Can Magí
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 142
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 144
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	2	2
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 145
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 147
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 148
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



- Envasos
- Paper
- Vidre
- Rebuig
- Orgànica
- Oli
- Roba

Comprovat




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 151
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 158
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 160
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 161
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 162
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 163
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 165
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 170
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 174
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 178
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 179
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 181
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 182
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 184
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fracions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 187
Barri: Turó de Sant Pau
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 188
Barri: Turó de Sant Pau
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 189
Barri: Turó de Sant Pau
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 191
Barri: Bellaterra
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	0	0
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	0
Rebuig:	0	0
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 193
Barri: Recinte Flor de Maig
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació:


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Advert. No Imatges Google Street




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 198
Barri: Can Coll
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	2	2
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 200
Barri: Sol i Pins
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 201
Barri: Can Cerdà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	3	3
Rebuig:	0	0
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 204
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 205
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 207
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	0	0
Vidre:	0	0
Orgànica:	0	0
Rebuig:	0	0
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: Contenedor únic



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 210
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 235
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 236
 Barri: Parc Tecnològic del Valles
 Comprovació: Grups Comprovats
 Fraccions incompletes: SI
 Dreta del sentit de circulació: SI
 Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 259
Barri: La Farigola
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	0	0
Vidre:	0	0
Orgànica:	0	0
Rebuig:	0	0
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: Contenidor únic



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 260
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	0	0
Vidre:	0	0
Orgànica:	0	0
Rebuig:	0	0
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: Contenidor únic



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 261
Barri: Bellaterra
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	0	0
Vidre:	0	0
Orgànica:	0	0
Rebuig:	0	0
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: Contenedor únic



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 282
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 285
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 286
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 287
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 288
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 291
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 293
Barri: Can Coll
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	2	3
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 299
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats
 Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI
 Suggeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



SA: Situació Actual
SF: Situació Futura



● Envasos
● Paper
● Vidre
● Rebuig
● Orgànica

■ Comprovat



Situació actual

ID Grup: 304
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 312
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 313
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 314
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---

FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 315
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---





Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 316
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 317
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 320
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 321
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 322
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 323
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 325
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 328
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 330
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 331
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 332
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	2	2
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 334
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 335
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 336
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 337
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 338
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 339
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 340
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 345
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 347
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 348
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	2	2
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 350
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació



ID Grup: 351
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---

