


**Aurora Corral
García - DNI
46768893A
(TCAT)**

Firmado digitalmente por
Aurora Corral García - DNI
46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE
SECRETARIA: Per fer constar
que aquest plec es va aprovar
per acord de Ple de data
18/12/2025.
Fecha: 2025.12.22 14:14:04
+01'00'

ANNEX 1.10 BATERIES DE CONTENIDORS SOTERRATS A TANCAR



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 26
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 27
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 32
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 40
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Eliminació de bateria

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	
Paper:	1	
Vidre:	1	
Orgànica:	0	
Rebuig:	1	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: Eliminació de la bateria. Es supeix la bateria reforçant la bateria de contenidors superficials de l'ID 41 (C. St. Casimir).



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 42
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Reubicació en superfície a costat de la Torre Vermella dels contenidors soterrats ID 42.



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats




ID Grup: 43
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Ajuntament

- Aprovat: ☐
- Rebutjat: ☐




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Possible problema amb l'arbrat de la Pl. Abat Oliba.



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 44
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors soterrats



ID Grup: 49
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 50
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	2
Vidre:	1	0
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 51
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	2
Vidre:	1	0
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 65
Barri: Farigola
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 164
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 166
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 258
Barri: La Farigola
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 294
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Eliminació de bateria

Fracçons incomplertes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	
Paper:	0	
Vidre:	0	
Orgànica:	1	
Rebuig:	2	
Oli:	0	
Roba:	0	

Observacions: Eliminació de bateria i provisionament amb reforç de ID 41 (bateria del C. St. Casimir).



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 295
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 296
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 297
Barri: La Farigola
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors soterrats



ID Grup: 298
Barri: La Farigola
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incomplertes: NO
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: En superfície

