

Aurora
Corral García
- DNI
46768893A
(TCAT)


Firmado digitalmente por
Aurora Corral García - DNI
46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE
SECRETARIA: Per fer
constar que aquest plec es
va aprovar per acord de
Ple de data 18/12/2025.
Fecha: 2025.12.22
14:10:24 +01'00'

ANNEX 1.6

BATERIES DE CONTENIDORS INCOMPLETES A LA DRETA DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 25
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 41
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	2
Rebuig:	0	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Es completa amb les 5 fraccions i es reforça amb un contenidor de rebuig i orgànica addicional per compensar l'eliminació dels contenidors del C. St. Ramon i de la Pl. St. Ramon.



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 45
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 53
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 73
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 76
Barri: Poligon Industrial
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 90
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 93
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 95
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 96
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 97
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 98
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	0	0
Vidre:	0	0
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 99
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI



Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 100
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 102
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 103
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 107
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 109
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 110
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 116
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



SA: Situació Actual
SF: Situació Futura



Proposta:

Ubicació proposta

ID Grup: 118
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



● Envasos
● Paper
● Vidre
● Rebuig
● Orgànica

■ Comprovat



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 119
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 120
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 124
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
 Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 125
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprobat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 126
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 127
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 133
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 139
Barri: BP-1413
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 140
Barri: Sacesa
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 153
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 155
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 157
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 159
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 167
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 168
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	2
Paper:	0	2
Vidre:	1	2
Orgànica:	1	2
Rebuig:	1	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Reforçada per eliminació de la bateria ID 311 (C. de les Canàries, 63)



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 169
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 172
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 173
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 176
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 177
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 180
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 183
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 185
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	1	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 192
Barri: Parc de l'Alba
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 199
Barri: BV-1415
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	0	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 203
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 212
Barri: Parc Tecnològic del Valles
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	0	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 213
Barri: Parc Tecnològic del Valles
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 237
Barri: Poligon Industrial
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	0	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 289
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 300
Barri: Parc Tecnològic del Valles
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: He completa la bateria amb totes les fraccions.



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 301
Barri: Parc Tecnològic del Vallès
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	0
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 302
Barri: Parc Tecnològic del Vallès
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: He completa la bateria amb totes les fraccions.



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 303
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 308
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 309
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	0	0
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	0
Rebuig:	0	0
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 310
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 318
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 326
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	1
Rebuig:	0	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 327
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 329
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 333
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 341
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI


Sugeriment de canvi: ---

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	0	0
Vidre:	0	0
Orgànica:	0	0
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Observ. Contenedors temporada de piscina



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 342
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a la Dreta del Sentit de Circulació: Fraccions incompletes



ID Grup: 343
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: SI

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	1
Paper:	0	1
Vidre:	0	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---

