


Aurora Corral
García - DNI
46768893A (TCAT)

Firmado digitalmente por
Aurora Corral García - DNI
46768893A (TCAT)
Motivo: DILIGENCIA DE
SECRETARIA: Per fer constar
que aquest plec es va aprovar
per acord de Ple de data
18/12/2025.
Fecha: 2025.12.22 14:11:25
+01'00'

ANNEX 1.7 BATERIES DE CONTENIDORS COMPLETES A L'ESQUERRA DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 5
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 8
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Suposa canvi de lateral dels aparcaments.



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 28
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



SA: Situació Actual
SF: Situació Futura



● Envasos
● Paper
● Vidre
● Rebuig
● Orgànica

■ Comprovat



— Ubicació proposta

ID Grup: 39
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Suposa canvi de lateral de l'aparcament



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 58
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO



Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 64
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 66
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerra del Sentit de Circulació



ID Grup: 74
Barri: Montflorit
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a l'Esquerra del Sentit de Circulació



ID Grup: 78
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 81
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 89
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 92
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 108
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats


Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---

FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 143
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	2	2
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	3	3
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 146
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 150
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	1
Roba:	0	0

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenidors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 152
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	1	1
Roba:	1	1

Observacions: ---



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 154
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 156
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerra del Sentit de Circulació



ID Grup: 171
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 186
 Barri: Nucli Urbà
 Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: NO
 Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat




Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Possible problema amb l'arbrat viari.



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 190
Barri: Bellaterra
Comprovació: Grups Comprovats

Fracçons incompletes: SI
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: ---




Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	0	0
Paper:	0	0
Vidre:	1	1
Orgànica:	0	0
Rebuig:	0	0
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: Suposa canvi de lateral dels aparcaments.




FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 290
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0
Observacions:	---	



FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 319
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO


Sugeriment de canvi: Aprovat

Contenidor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	1	1
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	1	1
Oli:	0	0
Roba:	0	0

Observacions: ---




FITXES TÈCNIQUES: Contenedors a l'Esquerre del Sentit de Circulació



ID Grup: 324
Barri: Nucli Urbà
Comprovació: Grups Comprovats

Fraccions incompletes: NO
Dreta del sentit de circulació: NO

Sugeriment de canvi: Aprovat



Contenedor	Situació Actual	Situació Futura
Envasos:	2	2
Paper:	1	1
Vidre:	1	1
Orgànica:	1	1
Rebuig:	2	2
Oli:	0	0
Roba:	1	1

Observacions: ---

