



LLEENDA

1. Desmuntatge parcial de l'acabat de la coberta (capa de ceràmica i impermeabilitzant). Reconstrucció de la coberta variant lleugerament la pendent, per millorar el recorregut de l'aigua i reforçar l'element impermeabilitzant, disposició de junta en punts singulars i reparació de les zones en mal estat. (Zona restaurant)
2. Disposició de nova canal de PVC penjada, en tota la seva longitud. (Zona restaurant)
3. Reforç d'impermeabilització en parament horitzontal i vertical amb recobriments de poliuretà i segellat de juntes. (Zona restaurant)
4. Reforç i reconstrucció de minvell entre la façana i la coberta de ventilació amb reforç d'impermeabilització. (Zona restaurant, ventilació parking)
5. Neteja i reparació de canal existent de xapa plegada d'acer galvanitzat amb revestiment de poliuretà. Es valorarà la possibilitat de substitució de la canal. (Canal en àmbit d'accesos principals laterals)
6. Reforç i/o Substitució de canal de xapa plegada d'acer galvanitzat i remat amb edifici d'habitages.
7. Segellat de juntes, trencaments, fissures... de diversos materials (ciment, fusta, ceràmica, acer...) mitjançant massilla de poliuretà amb imprimació prèvia. (àmbit façanes Freixures i d'en Giral el Pellisser)
8. Rejuntat del acabat de coberta, neteja i reforç d'impermeabilització (Coberta ondulada de colors)
9. Desmuntatge i reconstrucció de nou tauler complet de coberta (Coberta ondulada de colors, zona de voladís de Plaça de Joan Capri, façana posterior)
10. Neteja i polir dels punts d'oxid de la base dels pilars metàl·lics de la façana principal i posterior protecció anticorrosiva acabat pintat del color similar al existent. (àmbit de l'Avinguda Francesc Cambó)
11. Desmuntatge i substitució dels entarimatats de fusta de la cara inferior de la coberta (àmbit de l'Avinguda Francesc Cambó)
12. Renovació del interior dels balcons principals mitjançant la projecció de resines pel seu interior, previ netejat amb sistema hidrodinàmic d'alta pressió (àmbit de l'Avinguda Francesc Cambó).
13. Reparació del peu de balnat trencat.

PLANTA GENERAL MERCAT

CARRER DE LES FREIXURES

* NOTA: INFORMACIÓ FACILITADA PER L'IMMB