



**INFORME JUSTIFICATIU DE LA IMPOSSIBILITAT D'INICIAR L'ACTIVITAT
LECTIVA A L'EDIFICI DE L'ESCOLA SALVADOR DALÍ DE FIGUERES**

Antecedents

El dia 30 de juliol de 2026, al voltant de les 20.19 hores, es va produir el col·lapse d'una part de la coberta de l'edifici del gimnàs de l'Escola Salvador Dalí de Figueres, sense que es registressin danys personals perquè en aquell moment l'espai es trobava buit. Els serveis d'emergència, els tècnics municipals i els responsables del Departament d'Educació es van desplaçar immediatament a l'indret per avaluar la situació i adoptar les mesures de seguretat necessàries.

D'acord amb la informació disponible, el col·lapse no va respondre a cap situació sobrevinguda, accidental o extraordinària coneguda, com podria ser un incendi, una sobrecàrrega puntual, un fenomen meteorològic excepcional o qualsevol altre fet identificable que expliqués de manera immediata l'esfondrament. En el moment dels fets, les causes exactes del col·lapse eren desconegudes i requereixen una investigació tècnica específica.

Fets

L'edifici de l'aulari presenta una tipologia constructiva i una estructura assimilable a la de l'edifici afectat del gimnàs. Davant l'existència d'un col·lapse estructural sobtat en un dels edificis del centre i mentre no es disposi d'una diagnosi tècnica completa que permeti identificar-ne les causes i descartar patologies similars en l'edifici que acull l'aulari del centre, no és possible garantir les condicions mínimes de seguretat exigibles per a l'ocupació de les instal·lacions.

En conseqüència, existeix un risc potencial greu per a la integritat física i la vida de les persones usuàries de l'edifici.

Des del punt de vista del principi de prudència i prevenció que ha de regir qualsevol actuació en matèria de seguretat estructural, la simple existència d'un col·lapse no explicat en un element constructiu d'un edifici amb característiques similars a les de l'aulari obliga a impedir-ne l'ocupació fins que es disposi de resultats concloents sobre el seu estat.

Immediatament després de produir-se l'esfondrament es van impulsar dues línies d'actuació prioritàries:

1. Es van adoptar les mesures necessàries per assegurar la zona afectada i procedir al desenrunament de l'edifici del gimnàs, eliminant els elements que podien comportar riscos addicionals i permetent l'accés segur dels equips tècnics encarregats de l'avaluació.
2. Paral·lelament, es va acordar la realització d'un estudi tècnic exhaustiu amb els objectius següents:



Doc. original signat per:
Montserrat Duran Tauleria
31/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SFUH68LMT51F2CFR4N38MTL40L9BCFV

Data creació còpia:
18/09/2026 09:28:25

Pàgina 1 de 2



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació
i Formació Professional**

- Determinar les causes reals del col·lapse de la coberta.
- Avaluar l'estat dels materials i dels elements estructurals.
- Verificar si la mateixa patologia o qualsevol altra deficiència afecta l'edifici de l'aulari.
- Establir, si escau, les mesures correctores i les actuacions constructives necessàries per garantir la seguretat de les instal·lacions.

Per disposar d'aquest estudi tècnic es necessari efectuar proves diagnòstiques exhaustives i estudis estructurals de diverses setmanes de durada abans de poder determinar l'estat real dels edificis i les eventuais actuacions de reforç o reparació.

Mentre no es disposi dels resultats de l'estudi tècnic i de la corresponent certificació que acrediti la seguretat estructural de l'aulari, no és possible autoritzar l'ocupació de l'edifici ni l'inici de l'activitat docent ordinària.

Per aquest motiu, les administracions competents van acordar que l'alumnat de l'Escola Salvador Dalí iniciés el curs en altres centres educatius de la ciutat mentre es completaven els estudis tècnics i es determinaven les actuacions necessàries per garantir la seguretat de les instal·lacions.

Conclusió

Atès que el dia 30 de juliol de 2026 es va produir el col·lapse d'una part de la coberta del gimnàs de l'Escola Salvador Dalí de Figueres, que les causes del sinistre no es coneixien inicialment amb certesa, que existeixen similituds estructurals entre l'edifici afectat i l'aulari, i que encara era necessari desenvolupar estudis tècnics específics per descartar afeccions estructurals, no es podia garantir la seguretat de les persones usuàries del centre.

Per tot això, i aplicant el principi de màxima precaució, queda plenament justificat que l'activitat lectiva no es pugui iniciar a l'edifici de l'Escola Salvador Dalí fins que els estudis tècnics acreditin de manera fefaent la seva seguretat estructural i, si escau, s'hagin executat les actuacions correctores necessàries.

La directora general de Centres Públics



Doc. original signat per:
Montserrat Duran Tauleria
31/08/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/09/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0SFUH68LMT51F2CFR4N38MTL40L9BCFV

Data creació còpia:
18/09/2026 09:28:25

Pàgina 2 de 2