TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A.

Informe de fitxes de Marquesines ubicades a Barcelona

30 d’octubre de 2024.

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49033**
CODI ELEMENT:	**73413**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,450138
LONGITUD:	2,184095
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,71 Dp. Tamariu
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49035**
CODI ELEMENT:	**57007**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38504
LONGITUD:	2,19315
UBICACIÓ:	DOCTOR AIGUADER- CARRER GAS PARC BARCELONETA
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	AMB DEFICIÈNCIES	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49039**
CODI ELEMENT:	**57011**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38602
LONGITUD:	2,16249
UBICACIÓ:	ARIBAU,8-10 Gran Via C.C.- Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64202**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49040**
CODI ELEMENT:	**57012**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,380789128
LONGITUD:	2,1191932674
UBICACIÓ:	ARISTIDES MAILLOL,18 Después Cardenal Reig
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49042**
CODI ELEMENT:	**57014**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4282
LONGITUD:	2,17475
UBICACIÓ:	DELS QUINZE AV,25 antes Costa i Cuixart
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64460**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49044**
CODI ELEMENT:	**57016**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42918308
LONGITUD:	2,174347321
UBICACIÓ:	DELS QUINZE AV,39 Joan Alcover-Serrano
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64519**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49046**
CODI ELEMENT:	**57018**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42632
LONGITUD:	2,17586
UBICACIÓ:	DELS QUINZE AV,5 Cubelles-P^{O} Maragall
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64348**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49050**
CODI ELEMENT:	**57022**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41068
LONGITUD:	2,21542
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,016-026 Ant. Llull
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49053**
CODI ELEMENT:	**57025**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,405470411
LONGITUD:	2,1947572658
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,172 Antes Bolivia-OPI Desplzdo.JTO.SEM
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49060**
CODI ELEMENT:	**57032**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40794
LONGITUD:	2,20452
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,110 Fluvia-Bac de Roda
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49076**
CODI ELEMENT:	**57048**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39141
LONGITUD:	2,14027
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,519 Av. de Sarrià
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64293**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49077**
CODI ELEMENT:	**57049**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40881
LONGITUD:	2,20999
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,055 Selva de Mar-Josep Pla
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49079**
CODI ELEMENT:	**57051**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38955
LONGITUD:	2,1336
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,571 Numància
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64140**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49083**
CODI ELEMENT:	**57055**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39251
LONGITUD:	2,14331
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,604 Pl. Francesc Macià
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49084**
CODI ELEMENT:	**57056**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38838
LONGITUD:	2,12895
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,609 Joan Güell
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64234**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




6 7 33 34 63
67 78 N12



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49087**
CODI ELEMENT:	**57059**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38804
LONGITUD:	2,12815
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,617-619 Después Carlos III
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Leds fosos
CODI ELEMENT:	**64232**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49089**
CODI ELEMENT:	**57061**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39165384
LONGITUD:	2,140044665
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,622 Ganduxer
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64241**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49097**
CODI ELEMENT:	**57069**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39059472
LONGITUD:	2,135827201
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,640 Entença
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64139**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49098**
CODI ELEMENT:	**57070**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390724
LONGITUD:	2,136329
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,640-646 Entença
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO
ENCAMINAMENT	NO
BOTONADURA	NO
PAVIMENT ENTORN	SI CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49100**
CODI ELEMENT:	**57072**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,38658
LONGITUD:	2,120881
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,645 Martí Franquès
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO
ENCAMINAMENT	NO
BOTONADURA	NO
PAVIMENT ENTORN	SI CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49102**
CODI ELEMENT:	**57074**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38507
LONGITUD:	2,11566
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,651 Desp. Doctor Marañón
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49107**
CODI ELEMENT:	**57079**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38898
LONGITUD:	2,12764
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,666 lateral -Carlos III-Capità Arenas-
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Oxidada**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49108**
CODI ELEMENT:	**57080**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3882
LONGITUD:	2,12641
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,668 Capitá Arenas, c.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49111**
CODI ELEMENT:	**57083**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38809
LONGITUD:	2,12594
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,672 desp Capitan Arenas
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49112**
CODI ELEMENT:	**57084**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38328
LONGITUD:	2,10783
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,673 club de tenis turó
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49113**
CODI ELEMENT:	**57085**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38697
LONGITUD:	2,12162
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,684 Pedralbes, avinguda.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49119**
CODI ELEMENT:	**57091**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38593
LONGITUD:	2,11764
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,686 Palau Reial
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49121**
CODI ELEMENT:	**57093**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38558
LONGITUD:	2,11614
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,688 despres John Maynard Keynes
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49125**
CODI ELEMENT:	**57097**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,384766
LONGITUD:	2,111539
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,696 Teniente Coronel Gonzalez Tablas
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la parada
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49131**
CODI ELEMENT:	**57103**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38408
LONGITUD:	2,11008
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,702 Gonzalez Tablas
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49132**
CODI ELEMENT:	**57104**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38365
LONGITUD:	2,10836
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,712 Manuel Ballbé
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49134**
CODI ELEMENT:	**57106**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40918
LONGITUD:	2,20959
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,078 Ant. Selva de Mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64453**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49138**
CODI ELEMENT:	**57110**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41074622
LONGITUD:	2,217302099
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV, 001 Fte. Diagonal Mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49141**
CODI ELEMENT:	**68356**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382053966
LONGITUD:	2,1139712073
UBICACIÓ:	DOCTOR MARAÑON AV ent. Baldiri Reixac-Pau Gargallo
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49142**
CODI ELEMENT:	**68364**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,381462114
LONGITUD:	2,11436
UBICACIÓ:	DOCTOR MARAÑON AV,17 Ant. Av. Xile
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67321**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49144**
CODI ELEMENT:	**57116**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,393326
LONGITUD:	2,112016
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV,108 Pearson, avinguda.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64275**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49149**
CODI ELEMENT:	**57121**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38745
LONGITUD:	2,1067
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV,42 Gonzalez Tablas, carrer de.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64274**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49151**
CODI ELEMENT:	**57123**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387937
LONGITUD:	2,106561
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV,49 Eduard Toldrá
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67330**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49152**
CODI ELEMENT:	**57124**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389918
LONGITUD:	2,109181
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV, 70 Santa Caterina de Siena
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49153**
CODI ELEMENT:	**57125**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389939
LONGITUD:	2,109028
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV, 77 Santa Caterina de Siena
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49156**
CODI ELEMENT:	**57128**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,365525
LONGITUD:	2,146807
UBICACIÓ:	ESTADIO AV,19 Sta Madrona-St Jordi Institut Ed.Fis
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49158**
CODI ELEMENT:	**77804**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,365978989
LONGITUD:	2,1537171067
UBICACIÓ:	ESTADIO AV,48 Piscinas Picornell
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Barcelona Bus Turístic
HEINZ
YELLOW
MUSTARD

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49159**
CODI ELEMENT:	**57131**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,366168
LONGITUD:	2,155333
UBICACIÓ:	ESTADIO AV,50 Desp. de Sta. Madrona
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




150
0346
Estadi Olímpic

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49161**
CODI ELEMENT:	**57133**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43288418
LONGITUD:	2,153012827
UBICACIÓ:	ESTATUT DE CATALUNYA AV, despues Vidal i Barraquer
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49162**
CODI ELEMENT:	**57134**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43080221
LONGITUD:	2,155265678
UBICACIÓ:	ESTATUT DE CATALUNYA AV,2 Dp. Porto
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49163**
CODI ELEMENT:	**72025**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43310922
LONGITUD:	2,153170886
UBICACIÓ:	ESTATUT DE CATALUNYA AV,Antes. Vidal i Barraquer
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49165**
CODI ELEMENT:	**57137**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385331
LONGITUD:	2,110892
UBICACIÓ:	EXERCIT AV,2 Ant. Trias i Giró
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49166**
CODI ELEMENT:	**57138**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,371101
LONGITUD:	2,15947
UBICACIÓ:	EXPOSICION PS,103 Ant. C/ de Juliá
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




55
telepizza
UGONAS
telepizza
2x1
A DOMICILIO

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49167**
CODI ELEMENT:	**57139**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,371526
LONGITUD:	2,160474
UBICACIÓ:	EXPOSICION PS,52 Ant. Calle Rodas
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




PARADA
ANUL·LADA
Clear Channel
BARCELONA
WOMS
RENTALS

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49168**
CODI ELEMENT:	**57140**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37054
LONGITUD:	2,15861
UBICACIÓ:	EXPOSICION PS,76 Sta. Madrona-Sant Isidre
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Clear Channel
ROYAL
BLISS
Life is King
AQUESTA
TARDA SE SERVEIX
FINS TARD

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49169**
CODI ELEMENT:	**57141**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36135
LONGITUD:	2,14142
UBICACIÓ:	FERROCARRILS CATALANS AV,14 Aviador Duràn-Foneria
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49171**
CODI ELEMENT:	**57143**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411898
LONGITUD:	2,144401
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,107 Gomis
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**AMB DEFICIÈNCIES PINTAT**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49173**
CODI ELEMENT:	**57145**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41205235
LONGITUD:	2,144332227
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,118 Argentera
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49174**
CODI ELEMENT:	**71786**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41404
LONGITUD:	2,14315
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,146 Gustavo Bequer
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49175**
CODI ELEMENT:	**74689**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416294
LONGITUD:	2,141928
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,198 Gustavo Bequer Parc Sanitari
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49179**
CODI ELEMENT:	**57151**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41911467
LONGITUD:	2,141025012
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,246 Ps.Vall d'Hebrón
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49180**
CODI ELEMENT:	**57152**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41814411
LONGITUD:	2,140960582
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,213-221 Anna Piferrer
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49183**
CODI ELEMENT:	**57155**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39023654
LONGITUD:	2,19614565
UBICACIÓ:	ICARIA AV,140 Ant. Rosa Sensat
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49187**
CODI ELEMENT:	**57159**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39302185
LONGITUD:	2,199401081
UBICACIÓ:	ICARIA AV,184 Federic Monpou-Joan Oliver
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64137**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49190**
CODI ELEMENT:	**57162**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38559799
LONGITUD:	2,122620029
UBICACIÓ:	JOAN XXIII AV,38 Desp. Dr. Salvador Cardenal
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49193**
CODI ELEMENT:	**57165**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,426634
LONGITUD:	2,138953
UBICACIÓ:	JORDA AV,12 Nínive-Idumea
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la parada
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49194**
CODI ELEMENT:	**57166**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,426616
LONGITUD:	2,1385598
UBICACIÓ:	JORDA AV,13 Ant. Haifa
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49195**
CODI ELEMENT:	**78081**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427029
LONGITUD:	2,136968
UBICACIÓ:	JORDA AV,29 Natzaret-Tiberiades
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49196**
CODI ELEMENT:	**66512**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38122
LONGITUD:	2,14201
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,1 Ant. Numancia
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65870**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49200**
CODI ELEMENT:	**57172**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39154
LONGITUD:	2,14387
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,161 Diagonal- Av. Sarrià
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65875**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49201**
CODI ELEMENT:	**57173**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38287
LONGITUD:	2,14267
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,30 Nicaragua-Corcega
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64176**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49203**
CODI ELEMENT:	**57175**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38638
LONGITUD:	2,14294
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,66 París-Rocafort
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64372**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49206**
CODI ELEMENT:	**57178**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,391673
LONGITUD:	2,203139
UBICACIÓ:	LITORAL AV,100 L'Arquitecte Sert-J. Vicens i Vives
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49207**
CODI ELEMENT:	**57179**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387586
LONGITUD:	2,195264
UBICACIÓ:	LITORAL AV, frente nº18 Marina-Ramon Trias Fargas
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49209**
CODI ELEMENT:	**57181**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388021
LONGITUD:	2,197211
UBICACIÓ:	LITORAL AV,24 Desp. Marina
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49212**
CODI ELEMENT:	**57184**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390611
LONGITUD:	2,200776
UBICACIÓ:	LITORAL AV,50 Desp. Arquitecte Sert
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49215**
CODI ELEMENT:	**57187**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,378902
LONGITUD:	2,128429
UBICACIÓ:	MADRID AV,114 Ant. Gran Via Carles III
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64228**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49217**
CODI ELEMENT:	**57189**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38063
LONGITUD:	2,13145
UBICACIÓ:	MADRID AV,159 Desp. Lluçá
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49218**
CODI ELEMENT:	**57190**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,3773346
LONGITUD:	2,1254533
UBICACIÓ:	MADRID AV,47 Ant. Arizala
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49218**
CODI ELEMENT:	**57190**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3773346
LONGITUD:	2,1254533
UBICACIÓ:	MADRID AV,47 Ant. Arizala
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49220**
CODI ELEMENT:	**57192**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,37873595
LONGITUD:	2,127691984
UBICACIÓ:	MADRID AV,99-101 Desp. Comandante Benítez
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:






54
N3
1752
Av. Madrid
Carles III
ultima
IRRESISTIBLEMENTE

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49221**
CODI ELEMENT:	**57193**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,418082
LONGITUD:	2,171778
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,150 Telegraf-La Bisbal
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67301**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49222**
CODI ELEMENT:	**57194**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41649
LONGITUD:	2,17015
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,139 Desp. Genova
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67303**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49224**
CODI ELEMENT:	**57196**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42454
LONGITUD:	2,17604
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,263 P^{O} Maragall
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64292**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49225**
CODI ELEMENT:	**57197**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42176
LONGITUD:	2,17411
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,222 Vinyals-Periodistes
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64412**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49226**
CODI ELEMENT:	**57198**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,421709
LONGITUD:	2,174125
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,217 Vinyals-Period.Val-llosera
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64294**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49227**
CODI ELEMENT:	**57199**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41564
LONGITUD:	2,16739
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,89 Ant. Fran Alegre
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64225**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot realitzar mesura de terra en tensió per impossibilitat d'accedir a l'interruptor diferencial a causa de protecció/pantalla especial per a la qual no disposem d'estris d'obertura

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D40 39
191 N0
N6
0460

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49228**
CODI ELEMENT:	**57200**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41416
LONGITUD:	2,16232
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,31 Desp. C/ de Praga
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65869**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D40 V19 39
114 191 N9
N6
Enlaços
V19
D40
D40 V19

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49231**
CODI ELEMENT:	**79286**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 2cara
LATITUD:	41,3851
LONGITUD:	2,18525
UBICACIÓ:	MARQUES DE ARGENTERA AV,21 Picasso-Comercio
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49232**
CODI ELEMENT:	**57204**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38481
LONGITUD:	2,18543
UBICACIÓ:	MARQUES DE ARGENTERA AV,6 Ocata-Circunvalacio
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67323**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49234**
CODI ELEMENT:	**73770**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36937
LONGITUD:	2,14708
UBICACIÓ:	FRANCESC FERRER I GUARDIA AV,27 Desp. Pl. S. Jordi
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




13
23
0945
150

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49235**
CODI ELEMENT:	**57207**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37119228
LONGITUD:	2,149913586
UBICACIÓ:	FRANCESC FERRER I GUARDIA AV,6 Ant. C/ Mexic
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




13
150
Av. Ferrer i Guàrdia
Mèxic

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49236**
CODI ELEMENT:	**57208**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37112503
LONGITUD:	2,149602421
UBICACIÓ:	FRANCESC FERRER I GUARDIA AV,6-8 Ant. C/ Mexic
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Barcelona Bus Turístic
THE ORIGINAL & OFFICIAL TOUR SINCE 1987
Barcelona Bus Turístic
TOUR

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49237**
CODI ELEMENT:	**57209**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,45349099
LONGITUD:	2,189175783
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, Ausona-Peñiscola
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Ajuntament de
Barcelona

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49241**
CODI ELEMENT:	**57213**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44266
LONGITUD:	2,18609
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, Conveni-Tissó
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49251**
CODI ELEMENT:	**57223**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422147
LONGITUD:	2,187119
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,292 Ant. Garcilaso
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49254**
CODI ELEMENT:	**65923**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42354
LONGITUD:	2,1871
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,306 Garcilaso-Martí Molins
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65924**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49256**
CODI ELEMENT:	**72336**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42534
LONGITUD:	2,18651
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,330 Antilles-Pegas
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49265**
CODI ELEMENT:	**57237**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42972
LONGITUD:	2,18361
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,384 Ant. P^{a} Fabra i Puig
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49270**
CODI ELEMENT:	**77919**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,43617
LONGITUD:	2,18402
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,439 - Pintor Alsamora
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:	Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49271**
CODI ELEMENT:	**78012**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43544
LONGITUD:	2,18445
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,480 Les Tres Creus- Riera Sant Andreu
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49272**
CODI ELEMENT:	**57244**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44305
LONGITUD:	2,18622
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV.503 Ant. Rio de Janeiro
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49273**
CODI ELEMENT:	**57245**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44315
LONGITUD:	2,18621
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,505 Ant. Rio de Janeiro
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49274**
CODI ELEMENT:	**57246**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,442274
LONGITUD:	2,186433
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,574 Esq. Palomar
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49275**
CODI ELEMENT:	**57247**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44232
LONGITUD:	2,18647
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,574 Esq. Palomar (2)
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49276**
CODI ELEMENT:	**76039**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,452102
LONGITUD:	2,188724
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,635 Garbi-Platja d'Aro
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49277**
CODI ELEMENT:	**57249**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44818
LONGITUD:	2,18788
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,682 Sagaró-Via Favencia
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49278**
CODI ELEMENT:	**57250**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,394013
LONGITUD:	2,186748
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,21 Marina- Sardenya
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64518**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49280**
CODI ELEMENT:	**68775**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41138
LONGITUD:	2,18669
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV - PL DOCTOR SERRAT
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68781**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49285**
CODI ELEMENT:	**57257**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37655
LONGITUD:	2,15597
UBICACIÓ:	MISTRAL AV,45 Ant. Rocafort
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64526**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49286**
CODI ELEMENT:	**77595**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/WAFER BSU DP
LATITUD:	41,375054
LONGITUD:	2,170617
UBICACIÓ:	PARALELO AV,54-058 antes Nou de la Rambla
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI
ENCAMINAMENT	NO
BOTONADURA	NO
PAVIMENT ENTORN	SI CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49287**
CODI ELEMENT:	**57259**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37478
LONGITUD:	2,15985
UBICACIÓ:	PARALELO AV,125-127 antes Jaume Fabra
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64329**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49292**
CODI ELEMENT:	**57264**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,374574
LONGITUD:	2,174661
UBICACIÓ:	PARALELO AV,015 ent.Puigxuriguer - Carrera
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64535**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49294**
CODI ELEMENT:	**57266**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,374827
LONGITUD:	2,153025
UBICACIÓ:	PARALELO AV,185 Plça. Espanya - Lleida
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO
ENCAMINAMENT	NO
BOTONADURA	NO
PAVIMENT ENTORN	SI CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49295**
CODI ELEMENT:	**57267**
MODEL:	MU Marquesina Foster/doble CON MUPI
LATITUD:	41,374825
LONGITUD:	2,152801
UBICACIÓ:	PARALELO AV,187 Plça. Espanya - Lleida
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO
ENCAMINAMENT	NO
BOTONADURA	NO
PAVIMENT ENTORN	SI CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49296**
CODI ELEMENT:	**57268**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,374829
LONGITUD:	2,15241
UBICACIÓ:	PARALELO AV,191 Plça. Espanya - Lleida
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO
ENCAMINAMENT	NO
BOTONADURA	NO
PAVIMENT ENTORN	SI CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49297**
CODI ELEMENT:	**57269**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,374827
LONGITUD:	2,152069
UBICACIÓ:	PARALELO AV,191 Pl. Espanya Ant. Lleida
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49305**
CODI ELEMENT:	**57277**
MODEL:	MU Marquesina Foster/doble CON MUPI
LATITUD:	41,374905
LONGITUD:	2,15053
UBICACIÓ:	PARALELO AV,205 Plça. Espanya - Lleida
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49310**
CODI ELEMENT:	**57282**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37477
LONGITUD:	2,17056
UBICACIÓ:	PARALELO AV,057 Nou de la Rambla - Cabanes
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64269**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49314**
CODI ELEMENT:	**57286**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,34060063
LONGITUD:	2,12473904
UBICACIÓ:	PARC LOGÍSTIC AV,1 Fte Oficinas Consorci
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




CODI PARADA
2246
23
Parc Logistic
Clear Channel
SOM
COMPETICIÓ
FETA
ESPECTACLE
SOM
DE MAR
37TH
AMERICA'S
CUP
LOUIS VUITTON
AGOST - OCTUBRE 2024
BARCELONA
ARRIBA A CATALUNYA LA COPA AMÈRICA.
EQUIPS D'ARREU DEL MÓN
PARTICIPARAN EN LA COMPETICIÓ
MÉS DESAFIANT DEL MÓN.
QUI GUANYARÀ?
VINE A DESCOBRIR-HO A BARCELONA.

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49315**
CODI ELEMENT:	**57287**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,34279
LONGITUD:	2,13087
UBICACIÓ:	PARC LOGÍSTIC AV,2 Fte. Swarovski
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




23
Parc Logistic
(Bornada)
LG UHD

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49325**
CODI ELEMENT:	**71570**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,460526
LONGITUD:	2,173822
UBICACIÓ:	RASOS DE PEGUERA AV,176 Desp. Pedraforca
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49326**
CODI ELEMENT:	**57298**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37413
LONGITUD:	2,149563
UBICACIÓ:	REINA MARIA CRISTINA AV,2 Pl.Espanya-Rius i Taulet
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64318**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49328**
CODI ELEMENT:	**68359**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411627
LONGITUD:	2,142402
UBICACIÓ:	REPUBLICA ARGENTINA AV,164 Baixada de Gomis
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49333**
CODI ELEMENT:	**57305**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,380472
LONGITUD:	2,143594
UBICACIÓ:	ROMA AV,10 Tarragona-Llança
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64278**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D40 H10 V7
27 78 109
115 CJ
0777 Àrea d'intercanvi Estació de Sants
D40 H10 V7
Av. Roma-Tarragona
Enllaços
D40
H10
V7
P

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49335**
CODI ELEMENT:	**57307**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377458
LONGITUD:	2,116403
UBICACIÓ:	SANT RAMON NONAT AV,33 Cardenal Reig-Pge. de Xile
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49339**
CODI ELEMENT:	**72030**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39164
LONGITUD:	2,13708
UBICACIÓ:	SARRIA AV,080 Diagonal
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49341**
CODI ELEMENT:	**57313**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41047
LONGITUD:	2,13702
UBICACIÓ:	TIBIDABO AV,2 Sant Gervasi, passeig de.
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49344**
CODI ELEMENT:	**57316**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41549
LONGITUD:	2,14231
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,169 Josep Jover
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49345**
CODI ELEMENT:	**67104**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382032132
LONGITUD:	2,146293557
UBICACIÓ:	ROMA AV,37-41 Entença-Vilamarí
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49348**
CODI ELEMENT:	**57320**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38420922
LONGITUD:	2,111587637
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,653 Ant. Gregorio Marañon
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES A 1 m de la marquesina
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49350**
CODI ELEMENT:	**57322**
MODEL:	MU Marquesina Foster SIN MUPI
LATITUD:	41,395402823
LONGITUD:	2,1553811055
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,407 antes Via Augusta
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49351**
CODI ELEMENT:	**57323**
MODEL:	MU Marquesina Foster SIN MUPI
LATITUD:	41,395488
LONGITUD:	2,155009
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,490 Dp. Via Augusta
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d’obertures
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




H8
Diagonal
Balmes
H8 6 7 33
34
casa


H8
Diagonal
Balmes
H8 6 7 33
34
casa

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49354**
CODI ELEMENT:	**57326**
MODEL:	MU Marquesina Foster SIN MUPI
LATITUD:	41,393180433
LONGITUD:	2,1458774129
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,598 antes Calvet
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	AMB DEFICIÈNCIES	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49355**
CODI ELEMENT:	**57327**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40644
LONGITUD:	2,1983
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,158 Bilbao - Marruecos
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49358**
CODI ELEMENT:	**57330**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39664
LONGITUD:	2,16078
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,381 P^{O} de Gracia - Pau Claris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64424**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49359**
CODI ELEMENT:	**57331**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39687
LONGITUD:	2,16035
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,442 Pau Claris - P^{O} de Gracia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64344**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49360**
CODI ELEMENT:	**57332**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39215
LONGITUD:	2,11162
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV,97-101 Moneders- Miret i Sans
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64247**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49362**
CODI ELEMENT:	**57334**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38843
LONGITUD:	2,19368
UBICACIÓ:	ICARIA AV,112 Desp. C/Marina
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**64309**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49363**
CODI ELEMENT:	**57335**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390555108
LONGITUD:	2,1960184815
UBICACIÓ:	ICARIA AV,143 Dp. C/. Rosa Sensat
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49364**
CODI ELEMENT:	**57336**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39553
LONGITUD:	2,12021
UBICACIÓ:	JOSEP VICENS FOIX AV,62 Desp. Francesc Carbonell
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49365**
CODI ELEMENT:	**57337**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39552
LONGITUD:	2,11994
UBICACIÓ:	JOSEP VICENS FOIX AV,FTE. 62 Ant. Caponata
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49367**
CODI ELEMENT:	**57339**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39095872
LONGITUD:	2,144033934
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,126 av.sarrià-compte borrell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49368**
CODI ELEMENT:	**57340**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38621
LONGITUD:	2,19491
UBICACIÓ:	LITORAL AV,10 Trelawny-Ramón Trias Fargas
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64529**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49369**
CODI ELEMENT:	**57341**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38184
LONGITUD:	2,13616
UBICACIÓ:	MADRID AV,- BELL.LLOC, lado mar Ant. Bell.lloc
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64543**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49370**
CODI ELEMENT:	**57342**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,377096
LONGITUD:	2,125185
UBICACIÓ:	MADRID AV,42 ARIZALA
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64194**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**NO**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49370**
CODI ELEMENT:	**57342**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377096
LONGITUD:	2,125185
UBICACIÓ:	MADRID AV,42 ARIZALA
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64194**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49373**
CODI ELEMENT:	**57345**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41489
LONGITUD:	2,16486
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,71 Ant. Francia
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65867**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49374**
CODI ELEMENT:	**57346**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,373979
LONGITUD:	2,150029
UBICACIÓ:	REINA MARIA CRISTINA AV,1 Antes Plaça Espanya
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




SAMSUNG

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49376**
CODI ELEMENT:	**57348**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,383463
LONGITUD:	2,183854
UBICACIÓ:	MARQUES DE ARGENTERA AV,1 BIS Dp. del Comerç
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64517**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49377**
CODI ELEMENT:	**57349**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43071
LONGITUD:	2,18303
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,400.E Desp. P^{O} Fabra i Puig
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49378**
CODI ELEMENT:	**57350**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39415
LONGITUD:	2,18755
UBICACIÓ:	MARINA,101 Desp. Av. Meridiana
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64138**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49379**
CODI ELEMENT:	**57351**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42504
LONGITUD:	2,18633
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,313 Tedeschini-Olesa
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49381**
CODI ELEMENT:	**57353**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37483214
LONGITUD:	2,164514889
UBICACIÓ:	PARALELO AV,093 desp.Margarit
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64536**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49382**
CODI ELEMENT:	**57354**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37514529
LONGITUD:	2,163812145
UBICACIÓ:	PARALELO AV,114 Ant. Viladomat
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64173**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49384**
CODI ELEMENT:	**57356**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375112
LONGITUD:	2,159433
UBICACIÓ:	PARALELO AV,144-142 Ant. Manso
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64528**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49385**
CODI ELEMENT:	**57357**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37484405
LONGITUD:	2,155432883
UBICACIÓ:	PARALELO AV,173 antes Tamarit
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64540**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49386**
CODI ELEMENT:	**57358**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37491
LONGITUD:	2,16726
UBICACIÓ:	PARALELO AV,079 desp.c/ Salvà
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64538**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49387**
CODI ELEMENT:	**57359**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,3751036
LONGITUD:	2,154993945
UBICACIÓ:	PARALELO AV,178 Ant. Vilamarí
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49388**
CODI ELEMENT:	**57360**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38798
LONGITUD:	2,1218
UBICACIÓ:	PEDRALBES AV,2-10 Desp. Plz. Pius XII
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49389**
CODI ELEMENT:	**57361**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413461
LONGITUD:	2,138539
UBICACIÓ:	REPUBLICA ARGENTINA AV,273 Ant. Plz. Alfonso Comin
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64429**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49390**
CODI ELEMENT:	**57362**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43691
LONGITUD:	2,18057
UBICACIÓ:	RIO DE JANEIRO AV,56-66 Ant. Rosselló i Porcel
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49391**
CODI ELEMENT:	**57363**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43891
LONGITUD:	2,18156
UBICACIÓ:	RIO DE JANEIRO AV,FTE 94 Ant. Pg. Valldaura
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49392**
CODI ELEMENT:	**57364**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39251
LONGITUD:	2,13081
UBICACIÓ:	SARRIA AV,150 Ant. Plaza Prat de la Riba
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64501**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49394**
CODI ELEMENT:	**57366**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41093
LONGITUD:	2,13659
UBICACIÓ:	TIBIDABO AV,8 Desp. P^{O} Sant Gervasio
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49396**
CODI ELEMENT:	**57368**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40863
LONGITUD:	2,14886
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,18 - 22 Desp. Plz. Lesseps
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49397**
CODI ELEMENT:	**57369**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41048
LONGITUD:	2,14698
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,68 Desp. Baixada de Gloria
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**AMB DEFICIÈNCIES Brut**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49398**
CODI ELEMENT:	**72113**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41351
LONGITUD:	2,14287
UBICACIÓ:	VALLCARCA AV,133 Esteve Terrades
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49400**
CODI ELEMENT:	**57372**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,393121
LONGITUD:	2,199016
UBICACIÓ:	ICARIA AV,189 General Bassols-Alaba
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64129**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49404**
CODI ELEMENT:	**57376**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430638
LONGITUD:	2,155033
UBICACIÓ:	ESTATUT DE CATALUNYA AV, antes Pl.Estatut
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68706**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49410**
CODI ELEMENT:	**57381**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,3905
LONGITUD:	2,13628
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,543 Entença
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64208**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:







MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49411**
CODI ELEMENT:	**57383**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38584558
LONGITUD:	2,118760647
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,643-645 Desp. Martí i Franquès
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49412**
CODI ELEMENT:	**57384**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3895
LONGITUD:	2,13163
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,652-656 -Numancia
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49414**
CODI ELEMENT:	**57386**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38785
LONGITUD:	2,12656
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,621 Esq. Carlos III
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




L51 L57 L61
L63 L64 L68 L69
567 N50 M14
www.barcelona.cat
SMINT.
SMINT. ¡PRUEBALOS TODOS!

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49415**
CODI ELEMENT:	**79281**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 2cara
LATITUD:	41,388464
LONGITUD:	2,127395
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,629 Pius XXII- Carlos III
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49417**
CODI ELEMENT:	**57389**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37667371
LONGITUD:	2,173002128
UBICACIÓ:	DRASSANES AV,17-21 después Nou de la Rambla
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49419**
CODI ELEMENT:	**57391**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376118
LONGITUD:	2,12362
UBICACIÓ:	MADRID AV,8-10 Ant. Arizala
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49420**
CODI ELEMENT:	**57392**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,4217
LONGITUD:	2,18677
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,263 Garcilaso-Felipe II
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64224**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49428**
CODI ELEMENT:	**57400**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,421292
LONGITUD:	2,187114
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,278 antes C/. Honduras
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64238**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49429**
CODI ELEMENT:	**57401**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37021
LONGITUD:	2,16951
UBICACIÓ:	MIRAMAR AV,56 Ant. Carlos Ibañez
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Barcelona BusTuristic
THE ORIGINAL & OFFICIAL TOUR SINCE 1987
ww.barcelona.cat

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49432**
CODI ELEMENT:	**57404**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40579
LONGITUD:	2,18282
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 517 Dos de Mayo-Cartagena
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49434**
CODI ELEMENT:	**57406**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41011
LONGITUD:	2,21287
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,042 Desp. Josep Pla
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64451**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49435**
CODI ELEMENT:	**57407**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37683809
LONGITUD:	2,172773535
UBICACIÓ:	DRASSANES AV,24 antes Nou de la Rambla
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49436**
CODI ELEMENT:	**57408**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3764152
LONGITUD:	2,1748544
UBICACIÓ:	DRASSANES AV,8 esq. Cervelló
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49437**
CODI ELEMENT:	**57409**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36658
LONGITUD:	2,15172
UBICACIÓ:	ESTADIO AV,63 Sta Madrona-St Jordi Pisci Picornell
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




150
0347
Piscines Picornell
Museu Nacional
amazon hub

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49440**
CODI ELEMENT:	**57412**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389183
LONGITUD:	2,143567
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV,106 Ant. Viladomat
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64431**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49442**
CODI ELEMENT:	**57414**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39959622
LONGITUD:	2,116729574
UBICACIÓ:	JOSEP VICENS FOIX AV,110 Desp.Ramon Miquel Planes
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49443**
CODI ELEMENT:	**57415**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398043
LONGITUD:	2,1191
UBICACIÓ:	JOSEP VICENS FOIX AV,71 Ant. Escull
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64474**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49445**
CODI ELEMENT:	**57417**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39812
LONGITUD:	2,1193
UBICACIÓ:	JOSEP VICENS FOIX AV,92 Desp.Escull
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64473**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49446**
CODI ELEMENT:	**57418**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413199
LONGITUD:	2,16074
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,12 Secretari Coloma - Sardenya
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49447**
CODI ELEMENT:	**57419**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416038
LONGITUD:	2,169895
UBICACIÓ:	MARE DEU MONTSERRAT,132 Cartagena-Torrent de Melis
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67302**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49449**
CODI ELEMENT:	**57421**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37037
LONGITUD:	2,16922
UBICACIÓ:	MIRAMAR AV,76 Desp. Carlos Ibañez
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




150
www.barcelona.cat
BARCELONA
REGATA
CULTURAL

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49450**
CODI ELEMENT:	**69555**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4055716
LONGITUD:	2,1501007
UBICACIÓ:	RIERA CE CASSOLES,66 Esq. Gran de Gracia
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49451**
CODI ELEMENT:	**57423**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44194
LONGITUD:	2,18468
UBICACIÓ:	RIO DE JANEIRO AV,117 Desp. Tissó
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49452**
CODI ELEMENT:	**57424**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43256
LONGITUD:	2,18048
UBICACIÓ:	RIO DE JANEIRO AV,21 Desp. Andreu Nin
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49453**
CODI ELEMENT:	**57425**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,444399
LONGITUD:	2,190767
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,118 Palomar-Sta. Coloma
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49454**
CODI ELEMENT:	**57426**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,45835
LONGITUD:	2,18395
UBICACIÓ:	VALLBONA AV,35 Desp. Escolapi Cancer
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49455**
CODI ELEMENT:	**77918**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39229
LONGITUD:	2,1328
UBICACIÓ:	SARRIA AV,120 Ricardo Zamora,pl.
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49456**
CODI ELEMENT:	**57428**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,412518
LONGITUD:	2,197517
UBICACIÓ:	BAC DE RODA,174 Desp. Gran VIA CORTS CATALANES
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64363**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49457**
CODI ELEMENT:	**57429**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41504
LONGITUD:	2,19405
UBICACIÓ:	BAC DE RODA,196 Rbla. Guipúscoa- Huelva
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64258**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49458**
CODI ELEMENT:	**71954**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,36826728
LONGITUD:	2,132959341
UBICACIÓ:	BADAL RBLA,57 Desp. Constitución
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:		
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




115
La Barretina M stissa

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49461**
CODI ELEMENT:	**57433**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4208601
LONGITUD:	2,096495
UBICACIÓ:	MAJOR DE RECTORET, 11, bajada
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49462**
CODI ELEMENT:	**57434**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39355
LONGITUD:	2,15694
UBICACIÓ:	BALMES,135 Ant. Rosselló
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64177**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49463**
CODI ELEMENT:	**57435**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39572
LONGITUD:	2,15404
UBICACIÓ:	BALMES,169 Ant. Av. Diagonal
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64197**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	AMB DEFICIÈNCIES	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:






Enllaços
H8
H8
STARS GALA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49464**
CODI ELEMENT:	**57436**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38752
LONGITUD:	2,16475
UBICACIÓ:	BALMES,19 Dp. Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64252**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49465**
CODI ELEMENT:	**57437**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39833
LONGITUD:	2,15125
UBICACIÓ:	BALMES,211 Ant. Travessera de Gracia
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64405**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49466**
CODI ELEMENT:	**57438**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400878
LONGITUD:	2,147898
UBICACIÓ:	BALMES,281 Desp. Via Augsta
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Una fila de leds verds no s'apaga
CODI ELEMENT:	**64205**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D40
V15
0336
27
N5
N64
Balmes
Via Augusta

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49467**
CODI ELEMENT:	**57439**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,405452
LONGITUD:	2,139214
UBICACIÓ:	BALMES,390 Plaza Joaquim Folguera
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64240**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49468**
CODI ELEMENT:	**57440**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406781
LONGITUD:	2,138705
UBICACIÓ:	BALMES,410 Ant. C/. Castenyer
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64393**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49469**
CODI ELEMENT:	**57441**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,409376
LONGITUD:	2,13747
UBICACIÓ:	BALMES,456 Ant. Pl. John F. Kennedy
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64394**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49470**
CODI ELEMENT:	**57442**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389406
LONGITUD:	2,162357
UBICACIÓ:	BALMES,53 Aragó- Consell de Cent
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64168**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49474**
CODI ELEMENT:	**57446**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,394134
LONGITUD:	2,201975
UBICACIÓ:	BISBE CLIMENT,1 entre Icària y Carmen Amaya
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49475**
CODI ELEMENT:	**57447**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,409253
LONGITUD:	2,14775
UBICACIÓ:	BOLIVAR,FTE 7 Ant. C/. Ballester
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49476**
CODI ELEMENT:	**57448**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39359
LONGITUD:	2,18761
UBICACIÓ:	BONAVENTURA MUÑOZ,62-64 Antes Meridiana
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64382**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49477**
CODI ELEMENT:	**57449**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,34558917
LONGITUD:	2,142567552
UBICACIÓ:	CARRER 1,14 Ant. Calle 62
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49478**
CODI ELEMENT:	**57450**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,32983406
LONGITUD:	2,137137824
UBICACIÓ:	CARRER A,ENTRE C/3 Y C/4 Frente TMB
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49479**
CODI ELEMENT:	**57451**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,46047911
LONGITUD:	2,17191332
UBICACIÓ:	AGUDES,140 Desp. Av. Rassos de Peguera
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Oxidada**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49480**
CODI ELEMENT:	**57452**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,45168281
LONGITUD:	2,18630301
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,FTE.64 Desp. Vila-Real
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49482**
CODI ELEMENT:	**57454**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,421248
LONGITUD:	2,172912
UBICACIÓ:	AMILCAR,168 Ant Mare de Deu de Montserrat
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49484**
CODI ELEMENT:	**57456**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43252
LONGITUD:	2,18085
UBICACIÓ:	ANDREU NIN PS,01 Ant. Rio de Janeiro
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49485**
CODI ELEMENT:	**57457**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43422
LONGITUD:	2,18142
UBICACIÓ:	ANDREU NIN PS,83 Desp. Pintor Alzamora
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49486**
CODI ELEMENT:	**57458**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,389708
LONGITUD:	2,157676
UBICACIÓ:	ARIBAU, 90 Valencia-Mallorca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64298**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49487**
CODI ELEMENT:	**57459**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387897
LONGITUD:	2,160107
UBICACIÓ:	ARIBAU,50 Consell de Cent-Aragón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64144**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49490**
CODI ELEMENT:	**57462**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400179
LONGITUD:	2,191093
UBICACIÓ:	AVILA,135 Tànger-Sancho de Àvila
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49492**
CODI ELEMENT:	**57464**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40545205
LONGITUD:	2,2068870506
UBICACIÓ:	BAC DE RODA,52-54 Desp. Llull
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49494**
CODI ELEMENT:	**57466**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,391176
LONGITUD:	2,160089
UBICACIÓ:	BALMES,87 - Dp. Mallorca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64420**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49498**
CODI ELEMENT:	**57470**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,394438
LONGITUD:	2,201551
UBICACIÓ:	BISBE CLIMENT,1 Ant. Carmen Amaya
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49499**
CODI ELEMENT:	**57471**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,377322
LONGITUD:	2,130112
UBICACIÓ:	BRASIL RBLA, 32 Miguel Angel-Roses
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	SI AMB DEFICIÈNCIES
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49500**
CODI ELEMENT:	**57472**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37724493
LONGITUD:	2,158400624
UBICACIÓ:	CALABRIA,50 Tamarit - Mistral
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49507**
CODI ELEMENT:	**57479**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41395353
LONGITUD:	2,190617053
UBICACIÓ:	CLOT,196-200 Ant Biscaia
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49508**
CODI ELEMENT:	**57480**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42455151
LONGITUD:	2,147894503
UBICACIÓ:	COLL I ALENTORN - MARTÍ I CODOLAR
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




112 185 1859

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49512**
CODI ELEMENT:	**57484**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,410852
LONGITUD:	2,176933
UBICACIÓ:	DOS DE MAIG,310 Industria-Corcega
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49513**
CODI ELEMENT:	**57485**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4308098
LONGITUD:	2,1745218
UBICACIÓ:	PI I MOLIST,5 Ant. Fabra i Puig
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64435**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49518**
CODI ELEMENT:	**57490**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42861296
LONGITUD:	2,179433172
UBICACIÓ:	ESCOCIA, 81 - Malgrat- Sant Pau
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49520**
CODI ELEMENT:	**57492**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42191
LONGITUD:	2,15278
UBICACIÓ:	FASTENRATH,193 Desp Murtra
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




CODI PARADA
2026
119
Fastenrath
l'Hortal
Clear Channel
BARCELONA, ESTE VERANO
HEINZ
TOMATO
KETCHUP

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49521**
CODI ELEMENT:	**57493**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,35325356
LONGITUD:	2,134415364
UBICACIÓ:	FOC, 2- Metalurgia - Cobalto
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49522**
CODI ELEMENT:	**57494**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43526191
LONGITUD:	2,200967963
UBICACIÓ:	FORMIGA,5 Esq. Sant Adrià
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49525**
CODI ELEMENT:	**57497**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422645
LONGITUD:	2,189175
UBICACIÓ:	GARCILASO, entre 29-41 Meridiana - Pge de Coello
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65890**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49526**
CODI ELEMENT:	**57498**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,369931
LONGITUD:	2,137729
UBICACIÓ:	CONSTITUCIÓ,15 Parroquia Sant Medir
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




91
1057
Constitució
Moisès Amadeu Oller

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49529**
CODI ELEMENT:	**57501**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,415185
LONGITUD:	2,181781
UBICACIÓ:	INDUSTRIA,308 P^{O} Maragall-Pge Travesera
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49531**
CODI ELEMENT:	**57503**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41633
LONGITUD:	2,206108
UBICACIÓ:	JOSEP PLA,182 Ant. Gran Via
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65887**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49532**
CODI ELEMENT:	**66438**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41122
LONGITUD:	2,212791
UBICACIÓ:	JOSEP PLA, 54 Desp Pujades
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65886**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49535**
CODI ELEMENT:	**57507**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,425206
LONGITUD:	2,152081
UBICACIÓ:	JOSEP SANGENÍS,144 Ant. Mare de Déu del Coll
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




H2
19
1314
Josep Sanpere
Dante Alighieri
P
PARQUING
GRATUÏT

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49536**
CODI ELEMENT:	**57508**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,418574
LONGITUD:	2,181803
UBICACIÓ:	JUAN DE GARAY,19-21 Navas de Tolosa - Trinxant
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49540**
CODI ELEMENT:	**57512**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427797
LONGITUD:	2,16331
UBICACIÓ:	LLOBREGOS, 6 Desp Maragall
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64463**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	RATLLAT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




H2
19
87
ultima

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49542**
CODI ELEMENT:	**57514**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398466
LONGITUD:	2,198914
UBICACIÓ:	LLULL,144 Ciutat de Granada-Masolives
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49544**
CODI ELEMENT:	**57516**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,412534
LONGITUD:	2,187372
UBICACIÓ:	MALLORCA,611 Antes de Meridiana
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67290**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49545**
CODI ELEMENT:	**57517**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40377
LONGITUD:	2,13315
UBICACIÓ:	MANDRI, 41 L'Emancipació.
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49546**
CODI ELEMENT:	**57518**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376531041
LONGITUD:	2,1603156833
UBICACIÓ:	MANSO,27 Desp. Viladomat
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49547**
CODI ELEMENT:	**57519**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377372
LONGITUD:	2,161418
UBICACIÓ:	MANSO,43 Desp. Borrell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49551**
CODI ELEMENT:	**57523**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38653
LONGITUD:	2,197562
UBICACIÓ:	MARINA,1-3 desp.Dr.Aiguader
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49556**
CODI ELEMENT:	**72014**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413392
LONGITUD:	2,189317
UBICACIÓ:	NAVAS DE TOLOSA,263 Desp. C/ Mallorca
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49557**
CODI ELEMENT:	**57529**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386243
LONGITUD:	2,137816
UBICACIÓ:	NICARAGUA,118 Dp. Montnegre
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Leds fosos
CODI ELEMENT:	**64400**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49558**
CODI ELEMENT:	**57530**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38289
LONGITUD:	2,14185
UBICACIÓ:	NICARAGUA,32 Dp. Av. Josep Tarradellas
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64152**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49559**
CODI ELEMENT:	**57531**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,371775
LONGITUD:	2,166789
UBICACIÓ:	NOU DE LA RAMBLA,166 Ant. P^{O} Montjuïc
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




CAP Les Hortes
www.barcelona.cat
JOSH HARTNETT
LA TRAMPA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49563**
CODI ELEMENT:	**57535**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,33344
LONGITUD:	2,12236
UBICACIÓ:	CARRER 4 -C/ F Mercabarna Desp. C/F
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




21

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49564**
CODI ELEMENT:	**57536**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,335000971
LONGITUD:	2,1179390821
UBICACIÓ:	CARRER 4 -C/ F Mercabarna frente puerta Mercabarna
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




21
Clear Channel
SOM
COMPETICIÓ
FETA
ESPECTACLE
LOUIS VUITTON
BARCELONA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49566**
CODI ELEMENT:	**57538**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398765
LONGITUD:	2,194722
UBICACIÓ:	PALLARS,148 - Badajoz
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49568**
CODI ELEMENT:	**57540**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411175
LONGITUD:	2,204051
UBICACIÓ:	PERE IV,341 Desp. Provençals
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49571**
CODI ELEMENT:	**57543**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390315
LONGITUD:	2,155521
UBICACIÓ:	PROVENÇA,171 Ant. Muntaner
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49574**
CODI ELEMENT:	**57546**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400499
LONGITUD:	2,199035
UBICACIÓ:	PUJADES,153 La Llacuna - Roc Boronat
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49577**
CODI ELEMENT:	**57549**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,369177
LONGITUD:	2,130964
UBICACIÓ:	RIERA BLANCA,163 Desp. C/ Constitució
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68825**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V1
LH2

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49578**
CODI ELEMENT:	**57550**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,371203
LONGITUD:	2,128241
UBICACIÓ:	RIERA BLANCA,FTE.128 Desp. C/ Pavia
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68923**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49581**
CODI ELEMENT:	**57553**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4179514
LONGITUD:	2,1576942
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA,160 Jardines Juan Ponce
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49582**
CODI ELEMENT:	**57554**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,437743
LONGITUD:	2,204184
UBICACIÓ:	SAS,33 Vilamajor - Tarrega
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49583**
CODI ELEMENT:	**57555**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,363854
LONGITUD:	2,140621
UBICACIÓ:	SEGURA,4 Desp. C/ del Guadalquivir
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




ultima

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49584**
CODI ELEMENT:	**66439**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414192
LONGITUD:	2,201859
UBICACIÓ:	SELVA DE MAR,167 Lateral Gran Via Corts Catalanes
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65888**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49587**
CODI ELEMENT:	**57559**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,383426
LONGITUD:	2,162688
UBICACIÓ:	SEPULVEDA,175 Muntaner
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64510**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49591**
CODI ELEMENT:	**57563**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	
LONGITUD:	
UBICACIÓ:	
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**57563**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49592**
CODI ELEMENT:	**57564**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375991
LONGITUD:	2,148742
UBICACIÓ:	TARRAGONA,72 Desp. Gran Via Corts Catalanes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:		
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




109
L94
D40
3237
Tarragona
Pl. Espanya
www.barcelona.cat
¡PRUÉBALOS TODOS!

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49596**
CODI ELEMENT:	**57568**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385802
LONGITUD:	2,196466
UBICACIÓ:	RAMON TRIAS FARGAS,1 Ant. P^{O} Marítimo
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49598**
CODI ELEMENT:	**57570**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,383921
LONGITUD:	2,133985
UBICACIÓ:	VALLESPIR,169 desp. Marques de can Bruixa
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:		
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49600**
CODI ELEMENT:	**57572**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,429094
LONGITUD:	2,180682
UBICACIÓ:	GARRIGÒ,4 PL jota-escocia desp c/Velià
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49601**
CODI ELEMENT:	**57573**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375717
LONGITUD:	2,153424
UBICACIÓ:	VILAMARI,10 Esq Mistral
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49604**
CODI ELEMENT:	**57576**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3784
LONGITUD:	2,190043
UBICACIÓ:	PEPE RUBIANES, 20 Meer - Pontevedra
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49605**
CODI ELEMENT:	**74860**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43963
LONGITUD:	2,17471
UBICACIÓ:	ARTESANÍA,38 Via Julia-Pare Rodes
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49606**
CODI ELEMENT:	**57578**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392047
LONGITUD:	2,146668
UBICACIÓ:	BUENOS AIRES,34 Urgell-Villarroel
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65871**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49607**
CODI ELEMENT:	**57579**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36267
LONGITUD:	2,16126
UBICACIÓ:	CAN VALERO instituto Botánico Ant. Passeig Migdia
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




2325
150
Clear Channel

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49608**
CODI ELEMENT:	**57580**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,428679
LONGITUD:	2,168551
UBICACIÓ:	CARTELLÀ,123 Desp. C/ Sabastida
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49609**
CODI ELEMENT:	**57581**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42775
LONGITUD:	2,17267
UBICACIÓ:	CARTELLÀ,33 desp. C/ Almicar
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49610**
CODI ELEMENT:	**57582**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38606
LONGITUD:	2,15804
UBICACIÓ:	CASANOVA,80 Consell de Cent-Aragón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element perquè aquest es troba a l'interior de recinte d'obra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49611**
CODI ELEMENT:	**57583**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,437766
LONGITUD:	2,200531
UBICACIÓ:	CIUTAT D ´ ASUNCION,21 Desp. Pg. De la havana
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49613**
CODI ELEMENT:	**57585**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42062
LONGITUD:	2,18381
UBICACIÓ:	CONCEPCIO ARENAL,41 Ant. Espronceda
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49614**
CODI ELEMENT:	**57586**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42209
LONGITUD:	2,18391
UBICACIÓ:	CONCEPCIO ARENAL,64 Ant. Pinar del rio
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49616**
CODI ELEMENT:	**57588**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430885
LONGITUD:	2,1746523
UBICACIÓ:	PI I MOLIST,6-10 Fabra i Puig-Alloza
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
CODI ELEMENT:	**64276**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49617**
CODI ELEMENT:	**57589**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,430805337
LONGITUD:	2,1746613746
UBICACIÓ:	PI I MOLIST,6-10 Fabra i Puig-Alloza
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49619**
CODI ELEMENT:	**57591**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38164
LONGITUD:	2,14031
UBICACIÓ:	ENRIC BARGÈS,26
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49620**
CODI ELEMENT:	**57592**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,378348
LONGITUD:	2,152374
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 58 Gran Via-Diputación
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**66951**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49621**
CODI ELEMENT:	**57593**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40612
LONGITUD:	2,16249
UBICACIÓ:	ESCORIAL, 16 Bruniquer-Sant Luis
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49622**
CODI ELEMENT:	**57594**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40792
LONGITUD:	2,16078
UBICACIÓ:	ESCORIAL,62 Ant. Legalitat
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49623**
CODI ELEMENT:	**57595**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43518
LONGITUD:	2,17586
UBICACIÓ:	ESCULTOR ORDOÑEZ 67 Valldemossa-Deia
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49625**
CODI ELEMENT:	**71924**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42574
LONGITUD:	2,17984
UBICACIÓ:	FELIP II,191 Congrés,pl
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49626**
CODI ELEMENT:	**57598**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,39058
LONGITUD:	2,13105
UBICACIÓ:	FLOS I CALCAT,22 Ant. C/ Numancia
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49627**
CODI ELEMENT:	**57599**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43318
LONGITUD:	2,20327
UBICACIÓ:	FRA JUNIPER SERRA,75 Desp. Pous de l'alzina
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49629**
CODI ELEMENT:	**57601**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39432
LONGITUD:	2,20123
UBICACIÓ:	JAUME VICENS VIVES,10 Ant. Av. Icaria
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49634**
CODI ELEMENT:	**57606**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,443529
LONGITUD:	2,178731
UBICACIÓ:	VIA JULIA,122 Ant.Mas Durán
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49635**
CODI ELEMENT:	**57607**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,32875
LONGITUD:	2,1123
UBICACIÓ:	CARRER K,40 Desp. Entrada Mercabarna
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49636**
CODI ELEMENT:	**57608**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42405
LONGITUD:	2,15552
UBICACIÓ:	LLOBREGOS,136 Pantà de Tremp-Conca de Tremp
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




86
87
BBVA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49637**
CODI ELEMENT:	**57609**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42654
LONGITUD:	2,160318
UBICACIÓ:	LLOBREGOS, 48 Ant. Carmel
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




www.barcelona.cat
McRib

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49638**
CODI ELEMENT:	**57610**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389866
LONGITUD:	2,145896
UBICACIÓ:	LONDRES,37 Av. Sarria-Viladomat
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64158**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49639**
CODI ELEMENT:	**57611**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	
LONGITUD:	
UBICACIÓ:	
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**57611**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:		
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49640**
CODI ELEMENT:	**57612**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389807
LONGITUD:	2,125703
UBICACIÓ:	MANILA,44 Desp. Dr. Ferran
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49641**
CODI ELEMENT:	**57613**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388374
LONGITUD:	2,195613
UBICACIÓ:	MARINA,20 Desp. Salvador Espriu
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64262**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49645**
CODI ELEMENT:	**57617**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,433473
LONGITUD:	2,170246
UBICACIÓ:	MONTSANT,27 Ant. C/ del Cadí
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49646**
CODI ELEMENT:	**57618**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,388469
LONGITUD:	2,156929
UBICACIÓ:	MUNTANER, 91 Mallorca-Valencia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64421**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49647**
CODI ELEMENT:	**57619**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,332214
LONGITUD:	2,125875
UBICACIÓ:	CARRER 4 c,80 Desp. C/E
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	RATLLAT
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




21
ultima

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49648**
CODI ELEMENT:	**57620**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,33132519
LONGITUD:	2,128467632
UBICACIÓ:	CARRER 4, Ant. C/ E
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




21
2808
Zona Franca
Carrer numero 4
lan es bueno.

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49650**
CODI ELEMENT:	**57622**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392767
LONGITUD:	2,166965
UBICACIÓ:	PAU CLARIS,123 Aragon-Consell de Cent
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49655**
CODI ELEMENT:	**57627**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,424748
LONGITUD:	2,177441
UBICACIÓ:	RAMÓN ALBÓ,16 P^{O} Maragall-Prat d'en Roquer
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64450**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49656**
CODI ELEMENT:	**71899**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,426652
LONGITUD:	2,177345
UBICACIÓ:	RAMÓN ALBÓ,74 Ant. Alexandre Gali
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49658**
CODI ELEMENT:	**57630**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392024039
LONGITUD:	2,1704363734
UBICACIÓ:	ROGER DE LLURIA,40 Gran Via-Diputación
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49659**
CODI ELEMENT:	**57631**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39195529
LONGITUD:	2,1705339782
UBICACIÓ:	ROGER DE LLURIA,38 Gran Via-Diputación
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49660**
CODI ELEMENT:	**57632**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3939
LONGITUD:	2,167954
UBICACIÓ:	ROGER DE LLURIA,66 Consell de Cent-Aragón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64145**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49661**
CODI ELEMENT:	**57633**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,404935
LONGITUD:	2,165907
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET,39 Napoles-Grassot
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64368**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49662**
CODI ELEMENT:	**57634**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,394212
LONGITUD:	2,12407
UBICACIÓ:	SANTA AMELIA,37 Ant. d'Osi
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49663**
CODI ELEMENT:	**57635**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4081268
LONGITUD:	2,2098023
UBICACIÓ:	SELVA DE MAR 41 Esq. Pujades
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65889**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49665**
CODI ELEMENT:	**57637**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3809299
LONGITUD:	2,1593707
UBICACIÓ:	SEPULVEDA,125 después Compte d' Urgell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49667**
CODI ELEMENT:	**57639**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430021
LONGITUD:	2,162415
UBICACIÓ:	TAJO,20
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68794**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49668**
CODI ELEMENT:	**57640**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,429599
LONGITUD:	2,160331
UBICACIÓ:	TAJO,69 Maria Paretas - Pge. Vila i Rosell
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64448**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V23 V25
185 N4
93 494 15 96

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49669**
CODI ELEMENT:	**57641**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38106
LONGITUD:	2,14794
UBICACIÓ:	VALENCIA,58 Vilamari-Entença
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64209**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49670**
CODI ELEMENT:	**57642**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385284
LONGITUD:	2,156572
UBICACIÓ:	VILLARROEL 107 Aragón-Consell de Cent
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49672**
CODI ELEMENT:	**57644**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376211774
LONGITUD:	2,1121307067
UBICACIÓ:	CAMI TORRE MELINA, 5
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49674**
CODI ELEMENT:	**57646**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40093
LONGITUD:	2,11402
UBICACIÓ:	CAN CARELLEU 1 Ant. Avda. De Josep Foix
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49675**
CODI ELEMENT:	**72054**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39143
LONGITUD:	2,13285
UBICACIÓ:	CARAVEL.LA LA NIÑA,19 Caravela Pinta-Nau Sta Maria
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49676**
CODI ELEMENT:	**57648**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,432749
LONGITUD:	2,151821
UBICACIÓ:	VIDAL I BARRAQUER AV, Desp. Berruguete
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49679**
CODI ELEMENT:	**72141**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	
LONGITUD:	
UBICACIÓ:	
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**72328**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:		
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49681**
CODI ELEMENT:	**57653**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43962
LONGITUD:	2,15429
UBICACIÓ:	HORTA A CERDANYOLA,4 Desp.Cocheras Fte Tanatori
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




102 185
1779
Ctra d'Horta
Ronda de Dalt
Clear Channel
www.barcelona.cat
BARCELONA
REGATA
CULTURAL
ABRIL-OCTUBRE 2024
OMEGA
TOYOTA
Emirates
Ajuntament de
Barcelona

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49682**
CODI ELEMENT:	**57654**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39316
LONGITUD:	2,14861
UBICACIÓ:	CASANOVA,248 Ant. Buenos Aires
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64195**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V11

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49683**
CODI ELEMENT:	**57655**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,45978
LONGITUD:	2,18161
UBICACIÓ:	CASTELLDEFELS,1 Ant. Llerona
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	AMB DEFICIÈNCIES Trencat parcialment
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49685**
CODI ELEMENT:	**57657**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,47025
LONGITUD:	2,15606
UBICACIÓ:	CEMENTERIO COLLSEROLA Fte Rotonda Fte Tanatorio
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49686**
CODI ELEMENT:	**57658**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,47008
LONGITUD:	2,15591
UBICACIÓ:	CEMENTERIO COLLSEROLA Fte Rotonda Fte Tanatorio (2
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49693**
CODI ELEMENT:	**57665**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,436489
LONGITUD:	2,200948
UBICACIÓ:	CIUTAT D ´ ASUNCION,4 Sant Adrià y Costa Daurada
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64414**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49695**
CODI ELEMENT:	**57667**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,33734
LONGITUD:	2,1273
UBICACIÓ:	CARRER 3,77 Fte. Parc Logísti
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




PARADA
ANUL·LADA
2136
ultima
IRRESISTIBLEMENTE
SANA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49696**
CODI ELEMENT:	**57668**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,32498
LONGITUD:	2,11815
UBICACIÓ:	CARRER 6,81 Desp. c. F
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




BARCELONA
REGATA
CULTURAL
ABRIL-OCTUBRE 2024
BARCELONA.CAT/REGATACULTURAL
AMERICA'S CUP
LOUIS VUITTON
Barcelona

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49697**
CODI ELEMENT:	**79192**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,33091
LONGITUD:	2,13737
UBICACIÓ:	CARRER A,51-91 Fte. Cocheras T.M.B.
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49698**
CODI ELEMENT:	**72340**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,33794
LONGITUD:	2,14235
UBICACIÓ:	CARRER A,80-76 frente Seat
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49702**
CODI ELEMENT:	**71979**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,447131
LONGITUD:	2,18048
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,14 Via Favencia-Fenals
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49703**
CODI ELEMENT:	**71978**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44837
LONGITUD:	2,18177
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,24 Ant. Fosca
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:






CODI PARADA
0753

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49704**
CODI ELEMENT:	**57676**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,447412
LONGITUD:	2,180508
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,3 Ant. Nou Barris
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49707**
CODI ELEMENT:	**57679**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,448941
LONGITUD:	2,182144
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA,51 Desp. Pedrosa
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64272**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




N1
N6
127
Alguablava
Pedrosa

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49715**
CODI ELEMENT:	**57687**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,391727
LONGITUD:	2,182693
UBICACIÓ:	ALMOGAVERS 11 Nápoles-Roger de Flor
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49718**
CODI ELEMENT:	**57690**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3943
LONGITUD:	2,186166
UBICACIÓ:	ALMOGAVERS,69 Marina-Cerdenya
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49719**
CODI ELEMENT:	**57691**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,354511
LONGITUD:	2,136145
UBICACIÓ:	ALUMINI, Ant. C/ Foc
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49721**
CODI ELEMENT:	**57693**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43283
LONGITUD:	2,17036
UBICACIÓ:	ANETO,30 Ant. C/ del Cadí
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49722**
CODI ELEMENT:	**57694**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44417
LONGITUD:	2,17033
UBICACIÓ:	ANTONIO MACHADO,S/N Desp. Rda. Guineueta Vella
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49723**
CODI ELEMENT:	**57695**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44428
LONGITUD:	2,17068
UBICACIÓ:	ANTONIO MACHADO,S/N Guineueta Vella-Artesania
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49734**
CODI ELEMENT:	**57706**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40735
LONGITUD:	2,18486
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 559 Coruña-Independencia
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49737**
CODI ELEMENT:	**76036**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41224
LONGITUD:	2,192
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 648 Bilbao-Lope de Vega
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49739**
CODI ELEMENT:	**57711**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39528
LONGITUD:	2,15031
UBICACIÓ:	ARIBAU,228 Moiá-Travessera de Gracia
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64403**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49741**
CODI ELEMENT:	**57713**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397939
LONGITUD:	2,147303
UBICACIÓ:	ARIBAU,280 La Forja-Oliana
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64335**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49744**
CODI ELEMENT:	**57716**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39228
LONGITUD:	2,15434
UBICACIÓ:	ARIBAU,158 Rosellón-Corcega
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64178**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49745**
CODI ELEMENT:	**57717**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,381196
LONGITUD:	2,120385
UBICACIÓ:	JOAN XXIII AV,2 devant MARTI I FRANQ. botiga Barça
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




LA TRAMPA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49746**
CODI ELEMENT:	**57718**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,378649
LONGITUD:	2,120907
UBICACIÓ:	ARISTIDES MAILLOL,6 Dp. Travesera de Les Corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Aperturas con apertura deficiente por presencia de materia esponjosa amarilla taponando cerradura
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49747**
CODI ELEMENT:	**68370**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37829
LONGITUD:	2,12131
UBICACIÓ:	ARISTIDES MAILLOL,4 Dp. Travessera de les Corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68520**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49748**
CODI ELEMENT:	**57720**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,376418
LONGITUD:	2,125124
UBICACIÓ:	ARIZALA,14 Roger-Av. Madrid
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.




D20
52
N2
N14
N28
0856
Arizala
Av Madrid
DEVELOP
SMINT.

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49749**
CODI ELEMENT:	**57721**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37863
LONGITUD:	2,1237
UBICACIÓ:	ARIZALA,66 Felipe de Paz-Travessera de les Corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49750**
CODI ELEMENT:	**57722**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,429329
LONGITUD:	2,177426
UBICACIÓ:	ARNAU D'OMS,20 Escocia-C. de la Jota
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64454**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49751**
CODI ELEMENT:	**57723**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43263
LONGITUD:	2,14748
UBICACIÓ:	ARQUITECTE MORAGAS,6 Jorge Manrique-Berruguete
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49752**
CODI ELEMENT:	**57724**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40817
LONGITUD:	2,20324
UBICACIÓ:	BAC DE RODA,112 Diagonal-Cristobal de Moura
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64172**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49755**
CODI ELEMENT:	**57727**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,37529
LONGITUD:	2,13078
UBICACIÓ:	BADAL RBLA,198 Ant. Sants
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




The words
you speak
are the life
you live

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49756**
CODI ELEMENT:	**57728**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36658
LONGITUD:	2,13476
UBICACIÓ:	BADAL RBLA,20 Gran Via-Quetzal
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49757**
CODI ELEMENT:	**57729**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36653
LONGITUD:	2,13405
UBICACIÓ:	BADAL RBLA,27 Ant. Av. Carrilet
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V3
1976

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49760**
CODI ELEMENT:	**57732**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401414
LONGITUD:	2,147401
UBICACIÓ:	BALMES,280 Via Augusta-Guillem Tell
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64249**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49764**
CODI ELEMENT:	**57736**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,409274
LONGITUD:	2,137246
UBICACIÓ:	BALMES,439 Sant Gervasi-Moragas
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64239**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49767**
CODI ELEMENT:	**73183**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43955
LONGITUD:	2,18619
UBICACIÓ:	BARTRINA,20 Plaza Miquel Casablancas Joanico
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49768**
CODI ELEMENT:	**57740**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4417
LONGITUD:	2,18756
UBICACIÓ:	BARTRINA,64 Colombia-plaza Mossén Clapés
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49779**
CODI ELEMENT:	**57751**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42048
LONGITUD:	2,21199
UBICACIÓ:	BERNAT METGE,19 García Lorca-Crta. Mataró
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49780**
CODI ELEMENT:	**57752**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420174
LONGITUD:	2,211763
UBICACIÓ:	BERNAT METGE,26 Desp. Carcasona
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49781**
CODI ELEMENT:	**77765**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40521
LONGITUD:	2,20016
UBICACIÓ:	BILBAO,117 Pere IV - Camí Antic de Valencia
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Oxidada**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49782**
CODI ELEMENT:	**57754**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40987
LONGITUD:	2,19393
UBICACIÓ:	BILBAO,205 Concili de Trento-Gran Via
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49783**
CODI ELEMENT:	**57755**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41134
LONGITUD:	2,19196
UBICACIÓ:	BILBAO 237 Verneda-Concili de Trento
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49785**
CODI ELEMENT:	**72028**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,403553
LONGITUD:	2,202469
UBICACIÓ:	BILBAO,71 - 77 Ant. Pujades
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49786**
CODI ELEMENT:	**57758**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39603
LONGITUD:	2,11429
UBICACIÓ:	BISBE CATALA,11-13 Bosch i Gimpera
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49788**
CODI ELEMENT:	**57760**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39603
LONGITUD:	2,11446
UBICACIÓ:	BISBE CATALA,24 plaça de Pedralbes
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49793**
CODI ELEMENT:	**57765**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39011
LONGITUD:	2,17493
UBICACIÓ:	BRUC,11 Ant. Rda. Sant Pere
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49795**
CODI ELEMENT:	**57767**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397204
LONGITUD:	2,165618
UBICACIÓ:	BRUC,129 Provenza-Mallorca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49796**
CODI ELEMENT:	**57768**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39879
LONGITUD:	2,16343
UBICACIÓ:	BRUC,149 Corcega-Rosellón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49805**
CODI ELEMENT:	**57777**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390619
LONGITUD:	2,144529
UBICACIÓ:	BUENOS AIRES,7 Compte Borrell-Av. Sarria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49812**
CODI ELEMENT:	**57784**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,433
LONGITUD:	2,15813
UBICACIÓ:	CAMPOAMOR,4 Rectoria-Sant Gaudenci
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49817**
CODI ELEMENT:	**57789**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390879
LONGITUD:	2,125801
UBICACIÓ:	CAPITAN ARENAS, 21-23 Lamote de Grignon
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49819**
CODI ELEMENT:	**73186**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43939
LONGITUD:	2,20359
UBICACIÓ:	CARACAS 1-2 Esq. Lima-Caracas
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49821**
CODI ELEMENT:	**66969**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,447169
LONGITUD:	2,201086
UBICACIÓ:	CARACAS,61- 63 Clariana-Quito
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67100**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49824**
CODI ELEMENT:	**57796**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37835
LONGITUD:	2,11708
UBICACIÓ:	CARDENAL REIG,36 Desp. Sant Ramón Nonat
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49828**
CODI ELEMENT:	**57800**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37985
LONGITUD:	2,12877
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,11 Conxita Supervia-Av. Madrid
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64537**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




0858
V3
Clear Channel
HEINZ
YELLOW
MUSTARD
NEW YORK DELI STYLE


V3
0858

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49830**
CODI ELEMENT:	**57802**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38176
LONGITUD:	2,12803
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,41 Desp. Trav. de les Corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64217**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49834**
CODI ELEMENT:	**57806**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388596
LONGITUD:	2,154663
UBICACIÓ:	CASANOVA,136 Mallorca-Provenza
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49835**
CODI ELEMENT:	**57807**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39047
LONGITUD:	2,15269
UBICACIÓ:	CASANOVA,160 Rosellón-Corcega
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64175**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49836**
CODI ELEMENT:	**57808**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,391287
LONGITUD:	2,151105
UBICACIÓ:	CASANOVA,178 Corcega-Paris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64345**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49837**
CODI ELEMENT:	**57809**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39246
LONGITUD:	2,17503
UBICACIÓ:	CASP,72 Desp. Girona
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49838**
CODI ELEMENT:	**57810**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42606
LONGITUD:	2,158348
UBICACIÓ:	CIENCIES,35 Llobregos-Granollers
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64227**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V21 V23
102 87
V21
V23
Enllaços
V21
V23

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49846**
CODI ELEMENT:	**57818**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39094
LONGITUD:	2,14449
UBICACIÓ:	COMTE BORRELL,309 Josep Tarradellas-Buenos Aires
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No té
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49848**
CODI ELEMENT:	**57820**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38456
LONGITUD:	2,15544
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,122 Consell de Cent - Aragó
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49854**
CODI ELEMENT:	**57826**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39048
LONGITUD:	2,14736
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,227 Londres-Av. Sarria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49855**
CODI ELEMENT:	**57827**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390377
LONGITUD:	2,147499
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,225 Londres-Av. Sarria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49857**
CODI ELEMENT:	**57829**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390313
LONGITUD:	2,147589
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,235 Londres-Av. Sarria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Uber



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49858**
CODI ELEMENT:	**57830**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390961
LONGITUD:	2,146709
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,241 Ant. Londres
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49862**
CODI ELEMENT:	**57834**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,3827
LONGITUD:	2,15798
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,70 Gran Via C. C. - Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64201**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49866**
CODI ELEMENT:	**57838**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422293
LONGITUD:	2,210389
UBICACIÓ:	CONCILI DE TRENTO,342 Ant. Andrade
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49877**
CODI ELEMENT:	**77917**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406583
LONGITUD:	2,186507
UBICACIÓ:	CONSELL DE CENT,618 Esq. Meridiana
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49878**
CODI ELEMENT:	**57850**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36933
LONGITUD:	2,13353
UBICACIÓ:	CONSTITUCIÓ,130 Ant. Badal
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49879**
CODI ELEMENT:	**57851**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39219
LONGITUD:	2,15345
UBICACIÓ:	CORSEGA,237 Aribau-Muntaner
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49883**
CODI ELEMENT:	**66756**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375114389
LONGITUD:	2,1468798912
UBICACIÓ:	CREU COBERTA, 41 Cap de Guaita - Plça. Espanya
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D20 52 N2
N14 N28
D20
Creu Coberta
Pl Espanya
KFC
MEGABOX
5€

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49884**
CODI ELEMENT:	**57856**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37523
LONGITUD:	2,147562
UBICACIÓ:	CREU COBERTA,22 Plça. Espanya - Béjar
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64169**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49885**
CODI ELEMENT:	**57857**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37527
LONGITUD:	2,1446
UBICACIÓ:	CREU COBERTA,64 Rector Triadó - Torre d'en Damians
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64170**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49886**
CODI ELEMENT:	**57858**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37513
LONGITUD:	2,14485
UBICACIÓ:	CREU COBERTA,81 Hostafrancs de Sió - Sant Roc
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49893**
CODI ELEMENT:	**57865**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38261
LONGITUD:	2,18768
UBICACIÓ:	DOCTOR AIGUADER,16 Carbonell-Pizarro
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49894**
CODI ELEMENT:	**57866**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38298
LONGITUD:	2,18722
UBICACIÓ:	DOCTOR AIGUADER.21 Ant. Juan Borbon
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49896**
CODI ELEMENT:	**57868**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41903
LONGITUD:	2,15779
UBICACIÓ:	DOCTOR BOVE,200 Ant. Conca de Tremp
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49897**
CODI ELEMENT:	**57869**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39052
LONGITUD:	2,12374
UBICACIÓ:	DOCTOR FERRAN, 49 Doctors Trias iPujol
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49898**
CODI ELEMENT:	**57870**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39031
LONGITUD:	2,12403
UBICACIÓ:	DOCTOR FERRAN, 49 Doctors Trias i Pujol
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49900**
CODI ELEMENT:	**57872**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39067
LONGITUD:	2,12356
UBICACIÓ:	DOCTOR FERRAN, 49 Doctor Trias i Pujol
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49901**
CODI ELEMENT:	**68357**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41484
LONGITUD:	2,13581
UBICACIÓ:	ISAAC NEWTON - ESQ. LLEÓ XIII
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67314**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49905**
CODI ELEMENT:	**68358**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41164
LONGITUD:	2,17583
UBICACIÓ:	DOS DE MAIG,327 Sant Antoni Mª Claret-Industria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67333**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49908**
CODI ELEMENT:	**57880**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42853
LONGITUD:	2,18518
UBICACIÓ:	DUBLÍN 29 Desp. esq. Meridiana
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64390**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49911**
CODI ELEMENT:	**57883**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37567
LONGITUD:	2,15611
UBICACIÓ:	ENTENÇA,10 Tamarit-Floridablanca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Oxidada**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




KET
FLAVOUR
CETRIOLINI

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49912**
CODI ELEMENT:	**66909**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38618
LONGITUD:	2,14214
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 218 Josep Tarradellas-Gelabert
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**66910**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49917**
CODI ELEMENT:	**78013**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40984
LONGITUD:	2,15906
UBICACIÓ:	ESCORIAL,150 Pge. d'Amunt-Balcells
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




RMACIA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49920**
CODI ELEMENT:	**57892**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,417628
LONGITUD:	2,188224
UBICACIÓ:	ESPRONCEDA,365 Josep Estivill-Palencia
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64166**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49922**
CODI ELEMENT:	**66952**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42248195
LONGITUD:	2,2112726345
UBICACIÓ:	EXTREMADURA, Desp. d´ Empordà
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49923**
CODI ELEMENT:	**57895**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41441
LONGITUD:	2,14738
UBICACIÓ:	FARIGOLA,61 Esq. Mora d'Ebre
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




87

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49924**
CODI ELEMENT:	**57896**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,423578
LONGITUD:	2,182595
UBICACIÓ:	FELIP II,153 Matanzas-Garcilaso
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64638**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49925**
CODI ELEMENT:	**57897**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,42111
LONGITUD:	2,18607
UBICACIÓ:	FELIP II,98 Felip II-Garay d'Olesa
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64271**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49929**
CODI ELEMENT:	**57901**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427249
LONGITUD:	2,178099
UBICACIÓ:	FELIP II,218 Desp Sant Pascual Bailón
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64207**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49934**
CODI ELEMENT:	**57906**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38063
LONGITUD:	2,16152
UBICACIÓ:	FLORIDABLANCA,126 Comte d'Urgell-Villarroel
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64430**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49941**
CODI ELEMENT:	**57913**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42286
LONGITUD:	2,18635
UBICACIÓ:	GARCILASO,75 Esq. Meridiana
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49944**
CODI ELEMENT:	**57916**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40397
LONGITUD:	2,11722
UBICACIÓ:	GENERAL VIVES,20 Via Augusta
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67316**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49955**
CODI ELEMENT:	**57927**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38697
LONGITUD:	2,11159
UBICACIÓ:	GRAN CAPITA,2-14 De l' Exèrcit, Av.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	AMB DEFICIÈNCIES Arbre envaeix paviment del darrere
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49956**
CODI ELEMENT:	**57928**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41613
LONGITUD:	2,20335
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,1083 Desp. Agricultura
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64245**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49957**
CODI ELEMENT:	**57929**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,42033
LONGITUD:	2,20917
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,1195Desp. Crta. Mataró
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64478**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49958**
CODI ELEMENT:	**57930**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41862
LONGITUD:	2,20691
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,1147 Rbla. Prim- Maresme
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64304**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49960**
CODI ELEMENT:	**57932**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,36592
LONGITUD:	2,13661
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,141 C Cadenes-Plç. I.Cerd
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64171**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49961**
CODI ELEMENT:	**57933**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,36578
LONGITUD:	2,1373
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,148 Física - Química
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64362**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49965**
CODI ELEMENT:	**57936**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,36832
LONGITUD:	2,14007
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,181Ant. Mossèn Amadeu Oll
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64305**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49966**
CODI ELEMENT:	**57938**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,36953
LONGITUD:	2,14187
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,218Trajà- Mandoni
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64317**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49966**
CODI ELEMENT:	**57938**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,36953
LONGITUD:	2,14187
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,218Trajà- Mandoni
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**64317**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49968**
CODI ELEMENT:	**57940**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,370253
LONGITUD:	2,142599
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,249Esq. Moianés
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64306**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49970**
CODI ELEMENT:	**57942**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37170917
LONGITUD:	2,14489679
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,282 Sant Paulí de Nola
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49972**
CODI ELEMENT:	**57943**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37203
LONGITUD:	2,144969
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,291 Sant Roc- El Farell
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49977**
CODI ELEMENT:	**57949**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37841
LONGITUD:	2,15374
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,440 Entença - Rocafort
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64373**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49982**
CODI ELEMENT:	**57954**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38016
LONGITUD:	2,15605
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,480 Calàbria - Viladomat
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64432**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49984**
CODI ELEMENT:	**57956**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38179
LONGITUD:	2,15823
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,516 C Borrell - C Urgell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49994**
CODI ELEMENT:	**57966**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38591
LONGITUD:	2,163312
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,585 Esq Aribau
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64133**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49998**
CODI ELEMENT:	**57970**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38793
LONGITUD:	2,1664
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,618Balmes - Rbla. de Cata
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64365**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50003**
CODI ELEMENT:	**57975**
MODEL:	MU Marquesina Foster/doble CON MUPI
LATITUD:	41,39010298
LONGITUD:	2,169323265
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,642 P de Gràcia-Pau Clari
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64415**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50004**
CODI ELEMENT:	**57976**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39192
LONGITUD:	2,17173
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,670 Roger de Llúria-Bruc
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64164**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50007**
CODI ELEMENT:	**57979**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,393779
LONGITUD:	2,17423
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,702 Girona - Bailèn
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64156**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50009**
CODI ELEMENT:	**57981**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,396069
LONGITUD:	2,177277
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,716 Roger de Flor-Nàpols
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64387**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Diferencial il· legible.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50012**
CODI ELEMENT:	**57984**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39868
LONGITUD:	2,18073
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,772 Sardenya - Marina
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64308**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50015**
CODI ELEMENT:	**57987**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,40912
LONGITUD:	2,19488
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,944-95 Ant. Bilbao
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50017**
CODI ELEMENT:	**57989**
MODEL:	MU Marquesina Foster/doble CON MUPI
LATITUD:	41,38604
LONGITUD:	2,16389
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,592 Aribau - Balmes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64341**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50018**
CODI ELEMENT:	**57990**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40183
LONGITUD:	2,15332
UBICACIÓ:	GRAN DE GRACIA,142 Pas de l'Angel-Astúries
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64375**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50019**
CODI ELEMENT:	**73184**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42927
LONGITUD:	2,19
UBICACIÓ:	GRAN DE SANT ANDREU,61 Desp. Fabra i Puig
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50020**
CODI ELEMENT:	**57992**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420818
LONGITUD:	2,161696
UBICACIÓ:	GRAN VISTA, 94 Dr. Bove - Crta. Carmelo
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Oxidada**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




119
N4
N5

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50021**
CODI ELEMENT:	**57993**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,419177
LONGITUD:	2,158224
UBICACIÓ:	GRAN VISTA,154
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




22
119
N4
N5
0260

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50023**
CODI ELEMENT:	**57995**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40284
LONGITUD:	2,14892
UBICACIÓ:	GUILLEM TELL,16 Desp. Vallirana
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65872**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D40 27
1580
MATRÍCULA
OBERTA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50025**
CODI ELEMENT:	**71795**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,408956833
LONGITUD:	2,1819479895
UBICACIÓ:	INDEPENDENCIA, 294-296 Mallorca-Provenza
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50031**
CODI ELEMENT:	**58003**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,371454
LONGITUD:	2,174316
UBICACIÓ:	JOSEP CARNER PS,fte. nº 48 Ant. Pº Monjuic
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50032**
CODI ELEMENT:	**58004**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37309
LONGITUD:	2,175363
UBICACIÓ:	JOSEP CARNER PS,36 Plaza Carbón-Vila i Vilà
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50033**
CODI ELEMENT:	**68366**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,415736451
LONGITUD:	2,1356085108
UBICACIÓ:	JOSEP GARI,7-9 despues Plaça d'Alfons comín
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50036**
CODI ELEMENT:	**72016**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40237
LONGITUD:	2,17928
UBICACIÓ:	LEPANTO,223 Aragon-Enamorats
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50037**
CODI ELEMENT:	**58009**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,404069
LONGITUD:	2,17709
UBICACIÓ:	LEPANTO, 259 Mallorca- Valencia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64422**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50038**
CODI ELEMENT:	**58010**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,405797
LONGITUD:	2,174787
UBICACIÓ:	LEPANTO,295 Av. Gaudí-Provenza
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64357**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50039**
CODI ELEMENT:	**58011**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,408232
LONGITUD:	2,171552
UBICACIÓ:	LEPANTO,339 Sant Antoni Mª Claret-Industria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64260**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50040**
CODI ELEMENT:	**58012**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411696
LONGITUD:	2,167051
UBICACIÓ:	LEPANTO 411 Rda. Guinardó-Pge. Boné
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64408**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50043**
CODI ELEMENT:	**68506**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42793
LONGITUD:	2,157936
UBICACIÓ:	LLETRES,8 Dante Alighieri-Tossa
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68688**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V21 V23
102 87
V21
Lletres -
Dante Alighieri
Enllaços
H2
V21
V21
V23
NESTEA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50044**
CODI ELEMENT:	**58016**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439241
LONGITUD:	2,200858
UBICACIÓ:	LIMA,2 Desp. Ciutat d'Asunció
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**66925**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50045**
CODI ELEMENT:	**58017**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42628
LONGITUD:	2,15055
UBICACIÓ:	LISBOA,S/N Esq. Plz. De la Clota
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




112 185
Platans
Pl. de la Clota
Clear Channel
BARCELONA, ESTE VERANO
TIENE QUE SER HEINZ
HEINZ
TOMATO
KETCHUP

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50046**
CODI ELEMENT:	**68505**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,429138133
LONGITUD:	2,1575871712
UBICACIÓ:	LISBOA,19 Ant. Pge. Tossa
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67289**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V23
V25
102
NESTLÉ

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50047**
CODI ELEMENT:	**58019**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,429253
LONGITUD:	2,157495
UBICACIÓ:	LISBOA,36 Desp. Porto delante parque
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




112
185

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50049**
CODI ELEMENT:	**58021**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42758
LONGITUD:	2,15382
UBICACIÓ:	LISBOA,112 Desp. Serrallonga
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




LOEWE

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50050**
CODI ELEMENT:	**58022**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427457
LONGITUD:	2,153901
UBICACIÓ:	LISBOA,113 Ant. Serrallonga
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




telepizza
21

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50056**
CODI ELEMENT:	**77935**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,374513
LONGITUD:	2,154198
UBICACIÓ:	LLEIDA,2 Paralelo-Rius Taulet
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50057**
CODI ELEMENT:	**58029**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,424621
LONGITUD:	2,156608
UBICACIÓ:	LLOBREGOS,112 Ant. Cifuentes
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




HABIT

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50058**
CODI ELEMENT:	**58030**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422418
LONGITUD:	2,152598
UBICACIÓ:	LLOBREGOS,194 Ant. Cifuentes
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




87
N4

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50059**
CODI ELEMENT:	**58031**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,409131
LONGITUD:	2,213029
UBICACIÓ:	LLULL, Ant. Josep Pla
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50061**
CODI ELEMENT:	**58033**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,396
LONGITUD:	2,19553
UBICACIÓ:	LLULL,100 Alaba-Avila
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50062**
CODI ELEMENT:	**58034**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400065
LONGITUD:	2,201036
UBICACIÓ:	LLULL,170 Llacuna-Rbla. Poble Nou
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64379**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50063**
CODI ELEMENT:	**58035**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401899
LONGITUD:	2,203428
UBICACIÓ:	LLULL,216 Maria Aguiló-Bilbao
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64295**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50064**
CODI ELEMENT:	**58036**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406993
LONGITUD:	2,210181
UBICACIÓ:	LLULL,332 Desp. Provenzal
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64214**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50065**
CODI ELEMENT:	**58037**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,412181
LONGITUD:	2,216685
UBICACIÓ:	LLULL,393 Prim-Maresme
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64347**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50066**
CODI ELEMENT:	**58038**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41222
LONGITUD:	2,21716
UBICACIÓ:	LLULL,402 Diagonal-Prim
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64303**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50068**
CODI ELEMENT:	**58040**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388515
LONGITUD:	2,144066
UBICACIÓ:	LONDRES,7 Viladomat-Josep Tarradellas
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50070**
CODI ELEMENT:	**58042**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,393336
LONGITUD:	2,161799
UBICACIÓ:	MALLORCA,255 Ps Gracia- Rambla Catalunya
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64364**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50071**
CODI ELEMENT:	**58043**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,395338
LONGITUD:	2,164456
UBICACIÓ:	MALLORCA,281 Mallorca- Pau Claris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64338**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50072**
CODI ELEMENT:	**58044**
MODEL:	MU Marquesina Foster SIN MUPI
LATITUD:	41,398086
LONGITUD:	2,168105
UBICACIÓ:	MALLORCA,325 Bailen-Girona
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50075**
CODI ELEMENT:	**58047**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,405611
LONGITUD:	2,178136
UBICACIÓ:	MALLORCA,443 Castillejos-Padilla
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64340**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50076**
CODI ELEMENT:	**58048**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,407312
LONGITUD:	2,180417
UBICACIÓ:	MALLORCA,489 Dos de Mayo-Cartagena
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64182**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50077**
CODI ELEMENT:	**58049**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,410334
LONGITUD:	2,184434
UBICACIÓ:	MALLORCA ,561 Sibelius-Rogent
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64367**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50081**
CODI ELEMENT:	**58053**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40299
LONGITUD:	2,13403
UBICACIÓ:	MANDRI, 29 Ricardo Calvo-Bertrand i Serra
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50085**
CODI ELEMENT:	**58057**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39521
LONGITUD:	2,18619
UBICACIÓ:	MARINA,109 Alí-Beí-Almogavares
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50087**
CODI ELEMENT:	**58059**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,395344
LONGITUD:	2,186367
UBICACIÓ:	MARINA,118 Meridiana-Alí-Bei
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50089**
CODI ELEMENT:	**58061**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397717
LONGITUD:	2,182909
UBICACIÓ:	MARINA,147 Ribes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50090**
CODI ELEMENT:	**58062**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39767
LONGITUD:	2,18339
UBICACIÓ:	MARINA,150 Ausias Marc-Ribes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64179**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50096**
CODI ELEMENT:	**72027**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39086
LONGITUD:	2,1919
UBICACIÓ:	MARINA,43-45 Ramón Turró-Dr. Trueta
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50099**
CODI ELEMENT:	**78015**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401763
LONGITUD:	2,178148
UBICACIÓ:	MARINA,217 Diagonal-Aragón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50100**
CODI ELEMENT:	**58072**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384969
LONGITUD:	2,136712
UBICACIÓ:	MARQUES DE SENTMENAT,37 Desp. Numancia
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50101**
CODI ELEMENT:	**58073**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38544
LONGITUD:	2,14157
UBICACIÓ:	MARQUES DE SENTMENAT,95 Josep Tarradellas-Pge.Caba
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50105**
CODI ELEMENT:	**70065**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,448521
LONGITUD:	2,176378
UBICACIÓ:	MINA DE LA CIUTAT,87 Plaza de les Roquetes
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50106**
CODI ELEMENT:	**58078**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,365113
LONGITUD:	2,138294
UBICACIÓ:	MINERIA,33 Química - Física
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50109**
CODI ELEMENT:	**58081**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,394496
LONGITUD:	2,148897
UBICACIÓ:	MUNTANER,231 Trav. de Gracia-Diagonal
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64196**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	AMB DEFICIÈNCIES	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50110**
CODI ELEMENT:	**58082**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39691
LONGITUD:	2,145712
UBICACIÓ:	MUNTANER,305 Madrazo-La Forja
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64407**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Escocell enfosat

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50111**
CODI ELEMENT:	**58083**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398583
LONGITUD:	2,143485
UBICACIÓ:	MUNTANER,359 Via Augusta-Rector Ubach
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64406**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Trencat

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50112**
CODI ELEMENT:	**58084**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,399877
LONGITUD:	2,141758
UBICACIÓ:	MUNTANER,403 Plató-Descartes
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64428**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50113**
CODI ELEMENT:	**58085**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401263
LONGITUD:	2,139902
UBICACIÓ:	MUNTANER,445 Plaza Adriá-Copernic
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64427**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50114**
CODI ELEMENT:	**58086**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,405822
LONGITUD:	2,13416
UBICACIÓ:	MUNTANER,575 Desp. Bigai
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64256**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50117**
CODI ELEMENT:	**58089**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414742
LONGITUD:	2,187511
UBICACIÓ:	NAVAS DE TOLOSA,289 Ant. C. de Murcia
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50122**
CODI ELEMENT:	**58094**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388857
LONGITUD:	2,133162
UBICACIÓ:	NUMANCIA,165 Ant. Anglesola
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manquen xapes**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




HEINZ
YELLOW
MUSTARD

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50123**
CODI ELEMENT:	**58095**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389194
LONGITUD:	2,132854
UBICACIÓ:	NUMANCIA,163-171 Av. Diagonal-Anglesola
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64402**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50124**
CODI ELEMENT:	**58096**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39145
LONGITUD:	2,13078
UBICACIÓ:	NUMANCIA,203 Josep Irla i Bosch
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50125**
CODI ELEMENT:	**58097**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382774
LONGITUD:	2,139434
UBICACIÓ:	NUMANCIA,41 Berlín-Robrenyo
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Aperturas con apertura deficiente por presencia de materia esponjosa amarilla taponando cerradura
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	SI CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d’obertures (escuma groga tapant pany)
Previsió canvi d’il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50127**
CODI ELEMENT:	**58099**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384625
LONGITUD:	2,137435
UBICACIÓ:	NUMANCIA,77 Sentmenat-Caballero
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64151**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50134**
CODI ELEMENT:	**68737**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39338
LONGITUD:	2,19565
UBICACIÓ:	PAMPLONA 29 Ramón Turró-Doctor Trueta
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50138**
CODI ELEMENT:	**58110**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,391093
LONGITUD:	2,149961
UBICACIÓ:	PARIS,138 Villarroel-Casanova
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50145**
CODI ELEMENT:	**77916**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389449
LONGITUD:	2,147783
UBICACIÓ:	PARIS,Fte.111 Compte Borrell-Avda-Sarrià
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50150**
CODI ELEMENT:	**58122**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39455
LONGITUD:	2,16462
UBICACIÓ:	PAU CLARIS,153 Mallorca-Valencia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64419**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50151**
CODI ELEMENT:	**72021**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,396482
LONGITUD:	2,162057
UBICACIÓ:	PAU CLARIS,181 Rosellón-Provenza
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50165**
CODI ELEMENT:	**79284**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 2cara
LATITUD:	41,406685
LONGITUD:	2,163165
UBICACIÓ:	PI I MARGALL,17 Ca l'Alegre de Dalt-Bruniquer
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	SI CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50166**
CODI ELEMENT:	**79273**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 1cara
LATITUD:	41,4063781
LONGITUD:	2,1633431
UBICACIÓ:	PI I MARGALL,18 Joaquim Royra-Hipolit Lazaro
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67318**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50170**
CODI ELEMENT:	**72060**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,434397
LONGITUD:	2,179687
UBICACIÓ:	PIFERRER Ant. Pintor Alzamora
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	AMB DEFICIÈNCIES Escocell desnivellat sense arbre
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50171**
CODI ELEMENT:	**58143**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,432147
LONGITUD:	2,177746
UBICACIÓ:	PIFERRER,129 Desp. Torrent de Can Piquer
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50172**
CODI ELEMENT:	**66383**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422101
LONGITUD:	2,197488
UBICACIÓ:	PONT DEL TREBALL,4-6 Cantabria-Santander
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67097**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50185**
CODI ELEMENT:	**73181**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39881
LONGITUD:	2,196801
UBICACIÓ:	PUJADES,113 Ciutat de Granada-Badajoz
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50188**
CODI ELEMENT:	**58160**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3903
LONGITUD:	2,185184
UBICACIÓ:	PUJADES,21 Nápoles-Roger de Flor
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64539**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50191**
CODI ELEMENT:	**58163**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389974
LONGITUD:	2,185038
UBICACIÓ:	PUJADES FTE.11-13 P^{O} Picaso-Wellington
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64440**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50193**
CODI ELEMENT:	**58165**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,462814
LONGITUD:	2,182561
UBICACIÓ:	PUJALT,5 Ant. Av. Sibatte
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50195**
CODI ELEMENT:	**58167**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386286
LONGITUD:	2,195828
UBICACIÓ:	RAMON TRIAS FARGAS,11 Doctor Aiguader-Torrevieja
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50199**
CODI ELEMENT:	**58171**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,372586709
LONGITUD:	2,1260574677
UBICACIÓ:	RIERA BLANCA,89
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50215**
CODI ELEMENT:	**58187**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398065
LONGITUD:	2,163743
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,260 Diagonal-Bruc
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64162**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50216**
CODI ELEMENT:	**58188**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,399613
LONGITUD:	2,165784
UBICACIÓ:	ROSELLÓN,290 Girona-Bailen
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64346**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50222**
CODI ELEMENT:	**72013**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,418232
LONGITUD:	2,191309
UBICACIÓ:	SAGRERA,29 Palencia-Felipe II
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50226**
CODI ELEMENT:	**58198**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392792
LONGITUD:	2,202261
UBICACIÓ:	SALVADOR ESPRIU,109 Vicens Vives-Joan Oliver
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50229**
CODI ELEMENT:	**73187**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390363
LONGITUD:	2,19901
UBICACIÓ:	SALVADOR ESPRIU,71 Arquitecte Sert-Rosa Sensat
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50230**
CODI ELEMENT:	**58202**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,436119
LONGITUD:	2,20374
UBICACIÓ:	SANT ADRIA,103 Sas-Sequia Madriguera
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50235**
CODI ELEMENT:	**58207**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435802
LONGITUD:	2,201613
UBICACIÓ:	SANT ADRIA,88 Formiga-Barri Vermell
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50237**
CODI ELEMENT:	**58209**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41529
LONGITUD:	2,179672
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET,223 Volart-Pge. Gira-sol
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64299**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50238**
CODI ELEMENT:	**58210**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413932
LONGITUD:	2,177369
UBICACIÓ:	SANT QUINTÍ,fte 66 Ant. Sant Antoni Mª Claret
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50239**
CODI ELEMENT:	**72182**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,433202
LONGITUD:	2,206637
UBICACIÓ:	SANTANDER,101 LLinars -Caresmar
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Cables alimentació del diferencial estan tallats
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50240**
CODI ELEMENT:	**58212**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,433775089
LONGITUD:	2,2074272577
UBICACIÓ:	SANTANDER,112 Desp. Caresmar
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50243**
CODI ELEMENT:	**67102**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,425952
LONGITUD:	2,200866
UBICACIÓ:	SANTANDER,82 Mare de Deu de Montserrat-Balmes
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**67086**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50244**
CODI ELEMENT:	**58216**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375503
LONGITUD:	2,134315
UBICACIÓ:	SANTS,130 Joan Güell - Panissars
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64446**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50245**
CODI ELEMENT:	**58217**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,375566
LONGITUD:	2,131052
UBICACIÓ:	SANTS,212 Riera d'Escuder - Brasil
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:






FUCK
Love

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50246**
CODI ELEMENT:	**58218**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375265
LONGITUD:	2,139632
UBICACIÓ:	SANTS,23 Guadiana - Gaiarre
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65866**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D20
V5
52
N2
N14
N28
0179
PARADA AFECTADA
BLISS
AQUESTA VIDA
EN DEMANA
UNA ALTRA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50247**
CODI ELEMENT:	**58219**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,375615
LONGITUD:	2,128794
UBICACIÓ:	SANTS,240 Desp. Sant Feliu de Guixos
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D20 52 N2 N14 N28

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50247**
CODI ELEMENT:	**58219**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375615
LONGITUD:	2,128794
UBICACIÓ:	SANTS,240 Desp. Sant Feliu de Guixos
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D20 52 N2 N14 N28

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50250**
CODI ELEMENT:	**58222**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375399
LONGITUD:	2,139338
UBICACIÓ:	SANTS,34 Watt - Premià
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64396**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50255**
CODI ELEMENT:	**58227**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375314
LONGITUD:	2,13679
UBICACIÓ:	SANTS,81 Pas de Fructuós Gelabert - Cros
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64254**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50256**
CODI ELEMENT:	**58228**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42014
LONGITUD:	2,151363
UBICACIÓ:	SANTUARI, FTE 30
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64327**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V19
22
129
87
N4
0998
N5
Santuari
Ceuta
HEINZ
YELLOW
MUSTARD

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50258**
CODI ELEMENT:	**58230**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,438913112
LONGITUD:	2,197844309
UBICACIÓ:	SAO PAULO,22 Ant. Pg. De l'Havana
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50263**
CODI ELEMENT:	**58235**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435749
LONGITUD:	2,191468
UBICACIÓ:	SEGRE,2 Desp. plaza Orfila
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50264**
CODI ELEMENT:	**58236**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,433522
LONGITUD:	2,19245
UBICACIÓ:	SEGRE,44 Sant Adria-Parellades
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50266**
CODI ELEMENT:	**58238**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375683
LONGITUD:	2,152409
UBICACIÓ:	SEPULVEDA,9 Villamarí-Llança
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64277**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50276**
CODI ELEMENT:	**58248**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375716
LONGITUD:	2,148705
UBICACIÓ:	TARRAGONA,85 Príncep Jordi - Plça. Espanya
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




ORIGEN
FINAL
D40
Clear Channel
BLISS

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50281**
CODI ELEMENT:	**66970**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,447639
LONGITUD:	2,200978
UBICACIÓ:	TIANA,2-22 Campins-P^{O}. Sta. Coloma
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67080**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50285**
CODI ELEMENT:	**58257**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3989
LONGITUD:	2,15406
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE GRACIA,98 Riera de Sant Miquel-Sant
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Punt sense tensió.
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.




87
Clear Channel

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50287**
CODI ELEMENT:	**58259**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,381901
LONGITUD:	2,127288
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,161 Carlos III-Mejia
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50289**
CODI ELEMENT:	**58261**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38372
LONGITUD:	2,12996
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,219 c/Nubiola-C/ Les Corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50292**
CODI ELEMENT:	**58264**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385299
LONGITUD:	2,132682
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,238 Galileu-Vallespir
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64433**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50293**
CODI ELEMENT:	**72053**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38553
LONGITUD:	2,13273
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,261 Cabestany-Galileu
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50294**
CODI ELEMENT:	**58266**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387316
LONGITUD:	2,135821
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,299 Ant. Aviació
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Leds fosos
CODI ELEMENT:	**64323**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50295**
CODI ELEMENT:	**58267**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39006
LONGITUD:	2,14058
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,371 Pl.Barraquer-5 Torres
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50296**
CODI ELEMENT:	**58268**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,380478
LONGITUD:	2,125074
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,65 Desp. Maternitat
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50298**
CODI ELEMENT:	**58270**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,388533
LONGITUD:	2,157893
UBICACIÓ:	VALENCIA,198 Muntaner- Aribau
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64131**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50299**
CODI ELEMENT:	**58271**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,390216
LONGITUD:	2,160091
UBICACIÓ:	VALENCIA,232 Enrique Granados- Balmes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64149**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50300**
CODI ELEMENT:	**58272**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,392332
LONGITUD:	2,162942
UBICACIÓ:	VALENCIA,266 Rambla Catalunya- Ps. Gracia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64343**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50301**
CODI ELEMENT:	**58273**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,394654
LONGITUD:	2,166026
UBICACIÓ:	VALENCIA,304 Roger de Llúria- Pau Claris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64371**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50302**
CODI ELEMENT:	**58274**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39697
LONGITUD:	2,169104
UBICACIÓ:	VALENCIA.342 Girona- Bailen
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50303**
CODI ELEMENT:	**58275**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398952
LONGITUD:	2,171743
UBICACIÓ:	VALENCIA,369 P^{O} Sant Joan-Roger de Flor
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64370**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50304**
CODI ELEMENT:	**58276**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400685
LONGITUD:	2,174046
UBICACIÓ:	VALENCIA,388 Diagonal-Sicilia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES
CODI ELEMENT:	**64386**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50305**
CODI ELEMENT:	**58277**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,403199
LONGITUD:	2,177423
UBICACIÓ:	VALENCIA,462 Marina-Lepanto
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64280**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50306**
CODI ELEMENT:	**58278**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40468
LONGITUD:	2,17941
UBICACIÓ:	VALENCIA,494 Padilla-Castillejos
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64186**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50307**
CODI ELEMENT:	**58279**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406482
LONGITUD:	2,181796
UBICACIÓ:	VALENCIA,542 Cartagena-Dos de Mayo
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64200**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50312**
CODI ELEMENT:	**58284**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411246
LONGITUD:	2,18809
UBICACIÓ:	VALENCIA,632 Muntaña-Grabriel y Galán
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68233**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50314**
CODI ELEMENT:	**58286**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,461169
LONGITUD:	2,179387
UBICACIÓ:	VALLCIVERA, FTE 8 Ant. Sant Feliu de Codines
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d’obertures (escuma groga tapant pany)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50317**
CODI ELEMENT:	**78014**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397095
LONGITUD:	2,12702
UBICACIÓ:	VERGÓS,52 Ant. Cardenal Sentmenat
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50318**
CODI ELEMENT:	**58290**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376501
LONGITUD:	2,16142
UBICACIÓ:	VILADOMAT,29 Manso-Parlamento
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50320**
CODI ELEMENT:	**58292**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,386821
LONGITUD:	2,154531
UBICACIÓ:	VILLARROEL,139 Valencia- Mallorca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64418**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50322**
CODI ELEMENT:	**58294**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389402
LONGITUD:	2,151112
UBICACIÓ:	VILLARROEL,193 Córcega-Rosellón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64377**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50323**
CODI ELEMENT:	**58295**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392087
LONGITUD:	2,147583
UBICACIÓ:	VILLARROEL,255 Buenos Aires-Londres
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64289**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	SI	CORRECTE
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50326**
CODI ELEMENT:	**58298**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,379094
LONGITUD:	2,138462
UBICACIÓ:	VIRIAT,5 Esq. Comtes Bell-lloc
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Barcelona BusTurístic
THE ORIGINAL & OFFICIAL TOUR SINCE 1987
Clear Channel
altima
IRRESISTIBLEMENTE
SANAS

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50329**
CODI ELEMENT:	**68502**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,412363
LONGITUD:	2,164293
UBICACIÓ:	PRAGA,2 Desp. Rda. Guinardó
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68711**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50331**
CODI ELEMENT:	**58303**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39094
LONGITUD:	2,19227
UBICACIÓ:	MARINA,44-46 Doctor Trueta-Ramón Turró
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64380**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50332**
CODI ELEMENT:	**58304**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,421055
LONGITUD:	2,154963
UBICACIÓ:	MURTRA,130 Ant. C. L'Alguer
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50333**
CODI ELEMENT:	**58305**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,426317
LONGITUD:	2,1909162
UBICACIÓ:	SAGRERA,171 Ant. Portugal
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64216**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50334**
CODI ELEMENT:	**72337**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,33437
LONGITUD:	2,11906
UBICACIÓ:	CARRER 4 -CARRER 38 Entrada Mercabarna
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50335**
CODI ELEMENT:	**58307**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,329598
LONGITUD:	2,133347
UBICACIÓ:	CARRER 4 -CARRER 56 Desp. c. B.
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




21 109
N1
Clear Channel
BARCELONA
REGATA
CULTURAL
ABRIL-OCTUBRE 2024
BARCELONA.CAT/REGATACULTURAL
LOUIS VUITTON
Ajuntament de Barcelona

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50336**
CODI ELEMENT:	**72338**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,329823
LONGITUD:	2,131932
UBICACIÓ:	CARRER 4 - mun. 61 Desp. carrer D.
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




21
109
N1
1610
Carrer numero 4
Carrer C

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50337**
CODI ELEMENT:	**58309**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,331078
LONGITUD:	2,128352
UBICACIÓ:	CARRER 4 -CARRER 70 Ant c.D, Fte. Peugeot
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




HEINZ
CLASSIC
BARBECUE

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50339**
CODI ELEMENT:	**58311**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,33215
LONGITUD:	2,12524
UBICACIÓ:	CARRER 4 -CARRER 79 c. F-c. E
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




NESTEA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50340**
CODI ELEMENT:	**58312**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,333
LONGITUD:	2,1228
UBICACIÓ:	CARRER 4 -CARRER 87 Ant. F, Fte. Macro
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50341**
CODI ELEMENT:	**58313**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3467
LONGITUD:	2,142201
UBICACIÓ:	CARRER 62 -CARRER 20 Ant. Calle 60
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**64639**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50342**
CODI ELEMENT:	**58314**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,346749
LONGITUD:	2,14235
UBICACIÓ:	CARRER 62 -CARRER 20 Ant. Calle 60
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50343**
CODI ELEMENT:	**58315**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,342288
LONGITUD:	2,144984
UBICACIÓ:	CARRER A -CARRER 112 Ant. Rda. Litoral
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50344**
CODI ELEMENT:	**58316**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,32924
LONGITUD:	2,1362
UBICACIÓ:	CARRER A -CARRER 27 Esq. c. 4
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50347**
CODI ELEMENT:	**58319**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,391753
LONGITUD:	2,129279
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,156 Desp. Antoni Alberdi
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Escocell enfosat

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50348**
CODI ELEMENT:	**58320**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44023
LONGITUD:	2,20006
UBICACIÓ:	CIUTAT D ´ ASUNCION,FTE 22 Antes Lima
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50349**
CODI ELEMENT:	**58321**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3249
LONGITUD:	2,12557
UBICACIÓ:	CARRER D,1-9 Ant, c. 6
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




SOM
COMPETICIO
FETA
ESPECTACLE
SOM

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50352**
CODI ELEMENT:	**58324**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,36749
LONGITUD:	2,13936
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,186 Delante Campana
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64301**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50357**
CODI ELEMENT:	**58329**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416193
LONGITUD:	2,180888
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET, Enfrente del n° 356
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50360**
CODI ELEMENT:	**58332**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36053
LONGITUD:	2,13418
UBICACIÓ:	CARRETERA DEL PRAT,30 Ant. Energía
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50361**
CODI ELEMENT:	**58333**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,386208
LONGITUD:	2,153309
UBICACIÓ:	COMTE D'URGELL,156 Ant. Mallorca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64522**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50363**
CODI ELEMENT:	**58335**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,380892
LONGITUD:	2,160377
UBICACIÓ:	COMTE D ´ URGELL,42-44 antes Sepúlveda
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64222**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50364**
CODI ELEMENT:	**58336**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422446
LONGITUD:	2,209681
UBICACIÓ:	CONCILI DE TRENTO,338
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50365**
CODI ELEMENT:	**58337**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39714
LONGITUD:	2,1601
UBICACIÓ:	CORSEGA,327 Santa Teresa- Ps Gracia
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64514**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50366**
CODI ELEMENT:	**58338**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38931834
LONGITUD:	2,149679523
UBICACIÓ:	CORSEGA,167 Villarroel-Compte d'Urgell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No encén
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50368**
CODI ELEMENT:	**58340**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40052467
LONGITUD:	2,164527355
UBICACIÓ:	CORSEGA,421 Entre Bailén i Milà i Fontanals
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50370**
CODI ELEMENT:	**58342**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42849
LONGITUD:	2,12963
UBICACIÓ:	COSTA PACHECO, Font Roure
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50371**
CODI ELEMENT:	**58343**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41642263
LONGITUD:	2,156464058
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA,S/N Abans C/ Albert Llanas
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V19
24
1217
Ctra. del Carmel
Albert Llanas

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50372**
CODI ELEMENT:	**68503**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41794
LONGITUD:	2,15775
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA,102 Ant. Muhlberg
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67299**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50375**
CODI ELEMENT:	**72140**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,415638
LONGITUD:	2,156797
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA,7 -Ana M[a].Matute (baixada)
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	AMB DEFICIÈNCIES	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V19 24
1221

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50378**
CODI ELEMENT:	**68504**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4168
LONGITUD:	2,15884
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA,70 Desp. Pasteur
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67331**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




barcelona
SOM
COMPETICIÓ
FETA
ESPECTACLE
SOM
MAR
Emirates
OMEGA
32nd
AMERICA'S
CUP
LOUIS VUITTON
AGOST - OCTUBRE 2024
BARCELONA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50379**
CODI ELEMENT:	**58351**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44004
LONGITUD:	2,15448
UBICACIÓ:	HORTA A CERDANYOLA Desp. Cocheras Fte Tanatorio
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50380**
CODI ELEMENT:	**58352**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,46096
LONGITUD:	2,18323
UBICACIÓ:	CARRETERA RIBES (C-17) Ant. Torre Vella
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Coca-Cola
Receptа Mágica

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50381**
CODI ELEMENT:	**58353**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,446129
LONGITUD:	2,189068
UBICACIÓ:	CARRETERA RIBES,33 Desp. Via Favencia
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50383**
CODI ELEMENT:	**58355**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420621
LONGITUD:	2,13853
UBICACIÓ:	CARRETERA SANT CUGAT,57 Ant. C/ de Navata
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50384**
CODI ELEMENT:	**58356**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41177
LONGITUD:	2,13889
UBICACIÓ:	CRAYWINCKEL,20 Ant. Pg. Sant Gervasi
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64548**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50385**
CODI ELEMENT:	**68501**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43756
LONGITUD:	2,15356
UBICACIÓ:	HORTA A CERDANYOLA,1 Ant. Av. Estatut de Catalunya
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68518**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50386**
CODI ELEMENT:	**58358**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42567
LONGITUD:	2,12006
UBICACIÓ:	CRTA.VALLVIDRERA A TIBIDABO,83 H.Gran Florida
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




ARCELONA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50388**
CODI ELEMENT:	**72139**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,41697
LONGITUD:	2,156437
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA, frente C/ Albert Llanas
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V19
24

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50390**
CODI ELEMENT:	**58362**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,462676925
LONGITUD:	2,177291783
UBICACIÓ:	AGUDES,17-19 Ant. Pedraforca
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50393**
CODI ELEMENT:	**58365**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,387828
LONGITUD:	2,125769
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,625 Ant. Carlos III andana central
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE Escocell elevat

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50395**
CODI ELEMENT:	**58367**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38485011
LONGITUD:	2,114044393
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,649 Marañon-Alfons Florensa
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Cablejat d'escomesa amb connexió deficient.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50396**
CODI ELEMENT:	**58368**
MODEL:	MU Marquesina Foster SIN MUPI
LATITUD:	41,394181406
LONGITUD:	2,1504781844
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,437 Ant. Aribau
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d’obertures
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Àrea d'intercanvi
Diagonal-Aribau
0929
H8 6 7
33 34
H8 Diagonal-Muntaner
BUS

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50398**
CODI ELEMENT:	**58370**
MODEL:	MU Marquesina Foster SIN MUPI
LATITUD:	41,394337507
LONGITUD:	2,1504282002
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,568 Dp. Aribau
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50402**
CODI ELEMENT:	**57046**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39314
LONGITUD:	2,14624
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,469 Villarroel
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




H8
Diagonal
Francesc Macià
H8

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50405**
CODI ELEMENT:	**68511**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40415
LONGITUD:	2,1913
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,197-201 Ciutat de Granada-Lutxana
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67335**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50408**
CODI ELEMENT:	**58380**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3934
LONGITUD:	2,121
UBICACIÓ:	EDUARDO CONDE,17 Ant. Pasatge del Rosal
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50410**
CODI ELEMENT:	**67154**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388524
LONGITUD:	2,1395
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 290 Ant. Travessera de les Corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67155**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50411**
CODI ELEMENT:	**71977**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,458827
LONGITUD:	2,180342
UBICACIÓ:	ESCOLAPI CANCER AV. 12 Esq. Plaza Eucaliptus
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Trencada	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	No té
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50412**
CODI ELEMENT:	**58384**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,45883526
LONGITUD:	2,180453788
UBICACIÓ:	ESCOLAPI CANCER AV. 15 Desp. Castelldefels
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50414**
CODI ELEMENT:	**58386**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,402417
LONGITUD:	2,208391
UBICACIÓ:	ESPRONCEDA,25 Ant. Taulat
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64513**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50415**
CODI ELEMENT:	**58387**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,414163
LONGITUD:	2,192822
UBICACIÓ:	ESPRONCEDA,301 Desp. València
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64487**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50416**
CODI ELEMENT:	**58388**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411537
LONGITUD:	2,196365
UBICACIÓ:	ESPRONCEDA,FTE. 218 Ant. Gran Via Corts Catalanes
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64488**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50417**
CODI ELEMENT:	**58389**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,404383
LONGITUD:	2,205787
UBICACIÓ:	ESPRONCEDA,FTE.74
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64484**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50418**
CODI ELEMENT:	**58390**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40673
LONGITUD:	2,20259
UBICACIÓ:	ESPRONCEDA,139 Desp. Av. Diagonal
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64483**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50422**
CODI ELEMENT:	**58394**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430339
LONGITUD:	2,176703
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,236
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64437**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50423**
CODI ELEMENT:	**58395**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430522
LONGITUD:	2,168026
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS, 300-332
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64409**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50424**
CODI ELEMENT:	**58396**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430353
LONGITUD:	2,168035
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,309 Dp. Fabra i Puig
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64410**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50425**
CODI ELEMENT:	**58397**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43334
LONGITUD:	2,16332
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,387 despues Vall d ´ Ordesa
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64441**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50426**
CODI ELEMENT:	**58398**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43028
LONGITUD:	2,17322
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,236 Esq. Miquel Ferrà
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64261**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50428**
CODI ELEMENT:	**58400**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43684867
LONGITUD:	2,164477333
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,-RIBAROJA Urrutia (devant parc)
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50429**
CODI ELEMENT:	**58401**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430388
LONGITUD:	2,172743
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS, Pl. Artés, Pg.de Grau- Sant Iscle
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64481**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50430**
CODI ELEMENT:	**58402**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43661395
LONGITUD:	2,164547449
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,- VILALBA DLS ARCS Desp. Urrutia
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50435**
CODI ELEMENT:	**58407**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42357
LONGITUD:	2,18289
UBICACIÓ:	FELIP II,148 Jordi San Jordi- Cienfuegos
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64237**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Manquen lluminàries	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50436**
CODI ELEMENT:	**58408**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,425846
LONGITUD:	2,179936
UBICACIÓ:	FELIP II,194 Pl. Congres Eucarístic- L'Espiga
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64206**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Parpelleig

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50437**
CODI ELEMENT:	**58409**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427239
LONGITUD:	2,177811
UBICACIÓ:	FELIP II,231 desp. Ramón Albó
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50438**
CODI ELEMENT:	**58410**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41842
LONGITUD:	2,18973
UBICACIÓ:	FELIP II,42 Dp. Palencia
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64302**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
L'interruptor diferencial no actua adequadament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50441**
CODI ELEMENT:	**77920**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,360304
LONGITUD:	2,143099
UBICACIÓ:	FERROCARRILS CATALANS AV,FTE 69 Ant. Alts Forns
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50442**
CODI ELEMENT:	**58414**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37817
LONGITUD:	2,15814
UBICACIÓ:	FLORIDABLANCA,72 Ant. Viladomat
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64159**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50444**
CODI ELEMENT:	**58416**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,434115
LONGITUD:	2,201909
UBICACIÓ:	FRA JUNIPER SERRA,4 Desp.Creques
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	AMB DEFICIÈNCIES Paviment aixecat
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50445**
CODI ELEMENT:	**58417**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,405309
LONGITUD:	2,144022
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,190 Ant. Saragossa
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50447**
CODI ELEMENT:	**58419**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41375
LONGITUD:	2,20112
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,1046 Ant. Selva de Mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50448**
CODI ELEMENT:	**66444**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,423055
LONGITUD:	2,191086
UBICACIÓ:	SAGRERA, 91 Ant. C/. Garcilaso
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**66467**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50450**
CODI ELEMENT:	**72835**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382559
LONGITUD:	2,159281
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,534 Dp. UrgelL
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50451**
CODI ELEMENT:	**58423**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385233
LONGITUD:	2,127539
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA, 80 Dolors Masferrer- Frenopat
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64527**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50452**
CODI ELEMENT:	**58424**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,389325
LONGITUD:	2,128044
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,122 Dp. Reina Mª Cristina
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64229**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50453**
CODI ELEMENT:	**58425**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387577
LONGITUD:	2,126971
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,107 Diagonal-Sabino Arana
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Leds fosos
CODI ELEMENT:	**64399**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell, incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50454**
CODI ELEMENT:	**58426**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38003
LONGITUD:	2,12928
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,2 Desp. Av. Madrid
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64401**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell, incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50455**
CODI ELEMENT:	**58427**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382148
LONGITUD:	2,128484
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,Travessera de les Corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Leds fosos
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50459**
CODI ELEMENT:	**58431**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41393
LONGITUD:	2,20054
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,1004 La Selva Mar - Fluvi
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64226**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50460**
CODI ELEMENT:	**58432**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,415791
LONGITUD:	2,203743
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,1088 Antes de Josep Pla
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50461**
CODI ELEMENT:	**58433**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41767
LONGITUD:	2,20619
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,1136 Josep Pla - Maresme
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50462**
CODI ELEMENT:	**58434**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,36368
LONGITUD:	2,1346
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,126 Desp. Radi
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64472**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50463**
CODI ELEMENT:	**58435**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,384367
LONGITUD:	2,161691
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,568 Casanova - Muntaner
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64311**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50464**
CODI ELEMENT:	**58436**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,40963
LONGITUD:	2,194871
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,923 Ant. Bilbao
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50465**
CODI ELEMENT:	**58437**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41175
LONGITUD:	2,19764
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,981 Bac Roda - Espronce
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64211**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	RATLLAT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50466**
CODI ELEMENT:	**58438**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,41114
LONGITUD:	2,19753
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,984 Espronceda - Bac Roda
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50467**
CODI ELEMENT:	**58439**
MODEL:	MU Marquesina Foster/doble CON MUPI
LATITUD:	41,36381
LONGITUD:	2,1338
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,111 Desp.Juan Gris
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64489**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50469**
CODI ELEMENT:	**58441**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,369655
LONGITUD:	2,141713
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,247 Després Moianés -laT
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**64218**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50472**
CODI ELEMENT:	**58444**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375504
LONGITUD:	2,150209
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,380 Llançà
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50473**
CODI ELEMENT:	**58445**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,420321
LONGITUD:	2,209807
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,1176,Desp. Crta. Mataró
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50475**
CODI ELEMENT:	**58447**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42713391
LONGITUD:	2,144905307
UBICACIÓ:	GRANJA VELLA,19 Antes Esq. Pg. Vall d'Hebron
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50476**
CODI ELEMENT:	**58448**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41744
LONGITUD:	2,19828
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,73 Selva de Mar- Del Treball
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64411**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50477**
CODI ELEMENT:	**58449**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,407485
LONGITUD:	2,171768
UBICACIÓ:	INDUSTRIA,116 Ant. C/. Lepanto
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64307**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50478**
CODI ELEMENT:	**58450**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41
LONGITUD:	2,17519
UBICACIÓ:	INDUSTRIA,170 Ant. C/. Cartagena
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64199**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50480**
CODI ELEMENT:	**58452**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,404876
LONGITUD:	2,168275
UBICACIÓ:	INDUSTRIA,62 Padilla-Lepanto
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64319**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50481**
CODI ELEMENT:	**58453**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43134
LONGITUD:	2,15547
UBICACIÓ:	JEREZ,1 Dp. Ciutadella
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50482**
CODI ELEMENT:	**58454**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376059
LONGITUD:	2,189005
UBICACIÓ:	JOAN BORBO PS,66-67 Ant. C/Judici
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50483**
CODI ELEMENT:	**77936**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,431444
LONGITUD:	2,149264
UBICACIÓ:	JORGE MANRIQUE,19 Arquit.Moragas-Vidal i Barraquer
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50484**
CODI ELEMENT:	**58456**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,431629
LONGITUD:	2,195344
UBICACIÓ:	JOSEP SOLDEVILA,35 Antes Borriana
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50485**
CODI ELEMENT:	**66832**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,434122
LONGITUD:	2,193557
UBICACIÓ:	JOSEP SOLDEVILA,55 Dp. C/. Indústria
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65877**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50489**
CODI ELEMENT:	**58461**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400575
LONGITUD:	2,181675
UBICACIÓ:	LEPANTO,193
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50493**
CODI ELEMENT:	**58465**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,454468
LONGITUD:	2,181853
UBICACIÓ:	LLERONA,143 Ant. Balenya
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50494**
CODI ELEMENT:	**58466**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,457029
LONGITUD:	2,181301
UBICACIÓ:	LLERONA,S/N Esq. Torrelles
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50495**
CODI ELEMENT:	**58467**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,404386
LONGITUD:	2,20673
UBICACIÓ:	LLULL,268 Dp. Espronceda
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64462**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50496**
CODI ELEMENT:	**58468**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4210471
LONGITUD:	2,0965876
UBICACIÓ:	MAJOR DE RECTORET, 11 subida
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50497**
CODI ELEMENT:	**58469**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38676
LONGITUD:	2,15315
UBICACIÓ:	MALLORCA,115 Ant. Comte Urgell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64161**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50498**
CODI ELEMENT:	**58470**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,389512
LONGITUD:	2,15673
UBICACIÓ:	MALLORCA,185 Aribau- Muntaner
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64167**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50499**
CODI ELEMENT:	**58471**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,391065
LONGITUD:	2,158764
UBICACIÓ:	MALLORCA,215 Dp. Balmes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64132**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	AMB DEFICIÈNCIES
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50500**
CODI ELEMENT:	**58472**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,399724
LONGITUD:	2,170299
UBICACIÓ:	MALLORCA,341 Roger de Flor - Ps Sant Joan
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64369**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50501**
CODI ELEMENT:	**58473**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401315
LONGITUD:	2,17239
UBICACIÓ:	MALLORCA,355 después Sicilia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64508**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50503**
CODI ELEMENT:	**72009**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414939
LONGITUD:	2,19056
UBICACIÓ:	MALLORCA,669 Desp. C/. Espronceda
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50504**
CODI ELEMENT:	**58476**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38451
LONGITUD:	2,150079
UBICACIÓ:	MALLORCA,73 Viladomat -Calabria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50505**
CODI ELEMENT:	**79279**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 1cara
LATITUD:	41,401684
LONGITUD:	2,135651
UBICACIÓ:	MANDRI, 4 Dp. Ronda General Mitre
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64521**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50506**
CODI ELEMENT:	**58478**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,403989
LONGITUD:	2,133146
UBICACIÓ:	MANDRI, 46 Ant. Mao
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50508**
CODI ELEMENT:	**58480**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40511
LONGITUD:	2,131909
UBICACIÓ:	MANDRI, 62-64 Ant. Ps. Bonanova
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50509**
CODI ELEMENT:	**58481**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41394984
LONGITUD:	2,160795102
UBICACIÓ:	SANLLEHY PL,5
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67296**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**AMB DEFICIÈNCIES**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50510**
CODI ELEMENT:	**58482**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39443
LONGITUD:	2,18759
UBICACIÓ:	MARINA,108 Pallars- Almogàvers
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64135**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50512**
CODI ELEMENT:	**58484**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,399371
LONGITUD:	2,180749
UBICACIÓ:	MARINA,177 antes Gran Via Corts Catalanes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64492**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50513**
CODI ELEMENT:	**58485**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,399607
LONGITUD:	2,180783
UBICACIÓ:	MARINA,184 Diputació-Gran Via
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64499**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50516**
CODI ELEMENT:	**58488**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42468
LONGITUD:	2,14781
UBICACIÓ:	MARTI I CODOLAR, 8 Esq. Coll i Alentorn
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64486**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50517**
CODI ELEMENT:	**58489**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,33111
LONGITUD:	2,115536
UBICACIÓ:	MERCABARNA C/MAJOR- transveral 7 - transversal 9-
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50518**
CODI ELEMENT:	**58490**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,331173
LONGITUD:	2,115571
UBICACIÓ:	MERCABARNA C/MAJOR- transveral 7-transversal 9 (2)
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50519**
CODI ELEMENT:	**58491**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,334047
LONGITUD:	2,117347
UBICACIÓ:	MERCABARNA-Mercat Peix C/Major ant transversal 1
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50520**
CODI ELEMENT:	**58492**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427666
LONGITUD:	2,184636
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,349 Desp. Concepcio Arenal
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50521**
CODI ELEMENT:	**73654**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414300976
LONGITUD:	2,1871061448
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,204
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50524**
CODI ELEMENT:	**58496**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,432314
LONGITUD:	2,170512
UBICACIÓ:	MONTMAJOR,19-21 Desp. C/ Aneto
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50525**
CODI ELEMENT:	**58497**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,391074
LONGITUD:	2,153422
UBICACIÓ:	MUNTANER,157 Corcega-Rosellón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64378**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50526**
CODI ELEMENT:	**58498**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40309
LONGITUD:	2,137528
UBICACIÓ:	MUNTANER,497-499 Ant. Ronda General Mitre
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64257**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50527**
CODI ELEMENT:	**58499**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386181
LONGITUD:	2,159964
UBICACIÓ:	MUNTANER,53 antes Diputación
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64253**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50528**
CODI ELEMENT:	**58500**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,404486
LONGITUD:	2,136001
UBICACIÓ:	MUNTANER,533 Desp. Bisbe Sivilla
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Leds fosos
CODI ELEMENT:	**64520**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50529**
CODI ELEMENT:	**58501**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,425869
LONGITUD:	2,136233
UBICACIÓ:	NATZARET, Dp. Lledoner
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50530**
CODI ELEMENT:	**68510**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416642
LONGITUD:	2,184974
UBICACIÓ:	NAVAS DE TOLOSA,329 Dp. C/. Indústria
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50531**
CODI ELEMENT:	**58503**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386137
LONGITUD:	2,135869
UBICACIÓ:	NUMANCIA 107-109 Ant. Marques de Sentmenat
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64322**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50532**
CODI ELEMENT:	**58504**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,381214
LONGITUD:	2,141338
UBICACIÓ:	NUMANCIA,3 Ant. Viriat
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64468**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50533**
CODI ELEMENT:	**58505**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42152
LONGITUD:	2,18376
UBICACIÓ:	OLESA,40 Ant. Concepcion Arenal
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50535**
CODI ELEMENT:	**58507**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400327
LONGITUD:	2,196798
UBICACIÓ:	PALLARS,180 Ant. Roc Boronat
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64497**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50536**
CODI ELEMENT:	**58508**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,396023
LONGITUD:	2,1909
UBICACIÓ:	PALLARS,110 entre Zamora y Pamplona
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50541**
CODI ELEMENT:	**58513**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,381131
LONGITUD:	2,182641
UBICACIÓ:	PAS DE SOTA MURALLA Ant. Passeig Colon
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64506**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50542**
CODI ELEMENT:	**58514**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385706
LONGITUD:	2,194592
UBICACIÓ:	TRELAWNY,4 Ant. Av. Litoral
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:		
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50544**
CODI ELEMENT:	**58516**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376727
LONGITUD:	2,178447
UBICACIÓ:	COLON P^{O},25 Portal de la Pau-Parc
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64193**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50545**
CODI ELEMENT:	**58517**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376676
LONGITUD:	2,178539
UBICACIÓ:	COLON P^{O},31 Desp. Portal de la Pau
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64188**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50546**
CODI ELEMENT:	**58518**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,39615
LONGITUD:	2,16015
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,108 ROSELLÓ, CARRER DEL
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50547**
CODI ELEMENT:	**58519**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,390074
LONGITUD:	2,167685
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,24 Gran Via C.C -Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50548**
CODI ELEMENT:	**58520**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,39168
LONGITUD:	2,16543
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,39 Consell de Cent- Aragó
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50549**
CODI ELEMENT:	**58521**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388544
LONGITUD:	2,169084
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA, 7 Gran Via-Plz. Catalunya
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50550**
CODI ELEMENT:	**58522**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388765
LONGITUD:	2,169293
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA, 6 Desp. Caspe
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:		
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50550**
CODI ELEMENT:	**58522**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,388765
LONGITUD:	2,169293
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA, 6 Desp. Caspe
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**NO**	
VIDRE:		
IL·LUMINACIÓ:		
PORTA (Panys i Frontisses):		
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50551**
CODI ELEMENT:	**58523**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,393361
LONGITUD:	2,16324
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA, 65 Mallorca- Valencia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50552**
CODI ELEMENT:	**58524**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4316
LONGITUD:	2,14955
UBICACIÓ:	JORGE MANRIQUE,18 Can Travi-Ventura Rodríguez
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50553**
CODI ELEMENT:	**58525**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37986
LONGITUD:	2,18723
UBICACIÓ:	JOAN BORBO PS,18 Desp. plz. Pau Vila
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50556**
CODI ELEMENT:	**58528**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392155
LONGITUD:	2,1281
UBICACIÓ:	MANUEL GIRONA PS,63 Gran Via Carles III
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64184**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50557**
CODI ELEMENT:	**58529**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41889
LONGITUD:	2,180485
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,109 Teodor Llorente-Xiprer
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64442**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50558**
CODI ELEMENT:	**58530**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,428406
LONGITUD:	2,163386
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,386
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67336**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50559**
CODI ELEMENT:	**58531**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41906
LONGITUD:	2,18075
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,88 Desp. Trinxant
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64332**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50561**
CODI ELEMENT:	**58533**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38035
LONGITUD:	2,192874
UBICACIÓ:	MARITIMO PS,9 Andrea Daria-Sant Carles
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50562**
CODI ELEMENT:	**58534**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3807
LONGITUD:	2,193257
UBICACIÓ:	MARITIMO PS, FTE 9 Ant. Andrea Doria
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50563**
CODI ELEMENT:	**58535**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,399872
LONGITUD:	2,121366
UBICACIÓ:	REINA ELISENDA DE MONTCADA,PS,1 plaça Sarrià
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64310**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50565**
CODI ELEMENT:	**58537**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,392411
LONGITUD:	2,178669
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,7 Ausiàs Marc - Alí Bei
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50566**
CODI ELEMENT:	**58538**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,392941
LONGITUD:	2,129355
UBICACIÓ:	SANT JOAN BOSCO PS,1 Ant. Prat de la Riba
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64500**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50568**
CODI ELEMENT:	**58540**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,446172
LONGITUD:	2,193434
UBICACIÓ:	SANTA COLOMA PS,46 Desp. Fernando Pessoa
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50569**
CODI ELEMENT:	**58541**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,446426
LONGITUD:	2,193569
UBICACIÓ:	SANTA COLOMA PS,63 Ant. Torres i Bages
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50571**
CODI ELEMENT:	**58543**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44276
LONGITUD:	2,190877
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,110 Palomar-Sta. Coloma
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50573**
CODI ELEMENT:	**58545**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,417843
LONGITUD:	2,13914
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 46 Ant. Anna Piferré
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50574**
CODI ELEMENT:	**71847**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,419319
LONGITUD:	2,139808
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 58 Desp.Anna Piferré
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64255**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50577**
CODI ELEMENT:	**72029**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,356844
LONGITUD:	2,14124
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,133 Desp. Altos Hornos
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50579**
CODI ELEMENT:	**58551**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,459499
LONGITUD:	2,168921
UBICACIÓ:	PERAFITA, 71 Ant. Rassos de Peguera
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50582**
CODI ELEMENT:	**58554**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43902
LONGITUD:	2,178979
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,233 Dp. Sant Francesc Xavier
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64286**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50583**
CODI ELEMENT:	**58555**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439284
LONGITUD:	2,182517
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,292-276 Ant. Nin
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64165**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50584**
CODI ELEMENT:	**58556**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,404895805
LONGITUD:	2,1304853298
UBICACIÓ:	BONANOVA PS,29-35 (Ganduxer-Horaci)
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50585**
CODI ELEMENT:	**58557**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,404911526
LONGITUD:	2,13014642
UBICACIÓ:	BONANOVA PS,22 (Horaci-Vilana)
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50586**
CODI ELEMENT:	**58558**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37885
LONGITUD:	2,18029
UBICACIÓ:	COLON P^{O},29
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64189**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50589**
CODI ELEMENT:	**58561**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385282
LONGITUD:	2,19635
UBICACIÓ:	MARITIMO PS,47- TRELAWNY -RAMON TRIAS FARGA
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50590**
CODI ELEMENT:	**58562**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41213745
LONGITUD:	2,138210674
UBICACIÓ:	SANT GERVASI PS,70.80 Desp. Craywinckel
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50591**
CODI ELEMENT:	**58563**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40275
LONGITUD:	2,209689
UBICACIÓ:	TAULAT PS,197-221 Desp. Bac de Roda
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50593**
CODI ELEMENT:	**58565**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439481
LONGITUD:	2,182857
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,273 Argullós-Rio de Janeiro
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64554**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50594**
CODI ELEMENT:	**58566**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,362095
LONGITUD:	2,137423
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,227 Amnistia Internacional
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Aperturas con apertura deficiente por presencia de materia esponjosa amarilla taponando cerradura	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50596**
CODI ELEMENT:	**58568**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,436558
LONGITUD:	2,182258
UBICACIÓ:	ANDREU NIN PS,S/N Desp. Roselló i Porcel
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50598**
CODI ELEMENT:	**58570**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43293
LONGITUD:	2,1787
UBICACIÓ:	CIUTAT DE MALLORCA PTGE FTE 25 Ant. Piferrer
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50599**
CODI ELEMENT:	**58571**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3748
LONGITUD:	2,176748
UBICACIÓ:	JOSEP CARNER PS,27 Ant. Plz. Drassanes
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64545**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50601**
CODI ELEMENT:	**58573**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,387857
LONGITUD:	2,169537
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,11 P^{O} Gracia-Rbla. Cataluña
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64366**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50602**
CODI ELEMENT:	**71292**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386571
LONGITUD:	2,171066
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,18 Ant. Portal de l'Angel (2)
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64349**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50605**
CODI ELEMENT:	**58577**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,36509
LONGITUD:	2,13574
UBICACIÓ:	CERDA PL, Ant. Badal
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64504**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50606**
CODI ELEMENT:	**58578**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39889
LONGITUD:	2,15268
UBICACIÓ:	GAL.LA PLACÍDIA PL,11 Ant. Travessera de Gracia
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50609**
CODI ELEMENT:	**58581**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414063
LONGITUD:	2,160767
UBICACIÓ:	SANLLEHY PL,4 Ant. Pablo Saez de Barés
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67297**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




1214
V19
24
Clear Channel
Lilly

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50610**
CODI ELEMENT:	**58582**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,395441
LONGITUD:	2,174657
UBICACIÓ:	TETUAN PL,21 Dp. Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67287**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50611**
CODI ELEMENT:	**58583**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,385638
LONGITUD:	2,164502
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT PL,7 Ant. Pelai
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64342**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50612**
CODI ELEMENT:	**58584**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386557
LONGITUD:	2,169546
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,5 Rbla. Canaleta-Rda. Universidad (2)
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50613**
CODI ELEMENT:	**58585**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,466176
LONGITUD:	2,185999
UBICACIÓ:	PRIMER DE MAIG,PL Ant. Orista, 59
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




KLORANE

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50615**
CODI ELEMENT:	**58587**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	
LONGITUD:	
UBICACIÓ:	
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**58587**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50616**
CODI ELEMENT:	**58588**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387615
LONGITUD:	2,170467
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,13 abans Rda.Sant Pere 2ª
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures
Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50617**
CODI ELEMENT:	**58589**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387686
LONGITUD:	2,170688
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,13 abans Rda St.Pere
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50619**
CODI ELEMENT:	**58591**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38617894
LONGITUD:	2,169862882
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,1 Rbla. Canaleta-Rda. Universidad
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50620**
CODI ELEMENT:	**79288**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 2cara
LATITUD:	41,386863
LONGITUD:	2,169273
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,6 Rbla. Canaleta-Rda. Universidad (2)
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50622**
CODI ELEMENT:	**58594**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386485
LONGITUD:	2,1696
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,5 Rbla. Canaleta-Rda. Universidad (2)
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50626**
CODI ELEMENT:	**58598**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4151
LONGITUD:	2,16685
UBICACIÓ:	FONT CASTELLANA PL,12 Thous-Castillejos
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64187**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**N/A Punt sense tensió**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D40
39
N6
Pl de la Font Castellana
Clear Channel
M. NIGHT SHYAMALAN
A TRAMPA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50629**
CODI ELEMENT:	**58601**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,382095
LONGITUD:	2,184088
UBICACIÓ:	PLA DE PALAU,19 Reina Cristina-Sota Muralla
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64417**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50630**
CODI ELEMENT:	**58602**
MODEL:	MU Marquesina Foster/doble CON MUPI
LATITUD:	41,395176
LONGITUD:	2,176356
UBICACIÓ:	TETUAN PL,38-39 Esquina Tetuan - Gran Via
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




807 N7 N2 N3 803 804 805 806
N64 N70 N72 N73 N80 N81 N82 1229
BIMBO
BAGELS

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50631**
CODI ELEMENT:	**70060**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388559
LONGITUD:	2,172546
UBICACIÓ:	URQUINAONA PL, Nº 12 VIA LAIETANA
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**70062**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50632**
CODI ELEMENT:	**58604**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387573
LONGITUD:	2,170516
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,13 abans Rda.Sant Pere 1ª
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
No hi ha punts de presa de terra adequats a la proximitat

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50637**
CODI ELEMENT:	**58609**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4153
LONGITUD:	2,16626
UBICACIÓ:	FONT CASTELLANA PL,1 Desp. Mare de Deu Montserrat
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




VALENTINO

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50638**
CODI ELEMENT:	**66888**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,440533352
LONGITUD:	2,1632198424
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA, S/N Rotonda Karl Marx
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50644**
CODI ELEMENT:	**58616**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,382556
LONGITUD:	2,184973
UBICACIÓ:	PLA DE PALAU Ant. C/. De La Marquesa
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64361**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50645**
CODI ELEMENT:	**58617**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,391798
LONGITUD:	2,165545
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,48 Consell de Cent- Aragó
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50650**
CODI ELEMENT:	**68360**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42009
LONGITUD:	2,14893
UBICACIÓ:	MARE DE DEU DEL COLL PS,87 Funoses - Llussà
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68369**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V19 22
0851
N4
N5
ALBERT
TABACS
STARS G

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50651**
CODI ELEMENT:	**58623**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,379155
LONGITUD:	2,192302
UBICACIÓ:	MARITIMO PS,1 Desp. Pepe Rubianes
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50653**
CODI ELEMENT:	**58625**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,392513
LONGITUD:	2,178907
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,20 Alí Bei - Ausiàs Marc
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50658**
CODI ELEMENT:	**58630**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44512
LONGITUD:	2,18984
UBICACIÓ:	SANTA COLOMA PS,25 Desp. Torras i Bages
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50665**
CODI ELEMENT:	**58637**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,436527
LONGITUD:	2,153993
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,2 Ant. Salses
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Estatut de Catalunya

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50666**
CODI ELEMENT:	**58638**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,437456
LONGITUD:	2,155941
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,24 Ant. Canigo
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50674**
CODI ELEMENT:	**58646**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40094
LONGITUD:	2,12338
UBICACIÓ:	BONANOVA PS,105 Ant. Angli
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64243**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50678**
CODI ELEMENT:	**58650**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,403418
LONGITUD:	2,127528
UBICACIÓ:	BONANOVA PS,54 Escoles Pies
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64425**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense Tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50680**
CODI ELEMENT:	**58652**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40127
LONGITUD:	2,12371
UBICACIÓ:	BONANOVA PS,92 Bonanova, pg.96 Desp. Anglí
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64426**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50684**
CODI ELEMENT:	**58656**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37908
LONGITUD:	2,18037
UBICACIÓ:	COLON P^{O},14 Boltres-Simón Ollé
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64192**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50685**
CODI ELEMENT:	**58657**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38044
LONGITUD:	2,18156
UBICACIÓ:	COLON P^{O},31 Fte. Núm. 6
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64190**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50688**
CODI ELEMENT:	**58660**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,395035
LONGITUD:	2,161199
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,91 Provença- Rosselló
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries foses
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50689**
CODI ELEMENT:	**58661**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43866
LONGITUD:	2,19936
UBICACIÓ:	HAVANA PS,11-17 Merida-d'Asunció
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64480**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50690**
CODI ELEMENT:	**58662**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43683
LONGITUD:	2,19611
UBICACIÓ:	HAVANA PS,1 Ant. Sant Adrià
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50691**
CODI ELEMENT:	**66968**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43556
LONGITUD:	2,20477
UBICACIÓ:	ENRIC SANCHIS PS,2 Sant Adriá-Estadella
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67079**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50692**
CODI ELEMENT:	**68724**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430250959
LONGITUD:	2,1820188086
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,124 Rio de Janeiro-Manuel Sancho
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50693**
CODI ELEMENT:	**58665**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43035
LONGITUD:	2,17764
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,218 Emili Roca-Arnau D'Oms
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50700**
CODI ELEMENT:	**58672**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,433613
LONGITUD:	2,163221
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS,389 Ant. Canigó
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64220**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	VIDRE FRONTAL TRENCAT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Vidre frontal trencat

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50707**
CODI ELEMENT:	**58679**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,395893
LONGITUD:	2,160115
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,103 Dp. Rosselló
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50712**
CODI ELEMENT:	**58684**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,389905
LONGITUD:	2,167482
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,17 Desp. Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50713**
CODI ELEMENT:	**58685**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,390763
LONGITUD:	2,166374
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,25 Consell de Cent-Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50714**
CODI ELEMENT:	**58686**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,390995
LONGITUD:	2,166549
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,36 Consell de Cent - Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50720**
CODI ELEMENT:	**58692**
MODEL:	MU DIGITAL Marq Foster/Smart CON MUPI
LATITUD:	41,393511
LONGITUD:	2,163416
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,74 Ant. Mallorca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50723**
CODI ELEMENT:	**58695**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439254
LONGITUD:	2,208036
UBICACIÓ:	GUAYAQUIL PS,1 Lima-Mollerusa
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50724**
CODI ELEMENT:	**58696**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439477
LONGITUD:	2,208083
UBICACIÓ:	GUAYAQUIL PS,2 Mollerusa-Lima
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50726**
CODI ELEMENT:	**58698**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38006
LONGITUD:	2,18743
UBICACIÓ:	JOAN BORBO PS,16-18 Dp. Sant Carles
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64321**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50728**
CODI ELEMENT:	**58700**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,369156
LONGITUD:	2,187934
UBICACIÓ:	JOAN BORBO PS,8 Passeig de L'Escullera
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	AMB DEFICIÈNCIES	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50729**
CODI ELEMENT:	**58701**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,374059
LONGITUD:	2,188449
UBICACIÓ:	JOAN BORBO PS, Plaça del Mar CN BARCELONETA
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	AMB DEFICIÈNCIES Escocell a l'esquerra sense protegir, ni arbre.
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50730**
CODI ELEMENT:	**58702**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,388797
LONGITUD:	2,182777
UBICACIÓ:	LLUIS COMPANYS PS,1 Comerç - Pujades
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68809**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50731**
CODI ELEMENT:	**58703**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,390734
LONGITUD:	2,180197
UBICACIÓ:	LLUIS COMPANYS PS,15 Trafalgar - Rec Comtal
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64355**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50732**
CODI ELEMENT:	**58704**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39119
LONGITUD:	2,1813
UBICACIÓ:	LLUIS COMPANYS PS,18-20 Ant. Av Vilanova
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50733**
CODI ELEMENT:	**58705**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,389499
LONGITUD:	2,18357
UBICACIÓ:	LLUIS COMPANYS PS,2 Pujades - Buenaventura Muñoz
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67295**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50734**
CODI ELEMENT:	**72026**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,391367
LONGITUD:	2,125028
UBICACIÓ:	MANUEL GIRONA PS, 39 Eduardo Conde
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50745**
CODI ELEMENT:	**58717**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427497
LONGITUD:	2,168358
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,318 Sebastida-Escultor Llimona
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50747**
CODI ELEMENT:	**72005**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42738
LONGITUD:	2,1682
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,345 Esq. Sabastida
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50749**
CODI ELEMENT:	**58721**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42782
LONGITUD:	2,16468
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,389 Desp. Peris Mencheta
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	SI	CORRECTE
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50751**
CODI ELEMENT:	**58723**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,429379
LONGITUD:	2,162153
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,421 Desp. Tajo
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50755**
CODI ELEMENT:	**58727**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384318606
LONGITUD:	2,1953314352
UBICACIÓ:	MARITIMO PS,32-40 Ant. C/ gas HOSPITAL DEL MAR
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50756**
CODI ELEMENT:	**58728**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384965
LONGITUD:	2,195931
UBICACIÓ:	MARITIMO PS,39 Ant. Trelawany
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50757**
CODI ELEMENT:	**58729**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,383196
LONGITUD:	2,194617
UBICACIÓ:	MARITIMO PS,23 Don Carles-Gas
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**69119**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50758**
CODI ELEMENT:	**58730**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,383362
LONGITUD:	2,194895
UBICACIÓ:	MARITIMO PS,23 Desp. C/ del Gas
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50761**
CODI ELEMENT:	**58733**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38717
LONGITUD:	2,183547
UBICACIÓ:	PICASSO PS,20-22 Dp. De la Princessa
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64360**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50764**
CODI ELEMENT:	**58736**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388376
LONGITUD:	2,182074
UBICACIÓ:	PICASSO PS,4 Comercio-Pujades
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50765**
CODI ELEMENT:	**58737**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38779
LONGITUD:	2,183099
UBICACIÓ:	PICASSO PS,5 Ant. Pujades
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67300**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50769**
CODI ELEMENT:	**58741**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,410063633
LONGITUD:	2,1357447532
UBICACIÓ:	SANT GERVASI PS, Esq. Plz. J. F. Kennedy
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50777**
CODI ELEMENT:	**58749**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,395473
LONGITUD:	2,175259
UBICACIÓ:	TETUAN PL, 27-28 esq. Gran Via Corts Catalanes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67288**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

L'interruptor diferencial no actua adequadament.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50778**
CODI ELEMENT:	**58750**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,397058
LONGITUD:	2,172501
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,57 - Aragó - C.Cent
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64515**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50779**
CODI ELEMENT:	**58751**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,397386
LONGITUD:	2,1724205
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,80-82 Ant. Aragó
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64524**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50780**
CODI ELEMENT:	**58752**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,398656
LONGITUD:	2,170395
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,93 Diagonal - València
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67293**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50781**
CODI ELEMENT:	**58753**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,398822
LONGITUD:	2,17061
UBICACIÓ:	SANT JOAN PS,98 Ant. Av. Diagonal
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES
CODI ELEMENT:	**67291**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50782**
CODI ELEMENT:	**72010**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4483
LONGITUD:	2,19952
UBICACIÓ:	SANTA COLOMA PS,108 Ant. Tiana
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50783**
CODI ELEMENT:	**72012**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,448583
LONGITUD:	2,199756
UBICACIÓ:	SANTA COLOMA PS, enfrente108 Ant. Ferran Junoy
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50785**
CODI ELEMENT:	**72011**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,444694
LONGITUD:	2,189226
UBICACIÓ:	SANTA COLOMA PS,30 Gran de St Andreu-Torras Bages
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50789**
CODI ELEMENT:	**58761**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,410311
LONGITUD:	2,218321
UBICACIÓ:	TAULAT PS, 291-293 Ant. Josep Pla
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64547**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50790**
CODI ELEMENT:	**58762**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,407085
LONGITUD:	2,215364
UBICACIÓ:	TAULAT PS,258 Desp. Josep Pla
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64466**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50793**
CODI ELEMENT:	**58765**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,441361
LONGITUD:	2,190789
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,105 Desp. Almirall Proxidia
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50798**
CODI ELEMENT:	**58770**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44586
LONGITUD:	2,19071
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,126 Desp. P^{O}. Sta. Coloma
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50799**
CODI ELEMENT:	**73182**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,442329
LONGITUD:	2,19071
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,129 Ant. Palomar
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50801**
CODI ELEMENT:	**67156**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,447861876
LONGITUD:	2,1904862626
UBICACIÓ:	JOSEP ANDREU I ABELLÓ PL, 140 Desp.Vía Favencia
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50804**
CODI ELEMENT:	**58776**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,436957
LONGITUD:	2,19128
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,16 Segadors-Paixalet
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64334**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50805**
CODI ELEMENT:	**58777**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439431
LONGITUD:	2,190932
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,69 Residencia-Guardiola i Feliu
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




ombustibles
% renovables
Una nova alternativa amb
la qualitat de sempre
Vàlids per
a tots els vehicles
s a 300 estacions de servei
Ibèrica i a final d'any a 600

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50806**
CODI ELEMENT:	**58778**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4393183
LONGITUD:	2,1911207
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,70 Pstge d'Isabel Robó-Residènca
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**64359**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50808**
CODI ELEMENT:	**58780**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435613
LONGITUD:	2,148342
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 246 Desp. Av. Can Marcet
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50809**
CODI ELEMENT:	**58781**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,424336
LONGITUD:	2,141727
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,101 Desp. Av. Jordá
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64333**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50812**
CODI ELEMENT:	**72024**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430178
LONGITUD:	2,144509
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,131 Ant. Arquitectura
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50813**
CODI ELEMENT:	**71925**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,425222
LONGITUD:	2,142908
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,138 Desp. Basses d'Horta
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Leds fosos
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50816**
CODI ELEMENT:	**58788**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427857
LONGITUD:	2,144145
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,170 Desp. Granja Vella
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**64143**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50817**
CODI ELEMENT:	**58789**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427901
LONGITUD:	2,144168
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,170 Desp. Granja Vella (2)
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50818**
CODI ELEMENT:	**58790**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416203
LONGITUD:	2,138223
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 20 Ant. Josefa Rosich
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**64328**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50819**
CODI ELEMENT:	**58791**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,437209
LONGITUD:	2,14974
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,185-201 Dp. Germans d'Esvalls
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50820**
CODI ELEMENT:	**58792**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,431327
LONGITUD:	2,145724
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 202 Pare Mariana-Juan de Mena
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64266**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Separat 1 m de la marquesina, amb escocell pel mig
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50822**
CODI ELEMENT:	**58794**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439743
LONGITUD:	2,158393
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 235 Ant. Logroño
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




CODI PARADA
1441

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50826**
CODI ELEMENT:	**58798**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43797
LONGITUD:	2,15308
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 274-278 Estatut Cataluña-Canigó
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67337**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Hebron - Cira d'Horta

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50828**
CODI ELEMENT:	**58800**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439092
LONGITUD:	2,157736
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 362 Esq. Escala Deí
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50829**
CODI ELEMENT:	**58801**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,418647
LONGITUD:	2,139066
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 37 Carretera de sant Cugat
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50832**
CODI ELEMENT:	**58804**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435166
LONGITUD:	2,147162
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,171-181 Desp.Av. d'Arturo Mundet
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50833**
CODI ELEMENT:	**58805**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,43068
LONGITUD:	2,14472
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,135-141 Ant. Horaci
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Tira superior no funciona
CODI ELEMENT:	**64358**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50834**
CODI ELEMENT:	**58806**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,458404
LONGITUD:	2,184089
UBICACIÓ:	VALLBONA AV,FTE. 35 Ant. Av. Escolapi Cancer
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50836**
CODI ELEMENT:	**58808**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,439451
LONGITUD:	2,165407
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,131 Desp. C/ de la Guinaueta
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64273**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50837**
CODI ELEMENT:	**58809**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,439209
LONGITUD:	2,165739
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,148 Ant. P^{O} Fabra i Puig
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64219**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50838**
CODI ELEMENT:	**58810**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439026
LONGITUD:	2,169773
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,157 Isard-Gasela
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68337**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50839**
CODI ELEMENT:	**58811**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43864
LONGITUD:	2,173515
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,177 Plz. Llucmajor-Esquirol volador
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64215**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50840**
CODI ELEMENT:	**58812**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,438808
LONGITUD:	2,169936
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,186 Marne-Alsàcia
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68234**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50841**
CODI ELEMENT:	**58813**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,438402
LONGITUD:	2,173803
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,220 Ant. Plz. Llucmajor
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64287**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50842**
CODI ELEMENT:	**58814**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,438891
LONGITUD:	2,17928
UBICACIÓ:	VALLDAURA PS,258 Desp. l'Escultor Ordónez
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64290**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50847**
CODI ELEMENT:	**58819**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,436897
LONGITUD:	2,173412
UBICACIÓ:	VERDUM PS,18 Jardins d'Alfabia
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64284**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50852**
CODI ELEMENT:	**58824**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,35178
LONGITUD:	2,145312
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,2-12 Motores- Cisell
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65880**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50853**
CODI ELEMENT:	**58825**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,359584
LONGITUD:	2,139635
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS.156-160 Alts Forns-Fundició
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64223**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50854**
CODI ELEMENT:	**58826**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,359848
LONGITUD:	2,139044
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,173 Desp. Foneria
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64141**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50855**
CODI ELEMENT:	**58827**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,362319
LONGITUD:	2,137619
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,216 Fundición-Mineria
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64300**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50857**
CODI ELEMENT:	**58829**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,351484532
LONGITUD:	2,1451420396
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,11-25 Ulldecona-Motores
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50860**
CODI ELEMENT:	**58832**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,354714
LONGITUD:	2,143227
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,56 Cisell-Sant Eloi
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**64388**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**NO**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50861**
CODI ELEMENT:	**58833**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,355400074
LONGITUD:	2,1422580384
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,57 Cisell-Sant Eloi
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50863**
CODI ELEMENT:	**58835**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397462681
LONGITUD:	2,2065747521
UBICACIÓ:	CALVELL PS,19-21 Ant. Rambla Poble Nou
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50865**
CODI ELEMENT:	**58837**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39528
LONGITUD:	2,161241
UBICACIÓ:	PASEO DE GRACIA,96 Provença- Rosselló
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50867**
CODI ELEMENT:	**58839**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377622
LONGITUD:	2,188398
UBICACIÓ:	JOAN BORBO PS,47 Ant. Pepe Rubianes
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64320**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50869**
CODI ELEMENT:	**58841**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,379175
LONGITUD:	2,192131
UBICACIÓ:	MARITIMO PS,5-9 Ant. Pepe Rubianes
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50872**
CODI ELEMENT:	**58844**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,359505376
LONGITUD:	2,1396828784
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,156 Desp. Alts Forns
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:		
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50874**
CODI ELEMENT:	**58846**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,354765
LONGITUD:	2,143182
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,64 Desp. Cisell
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50876**
CODI ELEMENT:	**58848**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,410104185
LONGITUD:	2,1370207148
UBICACIÓ:	SANT GERVASI PS,41-47 PL.John F. Kennedy,
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50877**
CODI ELEMENT:	**58849**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422335
LONGITUD:	2,141296
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, 96-118 Desp. Arenys
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64398**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50878**
CODI ELEMENT:	**58850**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,362239
LONGITUD:	2,137699
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS,216 Después Foneria
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50879**
CODI ELEMENT:	**58851**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4030138
LONGITUD:	2,2023598
UBICACIÓ:	PUJADES,205
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50880**
CODI ELEMENT:	**58852**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,407813
LONGITUD:	2,208708
UBICACIÓ:	PUJADES,347 Dp. Selva de Mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64469**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50881**
CODI ELEMENT:	**58853**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41448
LONGITUD:	2,13832
UBICACIÓ:	ALFONSO COMIN PL,2 Republica Argentina
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50886**
CODI ELEMENT:	**58858**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39551
LONGITUD:	2,12564
UBICACIÓ:	ARTOS Pl,10 Bonaplata
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50888**
CODI ELEMENT:	**58860**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406599
LONGITUD:	2,133759
UBICACIÓ:	BONANOVA PL,6 Desp. Muntaner
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64395**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50890**
CODI ELEMENT:	**58862**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387238
LONGITUD:	2,170929
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,14 despres Fontanella 1ª
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No hi ha punts de presa de terra adequats a la proximitat
Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50891**
CODI ELEMENT:	**58863**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387293
LONGITUD:	2,170869
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,14 despres Fontanella 2ª
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No hi ha punts de presa de terra adequats a la proximitat
Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50892**
CODI ELEMENT:	**58864**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387336
LONGITUD:	2,171092
UBICACIÓ:	CATALUNYA PL,14 despres Fontanella
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50903**
CODI ELEMENT:	**68508**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42766
LONGITUD:	2,19133
UBICACIÓ:	PARE MANYANET/SANT SEBASTIA -Pl. Dr.Cararach Mauri
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68232**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50906**
CODI ELEMENT:	**58878**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,374741
LONGITUD:	2,149897
UBICACIÓ:	ESPANYA PL,2 Reina Mª Cristina-Av. Paralel
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50914**
CODI ELEMENT:	**58886**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39223
LONGITUD:	2,14435
UBICACIÓ:	FRANCESC MACIA PL,7 Josep Tarradellas
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50920**
CODI ELEMENT:	**58892**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4394
LONGITUD:	2,16249
UBICACIÓ:	KARL MARX PL, Mont.Ral - P^{O} Valldaura
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64438**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50921**
CODI ELEMENT:	**58893**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43969
LONGITUD:	2,1632
UBICACIÓ:	KARL MARX PL, Esq. P^{O}. Valldaura
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50922**
CODI ELEMENT:	**58894**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,440698
LONGITUD:	2,161724
UBICACIÓ:	KARL MARX PL, Desp. Guineueta Vella
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Vall d'Hebron

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50927**
CODI ELEMENT:	**58899**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406184
LONGITUD:	2,150072
UBICACIÓ:	LESSEPS PL,3 Esq. Riera de Cassoles
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64351**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50928**
CODI ELEMENT:	**58900**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,419819
LONGITUD:	2,181413
UBICACIÓ:	MARAGALL Pl,23 Tolosa-Pge Artemis
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50929**
CODI ELEMENT:	**58901**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439711
LONGITUD:	2,186432
UBICACIÓ:	MIGUEL CASABLANCAS JOANI PL,30 Arquimedes-Bartrina
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50934**
CODI ELEMENT:	**58906**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,367878
LONGITUD:	2,159673
UBICACIÓ:	NEPTUNO PL, Museo Joan Miro Ant. P^{O} Santa Madrona
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




55
150
SOM
DE MIRAR
AL FUTUR
SOM
DE MAR

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50935**
CODI ELEMENT:	**58907**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,367772
LONGITUD:	2,159773
UBICACIÓ:	NEPTUNO PL, Museo Joan Miro Desp. P^{O} Olimpico
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




55 150

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50942**
CODI ELEMENT:	**67049**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,382788727
LONGITUD:	2,1837838879
UBICACIÓ:	PALAU PL,16 Isabel II-Marques de Argentera
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50945**
CODI ELEMENT:	**58917**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382775
LONGITUD:	2,18314
UBICACIÓ:	PALAU PL,3 Marques Argentera-Isabel II
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sot al costat d'encaminament
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50946**
CODI ELEMENT:	**58918**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38221
LONGITUD:	2,18616
UBICACIÓ:	PAU VILA PL,13 Dr. Aiguader
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50947**
CODI ELEMENT:	**58919**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,395628
LONGITUD:	2,114348
UBICACIÓ:	PEDRALBES PL,18 Bisbe Catalá
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50950**
CODI ELEMENT:	**58922**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386932
LONGITUD:	2,122957
UBICACIÓ:	PIUS XII PL,3 Diagonal av.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64233**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50951**
CODI ELEMENT:	**76052**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387258
LONGITUD:	2,122661
UBICACIÓ:	PIUS XII PL,4 Diagonal, Av.
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50955**
CODI ELEMENT:	**58927**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,366364
LONGITUD:	2,144733
UBICACIÓ:	SANT JORDI PL, Estadio, av.2 desp PL.St.Jordi
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




23 150
0343
#destapa el aperitivo

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50966**
CODI ELEMENT:	**58938**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,389033
LONGITUD:	2,1728
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,19 -Roger de Lluria-Pau Claris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64339**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d’obertures
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50967**
CODI ELEMENT:	**58939**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389349
LONGITUD:	2,172852
UBICACIÓ:	URQUINAONA PL,4 Roger de Lluria-Pau Claris
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50972**
CODI ELEMENT:	**71890**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,40904
LONGITUD:	2,10159
UBICACIÓ:	PINS DE VALLVIDRIERA PL,1 Esq. Cami Vell Sta Creu
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50974**
CODI ELEMENT:	**58946**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406143
LONGITUD:	2,149819
UBICACIÓ:	LESSEPS PL, Riera de Cassoles,57-desp Gral Mitre
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64248**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50975**
CODI ELEMENT:	**58947**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,418602
LONGITUD:	2,171949
UBICACIÓ:	NEN DE LA RUTLLA,1 Inters M.D.Montserrat-Garrofers
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64221**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50976**
CODI ELEMENT:	**58948**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388464
LONGITUD:	2,127395
UBICACIÓ:	REINA MARIA CRISTINA PL, Diagonal, Av. fte CI
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64183**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**AMB DEFICIÈNCIES**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50977**
CODI ELEMENT:	**58949**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,388495606
LONGITUD:	2,1274852779
UBICACIÓ:	REINA MARIA CRISTINA PL, Diagonal, Av.
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	SI CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI
ENCAMINAMENT	NO
BOTONADURA	NO
PAVIMENT ENTORN	SI CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50979**
CODI ELEMENT:	**58951**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3629342
LONGITUD:	2,1347661
UBICACIÓ:	RADI, Nº6 Gran Via Hospitalet- Ctra. Prat
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	AMB DEFICIÈNCIES Esglaó en mal estat
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50981**
CODI ELEMENT:	**58953**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42725
LONGITUD:	2,1572
UBICACIÓ:	CARMELO RBLA,2 Desp. Dante Alighieri
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67329**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V21
86
87
N4
V21
Enllaços
V21
Ps. Marítim

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50983**
CODI ELEMENT:	**58955**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3794759
LONGITUD:	2,1688384
UBICACIÓ:	RAVAL RBLA,7 antes Hospital
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




120
2054
Rbla del Raval
Hospital
www.barcelona.cat

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50985**
CODI ELEMENT:	**58957**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390142
LONGITUD:	2,190765
UBICACIÓ:	RAMON TRIAS FARGAS,21 Ant. Doctor Trueta
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64471**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50986**
CODI ELEMENT:	**58958**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,459947
LONGITUD:	2,172554
UBICACIÓ:	RASOS DE PEGUERA AV,186 Ant. Les Agudes
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Xapa trencada**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50988**
CODI ELEMENT:	**58960**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42581
LONGITUD:	2,1575
UBICACIÓ:	CARMELO RBLA,30 Granollers-Llobregos
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64282**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V21 86
87 N4
V21 Rambla del Carmel
Enllaços
H2
V23
Àrea d'intercanvi Rambla del Carmel
V21
Pg. Marítim

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50994**
CODI ELEMENT:	**58966**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42347
LONGITUD:	2,20622
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,155 Ant. Ca N'Oliva
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**AMB DEFICIÈNCIES Pintat**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50995**
CODI ELEMENT:	**58967**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,423375
LONGITUD:	2,206742
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,162 Ca N'Oliva-Pl. Fernando de los Rios
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50998**
CODI ELEMENT:	**77890**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387258
LONGITUD:	2,122661
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,68 Julián Besteiro-Selva de Mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50999**
CODI ELEMENT:	**58971**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41815
LONGITUD:	2,1998
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,88 Trabajo-Agricultura
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51012**
CODI ELEMENT:	**58984**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41432
LONGITUD:	2,21491
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,55 Venezuela-Pallars
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51017**
CODI ELEMENT:	**66376**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422394955
LONGITUD:	2,2042561178
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,167 antes. Rbla. Guipuscoa
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51019**
CODI ELEMENT:	**79272**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 1cara
LATITUD:	41,42005
LONGITUD:	2,20182
UBICACIÓ:	GUIPUSCOA,103 Puigcerdà- Cantabria
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51024**
CODI ELEMENT:	**76040**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40145
LONGITUD:	2,11427
UBICACIÓ:	RONDA DE DALT antes Major Can Caralleu en rotonda
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51025**
CODI ELEMENT:	**58997**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39303
LONGITUD:	2,13111
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,16 Desp. Prat de la Riba
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64316**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51027**
CODI ELEMENT:	**58999**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39483
LONGITUD:	2,13343
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,43 Angel Guimera-Doctor Roux
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64459**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51028**
CODI ELEMENT:	**59000**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,395
LONGITUD:	2,13385
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,44 Ant. Dr. Fleming
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64456**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51031**
CODI ELEMENT:	**59003**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39884
LONGITUD:	2,13387
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,82 Ant. C/ de Ganduxer
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64457**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries pintades	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51038**
CODI ELEMENT:	**59010**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44157
LONGITUD:	2,16179
UBICACIÓ:	GUINEUETA VELLA RDA,5 Ant. Plz. Karl Marx
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51043**
CODI ELEMENT:	**59015**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388683
LONGITUD:	2,171717
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,15 Pau Claris-P^{O} de Gracia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51044**
CODI ELEMENT:	**59016**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389597
LONGITUD:	2,174205
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,21 Bruc-Roger de Llura
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51045**
CODI ELEMENT:	**59017**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389677
LONGITUD:	2,174438
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,25 Bruc-Roger de Lluria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51049**
CODI ELEMENT:	**59021**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388407
LONGITUD:	2,170958
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,5 Pau Claris-P^{O} de Gracia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51050**
CODI ELEMENT:	**59022**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388569
LONGITUD:	2,171416
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,11 Pau Claris-P^{O} de Gracia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51053**
CODI ELEMENT:	**59025**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40062911
LONGITUD:	2,135400204
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,103 Ant. Torres i Pujalt
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64242**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51054**
CODI ELEMENT:	**59026**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39884
LONGITUD:	2,13347
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,99 Desp. Ganduxer
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64458**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Parpelleig

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51055**
CODI ELEMENT:	**59027**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,403010048
LONGITUD:	2,1383104378
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,134 (Muntaner-Atenes)
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51056**
CODI ELEMENT:	**59028**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40468
LONGITUD:	2,14109
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,179 Esq. Balmes
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64313**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51057**
CODI ELEMENT:	**59029**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40117
LONGITUD:	2,1363
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,108 Vico - Prats de Molló
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64314**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51058**
CODI ELEMENT:	**59030**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,405651
LONGITUD:	2,146604
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,216 Ant. Berna
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Leds apagats
CODI ELEMENT:	**64353**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51059**
CODI ELEMENT:	**59031**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40582
LONGITUD:	2,14617
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,237 Berna - Padua
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64434**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51060**
CODI ELEMENT:	**59032**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382974
LONGITUD:	2,163761
UBICACIÓ:	SANT ANTONI RDA,70 Valldoncella-Torres Amat
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64265**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51061**
CODI ELEMENT:	**59033**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376174
LONGITUD:	2,166583
UBICACIÓ:	SANT PAU RDA FTE 17 San Pau-Les Flors
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64330**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51062**
CODI ELEMENT:	**59034**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411362
LONGITUD:	2,143943
UBICACIÓ:	REPUBLICA ARGENTINA AV,155 Desp. Claudi Sabadell
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64134**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51067**
CODI ELEMENT:	**59039**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,440117
LONGITUD:	2,182526
UBICACIÓ:	RIO DE JANEIRO AV,95 Desp. Orgullos
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51069**
CODI ELEMENT:	**59041**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,390183
LONGITUD:	2,172872
UBICACIÓ:	ROGER DE LLURIA,12 Ausias Marc-Casp
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64180**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51070**
CODI ELEMENT:	**59042**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,395573
LONGITUD:	2,165739
UBICACIÓ:	ROGER DE LLURIA 96
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64297**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51079**
CODI ELEMENT:	**69868**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387245
LONGITUD:	2,167854
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT RDA,37 Rbla. de Catalunya - Balmes
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51080**
CODI ELEMENT:	**59052**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,39326
LONGITUD:	2,13137
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,11 Mena Casas- Sant Joan Bosco
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64231**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51081**
CODI ELEMENT:	**59053**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40414
LONGITUD:	2,14058
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,162 Ant. Balmes
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64443**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51082**
CODI ELEMENT:	**59054**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,402644471
LONGITUD:	2,1375759534
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,135- (Muntaner-Camp)
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51084**
CODI ELEMENT:	**59056**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41208
LONGITUD:	2,16729
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA,52 Padilla-Lepanto
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64490**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51087**
CODI ELEMENT:	**59059**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41224
LONGITUD:	2,16636
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA, Ant. Abd el Kader- ALFONS X
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64491**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	AMB DEFICIÈNCIES
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51088**
CODI ELEMENT:	**59060**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44434
LONGITUD:	2,16527
UBICACIÓ:	GUINEUETA VELLA RDA,44 J.R.Jiménez-Ig. Agustí
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51090**
CODI ELEMENT:	**59062**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,388297
LONGITUD:	2,170659
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,3 Pau Claris-P^{O} de Gracia
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51092**
CODI ELEMENT:	**59064**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375461
LONGITUD:	2,167507
UBICACIÓ:	SANT PAU RDA,6 Les Flors
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51095**
CODI ELEMENT:	**59067**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39022
LONGITUD:	2,17591
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,33 Girona-Bruc
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51096**
CODI ELEMENT:	**59068**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,391258
LONGITUD:	2,178759
UBICACIÓ:	SANT PERE RDA,51 Ant. Bailen
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64155**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51097**
CODI ELEMENT:	**59069**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375678
LONGITUD:	2,167222
UBICACIÓ:	SANT PAU RDA,10 Ant. C/ Les Flors
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51098**
CODI ELEMENT:	**66455**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,451405
LONGITUD:	2,187922
UBICACIÓ:	S'AGARÓ, Desp. Sa Tuna
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51103**
CODI ELEMENT:	**59075**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416827
LONGITUD:	2,181736
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET,243 Esq. C/. Del Guinardó
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67313**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51104**
CODI ELEMENT:	**59076**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420184
LONGITUD:	2,186321
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET,347 Felip II- Espronceda
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51105**
CODI ELEMENT:	**59077**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,408343
LONGITUD:	2,170447
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET,97 Esq. C/. Marina
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64279**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51106**
CODI ELEMENT:	**59078**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,410648
LONGITUD:	2,173499
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET,139 Cartagena-Castillejos
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51107**
CODI ELEMENT:	**59079**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40665
LONGITUD:	2,168192
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET,57 Desp. Sardenya
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64509**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51108**
CODI ELEMENT:	**59080**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,41327
LONGITUD:	2,17697
UBICACIÓ:	SANT ANTONI Mª CLARET,276 Desp. Sant Quintí
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64181**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51110**
CODI ELEMENT:	**59082**
MODEL:	MU Marquesina Foster/doble CON MUPI
LATITUD:	41,395728
LONGITUD:	2,174633
UBICACIÓ:	TETUAN PL,24 antes Diputació
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51113**
CODI ELEMENT:	**59085**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,391823
LONGITUD:	2,188571
UBICACIÓ:	SARDENYA,43 Ant. Llull
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64470**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51114**
CODI ELEMENT:	**59086**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430884
LONGITUD:	2,194843
UBICACIÓ:	SEGRE,103 Pl. Pere Falqués - Boriana
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51116**
CODI ELEMENT:	**59088**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,381736
LONGITUD:	2,16047
UBICACIÓ:	SEPULVEDA,139 antes Urgell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**64511**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51117**
CODI ELEMENT:	**59089**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3774088
LONGITUD:	2,1547218
UBICACIÓ:	SEPULVEDA,53 Rocafort - Entença
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64374**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51118**
CODI ELEMENT:	**59090**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37905
LONGITUD:	2,156874
UBICACIÓ:	SEPULVEDA,79 Ant. Calabria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64512**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51120**
CODI ELEMENT:	**59092**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,378381
LONGITUD:	2,145195
UBICACIÓ:	TARRAGONA,157 Elisi-Sant Nicolau
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




109 115 CJ
L94 D40
N0
1499
Metro Tarragona
Clear Channel
SAMSUNG
Nou
Galaxy Z Fold6
MediaMarkt

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51123**
CODI ELEMENT:	**59095**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,437017
LONGITUD:	2,191117
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS,13-15 Santa Marta- Joan Torras
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64270**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51126**
CODI ELEMENT:	**59098**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389674
LONGITUD:	2,176939
UBICACIÓ:	TRAFALGAR,52-54 Ant. Mendez Núñez
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51127**
CODI ELEMENT:	**59099**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382639
LONGITUD:	2,128723
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS 178 Dp.Gran Via Carles III
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64267**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51128**
CODI ELEMENT:	**72052**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,381241
LONGITUD:	2,126653
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,146 Dp.Gran Via Carles III
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




H8
LOEWE

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51129**
CODI ELEMENT:	**59101**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377093
LONGITUD:	2,119834
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS,37 Ant. Pintor Tapiró
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51132**
CODI ELEMENT:	**67105**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38356
LONGITUD:	2,151294
UBICACIÓ:	VALENCIA, 118 Dp. Calabria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67276**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51133**
CODI ELEMENT:	**59105**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,386038
LONGITUD:	2,154562
UBICACIÓ:	VALENCIA,146 antes Villarroel
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64160**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51134**
CODI ELEMENT:	**59106**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42694
LONGITUD:	2,14301
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS, Ant. Jorda,desp.Entrada Hospital
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64136**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51135**
CODI ELEMENT:	**59107**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42781
LONGITUD:	2,143412
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,107 Desp.Arquitectura,ant. Hospit
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51136**
CODI ELEMENT:	**71981**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,46093708
LONGITUD:	2,180682933
UBICACIÓ:	VALLBONA AV,1 Dp. Sant Feliu de Codina
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51139**
CODI ELEMENT:	**59111**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,396486
LONGITUD:	2,126303
UBICACIÓ:	VERGÓS,57 Ant. Rafael Batlle
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51146**
CODI ELEMENT:	**59118**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,399219
LONGITUD:	2,143558
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,166 Tavern-Muntaner
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64312**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51151**
CODI ELEMENT:	**59123**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,396057
LONGITUD:	2,155574
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,2 Seneca- Narcís Oller
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64404**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
L'element no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:






BLISS
SORTIR DE
LA FELIX
Dignifica

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51152**
CODI ELEMENT:	**59124**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398082
LONGITUD:	2,140807
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,202 Ant.Calvet
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51153**
CODI ELEMENT:	**59125**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397726
LONGITUD:	2,13909
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,203 Desp. Vallmajor
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51155**
CODI ELEMENT:	**59127**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397708
LONGITUD:	2,135831
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,235 Desp. Ganduxer
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51158**
CODI ELEMENT:	**59130**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397871
LONGITUD:	2,136709
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,246 antes C/ Vico
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51161**
CODI ELEMENT:	**76034**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397696
LONGITUD:	2,133659
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,251 Desp. General Mitre
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51168**
CODI ELEMENT:	**59140**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397667
LONGITUD:	2,128354
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,291 Desp. Vergós
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51171**
CODI ELEMENT:	**59143**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4
LONGITUD:	2,123309
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,327 Paseo Bonanova- Salvador Mundi
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64259**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51173**
CODI ELEMENT:	**59145**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,40014
LONGITUD:	2,123875
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,342 Hort de la Vila-P^{O} Bonanova
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64157**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51178**
CODI ELEMENT:	**59150**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397853
LONGITUD:	2,129219
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,292 Ant. Vergós
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51183**
CODI ELEMENT:	**59155**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4528109
LONGITUD:	2,1937788
UBICACIÓ:	VIA BARCINO,24 Desp. Foradada
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51187**
CODI ELEMENT:	**59159**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,442988
LONGITUD:	2,169605
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,73 Desp.Rda.Guineueta Vella
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64467**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Via Favència - Barri Canyelles
CODI PARADA
2269

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51188**
CODI ELEMENT:	**66434**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,444913
LONGITUD:	2,174658
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,173 Argensola-Almansa
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65882**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51189**
CODI ELEMENT:	**59161**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,442673
LONGITUD:	2,170123
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,186 Castor-Artesania
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




McFlurry


Clear Channel
BIMBO
BAGELS
¡PRUÉBALOS!

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51192**
CODI ELEMENT:	**66388**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,445867
LONGITUD:	2,177489
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,223 Ant. Campreciós
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65891**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51194**
CODI ELEMENT:	**72006**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,446461
LONGITUD:	2,1805602
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,259 Ant. Aiguablava
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51195**
CODI ELEMENT:	**59167**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44487
LONGITUD:	2,176
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,270 Ant. Mas Duran
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Clear Channel
KING
DABiZ
BK
KING

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51197**
CODI ELEMENT:	**72057**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,446833
LONGITUD:	2,184225
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA 321 Palamós-Chafarinas
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense escomessa
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Sense escomessa	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense escomessa

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




SUNG

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51198**
CODI ELEMENT:	**73185**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44595
LONGITUD:	2,18016
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,332 Desp. Via Julia
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Clear Channel
En casa, no dejamos que el perro ensucie
En la calle, tampoco
PLA ENDREGA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51199**
CODI ELEMENT:	**59171**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44637
LONGITUD:	2,1828
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,394 Ant. Pablo Iglesias
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




BIMBO
AGELS
PRUÉBALOS!

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51200**
CODI ELEMENT:	**59172**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,447162
LONGITUD:	2,189972
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,419 Torras i Bages-Crta. de Ribes
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51201**
CODI ELEMENT:	**59173**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,446481
LONGITUD:	2,184145
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,422 Pablo Iglesias-Palamós
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Clear Channel
ROYAL
BLISS
Life is king
¿QUESTA VIDA
ES DEMASIADA
UNA ALTRA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51202**
CODI ELEMENT:	**59174**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44188553
LONGITUD:	2,166608814
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,47 Ant. Federico García Lorca
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	N/A Punt sense tensió
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	AMB DEFICIÈNCIES
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51203**
CODI ELEMENT:	**59175**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,440757
LONGITUD:	2,163469
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,5 Esq. Pl. Karl Marx
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64465**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51205**
CODI ELEMENT:	**76035**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,441475
LONGITUD:	2,167088
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA,90 Rbla. Cazador-Castor
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51208**
CODI ELEMENT:	**68507**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,439244
LONGITUD:	2,175502
UBICACIÓ:	VIA JULIA,10 Artesania-Turó Blau
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**67298**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51211**
CODI ELEMENT:	**72058**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44542
LONGITUD:	2,179565
UBICACIÓ:	VIA JULIA,170 Tisso-Via Favencia
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51214**
CODI ELEMENT:	**72056**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44161
LONGITUD:	2,17758
UBICACIÓ:	VIA JULIA,80 Maestrat-Sant Francesc Xavier
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51218**
CODI ELEMENT:	**79280**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 2cara
LATITUD:	41,387125
LONGITUD:	2,17442
UBICACIÓ:	VIA LAIETANA,49 Ant. Comtal
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51223**
CODI ELEMENT:	**59195**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,38157
LONGITUD:	2,16151
UBICACIÓ:	VILLARROEL,27 antes Floridablanca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64397**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**51224**
CODI ELEMENT:	**59196**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,380628
LONGITUD:	2,141425
UBICACIÓ:	VIRIAT,47 Numancia- Enric Barges
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64505**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




H10
CJ
L94
H10 Pl Països Catalans
Enllaços
BIMBO
BAGELS
¡PRUÉBALOS!

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**53949**
CODI ELEMENT:	**72184**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,443932344
LONGITUD:	2,1721239309
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA, 141 ALMAGRO-ARTESANIA
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




JOSH HARTNETT
UNA NUEVA EXPERIENCIA DE
M. NIGHT SHYAMALAN
LA TRAMPA
30.000 FANS.
300 POLICÍAS.
1 ASESINO EN SERIE.
SIN ESCAPATORIA.
9 AGOSTO
SOLO EN CINES

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**53958**
CODI ELEMENT:	**72568**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,442442304
LONGITUD:	2,1755816877
UBICACIÓ:	ALMANSA,29 Desp Joan Riera
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54009**
CODI ELEMENT:	**73464**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,424872383
LONGITUD:	2,1382758363
UBICACIÓ:	SINAÍ, 10 Lledoner- Natzaret
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




112

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54247**
CODI ELEMENT:	**62625**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37479
LONGITUD:	2,17716
UBICACIÓ:	JOSEP CARNER PS,27 Devant Duana
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64546**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54251**
CODI ELEMENT:	**67103**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,441649
LONGITUD:	2,19985
UBICACIÓ:	CIUTAT D'ASUNCION, 59 potosí -Lima
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**67087**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54273**
CODI ELEMENT:	**62770**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414274
LONGITUD:	2,134183
UBICACIÓ:	TIBIDABO AV,40 TMB1775
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54278**
CODI ELEMENT:	**62790**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,415082
LONGITUD:	2,180822
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,30-32 Industria-Pge. Travesera
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	SI TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54280**
CODI ELEMENT:	**79277**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 1cara
LATITUD:	41,410573
LONGITUD:	2,156341
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE DALT, 81 -Clavell
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**64498**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




D40
H6
24
N0

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54288**
CODI ELEMENT:	**62799**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,381849
LONGITUD:	2,184604
UBICACIÓ:	PLA DE PALAU,19 Sota Muralla - Aiguader
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54296**
CODI ELEMENT:	**62810**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,384613
LONGITUD:	2,110931
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,696 Teniente Coronel Gonzalez Tablas 2
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba al MUPI
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54325**
CODI ELEMENT:	**72443**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,425169
LONGITUD:	2,140687
UBICACIÓ:	JORDA AV, antes c/Judea
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54328**
CODI ELEMENT:	**63009**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44483
LONGITUD:	2,167823
UBICACIÓ:	GUINEUETA VELLA RDA,62 -Col.legi Eugeni D ´ Ors
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54388**
CODI ELEMENT:	**57096**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384848
LONGITUD:	2,11315
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,692 Alfambra
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54389**
CODI ELEMENT:	**63218**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375082
LONGITUD:	2,167161
UBICACIÓ:	PARALELO AV,084 después Rda. St. Pau
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54394**
CODI ELEMENT:	**73414**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,432107
LONGITUD:	2,145468
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS.143 ant.C/Poesia INS.N.MONTURIOL
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54426**
CODI ELEMENT:	**63573**
MODEL:	MU Marquesina Foster SIN MUPI
LATITUD:	
LONGITUD:	
UBICACIÓ:	
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**64250**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	SI CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54451**
CODI ELEMENT:	**63673**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427306
LONGITUD:	2,205754
UBICACIÓ:	VIA TRAJANA, 24
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54453**
CODI ELEMENT:	**63676**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422789
LONGITUD:	2,196724
UBICACIÓ:	SANTANDER, 8 Pont del Treball
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




PÒSIT
DE COOPERATIVISME
ropòsit.
COOPCAT
Generalitat
de Catalunya

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54486**
CODI ELEMENT:	**63723**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,46065
LONGITUD:	2,180702
UBICACIÓ:	VALLBONA AV, 5 (Montaña-Rotonda)
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	GRAFITTI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Oxidada**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54487**
CODI ELEMENT:	**63724**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,432768419
LONGITUD:	2,151516612
UBICACIÓ:	VIDAL I BARRAQUER AV, 47 Despues Pl. Botticelli
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54488**
CODI ELEMENT:	**63725**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,429348
LONGITUD:	2,100696
UBICACIÓ:	LILA, 47 - Menta
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54501**
CODI ELEMENT:	**63748**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,421707
LONGITUD:	2,163592
UBICACIÓ:	PENYAL FTE N.7 ENTRE DR. BOVÉ I M.VILOMARA
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




2783
117

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54517**
CODI ELEMENT:	**64635**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386834
LONGITUD:	2,155589
UBICACIÓ:	VALENCIA, 166 despues Villarroel
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54522**
CODI ELEMENT:	**64646**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,408865
LONGITUD:	2,153548
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE DALT, 28-34 entre La Granja i Verdi
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54523**
CODI ELEMENT:	**64647**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,410460287
LONGITUD:	2,1566128992
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE DALT, 82 entre Torrent de les Flors-
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54580**
CODI ELEMENT:	**64746**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,462979
LONGITUD:	2,183654
UBICACIÓ:	L ´ ALZINAR, 38 desp.Pierola
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54659**
CODI ELEMENT:	**65133**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392628
LONGITUD:	2,189593
UBICACIÓ:	MARINA, 77 dep.Pujades dir. mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54660**
CODI ELEMENT:	**65135**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392668839
LONGITUD:	2,1899160389
UBICACIÓ:	MARINA, 76 desp.Llull dir.montaña
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54661**
CODI ELEMENT:	**65136**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,453452
LONGITUD:	2,19075
UBICACIÓ:	PENISCOLA fte. 39 esq. Pare Manjón
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54770**
CODI ELEMENT:	**65367**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401397875
LONGITUD:	2,1911601424
UBICACIÓ:	TANGER, 67
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54771**
CODI ELEMENT:	**65369**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,379085626
LONGITUD:	2,1579969863
UBICACIÓ:	VILADOMAT, 89
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54775**
CODI ELEMENT:	**65377**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3759827
LONGITUD:	2,1591646
UBICACIÓ:	MANSO, 13
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65378**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54776**
CODI ELEMENT:	**65379**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,378525668
LONGITUD:	2,1635159059
UBICACIÓ:	SANT PAU RDA,76
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54777**
CODI ELEMENT:	**65381**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414294672
LONGITUD:	2,171043582
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA, 83
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54778**
CODI ELEMENT:	**65383**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416614389
LONGITUD:	2,174219349
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA, 113
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54780**
CODI ELEMENT:	**65387**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,437788654
LONGITUD:	2,1740992958
UBICACIÓ:	VERDUM PS. 57
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54781**
CODI ELEMENT:	**65388**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4334391
LONGITUD:	2,173038013
UBICACIÓ:	DOCTOR PI I MOLIST, 65
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54782**
CODI ELEMENT:	**65390**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4185379
LONGITUD:	2,1762288
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA, 150
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**65393**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54783**
CODI ELEMENT:	**65391**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376447406
LONGITUD:	2,1477875171
UBICACIÓ:	TARRAGONA, 103
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




109
Tarragona
Parc de Joan Miró

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54784**
CODI ELEMENT:	**65399**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413415036
LONGITUD:	2,1702527276
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA, 80
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54786**
CODI ELEMENT:	**65401**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422124271
LONGITUD:	2,1773460826
UBICACIÓ:	GUINARDO RDA, 208-212
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54787**
CODI ELEMENT:	**65403**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	
LONGITUD:	
UBICACIÓ:	
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**66179**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54789**
CODI ELEMENT:	**65405**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,393712797
LONGITUD:	2,1898627123
UBICACIÓ:	PUJADES, 25
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54790**
CODI ELEMENT:	**65406**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,461528221
LONGITUD:	2,1784358337
UBICACIÓ:	RASOS DE PEGUERA AV, 48-50
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54793**
CODI ELEMENT:	**65408**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,441803381
LONGITUD:	2,1909526571
UBICACIÓ:	TORRAS I BAGES PS, 108 BIS
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament i el buit d'obertura es troba taponat amb escuma groga	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54794**
CODI ELEMENT:	**65410**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,436039982
LONGITUD:	2,2040404852
UBICACIÓ:	SANT ADRIÀ, 132-136
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54795**
CODI ELEMENT:	**65411**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406973646
LONGITUD:	2,1986242213
UBICACIÓ:	MARROC, 9-17-23
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54804**
CODI ELEMENT:	**65421**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389532027
LONGITUD:	2,143117811
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV. 123
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**AMB DEFICIÈNCIES**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54805**
CODI ELEMENT:	**65422**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386409503
LONGITUD:	2,142461169
UBICACIÓ:	JOSEP TARRADELLAS AV. 91
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**68715**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54806**
CODI ELEMENT:	**65423**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4334831
LONGITUD:	2,17329
UBICACIÓ:	DOCTOR PI I MOLIST, 80
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54808**
CODI ELEMENT:	**65430**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,429134402
LONGITUD:	2,1836979872
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,369 - ESCOCIA
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**66384**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54809**
CODI ELEMENT:	**65431**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392782829
LONGITUD:	2,1910561236
UBICACIÓ:	LLULL, 42
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54818**
CODI ELEMENT:	**65442**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422787
LONGITUD:	2,204613
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,200
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54820**
CODI ELEMENT:	**65444**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,403927208
LONGITUD:	2,2162904451
UBICACIÓ:	LITORAL AV, (Selva de Mar - Josep Pla)
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54821**
CODI ELEMENT:	**65446**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416866139
LONGITUD:	2,1985580718
UBICACIÓ:	SELVA DE MAR, 231
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54829**
CODI ELEMENT:	**65466**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,405416603
LONGITUD:	2,2134505202
UBICACIÓ:	SELVA DE MAR, 7
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54830**
CODI ELEMENT:	**65469**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,419746
LONGITUD:	2,201159
UBICACIÓ:	CANTABRIA, 31
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54831**
CODI ELEMENT:	**65472**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,358312179
LONGITUD:	2,1433407565
UBICACIÓ:	MARE DE DEU DEL PORT, 249
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54832**
CODI ELEMENT:	**65474**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,365807457
LONGITUD:	2,1382894375
UBICACIÓ:	QUIMICA, fte. n.18.x
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54833**
CODI ELEMENT:	**65479**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,383335162
LONGITUD:	2,1311832853
UBICACIÓ:	JOAN GÜELL, 165
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54834**
CODI ELEMENT:	**65482**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384687659
LONGITUD:	2,1342444118
UBICACIÓ:	MARQUES DE SENTMENAT, 1
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54839**
CODI ELEMENT:	**65501**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,407402
LONGITUD:	2,21785
UBICACIÓ:	JOSEP PLA, 2 al 22
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54840**
CODI ELEMENT:	**65502**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,366282518
LONGITUD:	2,1398963452
UBICACIÓ:	MINERIA, 34-48 desp Font Florida fte LIDL
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54842**
CODI ELEMENT:	**65506**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3985895
LONGITUD:	2,1873261
UBICACIÓ:	TANGER, 9
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54843**
CODI ELEMENT:	**65508**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,408999825
LONGITUD:	2,2013227988
UBICACIÓ:	MARROC, 75-81
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54845**
CODI ELEMENT:	**65512**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,418050865
LONGITUD:	2,2155986303
UBICACIÓ:	CRISTOBAL DE MOURA, 255
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54846**
CODI ELEMENT:	**65514**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,417918567
LONGITUD:	2,2158067632
UBICACIÓ:	CRISTOBAL DE MOURA, 244
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54847**
CODI ELEMENT:	**65516**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,415675221
LONGITUD:	2,2124334816
UBICACIÓ:	CRISTOBAL DE MOURA, 219
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54851**
CODI ELEMENT:	**65523**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,407988602
LONGITUD:	2,2024343357
UBICACIÓ:	CRISTOBAL DE MOURA, 2
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54870**
CODI ELEMENT:	**65567**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427172345
LONGITUD:	2,1440599024
UBICACIÓ:	GRANJA VELLA, 19 Después P. Vall d ´ Hebron
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54883**
CODI ELEMENT:	**65581**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,434135
LONGITUD:	2,153398
UBICACIÓ:	CAMI DE L´ ESGLESIA entre Av. Estatut- carrer Horta
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55111**
CODI ELEMENT:	**65920**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420027839
LONGITUD:	2,20119745
UBICACIÓ:	CANTABRIA, 28-40
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55112**
CODI ELEMENT:	**65921**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422054887
LONGITUD:	2,1965109503
UBICACIÓ:	PONT DEL TREBALL, 15
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55223**
CODI ELEMENT:	**66059**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,409771305
LONGITUD:	2,2011689708
UBICACIÓ:	BAC DE RODA,140
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55224**
CODI ELEMENT:	**66068**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413838637
LONGITUD:	2,2093845115
UBICACIÓ:	JOSEP PLA, 130
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55225**
CODI ELEMENT:	**66070**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,418272326
LONGITUD:	2,2035819402
UBICACIÓ:	CANTABRIA, 12
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55226**
CODI ELEMENT:	**66072**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,408580409
LONGITUD:	2,2001853526
UBICACIÓ:	ESPRONCEDA,171-175
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55229**
CODI ELEMENT:	**66078**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,425348425
LONGITUD:	2,2012459925
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,250
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55230**
CODI ELEMENT:	**66080**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,424723458
LONGITUD:	2,2010560311
UBICACIÓ:	PRIM RBLA, fte 250
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55231**
CODI ELEMENT:	**66082**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411129823
LONGITUD:	2,2058251175
UBICACIÓ:	SELVA DE MAR, 95
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55247**
CODI ELEMENT:	**66099**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416280082
LONGITUD:	2,2122826971
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,79 antes Cristobal de Moura
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55249**
CODI ELEMENT:	**66103**
MODEL:	Marquesina
LATITUD:	41,375684379
LONGITUD:	2,1362832623
UBICACIÓ:	SANTS PL, 12 -Olzinelles
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/2/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:






KING
BURGER KING

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55258**
CODI ELEMENT:	**66118**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,393073848
LONGITUD:	2,1152394789
UBICACIÓ:	PEDRALBES, AV., 54
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55261**
CODI ELEMENT:	**66120**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,392912022
LONGITUD:	2,1151638207
UBICACIÓ:	PEDRALBES AV., 49
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55262**
CODI ELEMENT:	**66126**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4210632
LONGITUD:	2,1993372
UBICACIÓ:	CANTABRIA, 51
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55263**
CODI ELEMENT:	**66128**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427917036
LONGITUD:	2,1891637932
UBICACIÓ:	ROVIRA I VIRGILI, 3-15-17
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55287**
CODI ELEMENT:	**66152**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385224034
LONGITUD:	2,1047121898
UBICACIÓ:	ESPLUGUES, AV. , 2-22 - GONZÁLEZ TABLAS
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55288**
CODI ELEMENT:	**66153**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385462586
LONGITUD:	2,1048990715
UBICACIÓ:	ESPLUGUES AV.,24 - GONZÁLEZ TABLAS
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55294**
CODI ELEMENT:	**66159**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416510853
LONGITUD:	2,2129055807
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,98
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55296**
CODI ELEMENT:	**66163**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,428279824
LONGITUD:	2,2028129382
UBICACIÓ:	SANTANDER, 56 ant. VIA TRAJANA
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55307**
CODI ELEMENT:	**66180**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420495423
LONGITUD:	2,2076294552
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,162 Gran Via - Andrade
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**66181**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55321**
CODI ELEMENT:	**66195**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430204377
LONGITUD:	2,1672738839
UBICACIÓ:	PETRARCA, 1
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55322**
CODI ELEMENT:	**66823**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406227878
LONGITUD:	2,1490914965
UBICACIÓ:	GENERAL MITRE RDA,244 esq. Pl. Lesseps
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55324**
CODI ELEMENT:	**66362**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406736381
LONGITUD:	2,14951693
UBICACIÓ:	LESSEPS PL, 24 Esq. Republica Argentina
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55408**
CODI ELEMENT:	**66331**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420017657
LONGITUD:	2,2072404403
UBICACIÓ:	PRIM RBLA,, 123
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55427**
CODI ELEMENT:	**66370**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435879852
LONGITUD:	2,172339292
UBICACIÓ:	VERDUM PS, 7 Ant. Pi i Molist I Lorena
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




47
182
V29
N1
NIT BUS
N6
NIT BUS
0306
Pg Verdum
Doctor Pi i Molist
GALENO
Laboratorio Clínico y Biomédico
+ Especialización en Salud Laboral
Plazas Limitadas
¡APÚNTATE YA!

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55428**
CODI ELEMENT:	**66372**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,443455657
LONGITUD:	2,172241731
UBICACIÓ:	VIA FAVENCIA 196
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55429**
CODI ELEMENT:	**66374**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390085212
LONGITUD:	2,1191028294
UBICACIÓ:	PEDRALBES AV. 30
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55430**
CODI ELEMENT:	**66378**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427449166
LONGITUD:	2,1851663022
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,350
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55431**
CODI ELEMENT:	**66379**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,364041472
LONGITUD:	2,1394682687
UBICACIÓ:	MARE DE DEU DEL PORT, 322
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55453**
CODI ELEMENT:	**66409**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384210484
LONGITUD:	2,1272572755
UBICACIÓ:	CARLES III GRAN VIA,65 Mejía Lerica - Trav. Corts
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55456**
CODI ELEMENT:	**66821**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,380298743
LONGITUD:	2,1325615847
UBICACIÓ:	JOAN GÜELL, 99
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55465**
CODI ELEMENT:	**66436**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435436983
LONGITUD:	2,172403937
UBICACIÓ:	PI I MOLIST,120 (Pl. Madres Mayo)
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55469**
CODI ELEMENT:	**66441**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,402091968
LONGITUD:	2,197223308
UBICACIÓ:	PERE IV, 166 - 168
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55470**
CODI ELEMENT:	**66442**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,405270267
LONGITUD:	2,1998147319
UBICACIÓ:	PERE IV, 248
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55471**
CODI ELEMENT:	**66443**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,396176883
LONGITUD:	2,1933108092
UBICACIÓ:	PUJADES, 59
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55473**
CODI ELEMENT:	**66446**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,375931704
LONGITUD:	2,1484709681
UBICACIÓ:	TARRAGONA, 99
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




NO
L94
SAMSUNG

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55767**
CODI ELEMENT:	**66758**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,365311
LONGITUD:	2,141662
UBICACIÓ:	SEGURA, c/polvorí
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




13
125
1566

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55800**
CODI ELEMENT:	**66809**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,410801168
LONGITUD:	2,1586717634
UBICACIÓ:	CAMELIES, 26-28
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55827**
CODI ELEMENT:	**66845**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4216916
LONGITUD:	2,1797805
UBICACIÓ:	MARAGALL PS, 122
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55828**
CODI ELEMENT:	**66847**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422096028
LONGITUD:	2,179191635
UBICACIÓ:	MARAGALL PS, 159
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55829**
CODI ELEMENT:	**66849**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,409809264
LONGITUD:	2,178276892
UBICACIÓ:	DOS DE MAIG,287
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55831**
CODI ELEMENT:	**66852**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376680682
LONGITUD:	2,1546507497
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 26
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55832**
CODI ELEMENT:	**66854**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,381887605
LONGITUD:	2,1477687259
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 138
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55850**
CODI ELEMENT:	**66873**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,417892148
LONGITUD:	2,2124027681
UBICACIÓ:	ALFONS EL MAGNANIM, 109 (JAUNE HUGET, 11)
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55851**
CODI ELEMENT:	**66874**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,444585293
LONGITUD:	2,1993053558
UBICACIÓ:	CIUTAT D ´ ASUNCION, 73
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55852**
CODI ELEMENT:	**72908**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,436522809
LONGITUD:	2,2082878737
UBICACIÓ:	SANT ADRIA, 194 antes C/Arbeca
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55855**
CODI ELEMENT:	**66879**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382742708
LONGITUD:	2,153198076
UBICACIÓ:	VILADOMAT, 169
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55857**
CODI ELEMENT:	**66880**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,390325236
LONGITUD:	2,1377982944
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 332-334
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55860**
CODI ELEMENT:	**66884**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,410846574
LONGITUD:	2,1794770102
UBICACIÓ:	INDEPENDENCIA, 338-340
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55868**
CODI ELEMENT:	**66896**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,394844504
LONGITUD:	2,1345372746
UBICACIÓ:	DOCTOR FLEMING,25 desp. General Mitre
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES No arriben a terra**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55870**
CODI ELEMENT:	**66899**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39769385
LONGITUD:	2,1321333773
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA, 261
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55871**
CODI ELEMENT:	**66901**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397872019
LONGITUD:	2,1336241019
UBICACIÓ:	VIA AUGUSTA,260 ANT. GENERAL MITRE
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55874**
CODI ELEMENT:	**66907**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,380677264
LONGITUD:	2,1558988983
UBICACIÓ:	VILADOMAT, 123
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55894**
CODI ELEMENT:	**66938**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,449463233
LONGITUD:	2,185506238
UBICACIÓ:	TAMARIU, 2
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55895**
CODI ELEMENT:	**66939**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387028844
LONGITUD:	2,147474827
UBICACIÓ:	VILADOMAT, 265
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55897**
CODI ELEMENT:	**66941**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,394280503
LONGITUD:	2,1350765795
UBICACIÓ:	DOCTOR FLEMING, 20 antes J.Benavente
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:







MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55898**
CODI ELEMENT:	**66942**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39183434
LONGITUD:	2,135998373
UBICACIÓ:	DOCTOR FLEMING, 3 antes Av.Sarrià
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55899**
CODI ELEMENT:	**66943**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384257196
LONGITUD:	2,1446004067
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 178
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55905**
CODI ELEMENT:	**66953**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,380127172
LONGITUD:	2,1501161755
UBICACIÓ:	ENTENÇA, 96
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**55941**
CODI ELEMENT:	**66996**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,426910246
LONGITUD:	2,2063146331
UBICACIÓ:	VIA TRAJANA, 19
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures (escuma groga tapant pany)

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57083**
CODI ELEMENT:	**72160**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,415129539
LONGITUD:	2,1758009486
UBICACIÓ:	SANT QUINTÍ, 55
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57149**
CODI ELEMENT:	**68687**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376235767
LONGITUD:	2,1217544454
UBICACIÓ:	RIERA BLANCA, 19
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57281**
CODI ELEMENT:	**68513**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,356959273
LONGITUD:	2,1415910322
UBICACIÓ:	ZONA FRANCA PS, 100
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**NO**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Escocell enfosat

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57298**
CODI ELEMENT:	**68534**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401365127
LONGITUD:	2,1919571535
UBICACIÓ:	BADAJOZ, 142
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57299**
CODI ELEMENT:	**68536**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413076088
LONGITUD:	2,1348274986
UBICACIÓ:	TIBIDABO AV, 29 Después Ramon Mocaya
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57300**
CODI ELEMENT:	**68538**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,426416012
LONGITUD:	2,1730962936
UBICACIÓ:	MARAGALL PS, 230
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57301**
CODI ELEMENT:	**68541**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,406601524
LONGITUD:	2,1850656721
UBICACIÓ:	INDEPENDENCIA, 242
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57302**
CODI ELEMENT:	**68542**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398685918
LONGITUD:	2,1954808259
UBICACIÓ:	BADAJOZ, 88
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57303**
CODI ELEMENT:	**68544**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,394348541
LONGITUD:	2,2027678076
UBICACIÓ:	CARMEN AMAYA, 2. Desp J. Vicens i Vives
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57305**
CODI ELEMENT:	**68548**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414350167
LONGITUD:	2,1332706337
UBICACIÓ:	ISAAC NEWTON, 40
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57306**
CODI ELEMENT:	**68550**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,404904452
LONGITUD:	2,1873137862
UBICACIÓ:	INDEPENDENCIA, 19-21
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57307**
CODI ELEMENT:	**68552**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414272
LONGITUD:	2,186733
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, 183
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57328**
CODI ELEMENT:	**68575**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,399281218
LONGITUD:	2,1990234039
UBICACIÓ:	ROC BORONAT, 49
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57333**
CODI ELEMENT:	**71922**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3984622
LONGITUD:	2,2025372
UBICACIÓ:	LLACUNA, 10-20
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57339**
CODI ELEMENT:	**68588**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400164845
LONGITUD:	2,200272965
UBICACIÓ:	LLACUNA, 36-40
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57345**
CODI ELEMENT:	**68594**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,403673884
LONGITUD:	2,1956723108
UBICACIÓ:	LLACUNA, 110-118
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57364**
CODI ELEMENT:	**68615**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,402747599
LONGITUD:	2,1947280755
UBICACIÓ:	ROC BORONAT, 123
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manquen Xapes**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




COMPETICIÓ, VIU A CATALUNYA
LA COPA AMÈRICA
37TH
AMERICA'S
CUP
LOUIS VUITTON
AGOST-OCTUBRE 2024
BARCELONA
Generalitat
de Catalunya

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57365**
CODI ELEMENT:	**68617**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4262409
LONGITUD:	2,172982
UBICACIÓ:	MARAGALL PS, 267
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57367**
CODI ELEMENT:	**68621**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,412672768
LONGITUD:	2,1770624963
UBICACIÓ:	INDEPENDENCIA, 392
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57370**
CODI ELEMENT:	**68625**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,400969041
LONGITUD:	2,1968114595
UBICACIÓ:	ROC BORONAT, 81-95
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57412**
CODI ELEMENT:	**68668**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,403822901
LONGITUD:	2,1817362577
UBICACIÓ:	CASTILLEJOS, 219
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57413**
CODI ELEMENT:	**68670**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,395888623
LONGITUD:	2,1923612933
UBICACIÓ:	PAMPLONA, 74
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57414**
CODI ELEMENT:	**68672**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401014602
LONGITUD:	2,1854433956
UBICACIÓ:	CASTILLEJOS, 173
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57415**
CODI ELEMENT:	**68674**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398695384
LONGITUD:	2,1885683063
UBICACIÓ:	PAMPLONA, 114
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57417**
CODI ELEMENT:	**68678**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416927234
LONGITUD:	2,1825562963
UBICACIÓ:	TRINXANT, 116
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57418**
CODI ELEMENT:	**68680**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,440472439
LONGITUD:	2,1763029405
UBICACIÓ:	VIA JÚLIA, 47
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57419**
CODI ELEMENT:	**68681**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435718645
LONGITUD:	2,2004812172
UBICACIÓ:	SANT ADRIÀ, 53
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57423**
CODI ELEMENT:	**68685**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,415571851
LONGITUD:	2,1352316725
UBICACIÓ:	JOSEP GARÍ, 5
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57424**
CODI ELEMENT:	**68686**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,412101198
LONGITUD:	2,1357496503
UBICACIÓ:	TIBIDABO AV, 20
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57426**
CODI ELEMENT:	**68691**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,442504775
LONGITUD:	2,1778686147
UBICACIÓ:	VIA JULIA, 117
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manca una xapa**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



TÜVRheinland®
Precisely Right.



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57427**
CODI ELEMENT:	**68692**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427565183
LONGITUD:	2,1575875908
UBICACIÓ:	DANTE ALIGHIERI, 79
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




H2 19
86 87
N4
H2 Dante Alighieri-
Rbla. del Carmel
Enllaços
V23
V21
V21
H2

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57428**
CODI ELEMENT:	**68693**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,451122847
LONGITUD:	2,1873965877
UBICACIÓ:	PALAMÓS, 78-84
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57429**
CODI ELEMENT:	**68694**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,394261482
LONGITUD:	2,2023871246
UBICACIÓ:	CARMEN AMAYA S/N Fte. Escola Bressol
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57439**
CODI ELEMENT:	**68734**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,378232313
LONGITUD:	2,1219502871
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS, 62
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57440**
CODI ELEMENT:	**71784**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,378528363
LONGITUD:	2,1174868362
UBICACIÓ:	CARDENAL REIG,38
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57443**
CODI ELEMENT:	**68718**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375131124
LONGITUD:	2,1527326767
UBICACIÓ:	PARALELO AV,194 Av. Mistral
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57444**
CODI ELEMENT:	**68719**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,438898538
LONGITUD:	2,2039209322
UBICACIÓ:	FRAY JUNIPER SERRA,PLAÇA
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57445**
CODI ELEMENT:	**68720**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422945075
LONGITUD:	2,1415891976
UBICACIÓ:	VALL D'HEBRON PS,120
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57451**
CODI ELEMENT:	**68733**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,452552245
LONGITUD:	2,1874284871
UBICACIÓ:	PALAMOS, 98
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57452**
CODI ELEMENT:	**68731**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386477087
LONGITUD:	2,1075944907
UBICACIÓ:	GONZALEZ TABLAS, 13
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57453**
CODI ELEMENT:	**68730**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386061747
LONGITUD:	2,1052833799
UBICACIÓ:	ESPLUGUES, AV. ,22
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57455**
CODI ELEMENT:	**68740**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39112311
LONGITUD:	2,2015621736
UBICACIÓ:	MARITIM DE LA NOVA ICARIA PS, 79
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57456**
CODI ELEMENT:	**68738**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37759536
LONGITUD:	2,1207965523
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS, 55
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57487**
CODI ELEMENT:	**68773**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4079113
LONGITUD:	2,1872559
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, 112-114
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57488**
CODI ELEMENT:	**68776**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,407989798
LONGITUD:	2,1866815693
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, 111
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57499**
CODI ELEMENT:	**68792**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377178736
LONGITUD:	2,1147765804
UBICACIÓ:	CARDENAL REIG,18
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57511**
CODI ELEMENT:	**68806**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,460929742
LONGITUD:	2,1789926686
UBICACIÓ:	VALLCIVERA, frente nº 6
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	BRUT I GRÀFFITI ÀCID
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:






3663
Vallehermoso
Clear Channe
REPSOL
Per ser conductor de primera
aprofita
Combustibles
100% renovables
Produits 100%
amb residus orgànics
Una nova alternativa amb
la qualitat de sempre
Vàlids per
a tots els vehicles

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57512**
CODI ELEMENT:	**68807**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4541036
LONGITUD:	2,1718618
UBICACIÓ:	CASTELLVÍ,esq. Lliça
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57769**
CODI ELEMENT:	**69093**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,402839949
LONGITUD:	2,1500455638
UBICACIÓ:	RIERA DE CASSOLES, 27
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Dificultats de tancament

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57770**
CODI ELEMENT:	**69122**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,409350565
LONGITUD:	2,1871610389
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, 140
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**57777**
CODI ELEMENT:	**69102**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,39046871
LONGITUD:	2,1316400819
UBICACIÓ:	NUMANCIA 179
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58203**
CODI ELEMENT:	**69556**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401515531
LONGITUD:	2,1512445941
UBICACIÓ:	RIERA DE CASSOLES, 2
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58204**
CODI ELEMENT:	**69557**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401260472
LONGITUD:	2,1511175393
UBICACIÓ:	RIERA DE CASSOLES, 3
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**RATLLAT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Manquen rajoles

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58549**
CODI ELEMENT:	**69927**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,432821266
LONGITUD:	2,1509421329
UBICACIÓ:	BERRUGUETE,28
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58550**
CODI ELEMENT:	**69928**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,433303648
LONGITUD:	2,1489930772
UBICACIÓ:	BERRUGUETE,46
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58579**
CODI ELEMENT:	**69967**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,379864061
LONGITUD:	2,1244535934
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE LES CORTS 102 esquina Benavent
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58583**
CODI ELEMENT:	**69971**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414644892
LONGITUD:	2,1367099074
UBICACIÓ:	ALFONSO COMIN PL,15 antes de Rep. Argentina
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58633**
CODI ELEMENT:	**70029**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,444111265
LONGITUD:	2,2026487436
UBICACIÓ:	CARACAS davant 35,
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58634**
CODI ELEMENT:	**70030**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44062661
LONGITUD:	2,2035145092
UBICACIÓ:	CARACAS 6, desp. Lima
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58692**
CODI ELEMENT:	**70101**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4148482
LONGITUD:	2,207123
UBICACIÓ:	PERE IV, 484 Ant. Josep Pla
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58693**
CODI ELEMENT:	**70102**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4125881
LONGITUD:	2,2052883
UBICACIÓ:	PERE IV, 424 Desp. Selva de mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**58694**
CODI ELEMENT:	**70103**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,412865746
LONGITUD:	2,2064930495
UBICACIÓ:	MARROC, 120 Esq. Carrer del Treball
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59447**
CODI ELEMENT:	**70968**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3782524
LONGITUD:	2,1570526
UBICACIÓ:	CALABRIA,66 - Desp.Floridablanca
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59448**
CODI ELEMENT:	**70969**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,379970883
LONGITUD:	2,1547144718
UBICACIÓ:	CALABRIA,104 - Desp.Gran Via
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Manquen xapes**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59449**
CODI ELEMENT:	**70970**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3825399
LONGITUD:	2,1514607
UBICACIÓ:	CALABRIA,164 - Desp.Aragón
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59450**
CODI ELEMENT:	**70971**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3851525
LONGITUD:	2,1479818
UBICACIÓ:	CALABRIA ,218 - Desp.Provença
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59451**
CODI ELEMENT:	**70972**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3876927
LONGITUD:	2,145538
UBICACIÓ:	PARIS 74 - Desp.Calabria
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59469**
CODI ELEMENT:	**70989**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,399698091
LONGITUD:	2,2086575278
UBICACIÓ:	GARCIA FARIA PS,3
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59485**
CODI ELEMENT:	**71029**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,446743885
LONGITUD:	2,1983097963
UBICACIÓ:	CIUTAT D ´ ASUNCION, 82
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59489**
CODI ELEMENT:	**72339**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,335582001
LONGITUD:	2,1401419724
UBICACIÓ:	CARRER A, Antes de Carrer 27
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59494**
CODI ELEMENT:	**71045**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4472612
LONGITUD:	2,1742881
UBICACIÓ:	MINA DE LA CIUTAT 24
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Cables alimentació del diferencial estan tallats

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59516**
CODI ELEMENT:	**71078**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377334113
LONGITUD:	2,1495667658
UBICACIÓ:	DIPUTACION, DELANTE Nº 8 después Vilamarí
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




PARADA
ANUL·LADA
Diputació –
Vilamari
D40
Clear Channel
spanya
Enllaços
D40
Canyelles
XL/XXL
ANTE LA OBESIDAD
TENEMOS QUE
DAR LA TALLA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59517**
CODI ELEMENT:	**71079**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376610797
LONGITUD:	2,1486220608
UBICACIÓ:	DIPUTACION, DELANTE Nº 2 después Llança
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




V7
Enllaços
V7
McFlurry

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59534**
CODI ELEMENT:	**71102**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,397096417
LONGITUD:	2,2060096009
UBICACIÓ:	CALVELL PS, 13
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59549**
CODI ELEMENT:	**71123**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3861
LONGITUD:	2,14312
UBICACIÓ:	PARÍS, 40
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59550**
CODI ELEMENT:	**71126**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,384150778
LONGITUD:	2,1407619742
UBICACIÓ:	BERLÍN, 60
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59551**
CODI ELEMENT:	**71128**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,409288289
LONGITUD:	2,215367089
UBICACIÓ:	JOSEP PLA 32, Fte.C.C.Diagonal Mar
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59556**
CODI ELEMENT:	**71133**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,382928028
LONGITUD:	2,1386086399
UBICACIÓ:	BERLIN, 32
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59731**
CODI ELEMENT:	**71390**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,423763198
LONGITUD:	2,1917974865
UBICACIÓ:	BERENGUER DE PALOU, frente 17-19
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59732**
CODI ELEMENT:	**71397**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,380753986
LONGITUD:	2,1814984583
UBICACIÓ:	COLON P^{O}, 4
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59733**
CODI ELEMENT:	**71398**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,385182784
LONGITUD:	2,1629961515
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,588
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59734**
CODI ELEMENT:	**71399**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,387435647
LONGITUD:	2,1660880914
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,612
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59735**
CODI ELEMENT:	**71400**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,390403598
LONGITUD:	2,169751287
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,646
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59740**
CODI ELEMENT:	**72183**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377424482
LONGITUD:	2,1106212904
UBICACIÓ:	MANUEL AZAÑA 3, AV
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59770**
CODI ELEMENT:	**71467**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386939319
LONGITUD:	2,1668617884
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT RDA,25
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59778**
CODI ELEMENT:	**71486**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,42817237
LONGITUD:	2,2039072013
UBICACIÓ:	VIA TRAJANA, 38
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59779**
CODI ELEMENT:	**71487**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,428098506
LONGITUD:	2,2039734472
UBICACIÓ:	VIA TRAJANA, 25
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59792**
CODI ELEMENT:	**71506**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386176456
LONGITUD:	2,1650360509
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT RDA, 3
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59792**
CODI ELEMENT:	**71506**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386176456
LONGITUD:	2,1650360509
UBICACIÓ:	UNIVERSITAT RDA, 3
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59913**
CODI ELEMENT:	**71876**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,461251081
LONGITUD:	2,1805632159
UBICACIÓ:	VALLBONA,AV 2 devant estació
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59919**
CODI ELEMENT:	**71848**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376648784
LONGITUD:	2,1118248058
UBICACIÓ:	CAMI TORRE MELINA, 7
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59924**
CODI ELEMENT:	**71860**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3924487
LONGITUD:	2,1433742349
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV, 485 antes Francesc Macià
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59935**
CODI ELEMENT:	**71892**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,394152488
LONGITUD:	2,1771801693
UBICACIÓ:	CASP, 100
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**59960**
CODI ELEMENT:	**71943**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,389235793
LONGITUD:	2,1707253098
UBICACIÓ:	CASP, 22
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60004**
CODI ELEMENT:	**72061**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,391228801
LONGITUD:	2,1708079718
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,658
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60062**
CODI ELEMENT:	**72155**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401984248
LONGITUD:	2,1989926364
UBICACIÓ:	PALLARS,216-220 despres C/Llacuna
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60085**
CODI ELEMENT:	**72186**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435590653
LONGITUD:	2,1962710993
UBICACIÓ:	SANT ADRIA, 45
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60086**
CODI ELEMENT:	**72187**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,440297448
LONGITUD:	2,1960903606
UBICACIÓ:	FERRAN JUNOY, 28
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**AMB DEFICIÈNCIES Brut**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60087**
CODI ELEMENT:	**72188**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4432058
LONGITUD:	2,1970718
UBICACIÓ:	FERRAN JUNOY Entre Potosí y Tucuman
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60088**
CODI ELEMENT:	**72189**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420568485
LONGITUD:	2,2122802001
UBICACIÓ:	BERNAT METGE, 43
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60089**
CODI ELEMENT:	**72190**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,411527921
LONGITUD:	2,2161853115
UBICACIÓ:	LLULL, 394
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60090**
CODI ELEMENT:	**72191**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,3758334
LONGITUD:	2,1782707
UBICACIÓ:	PG. DE COLOM -PL. PORTAL DE LA PAU
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60107**
CODI ELEMENT:	**72245**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,398723818
LONGITUD:	2,1537008926
UBICACIÓ:	TRAVESSERA DE GRACIA 96
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:		
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:		
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)		
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense Interruptor diferencial ni cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Clear Channel
SOM
DE MIRAR
AL FUTUR
SOM
DE MAR
LOUIS VUITTON
BARCELONA

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60185**
CODI ELEMENT:	**72335**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,402526711
LONGITUD:	2,1785198331
UBICACIÓ:	ARAGÓN, 449
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60242**
CODI ELEMENT:	**72401**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,386214185
LONGITUD:	2,118343162
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,686 - JARDINS DE PEDRALBES
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**AMB DEFICIÈNCIES Buit**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60243**
CODI ELEMENT:	**72402**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,385412121
LONGITUD:	2,1151584787
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,690 - BIBLIOTECA ECONOMIA
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60244**
CODI ELEMENT:	**72403**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,38520283
LONGITUD:	2,114353816
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,690 abans C/Alfambra
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60281**
CODI ELEMENT:	**72442**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,333460216
LONGITUD:	2,1116001497
UBICACIÓ:	CARRER K ZONA FRANCA Ant. Carrer transversal 6
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




21
N1
2828
Carrer K

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60282**
CODI ELEMENT:	**72444**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,436505559
LONGITUD:	2,2072425852
UBICACIÓ:	SANT ADRIÀ 196-BIOSCA
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




CACAHUETAZO
TIJUANÁTICOS DEL MUNDO, ESTE ES VUESTRO CACAHUETE.
Grefusa
PETADÍSIMOS DE SABOR

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60361**
CODI ELEMENT:	**72590**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,333527157
LONGITUD:	2,1114397546
UBICACIÓ:	CARRER K - FEIXA LLARGA Ant Carrer 40
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




21
2812

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60447**
CODI ELEMENT:	**72724**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,415781102
LONGITUD:	2,1567952515
UBICACIÓ:	CARMELO CRTA - Ana M[a].Matute (pujada)
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:


Clear Channel
SMINT
SMINT
SMINT


V19 24
1223

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60458**
CODI ELEMENT:	**72753**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387773391
LONGITUD:	2,1245488083
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV,674
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60460**
CODI ELEMENT:	**72759**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413551
LONGITUD:	2,1872623
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, 194
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60512**
CODI ELEMENT:	**72823**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375992965
LONGITUD:	2,1108133679
UBICACIÓ:	CRTA.COLLBLANC, 160
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	TRENCAT
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/5/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60545**
CODI ELEMENT:	**72907**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413050688
LONGITUD:	2,1443775587
UBICACIÓ:	PL. DE MONS - PONT DE VALLCARCA
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60576**
CODI ELEMENT:	**72967**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427132709
LONGITUD:	2,1917228446
UBICACIÓ:	BERENGUER DE PALOU, ENFRENTE 141
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Cables alimentació del diferencial estan tallats

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60616**
CODI ELEMENT:	**73056**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,406111417
LONGITUD:	2,1909132749
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,872
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60617**
CODI ELEMENT:	**68684**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,415119437
LONGITUD:	2,1341796648
UBICACIÓ:	JOSEP GARÍ, 3
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**AMB DEFICIÈNCIES Xapa despenjada**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/4/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Sense protegir

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60620**
CODI ELEMENT:	**73058**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,368177997
LONGITUD:	2,1871259563
UBICACIÓ:	JOAN BORBO PS, FTE. HOTEL VELA
DISTRICTE:	1.1.-Ciutat Vella-Port

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60663**
CODI ELEMENT:	**73150**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,377506947
LONGITUD:	2,146291102
UBICACIÓ:	TARRAGONA, 127
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




Àrea d'intercanvi
Tarragona
Tarragona
50 m
1'
Sants Estac
570 m
7'
Àrea d'intercanvi Tarragona
Banyoles
Besalú
Camprodon
Olot
Ripoll
Santa Coloma de Farners

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60664**
CODI ELEMENT:	**73151**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,343869743
LONGITUD:	2,1452486724
UBICACIÓ:	CARRER A,105
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60665**
CODI ELEMENT:	**73152**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,339329689
LONGITUD:	2,1423613022
UBICACIÓ:	CARRER A, 91
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60738**
CODI ELEMENT:	**73249**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,371040007
LONGITUD:	2,1501779678
UBICACIÓ:	FRANCESC FERRER I GUARDIA AV, 5
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




13 150
0008
McRib
ÚLTIMA OPORTUNITAT!
T'ho perdràs?

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60746**
CODI ELEMENT:	**73258**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,372944399
LONGITUD:	2,1728956221
UBICACIÓ:	VILA I VILÀ 21
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60899**
CODI ELEMENT:	**73412**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,452698959
LONGITUD:	2,1865411613
UBICACIÓ:	AIGUABLAVA, 90
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**60948**
CODI ELEMENT:	**73465**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,446161745
LONGITUD:	2,2013863421
UBICACIÓ:	TUCUMAN, 19
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats d'obertures	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Dificultats d'obertures

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**62261**
CODI ELEMENT:	**58474**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,40394
LONGITUD:	2,17586
UBICACIÓ:	MALLORCA,407
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**63487**
CODI ELEMENT:	**76228**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,435064163
LONGITUD:	2,1919396988
UBICACIÓ:	RAMON RIERA PL.-SEGRE
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES Lluminàries foses	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**63627**
CODI ELEMENT:	**76430**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,387042055
LONGITUD:	2,174808827
UBICACIÓ:	VIA LAIETANA ,54
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**63648**
CODI ELEMENT:	**65414**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,428062085
LONGITUD:	2,1941747406
UBICACIÓ:	PARE MANYANET, 38
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**63650**
CODI ELEMENT:	**76516**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375712363
LONGITUD:	2,1496332651
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,373 Ant. Esq. Tarragona
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




3236
H12 52 N1 N2 N13
N15 N17 N18
N28
Gran Via
Pl. Espanya
H&M


Clear Channel
TMB
Espanya
SAMSUNG
Nou
Galaxy Z Fold6
Galaxy AI ha arribat
MediaMarkt

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**63651**
CODI ELEMENT:	**76518**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,433331963
LONGITUD:	2,1836086448
UBICACIÓ:	MERIDIANA, AV. 428 CAP SANT ANDREU
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64398**
CODI ELEMENT:	**77341**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,36572118
LONGITUD:	2,1572889049
UBICACIÓ:	OLÍMPIC,PS 60
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64399**
CODI ELEMENT:	**77342**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,365203047
LONGITUD:	2,1574943021
UBICACIÓ:	OLÍMPIC,PS 15-17
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	SI CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES Insuficient
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





TÜVRheinland®
Precisely Right.

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64400**
CODI ELEMENT:	**77343**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,362760778
LONGITUD:	2,1567470364
UBICACIÓ:	OLÍMPIC,PS -FONT I QUER
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	N/A Punt sense tensió	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	N/A Punt sense tensió

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64401**
CODI ELEMENT:	**77344**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,358413606
LONGITUD:	2,144038202
UBICACIÓ:	FOC,93
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64426**
CODI ELEMENT:	**77363**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,430395463
LONGITUD:	2,1741724519
UBICACIÓ:	FABRA I PUIG PS. 264
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES No arriba a la paret
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64429**
CODI ELEMENT:	**77364**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4616187
LONGITUD:	2,1793844
UBICACIÓ:	VALLBONA AV. 4
DISTRICTE:	8-Nou Barris

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	SI CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/3/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI
ENCAMINAMENT	NO
BOTONADURA	NO
PAVIMENT ENTORN	SI CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Cables alimentació del diferencial estan tallats

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




3094
B
Vallcivera -
Pl. Roja de
Ciutat Meridiana
VALENTINO

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64560**
CODI ELEMENT:	**77583**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,360604654
LONGITUD:	2,140358243
UBICACIÓ:	MARE DE DEU DEL PORT, 319
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64582**
CODI ELEMENT:	**77633**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	
LONGITUD:	
UBICACIÓ:	
DISTRICTE:	

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**77633**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/28/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64604**
CODI ELEMENT:	**77677**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,409313156
LONGITUD:	2,1641368674
UBICACIÓ:	PI I MARGALL, 74
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES Dificultats de tancament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64605**
CODI ELEMENT:	**77678**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,428185514
LONGITUD:	2,2024081453
UBICACIÓ:	SANTANDER, FRTE. 56
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64606**
CODI ELEMENT:	**77679**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,427925876
LONGITUD:	2,2025024874
UBICACIÓ:	SANTANDER, 57
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64607**
CODI ELEMENT:	**77680**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,43164851
LONGITUD:	2,2053760497
UBICACIÓ:	SANTANDER, 83
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	AMB DEFICIÈNCIES
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64638**
CODI ELEMENT:	**79285**
MODEL:	Marquesina Super Pali/mupi digital 2cara
LATITUD:	41,384613
LONGITUD:	2,110931
UBICACIÓ:	DIAGONAL AV.- GONZALEZ TABLAS
DISTRICTE:	4-Les Corts

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64672**
CODI ELEMENT:	**77899**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414877429
LONGITUD:	2,2095303817
UBICACIÓ:	MARROC, 174
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64673**
CODI ELEMENT:	**77900**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,408820975
LONGITUD:	2,1638122663
UBICACIÓ:	PI I MARGALL, 55
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**64678**
CODI ELEMENT:	**77937**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,374193892
LONGITUD:	2,1551729233
UBICACIÓ:	TAMARIT, 70
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65025**
CODI ELEMENT:	**78130**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,353108075
LONGITUD:	2,1558644885
UBICACIÓ:	CARRER DEL CEMENTIRI
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	CORRECTE

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65044**
CODI ELEMENT:	**78455**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,414808707
LONGITUD:	2,185284554
UBICACIÓ:	TRINXANT, 62
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65070**
CODI ELEMENT:	**78525**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416756348
LONGITUD:	2,1870390276
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV,240
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65071**
CODI ELEMENT:	**78526**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,422198345
LONGITUD:	2,1772135123
UBICACIÓ:	GUINARDÓ RDA,227
DISTRICTE:	7-Horta-Guinardó

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Incomplet

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65102**
CODI ELEMENT:	**78642**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,37806098
LONGITUD:	2,1403589327
UBICACIÓ:	SANTS, Parque de la España Industrial
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65113**
CODI ELEMENT:	**78674**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,375986795
LONGITUD:	2,1765130815
UBICACIÓ:	DRASSANES AV,2
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària
Sense cablejat d'escomessa

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65214**
CODI ELEMENT:	**78812**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,376735841
LONGITUD:	2,1771811186
UBICACIÓ:	PL. PORTAL DE LA PAU 3
DISTRICTE:	1-Ciutat Vella

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65215**
CODI ELEMENT:	**78813**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,416743181
LONGITUD:	2,1866889618
UBICACIÓ:	MERIDIANA AV, 229
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65250**
CODI ELEMENT:	**78893**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li SIN MUPI
LATITUD:	41,446890195
LONGITUD:	2,199541192
UBICACIÓ:	CLARIANA, 18
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**NO**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	NO
QUADRE HORARI:	**NO**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	N/A	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	CORRECTE	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Marquesina senzilla sense instal· lació elèctrica; no necessita mesurament de terra.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




133
3862

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65254**
CODI ELEMENT:	**78915**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,44618371
LONGITUD:	2,1980592571
UBICACIÓ:	FERRAN JUNOY, 102
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65260**
CODI ELEMENT:	**78931**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,442857265
LONGITUD:	2,193054278
UBICACIÓ:	FERNANDO PESSOA, 45
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Previsió canvi d'il·luminària	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65264**
CODI ELEMENT:	**58429**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37451
LONGITUD:	2,14814
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES, 351
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	N/A
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**N/A**
VIDRE:	
IL·LUMINACIÓ:	Element no localitzat.
PORTA (Panys i Frontisses):	
XAPES DECORATIVES PEUS:	
VIDRES MARQUESINA:	**N/A**
BANC:	
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	
QUADRE HORARI:	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	
ENCAMINAMENT	N/A
BOTONADURA	N/A
PAVIMENT ENTORN	SI
ESCOCELLS PROTEGITS	NO

OBSERVACIONS

Element no localitzat.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:





MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65286**
CODI ELEMENT:	**79058**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,4243505
LONGITUD:	2,1771736442
UBICACIÓ:	MARAGALL PS,160 Desp. Ramón Albó
DISTRICTE:	9-Sant Andreu

INSPECCIÓ

PIU:	SI	CORRECTE
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
PORTA (Panys i Frontisses):	AMB DEFICIÈNCIES No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.	
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	AMB DEFICIÈNCIES No funciona	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES No funciona

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	NO EXISTEIX
XARXA DE TERRA:	N/A

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Mupi no posseeix massa metàl· lica sense tractament exterior per realitzar mesura de posada a terra de tipus tel· luròmetre.
No es pot accedir a l'element amb les eines proporcionades.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65394**
CODI ELEMENT:	**79223**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,412234522
LONGITUD:	2,2126164426
UBICACIÓ:	PALLARS, 456
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65395**
CODI ELEMENT:	**79224**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,409777499
LONGITUD:	2,2093378253
UBICACIÓ:	PALLARS, 378
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	BRUT	
IL·LUMINACIÓ:	AMB DEFICIÈNCIES Sense cablejat d'escomessa	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	AMB DEFICIÈNCIES

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	AMB DEFICIÈNCIES Desnivell

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**65406**
CODI ELEMENT:	**79261**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,420383604
LONGITUD:	2,1189363217
UBICACIÓ:	CAMÍ DE VALLVIDRERA AL TIBIDABO 53
DISTRICTE:	5-Sarrià-Sant Gervasi

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO	

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/26/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Sense cablejat d'escomessa
Previsió canvi d'il·luminària

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:




ultima

MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49881**
CODI ELEMENT:	**57853**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401343
LONGITUD:	2,165614
UBICACIÓ:	CORSEGA,431 P^{O} Sant Joan-Bailén
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**64153**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/13/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**49975**
CODI ELEMENT:	**57947**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,374287
LONGITUD:	2,148535
UBICACIÓ:	GRAN VIA CORTS CATALANES,378 Mèxic - Plça. Espanya
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**64212**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50130**
CODI ELEMENT:	**73180**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,407347
LONGITUD:	2,175144
UBICACIÓ:	PADILLA,280 Rosellón-Pge. Canadell
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Tensió 230/133 V

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50514**
CODI ELEMENT:	**58486**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,407495
LONGITUD:	2,170621
UBICACIÓ:	MARINA,356 Esq. Sant Antoni Mª Claret
DISTRICTE:	2-L'Eixample

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**64384**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	N/A
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	CORRECTE
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/15/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50604**
CODI ELEMENT:	**58576**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,399587
LONGITUD:	2,152305
UBICACIÓ:	GAL.LA PLACÍDIA PL,26 Dp. Travessera de Gracia
DISTRICTE:	6-Gràcia

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	INCORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/6/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**50907**
CODI ELEMENT:	**58879**
MODEL:	MU Marquesina Foster CON MUPI
LATITUD:	41,37448
LONGITUD:	2,14909
UBICACIÓ:	ESPANYA PL,3 Gran Via - Av. Reina Maria Cristina
DISTRICTE:	3-Sants-Montjuïc

INSPECCIÓ

PIU:	NO
CODI ELEMENT:	**N/A**
MUPI:	**SI**
VIDRE:	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**
BANC:	CORRECTE
BANC ISQUIÀTIC:	NO
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	NO

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/8/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	NO	
ENCAMINAMENT	NO	
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	NO	

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54457**
CODI ELEMENT:	**63681**
MODEL:	MU Marquesina Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,401302
LONGITUD:	2,198795
UBICACIÓ:	LLACUNA,64 antes Pallars
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	INCORRECTE Lluminàries no funcionals	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**GRAFITTI ÀCID**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	NO	
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	INCORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/21/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	
ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:		
ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Lluminàries no funcionals

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54848**
CODI ELEMENT:	**65518**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,415688176
LONGITUD:	2,2126996166
UBICACIÓ:	CRISTOBAL DE MOURA, 218-220
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	N/A Punt sense tensió	
PORTA (Panys i Frontisses):	INCORRECTE La porta no tanca adequadament	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**BRUT**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	INCORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

Punt sense tensió

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:



MARQUESINA

INFORMACIÓ DE L'ELEMENT

CODI PARADA:	**54850**
CODI ELEMENT:	**65521**
MODEL:	MU Marquesina Super/Pal-Li CON MUPI
LATITUD:	41,413225123
LONGITUD:	2,2095591791
UBICACIÓ:	CRISTOBAL DE MOURA, 160
DISTRICTE:	10-Sant Martí

INSPECCIÓ

PIU:	NO	
CODI ELEMENT:	**N/A**	
MUPI:	**SI**	
VIDRE:	CORRECTE	
IL·LUMINACIÓ:	CORRECTE	
PORTA (Panys i Frontisses):	CORRECTE	
XAPES DECORATIVES PEUS:	**CORRECTE**	
VIDRES MARQUESINA:	**CORRECTE**	
BANC:	CORRECTE	
BANC ISQUIÀTIC:	SI	CORRECTE
IL·LUMINACIÓ MARQUESINA:	**N/A**	
QUADRE HORARI:	**CORRECTE**	
IL·LUMINACIÓ QUADRE HORARI:	SI	CORRECTE

INFORME ENTITAT DE CONTROL:	SI	
DATA INSPECCIÓ EC.:	8/25/2024	
ELEMENTS DE PROTECCIÓ ELEC.:	EXISTEIX	
XARXA DE TERRA:	CORRECTE	

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT 2024:

ALÇADA PLÍNTON VORERA (>12cm)	SI	
ENCAMINAMENT	SI	CORRECTE
BOTONADURA	NO	
PAVIMENT ENTORN	SI	CORRECTE
ESCOCELLS PROTEGITS	SI	CORRECTE

OBSERVACIONS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

FOTOGRAFIA DE L'ELEMENT:

