

Informe d'insuficiència de mitjans

Servei de direcció de les obres per a la reurbanització del c. Taulat entre els carrers de Bilbao i Llacuna, (separata Àmbit 1, entre Rambla del Poblenou i c. Bilbao) al districte de Sant Martí, a Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible - Exp. núm. 610.2026.126

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- **Insuficiència de mitjans personals:** L'entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.
- **Insuficiència de mitjans materials:** L'entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l'objecte del contracte que precisa.

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis de referència.

Ricard Font i Hereu
Director General

Barcelona, a la data de la signatura electrònica.

Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha estat signat electrònicament per:

Ricard Font Hereu, Director General, el dia 08/09/2026 a les 9:26.

Aquest document és una còpia autèntica. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) custodia el document i les signatures originals.

Verificació Electrònica del document: Doc: 67868234 Codi CSV: 65d6ed8e90fe418a854be4e2a17dcbc0
a l'adreça <https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-documents>