



VPF.1. OPORTUNIDAD DE LA ACTUACIÓN

El castillo de Miravet constituye en su situación actual uno de los principales activos patrimoniales y turísticos del sur de la provincia de Tarragona y de la amplia zona del curso inferior del río Ebro junto al cual esta emplazado. Su relevancia histórica como centro administrativo de un amplio territorio regentado por los caballeros templarios es indudable y el interés que genera es muy alto. Con sus potentes estructuras relativamente bien conservadas constituye el castillo de época medieval con mayor superficie construida y cubierta de Catalunya, y es una de las fortificaciones de época románica más relevantes de la península.

A pesar de todo lo expuesto este castillo presenta deficiencias y disfunciones importantes, que todas las actuaciones que se han llevado a cabo en él, desde que en 1990 pasó a ser propiedad de la Generalitat, aun no han sido capaces de resolver por completo.

En relación con el ámbito de la intervención presentada a esta convocatoria del Programa del 2% del MITMS, presentan actualmente estados de conservación precarios o deficientes, que esta solventará, toda la zona de bastión de mediodía y la torre del tesoro.

El primero de estos ámbitos ha sido objeto reciente de una excavación arqueológica, necesaria como trabajo previo a su adecuación final, pero que dejado a la vista y expuestas un amplio conjunto de estructuras arqueológicas, de época diversa, que requieren una actuación de consolidación rápida (Fig. 1). Por otro lado, esa operación ha dejado al descubierto el gran muro de sillares del cerramiento sureste del recinto superior, con importantes patologías de pérdidas volumétricas y de degradación importante de las fábricas. Perdido el arriostramiento que la contención lateral del relleno retirado del antiguo bastión ejercía sobre él, ahora esa estructura ha quedado críticamente expuesta a los agentes atmosféricos y a posibles situaciones de inestabilidad local (Fig. 2).



Fig. 1 y 2. Restos de estructuras históricas aparecidas en las excavaciones realizadas recientemente en el bastión de mediodía que requieren una consolidación lo más pronta posible. Y estado de degradación y pérdidas volumétricas que presenta el muro de cerramiento del recinto superior adyacente una vez eliminado el relleno del bastión que se le adosaba.

Otra derivada de esta operación ha sido que se ha eliminado el cerramiento que impedía el acceso al interior del castillo por ese lado, reduciéndose actualmente su control a vallas provisionales de obra, fácilmente vulnerables. Más allá del problema del posible acceso incontrolado de personas al interior del recinto, hay que destacar el riesgo para la seguridad que esta expectativa genera puesto que se trata de un espacio con desniveles que suponen un riesgo de caída muy importante.

El caso de la torre del tesoro es una situación probablemente más crítica y que viene arrastrándose desde hace más tiempo. Ya en el año 2008 el desprendimiento espontáneo de unos sillares, de su parte superior incompleta, sobre la zona de acceso al castillo (Fig. 3), junto a la que está ubicada esta construcción, obligó a cerrar el monumento al público durante cierto período de tiempo y ha realizar reparaciones de urgencia. Aunque la intervención entonces realizada resolvió de forma provisional esta situación, actualmente parte de esa estructura sigue en una situación de precariedad estructural. Partes importantes de sus gruesos muros se encuentran aún apeados provisionalmente con pilares de fábrica de ladrillo ofreciendo una imagen poco tranquilizadora (Fig. 4), y algunos de sus muros presentan degradaciones activas con pérdidas volumétricas (Fig. 5).

Más allá de lo hasta ahora expuesto, la intervención propuesta conseguirá resolver una importante disfunción actual en el funcionamiento del monumento, al permitir incorporar a los espacios accesibles actualmente al público, otros que ahora no lo son como es el caso del interior y la cubierta de las caballerizas, el bastión de mediodía, la terraza sobre el refectorio, las dependencias de la sala del comendador, así como el nivel noble de la torre del tesoro. Todo ello supone doblar el espacio de visita pública del monumento, poner en valor esos ámbitos y mejorar considerablemente la comprensión del conjunto patrimonial.

La oportunidad de la intervención propuesta está incrementada por el hecho de que tanto en las caballerizas como en el bastión de mediodía se han realizado actuaciones previas, que a pesar de ser importantes no han llegado a alcanzar el nivel de adecuación para que puedan ponerse en uso. En las caballerizas se han reconstruido dos tercios de su bóveda



Fig. 3. Episodio de desprendimiento de grandes sillares de la torre del tesoro sobre el acceso al monumento, que a finales del 2008 obligó a cerrarlo al público durante un período de tiempo.

que se había perdido hacía décadas, se ha reconstruido la rica portalada de acceso de piedra labrada de su fachada norte y se ha dotado a la nave de una cubierta plana transitable estanca. En el caso del bastión se ha ejecutado una amplia excavación arqueológica de todo el sector y se ha adecuado un acceso por su flanco este reproduciendo el sistema de acceso con puente levadizo correspondiente a la configuración i morfología de principios del s. XVIII. La actuación presentada a la convocatoria del Programa del 2% Cultural del MITMS permitirá culminar, de forma finalista, estas intervenciones.



Fig. 4 y 5. Zonas de la parte superior incompleta de la torre del tesoro, actualmente apeadas provisionalmente con pilares de fábrica de ladrillo; y detalle de degradación con pérdidas volumétricas importantes existentes actualmente, en la base de muros interiores de la misma torre.