



Expedient núm.: 2026/2455

Proposta del Servei: Actuació d'emergència per a la reparació del vial d'accés a l'EDAR Can Ram, al TM de Sant Pere de Vilamajor.

Procediment: Contracte per Tramitació d'Emergència.

Assumpte: Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres de reparació del vial d'accés a l'EDAR Can Ram, al TM de Sant Pere de Vilamajor.

PROPOSTA DEL SERVEI

Necessitat a satisfer:

L'episodi meteorològic de pluges d'intensitat torrencial ocorregut durant la nit del 3 al 4 i els dies 4 i 5 d'octubre de 2026, va afectar greument el territori (Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme) amb acumulacions de fins a 249,8 mm i l'activació de la fase d'EMERGÈNCIA del Pla INUNCAT per part de Protecció Civil, acompanyada d'alertes ESAAlert i restriccions de mobilitat.

Les crescudes fluvials extraordinàries produïdes a la conca del riu Besòs i els seus afluents (Mogent, Congost, Tenes, Riera de Caldes i Ripoll), registrant-se cabals d'uns 937 m³/s al tram final del Besòs, van provocar greus danys i afeccions a les infraestructures i sistemes de sanejament gestionats pel Consorci Besòs Tordera (CBT), com ara trencaments de col·lectors, descalçaments, erosions, enfonsaments, inundacions de recintes, obturacions per graves, fangs i arbres, i avaries en equips electromecànics, quadres elèctrics i instrumentació. És de destacar que gran part dels col·lectors dels sistemes de sanejament que gestiona el Consorci Besòs Tordera circulen pel marge o per la llera dels cursos fluvials, concretament un 61%.

En el cas particular del sistema de sanejament de Can Ram, es va veure afectat en varis punts del camí d'accés a l'EDAR.

Reducció amplada transitable del camí d'accés a l'EDAR Can Ram.

S'ha observat que, en diversos punts del camí d'accés a l'EDAR de Can Ram, la caiguda d'arbres, amb el consegüent arrossegament de terres per les arrels, i el desplaçament de l'escullera que protegia el marge de l'obra de fàbrica han reduït l'amplada transitable del camí i deixant al descobert serveis de l'EDAR Can Ram com el de l'aigua potable. Aquesta situació impedeix l'accés de camions a l'EDAR i afecta l'operativa de la planta.





Característiques del contracte:

Per dur a terme aquesta actuació, caldrà preparar un contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per a la direcció d'obra i la coordinació de Seguretat i Salut de l'execució de les obres descrites en aquest informe.

A continuació es detallen les característiques del contracte:

Tipus de contracte: Serveis.	
Objecte del contracte: Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'execució de les obres de reparació del vial d'accés a l'EDAR Can Ram, al TM de Sant Pere de Vilamajor.	
Procediment de contractació: Contracte	Tipus de Tramitació: EMERGÈNCIA
Codi CPV: 71356200-0. Serveis d'assistència tècnica	
Valor estimat del contracte: 12.000,00 €	IVA: 2.520,00 €
Preu: D'acord a l'informe tècnic de l'expedient 2026/2455	
Durada: 2 mesos	

DOCUMENT INFORME TÈCNIC: 2026-2455 _PropostaServeiEmergencia D	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: Z6OKC-CH7QI-QMBH1 Data d'emissió: 21 de Octubre de 2026 a les 8:31:53 Pàgina 3 de 3	SIGNATURES 1.- Tècnic/a d'Operacions 5 de Consorci Besòs Tordera. SIGNATURA PER CONFORMITAT 20/10/2026 14:00 ESTAT SIGNAT 20/10/2026 14:00



Proposta d'adjudicació:

Atès que ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS SL, és una enginyeria que ha portat a terme satisfactòriament múltiples contractes de les mateixes característiques per al Consorci Besòs Tordera.

Es proposa encomanar l'execució de les actuacions a:

- Denominació de l'empresa: ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS SL
- NIF: B-05400239
- Adreça postal: Carrer Banys, núm. 11, 1er 2a, La Garriga 08530
- Nom i cognoms de l'interlocutor: Francesc Hernández Garcia
- Telèfon: 655 991 679
- Adreça electrònica: fhg@enghydra.com

Granollers, a data de la signatura electrònica,

Tècnic d'Operacions ,

Lluís Fernández Maza

