



CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
3521/2023	La junta de govern local	08/06/2023

EN QUALITAT DE SECRETARI D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

SOBREVINGUT. EXPEDIENT 3521/2023. DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS CORRESPONENTS A LES MESURES DE SEGURETAT: COL·LOCACIÓ DE XARXES EXTERIORMENT I INTERIORMENT A L'EQUIPAMENT DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL MIQUEL LUQUE.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

Relació de fets

I. Consta a l'expedient informe de data 7 de juny de 2023, emès per la responsable d'equipaments, en el qual detalla que:

".../... 8. En data 20 de maig de 2023, al voltant de les 13:00h i amb l'equipament obert al públic, una de les corretges de fusta de l'estructura de la coberta de la piscina cedeix per un dels punts de recolzament i cau a l'interior del vas, sense ocasionar danys als usuaris que estaven a l'interior de la piscina. Es decideix evacuar i tancar l'equipament al públic.

9. En data 22 de maig de 2023 es programa una reunió d'urgència amb l'empresa adjudicatària a l'equipament. S'observa i es constata:

- Que la corretja de fusta que ha col·lapsat es trobava afectada per agents biòtics i tenia presència de fongs de podriment. En cap cas coincidia el nivell d'afectació (especificat en l'informe) amb el real i no es considerava de cap risc.*
- Que segons l'empresa l'evolució que ha tingut l'estructura en els últims mesos no és la que es preveia i que el nivell d'afectació és més elevat del que es considerava en un inici.*
- Que tant l'empresa com els tècnics de l'Ajuntament dictaminen el tancament immediat de l'equipament i la prohibició d'accedir a la zona que cobreix aquesta coberta. Es realitzen les següents actuacions:*





- *Prohibir l'accés a l'equipament als usuaris i socis de la piscina.*
- *Col·locació de tanques a la zona d'accés a les piscines.*
- *Senyalització amb cartells indicant "Prohibit el pas".*
- *Obertura de les finestres per afavorir la ventilació de l'espai.*
- *S'acorda amb el responsable de l'equipament que traslladi la informació als treballadors i que, sota cap concepte, accedeixin al espai tancat.*
- *Aturar les diferents instal·lacions fins nou avís; depuradores, climatització, etc.*

10. En data 22 de maig de 2023 la situació és la següent:

- *L'estructura de la coberta no està treballant com es preveia i es constata l'afectació en la capacitat portant de la mateixa.*
- *La zona d'afectació és més elevada del que preveia en un inici l'empresa i el nivell de risc es cataloga de "molt greu".*
- *L'afectació d'origen biòtic té una afectació en la totalitat de l'estructura de fusta de la coberta i, el que eren afectacions puntuals, ja afecten tot l'element.*

10. Per tot l'exposat, es dictamina el tancament immediat de l'equipament i la prohibició d'accedir a la zona a qualsevol treballador.

11. Les fotografies efectuades estan incorporades a l'expedient.

Valoració

Arran dels fets ocorreguts, els serveis tècnics municipals dictaminen:

- *Es constata que la presència d'activitat d'agents biòtics evoluciona i afecta a l'estructura més ràpid del que preveia l'empresa adjudicatària, que va tenir accés a l'estructura i va prendre mostres de diferents punts d'aquesta.*
- *Actualment l'estructura no transmet les càrregues homogèniament i aquest deslligament estructural suposa un RISC IMMINENT de col·lapse, és a dir, un despreniment i caiguda de la resta d'elements estructurals de la coberta (com ha passat amb la corretja) i conseqüentment del edifici, provocant afectacions a l'edifici adjacent (pista esportiva Can Butjosa).*
- *Actualment les xapes de la coberta no estan fixades a cap element i sota un MÍNIM episodi meteorològic de vent suposa un RISC IMMINENT que les lames volin i caiguin en el mateix recinte i a la via pública.*



Es desconeixen les condicions de la resta dels elements estructurals de la zona de l'edifici afectada i es posa en manifest que no es garanteix una estabilitat de l'estructura, doncs no es pot delimitar la superfície d'afectació fins que no es retirin els elements perillosos i es pugui accedir i inspeccionar la totalitat de l'envolvent.

En primer lloc cal una actuació imminent per implementar les mesures de seguretat que es requereixen: col·locació de xarxes a nivell interior i exterior, per tal d'assegurar que els elements que col·lapsin no caiguin a via pública o en l'equipament. Aquest tipus d'actuació suposa fer el muntatge d'una bastida tubular, implementar les mesures de seguretat pels treballadors que accedeixen a fer la col·locació, el subministrament i el muntatge de les xarxes amb l'ajuda d'elements auxiliars (bastida i treballs verticals amb cordes) i el transport. Es requereix personal especialitzat en el sector i amb formació per realitzar treballs verticals.

Perllongar aquesta situació suposa elevar exponencialment el risc de que elements de la coberta es desprenguin, volin i es precipitin en zones no previstes, produint danys a via pública i vianants.

Les precipitacions i el mateix vent afecta directament a la coberta i accelera l'evolució del mal estat d'aquesta.

En segon lloc, un cop assegurada la zona tant pels ciutadans com pels treballadors que hagin d'accedir a l'espai per valorar el nivell d'afectació, caldrà actuar a nivell estructural.

El procés d'actuació és cronològic i correlatiu, no es poden dur a terme les dues actuacions a la vegada i cal finalitzar la primera per estudiar i valorar correctament la segona.

Demorar la primera actuació, i conseqüentment la segona, suposa elevar encara més el risc de col·lapse de la coberta creant un efecte dominó i afectant la resta de l'equipament i edificis adjacents.

Tots aquests treballs tenen la consideració d'obres amb caràcter d'emergència sense que puguin dilatar-se en el temps per les greus conseqüències que comporta. La resta d'actuacions que puguin ser necessàries però que no tinguin la condició d'emergència es contractaran de conformitat amb la tramitació ordinària regulada en la LCSP..../...”

II. S'ha demanat pressupost dels treballs corresponents a les mesures de seguretat: col·locació de xarxes exteriorment i interiorment a l'equipament de la piscina coberta municipal Miquel Luque a l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL, i aquesta l'ha presentat en data 29 de maig de 2023. L'oferta és per l'import de 32.084,00 euros, IVA exclòs, per tal d'executar les obres descrites en el punt anterior.

III. La responsable del serveis jurídics municipals ha emès el corresponent informe.

Fonaments de dret



L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (en endavant LCSP).

Segons disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 1 de febrer de 2021, la Junta de govern és competent per a l'aprovació de tota la tramitació d'expedients de contractació que superin els 6.000,00 euros.

L'article 61.2 de la LCSP permet que l'òrgan de govern delegui les seves competències i l'article 11 de la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya regula l'autorització de la signatura dels actes administratius als titulars dels òrgans administratius o unitats administratives, considerant-se a tots els efectes per l'òrgan titular de la competència.

Vista la proposta de resolució PR/2023/1070 de 8 / de juny / 2023.

RESOLUCIÓ

Primer. Declarar la tramitació d'emergència per a la contractació dels treballs corresponents a les mesures de seguretat: col·locació de xarxes exteriorment i interiorment a l'equipament de la piscina coberta municipal Miquel Luque.

Segon. Adjudicar a l'empresa ACCÉS VERTICAL, SL, per tramitació d'emergència els treballs de col·locació de xarxes exteriorment i interiorment a l'equipament de la piscina coberta municipal Miquel Luque descrits a l'apartat anterior, per un import estimat de contracte de 32.084,00 euros, IVA exclòs.

Tercer. Una vegada realitzada la prestació, i un cop s'hagi tramitat l'aprovació i recepció de les obres, s'incorporarà la factura i es tramitarà el seu pagament.

Quart. Notificar la resolució a l'adjudicatari i sol·licitar-li l'execució del contracte de manera immediata. Tenint en compte que el termini d'inici d'execució de les prestacions no pot ser superior a un mes des de l'adopció de l'acord.

Cinquè. Comunicar a l'adjudicatari que dins dels 15 dies hàbils següents a l'endemà de la recepció de la notificació del present acord, haurà de signar, la formalització del contracte. Mitjançant la seu electrònica es rebrà avís per signar-la electrònicament, llavors caldrà entrar a la pàgina web de l'ajuntament (www.parets.cat) i a l'apartat "destacats" clicar a "tràmits i gestions", posteriorment clicar la icona portafirmes de la secció "la meua carpeta electrònica", on podrà signar el document de formalització. Un cop signat per tots li farem arribar el document.

Sisè. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Parets del Vallès.





DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

