

INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA

SCS-2024-429 Subministrament de taules quirúrgiques generals i carros porta-accessoris (lot 2), basat en l'Acord Marc SCS-2021-663, destinades al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes

Lot 1 TAULES QUIRÚRGIQUES, CARROS I ACCESSORIS

1510010100 Taula quirúrgica cirurgia general
1510010102 Carro porta-accessoris per a taules quirúrgiques

S'ha presentat 1 oferta:

GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.; marca/model: GETINGE / MEERA + GETINGE / CARRO

L'oferta presentada compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

Lot 1 (fins a 30 punts)	GETINGE
1.1. Característiques tècniques (fins a 30 punts)	30,00
Puntuació total	30,00

Atès que només s'ha avaluat una oferta, no és necessària l'aplicació de la fórmula de maximització dels criteris de judici de valor, indicada al quadre de característiques.

1510010100 Taula quirúrgica cirurgia general	Puntuació màxima	GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.	
SCS-2024-429 Subministrament de taules quirúrgiques generals i carros porta-accessoris (lot 2), basat en l'Acord Marc SCS-2021-663, destinades al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes	30,00	Puntuació total	GETINGE / MEERA
		30,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	
1.1. Característiques tècniques	30,00	30,00	
Característiques a valorar			
Perneres de dues seccions amb mecanisme d'obertura de doble frontissa que permetin un bon accés entre les cames del pacient	4	4,00	Perneres de 4 seccions amb doble frontissa que permet obrir les plaques tibials fins a 120° permetent un bon accés entre les cames del pacient
En posició normal de la taula (no mode revés), la taula ha de tenir dues articulacions motoritzades totalment independents: una per la secció del respall i una per la secció de cames. Es valorarà que el sistema no tingui motoritzat de les perneres no tingui cablejat vist/extern per una major durabilitat	3	3,00	La taula disposa de dues articulacions motoritzades independents, sense cablejat extern, visible
Rodes dobles, cadascuna d'elles forades per dues rodes d'estructura independent, de manera que si es fa malbé una d'elles no es perdi l'estabilitat de la roda ni de la taula, poden així continuar amb l'activitat quirúrgica	2	2,00	Sí, les rodes de la taula són dobles
Sistema de frenada de la taula automàtic mitjançant la retracció de les quatre rodes dobles, de manera que quan estigui frenada, haurà de recolzar el chassis directament a terra, per tal d'aconseguir la màxima estabilitat i seguretat.	5	5,00	Sí, el bloqueig és mitjançant el suport directe del xassis sobre el terra
Base de la taula plana i d'acer inoxidable, facilitant la neteja i poder deixar materials necessaris durant els procediments quirúrgics	4	4,00	Sí, la base de la taula és plana i d'acer inoxidable plana
Disseny de la base de la taula que permeti una major proximitat entre professional i el pacient	5	5,00	La part central de la base de la taula és més estreta per afavorir a una major proximitat entre el professional i el pacient
Compatibilitat dels accessoris actuals de l'hospital de Blanes, tant dels que van a riell com els que van a fixació del taulell (carro de tracció, plaques de cames, etc.)	2	2,00	Sí
Columna sense acordeó o altres sistemes que dificultin la seva neteja completa i tinguin poca durabilitat i resistència a l'impacte d'algun element punxant	5	5,00	Les carcasses telescòpies de la columna són llises, no té acordeó ni altres elements que dificultin la seva neteja

Urgell Vila Parramon

Divisió de Tecnologia i Equipaments

Àrea Econòmica i d'Inversions