

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA REPARACIÓ DE L'INSTRUMENT AGILENT 6430 LC/MS TRIPLE QUADROPOL

Actualment l'instrument Agilent 6430 LC/MS Triple Quadrupol es troba fora de servei per una avaria tècnica al sistema d'alt buit de l'equip (New Split flow pump).

Requisits tècnics per a la reparació de l'instrument LC/MS TRIPLE QUADROPOL (Agilent Technologies)

- Subministrament de una nova bomba (unitat New-split Flow Pump).
- Substitució de la bomba avariada per la Unitat New-split Flow Pump.

Girona, a 30 de setembre de 2024

Nom i cognoms del signant: Prof. Manuela Hidalgo Muñoz
Càrrec: Directora del Grup de Recerca Química Analítica i Ambiental de la UdG