



Ajuntament de Vila-seca

ASSUMPTE: INFORME D'AVUACIÓ DEL MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA (APARTAT 7 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES) PRESENTADES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 9 LECTORS DE MATRÍCULES

PROPOSTA TÈCNICA PRESENTADA PER TELNET SISTEMAS

Informació que no queda acreditada:

- Càmera amb resolució corresponent per la lectura de matrícules dels vials proposats, amb un mínim de 7 metres , distingint el sentit de la marxa
- Càmera amb Òptica varifocal de 4.3 a 137 mm.
- IR integrat d'abast mínim 80 metres, apte per exteriors
- Càmera amb temperatura d'operació de la càmera de -40 graus C a 60 graus C
- Solució de software, gestió d'aviso amb SMS o API
- Solució de software, no indica si per un nombre il·limitat de lectors cal llicència addicional.
- Solució de software, accés a plataforma amb protocol Bcrypt

Presenta aclariments:

- Acredita resolució per a lectura amb un mínim de 7 metres
- No acredita òptica varifocal de 4.3mm a 137mm
- No acredita IR integrat d'abast mínim 80 metres apte per exterior
- Acredita temperatura superior a 60 graus C però no acredita el límit inferior de -40
- No s'acredita que la solució de software permeti gestió d'aviso mitjançant API o SMS
- Acredita protocol Bcrypt
- Acredita Llicenciament

Resultat: No s'accepta l'oferta

PROPOSTA TÈCNICA PRESENTADA PER DIGITTECNIC

Informació que no queda acreditada:

- Càmera amb resolució corresponent per la lectura de matrícules dels vials proposats, amb un mínim de 7 metres , distingint el sentit de la marxa
- Càmera amb Òptica varifocal de 4.3 a 137 mm.
- IR integrat d'abast mínim 80 metres, apte per exteriors
- Càmera amb temperatura d'operació de la càmera de -40 graus C a 60 graus C
- Diagrama de l'arquitectura de la solució software
- No presenta credencials per accedir a la DEMO, per motius de confidencialitat



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU



No presenta aclariments

Resultat: No s'accepta l'oferta

PROPOSTA TÈCNICA PRESENTADA PER CINNA TECH

Informació que no queda acreditada:

- Càmera amb resolució corresponent per la lectura de matrícules dels vials proposats, amb un mínim de 7 metres , distingint el sentit de la marxa
- Càmera amb Òptica varifocal de 4.3 a 137 mm.
- IR integrat d'abast mínim 80 metres, apte per exteriors
- Solució software no compleix requeriments mínims, que caldria acreditar:
 - Sistema de cerques
 - Informes personalitzats
 - Multi-idioma en català
 - Gestió d'usuaris i Organigrama
 - Opcions de visualització de dades
 - Informes interns
 - Escalabilitat no acreditada
 - Integració de Controls d'Accés o Semafòric
 - Ús de bcrypt en accés a plataforma
 - Gestió d'avisos amb SMS o API

Presenta aclariments:

- Acredita resolució adequada per a la lectura de matrícules a una distància de 7 metres
- No s'acredita òptica varifocal de 4.3-137mm
- La demo presentada no permet validar les funcionalitats demanades
 - Solució de software, no s'observa com programar els informes ni accés a informes interns
 - Solució de software, les opcions de visualització no contemplen histogrames, mapes de calor
 - Solució de software, gestió d'avisos amb SMS o API
 - Solució de software, accés a plataforma amb protocol Bcrypt
 - Solució de software, Gestió d'usuaris i Organigrama

Resultat: No s'accepta l'oferta



PROPOSTA TÈCNICA PRESENTADA PER ALPHANET

Informació que no queda acreditada:

- Sistema OCR/ANPR amb nivell de detecció > 95%
- Sistema OCR/ANPR amb nivell de fiabilitat total de lectura de matrícules > 93 %
- Sistema OCR/ANPR amb nivell de fiabilitat de lectures correctes de > 98 %

Presenta aclariments:

- Presenta certificat de l'empresa que realitza el reconeixement de OCR/ANPR amb els límits establerts a l'apartat 3.1 del plec tècnic.

Resultat: S'accepta l'oferta

PROPOSTA TÈCNICA PRESENTADA PER MESWIFITECH

Informació que no queda acreditada:

- Sistema OCR/ANPR amb nivell de detecció > 95%
- Sistema OCR/ANPR amb nivell de fiabilitat total de lectura de matrícules > 93 %
- Sistema OCR/ANPR amb nivell de fiabilitat de lectures correctes de > 98 %
- Solució de software, no s'observa com programar els informes
- Solució de software, les opcions de visualització no contemplen histogrames, mapes de calor
- Solució de software, gestió d'avisos amb SMS o API
- Solució de software, accés a plataforma amb protocol Bcrypt
- Solució de software, no indica si per un nombre il·limitat de lectors cal llicència addicional.

Presenta aclariments:

- Acredita detecció 99.66%
- Acredita fiabilitat lectura 99,10%
- Acredita fiabilitat total: 98,76 %
- **No acredita com programar informes**
- Es mostra com generar visualitzacions d'histogrames, mapes de calor
- **No acredita integració amb API o SMS**
- Presenta certificat us Bcrypt
- Permet més lectors amb llicenciament addicional.

Resultat: No s'accepta l'oferta



PROPOSTA TÈCNICA PRESENTADA PER SOM CONTROL I SEURETAT

Informació que no queda acreditada:

- Solució de software, integració de la gestió de solucions dedicades al control de la indisciplina viària, Control d'Accés o Control Semafòric, basada en lectura de matrícules
- Solució de software, ha de permetre connectar un nombre il·limitat de lectors, aclarint si és necessària llicència addicional
- Solució de software, accés a plataforma amb protocol Bcrypt

Presenta aclariments:

- Acredita que la solució software permet integració de la gestió de solucions dedicades al control de la indisciplina viària, Control d'Accés o Control Semafòric, basada en lectura de matrícules
- Acredita la possibilitat de connectar més lectors, amb llicència addicional
- Acredita protocol BCrypt

Resultat: S'accepta l'oferta

PROPOSTA TÈCNICA PRESENTADA PER VUNKERS IT EXPERTS

- No es concreta el model exacte de càmera que es proposa i per tant no es pot avaluar si compleix les especificacions
 - Solució de software, no s'observa com programar els informes
 - Solució de software, les opcions de visualització no contemplen histogrames, mapes de calor
- Solució de software, gestió d'avisos amb SMS o API
- Solució de software, accés a plataforma amb protocol Bcrypt
- Solució de software, no indica si per un nombre il·limitat de lectors cal llicència addicional.

Presenta aclariment:

- Indica que la càmera és IDTK-ROAD/82
- No acredita la funcionalitat de programació d'informes
- No acredita integració amb API o SMS
- Presenta certificat Bcrypt
- Permet més lectors amb llicenciament addicional.





Ajuntament de Vila-seca

La càmera proposada no compleix els requeriments que es demanen, en l'apartat 3.1 del plec tècnic:

- No s'acredita òptica varifocal de 4.3-137mm
- No s'indica disposició de targeta SD de 64GB
- No indica fiabilitat de lectura de matrícula sobre les detectades > 98%
- No indica fiabilitat total de lectura de matrícules correctes sobre el total dels vehicles de pas > 93%
- No indica un nivell de detecció de > 95% sobre el total del pas de vehicle
- La documentació del fabricant indica precisió del reconeixement > 98% , però no s'aporta certificat

Resultat: No s'accepta l'oferta

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

