

SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA DE LA SEU CORPORATIVA DEL BANC DE SANG I TEIXITS

DESCRIPCIÓ		QUANT.
1	Tancaments i divisòries	
1.1	<p>Instal·lació d'una porta cega corredissa a l'accés de la zona administrativa de Reddis de planta soterrani (veure gràfic).</p> <p>Totes les parets de mampares i extradossats existents afectades per les obres i que no s'hagin d'enderrocar ni modificar, s'hauran de respectar i protegir amb la finalitat de no malmetre-les (aquesta despesa haurà d'estar prevista en el pressupost). Tots els desperfectes que es facin hauran de ser reparats per l'empresa adjudicatària sense cap cost addicional pel BST.</p> <p>Tots els nous elements i divisòries modificades hauran de seguir la línia estètica de les existents en la Seu Corporativa del BST. El format estètic haurà de ser validat per part de la direcció d'Operacions i Enginyeria del BST</p>	1 PA
TOTAL		