

Assumpte: Informe de necessitat i inici d'expedient per a la contractació del servei de reparació del parquet esportiu del Pem Guiera.

En relació a l'assumpte dalt esmentat, EL REGIDOR DELEGAT DE CONTRACTACIÓ I COMPRES SIGNA el següent informe:

S'Informa:

Primer.- Que des del Servei d'Esports es gestionen de forma directa diferents instal·lacions esportives, entre elles, el PEM Guiera. Aquesta gestió directa suposa l'obligació de fer un manteniment i reparació de les diferents avaries que puguin sorgir derivades del seu funcionament i ús per part de les persones usuàries.

Segon.- El PEM Guiera és una instal·lació esportiva que es va construir a l'any 2003, i per tant els equipaments, son antics i cada vegada més envellits. És una instal·lació esportiva municipal que consta de varies instal·lacions del tipus de pavelló poliesportiu (2 PAV3), gimnàs i sales per a la pràctica esportiva individual, piscines cobertes, així com una oferta de serveis, activitats i prestacions esportives.

Tercer.- Aquest pavelló té un paviment de parquet, que pateix molts desperfectes, que necessiten una gran reparació per poder continuar donant servei a les múltiples entitats, que l'utilitzen per a les diferents pràctiques esportives, Basquet, Futbol Sala, Gimnàstica rítmica, Volei i Handbol, a més de donar servei a diferents activitats esportives per a centres educatius, esportius i altres administracions públiques, sempre que així ho requereixen.

Quart.- Aquests desperfectes han sigut fruit, del pas del temps, de la gran afluència d'usuaris, del moviment diari dels elements esportius, com cistelles i porteries, i del volum d'activitats que es desenvolupen a aquest espai.

Cinquè.- També s'ha vist perjudicat el terra de parquet com a conseqüència d'una gran problemàtica derivada de l'existència de filtracions d'aigua al sostre que van donar lloc a una intervenció de reparació de tot el sostre del Pavelló l'any 2018. Durant l'any 2024 s'ha realitzat altra actuació important per a la revisió i reparació d'alguna gotera detectada. Aquest deteriorament del parquet afecta a una superfície important de molts punts del terra del pavelló.

Cinquè.- Aquesta situació de deteriorament del parquet requereix d'una actuació de reparació immediata, ja que el servei d'Esports ja ha rebut queixes relacionades amb lesions derivades del mal estat del paviment i informes de les federacions corresponents a través d'actes d'arbitratges i competicions entre altres incidències.

Sisè .- Les tasques a realitzar seran les següents:

Eliminar el forats i les irregularitats presents a l'actual parquet, reforç, polits i envernissats, col·locació de nous suports, així com pintat de línies de les pistes dels diferents esports que es practiquen al pavelló.





Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

FACTA NON VERBA



Cerdanyola
Ciutat del
coneixement

Pl. Francesc Layret, s/n
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
Fax 93 580 16 20

Conclusió:

Per tot l'exposat anteriorment, s'informa de la necessitat d'iniciar l'expedient de contractació de la reparació del parquet esportiu del PEM Guiera.

Paulino Manrubia Soto
Cap de Servei d'Esports

Oscar Pons
Regidor Delegat d'Esports

Javier Sanchez Miras
Regidor Delegat de Contractació i Compres

