

ANNEX II - LLISTAT DE VERIFICACIONS MÍNIMES A REALITZAR EN ELS EQUIPS

Lot 1 - Manteniment preventiu i qualificació dels armaris d'àcids, bases i seguretat

Aquest servei té una periodicitat de revisió o qualificació anual per equip. Les verificacions mínimes que l'empresa contractista ha de realitzar són:

- Comprovació visual de l'estat general del armari.
- Comprovació de l'etiquetatge i els pictogrames legals.
- Comprovació de l'accessibilitat.
- Comprovació de l'estat de les portes.
- Comprovació del correcte tancament de les portes.
- Comprovació de l'estat de les juntes de les portes.
- Comprovació de l'estat dels termofusibles de seguretat a portes i boques de ventilació.
- Comprovació dels sistemes de bloqueig de les portes.
- Comprovació de l'estat de les guies de les portes.
- Comprovació de l'estat de calaixos, prestatgeries i cubetes.
- Regulació de les frontisses de les portes.
- Comprovació del funcionament dels panys.
- Comprovació del funcionament de l'indicador òptic de l'extracció.
- Comprovació del funcionament de l'interruptor d'encesa de l'extracció.
- Comprovació de la velocitat i cabdal d'extracció.
- Comprovació de les conduccions d'extracció.
- Comprovació del sentit de gir del motor.
- Mesura de consums del motor (intensitat màxima i intensitat nominal).

Lot 2 - Manteniment preventiu i qualificació dels racks ventilats per a gàbies d'animals

Aquest servei té una periodicitat de revisió o qualificació anual per equip. Les verificacions mínimes que l'empresa contractista ha de realitzar són:

- Neteja o substitució dels prefiltres.
- Mesura de la velocitat i cabal del flux d'aire d'entrada del rack.
- Mesura de la velocitat i cabal del flux d'aire d'extracció del rack.
- Verificació del flux d'aire a algun dels broquets d'entrada de les gàbies.
- Verificació del flux d'aire a algun dels broquets d'extracció de les gàbies.
- Comprovació de la correcta col·locació dels taps a les tomes no utilitzades.
- Comprovació de les alarmes (només racks amb pantalla tàctil).
- Comprovació de les hores de funcionament del rack.
- Comprovació de les hores de funcionament del filtre HEPA d'entrada (només racks amb pantalla tàctil).
- Comprovació de les hores de funcionament del filtre HEPA d'extracció (només racks amb pantalla tàctil).
- Comprovació de la temperatura real a la sortida del rack.
- Comprovació de la temperatura al display (només racks amb pantalla tàctil).
- Comprovació de la humitat real a la sortida del rack.
- Comprovació de la humitat al display (només racks amb pantalla tàctil).
- Comprovació visual de l'estat general.