


UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Soterrani de l'edifici 5A Laboratoris Clínics Vall d'Hebron



1- MI-CON-06 (1148460) S. 10	7- MI-CON-14 (IR003977) S. 2	13- IM-CON-14 (1175788)	19- BQ-CON-15 (1007500) S. 14
2- MI-CON-17 (1161859) S. 9w	8- MI-CON-21 (IR006055) S. 5	14- IM-CON-01 (1017039)	20- BQ-CON-16 (1007501) S. 15
3- MI-CON-18 ((1161860) S. 8w	9- MI-CON-33 (1169877)	15- BQ-CON-19 (1151888)	21- MI-CON-23 (00800547) S. 16
4- MI-CON-19 (1161861) S. 7w	10- IM-CON-05 (1066634)	16- BQ-CON-17 (1160453)	22- BQ-CON-14 (1151886) S. 12
5- MI-CON-20 (1161862) S. 4w	11- BQ-CON-04 (12000039) S. 6	17- MI-CON-35 (no id VH)	23- HE-CON-01 (IR003975) S. 11
6- BQ-CON-13 (1151887) S. 3	12- MI-CON-02 (1002905) S. 1	18- MI-CON-22 (1117394) S. 13	

S	→ núm. Sonda
S wifi	→ núm. sonda
nv	→ núm. sonda no visible
■	→ Sense sonda


Persona de contacte en cas d'alarma

Facultatiu de guàrdia del Servei de Microbiologia durant les 24h.
Tel. 638688598 (Busca 29598)
Facultatiu de guàrdia de l'Àrea de Bioquímica durant les 24h.
Tel. 627481110.

UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Planta baixa de l'edifici 5A Laboratoris Clínicis Vall d'Hebron



Persona de contacte en cas d'alarma

1- Sonda sense equip (S.15)	10- BQ-NEV-03 (12001209)	19- IM-NEV-04 (1148338) nv S.3 o 4
2- IM-CMB-02 (1079468) nev(S.14) i con	11- BQ-NEV-04 (12001210)	20- IM-CON-15 (1175699)
3- IM-CON-03 (1033089)	12- IM-NEV-01 (039223) S.7 o 8	21- IM-NEV-15 (1106021) nv
4- IM-NEV-11 (1063234) nv	13- IM-NEV-14 (12001359) S.7 o 8	22- IM-NEV-06 (1170115)
5- IM-CON-02 (12001123)	14- IM-NEV-07 (1081199) nv	23- IM-CON-09 (IR002011)
6- IM-CON-08 (1100122) S.11 o 12	15- IM-CON-04 (1076095) S.5 o 6	24- Sonda sense equip S.9 o 10
7- IM-CMB-01 (1128663)	16- IM-CON-16 (1170288)	25- IM-CON-07 (1174338) S.9 o 10
8- IM-CON-10 (1174337)	17- IM-NEV-03 (1153239) nv	26- IM-CON-13 (1159959)
9- IM-CON-12 (1148408. T: -86°C)	18- IM-CON-11 (IR006081)	




Pertanyen a BQ S → núm. sonda
 Sense sonda nv → sonda no visible

UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Planta primera de l'edifici 5A Laboratoris Clínic Vall d'Hebron



1- CR-CFR-01 congelador (sense codi ICS)	7- CR-CFR-04 (1149606)	13- CR-CON-07 (1092001)	19- CR-NEV-01 (1138742)
2- CR-CFR-01 càmera freda (sense codi ICS)	8- CR-CFR-02 (1032904)	14- CR-CON-05 (1100136)	20- CR-NEV-02 (1153237)
3- CR-NEV-17 (1166244)	9- CR-CON-13 (1151991)	15- CR-CON-06 (12001292)	21- CR-NEV-16 (1130554)
4- BQ-CON-26 (1186561)	10- CR-CON-10 (12000127)	16- CR-CON-02 (1088105)	22- CR-NEV-03 (1153238)
5- BQ-CON-21 (12001212)	11- CR-CON-09 (12001066)	17- CR-CON-03 (1088108)	
6- CR-CFR-03 (1149605)	12- CR-CON-12 (1145999)	18- CR-CON-11 (1142586)	

Persona de contacte en cas d'alarma

CORE PLANTA PRIMERA

** FEINERS DE 8 A 15H 6880 (Call Center) * FEINERS DE 15 A 8H I FESTIUS 627481110 (FACULTATIU RESIDENT de GUARDIA)*


Aceptar

Sense sonda
S → núm. Sonda
Nv → sonda no visible

UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Planta segona de l'edifici 5A Laboratoris Clínic Vall d'Hebron



UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Planta segona de l'edifici 5A Laboratoris Clínic Vall d'Hebron

1- MI-CON-08 (1144864)	16- CON-IS-01 (1116111) S.39 ó 40	30- CON-PH-14 (falta codi ICS)	44- MI-NEV-05 (1156426)
2- MI-CON-03 (IR002061)	17- Nev Liebherr (falta codi ICS)	31- MI-CON-29 (1155451)	45- MI-CON-27 (1156429)
3- MI-CMB-04 (00800374)	18- CF-SU-04 (1006596) S.61	32- MI-NEV-03 (1153228) nv	46- MI-NEV-07 (1156430)
4- CongLiebherr (IR006054)	19- BQ-CON-24 (12001314)	33- MI-CMB-05 (falta codi ICS) nv	47- MI-NEV-06 (1156417)
5- MI-CON-28 (1155450) nv	20- MI-CON-32 (1169721) S.32	34- NEV-SR-01 (00800523)	48- MI-CON-25 (1156385)
6- MI-CON-04 (IR001730) nv	21- MI-NEV-09 (1153230)	35- NEV-PS-01 (1100129)	49- MI-NEV-04 (1156386)
7- MI-CMB-02 (1002988) nv	22- MI-CON-34 (IR007631)	36- BQ-CON-25 (1051616) nv	50- MI-CON-26 (1156387)
8- CON-HV-03 (1061022) S.29	23- MI-CON-15 (IR004496) S.33 ó 34	37- CON-PH-20 (falta codi ICS)	
9- NEV-PH-04 (Falta codi ICS) nv			
10- CON-PH-18 (falta codi ICS)	24- MI-CON-10 (11657883) S.35	38- CON-PH-16 (1086397)	
11- NEV-HV-01 (1100130) nv	25- CF-SU-05 (1006595) S.36	39- CON-PH-15 (1086398) S.1133718	
12- CON-HV-02 (00800529) S.31	26- MI-CON-16 (1100409) nv	40- BQ-CON-22 (1027081) S.1133696	
13- CON-BM-09 (00800006) S.38	27- MI-CON-11 (1100133) nv	41- MI-CON-09 (1151890) nv	
14- CON-BM-03 (00800342) S.41	28- MI-CON-13 (1106002) nv	42- BQ-CON-12 (1151889)	
15- CON-BM-08 (1113725) S.39 ó 40	29- MI-CON-12 (IR002009) nv	43- MI-CON-24 (1156418)	

-  → sense sonda
 S → núm. de sonda
 nv → núm. de sonda no visible
 SD → sonda trencada/desconnectada

Persona de contacte en cas d'alarma

MICROBIOLOGIA


*24h tel: 638688598 o 29598 (resident guàrdia); En cas de no contestar: Feiners de 8 a 22h tel: 6846 (Serologia) i tel: 6854 (HIV); Ds; Dg i festius de 8 a 22h tel: 6862; Nits de 22 a 8h tel: 6862 i tel: 6806 (AP)

Aceptar

UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Planta tercera de l'edifici 5A Laboratoris Clínic Vall d'Hebron



1- CON-HM-01 (00800339)	8- CF-SU-01 (1006576) S.46	15- CON-PHG-03 (12001309)
2- CON-MR-01 (1068309)	9- CON-CP-02 (1086129)	16- CON-MR-02 (1009230)
3- MI-CON-31 (1161761)	10- CON-CP-03 (1141111)	17- MI-CMB-06 (00000090)
4- MI-NEV-01 (1153240)	11- CMB-CP-01 (1126999)	18- NEV-HO-02 (1100135)
5- MI-NEV-11 (1156436)	12- NEV-CP-02 (1086133)	19- CON-RS-01 (00000413)
6- CF-SU-03 (1006594) S.44	13- MI-CON-01 (1139413)	20- MI-NEV-02 (1153241)
7- CF-SU-02 (1006593) S.45	14- MI-CMB-01 (1051020)	21- MI-CON-30 (1161760)


→ Sense sonda
S → núm. Sonda
Nv → sonda no visible
X → sonda sense equip

Persona de contacte en cas d'alarma

UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Primera planta de l'edifici 5C Anatomia Patològica (a data d'aprovació d'aquest registre no es disposa de control de temperatura centralitzada):




1- PA-CFR-01 (ICS 1036176)	6- PA-NEV-16 (ICS 1086392)
2- PA-CFR-02 (ICS 1036177)	7- PA-CON-08 (ICS 1051437)
3- PA-CFR-03 (ICS 1036178)	8- PA-CON-07 (ICS 1023044)
4- PA-CFR-04 (ICS 1043028)	9- PA-CON-21 (ICS 1175255)
5- PA-CFR-05 (ICS 1043029)	10- PA-CON-05 (ICS 1086390)

11- PA-CON-13 (ICS 1086180)	16- Sense codi (IR 007287)
12- PA-CON-01 (ICS 1066977)	17- PA-CON-20 (IR 004655)
13- PA-CON-12 (ICS 1035682)	18- PA-NEV-21 (ICS 1153233)
14- PA-CON-15 (ICS 1006728)	19- PA-CON-14 (ICS 1000094)
15- PA-CON-09 (ICS 1086396)	No s'ha d'instal·lar ni controlar la temperatura: *Exclòs del sistema de gestió de la qualitat i *VHIO.

UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Tercera planta de l'edifici 5C Anatomia Patològica (a data d'aprovació d'aquest registre no es disposa de control de temperatura centralitzada):




1- PA-NEV-17 (ICS 1133528)	6- PA-CMB-06 (ICS 1137911)	11- PA-CON-16 (ICS 1061097)	16- PA-CON-04 (ICS 1002222)
2- PA-NEV-15 (Falta codi ICS)	7- PA-CMB-05 (ICS 1068459)	12- PA-CMB-03 (ICS 1077780)	17- PA-NEV-06 (ICS 1080689)
3- PA-NEV-18 (ICS 12000000)	8- PA-CON-18 (ICS 1101930)	13- PA-CON-19 (Falta codi ICS)	18- PA-CMB-01 (ICS 1032798)
4- PA-NEV-19 (Falta codi ICS)	9- PA-CON-17 (ICS 1111502)	14- PA-CON-03 (IR 003752)	19- PA-NEV-02 (ICS 1111669)
5- PA-NEV-13 (ICS 1106164)	10- PA-NEV-09 (ICS 1111625)	15- PA-NEV-01 (ICS 1068348)	20- PA-NEV-03 (ICS 1111670)

1-BQ-NEV-05 (ICS 1153236)	6-CMB-AR-02 (ICS 1081369)	11-CON-AR-03 (ICS 1088110)
2-BQ-CON-08 (ICS 12000143)	7-BQ-CON-20 (ICS 116482)	12-GE-CON-03 (ICS 1145972)
3-BQ-CON-05 (ICS 12000187)	8-CON-BM-06 (ICS 1135109)	13-GEN-CON-010 (ICS 1168250)
4-BQ-CON-09 (ICS 12000097)	9-GE-CON-11 (ICS 1168248)	14-CAM-AR-01 (Falta codi ICS) *És una cambra freda.
5-BQ-CON-06 (ICS 12000188)	10-GE-CON-12 (ICS 1168249)	

UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Primera planta de l'edifici 5D Mòdul Blau (a data d'aprovació d'aquest registre no es disposa de control de temperatura centralitzada):




1-GE-CON-14 (ICS 1092002)	6-NEV-CG-03 (ICS 1063605)
2-CON-CG-01 (ICS 1110974)	7-IF-NEV-02 (ICS 1088103)
3-GE-CON-01 (ICS 1142585)	8-HE-NEV-02 (ICS 1003489)
4-NEV-CG-02 (ICS 1075510)	• Exclòs del sistema de gestió de la qualitat (no s'ha d'instal·lar ni controlar la temperatura).
5-COM-GEN-02 (ICS 1088394)	

UBICACIÓ DELS EQUIPS AMB REGISTRE CENTRALITZAT DE TEMPERATURES

LABORATORIS CLÍNICIS VALL D'HEBRON

Segona planta de l'edifici 5D Mòdul Blau (a data d'aprovació d'aquest registre no es disposa de control de temperatura centralitzada):



1-GE-CON-06 (ICS 1153236)	6-GE-CON-09 (ICS IR006447)	11-GE-NEV-01 (ICS 1153235)	16-GE-CMB-02 (ICS 1083265)
2-GE-CON-04 (ICS 1143777)	7-GE-CMB-03 (ICS IR005273)	12-NEV-GH-01 (ICS 12000591)	17-GE-CON-02 (ICS IR005272)
3-CON-GH-02 (ICS IR000579)	8-CR-CMB-02 (ICS 1002436)	13-CON-GH-04 (ICS 1088106)	18-GE-CON-15 (ICS 1187169)
4-GE-CON-07 (ICS 1012847)	9-CON-BM-01 (ICS 1088107)	14-HE-NEV-01 (ICS 1153234)	19-HE-CON-02 (ICS 1053091)
5-CON-BM-03 (ICS 12000033)	10-NEV-BM-02 (ICS 1088395)	15-GE-CON-08 (ICS IR006446)	No s'ha d'instal·lar ni controlar la temperatura: *Exclòs del sistema de gestió de la qualitat i *VHIO.