

Esmena de la licitació de contractació per al servei de manteniment elèctric dels remuntadors instal·lats a les estacions d'esquí i muntanya d'FGC Turisme de referència POS48/23 – CONTR/2023/119 i publicada a la PSCP en data 13 d'abril de 2023 a les 11:44 hores.

Atès que s'han detectat una conjunt d'errades materials, és necessari procedir a la revisió del Plec de prescripcions tècniques particulars a fi de la seva esmena concretament la informació recollida als punts 4.2 i 5.7 , d'acord amb el següent:

Primera esmena

Pàgina 4, punt 4.2 del plec de prescripcions tècniques particulars

On diu:

“Ànima: Ànima sòlida de plàstic Fullpast”

Ha de dir:

“Ànima: Ànima sòlida de plàstic Fullpast o similar”

Segona esmena

Pàgina 4, punt 4.2 del plec de prescripcions tècniques particulars

On diu:

“Càrrega de ruptura calculada experimentalment: igual o superior a 1.289 kN”

Ha de dir:

S'ha de suprimir l'esmentat redactat.

Tercera esmena

Pàgina 4, punt 4.2 del plec de prescripcions tècniques particulars

On diu:

“Càrrega de ruptura mínima: igual o superior a 1.423 kN.”

Ha de dir:

“Càrrega de ruptura mínima: igual o superior a 1.115 kN.”

Quarta esmena

Pàgina 5, 5è paràgraf, punt 4.2 del plec de prescripcions tècniques particulars

On diu:

“Es mesurarà el correcte pas de cable en funció dels balancins POMA del 1993 del Ts Pala de la Vall de Núria.”

Ha de dir:

“Es mesurarà el correcte pas de cable en funció dels balancins POMA del 1993 del Ts Pala de la Vall de Núria. El fabricant haurà de verificar i donar resposta en la seva oferta al pas del cable que s’instal·larà, original i un cop finalitzat el seu allargament: Com a valors a verificar, per a un telecadira fix POMA, el pas del cable de fabricació és de 270 mm, ja que les politges són de 420 mm i la distància entre balancins és de 565 mm. ”.

Cinquena Esmena

Pàgina 14, punt 5.7 del plec de prescripcions tècniques particulars

On diu:

“Garantia d’allargament del producte > 1, 5 ‰ el primer any o 1.200 hores.”

Ha de dir:

“Garantia d’allargament del producte < 1, 5 ‰ el primer any o 1.200 hores.”

Justificació

Es tracta en el cas dels punts 1, 2 i 3 de l’actualització de dades al mercat actual, en el punt 4 es tracta de l’aclariment de la informació feta constar inicialment i en el cas del punt 5 s’ha detectat un error tipogràfic, sent aquests errors materials localitzats a diversos punts del plec de condicions tècniques particulars, que s’han d’esmenar a fi d’indicar correctament les característiques del cable i la informació referent a la garantia del producte.

Responsable del Contracte

Rubén Dominguez de Andrés

Cap de tècniques i projectes de muntanya d’FGC Turisme

Signat electrònicament