



INFORME TÈCNIC DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES

Projecte

Obres de reparació de dissures a la façana, substitució del lluernari i instal·lació d'ascensor a caixa existent.

Localitat

LA VALL D'EN BAS

Centre: Escola Verntallat

Codi

17004001

Tècnic/s redactor/s del projecte

JORDI ORTEGA I BATLLE (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

JORDI ORTEGA I BATLLE (arquitecte contractat)

Pressupost total de l'obra (inclou obra + redacció + direcció obra + d. execució + control de qualitat + coordinació de ss)

142.689,26 €

El projecte conté documents necessaris amb l'extensió i detall suficients per a la correcta execució de l'obra.

El projecte ha tingut en compte, a criteri de la Secció de Supervisió, la normativa vigent de caràcter general i específica corresponent, així com les instruccions tècniques per a la redacció de Projectes del Departament d'Educació i Formació Professional.

El projecte reuneix els requisits mínims exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic per la qual cosa es pot proposar la seva aprovació tècnica.

Grup C: Per tractar-se d'una obra en un edifici escolar.

Subgrup 4: Atès que la part de l'objecte del contracte amb més significació econòmica correspon a feines de paleta, estucats i revestiments.

Grup J, per tractar-se d'instal·lacions mecàniques.

Subgrup 1, Elevadores o transportadores.

Categoria 1: D'acord amb els imports establerts per a cada categoria en els contractes d'obres, fixats a l'article 26 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

PEC supressió BBAA = 39.336,40 €

Termini execució: 30%	60%	100%	TOTAL 4,0 Mesos	Control qualitat:	1%
Classificació empreses licitadores:	Categoria 1 - Grup C - Subgrup 4			Revisió de preus:	
Classificació empreses licitadores:	Categoria 1 - Grup J - Subgrup 1			Revisió de preus:	

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura del Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment