

Expedient: 713/2023

SEGONA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

La brigada municipal va detectar filtracions d'aigua provinents de les claraboies existents a la coberta de l'edifici dels vestidors de la zona esportiva municipal. Aquests components tenen unes cúpules de metacrilat exteriors que, pel temps transcorregut i l'efecte del sol, s'han deteriorat. N'hi ha algunes, a més, que han rebut l'impacte d'elements externs (pedres, pilotes...) que han provocat fissures a les cúpules.

Aquestes filtracions s'han provocat pel deteriorament de les cúpules de les claraboies, de manera que cal substituir-les amb celeritat abans no provoquin més danys a sostres i interiors.

De les divuit claraboies instal·lades, 10 són fixes i 8 practicables; si bé les cúpules exteriors de protecció són iguals per a cadascuna d'elles. D'aquestes, una dotzena presenten desperfectes i s'haurien de substituir.

Per la qual cosa, i atès que l'ajuntament no disposa dels materials específics a substituir, cal procedir a la contractació d'aquest subministrament, que haurà de ser valorat novament pels serveis tècnics municipals i actualitzar el preu del seu informe de data 3 de juliol de 2023, si s'escau.

En data de 3 de juliol de 2023, secretaria va emetre informe per a la seva contractació i en data de 4 de juliol de 2023, l'alcaldia va emetre la resolució 2023-0321 per a la seva adquisició, la qual cosa no s'ha dut a terme. Transcorreguts 21 mesos des de la resolució i al no haver-se realitzat la adquisició del material ha estat molt més acusat el deteriorament de la instal·lació.

Es urgent que es procedeixi a la adquisició d'aquest material per poder efectuar la reparació.

Eudald Roca i Gracia
Alcalde

La Secuita, a data de signatura electrònica

