

- BCNActiva

Arbre departamental	DNI	Denominació	Model	Localització	Fabricant	Tipus de Component	Gammes	Número de Sèrie
Central	CEN.1217	Punts ancoratje SPERIAN, homologació segons EN795 Material: Argolla M12 en acer inoxidable Fixació directa sobre l'estructura de formigó Instal·lació en			SPERIAN			
Central - PS3 - Planta S3	CEN.CO.CO.587	Senyalectiva				Incendis - Senyalectica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALECTICA	
Central - Coberta - Zona Nord	CEN.CO.ZN.252	EXTRACTOR RESTAURANT			CHAI SOL	Ventilació - Unitat extracció	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ MENSUAL VENTILACIÓ	
Central - Coberta - Zona Sud	CEN.CO.ZS.255	CONDENSADORA DAIKIN BOMBA CALOR PLANTA 1			DAIKIN	Climatització	REVISIÓ ANUAL PLANTA PRODUCCIÓ BOMBA DE CALOR REVISIÓ SEMESTRAL PLANTA PRODUCCIÓ BOMBA CALOR	
Central - Coberta - Zona Sud	CEN.CO.ZS.257	EXTRACTOR ASEOS SUR	V411403		CHAI SOL	Ventilació - Unitat extracció	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ MENSUAL VENTILACIÓ	
Central - P0 - Entrada	CEN.P0.EN.003	Cortina d'aire	COR -12 1500 FT		S&P (Salvador Escoda)	Climatització - Cortina d'aire	REVISIÓ ANUAL CORTINES D'AIRE REVISIÓ MENSUAL CORTINES D'AIRE	
Central - P0 - Entrada	CEN.P0.EN.004	Cortina d'aire	COR -12 1500 FT		S&P (Salvador Escoda)	Climatització - Cortina d'aire	REVISIÓ ANUAL CORTINES D'AIRE REVISIÓ MENSUAL CORTINES D'AIRE	
Central - P0 - Exterior	CEN.P0.EX.001	Comptador aigua				Aigua - Comptador	REVISIÓ MENSUAL COMPTADOR AIGUA	
Central - P0 - Magatzem Recepció	CEN.P0.MR.107	CENTRAL DETECCIÓ DE INCENDIS	Algorex Sintesco FC2030		SIEMENS	Incendis - Central Incendis		
Central - P0 - Planta 0	CEN.P0.P0.108	BIE PLTA PB NORTE				Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S	
Central - P0 - Planta 0	CEN.P0.P0.110	EXTINTORES PLANTA BAJA				Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS	
Central - P0 - Planta 0	CEN.P0.P0.111	VENTILADOR IMPULSIÓN SOBREPRESSIÓ ESCALES	CVHT-12/12		S&P	Ventilació	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ MENSUAL VENTILACIÓ	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.P0.P0.587	Senyalectiva				Incendis - Senyalectica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALECTICA	
Central - P0 - Sala VIP	CEN.P0.SV.119	MODUL FAN 0201	MF1200		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P0 - Sala VIP	CEN.P0.SV.121	MODUL FAN 0203	MF1200		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Comité	CEN.P1.CO.128	MODUL FAN 1107/2	MF 600		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Planta 1	CEN.P1.P1.589	Acomulador d'aigua elèctric. 30L. Núm inventari: 21159	VID 50 R3 ES	Dutxa lavabo interior oficines	Ariston	Aigua - Aigua calenta sanitària (ACS)	REVISIÓ ANUAL ACOMULADOR ACS REVISIÓ MENSUAL ACOMULADOR ACS	
Central - P1 - Sala 1A	CEN.P1.S1A.131	MODUL FAN 1105/1	MF 600		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Sala 1B	CEN.P1.S1B.132	MODUL FAN 1106/2	MF 600		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Sala 1D	CEN.P1.S1D.136	MODUL FAN 1204/1	MF1200		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Sala Multimedia	CEN.P1.SM.138	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P1 OESTE	FXSQ50M		DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)	
Central - P1 - Taller	CEN.P1.TL.141	MODUL FAN 1105/2	MF 600		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.144	MODUL FAN 1101/1	MF1200		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.152	CUADRO ELECT NORTE PLANTA 01				Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.153	BIE PLTA 1ª NORTE				Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S	
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.154	CLIMATIZADOR PLTA PRIMERA SUR	CTA 10V		SERVOClima	Climatització - Climatizador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	7516
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.155	MODUL FAN 1201/1	MF1200		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central	CEN.1200	Comportes: SAF-H 600X350 MA 2 SAF-H 600X300 MA 1 SAF-H 400X250 MA 3 SAF-H 250X250 MA 4 SAF-H 900X250 MA 1 SAF-H 250X450 MA 2			Madel	Incendis - Comportes Talla Focs	REVISIÓ ANUAL COMPORTES TALLAFOC REVISIÓ TRIMESTRAL COMPORTES TALLAFOC	
Central - Coberta - Sala Grup Electrèc	CEN.CO.SG.250	GRUPO ELECTRÓGENO Potència: 120KW trifàsics	Erosinlet TYP: JS150K		SDMO	Electricitat - Grup Electrogen	REVISIÓ ANUAL GRUP ELECTROGEN REVISIÓ MENSUAL GRUP ELECTROGEN	JS150K02006414
Central - Coberta - Zona Nord	CEN.CO.ZN.1197	Condensadora equip sala Bnactiva	Sky Air SUPER INVERTER RZQ152B8W1B		DAIKIN	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA)	3PW25153-5H
Central - P0 - Sala Sauter	CEN.P0.SS.116	SISTEMA DE REGULACIÓ I CONTROL			SAUTER	Aigua - Sistema regulació		
Central - P0 - Sala Sauter	CEN.P0.SS.118	CUADRO ELECT AUDITORI				Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P0 - Sala VIP	CEN.P0.SV.120	MODUL FAN 0202	MF1200		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P0 - Zona Nord	CEN.P0.ZN.122	CUADRO ELÉCT NORTE PLANTA BAJA				Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P1 - Arxiu Admin-Finances	CEN.P1.AA.126	MODUL FAN 1208/2	MF 600		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Magatzem Material	CEN.P1.MM.129	MODUL FAN 1207	MF 600		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Sala 1C	CEN.P1.S1C.133	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P1 CENTRO	FXSQ50M		DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)	
Central - P1 - Sala 1C	CEN.P1.S1C.134	MODUL FAN 1205/1	MF1200		MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	

Central - P1 - Sala 10	CEN.P1.S10.137	MODUL FAN 1204/1	MF 1200	MOVAIR	Electricitat	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)	
Central - P1 - Sala 1D	CEN.P1.S1D.135	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P1 ESTE	FXSQ50M	DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Sala 1D	CEN.P1.S1D.137	MODUL FAN 1204/2	MF1200	MOVAIR	Climatització - Fan-Coil conduit	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Sala Multimedia	CEN.P1.SM.139	MODUL FAN 1205/2	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Secció Sindical	CEN.P1.SS.140	MODUL FAN 1106/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.143	CLIMATIZADOR PLTA PRIMERA NORTE	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	7518
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.145	MODUL FAN 1101/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.147	MODUL FAN 1102/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.149	MODUL FAN 1103/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.151	MODUL FAN 1104/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.157	MODUL FAN 1202/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.158	MODUL FAN 1202/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.159	MODUL FAN 1203/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.241	MODUL FAN 3206/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.49	VENTILADOR IMPULSIÓN SOBREPRESSIÓ ESCALES	CVHT-12/12	S&P	Ventilació	REVISIÓ ANUAL MODULFAN TRIMESTRAL SOBREPRESSIÓ REVISIÓ MENSUAL SOBREPRESSIÓ REVISIÓ SEMESTRAL SOBREPRESSIÓ	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.690	Col·lector + pou aigües negres	Col·lector + pou aigües negres			REVISIÓ MENSUAL ARQUETES	
Central - Coberta - Zona Nord	CEN.CO.ZN.1191	Evaporadora sala servidors Localret	HRAT FP 90E	DE' LONGHI	Electricitat	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)	S04 P 188823
Central - Coberta - Zona Nord	CEN.CO.ZN.1198	Condensadora equip sala Createca	Sky Air SUPER INVERTER RZQ71C7V1B	DAIKIN	Climatització	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (CONDENSADORA)	3PW32101-14N
Central - Coberta - Zona Nord	CEN.CO.ZN.251	CLIMAT. AIRE PRIMARIO AZOTEA NORTE	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS AIRE PRIMARI REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS AIRE PRIMARI	7510
Central - Coberta - Zona Nord	CEN.CO.ZN.253	Humificador nord		Tecno cooling		REVISIÓ MENSUAL HUMIFICADORS	
Central - Coberta - Zona Sud	CEN.CO.ZS.254	CONDENSADORA DAIKIN BOMBA CALOR PLANTA 2		DAIKIN	Climatització	REVISIÓ ANUAL PLANTA PRODUCCIÓ BOMBA DE CALOR REVISIÓ SEMESTRAL PLANTA PRODUCCIÓ BOMBA CALOR	
Central - P0 - Cuina	CEN.P0.CU.106	CUADRO ELÉCTRICO COCINA			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P0 - Entrada	CEN.P0.EN.002	Cortina d'aire	COR -12 1500FT	S&P (Salvador Escoda)	Climatització - Cortina d'aire	REVISIÓ ANUAL CORTINES D'AIRE REVISIÓ MENSUAL CORTINES D'AIRE	
Central - P0 - Hab. clima auditori	CEN.P0.HC.113	CLIMATIZADOR AUDITORIO	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	7374
Central - P0 - Planta 0	CEN.P0.P0.109	BIE PLTA PB SUR			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S	
Central - P0 - Sala Sauter	CEN.P0.SS.117	FAN COIL SALA CONTROL POT: 240W	CHI 15	SERVOCLIMA	Climatització	REVISIÓ ANUAL FANCOILS REVISIÓ TRIMESTRAL FANCOILS	
Central - P0 - Zona Nord	CEN.P0.ZN.123	CUADRO ELECT SUR PLANTA BAJA			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P0 - Zona Sud	CEN.P0.ZS.124	SUBQUADRE CLIMA PLANTA 0 NORD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P1 - Planta 1	CEN.P1.P1.130	EXTINTORES PLANTA PRIMERA			Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.P1.P1.587	Senyalectiva			Incendis - Senyalèctica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALECTICA	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.146	MODUL FAN 1102/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS2.PS2.587	Senyalectiva			Incendis - Senyalèctica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALECTICA	
Central - PS2 - Sala subestació Distr	CEN.PS2.SDT.003	Bomba calor 1. Instal·lador Climasol	MG160MA4-42FF300-H3	GRUNDFOS		REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	87420031P215428046
Central - PS2 - Sala subestació Distr	CEN.PS2.SDT.004	Bomba calor 2. Instal·lador Climasol	MG160MA4-42FF300-H3	GRUNDFOS	Climatització - Bomba Hidràulica	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	87420031P215428047
Central - PS2 - Sala subestació Distr	CEN.PS2.SDT.005	Desfangador circuit de fred Seu Central. Instal·lat per Climasol		Flamco	Climatització - Desfangador	REVISIÓ MENSUAL DESFANGADORS	
Central - PS2 - Sala subestació Distr	CEN.PS2.SDT.007	Desfangador circuit de fred Viver. Instal·lat per Climasol		Flamco	Climatització - Desfangador	REVISIÓ MENSUAL DESFANGADORS	
Central - PS2 - Sala subestació Distr	CEN.PS2.SDT.008	Desfangador circuit de calor Viver. Instal·lat per Climasol	Flamco	Flamco	Climatització - Desfangador	REVISIÓ MENSUAL DESFANGADORS	
Central - PS2 - Sala SAI	CEN.PS2.SS.63	FAN COIL SALA SAI	426W D020	CARRIER	Climatització	REVISIÓ ANUAL FANCOILS REVISIÓ MENSUAL FANCOILS	
Central - PS2 - Vestidors	CEN.PS2.VS.64	FAN COIL VEST. MUJERES REST	F0 05 2+1R	KOOLCLIMA	Climatització	REVISIÓ ANUAL FANCOILS REVISIÓ TRIMESTRAL FANCOILS	
Central - PS2 - Zona Sud	CEN.PS2.ZS.68	CUADRO ELÉCTRICO SUR SÓTANO 1			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.2	CUADRO ELÉCTR. PRINCIPAL CLIMA SOT 02			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE GENERAL	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.588	PORTES RF			Portes	REVISIÓ TRIMESTRAL PORTES EVACUACIÓ	
Central	CEN 1218	Instal·lació en plantes 1, 2 i 3 Líneas de Vida sobre las terrazas del edificio		Líneas de Vida	CCTV		

Central	CEN.12.10	Descripción Sistema : Líneas de Anclaje SOMAIN, homologación según		Linies de vas	Central		
Central - Coberta - Zona Sud	CEN.CO.ZS.256	CLIMAT. AIRE PRIMARIO AZOTEA SUR	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS AIRE PRIMARI REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS AIRE PRIMARI	7511
Central - Coberta - Zona Sud	CEN.CO.ZS.258	Humificador sud		Tecno cooling		REVISIÓ MENSUAL HUMIFICADORS	
Central - P0 - Entrada	CEN.P0.EN.001	Cortina d'aire	COR -12 1500 FT	S&P (Salvador Escoda)	Climatització - Cortina d'aire	REVISIÓ ANUAL CORTINES D'AIRE REVISIÓ MENSUAL CORTINES D'AIRE	
Central - P0 - Planta 0	CEN.P0.P0.112	VENTILADOR IMPULSIÓN SOBREPRESSIÓ ESCALA	CVHT-12/12	S&P	Ventilació	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ MENSUAL VENTILACIÓ	
Central - P0 - Restaurant	CEN.P0.RS.114	CLIMATIZADOR RESTAURANTE NORTE	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	6844
Central - P0 - Restaurant Sala VIP	CEN.P0.RV.115	CLIMATIZADOR RESTAURANTE SALA VIP	CTA 6.3 MVE	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	7398
Central - P0 - Zona Sud	CEN.P0.ZS.125	SUBQUADRE CLIMA PLANTA 0 SUD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P1 - Anxiu Planta	CEN.P1.AP.127	MODUL FAN 1208/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P1 - Taller Informàtica	CEN.P1.TI.142	MODUL FAN 1107/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.148	MODUL FAN 1103/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Nord	CEN.P1.ZN.150	MODUL FAN 1104/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.156	MODUL FAN 1201/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.248	CUADRO ELECT NORTE PLANTA 03			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - PS1 - Aula 11	CEN.PS1.A11.80	MODUL FAN 11106/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Aula 12	CEN.PS1.A12.81	MODUL FAN 11107/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Aula 13	CEN.PS1.A13.82	MODUL FAN 11107/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Aula 5	CEN.PS1.A5.74	MODUL FAN 11101/2	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Aula 7	CEN.PS1.A7.76	MODUL FAN 11203/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS1.PS1.588	PORTES RF			Portes	REVISIÓ TRIMESTRAL PORTES EVACUACIÓ	
Central - PS1 - Planta S1	CEN.PS1.PS1.84	CUADRO ELECT. SUR SEMISOTERRANI			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - PS1 - Sala Mon	CEN.PS1.SM.88	MODUL FAN 11205/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Sala Mon	CEN.PS1.SM.89	MODUL FAN 11206/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Sala Mon	CEN.PS1.SM.90	MODUL FAN 11206/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Sala Mon	CEN.PS1.SM.92	MODUL FAN 11208/1	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Sala Mon	CEN.PS1.SM.93	MODUL FAN 11208/2	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Zona Nord	CEN.PS1.ZN.95	MODUL FAN 11101/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.243	MODUL FAN 3207	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.244	MODUL FAN 3208/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Aula 1	CEN.PS1.A1.70	MODUL FAN 11201/2	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Aula 10	CEN.PS1.A10.79	MODUL FAN 11106/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Sala Districlima	CEN.PS1.SD.001	Bomba de calor 1	PN83V15228	Sala Districlima	GRUNDFOS	Climatització - Bomba Hidràulica	1762820-005-007
Central - PS1 - Sala Districlima	CEN.PS1.SD.002	Bomba de fred 2	PN83V15228	Sala Districlima	GRUNDFOS	Climatització - Bomba Hidràulica	1762820-005-005
Central - PS1 - Sala Districlima	CEN.PS1.SD.004	Bomba calor 2	MG160MA4-42FF300-H3	Sala Districlima	GRUNDFOS	Climatització - Bomba Hidràulica	87420031P215428047
Central - PS1 - Sala Mon	CEN.PS1.SM.87	MODUL FAN 11205/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Sala Mon	CEN.PS1.SM.91	MODUL FAN 11207	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Zona Nord	CEN.PS1.ZN.94	CLIMATIZADOR AULAS SEMISOTANO NORTE	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	7373
Central - PS1 - Zona Sud	CEN.PS1.ZS.102	MODUL FAN 11202/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS2 - Sala Dipòsit Inèrcia	CEN.PS2.DI.62	VASO EXPANSIÓN CIRCUITO CALOR	REFLEXOMAT	REFLEX	Climatització - Vas d'expansió	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ ANUAL VAS D'EXPANSIÓ REVISIÓ SEMESTRALVASOS EXPANSIÓ	W/RE100/307
Central - PS2 - Porta 22	CEN.PS2.P22.50	CLIMATIZADOR 22@ LLACUNA	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	6843
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.1183	Bomba axique amb flutador. Passadis darrera Porta 22	KP-150A1	GRUNDFOS	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	

Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.1186	Comptador baixa tensió			Electricitat - Comptadors	REVISIÓ MENSUAL COMPTADOR ELECTRICITAT
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.30	BOMBA EXTRACCIÓN FREÁTICO 03		SEDICAL	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.35	CUADRO ELECT. GENERAL S.A.I.			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.38	BIE PLTA 22@ 03			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.41	COMPUERTA CORTAFUEGOS SOT 02			Incendis - Comportes Talla Focs	REVISIÓ ANUAL COMPORTES TALLAFOC REVISIÓ TRIMESTRAL COMPORTES TALLAFOC
Central - PS2 - Sala subestació Distr	CEN.PS2.SDT.006	Desfangador circuit de calor Seu Central. Instal·lat per Climasol		Flamco	Climatització - Desfangador	REVISIÓ MENSUAL DESFANGADORS
Central - PS2 - Sala SAI	CEN.PS2.SS.1213	30 KVA IP. 10.40.1.13 Màscara: 255.255.0.0 Porta enllaç: 10.40.0.1	Galaxi 3000	MGE	Electricitat	734D23007
Central - PS2 - Vestidors	CEN.PS2.VS.1227	FAN COIL VEST. MAGATZEM RESTAURANT REST	F0 05 2+1R	KOOLCLIMA	Climatització	REVISIÓ ANUAL FANCOILS REVISIÓ TRIMESTRAL FANCOILS
Central - PS2 - Vestidors	CEN.PS2.VS.65	FAN COIL VEST. HOMBRES REST	F0 05 3+1R	KOOLCLIMA	Climatització	REVISIÓ ANUAL FANCOILS REVISIÓ TRIMESTRAL FANCOILS
Central - PS2 - Zona Nord	CEN.PS2.ZN.67	BIE PLTA SÓTANO 1 PKING NORTE			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - PS2 - Zona Sud	CEN.PS2.ZS.69	BIE PLTA SÓTANO 1 PKING SUR			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.5	EXTRACTOR RENOV AIRE PK SOT 02		SODECA	Ventilació - Unitat extracció	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ MENSUAL VENTILACIÓ
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.245	MODUL FAN 3208/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.247	SUBQUADRE CLIMA PLANTA 3 SUD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS1.PS1.587	Senyalectiva			Incendis - Senyalectica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALECTICA
Central - PS1 - Sala Districlima	CEN.PS1.SD.003	Bomba calor 1	MG160MA4-42FF300-H3	Sala Districlima GRUNDFOS		87420031P215428046
Central - PS1 - Sala Mon	CEN.PS1.SM.86	MODUL FAN 11202/2	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Zona Nord	CEN.PS1.ZN.97	MODUL FAN 11103/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Zona Nord	CEN.PS1.ZN.99	BIE PLTA SEMISOT. AULAS NORTE			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - PS1 - Zona Sud	CEN.PS1.ZS.100	CLIMATIZADOR AULAS SEMISÓTANO SUR	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS
Central - PS2 - Porta 22	CEN.PS2.P22.51	CLIMATIZADOR 22@ CENTRAL	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS
Central - PS2 - Porta 22	CEN.PS2.P22.53	CUADRO ELECT. FUERZA C.N.O.			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.32	CUADRO GENERAL BAJA TENSION			Electricitat - Quadre Elèctric General	REVISIÓ ANUAL QUADRE GENERAL
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.42	EXTINTORES SÓTANO 1			Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS
Central - PS2 - Zona Nord	CEN.PS2.ZN.66	CUADRO ELÉCTRICO NORTE SÓTANO 1			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.1	BOMBA EXTRACCIÓN FREÁTICO 01		SEDICAL	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.587	Senyalectiva			Incendis - Senyalectica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALECTICA
Central - PS3 - Sala bombes fecals	CEN.PS3.SB.1211	Bomba aigües fecals	3127	Flygt	Col·lectors	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA
Central - PS3 - Zona Sud	CEN.PS3.ZS.23	CUADRO ELÉCTRICO SUR SÓTANO 2			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI
Central - PS3 - Zona Sud	CEN.PS3.ZS.24	BIE PLTA SÓTANO 2 PKING SUR			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.242	MODUL FAN 3206/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.246	SUBQUADRE CLIMA PLANTA 3 NORD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.249	BIE PLTA 3ª SUR			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - PS1 - Aula 2	CEN.PS1.A2.71	MODUL FAN 11104/2	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Aula 3	CEN.PS1.A3.72	MODUL FAN 11103/2	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Aula 4	CEN.PS1.A4.73	MODUL FAN 11102/2	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Aula 6	CEN.PS1.A6.75	MODUL FAN 11203/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Aula 8	CEN.PS1.A8.77	MODUL FAN 11204/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Aula 9	CEN.PS1.A9.78	MODUL FAN 11105/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Planta S1	CEN.PS1.PS1.83	CUADRO ELECT. NORTE SEMISOTERRANI			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI
Central - PS1 - Planta S1	CEN.PS1.PS1.85	EXTINTORES SEMISÓTANO			Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS
Central - PS1 - Zona Sud	CEN.PS1.ZS.101	MODUL FAN 11201/1	MF 1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Zona Sud	CEN.PS1.ZS.103	SUBQUADRE CLIMA PLANTA -1 NORD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI

Central - P1 - Zona Sud	CEN.PS1.ZS.105	BIE PLTA SEMISOT. AULAS SUR			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S	
Central - PS2 - Sala Dipòsit Inèrcia	CEN.PS2.DI.61	VASO EXPANSIÓN CIRCUITO FRÍO	REFLEXOMAT	REFLEX	Climatització - Vas d'expansió	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ ANUAL VAS D'EXPANSIÓ REVISIÓ SEMESTRALVASOS EXPANSIÓ	W/RE100/308
Central - PS2 - Porta 22	CEN.PS2.P22.52	CLIMATIZADOR 22@ PARK	CTA 10V	SERVOClima	Climatització - Climatizador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	6846
Central - PS2 - Porta 22	CEN.PS2.P22.55	CUADRO ELECT. ILUMINACIÓN C.N.O.			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.33	CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN			Electricitat - Quadre Elèctric General	REVISIÓ ANUAL QUADRE GENERAL	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.34	CUADRO ELÉCTRICO RAMPA SÓT 01			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.36	BIE PLTA 22@ 01			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.37	BIE PLTA 22@ 02			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.40	COMPUERTA CORTAFUEGOS SOT 01			Incendis - Comportes Talla Focs	REVISIÓ ANUAL COMPORTES TALLAFOC REVISIÓ TRIMESTRAL COMPORTES TALLAFOC	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.43	ROCIADORES PARKING SOT 01			Incendis - Ruixador	REVISIÓ TRIMESTRAL XARXA RUIXADORS	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.46	VENTILADOR IMPULSIÓN AIRE SOT 02		SODECA	Ventilació	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ MENSUAL VENTILACIÓ	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.47	VENTILADOR IMPULSIÓN SOBREPRESSIÓ ESCALES	CVHT-12/12	S&P	Ventilació	REVISIÓ MENSUAL SOBREPRESSIÓ REVISIÓ SEMESTRAL SOBREPRESSIÓ TRIMESTRAL SOBREPRESSIÓ	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.7	Central de detecció de monòxid de carboni (CO)			Incendis - Central CO	REVISIÓ ANUAL INSTAL·LACIÓ CO MANTENIMENT TRIMESTRAL INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ DE CO	
Central - PS3 - Sala bombes fecals	CEN.PS3.SB.1212	Bombes aigües fecals	3127	Fygt	Col·lectors	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	
Central - PS3 - Sala màquines	CEN.PS3.SM.01DEE501	Equip desincrustador electrònic anticalcari	10000+	DESINCAL		REVISIÓ MENSUAL DESCALSFICADOR	
Central - PS3 - Sala màquines	CEN.PS3.SM.19	EQUIPO BOMBEO CONTRAINCENDIOS			Incendis - Grup de pressió	REVISIÓ ANUAL GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS (PCI) REVISIÓ SEMESTRAL GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS (PCI) REVISIÓ TRIMESTRAL GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS (PCI)	
Central - PS3 - Zona Nord	CEN.PS3.ZN.22	BIE PLTA SÓTANO 2 PKING NORTE			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S	
Central - PS3 - Sala màquines	CEN.PS3.SM.1180	Bomba de buidat dipòsit de inèrcia	TP 2800	Salmson	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.162	MODUL FAN 1206/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Anxiu Planta	CEN.P2.AP.167	MODUL FAN 2208/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Creteca	CEN.P2.CR.169	MODUL FAN 2107/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Director Executiu	CEN.P2.DX.173	MODUL FAN 2205/2	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Magatzem Material	CEN.P2.MM.177	MODUL FAN 2207	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Sala 2A	CEN.P2.S2A.180	MODUL FAN 2208/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Sala 2C	CEN.P2.S2C.182	MODUL FAN 2106/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Sala BCNACTIVA	CEN.P2.SB.1195	14kw de potència unitaria	Sky Air ZBQ152B	DAIKIN	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)	
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.186	CLIMATIZADOR PLTA SEGUNDA NORTE	CTA 10V	SERVOClima	Climatització - Climatizador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	7515
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.190	MODUL FAN 2103/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.193	CUADRO ELECT NORTE PLANTA 02			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.196	MODUL FAN 2201/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.198	MODUL FAN 2202/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.204	SUBQUADRE CLIMA PLANTA 2 NORD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.205	SUBQUADRE CLIMA PLANTA 2 SUD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.P3.P3.587	Senyalectiva			Incendis - Senyalèctica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALECTICA	
Central - P3 - Sala Reunions	CEN.P3.SR.213	MODUL FAN 3204/2	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Sala Servidors	CEN.P3.SS.216	SPLIT SALA SERVIDORS 3ª PLTA		CLIMAVERETA	Climatització - Climatizador	REVISIÓ ANUAL FANCOILS REVISIÓ MENSUAL FANCOILS	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.218	MODUL FAN 3101/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.223	MODUL FAN 3103/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.224	MODUL FAN 3104/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.225	MODUL FAN 3104/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.227	MODUL FAN 3105/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN	

Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.228	MODUL FAN 3106/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.230	MODUL FAN 3107/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.231	MODUL FAN 3107/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.233	BIE PLTA 3ª NORTE			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.239	MODUL FAN 3203/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.160	MODUL FAN 1203/2	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.164	SUBQUADRE CLIMA PLANTA 1 SUD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI
Central - P2 - Createca	CEN.P2.CR.168	MODUL FAN 2107/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Direcció central	CEN.P2.DC.171	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P2 CENTRO	FXSQ50M	DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Central - P2 - Direcció est	CEN.P2.DE.170	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P2 ESTE	FXSQ50M	DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Central - P2 - Director General	CEN.P2.DG.174	MODUL FAN 2204/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Director General	CEN.P2.DG.175	MODUL FAN 2204/2	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Direcció oest	CEN.P2.DO.172	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P2 OESTE	FXSQ50M	DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Central - P2 - Planta 2	CEN.P2.P2.178	EXTINTORES PLANTA SEGUNDA			Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS
Central - PS3 - Planta S3	CEN.P2.P2.588	PORTES RF			Portes	REVISIÓ TRIMESTRAL PORTES EVACUACIÓ
Central - P2 - Sala BCNACTIVA	CEN.P2.SB.184	MODUL FAN 2101/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Taller	CEN.P2.TL.185	MODUL FAN 2105/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.189	MODUL FAN 2103/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.194	BIE PLTA 2ª NORTE			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.195	CLIMATIZADOR PLTA SEGUNDA SUR	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatitzador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.199	MODUL FAN 2202/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.201	MODUL FAN 2203/2	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.203	MODUL FAN 2206/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.206	CUADRO ELECT SUR PLANTA 02			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI
Central - PS3 - Planta S3	CEN.P3.P3.588	PORTES RF			Portes	REVISIÓ TRIMESTRAL PORTES EVACUACIÓ
Central - P3 - Sala Reunions	CEN.P3.SR.210	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P3 CENTRO		DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.236	MODUL FAN 3201/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.238	MODUL FAN 3202/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.240	MODUL FAN 3203/2	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS1 - Zona Nord	CEN.PS1.ZN.96	MODUL FAN 11102/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - PS3 - Sala màquines	CEN.PS3.SM.1181	Bomba de buidat dipòsit de inèrcia	TP 2800	Salmsom	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA
Central - PS3 - Sala màquines	CEN.PS3.SM.1182	Bomba aixique de nivell vertical. Arqueta sala de màquines	PK-150	GRUNDFOS	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA
Central - PS3 - Sala màquines	CEN.PS3.SM.20	PUESTO CONTROL ROCIADORES			Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL XARXA RUIXADORS
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.161	MODUL FAN 1206/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.165	CUADRO ELECT SUR PLANTA 01			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.166	BIE PLTA 1ª SUR			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - P2 - Esp Treball Individual	CEN.P2.DI.176	MODUL FAN 2106/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Sala 2B	CEN.P2.S2B.181	MODUL FAN 2105/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Sala BCNACTIVA	CEN.P2.SB.183	MODUL FAN 2101/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.187	MODUL FAN 2102/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.188	MODUL FAN 2102/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.192	MODUL FAN 2104/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.197	MODUL FAN 2201/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN

CEN.TE - P3 - Sala Reunions	CEN.P3.SR.209	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P3 ESTE	MF 600	DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA) REVISIÓ ANUAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)	
Central - P3 - Sala Reunions	CEN.P3.SR.211	EVAPORADORA DAIKIN DESPACHO P3 OESTE		DAIKIN	Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Sala Reunions	CEN.P3.SR.212	MODUL FAN 3204/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Sala Reunions	CEN.P3.SR.214	MODUL FAN 3205/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Sala Reunions	CEN.P3.SR.215	MODUL FAN 3205/2	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.220	MODUL FAN 3102/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.222	MODUL FAN 3103/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.226	MODUL FAN 3105/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.229	MODUL FAN 3106/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.237	MODUL FAN 3202/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS2.PS2.588	PORTES RF			Portes	REVISIÓ TRIMESTRAL PORTES EVACUACIÓ	
Central - PS2 - Sala subestació Distri	CEN.PS2.SDT.001	Bomba de fred 1. Instal·lador Climasol	PN83V15228	GRUNDFOS	Climatització - Bomba Hidràulica	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	UD 1510/1762820-00
Central - PS2 - Sala subestació Distri	CEN.PS2.SDT.002	Bomba de fred 2. Instal·lador Climasol	PN83V15228	GRUNDFOS	Climatització - Bomba Hidràulica	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	UD 1510/1762820-00
Central - PS2 - Sala SAI	CEN.PS2.SS.1214	30KVA IP. 10.40.1.14 Màscara: 255.255.0.0 Porta enllaç: 10.40.0.1	Galaxi 3000	MGE	Electricitat		734D23008
Central - PS2 - Vestidors	CEN.PS2.VS.VACO501	Acomulador agua caliente sanitaria	CML 15 - 500l/PC	Vestíbul accés vestidors	Roca	Aigua - Aigua calenta sanitària (ACS)	REVISIÓ ANUAL ACOMULADOR ACS REVISIÓ MENSUAL ACOMULADOR ACS
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.3	EXTINTORES SÓTANO 2			Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.PS3.PS3.4	ROCIADORES PARKING SOT 02			Incendis - Ruixador	REVISIÓ TRIMESTRAL XARXA RUIXADORS	
Central - PS3 - Zona Nord	CEN.PS3.ZN.21	CUADRO ELÉCTRICO NORTE SÓTANO 2			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P1 - Zona Sud	CEN.P1.ZS.163	SUBQUADRE CLIMA PLANTA 1 NORD			Electricitat		
Central - P2 - Creteca	CEN.P2.CR.1196	8,02 potencia unitaria	Sky Air ZBQ71B	DAIKIN	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL EQUIP AUTÒNOM (EVAPORADORA)	
Central - PS3 - Planta S3	CEN.P2.P2.587	Senyalèctica			Incendis - Senyalèctica	REVISIÓ TRIMESTRAL SENYALECTICA	
Central - P2 - Presidencia	CEN.P2.PR.179	MODUL FAN 2205/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Zona Nord	CEN.P2.ZN.191	MODUL FAN 2104/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.200	MODUL FAN 2203/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.202	MODUL FAN 2206/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P2 - Zona Sud	CEN.P2.ZS.207	BIE PLTA 2ª SUR			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S	
Central - P3 - Planta 3	CEN.P3.P3.208	EXTINTORES PLANTA TERCERA			Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.217	CLIMATIZADOR PLTA TERCERA NORTE	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatizador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	7520
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.219	MODUL FAN 3101/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.221	MODUL FAN 3102/2	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - P3 - Zona Nord	CEN.P3.ZN.232	CUADRO ELECT SUR PLANTA 03			Electricitat	REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI	
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.234	CLIMATIZADOR PLTA TERCERA SUR	CTA 10V	SERVOCLIMA	Climatització - Climatizador	REVISIÓ ANUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ MENSUAL CLIMATITZADORS REVISIÓ TRIMESTRAL CLIMATITZADORS	7519
Central - P3 - Zona Sud	CEN.P3.ZS.235	MODUL FAN 3201/1	MF1200	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Zona Nord	CEN.PS1.ZN.98	MODUL FAN 11104/1	MF 600	MOVAIR	Climatització	REVISIÓ TRIMESTRAL MODULFAN REVISIÓ ANUAL MODULFAN	
Central - PS1 - Zona Sud	CEN.PS1.ZS.104	SUBQUADRE CLIMA PLANTA -1 SUD			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	
Central - PS2 - Sala Dipòsit Inèrcia	CEN.PS2.DI.1186	Equip desincrustador electrònic anticalcareo	10000+	DESINCAL	Climatització		
Central - PS2 - Porta 22	CEN.PS2.P22.54	CUADRO ELECT S.A.I. DEL C.N.O.			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	
Central - PS2 - Porta 22	CEN.PS2.P22.56	EXTINTORES CIUTAT NOVES OCUPACIONS			Incendis	REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.1184	Bomba axique amb flutador. Passadis darrera Porta 22	KP-150A1	GRUNDFOS	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.1185	Bomba axique. Passadis porta22. Via evacuació	Clas-80 IP 68	ITUR	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.29	BOMBA EXTRACCIÓN FREÁTICO 02		SEDICAL	Climatització	REVISIÓ ANUAL ELECTROBOMBAS REVISIÓ MENSUAL ELECTROBOMBA	
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.31	SUBCUADRO CLIMA SOT 01			Electricitat	REVISIÓ TRIMESTRAL QUADRE SECUNDARI REVISIÓ ANUAL QUADRE SECUNDARI	

Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.39	BIE PLTA 22@ 04			Incendis - Bies	REVISIÓ ANUAL BIES REVISIÓ TRIMESTRAL BIE'S
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.44	EXTRACTOR RENOV AIRE PK SOT 01		SODECA	Ventilació - Unitat extracció	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ MENSUAL VENTILACIÓ
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.45	VENTILADOR IMPULSIÓN AIRE SOT 01		SODECA	Ventilació	REVISIÓ ANUAL VENTILACIÓ REVISIÓ MENSUAL VENTILACIÓ
Central - PS2 - Planta S2	CEN.PS2.PS2.48	VENTILADOR IMPULSIÓN SOBREPRESSIÓ ESCALES	CVHT-12/12	S&P	Ventilació	TRIMESTRAL SOBREPRESSIÓ REVISIÓ MENSUAL SOBREPRESSIÓ REVISIÓ SEMESTRAL SOBREPRESSIÓ