

UT112		TOTAL
SEIENT GRANA	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	390
0303042301	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	260
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.116		
SEIENT BLAU	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	1770
0303042319	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	1180
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.115		
RESPATLLER GRANA	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	48
0303042302	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	32
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.116		
RESPATLLER BLAU	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	285
0303042300	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	190
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.115		
ESTRAPONTÍ BLAU	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	25
0303042303	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	11
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.115		

UT112 / Mitja Vida		TOTAL
SEIENT ESTRAPONTÍ UT112 1/2 VIDA	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	25
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	11
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		
CONJUNT RESPATLLER PMR	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	12
0303042160	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	8
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		
RESPATLLER UT112 1/2 VIDA	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	333
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	222
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		
SEIENT UT112 1/2 VIDA	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	2160
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	1440
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		

UT113 / 114		TOTAL
SEIENT GRIS	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	1714
0303042320	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	1143
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
SEIENT GRIS LONGITUDINAL	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	1570
0303042306	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	1047
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
RESPATLLER TARONJA	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	312
0303042305	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	208
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.113		
RESPATLLER GRIS	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	751
0303042304	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	500
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
RESPATLLER GRIS LONGITUDINAL	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	69
0303042307	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	46
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
ESTRAPONTÍ GRIS	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	130
0303042308	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	86
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		

UT115		TOTAL
SEIENT BLAU MARÍ	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	1739
0303042033	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	745
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		

SEIENT BLAU MARÍ LONGITUDINAL	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	1739
0303042039	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	745
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		
RESPATLLER ESTÀNDARD CAPÇAL	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	1739
0303042038 / 0303042034 / 03030420	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	745
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		
RESPATLLER BLAU MARÍ LONGIT.	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	1739
0303042044	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	745
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		
ESTRAPONTÍ BLAU MARÍ	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	1739
0303042082	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	745
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		

UT213		TOTAL
SEIENT GRIS	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	7778
0303042321	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	5186
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
SEIENT GRIS RESERVAT	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	36
ref. FGC 0303111096	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	24
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
RESPATLLER GRIS	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	375
0303042310	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	250
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
RESPATLLER LONGITUDINAL GRIS	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	218
0303042311	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	145
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
RESPATLLER GRIS RESERVAT	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	245
0303042312	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	164
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
ESTRAPONTÍ GRIS	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	74
0303042309	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	50
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		

FUNICULAR VALLVIDRERA		TOTAL
SEIENT GRIS CORDÓ	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	52
0303042317	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	35
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
RESPATLLER GRIS CORDÓ	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	33
0303042318	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	22
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.114		
ESTRAPONTÍ BLAU MARÍ	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	21
0303042082	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	14
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.231		

CREMALLERA - AM MONTSERRAT		TOTAL
SEIENT VERD CORDÓ	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	56
0303042315	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	37
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.230		
RESPATLLER VERD CORDÓ	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	6
0303042316	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	3
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.230		
SEIENT VERD ENCOLAT	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	2581
0303042313	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	1720
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.230	Encoixinats nous	20
RESPATLLER VERD ENCOLAT	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	454
0303042314	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	304
Esp. tècnica teixit M.EP.ET.230	Encoixinats nous	20

CREMALLERA - DVN NURIA		TOTAL
SEIENT A6 4/8	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	20
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	20
Esp. tècnica teixit per determinar		
SEIENT A7 4/8	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	20
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	20
Esp. tècnica teixit per determinar		
SEIENT A5 4/12	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	20
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	20
Esp. tècnica teixit per determinar		
SEIENT A5 4/12	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	20
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	20
Esp. tècnica teixit per determinar		
SEIENT MGB	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	20
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	20
Esp. tècnica teixit per determinar		

UT HISTÒRIC 400		TOTAL
SEIENT UT-400	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	69
ref. FGC per determinar	Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	5
Esp. tècnica teixit per determinar		

CONCEPTES	Unitats estimades (24 mesos)	Import de licitació (Abans d'IVA)
Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	27.082	1.136.902,36 €
Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	15.933	159.648,66 €
LMT	43.015	1.296.551,02 €
Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	100	4.198,00 €
Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	100	1.002,00 €
EXPLOTACIÓ VALL DE NURIA	200	5.200,00 €
Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	3.097	130.012,06 €
Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	2.064	20.681,28 €
Subministrament encoixinats	40	2.898,00 €
EXPLOTACIÓ MONTSERRAT	5.201	153.591,34 €
Servei de canvi de fundes i encoixinats amb subministrament de funda nova	106	4.449,88 €
Servei de canvi de fundes i encoixinats amb retorn de funda neta	71	711,42 €
EXPLOTACIÓ FUNICULAR VALLVIDRERA	177	5.161,30 €
TOTAL	48.593	1.460.503,66 €