

INFORME D'ESMENA D'ERROR MATERIAL

Projecte d'instal·lació de 3 torres d'enllumenat al camp municipal de futbol-11 de Tona

L'objecte del present informe és deixar constància d'un error material detectat en la documentació del projecte d'instal·lació de 3 torres d'enllumenat al camp municipal de futbol-11 de Tona, redactat per Urbiq Serveis d'Arquitectura i Urbanisme SLP.

Concretament, l'error es troba a l'apartat "**MD 05. Resum de característiques econòmiques**", on el text descriptiu incorpora uns imports que no corresponen a aquest projecte.

En el redactat actual hi consta el següent:

"El pressupost d'execució material de les obres és de 762.278,87€, amb les despeses generals, el benefici industrial i l'IVA del 21%, el pressupost per contracte és de 1.097.605,34 € (...)"

Aquests imports provenen d'un error de transcripció derivat d'una versió anterior vinculada al projecte general de renovació del camp de futbol, i no corresponen al projecte específic d'enllumenat objecte d'aquest document.

Cal indicar que el quadre resum econòmic inclòs a la mateixa pàgina sí que conté correctament els imports del projecte, així com també la resta de documentació econòmica (amidaments, pressupost i resum de pressupost).

Per tant, els imports correctes del projecte són els següents:

- *Pressupost d'Execució Material (PEM): 73.197,39 €*
- *Pressupost d'Execució per Contracte (PEC): 105.396,92 €*

En conseqüència, el text correcte de l'apartat MD 05 ha de ser el següent:

"El pressupost d'execució material de les obres és de 73.197,39 €, amb les despeses generals, el benefici industrial i l'IVA del 21%, el pressupost per contracte és de 105.396,92 € (cent cinc mil tres-cents noranta-sis euros amb noranta-dos cèntims)."

Es fa constar que aquesta esmena té únicament caràcter material i no comporta cap modificació del contingut tècnic ni econòmic real del projecte presentat.

I perquè així consti, es redacta el present informe d'esmena.

Urbiq Serveis d'Arquitectura i Urbanisme SLP
Xavier Rico Miró, arquitecte
Col·legiat COAC 43715/8