

CODI	TIPUS	Nº	NOM EQUIP MN	EQUIP	MODEL	DÒNA SERVEI A:	UBICACIÓ	PLANTA	EMPRESA EXTERNA MANTENEDORA	DATA INSTAL·LACIÓ	FI GARANTIA	ESTAT	ACTUACIONS RECENTS	LLEGGENDA	
															2023
ACS	INE	1	HUB-1	HUB ENTROPY 3500	DN1600H2100 BOLCAT 2650	Primari calor	Sala Calderes	P-1	MH Industries	2023	2024	MB			
		1	HUB-2	HUB ENTROPY 2500	DN1300H2300BOLCAT2650	Primari fred	Sala Calderes	P-1	mH Industries	2023	2024	MB			
	ACU	2	ACS-ACU	Diposit ACS 1	MECALIA	ACS	Passadís acumuladors acs	# REFI	EIX AMBIENTAL	29-8-2011	2013	B	SE UTILIZA COMO SOPORTE DEL GAP	1. PAV-Paviments	
	ACU	2	ACS-ACU	Diposit ACS 2	MECALIA	ACS	Passadís acumuladors acs	# REFI	EIX AMBIENTAL	29-8-2011	2013	B	SE UTILIZA COMO SOPORTE DEL GAP	PAV-ASF Asfalt	
	BPR		ACS-BPR-01	Bomba Primari	WILLO TOP-5/SD50/10	ACS	Sala Calderes	# REFI	Cap de manteniment	29-5-2001		BAIXA	AEROTERMIA	PAV-GAU Caubú	
	BES	1	ACS-BES-01	Bescanviador de plaques	A.D.I.S.A IT042	ACS	Passadís acumuladors acs	# REFI	Cap de manteniment	30-5-2001		BAIXA	AEROTERMIA	PAV-CER Ceràmics	
			ACS-BPR-02	Bomba Primari	WILLO TOP550/10	ACS	Sala Calderes	# REFI	Cap de manteniment	29-5-2001		BAIXA	AEROTERMIA	PAV-FOR Formigó porós	
		2	ACS-BES-A	Bescanviador de plaques	HWATERS99	ACS	Sala Calderes	# REFI	P-1	mH Industries	29-5-2023	2024	MB		
			ACS-BPR-03	Bomba Primari	WILLO TOP530/10	ACS	sortida primari acs	# REFI	Cap de manteniment	29-5-2001		BAIXA	AEROTERMIA	PAV-CAP Gespa artificial pàdel	
			ACS-BSEC-01	Bomba secundari ACS	WILLO TOP530/10	ACS	Secundari ACS	# REFI	Cap de manteniment	21/10/2015		BAIXA	AEROTERMIA	PAV-LIN Lliner	
BSE		ACS-BSEC-02	Bomba secundari ACS	WILLO TOP530/10	ACS	Secundari ACS	# REFI	Cap de manteniment	21/10/2015		BAIXA	AEROTERMIA	PAV-PED Pedra		
BRE		ACS-BRET-01	Bomba retorn	WILLO TOP-Z30/7RG	ACS	Passadís acumuladors acs	# REFI	Cap de manteniment	abans del 2010		BAIXA	AEROTERMIA	PAV-PSI Parquet sintètic		
PIA	20	ACS-PIA-01	Aixetes de lavabo	presto		tota primera planta	Tota P. Baixa	# REFI	cap de manteniment	2001-2010		B		PAV-RES Resines sintètiques	
	32	ACS-PIA-02	Aixetes de dutxa	presto		tota primera planta	Tota P. Baixa	# REFI	cap de manteniment	2001-2011		B		PAV-SAU Sauló	
CAX	32	ACS-CAX	CARXOFES DUTXES	PRESTO		dutxes tota planta baixa	Tota P. Baixa	# REFI	cap de manteniment	2001-2014		B		PAV-VER Espais verds	
CAL	3	ACS-CAL-1	Caldera gas (esquerre)	ROCA CPA100	Primari	Sala Calderes	# REFI	INDOCLIMA	29-5-2001		BAIXA		2. EE-Equipment esportiu		
		ACS-CAL-2	Caldera gas (centre)	ROCA CPA130	Primari	Sala Calderes	# REFI	INDOCLIMA	29-5-2001		BAIXA		EE-AFD Material sala AFD		
		ACS-CAL-3	Caldera gas (dreta)	ROCA CPA130	Primari	Sala Calderes	# REFI	INDOCLIMA	29-5-2001		B		CANVI CAIXA DE CONTROL (2017) substitució de motor,turbina i condensado	EE-AQU Material aquàtic aprenentatge	
CRE	3	ACS-CRE-01	Cremadors calderes	ROCA	Primari	Sala Calderes	# REFI	INDOCLIMA	29-5-2001		B			EE-BIC Bicis ciclo-indoor	
VEV	5	ACS-VEV-1	Was d'expansió	PNEUMATEX PND		Caldera esquerra	Sala Calderes	# REFI	INDOCLIMA	29-5-2001		BAIXA		EE-CIS Cistelles	
		ACS-VEV-2	Was d'expansió	PNEUMATEX PND		Caldera centre	Sala Calderes	# REFI	INDOCLIMA	29-5-2001		BAIXA		EE-ESP Espatlles	
		ACS-VEV-3	Was d'expansió	PNEUMATEX PND		Caldera dreta	Sala Calderes	# REFI	INDOCLIMA	29-5-2001		B		EE-FIT Maquinària de sala fitness	
		ACS-VEV-4	Was d'expansió	SEDICAL REFIX DT 200		circuit acumulador 1	Passadís acumuladors acs	# REFI	Cap de manteniment	15-9-2017		B	FORA DE SERVEI	EE-MAF Màrfagues	
		ACS-VEV-5	Was d'expansió	SEDICAL REFIX DT 200		circuit acumulador 2	Passadís acumuladors acs	# REFI	Cap de manteniment	16-9-2017		B	FORA DE SERVEI	EE-MAR Marcadors electrònics i manuals	
AER	2	ACS-HT-1	Maquina Alta temperatura	YGNIS APTAC AHP 70/18	GAP Primario	Coberta	P-2	MH Industries			2024	MB			
	2	ACS-LT-1	Maquina 70 kw	Ygnis EFFIPAC AHP 60/70	GAP Primario	Coberta	P-2	MH Industries			2024	MB			
	3	ACS-LT-2	Maquina 30 kw	YGNIS EFFIPAC AHP 60/32	GAP Primario	Coberta	P-2	MH Industries			2024	MB			
AFCH	2	AFCH-RP	Valvula reguladora de pressió	MADE IN ITALY		bateria de comptadors gen	Passadís acumuladors acs	# REFI	Cap de manteniment	2001		R		EE-PI5 Material piscina fix	
AV	2	AV-ALT-01	Altaveu entrada ciclo			sala de cicloindoor	Sala 2 (ciclo indoor)	# REFI	Cap de manteniment	2012		B		EE-POR Porteries	
		AV-ALT-02	Altaveu pantalla ciclo			Sala 2 (ciclo indoor)	Sala 2 (ciclo indoor)	# REFI	Cap de manteniment	2019	2021	B	NO HAY PANTALLA	EE-XAR Xarxes i cortines de separació	
		AV-ALT-03	Altaveu			sala de fitness	Sala de Fitness	# REFI	Cap de manteniment	2016		MB		3. BT-Instal·lacions elèctriques de baixa tensió	
		AV-ALT-04	Altaveu	ECLER		sala polivalent	Sala 1 (polivalent/activitats c	# REFI	Cap de manteniment	2016		B		BT-BAT Bateria de Condensadors	
		AV-ALT-05	Altaveu	ECLER		sala polivalent	Sala 1 (polivalent/activitats c	# REFI	Cap de manteniment	2010		B		BT-CEL Cèdules fotoelèctriques	
		AV-ALT-06	Altaveu	ALTAVEU PORTATIL		piscina	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	2015		B		BT-DET Detectors de presència	
AMP		AV-AMP-01	Amplificador	ECLER		Sala ciclo	Sala 2 (ciclo indoor)	# REFI	Cap de manteniment	2016		MB		BT-END Endolls	
		AV-AMP-02	Amplificador	ECLER		Sala polivalent	Sala 1 (polivalent/activitats c	# REFI	Cap de manteniment	2016		MB		BT-GEN Generador emergències	
TME		AV-TME-01	Previ	ECLER		Sala ciclo	Sala 2 (ciclo indoor)	# REFI	Cap de manteniment	2019		B		BT-LAM Làmpades (fluorescents, bombetes, emergència...)	
		AV-TME-02	Previ	ECLER		Sala polivalent	Sala 1 (polivalent/activitats c	# REFI	Cap de manteniment	2016		B		BT-PNY Pany Electric	
		AV-TME-03	Previ	ECLER		sala de fitness	Sala de Fitness	# REFI	Cap de manteniment	2016		B		BT-PR1 Presa de terra	
REP		AV-REP-01	Projector	Optoma		Sala de ciclo	Sala 2 (ciclo indoor)	# REFI	Cap de manteniment	2015		BAIXA		BT-QUE Quadres elèctrics	
MIC		AV-MIC-01	Conjunt microfon	LDWECO16		Sala de ciclo	Sala 2 (ciclo indoor)	# REFI	Cap de manteniment	2016		BAIXA		BT-VAF Variadors de freqüència	
		AV-MIC-02	Conjunt microfon	LDSYSTEM U300		sala de fitness	Sala 1 (polivalent/activitats c	# REFI	Cap de manteniment	2016		MB		4. HP-Instal·lacions hidràuliques piscina	
PTV	3	AV-PT-01	Televísió	XIAOMI		primera planta , recepcion	Tota P. Pis	# REFI	Cap de manteniment	2010		MB		HP-BAI Bombes efectes aire/aigua	
	1	AV-PT-02	Videworld	XIAOMI		vestibul entrada	Vestibul	# REFI	Cap de manteniment	2019		MB		HP-BES Bescanviador de plaques	
												MB		HP-BQU Bombes dosificació productes químics	
BT	BAT	1	BT-BAT-01	Bateria de Condensadors	LEGRAND M 7540/INT	instal·lació elèctrica	Despatx de manteniment	# REFI	Cap de manteniment	28/08/2014		B	canvi de condensadors	HP-BRE Bombes centrífugues recirculació	
	GEN	1	BT-GEN-01	Generador d'emergències - Grup electrò	SDMO COMPACT N/S 316000585/B	il·luminació piscina, vestibu	Sala grup electrogen	# REFI	Cap de manteniment	29-5-2001		B	canvi de bateria (2015)	HP-CLO Clorador pastilles	
	CEL	22	BT-DET-01	detector moviment crepuscular encesa	FARO RF 73115	Passadís,bany,duxes,vesti	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	2012		B		HP-DIC Dipòsits de compensació	
		4	BT-DET-02	detector moviment crepuscular encesa	DINUY	Passadís accés vestidors	Passadís principal accesos sa	# REFI	Cap de manteniment	2014		B		HP-DIQ Dipòsits productes químics	
		2	BT-DET-03	detector moviment crepuscular encesa	SCHNEIDER ELECTRIC	Passadís sortida vestidors gr	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	2010		B		HP-FIL Filtres	
END		20	BT-END-01	Endolls monofàsics	MERLIN GERIN	subterrani	Tota P. Soterrani	# REFI	Cap de manteniment	2001		B		HP-PRE Prefiltres	
		10	BT-END-02	Endolls trifàsics	MERLIN GERIN	subterrani	Tota P. Soterrani	# REFI	Cap de manteniment	2001		B		HP-SON Sonda temperatures	
		50	BT-END-03	Endolls monofàsics	simon, legrand,(varies marques)	Bar, lavabos bar, receció, v	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	2001-2010		MB		HP-LV Equip desinfecció ultravioleta	
		4	BT-END-04	Endolls trifàsics	MERLIN GERIN	Piscina i bar	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	2001		MB		HP-VAL Vàlvules	
		20	BT-END-05	Endolls monofàsics	simon, legrand,(varies marques)	1ª planta	Tota P. Pis	# REFI	Cap de manteniment	2001		B		HP-VCO Vàlvules controlables	
LAM		46	BT-LAMP 01	Fluorescents	TAURO EC2641 18W LED	Subterrani	Tota P. Soterrani	# REFI	Cap de manteniment	2001		B		HP-VIG Controladors (vigilant) productes químics	
		24	BT-LAMP 02	Llums emergència	legrand	Subterrani	Tota P. Soterrani	# REFI	Cap de manteniment	2015		B		5. ACS-Instal·lacions ACS	
		3	BT-LAMP 03	Llums emergència	AIRONLED	Subterrani	Tota P. Soterrani	# REFI	Cap de manteniment	FEBRER 2019	1/04/2020	B		ACS-ACU Dipòsits acumuladors	
		6	BT-LAMP 02	Llums emergència	OPTONICA LED	Subterrani	Tota P. Soterrani	# REFI	Cap de manteniment	MARÇ 2019	03/03/2021	B		ACS-ASO Dipòsit acumulador solar 1	
		117	BT-LAMP 03	dowlights	DOGMA 18W LED 6000K	bar, receció,despatx,ves	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	MARÇ DEL 2018	1/04/2020	MB		ACS-BCA Bescanviador de calor	
		12	BT-LAMP 03	dowlights	DOGMA 18W LED 6000K	Passadís 1ª planta	Passadís planta 1	# REFI	Cap de manteniment	MARÇ DEL 2019	1/04/2020	MB		ACS-BES Bescanviadors de plaques	
		38	BT-LAMP 04	fluorescents LED	TAURO EC2641 18W LED	Platja piscina,despatx direc	Platja piscina	# REFI	Cap de manteniment	MAIG 2019	2/04/2020	MB		ACS-BPR Bombes primàries	
		51	BT-LAMP 05	llums emergència	AIRONLED	recepció,bar, piscina,vestid	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	febrer 2019	3/04/2020	MB		ACS-BSE Bombes secundàries	
		28	BT-LAMP 06	llums emergència	LEGRAND	Vestidors grups i vestidor a	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	març 2019	1/03/2021	B		ACS-CAL Calderes	
		28	BT-LAMP 07	Fluorescents	TAURO EC2641 18W LED	vestidor de monitor/es,bot	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	2010		MB		ACS-CAX Carxofes dutxes	
		22	BT-LAMP 08	Fluorescents	TAURO EC2641 18W LED	sala de ciclo indoor, vestid	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	2010		MB		ACS-CIT Controladors/termòstats	
		10	BT-LAMP 09	Fluorescents	TAURO EC2641 18W LED	passadís cicloindoor	Passadís principal accesos sa	# REFI	Cap de manteniment	2010		MB		ACS-CRE Cremadors calderes	
		2	BT-LAMP 10	Focos halogenurs metalics 500w	SYLVANIA FEH500	Vestibul	Vestibul	# REFI	Cap de manteniment	2001		R		ACS-CSO Captadors solars	
		5	BT-LAMP 11	Focos halogenurs metalics 200w	UV FILTER	Vestibul	Vestibul	# REFI	Cap de manteniment	2001		R		ACS-ELV Electrovàlvules	
		5	BT-LAMP 12	Apliques bombeta 26w	APLIQUE	Servei dones bar, escala ac	Tota P. Baixa	# REFI	Cap de manteniment	2001		B		ACS-LIM Limitadors temperatures calderes	
		8	BT-LAMP 13	Focos 400w	PHILLIPS	Piscina	Platja piscina	# REFI	Cap de manteniment	2001		R		SOLO FUNCIONA 1	
		8	BT-LAMP 14	Focos 150w led	OPTONICA FL5446	Piscina	Platja piscina	# REFI	Cap de manteniment	2019	20/09/2020	MB		ACS-PIA Pulsadors/aixetes	
		6	BT-LAMP 15	Focos 100 w led	DOMILED DFL-100	Sala polivalent	Sala 1 (polivalent/activitats c	# REFI	Cap de manteniment	2019	15/02/2021	MB		ACS-VAL Vàlvules (mezcladors, 3 vies, actuadores)	
		6	BT-LAMP 16	fluorescents 36w (120cm)	TAURO EC2641 18W LED	Magatzem sala polivalent,	Tota P. Pis	# REFI	Cap de manteniment	2001		MB		ACS-VEX Vasos d'expansió	
		4	BT-LAMP 17	dowlights 26w 2 pins		Despatx Xaloc	Despatx club de natació (xal	# REFI	Cap de manteniment	2001		B		ACS-XX Altre	
		6	BT-LAMP 18	dowlights 26w 2 pins		Sala estètica i sala de fisio	Sala Fisio	# REFI	Cap de manteniment	2010		B	canviar bombetes 2018	6. HC-Instal·lacions hidràuliques generals	
		6	BT-LAMP 19	focos led 75w	ROBLAN	Sala de fitness	Sala de Fitness	# REFI	Cap de manteniment	2016		B		HC-AIX Aixetes	
		8	BT-LAMP 20	focos 400w	halogenurs metalics	pista de padel 1	Pista de pàdel 1	# REFI	Cap de manteniment	2013		MB		HC-ASP Asporsors	
		8	BT-LAMP 21	focos 400w	halogenurs metalics	pista de padel 2	Pista de pàdel 2	# REFI	Cap de manteniment	2013		MB		HC-BRE Bombes rec	
		8	BT-LAMP 22	focos 400w	halogenurs metalics	pista de padel 3	Pista de pàdel 3	# REFI	Cap de manteniment	2013		MB		HC-BS Bombes submergibles	
		2	BT-LAMP 23	focos led 50w	ROBLAN	façana part de davant	Façana part de davant (entr	# REFI	Cap de manteniment	2001		MB		HC-CCF Canons camp futbol	
PRT		2	BT-PRT-01	Pressa terra	legrand	Tota la instal·lació	Sala Calderes	# REFI	Cap de manteniment	2001		B		HC-COM Comptadors aigua/recirculació	
		2	BT-PRT-02	Pressa terra	legrand	Tota la instal·lació	Magatzem Netaja	# REFI	Cap de manteniment	2001		B		HC-CWC Cisternes i sifons WC	
QUE		23	BT-QUE-01	Quadre electric	MERLIN GERIN	interruptor general i conn	Despatx de manteniment	# REFI	indoclma/cap de mar	2					

