

ESMENA D'ERROR al Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient CONTR/2026/0000000069 de subministrament de carros i estacions de regeneració pel Parc Hospitalari Martí i Julià de l'IAS

En el període de licitació de l'expedient CONTR/2026/0000000069, s'ha detectat un error material del Plec de Prescripcions Tècniques, relatiu a les característiques tècniques de l'estació regeneradora. On les prescripcions indiquen que l'estació regeneradora ha d'estar dotada amb un equip frigorífic amb refrigeració per aigua.

Atès que la necessitat funcional que pretén cobrir l'IAS pot satisfer-se mitjançant equips refrigerats per aigua, aire o altres sistemes equivalents, es procedeix a modificar la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques, sense alterar-ne l'objecte, les funcionalitats exigides ni la resta de prescripcions tècniques.

ON DIU:**3.2.1 Característiques de les estacions regeneradores**

-
- Equip frigorífic amb refrigeració per aigua
-

HA DE DIR:**3.2.1 Característiques de les estacions regeneradores**

-
- Equip frigorífic amb refrigeració per aigua, **aire o equivalent**
-

Salt, juny de 2026

Paola Estrada Guerra
Cap de Serveis Hotelers