

INFORME

Objecte: valoració d'un bé moble propietat del Consell Comarcal per a la seva alienació.

Antecedents

Vist la providència de la Presidència de 4 d'octubre per a la incoació d'un expedient per a l'alienació d'un vehicle propietat del Consell Comarcal del Garraf, a on sol·licita l'informe de valoració del bé i de l'informe de justificació emès el dia 5 de novembre proposant l'alienació del bé.

És d'aplicació el que preveu l'article 200 i següents del DL 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local, i en concret, el que disposa al seu article 209, pel que fa a l'alienació de béns patrimonials, així com el que disposa el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals als articles 40 i següents.

1. Descripció i valoració del bé

Descripció de bé: vehicle mixt adaptable de transport adaptat

Marca: MERCEDES.

Model: SPRINTER 315 CDI. Vehicle adaptat.

Matrícula 0046-FTH.

Any matriculació: 2007.

378.000 km.

Assegurança vigent: sí (veure document gràfic).

ITV vigent: sí (veure document gràfic).

El vehicle es troba apte per circular, ha estat adscrit al servei de transport adaptat del Consell Comarcal des de l'adquisició fins al 30 de setembre de 2022.

A l'expedient de desafectació del vehicle d'aquest servei, es va informar d'una primera estimació econòmica del bé, d'acord amb les regles de valoració de *l'Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte vigente* (BOE de 24 de desembre de 2021) i amb els càlculs de l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant el seu simulador de valoració de vehicles, el seu valor resultaria d'uns 3.000 €:



Simulador de valoració de vehicles

Valoració del vehicle

Data de matriculació	Tipus de vehicle	Marca	Model
26/07/2007	TURISME	MERCEDES	SPRINTER Combi Compacto 315CDI
Tipus d'ús	Anys d'utilització	Valor de vehicle nou	% valoració antiguitat
Ús particular i altres	16	30.000,00€	10,00%
Valor a efectes patrimonials	Tipus a aplicar		
3.000,00€	5,00%		

No obstant això, tenint en compte l'ús del vehicle adscrit a un servei de transport adaptat i tenint en compte la consulta de valoració realitzada per un concessionari de vehicles, el valor més adequat seria de 2.000 €, al qual cal sumar l'IVA corresponent al 21%, en total, 2.420 €.

El vehicle es troba actualment en un recinte tancat.

2. Altres consideracions

En aquest preu, l'adjudicatari haurà d'assumir a partir del moment, els imports corresponents de la tramitació pel canvi de titularitat i impostos o altres liquidacions que corresponguin, així com l'eliminació de la retolació del vehicle.

Així mateix, s'informa que el vehicle es troba al corrent de pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent a l'exercici 2022. Pel que fa a l'Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica corresponents a l'exercici 2020 es troba al corrent de pagament, i pendent de pagament el de l'exercici 2021, que s'abonarà pel Consell Comarcal en el període de l'1 al 20 de novembre, pel que l'adjudicatari s'haurà de fer càrrec al proper exercici d'aquest impost.

D'altra banda, i segons comunicació de la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior, el vehicle haurà de renovar l'airbag del conductor mitjançant el seu trasllat a un

concessionari oficial. Aquest canvi és gratuït d'acord amb la informació rebuda i que consta a l'expedient.

3. Descripció gràfica del vehicle





Consell Comarcal
del Garraf

Àrea de Serveis Generals
i Organització





Consell Comarcal
del Garraf

Àrea de Serveis Generals
i Organització





Consell Comarcal
del Garraf

Àrea de Serveis Generals
i Organització





Consell Comarcal
del Garraf

Àrea de Serveis Generals
i Organització





Informe de la inspecció d'ITV

Identificació de l'estació i el vehicle

Núm. inspecció	Estació	Adreça	Raó social
081700003300265	0817	RDA EUROPA, S/N 0800 VILANOVA I LA GELTRÚ	Applus Iteuve Technology, S.L.
Línia	Tipus d'inspecció	Import inspecció	(3) Data d'inspecció
L1	PR1 - PR1 2ª Inspecció Periòdica	0,00 €	31/05/2022
Classificació vehicle	Marca	Tipus	Contrasenya d'homologació
3100	MERCEDES BENZ	906 AC35	e1*2001/116*0354
(5) Categoria del vehicle	Data 1a matriculació	(2) Matricula actual	(1) Número de bastidor
N1	26/07/2007	0046FTH(E)	WDB9067351S192413
			(8) Data propera inspecció
			30/11/2022

Abast i traçabilitat de la inspecció

1. Identificació	3.6 Camp de visió directa	5.2 Vehicle motor encesa gasolina	7. Direcció
1.1 Documentació	3.7 Disp. de retençió de la càrrega	5.3 Vehicle motor encesa compressió	7.1 Desviació de rodes
1.2 Número de bastidor	3.8 Indicador de velocitat	5.4 Fre de servei	7.2 Volant i columna de direcció
1.3 Plaques de matriculació	3.9 Sortint interior	5.5 Fre de parc	7.3 Caixa de direcció
1.4 Assegurança	3.10 Elements exclusius de ven. M2 i M3	5.6 Fre de parc	7.4 Timoneria i rotules
2. Cond. exterior, carrosseria, xassís	3.11 Element exclusius de ven. turístic	5.7 Fre d'estacionament	7.5 Servodirecció
2.1 Anticongelant davant	4. Enllumenat i senyalització	5.8 Fre d'inèrcia	8. Eixos, rodes, pneumàtics, suspens.
2.2 Carrosseria i xassís	4.1 Llums creuament i carretera	5.9 Dispositiu antibloqueig	8.1 Eixos
2.3 Carrosseria i xassís	4.2 Llum de marxa enrere	5.10 Dispositiu de desaceleració	8.2 Roders
2.4 Dispositiu d'acoblament	4.3 Llums indicadors de direcció	5.11 Pedal del dispositiu de frenada	8.3 Pneumàtics
2.5 Parafang i disp. antiprojecció	4.4 Senyal d'emergència	5.12 Bomba buit o compr. i dispositiu	8.4 Suspensió
2.6 Exaust i neteja-parabrisa	4.5 Llums de frenada	5.13 Indicador de baixa pressió	9. Motor i transmissió
2.7 Proteccions laterals	4.6 Llum plaça mitja posterior	5.14 Valvula regulació fre de mà	9.1 Estat general del motor
2.8 Protecció posterior	4.7 Llum de posició	5.15 Valvula de frenada	9.2 Sistema d'alimentació
2.9 Portes i esglaons	4.8 Llums antiborra	5.16 Acumulador o dispositiu pressió	9.3 Sistema d'escapament
2.10 Retrovisors	4.9 Llum de gallo	5.17 Servo-hins del remolc	9.4 Transmissió
2.11 Senyals en els vehicles	4.10 Catòdics	5.18 Servo-hins comandament	9.5 Veh. usen gas com carburant
2.12 Vidres de seguretat	4.11 Enllumenat interior	5.19 Tubs rígids	10. Altres
2.13 Elem. exc. veh. M2 i M3	4.12 Avís acústic	5.20 Tubs flexibles	10.1 Transport merc. perillósos
3. Condicions de l'interior	4.13 Llum d'estacionament	5.21 Folres	10.2 Transport merc. perillósos
3.1 Seients i ancoratges	4.14 Senyalitz. obertura portes	5.22 Tambors i discs	10.3 Transport escolar
3.2 Cinturons segur. i ancoratge	4.15 Senyalitz. lluminosa especif.	5.23 Cables, varres, pal. connex.	10.4 Tacògraf
3.3 Dispositiu retençió d'infants	4.16 Llums de circulació diurna	5.24 Cilindres del sistema frenada	10.5 Limitació de velocitat
3.4 Anticoll i antibar	5. Emissions contaminants	5.25 Valvula sensora de càrrega	10.6 Reformes no autoritzades
3.5 Antirrobatori i alarma	5.1 Soroll	5.26 Ajustadors tensió automàtica	
Codi personal inspector (blocs inspeccionats)	1723(1,2,8)		

Identificacions dels equips de mesura

Emissions:-	Frenada: FR033327	Alineació:-	Sorolls:-	Bascula: FR033327
Vel. Act. Lim. Vel:-	Dinamòmetre:-	Desaceleròmetre:-	OBD:-	Altres equips:-

Mesuraments efectuats durant la inspecció

Emissions:-	Opacitat (m ²):-	CO ralenti (%):-	CO ralenti accel. (%):-	λ:-	Soroll (dB/min):-
Frenada	Fre de servei (esq./dreta) (N)	E1:4438/4854 E2:4688/4465 E3:- E4:- E5:- E6:- E7:- E8:-	Desaceleració (m/s ²):-		
	Fluctuació (esq./dreta) (%)	E1:19.00/30.00 E2:8.00/12.00 E3:- E4:- E5:-	Dinamòmetre (N):-		
	Fre de socors (esq./dreta) (N)	E1:- E2:- E3:- E4:- E5:-	Alineació (m/km):-		
	Fre d'estacionament (e/d) (N)	E1:- E2:2268/2087 E3:- E4:- E5:-	Limitació velocitat (km/h):-		
Bascula (kg)	E1:1369/E2:1417/E3:-/E4:-/E5:-/E6:-/E7:-/E8:- (**)				

(6) Relació de defectes trobats a la inspecció

Codi defecte	Qualificació	Descripció del defecte
1.3.2	LLEU	PLAQUES DE MATRICULA: Defectes d'estat. (Davant)

(7) Resultat de la inspecció: Favorable

(de conformitat amb l'article 9 del RD 920/2017)

En segona inspecció: ☐ Raó social/NIF del taller

☒ Autoreparació

(9) Vistipiau estació, signatura



CE: 0111
DE: 0438

(10) Observacions

Inspecció realitzada amb la col·laboració del conductor, segons el Manual 7.5.0 COVID-19. Aquesta inspecció prové de la inspecció número 081700003358474 de la estació 0817 amb data 24/05/2022. S'ha comprovat la correcció dels defectes detectats en l'anterior inspecció, així com altres defectes que poguessin detectar-se. Aquest informe complementa l'anterior. (**) Pesos en Frenòmetre.



Consell Comarcal
del Garraf

Àrea de Serveis Generals
i Organització

DAIMLERCHRYSLER		MATRICULA	
DaimlerChrysler España, S.A. Avda. de Bruselas, 30 - Pol. Arroyo de la Vega 28108 Alcobendas (Madrid)		 0046FTH 2413	
Número de identificación: WDR9067351S192413		Nº CERTIFICADO	
Clasificación del vehículo: 2 1 0 0 VEHICULO MIXTO ADAPTABLE		77/02490	
Marca: MERCEDES BENZ		Clase:	
Tipo: 706 AC35		Altura total (mm): 2.725	
Variante: KMA41350E		Anchura total (mm): 1.993	
Denominación comercial: 315CDI		Via anterior/posterior (mm): 1.710/1.716	
Tara (kg): 2.500		Longitud total (mm): 6.945	
MTMA/MMA (kg): 3.500/3.500		Voladizo posterior (mm): 1.615	
MTMA/MMA 1ª E (kg): 1.800/1.800		Distancia eje 1ª/2ª (mm): 4.325	
MTMA/MMA 2ª E (kg): 2.250/2.250		Distancia eje 2ª/3ª (mm):	
MTMA/MMA 3ª E (kg):		Distancia eje 3ª/4ª (mm):	
MTMA/MMA 4ª E (kg):		Distancia 5ª rueda/últ. (mm):	
MMRS/Fz (kg): 750/2.000		Motor: Marca: MERCEDES BENZ	
Neumáticos: 4/235/65R16C		Tipo: D 646985	
Nº de asientos: 9		Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2.148	
Volumen de bodega:		Potencia fiscal/real (C.V./KW): 13.50/110.00	
Opciones incluidas en la homologación de tipo:			
Observaciones: VER FICHO DE LA UE. 1. CARGA/VEL: 104/113R			
MEDIDAS OPC. HASTA: VIA ANT/V. POST/VOLADIZO: 1732/			
1738/1835MM. ALTO: 3000. LARGO: 7265MM			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.			
El abajo firmante, legalmente autorizado por DaimlerChrysler España, S.A. , que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña e1*2001/116*0354 así como con las opciones arriba incluidas.			
Firma: VEINTISEIS de MAYO de 2007			
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 20-05-90, al tomo 10.265 general, 8.607 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 151, hoja 92-108, inscripción 1ª.			
Reformas autorizadas:			
		Instalación plataforma elevadora marca THE BRAUN mod. L-918 de 360kg. de capacidad de elevación. Guías y sistema de sujección para seis sillas de ruedas marca Q'SIRAINI mod. Q-5001-T. Número de plazas: NUEVE o DOS + SEIS sillas ruedas. Tara: 2.725Kg.	


EJEMPLAR PARA EL USUARIO

MAJ. 787/08



A	0046 FTH
B	-----
H	-----
I	26-07-2007
(I.1)	26-07-2007
(I.2)	BARCELONA
C.1.1	CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
C.1.2	
C.1.3	CR BEATRIU DE CLARAMUNT 5 08800-VILANOVA I LA GELTRÚ BARCELONA
C.4	c
D.1	MERCEDES
D.2	906 AC35/KMA41350E
D.3	315CDI
(D.4)	PARTICULAR

E	WD8906/351S192413
F.1	3500
F.2	3500
G	2575
K	F.1*2001/116*0354
P.1	2148
P.2	110,00
P.3	GASOIL.
Q	-----
S.1	009
S.2	-----



* 0 0 4 6 F T H *



* W D B 9 0 6 7 3 5 1 S 1 9 2 4 1 3 *

B

Gerard Llobet Sánchez

Cap de Serveis Generals i Organització

Document signat electrònicament