

**Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres
"NOU CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA SANTA EULÀLIA, A L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT. Clau: CAP-15348"**

ACREDITACIONS ASSAIGS SEPARATA

Assaig	Norma
Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl	ASTM D6938 o ASTM D3017
Assaig de piconatge pel mètode del modificat d'una mostra de sòl	UNE-103-501
Assaig de formigó fresc. Presa de mostres	UNE-EN 12350-1
Assaig de formigó fresc. Assaig d'assentament	UNE-EN 12350-2
Formigó. Assaig de formigó endurit. Fabricació i cura de provetes per a assaig de resistència	UNE-EN 12390-1
Formigó. Fabricació i conservació de provetes	UNE-EN 12390-2
Assaig de formigó endurit. Resistència a compressió	UNE-EN 12390-3
Característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal mitjana equivalent,	UNE 36068
Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons	UNE-EN ISO 15630-1
Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons	UNE-EN ISO 15630-2
Assaig d'estructures de formigó estructural. Filferros d'acer per a armadures de formigó pretensades. Característiques mecàniques i geomètriques	UNE-EN ISO 15630-3 i UNE 36094
Mètodes d'assaig. Morters endurits. Determinació de la resistència a flexió i compressió,	UNE-EN 1015-11
Integritat mitjançant l'anàlisi de la resposta d'un element de fonamentació profunda a un petit impacte. Assaig d'impedància mecànica,	ASTM D 5882-07

Unions soldades en estructures metàl·liques, inspecció durant la seva execució i muntatge	UNE 14044
Inspecció visual d'unions soldades,	UNE-EN ISO 13018
Soldadures, inspecció mitjançant partícules magnètiques	UNE-EN 1290
Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra de rajola ceràmica de gres,	UNE-EN 12004
Prova d'estanquitat coberta plana,	UNE 104401
Assaigs de proves de servei. Proves d'estanquitat. Estanquitat a l'aigua de finestres "in situ"	UNE 85247
Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat	UNE-EN ISO 1461
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic	UNE EN ISO 2808
Assaig dinàmic d'impacte de cos tou i dur sobre baranes,	UNE 85238
Acústica. Mesurament "in situ" de l'aïllament acústic en els edificis i en els elements de construcció. Part 1: Aïllament a soroll aeri,	UNE EN ISO 16283-1
Assaigs estàtic de tracció sobre subestructura de fals sostre	UNE-EN 13964
Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits	UNE-ENV 12633
Determinació in situ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana	UNE EN ISO 140-5
Acústica. Mesurament "in situ" de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals adjacents,	UNE-EN ISO 140-4
Instal·lació de fontaneria. Proves de servei. Proves d'estanquitat de canonades,	UNE- EN 14336:2005; UNE- ENV 12108:2002