



**Plec de condicions tècniques del manteniment preventiu i correctiu dels
esterilitzadors de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol**

Badalona, novembre de 2020

CSE/AH03/1101223745/21/PNSP

Manteniment dels equips d'esterilització

1. Objecte

Contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu dels esterilitzadors de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

2. Finalitat

Per tal de garantir el bon funcionament dels esterilitzadors i evitar possibles avaries, és necessari contractar el manteniment preventiu i correctiu, segons indiquem en el punt 4. Treballs a realitzar.

3. Abast i import de licitació

a. Abast

Vegeu annex 1

4. Treballs a realitzar

És necessari contractar:

- Revisió preventiva i correctiva de tots els esterilitzadors, expedint document de les actuacions correctives que es puguin produir (preu material inclòs).
- Realització de les inspeccions "tipus A" de tots els equips inclosos en l'annex 1.
- Mantenir actualitzada una taula on figurin les inspeccions tipus A, B y C de tots els equips inclosos en l'annex 1.

Juntament amb l'oferta econòmica, s'hauran de presentar les operacions que componen les revisions preventives de cada esterilitzador i la proposta de calendari per a realitzar-les.

5. Durada del manteniment

La durada del manteniment serà des de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021.

6. OFERTA ECONÒMICA

Preu de licitació: Per al servei de manteniment integral dels equips d'esterilització, l'import màxim de la contractació és de **17.998,81 euros anuals sense IVA, 21.778,56 euros anuals IVA inclòs**, distribuïts unitàriament per equips segons consta en annex.

ANNEX 1 PPT

ID	Modelo	Número de Ciclos día	Nº serie	Máquina	Descripción del equipo	Nº fabricación	Ubicación	Tipo inspección	Fecha límite	Contrato	Validación
1	S1000 Vapor 1006 E-2	1 Bobi	E-016157	Nº 4	Cámara	38753	Esterilización	Inspección A	23/10/2014	Todo Riesgo	si
		7 Clicos			Generador Vapor	16109	Esterilización	Inspección C	25/11/2013		
2	S1000 Vapor 1006 E-2	1 Bobi	E-016262	Nº 2	Cámara	38809	Esterilización	Inspección A	23/10/2014	Todo Riesgo	si
		7 Clicos			Generador Vapor	3001520	Esterilización	Inspección B	05/04/2016		
3	S 1000 Vapor 1006 E-2	1 Bobi	E-26440	Nº 1	Cámara		Esterilización			Todo Riesgo	si
		7 Clicos			Generador Vapor	6001558	Esterilización	Inspección A	04/05/2016		
4	Formol 130 LF	3 Ciclos	E-27871	Nº 3			Esterilización			Todo Riesgo	si
5	GAT		10235		Generador Ultrasonidos ATU		Esterilización			Todo Riesgo	
6	80 LRV-1	3 Ciclos	E-022128		Generador Vapor liquidos y solidos	2000032	Microbiologia	Inspección C	02/07/2012	Todo Riesgo	si
7	Webeco Lamboklav	3 Ciclos	2134819		Liquidos y solidos		Microbiologia			Todo Riesgo	si
8	DS 500 DRSD	2 ciclos	820222		Lavadora Stelco Matachana		Microbiologia			Todo Riesgo	si
9	101 E-1	1 bobi	E-016167		Cámara	50316	Qui Urg 1a	Inspección A	16/10/2015	Todo Riesgo	si
		1 ciclo			Generador Vapor	16192		Inspección C	25/11/2013		
10	21 ED	2 ciclos	E-22553	Miniclave	Pupiner		Microbiologia			Todo Riesgo	NO
11	21 EX		E-15872	Miniclave	Pupiner		Qui 2a Cardio	Inspección C	04/12/2007	Todo Riesgo	si
12	21 EX		E-14658	Miniclave	Pupiner		Quir 2a Oftalmo	Inspección C	19/12/2006	Todo Riesgo	si