



INFORME TÈCNIC DE NECESSITAT

Expedient: **566/2023**

Assumpte: **Contractació del servei d'arrendament d'un camió pluma multilift.**

Víctor Fuses Navarra, tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà, emeto el següent informe relatiu a:

La necessitat de contractació per arrendament d'un camió pluma amb doble ganxo i sistema multilift.

INTRODUCCIÓ

El Consell Comarcal del Pallars Jussà gestiona la recollida selectiva de residus de forma directa per al Pallars Jussà.

La recollida selectiva al Pallars es realitza amb contenidors situats al carrer. Per a les fraccions de paper/cartró i d'envasos s'usen contenidors de mínim 3500 litres, a banda de la recollida porta a porta que es realitza als comerços adscrits.

El buidatge dels contenidors de carrer d'aquestes dues fraccions es realitza regularment amb camió pluma amb sistema multilift per a la càrrega i descàrrega de les caixes del camió, i amb pluma amb sistema de doble ganxo per a l'elevació i buidatge dels contenidors.

La programació de les rutes de recollida fa necessari disposar de dos vehicles d'aquest tipus, que el Consell Comarcal té en propietat.

FETS


A 3 de febrer de 2023, el camió pluma del CCPJ amb matrícula 3858GBT va patir un accident que va deixar la grua fora de servei. Després de fer el recorregut de les asseguradores, es va dur a valorar la reparació. Actualment es disposa d'una factura del peritatge i valoració de l'avaria, i s'està pendent de rebre el pressupost de reparació definitiva, i per un període de reparació d'entre 1 i 3 mesos, i amb el condicionant que si apareixen defectes ocults a dia d'avui, la reparació pugui allargar-se o resultar econòmicament inviable.

Les característiques del camió avariat són:





Imatge de març de 2023.



Dimensions del camió





Num. sèrie C-A 231445		MATRÍCULA 3858887	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria			
Num. IDENTIFICACIÓ Nº IDENTIFICACIÓN		YV2J4CEG65B391430	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO		Num. CERTIFICAT Nº CERTIFICADO	
22 12 Camión MMA>12000 Kg Portacacontenedores		080304908001	
Marca:	VOLVO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	FM12	Alçada màx. * Altura máx. (mm):	3600
Variant * Variante:	---	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	2520
Denom. comercial:	FM12 6x2 460	Via anterior / Posterior (mm):	2130/1850
Tara (kg):	17710	Long. màx. * Long. máx. (mm):	9600
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	1650
MMA 1r E (kg):	8500	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	5200
MMA 2n E (kg):	10000	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	1370
MMA 3r E (kg):	8000	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4t E (kg):	---	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	---
MMA SF/CF (kg):	750/35180	Motor Marca:	VOLVO
Num. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D12D460EC01
Pneumàtics * Neumáticos:	10: (*)	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/12130
		Pot. fiscal / Real (CVF / kW):	46.18/338
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

Fitxa tècnica del camió.

Per a cobrir la necessitat del servei, es va arrendar un camió amb caràcter d'urgència, segons expedient 391/2023, a l'empresa Envirorent, amb matrícula 9103 MDW i data d'inici 20/3/2023, per 3.900 €/mes fins a un màxim de 14.990 €, de manera que com a màxim, el lloguer pot durar, 115 dies (3,84 mesos), fins al dia 13/07/23.

Les característiques del camió arrendat són:

Camión DAF CF75 6x2 de 26 tn, sistema Multilift de 18tn, con grúa detrás cabina de las siguientes características:

- Chasis DAF CF75 6x2 de 26 tn, automático, con freno intarder, dos plazas en cabina y tercer eje elevable y direccional.
- Sistema Multilift HIAB modelo XS21S56 para el enganche y desenganche de contenedores de hasta 6 metros. Punta regulable horizontal y verticalmente.
- Grúa detrás de cabina marca Hiab modelo 166 H3 HIDUO con patas estabilizadoras y mando radiofrecuencia.
- Doble función (doble gancho) en la punta de la grúa apto para levantar contenedores soterrados o contenedores iglús de superficie.
- Circuito hidráulico con piñas de conexión de presión y retorno en parte posterior para la conexión a autocompactadores.
- Cámara trasera con pantalla a color en cabina
- Un faro de trabajo exterior trasero y un faro giratorio en color ámbar homologado.





AVALUACIÓ

Atès que l'arrendament del camió de substitució finalitza el 13 de juliol de 2023,

Atès que la reparació del camió avariament propietat del CCPJ té un termini d'entre 1 i 3 mesos,

Atès que el servei de recollida és més intensiu durant els mesos d'estiu, i no es possible realitzar el servei amb un sol camió actiu,

Atès que el peritatge i pressupost de reparació no garantitzen que no existeixin defectes ocults que puguin portar a la decisió de desestimar la reparació de la pluma del camió,

CONCLUSIÓ

Es fa necessària la contractació d'un camió de les característiques similars al camió avariament, o del camió actualment en arrendament, per un període mínim de 6 mesos i màxim de 8 mesos.

Tremp, Pallars Jussà, a data de la signatura electrònica.

Víctor Fuses Navarra

