




ANNEX I



Signatura 1 de 1		
SANDRA DEL RIO SIMON	20/11/2023	TAG

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	44063add2efa4f64b76d6b2cd0eb3d96001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





DESCRIPCIÓ	Es troba en una cantonada entre dos construccions de nínxols (E i D) L'ornamentació de arrebossat de les parets està parcialment deteriorat. L'entrada és central desplaçant una llosa de grans dimensions. L'espai resultant és en forma de volta, hi ha una escala central per accedir-hi. Amb dues bancades als laterals i una lleixa al centre per recordatoris.
CAPACITAT	2 Nínxols.
ACTUACIONS	Es permeten els revestiments a la part exterior de la sepultura. De conformitat amb els serveis tècnics municipals.
FOTOGRAFIES ACTUALS	


--

Signatura 1 de 1
SANDRA DEL RIO SIMON 20/11/2023 TAG

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 44063add2efa4f64b76d6b2cd0eb3d96001

Url de validació <https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Signatura 1 de 1		
SANDRA DEL RIO SIMON	20/11/2023	TAG

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	44063add2efa4f64b76d6b2cd0eb3d96001
Url de validació	https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

