

CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL NOU CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DE LA LLAGOSTA. CLAU: CAP-18341

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES
PARTICULARS

Assaig	Norma
Assaig de formigó fresc. Presa de mostres	UNE-EN 12350-1
Assaig de formigó fresc. Assaig d'assentament	UNE-EN 12350-2
Formigó. Assaig de formigó endurit. Fabricació i cura de provetes per a assaig de resistència	UNE-EN 12390-1
Formigó. Fabricació i conservació de provetes	UNE-EN 12390-2
Assaig de formigó endurit. Resistència a compressió	UNE-EN 12390-3
Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma	UNE 104401
Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escurriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma	UNE 85247
Assaig de tracció sobre una subestructura col·locada en un sostre suspès,	UNE-EN 13964
Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes	UNE 14044 i UNE-EN ISO 13018
Assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants	UNE EN ISO 17638
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic	UNE-EN ISO 2808
Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma	UNE-EN 12004
Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu"	UNE-EN ISO 140-5
Assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma	UNE-EN ISO 140-4.
Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,	UNE ENV 12633
Proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades	UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108