

**POLICIA LOCAL**
CASTELLDEFELS

Núm. Atestat

Núm. Expedient

157329/2024**Informe d'actuació policial****Dades generals**

Data	Hora	Agent/s actuant/s	Destinatari
18/01/2024	08:34	126 - 138	Serveis Jurídics
Lloc de la intervenció			Municipi
Pg. Garrofers 2 bis			Castelldefels

Motiu de la intervenció**Desprendiment de pedres****Dades de la persona requerida**

Nom i cognoms	Tipus de document / país	Número
Adela RODRIGUEZ SAMBOLA	DNI ESPANYA	35101541E
Adreça (tipus de via, nom i núm.)	Municipi	Telèfon
Pg. Garrofers 2 bis	Castelldefels	610959199

Exposició de motius

Que en data 18 de gener de 2024 a les 08:39 hores es reben dues trucades telefòniques amb numero de telefonema 157329/2024 per part del 112 i Bombers de la Generalitat de Catalunya, informant d'un desprendiment de pedres de la zona muntanyosa que hi ha al passeig Garrofers 2 Bis de castelldefels, a la zona de Jardí d'un habitatge.

Que al lloc dels fets s'ha dirigit la dotació d'aquest Cos de Policia S-09 fortmada pel caporal 126 i l'agent 138.

Que un cop al lloc a les 08:45 hores els agents han estat requerits per la Sra. RODRIGUEZ la qual acompanya als agents a la zona del Jardí on manifesta que han caigut diverses pedres que provenen del talús muntanyós que hi ha davant de casa seva.

Que els agents un cop al jardí poden observar que han caigut troços de pedra de difenrents tamany hi han causat danys al parquet del jardí hi alguna de les pedres ha caigut al costat de la vidrera de l'habitage que dona a la cuina, sense arribar a impactar.

Que la Sra. Rodriguez manifesta que aquesta situació es recurrent en el temps i tenen por de que en algun moment pugui causar mal alguna de les persones que habiten al domicili.

Que al lloc s'ha personat la dotació de Bombers amb indicatiu 05-05-30 del parc de Bombers de Gavà.

Que es fa valoració conjunta amb Bombers per determinar el risc i es determina que existeix risc per als ocupants de l'habitatge, en quant a l'ús de la zona posterior de l'habitatge on es troba la terrassa.

Que davant dels fets els agents es posen en contacte amb el serveis municipals de l'Ajuntament de Castelldefels, i precinten la zona de perill.

Signatures

Agent/s actuant/s

TIP 126 - 138



Policia de Castelldefels - Plaza Esperanto, núm. 4 - Tel. 092 / 936 360 320 - FAX 936 645 733



POLICIA LOCAL
CASTELLDEFELS

Núm. Atestat
Núm. Expedient
157329/2024

Continuació de l'informe

Que a les 11:00 hores els agents d'aquest Cos de Policia s'han desplaçat conjuntament amb tècnics municipals de Via Pública, tècnic de Protecció Civil i un geòleg del Institut Cartogràfic de Catalunya, per tal de determinar si hi ha risc imminent i les mesures cautelars a prendre.

Que es fa valoració in situ al lloc i el geòleg determina que hi ha risc de caiguda de pedres de la zona del jardí de l'habitatge, ja que sembla ser que es recurrent en el temps.

Que al lloc s'observa gran quantitat de les pedres caigudes, essent aquets d'un tamany mitjà, i que al caure s'han esmicolat en troços més petits.

Que donada la valoració efectuada pels tècnics municipals i del Institut Cartogràfic de Catalunya, es prenen les següents mesures cautelars:

- Prohibició de circulació de persones a la zona de jardí.
- Retirada d'elements que en cas de caiguda de pedres es poguer fer malbé, com una motocicleta que hi ha estacionada.
- Col·locació per part de la brigada municipal de tanques de ferro i taulons de fusta per eviar que en cas de caiguda de material pugui danyar la porta cristalera que dona accés a l'habitatge (concretament a la cuina).
- Prohibir l'ús de la zona de Barbacoa, delimitant amb cinta policial i tanques la zona de prohibició de circulació de persones, fins que els tècnics municipals ho determinin.
- ..Que de les mesures acordades pels tècnics municipals es dona coneixement a la titular de l'habitatge, quedant informada de la prohibició de circulació i ús de la zona delimitada, manifestant aquesta de forma clara i entenedora que queda assabentada.

Que es realitza reportage fotografic.

Que consultats els arxius Policials hi ha quatre intervencions relacionades amb fets similars al mateix domicili en quant a desprendiment de pedres.

Que els numeros d'expedient Drag son :
-164502/2024, 157329/2023, 152662/2023, 119097/2022.

Que un cop realitzada l'acta es llegida en prova de conformitat per totes les parts que han intervingut.

Signatures

Agent/s actuant/s

TIP 126 - 138





POLICIA LOCAL
CASTELLDEFELS

Núm. Atestado
Núm. Expediente / Accidente 157329/2024

Acta de informe fotográfico

Página 1 de 5

Datos generales			
Fecha 18/01/2024	Hora 08:39	Agente/s 126/138	Lugar Pg. Garrofers 2 bis Castelldefels
		 Firma agente/s	
			



Acta de informe fotográfico

Datos generales

Fecha
18/01/2024

Hora
08:39

Agente/s
126/138

Lugar
Pg. Garrofers 2 bis Castelldefels



Firma agente/s



POLICIA LOCAL
CASTELLDEFELS

Núm. Atestado

Núm. Expediente / Accidente

157329/2024

Acta de informe fotográfico

Página 3 de 5

Datos generales

Fecha
18/01/2024

Hora
08:39

Agente/s
126/138

Lugar
Pg. Garrofers 2 bis Castelldefels



[Handwritten signature]

Firma agente/s



Acta de informe fotográfico


Datos generales

Fecha
18/01/2024

Hora
08:39

Agente/s
126/138

Lugar
Pg. Garrofers 2 bis Castelldefels



Firma agente/s



Núm. Atestado
Núm. Expediente / Accidente 157329/2024

Acta de informe fotográfico

Página 5 de 5

Datos generales			
Fecha 18/01/2024	Hora 08:39	Agente/s 126/138	Lugar Pg. Garrofers 2 bis Castelldefels



Firma agente/s



